

## **1-1 مقدمة البحث**

هذا البحث تم إعداده ليكون إضافة جديدة في مجال الصيانة، والهدف من هذا البحث وضع برنامج للصيانة الوقائية بالنسبة للتوسيع والنمو الكبير في حجم وعدد الوحدات الصناعية والاستعمال الواسع لماكينات الخراطة بأنواعها المختلفة، وقوتها وارتفاع تكاليفها، لذلك لأبده من العناية بها والاهتمام بوضع برنامج متكملاً لصيانتها، وذلك نسبة لتشغيلها لفترات طويلة أو ما مرور الوقت كنتيجة للاستعمال، تتوقف جزئياً وكلياً عن العمل. وهذا التوقف ينعكس سلباً على كمية الإنتاج وجودته.

## **1-2 مشكلة البحث**

1. جهل الكثير من العمال والفنين أهم الصيانة
2. وجود عدد كبير من المخراطة المعطلة في المدارس الفنية
3. وجود عدد لا يحصى من الطلاب لا يعرفون صيانة المخرطة

## **3-1 أهمية البحث**

المهمة الأساسية لمشروع الصيانة الدورية هي المحافظة على ديمومة المستوى التشغيلي الجيد للموجودات الإنتاجية أمراً ضرورياً حتى يمكن استعمالها بأقصى فاعلية ممكنة. وهذا يتطلب إدارة متخصصة لصيانة في الوحدات الإنتاجية، ومهمة هذا الإدارة هو العمل على وضع النظام للصيانة يتوافق مع طبيعة العمل للتحقيق الخطط المرسومة بالدقة والكفاءة المطلوبة.

## **4-1 أهداف مشروع البحث**

1. تعتبر تحديد الأهداف الأساسية عملية اختيار أسلوب العلمي السليم لمساعدة الإدارة الصناعية.
2. إيجاد أفضل السبل في عملية تشغيل نظام الصيانة والتحكم فيه.
3. استقرار الدورة الإنتاجية في حدود المدى المخطط له.
4. تحسين تكلفة الصيانة إلى ادنى حد ممكن وإطالة العمر الإنتاجي للكائنات والمحافظة على المكائن والمعدات لاستخدامها إلى مستوى العمر المحدد لها.

## **5-1 أغراض مشروع البحث**

الغرض الأساسي هو فحص واختبار فاعلية ماكينات الخراطة وزيادة الفائدة في الوحدة الزمنية ورفع الكفاءة الإنتاجية المطلوبة.

## **6-1 حدود مشروع البحث**

**الحدود المكانية:** محلية الخرطوم (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا).

**الحدود الزمنية:** 2015-2016م.

## **مفهوم الصيانة**

هي "كل عمليات التصليح والاستبدال والضبط ويجب أن تكون مبرمجة وعملية لتقليل الخسائر وتوفير اقتصادية إنتاجية"

## **تعريفات الصيانة**

هي "مجموعة عمليات وقائية منتظمة، أو عمليات طارئ يجب القيام بها لغرض المحافظة على الأجهزة والمعدات والآلات من التلف ولكي تقوم بأداء واجباتها بكفاءة عالية وتقليل حدوث الأعطال المفاجئة كذلك لإطالة عمر الآلة"

"تعريف الصيانة من أساسيات الأعمال التي تستند إليها ، وهي التنظيف والفحص والقياس والتزييت والتشحيم وأتباع تعليمات الشركة المصنعة للجهاز أو الماكينة في كل عمليات التشغيل .

والصيانة هي عملية الإصلاح التي يقوم بها الفني بصيانة الأجزاء المعطلة في الماكينات من أجل حماية والمحافظة على ديمومة التشغيل ومنع الانحدار وإطالة عمر الآلة (أحمد محمود، 2006 ، ص8)

والصيانة هي إعادة الضبط والربط والتبريد. وأبسط تعريف للصيانة نستطيع القول إنها عملية تنظيف وإصلاح الماكينات والآلات بغرض المحافظة عليها من التلف ولكي تؤدي مهمتها في الإنتاج على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة ولأطول مدة ممكنة الصيانة تتعلق بالماكين و الآلات والأجهزة والمعدات التي تحتاج إلى دورة إعادة الحياة أو الصلاحية لها وليس التعطيل التام مثل المصباح الكهربائي عندما يتقطع يستبدل أي إن الصيانة تتعلق بتصحيح وتصليح العطل وإعادة الماكينة إلى حالة العمل أو ضبط العمل بكفاءة أعلى.

مفهوم الصيانة هي المحافظة على الآلة في حالة صالحة للاستعمال وعلى درجة من الكفاءة تسمح باستمرار تشغيلها بشكل اقتصادي "

## **أهم وظائف الصيانة**

1. القيام بالأعمال الدورية من تزييت وتشحيم .
2. الاستبدال والإحلال السليم للأجزاء التالفة والتزويد بمخزون قطع الغيار.
3. عمل جداول تفتيش دوريه على الآلات .
4. عمل سجلات خاصة للآلة .
5. المشاركة بإعداد الأفراد للقيام بمهام وظائف الصيانة.

## **الأعمال التي يجب تسجيلها عند إجراء الصيانة:**

1. عدد العمال وتصنيفاتهم
2. قطع الغيار التي تم تركيبها
3. كمية الزيوت والشحوم والمواد المنظفة
4. مصاريف النقل والتشغيل في ورشة خاصة إذا تطلب الأمر لذلك.

بعد أن يتم الإصلاح يقوم فريق عمل متخصص للفحص والإختبار يتم تسجيل جداول تكاليف الصيانة وتشمل كلفة العمالة أو العمال وكلفة الأجزاء وقطع الغيار المستبدلة وكلفة العمل أي كلفة عطل الآلة وتوقف العمل والإنتاج.

## **أنواع الصيانة**

الصيانة المبرمجة أو المجدولة وتسمى بالصيانة الدورية أو الروتينية وتشتمل على مجموعة الأعمال المعدة مسبقاً على شكل جدول مبرمج خلال فترات زمنية محددة تجري خلالها وبالتطبيق لأعمال الصيانة. . يعتمد التقسيم على عمر الآلة وعمر الأجزاء التي تتكون منها الآلة فإن الآلات والمكائن تصنع من مواد مختلفة وتركيبات مختلفة وعدد كبير من الوصلات إضافة إلى المواد المساعدة لتسهيل العمل أو ديمومته كالزيوت وسوائل التبريد والمصفاف. . ، والآلة على العموم تتكون من أجزاء متحركة ( تتحرك بأي صورة فهناك الحركة الدائرية أو الترددية أو كلتاهم ) وأجزاء ثابتة. . لإسناد الأجزاء المتحركة. .

فبعد حركة الأجزاء على بعضها يتولد الاحتكاك وبالتالي ارتفاع درجة حرارة السطح ومن ثم التآكل البلي وهذا هو السبب الرئيسي لأعطال فإذا أهمل هذا العامل بالتأكيد تحدث عطلات أكثر وأكبر وتصبح الآلة غير صالحة لأعمال أو غير اقتصادية في العملية الإنتاجية وإن المكائن الكبيرة والمعقدة تحتوي عدداً كبيراً من القطع المتراكبة في عملها والت تحتاج إلى صيانة دورية ومتتابعة لمنع حدوث التوقفات. . أو على الأقل تأخير حدوثها والسيطرة عليها.

ويمكن تقسيم الصيانة المبرمجة إلى (صيانة وقائية مخططة يراعي فيها التفتيش و النوع الآخر صيانة علاجية مخططة)

- 1- صيانة قريبة العمر..أو علي فترات قصيرة من الزمن (يومية، أسبوعية، شهرية ) فالصيانة اليومية بصورة عامة تعني التشغيل بنوبة واحدة أو وردية واحدة وهي 8 ساعات.
- 2- فحص مستوى الزيت في وحدة التزبين أو التزيليف المركزي. والنأك من لزوجة ونوعية وكميته الصحيحة وعدم وجود أي تسرب أو أي عامل يساعد في ذلك.

3- إجراء عمليات التنظيف للأجزاء مع الفحص البصري لها والتأكد من عدم وجود خطأ، ويتم غالباً هذه بعد نهاية الدوام أو الوردية على سبيل المثال استخدام قطعه من القماش خالية من الزيت أو الزغب في عملية المسح وإزالة الشحوم والبرادة والأوساخ وتنظيف الآلة من الرأيش الناتج من عملية قطع المعادن.

4- فحص منسوب ماء التبريد لوحدة التشغيل والتأكد من عدم وجود تسرب أو خطأ في قرارات درجات الحرارة المثبتة في جداول فحص ضغط الهواء في المجموعة الهوائية وقراءة وتنبيه الضغوط المسجلة والتأكد من أن جميع الوصلات و الحوابس وأجزاء التثبيت فيها.

5- التأكد من عدم وجود أصوات غير طبيعية أو اهتزازات .

6- مراجعة القراءات المثبتة للضغط ودرجات الحرارة

7- إجراء عمليات تزييت تشحيم للأجزاء المتحركة وتنظيف وإزالة الشحوم القديمة العالقة بالأجزاء.

8- التأكد من قوة شد البكرات والسيور وفحصها إذا كان فيها أي تشقق أو تبيس وإجراء عمليات الضغط للشد فيها.

9- فحص القواعد والأجزاء المطاطية التي تستند عليها الآلة أو الماكينة واستبدال التالف منها.

أما الصيانة الشهرية أو(160) ساعة عمل، تشمل ما يلي:

10- مراجعة سجل الماكينة وما تم فيها من إصلاح وعمل ضبط وسيطرة للأجزاء التي تكرر حدوث العطل فيها وعمل إحصائية والإسناد إلى إحصائيات سابقة ودراسة الأسباب للأعطال الفجائية التي حدث في الشهر من العمل.

11- تبديل الزيوت المرشحات وتنظيف أو تبديل المصافي الخاصة بالهواء والوقود للوحدات العامة.

12- فحص صندوق التروس والزيت وإكماله إن لزم.

13- فحص والتأكد من القارنات والكوابح والمفاصل تشحيمها والتأكد من سلامة الأفراص.

14- إجراء فحص عام وشامل للأجزاء باستخدام معدات الفحص الدقيق والتسجيل.

15- غسل المكائن بالجاز أو التنظيف (النفط) و التزييت

16- فحص البطاريات والكابلات والتوصيلات الكهربائية محمد عبدالرضا الشمري (2005م - 1425هـ)  
ص(8)

(أ)- الصيانة ربع السنوية أو (500) ساعة عمل ،تشتمل على:

1- تفكيك الوحدات وفحصها بالكامل.

2- فحص الخلو صات وتبديل جميع الأجزاء التالفة صيانة المضخات والمولدات والأجزاء الكهربائية بالكامل وضبط الهواء.

3- تفكيك الماتورات والمحركات وفحص الفرش الكربونية فيها.

4- مراجعة ماتم عمله في الفترات السابقة.

(ب) صيانة طويلة العمر، كأن تكون كل ستة أشهر أو سنوية وحسب تحديد الجهة المصنعة.

وتشتمل هذه الصيانة التفكيك والتركيب للأجزاء الأساسية للماكينة وعليه قد يتوقف العمل فترة من الزمن. .  
والتأكيد على ضرورة وجود مكائن احتياط أو (Standby) لضمان استمرارية العمل وعدم توقف الإنتاج.

الصيانة السنوية على سبيل المثال(2000 ساعة تشغيل ) تشمل جميع أنواع العمليات السابقة وتغيير الزيوت وتشحيم أجزاء الانزلاق"

قسمها أيضاً أبوالقاسم مسعود الشيخ (1992-1995، ص30-31) إلى نوعين:

أولاً: الصيانة الإصلاحية

ويقصد بهذا النوع من الصيانة إجراء الإصلاحات الازمة للآلات التي تتوقف عن الإنتاج لأسباب فنية كانكسار أو تأكل أحد أجزائها .

ثانياً: الصيانة الوقائية

ويقصد بها اتخاذ الإجراءات الازمة، التي تساعد على عدم توقف الآلات عن العمل ويمكن تأخيض

1- العناية بتركيب الآلات وتنبيتها على قواuderها، وتدريب العمال على تشغيلها بالطريقة السليمة.

2- الطلب من العمال أن يبلغوا عن أي خلل في الآلات التي يعملون عليها مهما كانت صغيرة أو كبيرة

3- الكشف الدوري على الآلات وتغيير الأجزاء والقطع التي قاربت على الانتهاء فيها.

4- إجراء الإصلاح الشامل للآلات(العمره) بعد عدد معين من ساعات التشغيل.

5- عدم تحمل الآلات بأكبر من طاقتها أو تشغيلها بسرعات أكبر من السرعات المحددة لها.

6- تزييت وتنظيف وطلاء الآلات دورياً"

## مميزات الصيانة الوقائية (الدورية )

ميز ها أبوالقاسم مسعود،(1992-1995،ص،31)

- 1- تحقق قدرأً أكبر من الأمان للأفراد نظراً لانخفاض معدل الحوادث الصناعية.
- 2- تؤمن عدم تعطل الآلات وتزيد من كفاءتها الإنتاجية.
- 3- إصلاح العيوب البسيطة قبل أن تتحول إلى عيوب كبيرة تكلف الكثير.
- 4- تحديد أنواع الآلات التي تتطلب تكاليف صيانة عالية حتى لا يتم شراؤها مستقبلاً"

### الجدول التالي كمثال لأعمال الصيانة الدورية Maintenance Schedule

جدول (1-2): خطة الخدمة والصيانة لورشة تشغيل كبيرة بينها محمد عبدالرضا الشمري (1425-2005 هـ 31-18)

الأعمال التي يتبعن إجراؤها	يتتم إجراء الصيانة بدء :
<ul style="list-style-type: none"> <li>-فحص منسوب الزيت في وحدة التزليق المركزي ووحدة الصيانة التي تعمل بالهواء المضغوط ، والنظام الهيدروليكي ، واستكمال كميات الزيت في هذه الوحدات إلى منسوب المطلوب ، إذا طلب الأمر ذلك .</li> <li>-إجراء أعمال النظافة العامة للآلة ، وخصوصاً غرفة الآلة والمسارات الدليلية ، لإزالة البرادة بقايا مواد التزلق .</li> <li>-تنظيف الآلة بقطعة قماش تنظيف خالية من الزغب</li> <li>-اختبار محركات الإدارة للتحقق من سلامة دورانها ودرجة حرارته أثناء الدوران.</li> </ul>	8 ساعات تشغيل: (يومياً في حالة التشغيل اليومي نظام العمل بنوبة واحدة )
<ul style="list-style-type: none"> <li>-التنظيف الدقيق لجميع أجزاء الآلة ، خصوصاً لمفتاح الكهربائي الحدي والمسارات الدليلية والأعطيه وزجاج البيان والأجزاء المتحركة.</li> <li>-تفريغ وتنظيف الفراغات المخصصة لاحتياز البرادة وكذلك تنظيف مصفاة جهاز زيت التبريد.</li> <li>-اختبار أو تنظيف أو استبدال مرشح محرك مروحة التبريد.</li> </ul>	4 ساعة تشغيل (أسبوعياً في حالة التشغيل اليومي بنظام العمل بنوبة واحدة )
<ul style="list-style-type: none"> <li>-اختبار الأداء الوظيفي للمكونات الميكانيكية ، مثل ماسك العدة.</li> <li>-تجديد مزلاق (الزيت) التبريد ، فحص غشاء التزليق على المسارات الدليلية وعمود الدوران.</li> <li>-تنزيت أذرع الدفع ومخزن العدة والمسارات الدليلية للباب الإنزلاقي .</li> <li>-فحص وتنظيف محرك مروحة التبريد.</li> </ul>	160 ساعة تشغيل (أشهرياً التشغيل اليومي نظام العمل بنوبة واحدة )
<ul style="list-style-type: none"> <li>-فحص الفرش الكربونية وأعضاء التوحيد (المجموعات لمحركات الكهربائية ) تجديد التالف منها .</li> <li>-فحص الأداء الوظيفي لمفتاح التشغيل ومفتأن فصل (إيقاف) الآلة عند الطوارئ</li> <li>-فحص ملامسات الحماية بخصوص فقد بالاختراق وكذلك فحص مصاہر الأمان (صندوق المفاتيح )</li> <li>-فحص التوصيلات الأنبوية للنظام الهيدروليكي ونظام زيت التبريد ونظام زيت التزليق .</li> </ul>	500 ساعة تشغيل (شهرياً في حالة التشغيل اليومي بنظام العمل بنوبة واحدة )

<p>-اختبار المسارات للالة من وجود غشاء زيت التزليق ، وعدم وجود تأكل احتكاكى بها و إعادة الضبط ( أو التعديل) إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>-اختبار السير المسنن لمجموعة الإدارة ، وتعديل شدة إذا تطلب الأمر ذلك.</p> <p>-تغيير الزيت في وحدة التزليق المركزية والأجهزة الهيدروليكيه.</p> <p>-استبدال أجزاء الآلة المتصدنة .</p>	<p><b>2000</b> ساعة تشغيل ( صيانة سنوية ، في حالة التشغيل اليومي بنظام العمل بنوبة واحدة )</p>
---	--

وعلى سبيل المثال لو كان لدينا ورشة ميكانيكية تحتوي على عدد كبير من المعدات المختلفة ومكائن التشغيل ولغرض تنظيم جدول بأهم أعمال الصيانة الدورية لها وأهم هذه المكان والمعدات هي ماكينة المخرطة والمقشطة والفرايز والمناشير الميكانيكي.. الخ

لو أخذنا المنشار الميكانيكي كأبسط معدة والذي يشابه أعمال الصيانة الجارية عليه بقية المكائن نلاحظ : أن أغلب أسباب الأعطال المتكررة البسيطة فيه هو كسر سلاح المنشار، والسبب ذلك عدم الربط الجيد أو وجود بعض الاهتزازات بالتمساح ( حامل المنشار ) والسبب هو وجود خلوص كبير في مجرى التماسح الذي يتحرك فيه التماسح حركة تردديّة لإحداث عملية القطع نقطة أخرى مهمة هو فحص منسوب الزيت لمنظومة الهيدروليک مثلًا وجود تسرب في الدورة أو المجموعة ولتلafi ذلك يجب منع تسرب الزيت ويتم بتغيير جميع موائع التسرب ( Oil Seals ) كذلك تزويد دورة الزيت في المجموعة بالزيت المناسب وبالكمية أو النسبة المقرر لها.

فحص مجموعة أحزمة أو سيور المحرك الكهربائي فعند وجود إرتخاء يجب شد السير حسب الموضع المطلوب أو تغيير السيور إذا كانت فاقدة الصلاحية.

كما يجب الانتباه إلى عدم تحمل الآلة أثناء عملية القطع فوق المطلوب لتلafi كسر أي جزء في جسم المنشار. ويجب تزييت وتشحيم جميع الأجزاء المنزلقة بطريقة منتظمة وباستمرار تزييت جميع الأجزاء اللامعة وأماكن الانزلاق لحمايتها من الصدأ، وأغلب الأعطال المتكررة تحدث في المجموعة الكهربائية لهذا يجب الانتباه والعناية في هذا المجموعة، أما أهم الأعطال الميكانيكية هي في الكراسي أو التروس وعليه تستبدل هذه "الأجزاء"

### الصيانة الفجائية (العمر أو الصيانة الجسمية أو العلاجية )


ذكر محمد عبدالرضا الشمري (1425-2005هـ ، ص20) رغم العمليات الوقائية المتمثلة بالصيانة المبرمجة تحدث أحياناً أعطال فجائية غير متوقعة وقد تكون صغيرة وبسيطة أو كبيرة ومهمة، مما يحتاج إلى توقف العمل أو توقف الآلة لفترة من الزمن يمكن تحديدها واعتماداً على نوع الأعطال وأسبابها مثلًا سوء الاستعمال أو

التحمل المفاجئ أو التحميل العالي أو الإهمال. وبعض الأحيان يطلق على هذا النوع من الصيانة هو الصيانة الاضطرارية، فهي غير محددة بزمن معين وغير مخطط لها، مثلًا كسر أو تأكل في بعض أجزاء الآلة يستدعي إجراء صيانة طارئة لهذا الحدث المفاجئ.

نقصد بالعمرية أعمال الصيانة المتكاملة ويقصد بها ترميم الآلات أو أجزاء منها واسترجاعها لحالتها التشغيلية بمواصفات مقبولة ، وتعرف الفترة الزمنية بين عمرتين لآلية ما بدورة الصيانة لتلك الآلة ، ويتم في العمرية الكاملة فك أجزاء الآلة بمجموعتها المختلفة ، وبعد ذلك يتم تنظيفها وفحصها واستبدال التالف منها . وتحتاج العمرات إلى معدات خاصة ومهارات.

### الصيانة الشاملة Overhaul Maintenance

بعد فترة طويلة من العمل وفي حالة حدوث عطل أساسى مهم بالإضافة إلى استهلاك بعض الأجزاء الأخرى جزئياً أو ضمن الفترات العمرية لها يصار إلى عمل صيانة شاملة استقلالاً لفترة التوقف لإصلاح العطل الأساسي وبذلك يتم استبدال حتى الأجزاء التي لم ينته عمرها بعد ضمن حدود فترات الصيانة المبرمجة مع مراعاة التكاليف في ذلك .



الشكل (1-2): العلاقة ما بين التكاليف وفترة استثمار الآلة

نلاحظ أن الصيانة الوقائية في بداية عمر الآلة أكثر كلفة من الصيانة الفجائية لكن بعد تقدم عمر الآلة تصبح كلفة الصيانة الفجائية أكبر بكثير (بعد النقطة A) مما يدل على أن الصيانة الفجائية للآلات الرخيصة أو القصيرة العمر أفضل من الصيانة الوقائية أما الخط المنقط فهو يمثل الصيانة الشاملة للآلية.

نستنتج أن الغرض من الصيانة:

1- المحافظة على الماكينة حتى تقوم بأدائها المطلوب على أكمل وجه وجعل المعدات في حالة جيدة وجاهزة للتشغيل عند الحاجة إليها.

2- إطالة عمر الماكينة ومنع كثيرة التوقفات الفجائية للآلية أو تخفيض زمن التوقف للمعدات إلى الحد الأدنى.

3- المساعدة على الإنتاج الكمي والنوعي.

4- زيادة خبرة العاملين في مجال التشغيل وتقادي الحوادث وتوقع الأعطال المستقبلية للاستعداد إليها

5- دراسة إمكانية تطوير الآلة وتحسين الإنتاج واختبار البديل ورفع كفاءة المعدات إلى المستوى المطلوب.

#### الشروط اللازم توفرها لأغراض الصيانة :

عادة يتم تهيئة كافة المستلزمات اللازمة للصيانة لأية منشأة إنتاجية ولجميع المكائن والأجهزة المستخدمة وتشغيل:

1. أن تكون هناك خطة عمل للصيانة المبرمجة حيث يتم فيها تحديد الأجزاء والمواد التي يجب تبديلها ضمن الفترات الزمنية لأعمال الصيانة واستعانة بإرشادات الشركة المنتجة للمكائن أو الآلة

2. - الكادر الهندسي والفني قادر على إكمال الصيانة وكشف الأعطال وإصلاحها و اختيار العناصر الكفؤة في التشغيل والصيانة، هنا الفني أو المشغل نفسه يجب تدريبيه على الصيانة العامة أو البسيطة ليكون ملماً بالآلية وعنه الثقة في عملية فتح الأجزاء وتبديلها.

3. - توافر أو توفير العدد بمختلف أنواعها سو كانت العدد يدوية أو آلية أو عدد فحص أو عدد خاصة أو مكملة للعمليات المختلفة في الصيانة، مع توفير إمكانية آلية في الرفع والنقل مثلاً، وحفظ الآليات في أماكن مبيت ذات شروط فنية جيدة.

4. - توفير قطع الغيار والأجزاء الاحتياطية في مخازن خاصة لذلك وتوفير المخزون الاستراتيجي لأعمال الصيانة المبرمجة الدورية ومخزون المواد الاحتياطية لأعمال الصيانة الطارئ ودراسة الكلف المتماشية مع تخطيط الصناعة، والمخازن أو المخزون لا يشمل فقط مواد احتياطية لأجزاء الآلات بل لجميع المكائن الملحة بورشة الصيانة والمواد المساعدة كالزبيوت والوقود والشحوم.

5. - توفير مكان العمل المناسب أو الورشة الخاصة المتخصصة لهذا الأعمال واختيار موقعها من الموقع الإنتاجي والتسييلي لوحدات المصنع أو العمل على أن تكون الورشة أو المبنى أو مراب (كراج) الصيانة تشتمل على مستلزمات الأمان الصناعي وراحة عمل الماكائن والمعدات، مثل التأكد من تثبيت أغطية الوقاية في مكائن

القطع، ومفهوم تحديد مكان عمل الصيانة يطلق عليه بعض الأحيان بمستوى الصيانة ، فهناك صيانة مركزية وصيانة لامركزية أو مختلفة بين الاثنين

6. توفير أجهزة خاصة بالفحص والقياس والاعتماد على تشخيص العطلات بصورة علمية وصحيحة واختصار الوقت في ذلك.

7. توفير أجزاء وخطوط إنتاجية احتياط أو مكائن احتياط ضمن خطوط المكائن Standby عند توقف خط أو ماكينة معينة أو مضخة أو ضاغط وما شابه ذلك .

### أسباب الأعطال

أسباب الأعطال الميكانيكية ، نستطيع اختصار الأسباب بما يلي :

التآكل يسبب الاحتكاك أو زيادة درجة حرارة الأجزاء المتحركة، وقد يكون السبب رداءة التزييت والتشحيم.

1- التقادم في عمر الآلة والإجهادات والكلل (Fatigue) أو تغيير الخواص الميكانيكية للأجزاء.

2- الإجهادات الميكانيكية والحرارية مجتمعة التي تؤدي إلى تغير الخواص الأجزاء وأيضاً تغير خواص الزيت وبالتالي بتغيير الخلو صات والأبعد.

3- سوء الاستخدام والتشغيل بسبب عدم كفاءة المشغلين أو الأحمال المفاجئة، وقد تسبب الكسر مثلًا أو بسبب تغير الظروف والمهام المصممة من أجلها الآلات أو المعدات.

4- عدم وجود التوازن عند النصب أو عند تغير ظروف التشغيل أو بسبب التركيب الخاطئ أو سوء التصميم الأولى للأجزاء أو قصور في المواصفات والتصميم أو التركيب .

5- انخفاض كفاءة الأداء لضعف الصيانة أو تباعد فترات الصيانة مثلًا مصفيات الهواء أو الزيت إذا لم تتبدل في حينها، قد يسبب مشاكل كثيرة.

6- الأعطال الميكانيكية قد تكون أعطالًا كهر بائية مثلًا، (ارتفاع أو انخفاض القدرة للتيار للمكائن على سبيل المثال).

### تنظيم الصيانة: Arrangement of Maintenance

تنظيم الصيانة للمعدات في المؤسسات الصناعية يعتمد بالدرجة الأساس على مدى دقة ونظام الصيانة الدورية المخططة الوقائية، والتي على أساسها يتم الاحتفاظ بالمعدات في حالة صالحة للاستعمال واستعادة دقة الإنتاج والتشغيل الطويل الأمد وبلا توقف لهذه المعدات " "

التخطيط الزمني مهم جداً في هذا الموضوع حيث هناك وقت مبرمج للفحص والقياس والصيانة أو التخطيط لها و لقد تشمل نوعين من الأعمال في هذا التخطيط:

1- الخدمة بين عمليات الصيانة.

2- التنفيذ الدوري لعمليات صيانة مخططة تشمل على عمليات صيانة بسيطة متوسطة وعمليات صيانة شاملة (عمر).

فعمليات التنظيف والتزييت والفحص والمراقبة والضبط والتخلص من العيوب الفنية البسيطة يجب إن يتقنها عامل التشغيل نفسه ويجريها دايما وباستمرار إثناء التشغيل اليومي  
أولا بأول ولا يتهاون في هذه الأعمال الأساسية خاصة في الخطوط الإنتاجية الاتوماتيكية لأن توقف غلاة يعني تعطيل وتوقف الإنتاج والمكائن الأخرى. والتأكد هنا على نقطة التشغيل الصحيح ونظام التحميل فالصوت غير الطبيعي الضوضاء الفجائية والاهتزازات دالة على خلل ما في التشغيل.

التحقق دائما من درجات الحرارة وعمليات التسرب سواء من التبريد او الزيوت او ما شابه يجب انتباها على عملية التشغيل ومراقبة المقاييس باستمرار.

هناك أوقات يقل فيها الإنتاج أو تكون حالة الإنتاج فيها ضعيفة مثلا نهاية وجبة العمل أو ما بين الورديتين أو الوجبيتين كذلك في بداية العمل وهنا يلزم المشغل الانتباه لهذا الوقت..

وتنبيت المعلومات في كارت وسجل المكائن ولجنة الصيانة تؤلف من عامل ميكانيكي ماهر مع صيانة كهرباء وعامل تزييت مع اشتراك عامل الإنتاج نفسه.

إذن. تنظيم الأوقات بالنسبة للصيانة والقفز الزمني للصيانة وتحديد وقت الصيانة يعتمد على النقاط التالية:

1. معرفة الكاملة والإلمام لنوع عملية الصيانة هل هي بسيطة وغير معقدة على سبيل المثال الأعمال التي تجرى على الآلة بنفس المكابن بالقسم أو الورقة بحيث إن العطل البسيط لا يؤثر على الإنتاجية وهذا يشكل نسبة 20% من الصيانة الشاملة أو عمليات متوسطة، أو صيانة متوسطة والتي يجري فيها فك المعدات تماما واستبدال وتصليح جميع الأجزاء والضبط لكل الوحدات تبعاً لتنبيت العيوب والأعطال فيها.

2- العمالة ونوعها ودرجة كفاءة العمال أو فريق العمل على سبيل المثال الصيانة البسيطة وقد يقوم بها المشغل نفسه إذا اختيار العمالة وعدد العمال وفريق العمل الخاص بالصيانة. يتحققها لنا عملية التنظيم.

3- سرعة الإنجاز أو تأخر إعمال الصيانة تعطي مؤشراً لتقدير فريق العمل على إن لا يكون سرعة الإنجاز على حساب النوعية ودقة العمل.

4- إدخال التحسينات واختصار الزمن إلى حد ما في العلاقات المتراقبة من للأعمال مثل: استخدام الأساليب الحديثة في المناولة والنقل وأجهزة الفحص المتغيرة كذلك دقة الخزن وتوفير المواد الاحتياطية الجيدة كلها تقلل من وقت الصيانة والصناعات في العمليات، وهذا ما يعتمد على الترتيب السجلات والكارたان لجميع الآلات المختلفة.

5- دقة تشخيص الأعطال والتي تعتمد على الخبرة والأجهزة الخاصة بالفحص والضبط والخبرة يعني استخدام الحواس في تشخيص الأعطال والمقارنة مع جداول الأعطال.

- 6- تنظيم مكان العمل ونظافة والمحافظة على الآلات والمعدات
- 7- عملية التنظيم لأجرا المصلحة المستبدلة والتي يتم تصليحها لإعادة تشغيلها مرة أخرى أو طريقة خزنها كذلك التعامل مع المستهلكات وتقليل جميع الكلف المتربطة على ذلك.

فأعمال الصيانة التي تسمى إعادة التصليح حيث بعد إجراء عمليات الصيانة تظهر عيوب او عدم ضبط الصيانة أو عيوب في المواد المخزنة وحساب عمرها من الأمور التنظيمية في هذا المجال ولها دورها في إعداد الجداول للصيانة المخططة لها والصيانة الشاملة اللاحقة.

وهنالك ما يسمى بالطريقة التبادلية للصيانة حيث ان الوحدات المعطوبة أو التالفة التي يمكن تصليحها مثل صندوق التروس والتي تسمى هذه المواد بالمصلحات حيث تخزن في مخزن خاص وتزود المكابين بها عند حدوث العطل وهذا يقلل الكلفة والوقت إلى حد كبير كما يؤدي إلى الخبرة في اكتشاف العيوب وأسبابها ونؤكد على نقطة تنظيم مكان الورشة أو العمل والذي يشمل النقاط التالية:

- 1- يجب أن يكون مكان العمل مريحا وان تكون مساحتة كافية لوضع المعدات ووسائل النقل والرفع وصندوق العدد والفحص وكذلك يجب أن تتوفر بالمكان ممرات خالية من العوائق لمروor العمل وعربة المعدات ومن الضروري أن يكون العمل بالمكان مريحا وما مؤنا.
- 2- يجب أن يكون مكان العمل مزودا بأجهزة وقائية تبعا لقواعد الأمان الصناعي المتبعة، كذلك يجب أن يكون المكان جيد الإضاءة وان تكون درجة الحرارة طبيعية وبشكل مستمر، ولا يسمح بوجود اهتزازات وخط شديد بمكان التجمع أو أي ضوضاء أو عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى إجهاد العامل وإرهاقه.
- 3- إن يكون مكان العمل نظيفاً ومنتظماً وحالياً من كل ما هو غير ضروري. فالتنظيم الجيد لمكان العمل لا يحقق العمل المريح الحالي من الأخطاء فحسب بل يساعد على إتباع التنظيم التكنولوجي وزيادة جودة الصيانة وتخفيض نفقاتها.
- 4- وكذلك التأكيد على أن تكون الأدوات قريبة وتحت متناول اليد هذه العوامل الأساسية في تنظيم الصيانة تتحقق لنا مايلي :
  - 1- الوثوقية والتي تعني أقل أعطال ممكنة خلال عمر الآلة والذي يتأثر بتصميم الآلة وطبيعة المواد المصنعة الداخلة في أجزائها .
  - 2- العامل الاقتصادي ليس فقط في التشغيل والصيانة بل في صرفيات الوقود كذلك ويعتمد على دقة الإدارية الاقتصادية وإدارة مواردها ما يخص قطع الغيار مثلاً وتكليف التشغيل والموارد المضافة وتكليف الاستبدال.. الخ

- 3- الديناميكية ونقصد بها تسلسل العمليات الإنتاجية ووسائل نقل الحركة من مصدر الحركة إلى الخط النهائي في الإنتاج وتوفير أكبر كفاءة في ذلك.
- 4- عوامل الأمان للحركة.

### تكليف الصيانة وعمليات الاستبدال

برنامج الصيانة يعتمد على عناصر التكاليف حيث هناك تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة. وتشمل تكاليف الصيانة المباشرة جميع تكاليف الموارد الاحتياطية ومواد التزييت والتشحيم، كذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة، وتتكاليف إدارية لتنظيم الصيانة حيث تشمل تنظيم الصيانة داخلياً وخارجياً لذلك تكاليف التحويل والتطوير أو إعادة التصميم أو تغيير الطرق الإنتاجية.

أما التكاليف غير المباشرة فهي جميع التكاليف غير المحسوبة بدقة أو الثانوية التي تتعلق بديمومة عمل الصيانة مثل الخسائر الناتجة من التوقفات أو الأعطال أو تكاليف التخزين لبعض المواد الاحتياطية أو الخسائر الناتجة من حوادث العمل أو ما يخص السلامة المهنية الصناعية

للمواد والمعدات والعمال، كذلك تكاليف الخدمات الإضافية مثل تكاليف التدريب وتطوير العاملين.

في هذه الحالة يجب حساب نقطة التعادل مابين التكاليف الكلية و عمر الماكينة.

**عملية الاستبدال:** هي عملية من عمليات المكائن أو المعدات في الخدمة بأخرى جديدة قد تختلف عنها في المواصفات أو المزايا وتتكاليف التشغيل وغيرها من التغيرات وطرق التشغيل وعملية الاستبدال تعتمد على العوامل التالية:

1-العمر الاقتصادي للماكينة وحالة الاندثار والتي يصبح فيها كلفة الصيانة عالية جداً تصل إلى سعر تكلفة الماكينة.

2- مواكبة التطور والتقدم بالإنتاج لتحقيق كفاءة الإنتاج مثلاً استبدال المكائن الآوتوماتيكية عن المكائن السابقة أو القديمة.

دراسة الجدوى الاقتصادية يستدعي الاستبدال لتقليل الخسائر أو صرفيات

الوقود والطاقة أو تلوث البيئة كمؤشر فني أو توفير قطع الغيار وإمكانية التحويل أو التطوير وتتكاليف استثمار الآلة. محمد عبدالرضا الشمري (2005م - 1425هـ، ص 31- 20)

## **الصيانة الوقائية والتنبؤية (PPM)**

إن الصيانة الوقائية والتنبؤية تعني أكثر من عمليات التنظيف والتفتيش والإحكام والتزلق والإجراءات الأخرى التي تتم بشكل دوري والتي تهدف للمحافظة على الأجهزة بحالة جيدة ودائمة وتجنب الأعطال وهي استثمار للمستقبل ، خالي من التوقفات الفجائية الخطيرة للتجهيزات الهامة . إنها استثمار بدون عوائد فورية . والفلسفة وراء ذلك هي "ادفع لأن أو ادفع لاحقاً" لن هذا ما يحدث فعلاً مع الصيانة الوقائية والتنبؤية . إذا لم تكتمل الصيانة الوقائية بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن "ادفع لاحقاً" ستحدث في الوقت غير المناسب . وتلك هي المقدمة المنطقية التي يجب على الإداره تنفيذها والترويج لها . فبينما يكون لقسم الصيانة في المصنع المسؤولية عن الصيانة الوقائية والتنبؤية، فإن مدير المصنع مسؤول النهاية في وضع التوقعات المتعلقة بالصيانة الوقائية للمصنع .

وبشكل عام، لأن تكون جهود الصيانة الوقائية والتنبؤية مركزة . ولتسليط الضوء على بعض نقاط الضعف، يجب مراجعة النقاط التالية:

- 1- لم يتم تطوير العديد من المكونات التي تساهم بوضع برنامج الصيانة الوقائية
- 2- التصور الحراري.
- 3- أخذ عينات الزيت من بعض علب السرعات والوحدات الهيدروليكيه "

## **الصيانة الوقائية (PM)**

تم تطوير بعض إجراءات الصيانة الوقائية ولكنها تفقد بعض التفاصيل مما يجعلها غير فعالة أو آمنة أو دائمة لممارسات الصحيحة .

- 1- لا تملك التجهيزات المتحركة إجراءات صيانة وقائية مكتوبة .
- 2- استخدام سجلات الأداء، ولكن لا يمكن تحديد من كان ينظر إلى البيانات ويقوم باستخدامها .
- 3- يجب مراجعة جميع إجراءات الصيانة الوقائية المتعلقة بالتزلق لضمان التفاصيل الدقيقة .
- 4- إن توليد ونشر مهام الصيانة الوقائية ليست جزءاً من أسلوب الصيانة الاعتيادي بسبب حالة نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) "أحمد محمود 2006م - ص13)

## **صيانة المخرطة Conservation Lathec**

بينها أحمد زكي حلمي (2004، ص 39-40)" تصنع أسطح الانزلاق وجميع الأجزاء المتحركة بالماكينات كالمخارط وغيرها بدقة فائقة، ولتحفيض قوة الاحتكاك الناتجة من حركة هذه الأجزاء مع بعضها البعض، وللحفاظ عليها وعدم تأكلها فإنه يجب تزييتها بصفة مستمرة وبانتظام وإتباع الإرشادات:



الشكل (2---2): يوضح ماكينة الخراطة العامة

#### الصيانة اليومية

بعد الانتهاء من التشغيل اليومي على المخرطة، فإنه يجب تنظيفها من الرأيش وسائل التبريد المتعلق بها وتزيين جميع أسطح الانزلاق مثل الفرش والراسمات، مع تحريكها لتوزيع الزيت على جميع الأسطح.

#### الصيانة الأسبوعية

ما يتم عمله يومياً ويضاف إليه تنظيف صندوق الرأيش وتشحيم بعض الأجزاء المتحركة الداخلية باستخدام المشحمة الضاغطة.

#### الصيانة الشهرية

ما يتم عمله يومياً وأسبوعياً ويضاف إليه تنظيف حوض طلمبة سائل التبريد، ومراجعة منسوب الزيت من خلال المبيعات الزجاجية بصندوق تروس السرعات والتغذية، وأيضاً مراجعة منسوب الزيت بصندوق تروس العربة بزيادة الزيت لحفظه على منسوبه.

ويشترط أن يكون الزيت المستخدم بنفس درجة الزيت المشار إليه من الشركة المنتجة والموضحة على كل مخرطة.

## الصيانة سنوية

غسيل كامل للمخرطة بالكيروسين وتنظيف حوض طلمبة سائل التبريد وتغيير الزيت بصندولق نروس السرعات والتغذية"

## مبادئ التزلق

يحدث الاحتاك بين سطحين متلاصفين عندما يحاولان الحركة باتجاهين متلاصفين بنفس الوقت ويمكن تعريفه بمقاومة الحركة بين سطحين متلاصفين مع بعضها البعض. وإذا حدث الاحتاك دون الاستفادة من مادة مزلاقة فإنه يدعى بالإحتاك الجاف. يعرف التزلق بأنه تقليل الاحتاك إلى الحد الأدنى باستبدال الاحتاك الجاف بالاحتاك المائع. إن تقليل الاحتاك يزيد فعالية الأجهزة"

## أنواع الإحتاك

إن السطوح المعدنية المشغلة والمصقوله بعانياة فائقة ليست مسطحة تماما بل إنها مليئة بالنتوءات والمنخفضات ومناطق عدم الانتظام الميكروسكوبية. وعند احتاك سطحين جافين مع بعضهما البعض فإن مناطق عدم الانتظام تتداخل مع بعضها وتقاوم الحركة الإنزلاقية. وفي بعض ظروف الضغط الأقصى تمثل مناطق عدم الانتظام للانتحام معا ويمكن توزيع الاحتاك بين السطوح المتحركة في ثلاثة مجموعات رئيسية: الانزلاقي والتدحرجي والمائع.

### 1-الإحتاك الانزلاقي

يحدث الاحتاك الانزلاقي عندما يتراقص سطحان على بعضهما البعض كما في حالة الفرامل التي تبطئ دوران عجلة السيارة أو حالة إزلاق مكبس في اسطوانة. في الاحتاك الانزلاقي وبما أن ضغط التماس موزع عادة على مساحة كبيرة فإن قيمة الضغط تكون منخفضة نسبياً.

### 2-الإحتاك التدحرجي

يحدث الاحتاك التدحرجي عندما يتدرج جسم كروي أو أسطواني على سطح ما. ومن الأمثلة الشائعة عن الاحتاك التدحرجي يمكن أن نذكر المحاور الكروية والدحروجية. تكون مساحة التماس في المحامل الكروية أو الدحروجية صغيرة جدا ولذلك تكون قيمة الضغط مرتفعة. هنالك أيضا مقدار قليل جدا من الاحتاك الانزلاقي بين الكرة أو العنصر المتدرج والفوائل لأن المكونات تتدرج بدلاً من أن تترافق كما في حلة المكبس

المذكور سابقًا. تتوفر ظروف الانزلاق والتدحرج في المنسنات عند تعشيق أو فك تعشيق المنسنات، ويمكن توزيعها وفق مناطق التماس والعمل.

### 3-الاحتاك المائع

يقصد بالاحتاك المائع الهواء أو الماء أو أي نوع آخر من الموانع يوفر مقاومة الحركة بين الجسمين. وكمثال على الاحتاك المائع يمكن أن نذكر مقاومة الهواء للطائرة، ومحول العزم فيمنظومة نقل الحركة الآلية حيث يوفر مائع النقل القدرة اللازمة لقيادة السيارة عن طريق الاحتاك مع الشفرات الدفاعة" أحمد محمود (347، ص 2006)

#### ( Classification of Lubricants)

بيانتها S.S.Dara (2010)، ص 21

1- المزلقات الصلبة: مثل الصابون الحجري، الجرافيت.. الخ

2- شبه الصلبة: مثل الشحوم، الفازلين.. الخ

3- المزلقات السائلة:-

أ/ الزيوت الثابتة مثل زيت الزيتون

ب/ الزيوت الحيوانية مثل زيت الحوت، الخنزير.. الخ

ج/ الزيوت المعدنية: مثل مشتقات البترول.

د/ الزيوت المخلوطة أو الزيوت المركبة مثل الزيوت المعدنية مع مختلف الإضافات لتوفير الخواص المطلوبة"

هـ/ الزيوت المخلقة مثل (Silicones, Fluolubes)

4- المستحلبات:-

أ-مستحلب الزيت في الماء مثل مستحلب القطع.

ب-مستحلب الماء في الزيت مثل سائل التبريد"

## شروط التشغيل

تعتبر الزوجة أهم خاصية لزيت التزليق وهي تقيس مقاومة المائع للجريان. وغالباً ماتحدد قابلية الزيت للاستخدام في تطبيق معين. إن أفضل زيت للمحامِل هو الزيت ذي الزوجة الصحيحة الضرورية للمحافظة على فعل خابور الزيت فعالاً، والذي يتحمل ظروف السرعة والضغط والحرارة.

تكون الزيوت ذات الزوجة المنخفضة رقيقة أو خفيفة، بينما تتدفق الزيوت ذات الزوجة المرتفعة ببطء شديد. تعتبر سرعة المحور والخلوص بين المحور والحمل من العوامل التي تحدد اختيار الزيت. فمن أجل محور بطيء الدوران مع خلوص كبير نسبياً يمكن استخدام زيت عالي الزوجة، بينما يستخدم الزيت الخفيف أو منخفض الزوجة مع المحاور السريعة ذات الخلوص الصغيرة. يجب أخذ حمولة الحمل بعين الاعتبار بحيث يكون الزيت كافياً للمحافظة على طبقة زيت جيدة تحت الحمولة العظمى المتوقعة. فالزيت الذي يحافظ على طبقة جيدة تحت حمولة 150Kg على نفس الحمل. عموماً تتطلب الحمولات الثقيلة درجة أعلى للزوجة الزيت من الحمولات الخفيفة من أجل نفس مساحة التحميل على الحمل.

تتراوح قيمة الضغط في طبقة الزيت بين الصفر في جانب الدخول والقيمة العظمى عند نقطة تتجاوز مركز الحمل ثم تنخفض لتصل إلى الصفر. ويتناسب الضغط في طبقة الزيت مباشرة مع الحمولة المطبقة على الحمل. فمع إزدياد الحمولة يزيد الضغط، ومع انخفاض الحمولة ينخفض الضغط. وبغض النظر عن الحمولة يتکيف الضغط ليوفر قيمة كافية لتحميل الحمولة المطبقة. أما سرعة الدوران فلا تؤثر على الضغط في طبقة الزيت أبداً.

عندما يسخن الزيت يصبح أخف، وعندما يبرد يصبح أسمك. ولذلك فإن درجة الحرارة هي عامل أساسي في تحديد الزوجة. ويجب أخذ الحرارة بعين الاعتبار بطريقتين: الحرارة الناتجة عن التشغيل والحرارة أو التسرب الحراري من الحيط.

تتغير الحرارة الناتجة عن التشغيل في مجال صغير جداً، ولكن في بعض الآلات قد يسمح بارتفاع قدره 55 درجة مئوية. أما الحرارة من المحيط فتتغير بشكل كبير، فمن حالة محمل مكسوف في الشتاء إلى محمل بمجاور لمدخل كبير. ولذلك يجب اعتبار مجال من مرتبة 83 درجة مئوية "أحمد محمود (2006، ص 367-352)"

## تزييل أجزاء الماكينات

ذكر أحمد ذكي حلمي،(1994،ص13) "عندما يتحرك جزء من أجزاء الماكينة على جزء اخر تتولد بينهما مقاومة تسمى الاحتكاك وكما إزدات هذه الحركة كما ازدادت قوه الاحتكاك مما يؤدي الى توليد في ارتفاع درجات الحرارة الناشئة وما ينتج ذلك من سرعة تأكل هذه الاجزاء.

لتقليل الاحتكاك يراعى أن تصنع اسطح الأجزاء المتلامسة في الماكينات بتصليدها وصقلها باقصى دقة وأعلى جودة ممكنة ، و التزييت والتشحيم مادة تستعمل لتقليل الاحتكاك والتأكل الناتج عن تحرك اي سطحين ، كما يساعد على عدم تلامس الاجزاء مع بعضها البعض تلامسا مباشرا.

لذلك فإن عملية التزييت والتشحيم لأجزاء الماكينات المختلفة من العمليات الأساسية الهامة والتي يتوقف عليها صلاحية الماكينة والذي ينعكس على سهولة حركة أجزائها وسرعة تشغيلها وجودة انتاجها بالإضافة الى أمداد تشغيلها لمده أطول"

## مميزات الشحم وانواعه

ذكرها أحمد محمود(2006،ص 355 ) "صنع الشحم بإضافة صابون معدني إلى زيت التزييل لتسخين قوامه إلى النقطة التي يتحول فيها إلى شحم .تعلق جزيئات الصابون مع بعضها في الشحم وتملك قوة جذب عالية مع جزيئات الزيت بحيث يصعب فصلها عنها.إن جزيئات الصابون قطبية أي انها تحمل شحنات كهربائية تجعلها منجذبة إلى أي حقل كهربائي يبعد عنها عدة أطوال جزئية وينبعث من السطح المعدني للمحمل.يسبب التجاذب الكهربائي تشكيل طبقة رقيقة من جزيئات الصابون على السطوح المعدنية ،وتقوم جزيئات الصابون بجذب جزيئات الزيت.تؤدي هذا التجاذب إلى تثبيت طبقة رقيقة جدامن الشحم على سطح الحمل.

للشحوم ميزة خاصة غريبة تدعى الميوعة الاتجاهية.فعند تحركه في الحمل يميل الشحم للقص في طبقات رقيقة تتحرك في اتجاه الدوران.ومع زيادة سرعة القص يصبح الشحم أسهل للقص.ونصادف هذه الميوعة الاتجاهية فقط في اتجاه القوة القاسية،ولا يميل الشحم للجريان أو الهروب خارج الحمل مع أنه يعمل كسائل.وتحت إجهادات القص تهبط قيم اللزوجة الظاهرية للشحم بسرعة كبيرة لتصبح قريبة من لزوجة الزيت المستخدمة في تصنيعه"

## **تصنيف الشحوم**

ذكرها أحمد محمود(2006،ص356-355)" تستخدم العناصر التالية لتصنيف الشحم: رقم الاختراق ونقطة التسيل والأساس المعدني وعناصر التخزين. يدل رقم الاختراق على تماسك الشحم ويتحدد بالعمق الذي يخترقه قضيب ذي مقطع معروف وزن محدد في الشحم

عند درجة حرارة معينة وخلال زمن محدد. يملك الشحم الطري رقم اختراق مرتفع بينما يملك الشحم القاسي الذي يشبه لوح الصابون في قساوته.

نقطة التسيل او الانصهار هي احد متطلبات المواصفات. يتم تسخين عينة من الشحم بمعدل معلوم في فنجان ضغير ذي فتحة صغيرة في أسفله. نقطة التسيل هي درجة الحرارة التي تسيل عندها نقطة من الفنجان وهذه الطريقة ليست دقيقة لقياس تسامح الحرارة للشحم، وذلك لأن عددا كبيرا من أنواع الشحوم المختلفة تتدفق من الحمل عند درجة حرارة أدنى بكثير من نقطة التسيل،"

### **مهمة منظومة التزييت في الصيانة**

1- تقوم بتقليل الأحتكاك بين الأجزاء المتحركة في الآلة.

2- تعمل على إمتصاص وتشتت الحرارة المتولدة في داخل الآلة

3- تعمل على تنظيف وغسل الأجزاء المتحركة

4- المساعدة على تخفيض أصوات الآلات (علي صالح النجار ،2005،ص448).

### **الغرض من الزيت**

ذكرها ولیام دراوس،(2004،ص287) "التزييت مادة تسهل لتقليل التأكل إلى أقصى حد وتخفيض المفقودات الاحتاكية الناتجة عن تحرك سطحين أثناء تلامسهما. وله مهمة أخرى:

1- تقوم بتزييت الأجزاء المتحركة لتقليل التأكل .

2- تقوم بتزييت جميع الأجزاء لتقليل القدرة المفقودة نتيجة الأحتكاك.

3- تخلص الأجزاء المتحركة من الحرارة .

4- يمتص الصدمات وبالتالي يقلل من الصوت .

## **مقارنة الشحم والزيت**

- 1- سهولة التعامل مع الزيت من حث التصريف والتنظيف إعادة ملء المحامل أو علب المستنات.
- 2- الزيت أكثر ملاءمة للعمل في مجال واسع من تغيرات درجات الحرارة والسرعة .
- 3- يمكن استخدام الزيت في نظام التدفق بالجاذبية لتزليق عدمن المحامل من مكان واحد.
- 4- يبقى الشحم في المحمل ويتسرب بشكل أقل من الزيت، ويمكن أن تكون مانعات التسرب أبسط.
- 5- باستخدام مدفعة التشحيم يمكن إجبار الشحم على التدفق بأي اتجاه ، بينما يتذبذب الزيت باتجاه الأسفل مالم يتم تركيب مضخة دافعة.
- 6- في ظروف التشغيل القريبة من أنهيار التزلق فإن الشحم أفضل من الزيت عند نفس الزوجة وذلك بفضل التزليق الإضافي الذي يوفره الصابون
- 7- تحت ظروف تشغيل متعددة فإن الشحم يتحمل حمولات أكبر من الزيت المكون له وذلك لأن الصابون يملك قابلية تزليق أعلى.
- 8- الشحوم متعددة الاستخدام أكثر من الزيوت ، وتكتفي درجات قليلة للاستخدام مع السرات والحملات المختلفة"

## **طرق التشحيم**

يتم تطبيق الشحم في محامل ذات الاحتكاك عادة باستخدام فرد التشحيم المحمول باليد. تتميز هذه الطريقة بعدم اعتمادها على الجاذبية. ولكن ان تكن المحامل المزلاقية بالشحم على أي ارتفاع بشرط توصيل الانابيب للموقع المناسب. تستخدم الأنابيب بقطر 1/8 بوصة عادة من أجل المحامل الثابتة. أما من أجل المحامل القابلة للنقل أو المركبة في موقع يصعب الوصول إليها فإن وجود حلقة من أنبوب مقاوم للضغط الزيت بين المحمل والأنبوب المثبت سيسمح بالتشحين عن بعد. يجب التحقق بشكل دوري وعلى فترات متقاربة من وصول الشحم للمحامل بشكل مستمر. وعند استخدام نواعين أو أكثر من الشحم فمن المفضل استخدام فرد تشحيم خاص بكل منها. تستخدم أقداح التشحيم المضغوطة في المنطقة الخطرة ويتم تثبيتها بالبراغي مباشرة على المحمل أو على أنبوب قصير موصل بالمحمل

ولكنها تشكل خطراً أحياناً وذلك عندما يضطر عامل التزيت للاقرابة من الآلات المتحركة لفك البراغي من الأعلى أو لاستعادة أقداح الشحم من مكانها حيث يكون من المحتمل دخول الأوساخ أو المواد الغريبة إلى الشحم

يسمح قدح التشحيم المضغوط ذو النابض بالحصول على تغذية مستقرة بالشحوم لمدة زمنية تصل حتى أربع "ساعات"

### **مزايا الشحم**

- 1- التزليق لمدة أطول دون الحاجة للتجديد أو الزيادة .
- 2- يتطلب زيادات أقل .
- 3- يسمح باستخدام مانعات تسريب أبسط وذلك بفضل تمسكه بما يبقيه في مكانه .
- 4- يوفر طبقة مقاومة للصدأ خلال فترات التوقف.

### **مساوئ الشحم**

- 1- لا يبعد الحرارة بسهولة .
  - 2- لا يمكن إزالة الشحم القديم بسهولة .
  - 3- ينحصر استخدامه في السرعات المنخفضة والمتوسطة.
- ينتج التزليق الصحيح عن العوامل التالية
- 1- تخفيض الاحتكاك بين حلقات المحمل والعناصر المتدرجية والفواصل .
  - 2- حماية السطوح المصقولة للمحمل من الصدأ .
  - 3- إزالة أو تبديل الحرارة .
  - 4- استبعاد أو عزل المواد الغريبة

وفي معظم الحالات يمكن استخدام أي نوع من الشحوم أو الزيت ، ولكن اختيار المادة المزلاقة يعتمد على العوامل .

- 1- سرعة العمل .
- 2- الحمولة .

3- سهولة الوصول إلى المحمل .

#### 4- درجة النظافة المطلوبة في المنطقة المطلوبة .

يستخدم الشحم في معظم تطبيقات المحامل ذات السرعة البطيئة والمتوسطة وفي درجات الحرارة المتوسطة

#### اختيار الزيت

قبل إتخاذ القرار باستخدام نوع معين من الزيوت في حالة معينة يجب أحد العناصر التالية بعين الإعتبار:

1- أن تكون اللزوجة مناسبة لتشكيل طبقة التزليق تحت ظروف طبقة التشغيل القصوى المتوقعة .

2- الثبات الكيميائي مهم أيضا عند خصخصة الزيت بشكل مستمر وتماسه مع الهواء. إن الزيوت منخفضة الثبات ستهار لتشكل الحموض والرواسب.

3- قابلية الانحلال او فصل الماء ضرورية أيضا لأن الماء المتشكل غالبا نتيجة التكافث داخل الحاضن .

4- إن الإضافات المضادة للصدأ ضرورية لتقليل تشكيل الصدأ الناتج عن الماء داخل حاضن المنسنات .

5- المثانة العالية لطبقة الزيت مطلوبة لإبقاء طبقة الزيت بين أسنان المنسنات تحت ظروف التحميل المختلفة .

6- إن إضافات الضغط الأقصى (EP) ضرورية في مجموعة المنسنات متخالفة المحاور. يجب دراسة الإضافات المستخدمة للزيت مع الشركات الصانعة لآلية أو الجهاز وذلك لأن بعض الإضافات لا تناسب النحاس الأصفر .

7- يجب أن يملك أي جهاز جديد توصيات الشركة الصانعة فيما يخص موضوع التزليق. وهناك طريقة بديلة للحصول على التوصيات هي طلب المساعدة من الشركة التي توفر الزيوت، حيث تقوم عادة بتقديم النصائح باستخدام مواد تزليق مناسبة .

#### مزایا الزيت

1- يضمن احتكاكاً مائعاً أقل مما يعطي محامل أبود أثداء التشغيل .

2- يملك أثراً دفعياً على سطوح المحمل يسمح بازالة الأوساخ والمواد الساحجة كما يساعد في تبديد الحرارة .  
المحام

تملك وحدة التخفيض ذات المحاور الشاقولية مضخة لتزليق المحامل والمنسنات التي لا تمس الزيت في الخزان. وتتوفر هذه المضخة عادة مادة التزليق المناسبة تحت شروط الضغط إلى الأجزاء المتحركة ضمن الآلة

أفضل ممارسات الصيانة في التزلية

١. عند استخدام فرد التشحيم اليدوي: يجب تنظيف نهاية فرد التشحيم دائماً وكذلك وصلة التشحيم بخرقة أو منشفة نظيفة.

2. عند استخدام فرد التشحيم اليدوي: معرفة كمية الشحم المطلوبة وتكرار العملية. ويتم ذلك بسؤال مهندس أخصائي من الشركة البائعة لمواد التزيلق المساعدة في هذا المجال. فحص فرد التشحيم ووضع علامة لضمان معرفة كمية الشحم والتتأكد بصرياً من كل نوع من أنواع فرد التشحيم التي يتم استخدامها.

3. أخذ عينات بشكل دائم من الزيت وذلك عند تغيير الزيت في علب السرعة .

٤. عند تركيب علب سرعة جديدة، استبدال الزيت بعد 24 ساعة من التركيب وإزالة الملوثات التي نتجت من تجاويف علبة السرعة ومن المسننات

5. عدم قبول أي تسرب على خط التزليق أو الحمل. يجب معرفة المشكلة الحقيقية وإجراء إصلاح دائم.

6. التأكد من حصول عناصر الصيانة نتيجة لا تقل عن 90% في اختيار ممارسات التزليق .

7. قراءة تعليمات التزيلق التي توفرها الشركة الصانعة للجهاز وإتباعها بدقة. إذا كان مطلوباً تغيير التعليمات فيجب الاتصال بالشركة الصانعة للتعليق على ذلك ".

التخزين

أحمد محمود،(2006،ص367) "يجب تخزين براميل الزيت تحت غطاء إذا كان ممكناً. تتحمل البراميل المعرضة للجو الخارجي وتصمد بــشل افضل إذا تم تغطيتها بأغطية من البلاستيك لمنع تسرب الماء عبر السدادات . إن التخزين في مستودع نظامي بدرجة حرارة الغرفة يجعل التعامل مع الزيت أكثر سهولة. إذا لم يتم تخزين الزيت في مكان مناسب ومستقل فإن خطر الحرائق يصبح أكبر.

يجب تخصيص مناطق تخزين لكميات صغيرة من الزيت بعيداً عن طرق المرور والمشاة وفي مناطق نظيفة، من أجل عمليات التزبيب اليومي. يجب أن تكون العبوات مصنوعة من المعدن أو المعدن المغطى بالخشب ومزودة بوعاء لاحتواء التسرب. يجب أن تبقى الزيوت في خزانات مغطاة وبحيث تكون درجات الزيت المختلفة منفصلة عن بعضها وفي خزانات ذات علامات واضحة. أما براميل الشحوم فيجب أن تبقى تحت

الأغطية. وللحماية من خطر الحرائق يجب وضع مطافئ ثانوي أكسيد الكربون أو مطافئ كيميائية جافة في موقع التخزين. إن الإدارة الجيدة لهذه المستودعات المتمثلة بمسح بقع الزيت سيخفض احتمال نشوب الحرائق ومخاطر التسرب المختلفة

### تزييل المخرطة (Lathe Lubri Tion)

بينها أحمد زكي حلمي (2006 ، ص30-28 ) " يعتبر التزييل بماكينات التشغيل بصفة عامة من الشروط الأساسية لاستمرار هذه الالات في الإنتاج بالإضافة الي تخفيض إستهلاك الأجزاء المتحركة والدائيرية، كما يجب اختيار مواد التزييل بدرجة الزوجة المناسبة وذلك حسب تعليمات دور الصناعة المنتجة لهذه الماكينات.

توجد أماكن لتشحيم بالمخرطة أو بماكينات التشغيل المختلفة، وهي عبارة عن مجموعة ثقوب بداخل كله منها نابض لوبي SPRING ياي يضغط على كرة معدنية صغيرة بحيث يغلق الثقب من الداخل تماماً، والغرض من ذلك هو عدم دخول الأتربة وغيرها إلى أماكن التشحيم.

تملاً أماكن التشحيم الموضحة بالشكل السابق بالشحم بواسطه مشحمة يدوية .. المشحمة المصممة بحيث يضغط عليها بتتردد ليندفع الشحم من خلال الثقب الداخلي الموجود بمقدمة المشحمة إلى الاماكن المتحركة أو الدائيرية المطلوب تزييلها"

### أدوات السلامة (الامان الصناعي)

عرفها أحمد راغب الطيب ،(2010-1431،ص11) هو"السلامة والصحة المهنية ولكي تتحقق السلامة يجب أن يتم العمل في ظروف آمنة بدون أي مخاطر تعود تنفيذ برامج وخطوط العمل"

عرفها ايضاً معن يحيى الحميداني، (2009-1430،ص21) "هو مجموعة من العلوم التي ترشدنا وتدلنا على توفير جو العمل الصحي المأمون لمقومات الانتاج من عنصر بشر humans ومواد materials والآلات والمعدات".

### أولاً- مفاهيم الأمان والسلامة والأهداف و مسؤوليات السلامة في المرافق الصناعية

ذكرها عبد الناصر عبدالستار(2004،ص9-13)الأمن والسلامة والصحة المهنية مفاهيم عامة ، تعني الوقاية من الحوادث وإصابات العمل لمجمل عناصر الإنتاج وهي الإنسان والآلة والمادة ويشمل دورها جميع مجالات الأعمال والمهن الفنية والتكنولوجية والهندسية والصناعية والزراعية وحتى الخدمية.

فالسلامة حقيقة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لأنها جملة من المقاييس والوسائل والخدمات التي تحافظ على مسار الأعمال بشكل آمن وتنقيتها من الدمار الخارجي ،وتحد من أخطاره فمسألة الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان جاءت بمقيدة مستلزمات الأمان ولأن نتائج العمل هو حاصل التفاعل بين عناصر الإنتاج من هنا تكون سعة السلامة وشموليتها لحفظ ليس فقط على العنصر البشري وصحته ،بل وعلى المواد والآلات الداخلة في تلك العمليات الإنتاجية من التلف والضياع وكذلك على سلامة محيط العمل .

وفي المؤسسات والمصانع الإنتاجية تتعدد أشكال المهن والعمليات الداخلة في الإنتاج فتنوع المهام والوسائل التي تسعى لتأمين سلامة وبيئة الأعمال وصحة المنتجين وحفظ الآلات المعدات والمواد والمنتجات المصنعة من التلف والخراب بسبب الحوادث وأخطارها في العمل يضمن تحقيق قدر من الأمان وبذلك يتعزز الإنتاج الناجح وتحافظ الأعمال على نهجها الاعتيادي دون ضرر أو خسارة .

## ثانياً- أهداف الأمن الصناعي و السلامة

هناك كثير من الأهداف يجب تحقيقها بالأمن والسلامة الصناعية حيث يمكن حصر هذه الأهداف في

النقاط التالية :-

- 1- حماية عناصر الإنتاج وإبعاد الأخطار عنها خصوصا عن العنصر البشري.
- 2- الوقاية من حوادث العمل.
- 3- الوقاية من الأمراض المهنية .
- 4- مكافحة الحرائق والوقاية من أخطاره.
- 5- رفع القدرة والكفاءة الإنتاجية .
- 6- زيادة الوعي والثقافة المهنية
- 7- تطبيق قواعد الصحة المهنية واتخاذ التدابير الواقية من احتمال الإصابة غير المباشرة
- 8- الوقاية من العوارض الطبيعية والمناخية .
- 9- أكتساب الخبرة وزيادة الوعي والمهارة بالتدريب مما يدعم السلامة الصناعية في عدم التعرض للخطأ في العمل.
- 10- الاسترشاد بالتقنيات الحديثة فتزيد من كفاءة المنتجين وسلامة العمل .

ومن أهداف الأمن الصناعي التي ذكرها معن يحيى الحميداني (1430-2009هـ)

"إن أهداف السلامة الصناعية تنص حول المحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسية الثلاثة (العنصر البشري - الآلات والمعدات والمواد وذلك من خلال :-

- 1- تحسين وتطوير الوعي الوقائي وخلق الشعور والإحساس وأهمية السلامة بين العاملين.

2- التعرف بمخاطر العمل وكيفية تلافيها.  
التأكد على التشغيل الآمن و التعامل مع الأدوات والمعدات بالتطبيق اللازم للطرق الصحيحة والأمنة في هذا المجال "

وذكرها أيضاً أحمد زكي حلمي (2004 ،ص13)" يهدف الأمان الصناعي إلى حماية البشر والمادية من الحوادث والإصابات ، والمحافظة على الآلات و المعدات وغيرها ، بحيث يحافظ على مستوى جودة الإنتاج من خلال الآتي:-

- 1- وقائية مقومات الإنتاج البشرية المتمثلة في المهندسين و الفنيين و العمال من الأضرار الناتجة عن المخاطر الصناعية ، و ذلك بإتخاذ الإحتياطات الازمة لمنع تعرضها إلى الحوادث والإصابات أو الأمراض المهنية.
- 2- تهيئة بيئة عمل آمنة للعاملين.
- 3- المحافظة على الآلات و المعدات و الماكينات و المخازن .. وغيرها من التلف نتيجة لسوء الإستخدام.
- 4- الاقتصاد في نفقات صيانة الماكينات والمعدات التي تتعرض للتلف بالإضافة إلى المحافظة على الزمن و الوقت الضائع

وكذلك ذكرها أحمد راغب الطيب (2010-1431،ص 11)"حماية مقومات الإنتاج البشري ، وحماية مقومات الإنتاج المادي وتوفير الإحتياجات الازمة لحفظ على بيئة آمنة"

### ثالثاً- مسؤوليات السلامة الصناعية

ذكرها عبدالناصر عبدالستار،(2004،ص10)" من أهم الأمور التي تتحقق الوثوق في السلامة الصناعية مسؤولياتها التي يمكن إجمالها فيما يلي:-

#### 1- تدريب العاملين

إن الشخص المتدربي بصورة كاملة يكون أكثر حذراً من غيره لدى ممارسته للأعمال، وعلى هذا الأساس تكون نسبة تعرضه للمخاطر من غير الذين لم يكتسبوا المهارات الازمة لذا يتوجب إعطاء الاهتمام اللازم للتدريب العاملين قبل إحتكاكهم بالعمل وذلك عن طريق وضع البرامج التدريبية وتنفيذها ضمن سقوف زمنية مناسبة مع ضرورة إجتيازهم الاختبار اللازم قبل تسليمهم مسؤولية العمل "

#### 2- التنظيم الجيد

إن التنظيم يعد من الأمور المهمة التي تقلل من الحوادث ونسبة الخطأ، فمثلاً إذا كان المنتج يشتغل في أعمال الصيانة وكان الأدوات الخاصة بها منظمة ومرتبة ففي هذه الحالة تجرى عملية الصيانة بصورة متسلسلة دون

إرباك وكذلك في المخازن إذا كانت منظمة تنظيماً جيداً وذات طابع مرتب، وفي هذه الحالة تتم الأعمال المخزنية بصورة آمنة بعيداً عن الخطأ ونستدل من ذلك على أن الأعمال المرتبة والمنسقة بصورة صحيحة في جميع النواحي تبعد العاملين عن الخطأ ونتيجة لذلك تكون نسبة الحوادث خلالها قليلة. وتدخل ضمن التنظيم أمور فنية أخرى مثل أن تكون الممرات في المعامل مناسبة ونظيفة وبعيدة عن المعدات تلافياً لحدوث الحوادث سيما أثناء الطوارئ مع وجود الإنارة الجيدة وأسهم الدلالة والتهوية الكافية وغير ذلك.

### 3- نشر الوعي بين العاملين

إن نشر الوعي بين العاملين حول التقييد بتعليمات السلامة الصناعية وتحويطها الأمان ضروري جداً حفاظاً على سلامتهم وسلامة المعدات التي يشرفون عليها.

### 4- تعزيز ثقة العاملين بأنفسهم

إن تعزيز ثقة العاملين بأنفسهم يعد ركناً مهماً من أركان السلامة الصناعية، لأن ذلك يجعلهم يستغلون بإتقان وبهمة عالية بعيداً عن الإرباك وبذلك تتحفظ نسبة تعرضهم لحوادث العمل.

### 5- العوامل البيئية

ينبغي العمل على إبعاد العاملين عن العوامل البيئية السلبية مثل قسوة العمل وشدته، فالجهود الجسمية الكبير يعرض الفرد للحوادث وكذلك العمل في محیط غير ملائم بيئياً كارتفاع درجات الحرارة أو قلة التهوية أو قلة الإنارة وغيرها.

### 6- التدريب المتكامل على استخدام معدات السلامة الصناعية والعزل الأمين

إن عدم إستخدام أجهزة السلامة الصناعية والعزل الأمين بصورة صحيحة يعرض العاملين لمخاطر العمل وكذلك المعدات والآلات وعلى هذا الأساس يتوجب إستعمال أجهزة ومعدات السلامة الملائمة لطبيعة الأعمال.

### 7- الالتزام بالتطبيق الفعلي للصيانة المخططة

إن الالتزام بالتطبيق الفعلي للصيانة المخططة يعد من الأمور الأساسية التي تحافظ على ديمومة المكان والآلات واستعالها بصورة صحيحة تنتهي خلالها الحوادث الناجمة عن استمرار عملية التشغيل حيث أن هذه الصيانة يجري التخطيط لها وتنفيذها بموجب جداول تؤشر نوع الصيانة المخططة ومجالها وموضوعها وتوفيقتها وتشمل الصيانة المخططة كلاً من الصيانة الوقائية والعلاجية.

والجدير بالذكر أن ضعف الاهتمام بالصيانة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطيل تنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية إضافة إلى إنخفاض السنوي النوعي للسلع المنتجة في تلك الحالة.

#### **8-أوامر عمل الصيانة :**

ينبغي استعمال أوامر العمل الخاصة بالسلامة الصناعية عند تنفيذ الصيانة لأنها تعد وثيقة الضمان لكافة إجراءات السلامة والعزل الأمين.

#### **9-العزل الأمين أثناء أعمال التشغيل والصيانة**

يجب عزل الآلات والمعدات المراد صيانتها بغية تحضيرها للصيانة. حيث ينبغي أن تكون أماكن العمل أثناء اشتغال العاملين خالية من أي مخاطر وكذلك تحضير المعدات التي تمت صيانتها للتشغيل بعد فك العزل عنها وإبعاد كل مخلفات وأدوات الصيانة عن منطقة العمل.

#### **10-الفحص الهندسي للمعدات والآلات**

يتوجب إجراء الفحص الهندسي للمعدات والآلات بعد إجراء كل صيانة عامة أو بعد انتهاء فترة الضمان الخاصة بالمعدات للتأكد من صلاحيتها للعمل وبالتالي عدم تعرضها للحوادث.

#### **11- فحص أجهزة ومنظومات الحماية والسيطرة**

إن من الضروري إجراء الفحص اللازم لأجهزة ومنظومات الحماية والسيطرة بعد إجراء عمليات الصيانة العامة لغرض التأكد من اشتغالها بصورة مضبوطة وتحقيق الحماية الازمة عند حدوث الطوارئ أو "الأعطاب المفاجئة"

#### **12- التشغيل الأمثل وعلاقته بنسبة تقليل الحوادث**

من الأمور الأساسية الإلتزام بالتشغيل الأمثل المعد من قبل الشركات المصنعة للأجهزة و المعدات والآلات و تطبيق جميع الفقرات المتعلقة بعملية التشغيل بحذافيرها. لأن أي قصور في عملية التطبيق الفعلي لمراحل التشغيل المثبتة في تعليمات الشركات الصانعة للأجهزة و المعدات للإندثار والتلف إضافة إلى حدوث إنحرافات بمواصفات الإنتاجية المطلوبة.

## **أسس السلامة في الأعمال الميكانيكية**

هي كثيرة ولكن ذكر منها أبو القاسم مسعود الشيخ(1992-1995،ص285)

- 1- تزويد الآلات بساجات وأقية خارج مناطق التشغيل بحيث لا يستعملها إلا المتخصصون.
- 2- يجب تشغيل آلات التجلیخ بسرعات مناسبة و معروفة اتجاه دون أعمدة التجلیخ وأستخدام وسائل التبريد .
- 3- تثبيت المشغولات وأجزاء التثبيت لمنعها من أن تسحب أثناء التشغيل .
- 4- عدم تحمل المعدات بأكثر مكن طاقتها التصميمية .
- 5- عدم السماح لأي فرد بالصعود فوق الأحمال المرفوعة بالرهاق الميكانيكية .
- 6- تزويد آلات الرفع بفواصل ميكانيكية أو كهربائية .
- 7- أن تكون العدد من انواع جيدة وتناسب العمل المصنوع من أجله وألا تستخد في غير الغرض المخصصة له.
- 8- عدم إستخدام جيوب الملابس في حمل العدد ذات الأطراف الحادة بل إستخدام الصناديق أو العربات اليدوية .
- 9- التفتيش الدوري والصيانة الدوري من تأك من صلاحية الآلات للعمل وإستبدال التالف منها على الفور.
- 10- تدريب العمال على كيفية إستخدام العدد والآلات حسب أصول الطرق الصحيحة.
- 11- إستخدام المهام الشخصية المناسبة عند اللزوم.
- 12- يفضل أن تكون أجهزة الوقاية جزءاً من تصميم الآلات"

#### **الأسس الرئيسية لمنع حوادث العمل**

بينها عبدالناصر عبدالستار،(2004،ص18-19)

- 1- تحديد مدى سعة العنصر البشري وقدرته وحدود لياقته البدنية والعقلية والنفسية .
- 2- وضع معايير نمطية لمرااعة مقدرة الإنسان القصوى .
- 3- تصميم طرق عمل في حدود قدرة الإنسان .
- 4- مطابقة العمل الملائم لفرد المناسب .
- 5- وضع برنامج تدريبي دوري في مجال السلامة الصناعية للمهندسين والفنين والعاملين في مختلف المنشآت الصناعية وعدم السماح لأي عنصر ب المباشرة العمل في أي منشأة دون الاطلاع على تعليمات السلامة الصناعية
- 6- المحافظة على الوضع المادي والمعنوي للمنتجيين .
- 7- اعتبار مبدأ السلامة الصناعية ومسؤولية كل العناصر البشرية في المصنع ومسؤولية قصوى لإدارات الإنتاج والصيانة والإدارة للمصنع.

- 8- توفير مستلزمات السلامة الصناعية وكيفية استعمالها بالطرق المثلث.
- 9- إلزام الورش والمواقع الإنتاجية للصيانة باستخدام لوحات التنبية والإذار والمنع.
- 10- تدريس مادة السلامة الصناعية في كليات الهندسة والمعاهد المهنية

### **شروط أماكن العمل المستوفية لاشتراطات السلامة الصناعية**

- 1- تخصيص مساحة كافية لحركة كل عامل حسب طبيعة عمله، بحيث يمكنه من أداء عمله بدون أي إعاقة أو مخاطرة ، وتتضمن مجال الصناعة والتصليح. وتعرف أدنى مساحة للعمل باسم مساحة التشغيل .
- 2- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل الحركة في حالة الضيق المؤقت لمساحة التشغيل نتيجة لعمليات مناولة المواد وغيرها.
- 3- تنظيم مساحة وصلة الربط بالمرات مع أماكن العمل والراحة وأماكن الحاجة الشخذالية لتلافي حدوث فروق ملحوظة في درجات الحرارة أو ضياع الوقت.
- 5- ابتعاد مناطق العمل من النوافذ المستخدمة للتقوفية أو الأبواب أو المرات الطوارئ أي تكفل مرور التيارات الهوائية بشكل غير مباشر على العاملين.

### **قواعد الرفع اليدوي**

ذكرها أحمد محمود (2006، ص 67) “يجب أن ينفذ عمليات التداول و الرفع اليدوي للمواد باستخدام طرق تضمن الأمان لكل من العمال والمواد . ومن المهم أن يكون العمال المكلفين برفع مواد ثقيلة مدربين ومؤهلين جسديا بموجب اختبار طبي إذا دعت الضرورة . وفيما يلي نقدم القواعد المتبعة للرفع اليدوي:

- 1- تفحص الجسم بحثا عن الحواف الحادة والناتئة وكذلك البقع الرطبة أو الشحمية.
- 2- ارتداء القفازات عند التعامل مع الأجسام ذات الحواف الحادة أو المتشظية. ويجب أن تكون هذه القفازات خالية من الزيوت والشحوم أو العناصر الأخرى التي تضعف الإمساك بالجسم .
- 3- تفحص الطريق الذي سيتم نقل الحمولة عليه. يجب أن يكون خاليا من الإعاقات أو البقع التي قد تسبب التعرق أو الإنزلاق.
- 4- معرفة المسافة التي سيتم نقل الحمولة فيها . يجب الاعتراف بأن قوة الإمساك بالجسم تضعف خلال الإنتقال لمسافات طويلة .

- 5- تفحص الحمولة ومحاولة رفعها بشكل أولي للتأكد من إمكانية رفعها ونقلها بسهولة وإلا فيجب طلب المساعدة
- 6- إذا تطلب رفع الجسم فريقاً من العاملين ،فيجب أن يكون هناك تجانس في الحجم والقدرة البدنية لأعضاء الفريق .ويجب أن يقوم أحد أعضاء الفريق بدور القائد فيعطي الأوامر بالرفع والتثبيت وغير ذلك.وعندما يقوم شخصان بحمل أنبوب طويل أو قطعة خشب طويلة فيجب أن يضعوا الحمولة على نفس الكتف ويسيرون بخطوة منتظمة .ويمكن استخدام وسائل الأكتاف لمنع حدوث الجروح وتقليل التعب .

ولرفع جسم ما عن الأرض يدويا ،يمكن اتباع الخطوات التالية:

- 1- التأكد من وضع القدمين بشكل الصحيح وبتباعد 38-25 سم عن بعضها . وقد يساعد وضع أحد القدمين باتجاه الأمام في تسهيل المهمة .
  - 2- ثني الركبة أو اتخاذ وضعية القرفصاء مع المحافظة على الظهر مستقيماً وعمودياً ،
  - 3- إمساك الحمولة بشكل حازم ورفعها بتقويم الركبتين وليس الظهر .
  - 4- للدوران أو تغيير الوضعية يتم تبديل وضعية القدمين وليس تدوير الظهر"
- أما خطوات وضع الحمولة على الأرض فهي مشابهة للخطوات السابقة ولكن بترتيب عكسي.
- الأدوات المشغلة بالطاقة**

"يجب أن يخضع العمال الذين يستخدمون أدوات مشغلة بالطاقة لتدريب صحيح .ويجب أن يتم رفع الأدوات المشغلة بالطاقة وهي مفصولة عن الطاقة إلى أن تصبح جاهزة للاستخدام .كما يجب أن تخضع هذه الأدوات لعملية فحص بحثاً عن المشاكل أو الأعطال في اليوم الذي يسبق عملية استخدامها .

أما العمال الذين يستخدمون هذه الأدوات فعليهم إرتداء تجهيزات الحماية الشخصية المناسبة كالخوذ الصلبة ونظارات الأمان وواقيات الأذن وذلك كلما استخدموها تلك الأدوات"

## الإيقاف / الإختيار

"يجب أن تخضع جميع الآلات أو التجهيزات القادره على الحركة لعملية فصل القدرة أو فصل التعشيق أو الإيقاف أو الإغلاق وذلك خلال عمليات التنظيف أو الخدمة أو الضبط أو الإعداد لعمليات التشغيل أو كلما دعت الضرورة لذلك .إن إيقاف دارات التحكم عوضاً عن فصل مصدر التغذية الأساسية من نوع تماماً.ويجب أن تكون قبضة صمامات التحكم للأجهزة مزودة بوسيلة إيقاف .وتتطلب إجرائية الإيقاف تحرير الطاقة المخزنة (ميكانيكية، هيدروليكيه، هواء) أو إيقافها قبل إيقاف الجهاز عن العمل من أجل عمليات الإصلاح .يتم تزويد الموظفين المناسبين بأفعال أمان شخصية ذات مفتاح منفصلة .يجب على الموظفين

الاحتفاظ والسيطرة بشكل شخصي على مفاتيهم أثناء استخدام أقفال الأمان، كما يجب عليها التحقق من أمان عملية الإقفال بمحاولة التشغيل بعد التأكد من عدم وجود أي شخص. وعندما لا يؤدي فصل الطاقة إلى فصل دارات التحكم الكهربائية فمن الضروري تحديد الحمايات الكهربائية المناسبة، وبذلك يمكن فصل دارات التحكم وإيقافها عن العمل"

## حماية الآلات

"قبل تشغيل أي آلة، يجب أن يكون العامل قد أكمل برنامجاً تدريجياً عن طريق التشغيل الآمنة. الخدمات والتعامل مع المواد وإزالة النفايات بأمان فمن الضروري توفير فراغات كافية حول الآلات وفيما بينها. يجب أن تكون التجهيزات والآلات موضوعة بشكل محكم ومثبتة وذلك لمنع الميلان أو الانقلاب أو أي حركة يمكنها أن تسبب ضرراً أو أذى للأشخاص.

يتم تثبيت معظم الآلات على الأرض بالبراغي لمنع سقوطها عند حدوث الزلزال الأرضية. ويجب أن تكون التمديدات الكهربائية مثبتة إلى قطع أو جهاز فصل آخر لإيقاف الطاقة في حالة إنفصال الآلة. ويجب أن يتتوفر مفتاح لفصل الطاقة في متداول العامل. يجب أن تتوفر وسيلة لقطع الطاقة الكهربائية عن الآلات عند إجراء عمليات الصيانة أو الإصلاح

أما الأجزاء المعدنية غير الناقلة للتيار الكهربائي ضمن الآلة التي تعمل بالكهرباء فيجب أن تكون محمية ومistorبة. ويجب حماية مفاتيح التشغيل التي تعمل باستخدام الأقدام وترتيبها بحيث تمنع التشغيل غير المقصود من قبل الأشخاص أو عند سقوط أجسام عليها.

يجب أن تكون جميع الصمامات اليدوية والمفاتيح التي تتحكم بعمل الأجهزة والآلات محددة بشكل واضح ويمكن الوصول إليها بسهولة. أما مفاتيح الإيقاف في حالة الطوارئ فيجب أن تكون جميعها باللون الأحمر. وبالنسبة للأربطة والسيور التي تقع ضمن ارتفاع 215 سم عن الأرضية أو مستوى العمل فيجب أن تكون محمية بشكل جيد.

يجب أن تكون السلسل المتحركة والمسننات محمية بشكل سليم أما الواقيات من الرذاذ المركبة على الآلات التي تستخدم سوائل التبريد فيجب أن تكون متوضعة بحيث يمنع رش سائل التبريد

على العامل. يجب أن تكون واقيات الآلة آمنة ومرتبة بحيث لا تتشكل أي خطر. ويجب على الأدوات اليدوية الخاصة المستخدمة لوضع أو إزالة المواد أن تحمي أيدي العمال. أما البراميل والخزانات الدورانية فينبغي حمايتها بواسطة سياج يؤمن تعشيقها مع الآليات القائمة بحيث لا يمكنها الدوران ما لم يكن سياج الأمان في مكانه

وبالنسبة للمحاور الدوارة فيجب أن تكون مزودة بمحامل مثبتة بإحكام وبشكل آمن. يجب تركيب آلية حماية لمنع الآلات من العمل الآلي عند عودة التيار الكهربائي بعد الإنقطاع أو الإيقاف.

يجب إنشاء الآلات بحيث تكون خالية من الإهتزازات الزائدة عند تشغيلها بكامل الحمولة أو بالسرعة القصوى. إذا تم تنظيف الآلة بالهواء المضغوط ، فيجب أن تتوفر إمكانية التحكم بضغط الهواء، ويجب استخدام تجهيزات الوقاية الفردية أو أجهزة الوقاية الأخرى لحماية العمال من أي إصابات في العيون أو الجسم .

يجب أن تكون شفرات المراوح محمية بواقية ذات فتحات لا يتجاوز عرضها 1.5 سم عندما تعمل ضمن ارتفاع 215 سم عن الأرضية. يجب تركيب نصلات المناشير المستخدمة في الآلات النشر باستخدام أجهزة مقاوم للبرد "الفعل أوناشرات"

## **الجزء العملي**

### **خطة العمل لصيانة المخرطة**

من خلال الزيارة الميدانية لورشة الصيانة في جامعة السودان تم التوصل الي خطوات خطة العمل كالتالي:-

- 1- التعرف على الحالة الفنية للمخرطة وذلك من خلال عمل جدول .
  - 2- تحديد السبب الذي أدى للعطل .
  - 3- توفر الأدوات المطلوبة لمعالجة العطل .
  - 4- النظافة العامة.
  - 5- نفك المكنكة أو المجموعة التي فيها عطل.
  - 6- إصلاح الأجزاء العاطلة.
  - 7- إكمال الأجزاء الناقصة.
  - 8- إعادة التركيب والربط.
  - 9- إكمال الزيوت وعمل الشحوم.
  - 10- تشغيل الماكينة.
- 11- معالجة الأعطال الجديدة إن ظهرت.

### **الخطوات التمهيدية للإجراءات عملية الصيانة للمخرطة**

- 1- فصل الشبكة الكهربائية عن ماكينة الخراطة ونزع الأسلاك الكهربائية التي تعوق الفك ويجب إجراء هذه العمل من عامل متخصص في الكهرباء .
- 2- تفريغ الزيت من الخزانات وصندوق التروس وصندوق التغذية وفتح جميع الصواميل الأساسية في القاعدة إذا كانت المخرطة ستنتقل إلى ورشة الصيانة .
- 3- نزع جميع الأغطية والحواجز التي تعوق الوصول إلى الوحدات المراد فكها كذلك تتبع توابع نظام التبريد .

### **خطوات تفكيك المخرطة**

1. ينزع المحرك الكهربائي الخاص بالحركة الراسية والموضع في القائمة اليسرى تحت الفرش .


2. ينزع المحرك الكهربائي الخاص بالحركات السريعة والموضوع على يمين قاع الفرش
  3. تفك القابض (الظرف) من عمود الدوران إذا لم تكن قد أزيلت من قبل .
  4. ينزع الكتف السائد للولب السحب وعمود السحب وعمود التحويل ثم يزال الولب والعمودان و يحتفظ بهما في وضع رأسى .
  5. فك الوقاء وينزع بمساعدة وسائل الرفع .
  6. ينزع غراب الرأس وصندوق التغذية وغراب الذيل والراسمة .
  7. توضع الوحدات المنزوعة على لوحة او منضدة خاصة وتقطيّك أجزائها  
عند الفك يجب الحذر من إصابة الأجزاء التالي
- 1- عمود الفلاووظ لأنه جزء حساس قد يتعرض إلى الإنحنى بسبب وقوع أحد الأجزاء عليه أثناء الفك .
  - 2- عمود الإدارة لأنه جزء حساس قد يتعرض إلى الإنحنى بسبب وقوع أحد الأجزاء عليه أثناء الفك.
  - 3- ظرف المخرطة ثقيل لذلك يجب أن يكون هناك مجموعة من العمال لحمله .
  - 4- تحمل الأجزاء الثقيلة بواسطة آلة مخصص للحمل والرفع .

#### اعتبارات عامة

- 1- الخبرة الكاملة في عملية الفكيك للترتيب والتسلسل مع الاعتماد على الخارطة إذا كان المجهاز معقد أو ترقيم الأجزاء ليرجع كل شيء إلى مكانه الصحيح .
- 2- اتباع أساليب الأمان والسلامة المهنية في فتح الأجزاء وعدم سقوطها أو سقوط الأجزاء الأخرى أو خلاف مركز النقل أو الإسناد لهذه الأجزاء .
- 3- استخدام معدات فتح جيدة وبطريقة جيدة وصالحة .
- 4- عند استعمال المطارق اليدوية يجب وضع قطعة خشبية أو قطعة من المعدن بين الجزر والمطرقة .
- 5- يجب نزع الأجزاء المراد فكها بعناية فائقة بدون إحداث ميل أو إلحاق اضرار فيها .
- 6- لا يستحسن استعمال القوة عند نزع الأجزاء الصعبة الفك بل يجب أولاً معرفة اسباب الزجة والتخلص منها
- 7- عند فك الأعمدة الطويلة يجب استعمال عدة مركبات في آن واحد .
- 8- يجب وضع أجزاء كل وحدة بعد فكها في صناديق خاصة وعدم تكديس بعدها فوق البعض ومن الضروري ان نضع الأجزاء ذات السطوح المصقوله بعناية فائقة .
- 9- من الضرور وضع المسامير وورادات وعناصر التثبيت الأخرى عند فك الوحدة تماماً في صندوق خاص اما عند الفك الجزئي لعناصر التثبيت فيستحسن تركيبها في الثقوب الخاصة بها . ومن الضروري ان نعطي الصناديق المحتوية على الأجزاء .
- 10- الأجزاء الضخمة توضع على الواح خاصة بالقرب من الماكينة الجاري إصلاحها وقبل بدء عملية

الفك يجب اتخاذ الترتيبات الآتية :

- أ- تجهيز مساحة ( بجوار الماكينة ) كافية لعمل عمال الصيانة بشكل طبيعي ولووضع الأجزاء المنزوعة من الماكينة بشكل سليم وكذلك لنقلها .
- ب- التأكد من وجود حبال الرفع والمثبتات الالزمة لأجراء عملية الصيانة .  
تجهيز عدد كافي من الحشوارات والبطانات والمساعدات



الشكل (1-4) يوضح أجزاء المخرطة العامة

### التجميع (Assembly)

التجميع جانب مهم وصعب للغاية من عمليات صيانة المكنات ويجري توصيل أجزاء المكنات الجاري صيانتها في أثناء عملية التجميع تبعاً للشروط الفنية.. والوحدات والأجزاء المجمعة بالمكنات يجب ان تحقق تشغيلاً متبدلاً طبيعياً لآليات المكينة وتصنف قدرة وإنتاجية المكينة المطلوبتين.

**قبل عملية التجميع واثناعه يجب الإنبه للأمور التالية**

- 1- يجب غسل الأجزاء جيداً قبل التجميع والتركيب لأن زرة غبار او برادة صغيرة قد تؤدي على تأكل مبكر وعليه نظافة الأدوات والمكان ويد العامل مهمة في هذا المجال

2- عملية التجميع هي عكس عملية الفك فالأجزاء الأخيرة التي تتنزع في الفك تكون الأولى في التركيب تتطلب بعض الأجزاء دقة في التركيب لذا يجب تعليمها ووضع إشارات معينة وإتباع الخريطة الموجودة او التي يرسمها العامل أثناء الفتح حتى لا تتشابه عليه أو يختار فيها .

3- هنالك اجزاء تقبل التركيب الخاطئ او العكس مثلاً وعليه وضع علامة مميزة في ذلك العلامات تؤشر بالترقيم او الصيغ أو البنية .. الخ

4- قياس الأجزاء والتأكد من الخلوصات والمساحات المطلوبة أو ضمن الحدود الدنيا او القصوى في ذلك تسجيل المعلومات في سجل المكنة مثلاً (قصة) العمود المرفقي او (rimer) فإنه يكون أقصى خلوص مع بين العمود والجلبة على سبيل المثال يساوي القطر الأدنى للفتحة ناقص قطر العمود الأقصى . وأقل قيمة للخلوص يساوي القطر الأعلى للفتحة ناقص قطر العمود الأقصى . عليه فإن عملية الموائمة قد تحتاج الى عمليات برد ووصل للتطابق السطوح مع استخدام الترتيب .

5- يتم تجميع الوصلات الساكنة قبل المتحركة .

6- تنظيف مكان السن للوصلات القلاووظية وإستخدام الضبط باليد ثم بالأداة (ولا يكون الضبط قوي جداً بإستخدام عتلات او جداً.. وإلتزام بضبط الصواميل في عدة مقتن الفرن إذا يستوجب الأمر وحسب التعليمات مع ضرورة وضع الشحم في المكان ليقلل من إحتمال الصدأ والمسك وإختيار نفس مواصفات المسامير او البراغي والصواميل السابقة وبنفس خشونة السن (الخطوة) وبروزه .

مثلاً الإحكام يتم بواسطة ربط صامولتين او إستخدام تيلة واشر(وردة) او سفيحة معدنية تطوى على الصامولة لمنع تحركها او منع ما يسمى بالفك الذاتي .

يلاحظ ايضاً في وضع الصواميل حرف (L) أي عكس عملية الشد أي (يسار) ومن المستحسن تدوين الملاحظات للعلامات الشازه او غير المألوفة إذا لم يتتوفر كتالوج الماكينة التفصيلي لعملية التركيب . وإن إجراء أي عملية تحويير او تغيير يجب تدوينها بالسجل حتى ينتبه لها مستقبلاً .

7- كما في عملية التفكيك لايجوز إستخدام القوة والتكسير للجزاء بل طرق خفيف وإستخدام مطارق خشبية او بلاستيكية او الدق على خشبة او إستخدام الفانجة (الطاارة القديمة او الكرسي القديم او مانع التسرب القديم لإسناد الجزاء الجديد المبدل .

8- بعد الأجزاء تمتلك فجوات او ثقوب تزييت ملاحظة مطابقة هذه الثقوب وبالصورة الصحيحة لأن اي إنحراف يعني عدم وصول الزيت وبالتالي تلف الجزء .

9- بعد الأجزاء يتم تركيبها ليس بالطرق او الكبس بل بإستخدام الحرارة مثل ذلك ترس الحافة أي الاستفادة من تمدد وتخلص المعدن (الإنكماش ) ويجري التسخين في ماء مغلي او زيت مسخن حتى درجة 20C مئوية او افران تسخين او باستخدام التيار الكهربائي ولايستحسن إستخدام شعلة اولمبي استabilini في التسخين وكونها تسبيّر إجهادات حرارية غير مرغوبه في السطح . بذلك عملية التبريد يستخدم الهواء المسال او حامض الكربونيك

الصلب أو الثلج الجاف وعليه هنا الحذر وتطبيق قواعد الأمان الصناعي فمثلاً قطعة قماش مشبعة بالأوكسجين لها القدرة على توليد الإنفجار ... اخ

10- عند تجميع الكراسي (الدراجية ) مثلاً يجب ان تكون السطوح خالية من النحر والهزوز تماماً اي على درجة كبيرة من النقاوة والسمانحية المطلوبة فإذا كان الكراسي محشوراً يؤدي إلى تلفه السريع أما إذا كانت راخياً إنه يولد إهتزازاً وتلفاً للعمود في عانٍ واحد وأن تكون الكراسي نظيفة وخالية من الغبار والرمال والبرادة وبفضل وضعها في الزيت أو الكايروسين أو خليط البانزين والزيت وليس الماء ثم تجمعيها بعد ذلك لا يجوز غسل الكراسي بزيت متسيخ أو حاوي على برادة لأنه من الصعوبة إزالة هذه الذرات فيما بعد وعدم استخدام الطرق أو الدق بمطرقة معدنية بل استخدام مطرقة خشبية الضغط بالزريجينات خاصةً أو مكابس خاصةً لذلك وإذا تطلب التسخين فلكرسي يسخن بالزيت في درجة حرارة لا تتجاوز  $90^{\circ}\text{C}$  درجة مئوية لمدة عشر دقائق واستعمال القفازات حتى لا تصاب اليدين بالحرق أثناء تجميع هذه الأجزاء الساخنة .

11- أما تجميع البكرات فيتم بدقة والأعتماد على الموازنة واستخدام المسطرة والحلب في موازنة وعدالة وتوازن البكرات واستخدام المؤشر القرصي كذلك الإنتباه في تثبيت البكرات على العمود بواسطة خابور مثلاً قوة شد السير يجب أن تكون ضمن التعليمات في كتب ارشادات الصيانة الخاصة بالآلة. فالشد العالي يجعل في تأكل كراسي التحميل أما الشد المرتخي يؤدي إلى الإنزلاق وتلف بطن أوصمة البكرة والسير نتيجة الحرارة المتولدة مثلاً استخدام قوة شد مابين  $(20-3\text{kg/cm}^2)$ .

12- دقة التروس تعتمد على مواصفاتها الفنية حيث تقسم إلى  $(12)$  درجة حيث تعتمد على مقادير حدود التسامح فالتروس ذات الأسنان المستقيمة التي تعمل بسرعة محطة تزيد على  $(15\text{M/SEC})$  تعد لدرجة الخامسة مثلاً أما إذا كانت السرعة المحطة لاتزيد على  $10\text{m/sec}$  فهي للدرجة السابعة وإذا كانت السرعة لاتزيد على  $6\text{m/sec}$  فهي للدرجة الثامنة وإذا كانت أقل من  $\text{m/sec}$  فإنها الدرجة العاشرة وعليه يجب أن تعمل التروس بسلامة وبدون ضوضاء. وعند تجميع التروس المخروطية تختر سلامة التعشيق في الخلوص الجانبي واستخدام طريقة البقعة على السن وأهم شئ توازي محاور التروس الأسطوانية مع بعضها وبسبب تأكل الأعمدة أو كراسي التحميل فإن المساحة تتغير ما بين مركزي الترسين وعليه ويجب تفادي ذلك بدقة القياس . ويتم ذلك باجهزة قياس خاصة أو باستخدام قرمة فكية وميكرومتر أما سلامه التعشيق فيستخدم مقياس المحبس أو تتبع طريقة التلوين على وجه السن أو ما يسمى بالطبعه كما قلنا أو بواسطة مقياس الرصاص أي استخدام شرائح أو أقراص رصاصية ذات سمك  $(0.1-0.2\text{mm})$ .

وعندما يكون التعشيق عميقاً وأكبر من اللازم فإن هذا يؤدي إلى حشر الأسنان وعليه ينبغي إبعاد الترس المقاد عن الترس القائد أما عندما يكون العمق غير كافي فإن الأسنان تصطدم ببعضها الأمر الذي قد يؤدي إلى تهشمها هنا يجب تقريب الترس المقاد عن الترس القائد.

13- عند تجميع الحدافات والبكرات يجب التأكد من الموازنة فإن عدم الموازنة يسبب إهتزازاً واضحاً مما يسبب تآكلًا سريعاً للسطح المشغلة هنالك ما يسمى عدم التوازن الإستاتيكي أي وجود إنحراف في مركز ثقل الجزر بالنسبة إلى محور دورانه أما عدم التوازن الديناميكي فيرجع إلى وجود قوة طاردة مركبة غير موازنة في الأجزاء الطولية التي تدور بسرعة كبيرة .

هذا بغض النظر عن وجود مركز الدوران وفي حالة الموازنة الإستاتيكية التي تتم على الأجزاء غير المتحركة مثل الموجهات السكينة والأسطوانات أما الموازنة الديناميكية فإنها يفترض أن تكون موجودة في التصميم أساساً وليس في أعمال الصيانة ولكن للتأكد أو للإجراء موازنة ديناميكية تجريبية وتجري على كراسى التحميل بالذات.

فالجزء الذى يختبر بالدوران على أساس وجود كتلة إضافية يخوض باللقب في تلك المنطقة أو بزيادة ثقل المنطقة المناظرة لها بحيث لا يعوق هذا الثقل عمل الجزء مثل ما يعمل في موازنة عجلات السيارة أو عمود الإدارة في المكائن والمعدات .

### **أسباب الأعطال الميكانيكية**

قد تكون الأعطال ناتجة عن سبب أو أكثر من ذلك

1- التآكل والصدأ بسبب الإحتكاك أو زيادة درجة حرارة الأجزاء المتحركة وقد يكون السبب أيضا رداءة التزييت والتشحيم .

2- التقدم في عمر الآلة أو إجهاد الكلل(Fatigue). أو تغير الخواص الميكانيكية للأجزاء .

3- الإجهادات الميكانيكية و الحرارية مجتمعة و التي تؤدي الى تغيير خواص الأجزاء وايضا تغيير خواص الزيت وبالتالي تغيير الخلوصات والأبعاد .

4- سوء الإستخدام والتشغيل بسبب عدم كفاءة المشغلين أو الأحمال المفاجئة وقد تسبب الكسر مثلاً أو يسبب تغير الظروف والمهام المصممة من أجلها الألات و المعدات .

5- عدم إجراء التوازن عند النصب أو عند تغيير ظروف التشغيل أو بسبب التركيب الخاطئ أو سوء التصميمات لائي للأجزاء أو قصور في المواصفات والتصميم أو التركيب

6- إنخفاض كفاءة الإدارة وضعف الصيانة و تباعد فترات الصيانة مثلاً مصافي الهواء أو الزيوت إذا لم تتبّل في حينها قد يسبب مشاكل كثيرة .

## 7- الأعطال الميكانيكية قد تكون سبب أعطالا كهربائية مثلا إرتفاع أو إنخفاض قيمة التيار

### مخرجات الجانب العملي

تم إجراء الفحص بواسطة الحواس الخمسة وتم تحديد الحالة الفنية للمخرطة والإطلاع على أجزائها فوجدنا أن أجزاء المخرطة غير متزينة فقمنا بتزيينها وتشحيمها بواسطة مشحمة يدوية بشحم متوسط الزوجة، ثم تم الكشف أن جميع الأجزاء الموجودة في المخرطة لتأكد من جودتها فوجدنا إن الاسطوانة الداخلية للغراب المتحرك فيها صعوبة الحركة بسبب الأتربة وعدم التزيين فقمنا بفك الغراب المتحرك وتنظيفه وتزيينه ومن ثم تركيبه.

ووجدنا أيضاً أن الظرف لا يعمل بصورة جيدة فقمنا بفكه فوجدنا أن الرأس قد تسبب في عدم حركة الظرف بصورة طبيعية فقمنا بإزالته الرأس ومن ثم قمنا بتركيب الظرف.

## **النتائج**

من خلال الجانب النظري والعملي تم التوصل الى الاتي:

1. الصيانة الوقائية تطيل عمر آلة الخراطة.
2. أن الصيانة الوقائية (الدورية) مهمة جدا ووظيفة روتينية ينبغي على عمال الصيانة تنفيذها .ولن تكون الصيانة التفاعلية التي تتطلب وقف الآلات عن العمل بعيدةً إذا لم يتم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بشكل منسجم ووقف جدول زمني منتظم .
3. الصيانة الوقائية تزيد الكفاءة والقدرة الإنتاجية للآلة.
4. الصيانة الوقائية تساعد على حماية ما كينة الخراطة من الأعطال المفاجئة والغير متوقعة.
5. الصيانة الوقائية تساعد على إكتشاف التشوهدات الناجمة عن التآكل في الأجزاء.
6. الصيانة الوقائية تساعد على حماية العاملين والآلات.

## **الوصيات**

- 1- أن يكون هناك دورات تأهيلية في الصيانة لجميع الأساتذة الفنيين.
- 2- أن يكون هناك توعية عامة عن أهمية الصيانة في المدارس الصناعية.
- 3- لابد أن يكون هنالك قسم صيانة خاصة بالأجهزة الحديثة مثلا(مخرطة CNC).
- 4- توعية شركات الإنتاج حول حقيقة انهم الخط الأول للضفدع وانهم يشكلون عيون وآذان الصيانة ، كما انهم يشكلون جزءاً هاماً من عملية الصيانة الوقائية.
- 5- يجب إجراء فحص وقياس نسبة الإتلاف في الأجزاء الميكانيكية أثناء الصيانة لضمان جودة الصيانة.

## المصادر والمراجع

- 1- أبوالقاسم مسعود الشيخ- 1995-1992م- نظم الإدارة الهندسية والأمن الصناعي- دار النشر جامعة التحدى.
- 2- أحمد راغب الطيب - 2010-1434هـ - الأمان الصناعي والسلامة المرورية - دار النشر- دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع .
- 3- أحمد زكي حلمي - 1994- تكنولوجيا الخراطة - دار الفجر للنشر والتوزيع -القاهر .
- 4- أحمد زكي حلمي - 2004 - مبادئ الخراطة نظري وعملي - دار النشر - دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع.
- 5- أحمد زكي حلمي - 2004 - خراطة المعادن - دار النشر دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع - القاهرة.
- 6- أحمد محمود - 2006 - دليل المهندس و الفني في صيانة التجهيزات الصناعية - دار النشر شعاع للنشر و العلوم - سوريا.
- 7- عبد الناصر عبد الستار - 2004 - السلامة الصناعية و مكافحة الحرائق - دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
- 8- علي صالح النجار - 2005 - أسس صيانة و تصليح المحركات - دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع - عمانالأردن.
- 9- محمد عبد الرضا الشمرى - 1425-2005 - أسس الصيانة الميكانيكية - دار الصفا للنشر والتوزيع - عمان - الطبعة الأولى.
- 10- معن يحيى الحميداني - 2009-1430هـ الأمان الصناعي (الإسعافات الأولية) - دار النشر دار الصفا للنشر والتوزيع - عمان.
- 11- ولیام دراوس - ترجمه أحمد عباس الشريف - 2004 - ميكانيكا سيارات.
- 12- S.S.DARA - ترجمه محمد أحمد السيد خليل - 2010 - المزلقات - دار النشر دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع - القاهرة.

