



كلية الدراسات العليا

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

عنوان البحث:

تحليل المشاكل الإدارية والفنية بطريق أمدرمان - بارا السريع (دراسة تحليلية)

Analysis of Administrative and Technical Problems on  
Omdurman Para Highway

بحث مقدم للإستيفاء الجزئي لنيل درجه الماجستير في الهندسة المدنية (إدارة التشييد)

إعداد:

آيه أمير عبد الباقى عبد الرحمن

إشراف:

دكتور / عبد العزيز حسن عبد الرازق

يوليو 2022

## الآية القرآنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (3) مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ (4)  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

(صدق الله العظيم)

(سورة الفاتحة)

## الإهداء

بدأت مشواري بجد واجتهاد ، وتجاوزت الكثير من الصعوبات والعقبات ،وها أنا اليوم والحمد لله أطوي سهر الليالي ، وتعب الأيام ، وأجني ثمار ماغرسته في طريق العلم وخلاصه مشواري بين طيات هذا العمل المتواضع .

أهدي خلاصه مشواري العلمي المتواضع لقامات تعجز الكلمات عن وصفها لمن كان لهم دور عظيم وبصمة واضحة في مسيرتي العلمية في دعمي وتشجعي للوصول لهذا اليوم.....

\*الي أرواح ظلت نكرها خالدة في كل مكان وزمان إلى الأب ورجل البر والإحسان ، الي الذي ارتبط اسمه بعمل الخير وحسن الخلق إلى رمز العطا -رحمه الله-

إلى جدي ..... المرحوم المغفور له بإذن الله ..... بابكر الأمين عبد الرحمن عبد الباقي .....

\* إلى الأستاذ والمعلم والمربى ، رحمه الله ، إلى الذي مابخل علينا بعلمه وخبرته .

إلى أستاذِي .... المرحوم المغفور له بإذن الله .... أستاذ/محمد زين العابدين مطر

( اللهم أسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم و يجعلهم من أصحاب اليمين ، اللهم إن كانا محسنين فرزد من إحسانها وأن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم سيئاتهم ، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهما وزوجا خيرا من زوجهما ، اللهم أغسلهما بالماء والبرد والثلج ونقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم ارزقهما صحبة نبيك محمد(صلى الله عليه وسلم) والسوقهما من حوضه شربته لا يطمأن بعدها أبدا ، اللهم اجعلهما من أصحاب الجنان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين ، ولا حول ولا قوه ألا بالله العلي العظيم ) .

\*إلى الشموع التي ما كلت وهي تحترق عطاء وتقان في تزويدي العلم والأخلاق

.....إلى أساتذتي في مختلف المراحل الدراسية .....

\*إلى النبيَّ الذي لا يمل العطاء ، إلى التي حاكت سعادتي بخيوط منسوجه من قلبها ، إلى التي ما كلت وهي تدعو الله لي بالنجاح والتوفيق

..... إلى والدتي العزيزة....ولاء باكر الامين عبد الباقي عبد الرحمن.....

\* إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهباء الذي لم يدخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح ، الذي علمني أن ارتقي سلم الحياة بحكمه وصبر

..... إلى والدي العزيز....أمير عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي.....

\* إلى الذين يزيدون أسرتنا دفنا وحنان ، إلى من حبهم يجري في عروقى وتلهج ذكراهم فؤادي إلى إخوتي....عبد الباقي أمير عبد الباقي عبد الرحمن \_ أحمد أمير عبد الباقي عبد الرحمن

\* إلى من سرت معهم سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والإبداع ، إلى من قطفت بصحبتهن ثمرات تعينا وكدنا

..... إلى زملائي وزميلاتي.....

لكم جميعا الشكر والتجلة والتحية والإحترام والتقدير.....

## كلمة الشكر

الشكر أولاً وأخيراً لله رب العالمين أن وفقني لإكمال هذه المرحلة من مسيري العلمية وإخراج هذا البحث بصورته المتواضعة ...

أرجي كل الشكر والتقدير إلى الذي كان

شمعة ال درب التي تشير لي الطريق ، إلى ألب الروحي لي.....

إلى الذي طوقي بحمله وعطفه ورعايته ....

من لا يمل ولا يمل فلا ألقاه إلا متلهلا سمحا ....

دكتور: عبد العزيز حسن عبد الرزاق

حفظه الله ورعاه ، الذي تفضل مشكور بالإشراف على هذا البحث ، ورعى البحث والباحث حق الرعاية ، فقربني منه ووجهني وأرشدني إلى المنهج السليم في البحث وسددي وأفادني أيمما أفاده فأسأل الله تعالى أن يجازيه خير مجازي معلما ومربيا عن طلابه ، ويتمتعه بالصحة والعافية و يجعله ذخرا لخدمة العلم .

## **المستخلص**

تناول البحث طريق ادمran - Bara (طريق الصادرات)، لاهمية الاقتصادية ، الاجتماعية ومساهمة في الدخل القومي .

تطرق الدراسة تحليل للأخطاء الهندسية التي صاحبت أداره وتخطيط وتصميم وتشييد الطريق ، وحجم الضرر الواقع عليه ، واقتراح المعالجات والحلول الذكية المستدامة والاقتصادية. وجمع المعلومات النظرية من البحوث والدراسات السابقة ، مقابلات الشخصية ، تصميم وتوزع وتحليل الاستبيان ، ووضع الحلول المستدامة .

بيّنت الدراسة أن مشكلة الطريق أدارية في المقام الأول بإجماع 46.1% من أفراد العينة ، وفي نفس الاتجاه لم يظهر عنصر المراقبة والمحاسبة للهيكل الاداري ، هنالك تساهل في جوده ومواصفات المواد المستخدمة في عملية التشييد سببها غياب أداره ضبط الجودة بإجماع 60.2% ، وانصبّت كل الحلول في اتجاهين هما التشغيل الآمن للطريق ، وعمل كباري متصلة وعبارات أنبوبية وبرايخص صندوقيه بإجماع 69.3% ، بالاستعانة بالدراسات الهيدروليكيه والهيدروجيئه بواسطة الجهات المختصة .

## **Abstract**

The research dealt with the Omdurman - Bara road (exports road) due to its economic and social importance and its contribution to the national income.

The study dealt with the analysis of engineering errors associated with the management, planning, design and construction of the road, the extent of the damage caused to it, and the proposal of smart, sustainable and economic solutions and solutions. Gather theoretical information from previous research and studies, personal interviews, questionnaire design, distribution and analysis, and development of sustainable solutions.

The study showed that the road problem is an administrative problem in the first place, with the consensus of 46.1% of the sample members, and in the same direction the control and accountability component did not appear in the administrative structure. Sustainable solutions focused on two directions: the safe operation of the road, the work of connecting bridges, and tube ferries, with a consensus of 69.3% with the help of hydraulic and hydrological studies by the competent authorities.

## جدول المحتويات:

| الصفحة  | الموضوع                         | البند      |
|---|---------------------------------|------------|
| i   | آيه القرآنية                    | -          |
| ii  | الإهادء                         | -          |
| iv  | كلمة الشكر                      | -          |
| v   | المستخلص                        | -          |
| vi  | <b>Abstract</b>                 | -          |
| vii   | قائمة المحتويات                 | -          |
| ix  | قائمة الجداول                   | -          |
| x   | قائمة الأشكال                   | -          |
| <b>الباب الأول - المقدمة</b>                          |                                 |            |
| 2   | مقدمه عامه                      | <b>1-1</b> |
| 3   | مشكلة البحث                     | <b>2-1</b> |
| 4   | أسئلة وفرضيات البحث             | <b>3-1</b> |
| 5   | أهداف البحث                     | <b>4-1</b> |
| 5   | منهجيه البحث                    | <b>5-1</b> |
| 5   | معلومات عامه عن الطريق          | <b>-16</b> |
| 11  | هيكله البحث                     | <b>7-1</b> |
| <b>الباب الثاني - الإطار النظري والدراسات السابقة</b> |                                 |            |
| 13  | صناعة الطرق وأنواع الطرق        | <b>1-2</b> |
| 31  | المشاكل الإدارية والفنية للطريق | <b>2-2</b> |
| 105   | الحلول المستدامه لمشاكل الطرق   | <b>3-2</b> |
| 109   | نظام أداره وتخطيط وصيانة الطرق  | <b>4-2</b> |
| <b>الباب الثالث - منهجيه البحث</b>                    |                                 |            |
| 116   | الدراسات السابقة                | <b>1-3</b> |
| 131   | محاور الاستبيان                 | <b>2-3</b> |
| 131   | محاور المقابلات                 | <b>3-3</b> |

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>الباب الرابع - تحليل ومناقشة النتائج</b> |                 |            |
| <b>134</b>                                  | تحليل الاستبيان | <b>1-4</b> |
| <b>153</b>                                  | تحليل المقابلات | <b>2-4</b> |
| <b>157</b>                                  | آراء الباحث     | <b>3-4</b> |
| <b>الباب الخامس - الخلاصة والتوصيات</b>     |                 |            |
| <b>160</b>                                  | الخلاصة         | <b>1-5</b> |
| <b>163</b>                                  | التوصيات        | <b>2-5</b> |
|   | المراجع         |            |

**قائمة الجداول:**

| الصفحة | العنوان   | رقم<br>الجدول |
|--------|---|---------------|
| 9      | يوضح الوديان الرئيسية التي تعبر الطريق الرئيسي        | 1-1           |
| 10     | يوضح الأودية الرئيسية المقاطعة لطريق الربط            | 2-1           |
| 51     | يوضح سماك طبقات الردم الصخري حسب المداخل المتوفرة     | 1-2           |
| 55     | يوضح تدرج مواد أعاده الردم خلف المنشآت                | 2-2           |
| 58     | يوضح إجراءات ضبط جودة أعمال الردم                     | 3-2           |
| 62     | يوضح إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة غير المعالجة | 4-2           |
| 64     | يوضح مده الترطيب (Mellow Time) مع نسبة الكبريتات      | 5-2           |
| 65     | يوضح تدرج الجير                                       | 6-2           |
| 66     | يوضح إجراءات الجودة للطبقة المعالجة بالجير            | 7-2           |
| 85     | يوضح مستويات الشدہ                                    | 8-2           |
| 123    | يوضح المناطق المتاثرة ونوع الأثر                      | 1-3           |

**قائمة الأشكال:**

| الصفحة | العنوان                                  | رقم<br>الشكل |
|--------|--|--------------|
| 6      | يوضح موقع الطريق                         | 1-1          |
| 7      | يوضح الخطوط الكتوريه لمنطقه الدراسة      | 2-1          |
| 7      | يوضح صور الأنشطة في المنطقة              | 3-1          |
| 8      | توضح استخدامات الاراضي في المنطقه        | 4-1          |
| 8      | يوضح موقع الطريق                         | 5-1          |
| 9      | يوضح صوره مسارات الطريق                  | 6-1          |
| 70     | يوضح شده منخفضه للشقوق التمساحيه         | 1-2          |
| 71     | يوضح شده متوسطة للشقوق التمساحيه         | 2-2          |
| 71     | يوضح شده عاليه للشقوق التمساحيه          | 3-2          |
| 73     | يوضح شده منخفضة للشقوق الشبكية           | 4-2          |
| 73     | يوضح شده متوسطة للشقوق الشبكية           | 5-2          |
| 74     | يوضح شده عاليه للشقوق الشبكية            | 6-2          |
| 75     | يوضح شده منخفضة للشقوق الطويلة و العريضة | 7-2          |
| 76     | يوضح شده متوسطة للشقوق الطويلة و العريضة | 8-2          |
| 76     | يوضح شده متوسطه للشقوق الطويلة و العريضة | 9-2          |
| 77     | يوضح شده منخفضة للشقوق الجانبية          | 10-2         |
| 78     | يوضح شده متوسطة للشقوق الجانبية          | 11-2         |
| 78     | يوضح شده عاليه للشقوق الجانبية           | 12-2         |
| 79     | يوضح شده منخفضة للشقوق الانعكاسية        | 13-2         |
| 80     | يوضح شده متوسطة للشقوق الانعكاسية        | 14-2         |
| 82     | يوضح الشقوق الانزلاقية                   | 15-2         |
| 83     | يوضح شده منخفضة للتربيع                  | 16-2         |
| 83     | يوضح شده متوسطة للتربيع                  | 17-2         |
| 84     | يوضح شده عاليه للتربيع                   | 18-2         |

|     |                                |      |
|-----|--------------------------------|------|
| 85  | يوضح شدة منخفضة للحفر          | 19-2 |
| 85  | يوضح شدة متوسطة للحفر          | 20-2 |
| 85  | يوضح شدة عالية للحفر           | 21-2 |
| 86  | يوضح شدة منخفضة للهبوطات       | 22-2 |
| 87  | يوضح شدة متوسطة للهبوطات       | 23-2 |
| 87  | يوضح شدة عالية للهبوطات        | 24-2 |
| 89  | يوضح شدة منخفضة للزحف          | 25-2 |
| 89  | يوضح شدة متوسطة للزحف          | 26-2 |
| 89  | يوضح شدة عالية للزحف           | 27-2 |
| 91  | يوضح شدة منخفضه للتخدد         | 28-2 |
| 91  | يوضح شدة متوسطة للتخدد         | 29-2 |
| 92  | يوضح شدة عالية للتخدد          | 30-2 |
| 93  | يوضح شدة منخفضه لنزيف الأسفلت  | 31-2 |
| 93  | يوضح شدة متوسطة لنزيف الأسفلت  | 32-2 |
| 94  | يوضح شدة عالية لنزيف الأسفلت   | 33-2 |
| 95  | يوضح شدة منخفضه لتطاير الأسفلت | 34-2 |
| 95  | يوضح شدة متوسطة لتطاير الأسفلت | 35-2 |
| 96  | يوضح شدة عالية لتطاير الأسفلت  | 36-2 |
| 97  | يوضح صقل أو بري الحصى          | 37-2 |
| 98  | يوضح شدة منخفضة للتحديات       | 38-2 |
| 99  | يوضح شدة متوسطة للتحديات       | 39-2 |
| 99  | يوضح شدة عالية للتحديات        | 40-2 |
| 100 | يوضح شدة منخفضة للتموجات       | 41-2 |
| 101 | يوضح شدة متوسطة للتموجات       | 42-2 |
| 101 | يوضح شدة عالية للتموجات        | 43-2 |
| 102 | يوضح هبوط الأكتاف              | 44-2 |
| 103 | يوضح الإنقاخ                   | 45-2 |
| 104 | يوضح تقاطع السكة حديد          | 46-2 |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 120 | يوضح صوره نماذج لأنواع الانهيارات التي حدثت للطريق   | 1-3  |
| 122 | يوضح المناطق المتأثرة بالجرف باللون الأسود   | 2-3  |
| 123 | يوضح مسار الطريق الحالي باللون الأحمر ومسار الطريق المقترن باللون الأسود                                       | 3-3  |
| 124 | يوضح انحراف الطريق في الكيلو 64  | 4-3  |
| 125 | يوضح مسار وادي ابوجاد ووادي الخنزير ومرور الطريق عند نقطه التقاءهما  | 5-3  |
| 128 | يوضح صوره جرف الطريق   | 6-3  |
| 128 | يوضح صوره الطريق   | 7-3  |
| 129 | يوضح صوره الرمال على جوانب الطريق  | 8-3  |
| 134 | يوضح توزيع العينة حسب النوع  | 1-4  |
| 135 | يوضح توزيع العينة حسب العمر  | 2-4  |
| 136 | يوضح توزيع العينة حسب المؤهل العلمي  | 3-4  |
| 137 | يوضح توزيع العينة حسب عدد سنين الخبرة  | 4-4  |
| 138 | يوضح آراء العينة للهيكل الإداري السليم لمشاريع الطرق   | 5-4  |
| 139 | يوضح آراء العينة لوجود أداره ضبط الجودة ودورها الواضح في الهيكل الإداري  | 6-4  |
| 139 | يوضح آراء العينة اشتراك كل مشاريع الطرق في السودان في نفس المشاكل الإداريه لطريق أمدرمان - الأبيض              | 7-4  |
| 140 | يوضح آراء العينة عملية المحاسبة والرقابة مفقودة للكوادر الإدارية والفنية العاملة في طريق أمدرمان - الأبيض      | 8-4  |
| 141 | يوضح آراء العينة أن أداره مشروع طريق أمدرمان - الأبيض كانت سليمة وخضعت لمعايير عالمية                          | 9-4  |
| 141 | يوضح آراء العينة لتحديد جهة واحدة ثابتة لأداره الطريق حتى إذا اختلفت الجهات المنفذة من أسباب ضمان نجاح المشروع | 10-4 |
| 142 | يوضح آراء العينة مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض سببها ضعف الكادر السوداني إداريا                                  | 11-4 |
| 143 | يوضح آراء العينة مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض أداريه في المقام الأول  | 12-4 |

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| <b>143</b> | يوضح آراء العينة ضعف الأشراف على طريق أمدرمان - الأبيض أثر سلبا على تنفيذ الطريق                            | <b>13-4</b> |
| <b>144</b> | يوضح آراء العينة ماذا تحتاج عملية إدارة الطريق  | <b>14-4</b> |
| <b>145</b> | يوضح آراء العينة اعطاء صفة و صلاحيات الاستشاري في مشروع طريق امدرمان-الابيض اختت بمنظومه العمل الهندسي      | <b>15-4</b> |
| <b>145</b> | يوضح آراء العينة تحتاج الطرق لصيانة دورية   | <b>16-4</b> |
| <b>146</b> | يوضح آراء العينة المشاكل الفنية التي ظهرت على طريق أمدرمان - الأبيض ظهرت في عدد من الطرق المشيدة في السودان | <b>17-4</b> |
| <b>147</b> | يوضح آراء العينة المشاكل الاعتيادية التي تظهر خلال السنن الأولى من تشييد الطرق                              | <b>18-4</b> |
| <b>148</b> | يوضح آراء العينة تتبع الشركات والجهات المنفذة على تشييد الطريق الواحد تؤدي إلى                              | <b>19-4</b> |
| <b>149</b> | يوضح آراء العينة للجهة التي تقع عليها مسؤولية المشاكل الفنية في مشروع طريق أمدرمان - الأبيض                 | <b>20-4</b> |
| <b>150</b> | يوضح آراء العينة لأسباب جرف طريق أمدرمان - الأبيض   | <b>21-4</b> |
| <b>152</b> | يوضح آراء العينة للحلول المناسبة للطريق وضمان عدم تكرار المشاكل   | <b>22-4</b> |

# **الباب الأول**

## **المقدمة**

## الباب الأول - مقدمه عامه

### 1-1 مقدمه عامه:

تعود بداية بناء الطرق إلى زمن الرومان . تطور تصميم الطرق مع التقدم التكنولوجي بداية من العربات التي تجرها الخيول إلى المركبات بقوة 100 حصان . لم يبدأ بناء الطرق الحديثة حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .

تعتبر الطرق من الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة لمواطنيها لأنثرها البالغ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتعتبر مكوناً رئيسياً للخريطة الهيكيلية سواء كانت على المستوى المحلي ، الإقليمي ، القومي والقاري .

توجد في السودان شبكة من الطرق القومية للسيارات ، وتبعد أهميتها في موسم الأمطار حيث تتحول التربة في معظم مناطق السودان خاصة حزام السافانا في الوسط إلى أوحال لزجة يتذرع بها التنقل لولا هذه الطرق المعبدة وكذلك الحال في المناطق الصحراوية حيث تعوق الرمال والصخور الحركة خارج الطرق المعبدة . شهد السودان في الفترة من مطلع التسعينيات نشاطاً في مجال إنشاء الطرق داخل وخارج ولاية الخرطوم لربط الولايات ومناطق الإنتاج مع العاصمة ومن أهم تلك الطرق هو طريق أمدرمان - بارا .

يعتبر طريق أمدرمان - بارا (طريق الصادرات) من أهم الطرق القومية التي أنشأت مؤخراً حيث يربط الولايات الغربية بالعاصمة القومية ومن ثم ميناء بورتسودان لذا سمي بطريق الصادرات . حيث يبلغ طول الطريق حوالي 326 كيلومتراً، تم البدء في تشييده عام 2014 واقتصر في 2019 م تم تنفيذ الطريق عن طريق شركة زادنا للطرق والجسور وبإشراف الهيئة القومية للطرق والجسور وتمويل محلي من ولاية شمال كردفان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني .

#### **1-4 أهداف البحث:**

- التعرف على الأخطاء الهندسية التي صاحبت إدارة ، تخطيط ، تصميم وتشييد الطريق ، وحجم الضرر الواقع عليه .
- اقتراح المعالجات والحلول الذكية المستدامة والاقتصادية (توصيات لأبحاث لاحقة) .

#### **1-5 منهجية البحث:**

- جمع المعلومات النظرية عن الموضوع من المصادر المختلفة (البحوث والدراسات السابقة) .
- عمل مقابلات الشخصية لطاقم العمل و أفراد لهم علاقة ب مجال إنشاء الطرق .
- تصميم وتوزع وتحليل استبيان يلخص المشاكل الإدارية والفنية للطريق .
- وضع الحلول المستدامة للطريق موضوع الدراسة .

#### **1-6 معلومات عامة عن المنطقة والطريق:**

- من خلال دراسة الخرائط الطبوغرافية (المنتجة عام 1975 م) شكل رقم (1-3) وجد أن معظم المنطقة تتميز بأنها شبه مستوية ويترافق ارتفاعها حوالي 600 متر إلى 400 متر تقريبا ، المناطق الجبلية مثل جبل الحرارة وأم درق والسرور وأبو حديد والنهد بالإضافة إلى وجود بعض المنخفضات الطبيعية في الشمال الشرقي ، يمر الطريق بالعديد من الأودية والمجاري المائية والتي تبدأ من الغرب باتجاه الشرق الغالبية العظمى منها . والميول العامة بالمنطقة من الغرب إلى الشرق .

المرتفعات والجبال التي تقع شمال غرب ووسط ولاية شمال كردفان مثل جبل الحرارة وأم درق والسروج وأبو حديد والنهر وتجري باتجاه الشرق لتلتقي بالنيل الأبيض .

- 2- التدهور المريع للطريق الذي يصل طوله إلى حوالي 341 كلم في عده نقاطا تجاوزت الـ 10 مواقع تتبادر بين انجراف كامل للطريق في أكثر من أربعة مواقع وانجراف وتأكل كبيرة ويمتد في عدد أربع مواقع أخرى والبقية تأكل جزئيا ، في الثلث الأول من شهر أغسطس (2019).
- 3- عدم التقيد بالمواصفات المثلثي في مراحل التشيد المختلفة.
- 4- تكرار انجراف الطريق رغم عمليات الصيانة المتكررة .

### 1-3 أسئلة وفرضيات البحث:

الأسئلة:

- 1- لماذا ينهار الطريق المشاكل (إدارية - فنية) والأسباب ؟
- 2- ما هي الحلول التي توصلت لها الدراسات السابقة ؟ وهل هي فعالة في حل مشاكل الطريق ؟
- 3- هل سرعة التنفيذ كانت سببا في انهيار الطريق ؟ وهل كانت على حساب الجودة والالتزام بالمواصفات ومعايير التصميم؟

الفرضيات:

- 1- الشركات المختصة بتشييد الطرق غير مؤهلة لدى الهيئة القومية للطرق والجسور .
- 2- المسار الحالي للطريق تم اختياره دون الرجوع للخريطة الطبوغرافية والموضوعية.
- 3- تصميم وتوزيع العبارات لم يكن مناسبا لحجم المياه.
- 4- عدم التقيد بمواصفات مثلثي أدى إلى ضعف جودة التنفيذ.

**جدول رقم(1-2) يوضح الأودية الرئيسية المقاطعة للطريق**

| المسلسل | اسم الوادي    |
|---------|---------------|
| 600+10  | عید النجا     |
| 500+28  | وادي المخزير  |
| 450+30  | وادي ابو جداد |


- يمر الطريق بمنطقة شبه صحراوية(وسط الصحراء الغربية) عند تخوم أم درمان وشبه سافينا في منطقة وسط وجنوب الطريق .
- تم تقسيم الطريق إلى أربعه قطاعات القطاع الأول (bara - جريجخ) ، القطاع الثاني (الحجاب - رهيد النوبة) ، القطاع الثالث (رهيد النوبة - ام اندرائيه - نادك) بطول 94 كلم ، والقطاع الرابع (نادك - أم درمان) بطول 32 كلم.
- عبارة عن طريق ذي مسارين بديل لطريق كوستي والذي يختصر المسافة ما بين الخرطوم - الأبيض بحوالي 50% من الطريق القديم ( البالغ طوله 624 كلم ) وهو يعتبر طريق صادرات الولايات شمال كردفان المختلفة .
- هو طريق سريع يربط بين مدينة أم درمان والأبيض مارا بمدينة بارا - جبره الشيخ - الانداريه - المويلح وصولا إلى أم درمان .
- تم تمويل المشروع من وزارة المالية وحكومة ولاية شمال كردفان والشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية (نادك) بتمويل 20 مليون ريال سعودي (لقطاع طول 32 كلم).
- تكلفه المشروع الكلية المقدرة 150 مليون دولار .
- الشركة المنفذة (المقاول) للمشروع هي شركة زادنا السودانية بتكلفه 30 مليون دولار .
- الاستشاري خبراء من الهيئة القومية للطرق والجسور .

يمر طريق الصادرات بمنطقة شبه صحراوية في المنطقة الشمالية وشبه سافينا في منطقة الوسط والجنوبية للطريق، تعبّرها كثيّر من الأودية الكبيرة خاصة في قطاع رهيد النوية - جبرة الشيخ والتي تتحرّد من المرتفعات والجبال التي تقع شمال غرب ووسط ولاية شمال كردفان مثل جبل الحرارة وأم درق والسروج وأبو حديد والنهر وتجري باتجاه الشرق للتلقي بالنيل بارا. من أكبر هذه الأودية وأشدّها انحداراً وادي المخنزر وأبو جداد وأبو حوت وهي تلقي مع بعض كلما اتجهت شرقاً واقتربت من النيل الأبيض، والتي تجري بتدفقات وسرعات كبيرة حاملة كميات من الطمي والحسائش والشجيرات . تعاني المنطقة من تذبذب معدلات الأمطار بين كل عام وآخر إلا إن أمطار العام (2019 م) فاقت كل المعدلات السابقة إذ بلغ ارتفاع المياه في بعض الأودية ما يقارب ثلاثة أمتار أو يزيد قليلاً مما تسبّب في تدمير عدد كبير من منشآت التصريف وجرف طبقات الطريق بمسافات كبيرة وأدى ذلك إلى إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية من أجل السلامة والمحافظة على الطريق وإجراء بعض الصيانات العاجلة .

كان من الضروري تصميم الطريق بطريقة تضع في الحسبان هذه الحقائق الجغرافية والهيدرولوجية والتي تؤثر على بنية الطريق بشكل مباشر مهما كانت مسانته خاصة إذا كانت منشآت التصريف أقل من الحجم المطلوب .

## 1-2 مشكلة البحث:

1- المسار الحالي للطريق لم يتم اختياره بالاستعانة بالخرائط الطبوغرافية أو الموضوعية بصورتها المثلى التي تومن اختيار مسار متجانس مع الطبيعة ، ونتيجة لذلك جرف للطريق لعبوره بكثير من الأودية الكبيرة خاصة في قطاع رهيد النوية - جبرة الشيخ والتي تتحرّد من




شكل رقم(1-4) يوضح استخدامات الارضي في المنطقة

- يقع الطريق في المنطقة الواقعة بين غرب أم درمان وبара بين خطوط طول وعرض (E:

(E: 249962.460 m, 434652.322 m, N: 1729089.535m)

N: 1604892.294m)




شكل رقم(1-5) يوضح موقع الطريق

- الفترة الزمنية للمشروع ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع العقد واستلام التمويل .
- بدأ تشييد الطريق فعليا في السابع من يونيو عام 2014
- تم افتتاح الطريق في فبراير 2019
- جرف الطريق في أغسطس 2019


## 7-1 هيكله البحث:

اشتمل البحث على خمسة أبواب ، الباب الأول عبارة عن مقدمه عن الموضوع . أما الباب الثاني فهو عبارة عن الإطار النظري والدراسات السابقة وفيه تم جمع المعلومات عن تاريخ وأنواع الطرق والمشاكل الادارية والفنية للطرق والحلول . أما الباب الثالث فهو عبارة عن منهجه البحث والتي اعتمد على المعلومات العامة للطريق والمقابلات الشخصية والاستبيان . أما الباب الرابع فهو تحليل ومناقشة للنتائج الاستبيان والمقابلات الشخصية مصحوبة بآراء الباحث . أما الباب الخامس والأخير فهو عبارة عن الخلاصة والتوصيات المقترنة لمشاكل الطريق.



شكل رقم(1-1) يوضح موقع الطريق

- تتميز المنطقة بإنتشار الحصى، والرمال على سطحها، وعدم وجود نباتات فيها، وترتبتها بصورة عامة لا تصلح للزراعة، إلا أن تربة المنطقة تعد صالحة لنمو الأعشاب التي تصلح لرعي الثروة الحيوانية مثل الإبل والضأن والماعز .
- تمتاز المنطقة بأراض شاسعة إلا أنها تفتقر للموارد المائية بصورة كبيرة .المصدر الرئيسي للمياه بالمنطقة هو هطول الأمطار والتي تتميز بقلتها وتذبذبها خلال موسم الأمطار.
- توجد العديد من الأودية والخيران إلا أنه لا يستقاد منها في فترة الهطول المطري ومعظم مياهاها إن لم يكن كلها تصب في النيل أو تتعرض للتبخّر .يعتمد الإنسان على مياه الشرب من الحفائر نتيجة ل收藏 مياه الأمطار وبعض المياه الجوفية وكذلك الآبار المحفورة يدويا على أودية الخيران .



شكل رقم(1-2) يوضح الخطوط الكنتوئيه لمنطقه الدراسة

- يشكل الرعي الحرفه الرئيسية لسكان المنطقة والمناطق المجاورة للطريق حيث يتم رعي الإبل والضأن بكميات كبيرة نظراً لإتساع رقعة الأرض الصالحة للمرعى إلا أن توفر مياه الشرب يعتبر المهدد الرئيسي لهذه الثروة الكبيرة والعامة . تعزيز استخدام تقانة حصاد المياه يمكن أن يشكل مصدر مستدام لهذه الثروة الكبيرة والمهمة.
- يمتهن أيضاً سكان المنطقة مهنة الزراعة حيث تتم زراعة العديد من المحاصيل كالدخن والسمسم والذرة والبطيخ والكركدي بالإضافة إلى المنتوجات الغابية. إلا أن ضعف الأمطار يؤدي إلى ضعف الإنتاجية وبالتالي التعظيم من هشاشة السكان المعتمدين على هذه المهنة.



شكل رقم(1-3) يوضح صور الأنشطة في المنطقة

## **الباب الثاني**

### **الإطار النظري والدراسات السابقة**

- حيث يبلغ طول الطريق حوالي 341 كم وعرضه 7 أمتر ، عبارة عن حارتان (أسفلت).
- لاتوجد بالطريق جزيرة فاصله للمسارين ، وتوجد به كباري وعبارات في بعض مناطق الخيران والوديان.



شكل رقم(1-6) يوضح صوره مسارات الطريق

- يعبر الطريق أوديه موسميه وخiran تقىض بمياه الأمطار والسيول في فصل الخريف أبرزها (خور فرج الله - خور الفراج - خور كداده - خور ام عود ) موجودة في مدينة بارا.

جدول رقم(1-1) يوضح الوديان الرئيسية التي تعبر الطريق الرئيسي

| السلسلة | اسم الوادي              |
|---------|-------------------------|
| 700+14  | وادي الرواكيب           |
| 000+129 | الخور الخاصي (و. قدديم) |
| 500+138 | وادي الحوت              |
| 025+153 | عید النجا               |

2. طبقة من الخرسانة المغفورة بالحجارة بسمك تسع بوصات ( 23 سم ) .

3. طبقة النواة بسمك 12 بوصة ( 30 سم ) مصنوعة من الحصى الصغير والرمل الخشن .

4. طبقة سطحية من الألواح الحجرية لا يقل سمكها عن تسع بوصات ( 23 سم ) . وبالتالي فإن إجمالي سمك الطريق يتراوح بين 3 إلى 6 أقدام ( 91-182 سم ) . ويصل عرض الطريق إلى سبعة أمتار في المنعطفات ، لأن العربات لم يكن لديها محور دوار .

وتعد هذه البنية الطرقية الضخمة التي اعتمدت منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد ، معياره لإنشاء الطرق لمدة 2000 سنة لاحقة .

تعود تقنيات إنشاء الطرق الحديثة إلى منهج طوره المهندس الإسكتلندي جون ماك آدم في أوائل القرن التاسع عشر ، عمل ماك آدم على إضافة طبقة جديدة إلى البنية القديمة مكونة من مزيج مضغوط من الحجارة الصغيرة والتربة . كما تطورت تقنيات إنشاء الطرق لتصبح قادرة على تحمل المركبات الثقيلة التي ظهرت في القرن العشرين وذلك باستعمال الأسفلت كمادة مساعدة على تماشك السطح ، لقد تغيرت العملية الفعلية لتنفيذ الطرق بشكل كبير خلال القرن الماضي من استعمال الأدوات اليدوية والتقليدية إلى أجهزة متخصصة وضخمة .

## 2-1-2 ما هو الطريق:

وهو شريط أرضي به مسارات معدة لحركة السيارات وغيرها من المركبات التي تتحرك على عجلات .

### **2-1-3 ما هي مكونات الطريق:**

**الرصيف:**

وهو الجزء الذي يرتفع عن مستوى جانبي الطريق ويكون على توازن معه من الجانبين وهو أنشأ مخصصاً لمرور المشاة فيه وليس لوسائل النقل.

**كتف الرصيف:**

ويكون على جانبي الطريق موازياً له مثل الرصيف تماماً ولكنه يختلف عن الرصيف في أنه غير مخصص للمشاة ولكن مخصص للحالات الطارئة فقط مثل سير سيارات الإسعاف عليه.

**نهر الطريق:**

وهو الطريق ذاته الذي يتم تخصيصها لسير المركبات ووسائل النقل عليه، ونهر الطريق يقع بين حافتي الرصيف من جهة ولكنه لا يشمل الطريق.

**المسلك:**

وهو الجزء الذي يقع جانب نهر الطريق ويكون السير فيه في اتجاه واحد فقط على عكس بعض الطرق التي تكون لها اتجاهان للسير.

**المسرب:**

وهي تسمح بمرور جهة أو صف واحد من المركبات إلى جانب صف واحد من الدرجات النارية ويكون عرض الطريق بها صغيراً.

## **الباب الثاني - الإطار النظري والدراسات السابقة**

### **1-2 صناعة الطرق وأنواع الطرق:**

#### **1-1 تاريخ الطرق وتطورها:**

منذآلاف السنين ، قبل اختراع السيارات ، أو حتى العربات البدائية ، تشكلت الطرق الأولى بشكل عفوي من قبل الإنسان الذي كان يمشي على المسارات نفسها مرارا وتكرارا للحصول على المياه والعثور على الطعام ، كما ساهمت التقللات بين القرى والبلدات والمدن إلى ظهور شبكة مسارات أكثر رسمية ، وبعد اختراع العجلة قبل حوالي 7000 سنة بسبب نقل الأحمال الثقيلة ظهور بعض المشاكل في المسارات الترابية التي تحولت إلى مستنقعات موحلة عند هطول الأمطار ، ويرجع إنشاء أول طرق معبدة بالحجر إلى حوالي 4000 قبل الميلاد في شبه القارة الهندية وبلاط ما بين النهرين.

إن أعظم بناء للطرق في العصر القديم هم الرومان الذين كانوا واعين جداً لمزايا العسكرية والاقتصادية والإدارية لنظام طرق محكم ومتطور . بدأ الرومان مهمة إنشاء الطرق عام 334 قبل الميلاد ليتم شق ما يقرب 53000 ميل ( 85295 كم ) من الطرق التي تربط العاصمة مع حدود إمبراطوريتهم ، حيث كانت تسع وعشرون طريقاً عسكرياً يشع من روما . كانت الطرق الرومانية جريئة في التصميم والتنفيذ ، حيث يتم التنفيذ في خط مستقيم كلما كان هذا ممكناً من نقطة إلى أخرى بغض النظر عن العقبات حتى وإن تطلب الأمر المرور عبر المستنقعات والبحيرات والوديان والجبال .

وقد اشتهرت هندسة الطرق الرومانية باعتمادها بنية متعددة الطبقات حيث تتم تغطية السطح تدريجياً بطبقة خفيفة من الرمل ثم إضافة أربع طبقات رئيسية أخرى :

1. طبقة سفلية سميكة من الحجارة من 10 إلى 24 بوصة ( 25 - 60 سم ) .

## **الجزيرة الوسطية:**

وغالبا تكون بها الكثير من الخدمات على الطريق كأعمدة الإنارة التي تثير الطرق وأجهزة الرadar التي تضبط السرعة على الطرق السريعة.

### **٤-١-٤ تصنیفات الطريق:**

توجد كثيرا من التصنیفات والسمیات والمواصفات للطرق لكن أهمها:

#### **التصنیف على أساس موقع الطريق:**

الطرق ما بين المناطق الحضرية

الطرق ما بين المناطق الحضرية بالمناطق الريفية

الطرق التي تخترق المدن وتسمى الشوارع

الطرق ذات أهمية حيوية للأغراض الاقتصادية، أو النفعية والترفيهية

الطرق الجبلية

طرق الأنفاق والجسور

#### **التصنیف على أساس الإشراف والتخطيط والتصميم:**

تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية وقد تختلف من دولة إلى أخرى:

الطرق السريعة

الطرق الرئيسية

شوارع التجمیع

الشوارع المحلية

الصحية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وكابلات الهاتف وغيرها من الخدمات المدفونة تحت سطح

[3]. التربة .

### ثانيا : عملية القشط :

تم إزالة التربة السطحية التي تحوي المخلفات والتربة غير المناسبة للموقع بالكامل حتى الوصول

[3]. إلى التربة المناسبة بواسطة القاشطة وسمك هذه الطبقة لا يقل عن 15 سم.

### ثالثا : عمليات التسوية :

#### أ- الحفر :

وهي عملية تفكيك التربة أو الصخور ونقلها من مكانها الأصلي في موقع الحفر ( للوصول إلى المناسبات المطلوبة في المخططات حيث يتم اختبار صلاحية التربة كطبقة تأسيس(subgrade) وفي حالة صلاحيتها تترك حتى تبدأ أعمال تجهيز هذه الطبقة أما إذا كانت غير صالحة فيتم تحسينها أو استبدالها بترابة موردة أو مستعارة ( borrow soil ) إلى الأماكن المطلوب ردمها ( إذا كانت التربة مناسبة للدفن ) أو إلى الأماكن المخصصة للتخلص من التربة الزائدة ( waste soil ) . ويتم اختيار معدات الحفر حسب نوع التربة والمسافة المراد نقلها . تقسم المواد عادة إلى مواد صخرية ومواد صخرية مفككة ومواد عادية ويقصد بالمواد العادية أي نوع آخر من التربة غير التربة الصخرية أما المواد الصخرية المفككة فيقصد بها الصخور المتآكلة نتيجة عوامل التعرية أو بعض المؤثرات العضوية أو تكون خليطا من التربة والصخور .

**التصنيف على أساس نوع المواد المستخدمة لإنشاء الطريق:**

هناك العديد من أنواع الرصف على أساس المواد.

تحتوي على أكثر من ثلاثة نوعاً. على سبيل المثال:

الطريق الترابي

الطريق المبلط بالأسفلت

الطريق المبلط بالقطع (بلاطات)

## **2-1-5 العناصر الأساسية لاختيار مسار طريق:**

عند عمل مسار لطريق ليربط بين منطقة أ ومنطقة ب يراعى الآتي :

1 - استطلاع واكتشاف المنطقة عن طريق عمل مسح للمنطقة بالطائرة وأخذ صور عن طريق

المساحة التصويرية .

2 - القيام برفع مساحي للمنطقة وعمل خريطة كنторية دقيقة .

3 - تحديد وتقييم النقاط الحاكمة والمدن القائمة والعوائق على الخرائط .

4 - إن يربط المسار بأكبر عدد ممكن من المدن ليحقق أكبر قدرًا من الفائد .

5 - إن يكون المسار شبه مستوي وبعد عمل تسوية للطريق بحيث تكون كمية الحفر يساوي

تقريباً كمية الردم لعدم زيادة تكاليف المشروع .

6 - ألا تخترق المدينة والمناطق السكانية والجبال والبحيرات والعوائق .

7 - ألا يخترق محميات الطبيعية ( غابة - مكان يتمركز فيه حيوان مفترس ) .

8 - لا تكثر من المنحدرات الأفقية والرأسيّة ليكون الطريق قصيراً واقتصادياً .

9 - ألا يقع منحنى رأسي على منحنى أفقي لضمان قلة الحوادث .

10- يجب اقتراح أكثر من مسار وعمل دراسة لنفقات الإنشاء والتشغيل لاختيار أفضلهم .

## 2-1-6 مراحل إنشاء الطريق:

### أولاً : إخلاء الموقع :

إن أول عملية في إنشاء الطريق هي تنظيف الموقع وإعداده لفرش طبقات التبليط . وتحتلت تكاليف الإعداد باختلاف الأعمال المطلوبة فإن اقتصرت على إزالة الحشائش والأشجار حسب الكلفة ضمن فقرة الحفر وإن تطلب العمل مجهد أكبر من ذلك يتم إدراج كلفة إخلاء الموقع ضمن فقرة مستقلة.

### 1- الإخلاء في المناطق الريفية :

يشمل الإخلاء في المناطق الريفية إزالة الأشجار وجذورها والتخلص من الأنقاض الموجودة في الموقع ويتم ذلك عن طريق إزالة النباتات من مواد الردم الموجودة في المنطقة منعاً لحللها مع الزمن مسببة ترك فراغات وحدوث هبوط في التربة فيما بعد.

### 2- الإخلاء في المناطق الحضرية :

تحتلت عملية الإخلاء في المناطق الحضرية اختلافاً جوهرياً عنها في المناطق الريفية ، حيث يجب أن تحدد المناطق الآهلة بالسكان أو بالأنشطة المختلفة إذا ما تعذر إزالتها في عملية الإخلاء وتحدد المنشآت البديلة التي تعطي لهم ، حيث يجب إزالة المبني وغيرها من العقبات المماثلة ويجب إعادة إنشاء أو نقل الخدمات السطحية مثل أسلاك الهاتف وخطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تحاذى أو تقطع الطريق بما يضمن عدم إعاقتها لعملية الإنشاء مما تقدم يمكن القول بأن عملية إخلاء الموقع في المناطق الحضرية أصعب منها في المناطق الريفية بسبب وجود شبكات المياه والمجاري

## **بـ-نقل ناتج الحفر :**

عادة ما يكون من الضروري نقل المواد التي يتم حفرها لمسافة أكبر من مسافة النقل المجانية وتسمى هذه العملية بنقل ناتج الحفر . المسافة غير المجانية التي ينقل خلالها ناتج الحفر سواء لاستخدامه في عمليات الردم أو للتخلص منه يزيد عن مسافة النقل المجانية. [3]

### **1- أعمال دفن المناسب المنخفضة للطرق :**

#### **المواد الصالحة للدفن :**

وتشمل جميع أنواع الترب القابلة للحدل بموجب المواصفات لتكون إملاءات ثابتة وتحقق ميول جانبية كما هو مطلوب في مخططات التنفيذ الخاصة بالمشروع .

#### **المواد غير الصالحة للدفن :**

1 ) تربة الأهوار والمستنقعات والتربة الحاوية على أكثر من 12 % من المواد العضوية وزنا.

2 ) الأغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل .

3 ) المواد سريعة الاشتعال.

4 ) الأنسجة النباتية المترسبة والأخشاب.

5 ) التربة الملحيّة أو الجبسية الحاوية على أكثر من 10 % وزنا من الأملاح القابلة للذوبان .

6) التربة الطينية التي يتجاوز فيها حد السيولة 70 % ومؤشر اللدونة 45 %. [3]

الركام عبارة عن حبيبات صلبة ذات ديمومة عالية وخالية من الشوائب ولا تزيد نسبة الركام الفاصل في فحص مقاومة التآكل ( Wearing test ) عن 45 % أما بالنسبة للركام الناعم ( الرمل ) فهو المار من منخل ( 2 ملم ) ويجب أن يكون ذا حبيبات حادة الحافات أو خليط متدرج من الرمل والغرين والطين وغيار الحجر ( أو أي مادة رابطة ) . ويجب أن يكون هذا الركام خاليًا من الشوائب أو المواد العضوية ولا تزيد نسبة الأملاح القابلة للذوبان في الماء في تركيبه عن 10 % . أما بالنسبة لحبيبات الركام الناعم العابر من منخل ( 425 ملم ) فيجب أن يتحقق المواصفات الآتية كي يتم قبوله ضمن الركام الناعم :

- حد السائلة ( liquid limit ) لا يتجاوز 25 % .

- مؤشر اللدونة ( plasticity index ) لا يتجاوز 6 % .

## 2- محددات الطقس :

يفضل أن لا يتم إنشاء طبقة ما تحت الأساس عندما تقل درجة حرارة الجو عن 3 درجات مئوية وان أي جزء من أجزاء هذه الطبقة لا ينفذ حسب المواصفات بسبب درجات الحرارة الواطئة ( الانجمادية ) يجب أن يقشط ويعاد إنشاؤه حسب المواصفات المطلوبة دون إضافة أي كلفة للمقاول.

## 3- المرحلة التي تسبق بداية إنشاء طبقة ما تحت الأساس :

قبل بداية تنفيذ طبقة ما تحت الأساس يجب أن تكون طبقة التأسيس ( Subgrade ) نظيفة وخالية من المواد الغريبة والأطيان ومحدولة بشكل جيد وسطحها مستو كما هو مطلوب في التصميم وإن أي جزء من طبقة التأسيس ( Subgrade ) غير محدول بشكل جيد يجب أن يزال وينفذ من جديد حسب المواصفات ، وأي جزء يكون منسوب سطحه النهائي مختلفاً عما هو مطلوب في المخططات يجب أن يصحح وفقاً لما مطلوب.

## 2- مراحل أو أعمال الدفن :

1- يتم أخذ عينات من التربة الحالية والتربة التي ستستخدم في الدفن ويتم عمل اختبار ( بروكتر ) لإيجاد أقصى كثافة جافة ( maximum dry density ) ونسبة الرطوبة المثلثي ( المعدل ) . ( optimum water content ) .

2- حدل أو رص التربة: تستخدم الحادلات أو وسائل الحدل لرص التربة وزيادة كثافتها عن طريق طرد الهواء من الفراغات وإعادة ترتيب أو ضغط حبيبات التربة حيث يزداد سطح التلامس بينها وبين بعضها البعض ويعمل الماء على تسهيل انتقال الحبيبات على بعضها ما دامت نسبة الرطوبة في التربة أقل من نسبة الرطوبة القصوى .<sup>[3]</sup>

### أنواع الحادلات التي تستخدم لحدل التربة :

1- حادلات أضلاف الغنم ( Sheep's foot rollers ) : وهي عبارة عن أسطوانات معدنية مجوفة مثبت عليها الحوافر ويمكن زيادة الضغط على التربة بملء الأسطوانة بالماء أو بالرمل أو أي سائل ثقيل وتم عملية الحدل بأن تخترق الأضلاف التربة وباستمرار مرور الحادلة فرق التربة يتم تقوية هذه الطبقة إلى الدرجة التي لا تكاد الأضلاف تخترق التربة المحدولة . يستخدم هذا النوع من الحادلات لحدل الترب الطينية والتربة المكونة من الرمل والطين ويتراوح وزنها بين 6000-10000 رطل بعرض 8 أقدام للوحدات الخفيفة و 75000 رطل بعرض 15 قدمًا للحدلات العملاقة .

2- الحادلات ذات الإطارات المطاطية ( Pneumatic – tired rollers ) : ويكون هذا النوع من إطارات مطاطية مركبة على جزء مفصلي يسمح بتوزيع الحمل بالتساوي على الإطارات ويمكن التحكم بوزن الحادلة بملئ جسم الحادلة بالماء أو الرمل الرطب وكذلك يمكن التحكم

## خامس: الرصف أعمال تخطيط حجر الرصف :

بعد الوصول إلى المناسبات الخاصة بخرسانة أحجار الرصف والتي قد تكون ضمن طبقة التأسيس فيجب عمل التخطيط اللازم لتنفيذ الأساس الخاص بأحجار الرصف.

### مراحل تنفيذ أحجار الرصفة :

1- تصلب خرسانة الأساس الأحجار الرصف ( Curbstone ) والتي تكون عادة يسمك ( 10 سم ) وعرض ( 30 سم ) والخرسانة الألسنتية هذه تكون بحسب خلط ( السمنت مقاوم للأملاح ) : الرمل ( 2 ) : الحصى ( 4 ) وتراعي أفقية الصب في الاتجاه العمودي على الطريق باستعمال ميزان مياه ، ويراعي كذلك معالجة الخرسانة بالمياه والتغطية بالجفاف في الجو الحار ووضع فوائل تمدد يسمك ( اسم ) كل ثلات أمتار على المحور الطولي الطريق .

2- بعد ذلك يتم عمل المونة بين أساس أحجار الرصف وأحجار الرصف والتي تتكون من السمنت والرمل بنسبة خلط ( سمنت ( 1 ) : رمل ( 3 ) ) والهدف منها هو تسوية مناسبات أحجار الرصف ولا يزيد سمك المونة عن ( 3 سم ) وتكون نسية المياه المضافة لخلطة المونة قليلة نسبيا ( مونة مفلترة ) .

3- يتم تثبيت أو بناء أحجار الرصف ويراعي أن لا تزيد المسافة بين الأحجار ( الحلول ) عن ( اسم ) ويتم تدقيق الاستقامة والمناسبات وكذلك تدقيق أفقية الأحجار في الاتجاه العمودي على الطريق.

4- يتم ملا الفواصل بين الأحجار بمونة السمنت والرمل بنسبة ( سمنت ( 1 ) : رمل ( 3 ) ) .

بضغط الهواء داخل الإطارات لزيادة الضغط على التربة ويتم الحدل بهذا النوع من الحالات على أساس رص حبيبات التربة مع بعضها البعض ولذلك فهي غالباً ما تكون مؤثرة إذا ما استخدمت مع التربة الرملية المفككة . هذا ويكون عادة وزن هذا النوع من الحادلات ثمانية أطنان أو أكثر وبسبب الأحمال العالية لهذه الحادلة بالإضافة إلى ضغط الإطارات العالي فإن لهذا النوع من الحادلات القدرة على حمل كل أنواع الترب ولأعماق كبيرة.

3- الحادلات ذات العجلات الصلبة الملساء ( Smooth – wheel rollers ) : تتكون هذه الحالات من عجلتين أو ثلاثة من الحديد الصلب الأملس ويستخدم هذا النوع عندما يكون لدينا تربة حبيبية مثل التربة الرملية والتربة المكونة من الحصى والتربة الحاوية على حجر مكسر . تستخدم هذه الحادلة لإعطاء سطح أملس بعد استخدام الحالات المستنة ( أصلاف الغنم ) .

4- معدات الحدل الاهتزازية ( Vibrating rollers ) : قامت بعض الشركات بتطوير الحادلات ذات الإطارات المطاطية أو ذات العجلات الملساء الصلبة بتزويدها بأجهزة من شأنها إحداث حركة اهتزازية في العجلات أو بتزويدها ببعض المعدات الهزازة وقد تكون هذه المعدات مستقلة بقوتها الدافعة أو مركبة كجزء مساعد على الحادلات . لقد أظهرت هذه الأنواع من الحادلات تأثيراً كبيراً في حال الأحجار ورص طبقات التربة الرملية أو طبقات التربة الحاوية أو المكونة من الحصى ولم تعط نتائج مرضية عند استخدامها مع التربة الطينية. [3]

#### رابعاً: أعمال تنفيذ طبقة ما تحت الأساس :

##### 1- اختيار نوعية وتدرج مواد الطبقة:

تتكون هذه الطبقة من خليط الرمل ( الركام الناعم ) وال حصى ( الركام الخشن ) - بالنسبة للركام الخشن هو الركام المتبقى على المنخل ذي المقاس ( 2 ملم ) . ومن مواصفاته يجب أن يكون هذا

5- يتم استعمال أحجار الرصف بطول ( 1متر ) للخطوط المستقيمة ، أما بالنسبة للمنحدرات فيتم استعمال أحجار رصف بطول أقل ، وبالنسبة للمنحدرات ذات أنصاف الأقطار الصغيرة ( 2 متر فأقل ) فيفضل صب أحجار الرصف موقعيا. <sup>[3]</sup>

#### سادسا: أعمال تنفيذ طبقة التشرب الأولية ( Prime Coat )

فوائد هذه الطبقة :

1- تهيئ سطح غير قابل لنفاذ الماء.

2. تهيئ سطح قابل للالتصاق بالطبقة التي تليه.

3- غلق فجوات طبقة ما تحت الأساس .

مكونات هذه الطبقة :

تتكون مادة هذه الطبقة من أسفلت ( 85-100 ) ونفط أبيض ( كيروسين ) بنسبة خلط حجمية ( 1.5 ) أسفلت : الكيروسين ) ، حيث يعمل النفط الأبيض هنا كمذيب للأسفلت متوسط التطوير ( Medium Curing ).

معدل رش هذه الطبقة :

يتراوح معدل رش هذه الطبقة بين 0.5-1.2 لتر متر مربع وهذا المعدل ذو مجال واسع ولكن يتم تحديد الكمية بناء على العوامل التالية:

1- تكوني طبقة ما تحت الأساس ، حيث تزداد الكمية في حالة زيادة نسبة التربة الرملية والعكس صحيح.

2- نسبة الرطوبة في الطبقة ، حيث يزداد المعدل في حالة نقص الرطوبة.

#### 4- فرش طبقة ما تحت الأساس ( Subbase Course ) :

عندما يزيد السمك الكلى لطبقة ما تحت الأساس عن 20 سم يجب أن يتم إنشاؤها على طبقتين أو أكثر ذات سمك متساو اعتمادا على آليات الحمل المتوفرة في الموقع.

#### 5- ترطيب الطبقة قبل الحدل :

يجب أن تستمر عملية تقليب الركام مع الماء حتى الحصول على محتوى رطوبة متجانس لكل أجزاء الطبقة المراد إنشاؤها وإن حصول حالة الانزعال بسبب زيادة الرطوبة في جزء ما فيجب أن يؤدي ذلك إلى إزالة وإعادة فرش وترطيب ركام آخر بدلا عنه.

#### 6- حدل الطبقة:

يجب حدل الطبقة إلى نسبة حدل لا تقل عن 95 % من الكثافة المختبرية العظمى باستخدام الحالات المناسبة ويفضل البدء بعملية الحدل حال الانتهاء من فرش الطبقة مباشرة . ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن تكون كل طبقة من طبقات ما تحت الأساس ثابتة أثناء عملية الحدل وبعدها وأى جزء لا يحصل على نسبة الحدل المطلوبة فيجب أن يعالج . ويتم أخذ عينات من طبقة ما تحت الأساس لفحص درجة الحدل على الأقل نموذجين لكل 2000 متر مربع أو حسب توجيهات المهندس المشرف ، ويفضل أخذ نقاط إضافية وذلك في الأماكن بجوار أحجار الرصف أو فتحات المجاري لأن هذه الأماكن غالبا ما تشكل نقاط ضعف في الطريق .

#### 7- التدقيق على السمك والإنها :

يجب أن يكون سطح طبقة ما تحت الأساس ( subbase ) مستو ومنتظم وعند فحص استوائية الطبقة بمسطرة ألمنيوم بطول 4 أمتار يجب ألا تزيد المسافة بين أسفل المسطرة وسطح الطبقة عن

يتم دك المواد التربية الركامية التي تحتوي على نسبة قليلة من الطين باستعمال المداخل الاهتزازية.

أما المواد التربية الناعمة والتي تحتوي نسبة عالية من الطين، فيتم دكها باستعمال مداخل تعتمد

على القص مثل: المداخل ذات الإطارات المطاطية أو المداخل ذات العجلات الحديدية المزودة

بأوتاد أو بروزات حديدية (حوارف الغنم Foot Rollers Sheep) كما يجب عند التنفيذ في

المناطق المحصورة التي لا يمكن فيها استخدام المداخل الكبيرة، اختياراً، معدات الدك وسمك الطبقات

التي تحقق درجات الدك المطلوبة لكامل العمق بما في ذلك المعدات التي يتم تشغيلها يدوياً.

يجب الاستمرار في الدك حتى بلوغ درجة الدك المعتمدة المناسبة مع منسوب الطبقة التي يتم تنفيذها،

ويجب ألا تقل درجة الدك التي يجب حسابها بنسب الكثافة الحقلية إلى الكثافة الجافة القصوى

المعتمدة من اختبار بروكتور المعدل AASHTO T 180 لكامل عمق الطبقة وعلى كامل عرض

الطريق وكافة عناصره عن خمسة وتسعين ، ( 95 ) بالمائة للطبقات العليا من جسر الطريق الواقعة

ضمن العمق المحدد لأساس الطريق أي ثلثين ( 30 ) سنتيمتراً للطرق المحلية وستين ( 60 )

سنتيمتراً للطرق الشريانية والتجميعية من منسوب أسفل طبقة القاعدة، أو تسعين ( 90 ) بالمائة،

للطبقات السفلية من جسر الطريق أي الواقعة على عمق يزيد عن الأعمق المحددة أعلاه.

يجب تحديد درجة الدك لكل طبقة منفردة بإتباع طريقة المخروط الرملي حسب اختبار AASHTO

AASHTO T 191 أو طريقة المقياس النووي حسب AASHTO T 310 أي طريقة لا ائتلافية معتمدة. عند

استخدام طريقة المقياس النووي أو أي طريقة لا ائتلافية معتمدة يجب أخذ ثلاثة قراءات في كل

موقع ويعتبر معدل تلك القراءات كثافة الموقع. ويعتبر الحد الأدنى المقبول لتحديد معامل الدفع

بالطريقة الإحصائية لدرجات الدك للحدود المبينة أعلاه مطروحاً منه اثنين ( 2 ) بالمائة. [9]

2 سم . أما بالنسبة إلى المنسوب النهائي للطبقة فيجب ألا يزيد عن 1 سم ولا يقل عن 2 سم عما هو مطلوب في التصاميم بالنسبة للتدقيق على قيمة السمك الكلي للطبقة فالمجال المسموح به هو اختلاف في قيمة السمك لا يزيد عن 10 % ولا يقل عن 15 % . وإن أي مساحة معينة من الطبقة لا يتطابق سمكها مع ما مطلوب في المخططات أوليس ضمن حدود الاختلاف المسموح به فيجب إزالة هذا الجزء بأبعاد لا تقل عن 2 متر عرض و 30 مترا طول و 75 ملم سمك ويصار إلى إعادة إنشاء هذا الجزء وفقا لما مطلوب في التصاميم .

ومن الجدير بالذكر بأنه لا يسمح للمركبات أو الآليات بالمرور على طبقة ما تحت الأساس بعد الانتهاء من إنشائها إذا كان الموسم موسم أمطار . وكذلك يراعي ضبط مناسيب الطبقة بجوار المداخل المطرية لتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار . وقبل إعطاء الموافقة النهائية على الطبقة ، يجب التأكد من تنفيذ كافة الأعمال تحت الطرق وعمل التجارب الالزمة على خطوط مجاري مياه الأمطار والمجاري الصحية وعبارات خطوط الكهرباء والتليفون .

#### 8- الدرعة:

إن وحدة قياس طبقة ما تحت الأساس عند الانتهاء من إنشائها هو المتر المربع وإن عدد الأمتار المربعة التي تدخل في الدرعة النهائية هي الأجزاء التي تطابق المواصفات وأي جزء من طبقة الـ ( subbase ) تم إنشاؤه خارج حدود ما تشير إليه المخططات فلا يدخل في الدرعة . بعد الوصول إلى المناسيب الخاصة بخرسانة أحجار الرصف والتي قد تكون ضمن طبقة التأسيس ( Subgrade ) أو ضمن طبقة ما تحت الأساس ( Subbase ) فيجب عمل التخطيط اللازم لتنفيذ الأساس [3] .

## 2- المرحلة التي تسبق فرش الخلطة الأسفلتية :

قبل عملية فرش الخلطة الأسفلتية لطبقة معينة يجب التأكد من نظافة الطبقة التحتية وفي حالة وجودأتربة فيتم تنظيف السطح بضواغط الهواء وفي حالة وجود منطقة غير متماسكة فيتم معالجتها قبل المباشرة بفرش الطبقة اللاحقة . وكذلك يجب التأكد من استوائية الطبقة السابقة قبل فرش الطبقة اللاحقة بواسطة فحص استوائيتها بمسطرة ألومنيوم بطول 4 متر ولا يسمح اختلاف أكثر من 10 ملم بين أسفل المسطرة وسطح الطبقة في حالة كون هذه الطبقة هي الطبقة الرابطة.

## 3- عملية فرش الخلطة الأسفلتية :

يتم فرش الخلطة الأسفلتية باستعمال الفراشات ( Spreaders or Pavers )

## 4- محددات الطقس :

يجب منع فرش طبقات الخرسانة الأسفلتية في الجو الممطر . عدم فرش الخرسانة الأسفلتية على سطح متجمد أو مغطى بالجليد لا يسمح بفرش الطبقات الأسفلتية عندما تقل درجة حرارة الجو عن 5 درجات مئوية أو حسب توجيهات المهندس المشرف على التنفيذ .

## 5- التدقيق على درجة نعومة سطح الطبقة السماك الإنهاء ، وعدم الانتظام في السطح :

(1) يتم تدقيق نعومة السطح واحتمال عدم الانتظام فيه حيث يتم التأكد من ذلك باستعمال مياه ترش على السطح وأي تجمع المياه في مكان معين يدل على وجود عدم انتظام فيه حيث يجب تصحيح عدم الانتظام دون إضافة أي مبلغ للمقاول .

(2) التدقيق على سماك الطبقة في حالة حصول نقصان في سماك الطبقة لا يزيد عن 3 ملم فيتم قبول الطبقة ، أما إذا كان النقص في السماك أكثر من 3 ملم إلى حد 10 ملم فيتم قبول الطبقة بعد

تقليل المبلغ المدفوع للمقاول الخاص بهذه الفقرة ، أما إذا زاد النقصان عن 10 ملم فعند ذاك يتم رفض الطبقة وقلعها وإبدالها بطبقة أخرى دون إضافة كلفة .

(3) حالة سطح الطبقة يجب أن يكون السطح ذو ملمس خشن منتظم غير نفاذ للماء ، ويجب كذلك أن يكون السطح خاليًا من الألحاديد والنزف والتشققات والتقطنات .

(4) التدقيق على مناسيب الطبقة .

(5) التدقيق على استواء السطح عند اختيار الاستواء في سطح الطبقة باستعمال مسطرة ألومنيوم بطول 4 امتار في اتجاه محور الطريق أو عمودية عليه ، يجب أن لا تزيد المسافة بين أسفل المسطرة وسطح التبليط عن 3 ملم .

(6) الاختلاف في الميل العرضية يجب أن لا يزيد عن 0.3 % عما هو مطلوب في التصاميم.<sup>(3)</sup>

## 2-2 المشاكل الإدارية والفنية للطرق:

أولاً: المشاكل الإدارية:

### 2-2-1 إدارة مشروعات التشييد:

لا تقتصر مشروع التشييد كما يتصور كثيراً من الناس على مشروعات المبني السكنية ، ولكن تطلق الكلمة مشروعات التشييد على جميع المشروعات التي تقام على سطح الكرة الأرضية ، بل وقد تمتد إلى باطن الأرض وفي أعماق البحار والمحيطات ، وحديثاً إلى الفضاء الخارجي ومن أمثلة هذه المشروعات جميع المبني بأنواعها ( السكنية الإدارية الصناعية - الخدمية .. وهكذا ) والتشييدات التقيلية بأنواعها (الطرق - المطارات - المواني - الأنفاق - خطوط الأنابيب - المسود - الكباري - محطات القوى ، وهكذا ) وبهذا المفهوم لمشروع التشييد يزيد إدراك القارئ لأهمية هذا العلم الذي

3- درجة حرارة الجو ، حيث يزداد المعدل في درجات الحرارة العالية. [3]

#### سابعاً: أعمال تنفيذ الطبقة اللاصقة : **Tack Coat**

ترتبط هذه الطبقة بين طبقات الخرسانة الأسفلتية التي قد تكون طبقة الأساس ( Base Course ) أو الطبقة الرابطة ( Binder Course ) أو الطبقة السطحية أو ( Wearing Course ) .

مكونات الطبقة:

تتكون هذه الطبقة من أسفلت ( 100-85 ) مع أحد المشتقفات النفطية سريعة التطوير ( Motor Spirit ) بنسبة خلط حجمية ( 2 أسفلت : Motor Spirit1 ) وتعمل هذه المادة كمذيب للأسفلت . Rapid ( Curing ) سريع التطوير .

معدل رش هذه الطبقة :

يتراوح معدل رش هذه الطبقة بين 0.15-0.5 لتر/متر مربع ويتم تحديد هذا المعدل بناء على الفترة الزمنية بين فرش طبقة الأساس والطبقة الرابطة. (3)

ثامناً: أعمال تنفيذ طبقة الأساس المثبت بالأسفلت ( Stabilized Base Course ) والطبقة الرابطة ( Surface or wearing Course ) والطبقة السطحية ( Binder Course )

1- المواد : تتكون الخلطة من الركام الخشن والركام الناعم والمواد المائية بالإضافة إلى المادة الرابطة وهي الأسفلت . حيث يجب أن يكون الركام ذا نوعية جيدة وديمومة عالية وحال من الأطيان . ( Organic Matter ) والمواد العضوية ( Gypsum ) والجبس ( Clay )

( 1 ) الركام الخشن ( Coarse Aggregate ) : يعتبر الركام خشناً في حالة بقائه على المنخل رقم ( 4 ) قياس ( 4.75 ملم ) فأكبر . ويجب أن تكون حبيبات الركام الخشن مكسرة ( Crushed )

ومكونة إما من الحجر المكسر ( Crushed Stone ) أو الحصى المكسر (

هذا بالنسبة للطبقتين السطحية والرابطة . أما بالنسبة للركام الخشن لطبقة الأساس فقد يكون إما

مكسرًا أو غير مكسر أو خليط منهما . إن نسبة الركام المكسر يجب ألا يقل عن 90 % وزنا من

الركام المتبقى على المنخل رقم ( 4 ) ( 4.75 ملم ) ويجب أن تكون حبيبة الركام لها على الأقل

وجه تعرض للكسر بواسطة الكسارة ويجب أن لا تزيد نسبة حبيبات الركام المسطحة أو التي تكون

فيها نسبة الطول إلى العرض كنسية ( 51 ) عن 10 % وكذلك يجب أن لا تزيد نسبة النقصان في

وزن الركام الخشن عن 12 % عند غمره خمس مرات في مادة ( Sodium Sulfate ) أو عن

. ( Magnesium sulfate ) 18 % عند غمره في مادة

( 2 ) الركام الناعم ( Fine Aggregate ) : وهو الركام العابر من المنخل رقم ( 4 ) ( 4.75 ملم )

والذي يجب أن يتكون من حبيبات نظيفة وخلالية من المواد الغريبة بالإضافة إلى وجوب كونها حبيبات

حادة الحافات وصلبة وذات ديمومة عالية .

( 3 ) المواد المائية ( Mineral Filler ) : المواد المائية قد تكون إما غبار الحجر أو مادة الأسمنت

البورتلاندي أو النورة المهدروحة . ويجب أن تكون المواد المائية جافة وخلالية من المواد الغريبة .

( 4 ) مادة الأسفلت : يجب أن يكون الأسفلت متجانسا وخلاليا من الرطوبة ولا يحدث فيه رغوة عند

تسخينه إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية .

( 5 ) خصائص المزيج : يتكون المزيج الخاص بالخرسانة الأسفلтиة من الركام الخشن ، الركام الناعم

، المواد المائية ، والمادة الرابطة والتي هي الأسفلت .

وكذلك يجب أن تمتلك الخلطة الأسفلтиة الخصائص الآتية عند رصها بمطرقة مارشال ب 75 ضربة

لكل وجه .

## : Contract Stage (2) مرحلة التعاقد

وتبدأ هذه المرحلة بعد أو أثناء الجزء الأخير من مرحلة التصميم ، حيث تكون الرسومات المعمارية والإنشائية ومعظم مخططات المشروع قد تم الانتهاء منها ، تمهدًا لحساب الكميات وتجهيز المستندات اللازمة لعمل المناقصة ، و اختيار المقاول المناسب . ويمكن تلخيص أهم نقاط هذه

المرحلة فيما يلي :

### : ( Bedding Document ) أولاً : تجهيز مستندات المناقصة

وهي المستندات الواجب إعطاؤها للمقاولين لدراسة المشروع ، ومن ثم العطاءات للملك ، تمهدًا لاختيار أنساب من يقوم بتنفيذ المشروع من المقاولين . وتشمل هذه المستندات ما يلي :

1- خطاب من الملك : يفيد دعوة من يرغب من المقاولين في دراسة المشروع ودخول المناقصة ( Invitation to Bid ) . وهو عبارة عن دعوة من الملك ، يوضح بها اسم المشروع ، وطبيعته ، ومكانه ، وموعد تسليم العطاء ومكان التسلیم والمتطلبات الرئيسية الواجب أن يتضمنها العطاء ، وأي اشتراطات أخرى بخصوص الضمانات والتأمينات وغرامات التأخير .

2- شكل المناقصة ( Bid Form ) : وهو عبارة عن شكل للخطاب الذي يعاد إلى الملك من المقاول ، يفيد موافقته على دخول المناقصة بالشروط المذكورة في البند السابق ، وأنه قد قام بفحص كل ما جاء فيه ووافق عليه نظير مقابل مادي يتم النص عليه في هذا الخطاب .

3- شكل العقد ( Construction Contract ) : وهو الشكل النهائي والرسمي للعقد بين الملك والمقاول ويشمل ما يلي : اسم كل منهم وبياناته كاملة - أسماء الشهود على العقد وغالباً ما يكون الشاهد ملماً بالتفاصيل القانونية باسم المشروع مع فكرة عن محتوياته الرئيسية \_ زمن التنفيذ

الموافقة نكر الأفعال الواجب قيام المقاول بتنفيذها ، نظير مبالغ مالية تدفع له من قبل المالك ، وبأسلوب محدد ، وفي أزمنة متقد عليها ، وترتبط عادة بإنتهاء الأعمال . كما تشتمل هذه الموافقة على عدة بنود ، تحدد الاشتراطات الرئيسة ، من ناحية زمن التنفيذ ، وغرامات التأخير وأسلوب التعامل المادي بين الطرفين ، ومستدات العقد . وهناك مجموعة من العقود القياسية الدولية ( Stander Contracts ) المعترف بها عالميا في صناعة المقاولات ، كما أن هناك بعض المشروعات التي تصمم لها عقود خاصة بها ، لتناسب ظروف المشروع . وسواء تم استخدام العقد القياسي أو العقد الخاص .<sup>[6]</sup>

### 3(مرحلة التشيد ( التنفيذ ) :Construction Stage (

وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المشروع ، حيث إنها تستغرق معظم الزمن ، كما أنها تستهلك الجزء الأكبر من التكلفة ( حوالي 80 % من التكلفة الكلية للمشروع ) . والمقصود بهذه المرحلة هو تحويل ما تم تصميمه في مرحلة التصميم من رسومات معمارية أو إنشائية أو تفصيلية إلى واقع ، في إطار المواصفات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها في العقد وذلك باستخدام الموارد اللازمة من مواد وعملية ومعدات وأموال ، ومهم الربط بين هذه المرحلة ومرحلة التصميم حيث إن الاتصال الدائم بين المصمم والمنفذ يساعد على حل كثير من نقاط اختلاف وجهات النظر بينهما

وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اختيار المقاول الرئيس ، وتوقيع العقد بينه وبين المالك أو من ينوب عنهم ، ومن ثم تسلم أرض المشروع للمقاول وعادة يقوم المكتب الفني للمقاول بمراجعة البرنامج الزمني للتنفيذ المراجعة النهائية تمهيداً لبدء التنفيذ وكذلك مراجعة خطة العمل ، وتحديد الموارد اللازمة ، وتحطيط الموقع ، وخطة إمداده بالمعدات والمواد والعملية اللازمة ، وإزالة أي مخلفات بالموقع ، وعمل التجهيزات المؤقتة اللازمة لهذه المرحلة . وعلى المالك أو من ينوب عنه تحديد الاحتياجات

يخدم البشرية منذ عمارة الإنسان للأرض . ولم يزل الإنسان منذ زمن بعيد يطور أساليب التشييد بغرض الحصول على أفضل النتائج بأقل جهد وأقل تكلفة . ومع التطور الحضاري السريع زاد حجم مشاريع التشييد ، وتشعبت استخداماته حتى أصبحت المشروعات أكثر تعقيدا وقرعت عناصرها بحيث زادت الحاجة إلى تطوير وتحديث أساليب إدارتها والتحكم فيها . وما يجب التبليغ إليه في هذا المجال طبيعة مشروعات التشييد من ناحية صفة الخصوصية وذلك بمعنى أن لكل مشروع من مشروعات التشييد الصفات الخاصة به ، والتي تميزه عن أي مشروع آخر ، حتى إذا تشابهت المشروعات من ناحية طبيعة تكوينها والغرض منها فإن مجرد تغير المكان أو زمن التنفيذ كاف جدا لأن يجعل المشروع مختلفا تماما عن المشاريع الأخرى مما يعطي لكل مشروع صفة الوحodie أو [6] الخصوصية .

### **مراحل مشروع التشييد (Stages of construction project)**

يمثل مشروع التشييد بثلاث مراحل رئيسية وبخاصة المشروعات الكبيرة ، أو ما يطلق عليه المشروعات القومية وهذه المراحل الثلاث هي :

#### **1- مرحلة دراسة الجدوى (Briefing Stage)**

وهي المرحلة الهندسية والتي تشمل التصميم والتنفيذ والتسليم ثم مرحلة التشغيل والصيانة والغرض منها التأكد من أن المشروع سوف يحقق الغرض من إنشائه ، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الخدمية أو غيرها من النواحي الأخرى ويتم في هذه المرحلة من المشروع تحديد حجم المشروع ، و اختيار مكانه وكذلك الاحتياجات الرئيسية الالزمة للمشروع مثل : التقدير المبدئي لتكلفة المشروع ، والزمن اللازم للتنفيذ ، مدى توافر المواد الخام والعماله والمعدات الالزمة لتنفيذ المشروع وتشغيله في المنطقة ، مدى تأثير المشروع وتأثيره في البيئة المحيطة ، تصور مبدئي حول حجم المشروع

وزمن التنفيذ والاحتياجات المادية الالزمة ، عمل منحنى التدفق المالي لمرحلة التنفيذ ، دراسة العائد المادي بعد عمل تصور للعمر الافتراضي للمشروع .

وبعد دراسة هذه النقاط دراسة تفصيلية يمكن لفريق دراسة الجدوى كتابة تقرير إلى المالك ، لإيضاح جدوى هذا المشروع من عدمه ، مع وضع البديل حال وجودها ، حتى يتمكن المالك منأخذ القرار المناسب ، سواء الموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ المشروع ، أو استبداله ، أو التعديل فيه ، ومن ثم تبشير الموارد المادية الالزمة ، والبدء إجراءات الحصول على الموافقات القانونية الالزمة وأعمال التصميمات .<sup>[6]</sup>

## 2- المرحلة الهندسية (Engineering Stage)

أخذ القرار بصلاحية المشروع ، وبعد دراسة الجدوى والتأكد من جدوى تنفيذه تبدأ هذه المرحلة ، وتسمى بالمرحلة الهندسية ، حيث تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة ، وهي التصميم ، والتعاقد ، والتنفيذ ، ويكون الدور الرئيسي فيها للمهندس ، ويمكن تناول هذه العناصر بشيء من التفصيل فيما يلي :

### 1) مرحلة التصميم : Design Stage

وتشمل هذه المرحلة عمل التصميمات المعمارية والإنشائية والتنفيذية والتفصيلية ، وتحديد المواقف العامة والخاصة بالمواد والمعدات والعملة الالزمة للمشروع ، ذلك بالإضافة إلى جداول الكميات ، والتي يتم تجهيزها تمهد الإجراءات المناقضة .

12- تحديد عدد العمال اللازمين لكل بند ونوعية كل منهم ، وذلك بالاستعانة بجدوال الكميات وأسلوب التنفيذ.

13- مراجعة تطابق لوحات الأساسات والمحاور مع خريطة الموقع العام ، لتحديد أماكن وأبعاد الحفر بدقة ، وذلك لمعرفة شكل الموقع أثناء عمليات التنفيذ.

14- إمداد الموردين بالرسومات وال تصصيلات الازمة لما يجب توريده ، مع تحديد تواريخ التوريد.

15- استخراج برامج تصصيلية من البرنامج العام ، وذلك لإمداد مقاولي الباطن بها ، ويفضل أن تكون في صورة مبسطة يسهل فهمها مثل ( BAR CHART ) .

16- عمل ضبط للموارد وتسويتها ( Resource leveling and Smoothing ) وذلك لرفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية.

17- إمداد الأقسام المختلفة في الشركة بصورة من البرنامج ، لتحديد دور كل منهم وتاريخه ، مثل : قسم المعدات ، وقسم المشتريات .

18- اطلاع جميع القائمين أو المشاركين في المشروع على مواعيد الاجتماعات الدورية لتبادل المعلومات والإجابة عن الاستفسارات وحل أي مشاكل قبل تفاقمها وغالبا ما تشمل هذه الاجتماعات كل من : - مدير المشروع - مدير الموقع - الفنيين المشرفين على أطقم العمل ( Foremen ) - مهندس المقاول - مدير المعدات - مقاولي الباطن - مسئول الأمن بالمشروع ، وفي هذا الاجتماع يتم تحديد الأسلوب المناسب لتبادل المعلومات بين الإدارة والعاملين بالموقع مثل : التقارير الدورية ، والتليفون ، والفاكس والصور الفوتوغرافية ، والكمبيوتر ، وشرائط الفيديو .. وغيرها ، كذلك الاتصال على أسلوب التعاملات المادية غير المنصوص عليها في العقد .<sup>[6]</sup>

- التكلفة الكلية للمشروع أسلوب التعامل المادي بين المالك والمقاول - محتويات العقد من رسومات واشتراطات وخطابات ضمان وتأمينات وغرامات تأخير وخلافه .

4- الاشتراطات العامة ( General Conditions ) : وهي عبارة عن البنود العامة التي توضح حقوق وواجبات كل من المالك والمقاول ، والمنصوص عليها في المواصفات العامة لأعمال التشييد مثل : خواص ومواصفات وشروط المواد المستخدمة ، والعمالة ، والمعدات ، والموافقات الحكومية ، والأمن ، وشروط إحداث أي تغيرات مستقبلية في بنود المشروع وهكذا.

5- الاشتراطات الخاصة ( Special Conditions ) : وهي الاشتراطات الخاصة بالمشروع والتي قد تختلف عن الاشتراطات العامة أو غير المذكورة فيها ، مع ملاحظة مهمة وهي أنه عند وجود أي خلاف بين الاشتراطات العامة والخاصة تكون الأولوية للاشتراطات الخاصة .

6- قائمة بالبنود والأعمال وتشمل الكميات ( Work Included in Contract ) ، المواصفات ، الاشتراطات الخاصة بكل بند ، وتشمل الأسلوب المقترن للتنفيذ .

7- الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية للمشروع ( Drawings ) .  
8- البرنامج الزمني المقترن لتنفيذ المشروع ( Construction Schedule ) .  
[6]

#### ثانياً : اختيار المقاول ( Contractor Selection ) :

وعادة يتم اختيار المقاول عن طريق المناقصة ( Bidding ) أو الإسناد المباشر ( Forced Bidding ) ومن أهم أنواع المناقصات : -

( Selective Tendering ) - المناقصات المحدودة ( Open Tendering )  
- المناقصات المفتوحة ( Series Tendering )

وبعد قيام المالك ومن يعاونه بدراسة العطاءات المقدمة من المقاولين ، وتقديرها التقويم المناسب من ناحية التكلفة وإمكانات المقاول ، ومدى التزامه وخبراته السابقة ، يتم اختيار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع . وفي بعض الحالات يتم اختيار أكثر من مقاول ( اثنين أو ثلاثة ) وتجري بينهم ما يسمى بالمارسة وهي محاولة الحصول على مميزات أكثر من ناحية التكلفة ، أو الضمانات ، أو الالتزام بجودة معينة ، من خلال تنافس هذا العدد من المقاولين .

ويلاحظ أنه في حالة المناقصات المحدودة فإن المالك أو من ينوب عنه هو الذي قام باختيار ودعوة المقاولين المتنافسين ، وبالتالي فقد سبق تقديرهم ما يسهل عملية الممارسة وتعتبر سابقة الخبرة التي يقدمها المقاول أو ما يطلق عليه سابقة الأعمال - وهي بمثابة شهادات الخبرة للأعمال التي قام المقاول بتنفيذها المحددة والجودة المرجوة والتكلفة المتوقعة عليها من أهم العوامل التي يبني عليها المالك قراره عند اختيار المقاول .

بالإضافة إلى ذلك فإن المالك يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى الضمانات التي يقدمها المقاول في صورة خطاب ضمان من أحد البنوك أو شركات التأمين والتي تتطلب تحمل أي تقصير من قبل المقاول مما يعطي جزءاً كبيراً من المخاطر التي قد يتعرض لها المالك ، في حالة عدم وفاء المقاول ببعض التزاماته المترافق عليها . وعند اختيار المقاول يقوم المالك بإرسال إفادة للمقاول في صورة خطاب يعلمه بوقوع الاختيار عليه لتنفيذ المشروع ، مع تحديد موعد للتوقيع على العقد في صورته النهائية ، تمهيداً لبدء مرحلة التنفيذ .<sup>[6]</sup>

### ثالثاً : توقيع العقد (The Agreement)

وهو الجزء الأخير من هذه المرحلة ، ويعني الاتفاق النهائي الموثق بين كل من المالك والمقاول ، والذي يعتمد به من الناحية القانونية ، بما يفيد موافقة كلا الطرفين على كل بنود العقد . وتشمل هذه

### **3- التسلیم النهائی للمشروع :**

هذا يعني الاستلام النهائي للأعمال كافة بعد مضي فترة الضمان والصيانة ، ويعتبر المقاول قد أدى بذلك كل واجباته ، ويخلی طرفه من كل المسؤوليات ، فيما عدا مسؤولية ضمان سلامة المنشأ من التصدع أو التهدم الجزئي أو الكلی ، والتي قد تمتد إلى عشر سنوات ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ويمكن إجمال خطوات الاستلام النهائي فيما يلي :

- 1 - يقوم المقاول بإخطار الجهة المالكة بخطاب رسمي يفيد أنه جاهز لتسليم المشروع نهائيا ، وأن فترة الضمان قد انتهت .
- 2- تقوم الجهة المالكة بتشكيل لجنة للاستلام النهائي كما سبق في حالة الاستلام الابتدائي .
- 3- يقوم أعضاء اللجنة بالاطلاع ودراسة وثائق المشروع ومحضر الاستلام الابتدائي وما ورد فيه من ملاحظات .
- 4- تقوم اللجنة بالمرور على المشروع بكامل أجزائه ، ومعاينة كافة الأعمال على الطبيعة ، وإجراء الاختبارات الضرورية والتجارب المعملية اللازمة لعملية الاستلام واختبارات الأداء الوظيفي ، وقد توجد بعض الملاحظات البسيطة التي يقوم المقاول بتنديدها في حينه .
- 5- تقوم اللجنة بتبنته نموذج الاستلام النهائي ، مع التوصية باستلام المشروع استلاما نهائيا ، إذا كانت جميع الأعمال المنفذة مطابقة للمخططات والشروط والمواصفات والأصول الفنية ولم تظهر أي عيوب أو نواقص أو مخالفات فنية ، أو أن هناك بعض العيوب البسيطة التي يمكن للمقاول القيام بإصلاحها أثناء وقوف اللجنة على المشروع ، أو أن هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام وليس للمقاول مسؤولية فيها .

المالية للمشروع خلال فترة التنفيذ ، وذلك بالاستعانة بمنحنى التدفق المالي للمشروع ( Cash Flow ) ، وكذلك الاستعانة بالبرنامج الزمني ، ومن ثم عمل التدابير اللازمة ل توفير مصادر التمويل حتى لا يتعرض المشروع لأي مشاكل مادية أثناء مرحلة التنفيذ ، والتي كثيراً ما تتعرض لها مشاريع التشييد بسبب التأخير في صرف مستخلصات الأعمال . ومن النقاط المهمة في هذه الفترة من مرحلة التنفيذ والتأكد من التزام موردي المواد ( Material Suppliers ) بمواعيد التوريد والتي يجب ربطها بالبرنامج الزمني للتنفيذ وذلك حتى لا يتسبب تأخير أعمال التوريد في التأخير العملي في بعض البنود وبخاصة البنود ( الأنشطة الحرجة ) ، وكذلك يجب تجنب التوريد قبل الاحتياج الفعلي لها حيث يؤدي ذلك إلى إرباك الموقع وإحداث كثير من مشاكل إعاقة الحركة في الموقع ، هذا بالإضافة إلى زيادة الفاقد الناتج عن زيادة مرات نقل المواد ( Handling ) .<sup>[6]</sup>

تؤخذ في الاعتبار أيضاً قبل البدء في أعمال التنفيذ ، ومنها ما يلي :

- 1 زيارة الموقع قبل البدء في مرحلة التنفيذ من قبل مدير المشروع ومهندس التخطيط مع كتابة تقرير عن وضع الموقع وظروفه ، وأخذ بعض الصور الفوتوغرافية للموقع.
- 2 التأكد من توافر مصادر للطاقة اللازمة لمرحلة التنفيذ ( الماء - الكهرباء - التليفون - الغاز - الوقود وهكذا ) .
- 3 مراجعة جداول الكميات والتأكد من صحة الحسابات ، وبخاصة بالنسبة للبنود الرئيسية وذلك لتحديد الموارد اللازمة لكل بند.
- 4 الاتصال بمدير المعدات ، وإمداده بالخطة العامة والبرنامج الزمني للتنفيذ مع المخطط العام للموقع للاتفاق على أماكن وتاريخ تواجد المعدات المختلفة بالموقع.

5- الحصول على ملخص بأنواع المعدات ، وعدد كل منها ، ومواعيد تواجدها بالموقع ، وذلك

من المكتب الفني أو القائمين على دراسة المشروع وتقدير التكلفة.

6- عقد اجتماع عام يشمل : مدير المشروع ، والمهندس المصمم ، ومدير الموقع ، والمقاول

الرئيس ، ومقاولي الباطن ، لتحديد دور كل منهم من خلال الجدول الزمني ، وتبادل الأفكار

والإجابة عن أي استفسارات ، وإمداد كل منهم بالمعلومات الازمة والشروط الواجب إتباعها

قبل بدء العمل .

7- تجهيز ملخصات عن الموردين وخطابات لكل منهم لتحديد الكميات الازمة ، وزمن التوريد

، وأسلوب الاستلام والمراجعة ، والشروط الجزائية عند عدم الالتزام .

8- التأكد من استكمال جميع المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية على بدء التنفيذ.

9- الحصول على المخالفات الازمة لعمل سياج حول الموقع ، والإعلانات الازمة ، واستخدام

الطرق المحيطة بالموقع ، والمخالفات على إمداد الموقع بالخدمات الازمة مثل : الماء ،

الكهرباء ، الصرف.

10- تحديد عناصر المشروع وبنوده ، وربط كل منها بالأخر كبرنامج عمل ابتدائي .

11- تجهيز ورقة عمل منفصلة لكل بند من بنود المشروع ( Method Statement ) بحيث

تحتوي على ما يلي:

1. أنواع المعدات المستخدمة .

2. أسلوب التنفيذ .

3. أحجام أطقم العمل وعدد هذه الأطقم.

أما إذا كان هناك بعض العيوب أو النواقص أو المخالفات التي ظهرت في المشروع خلال فترة الضمان وليس ناتجة عن سوء الاستعمال ، فإن اللجنة توصي باعتبار هذا المحضر محضرا للمعاينة ، وعلى المقاول إشعار الجهة المالكة خطيا بموعد الانتهاء من عمل الملاحظات المدونة بالمحضر حتى تقف اللجنة على المشروع من جديد ، لإجراء الاستلام النهائي ، مع مراعاة الملاحظات التالية :

- 1- يفضل أن يكون معظم أعضاء لجنة الاستلام النهائي ممن شارك في لجنة الاستلام الابتدائي السابق معرفتهم بالمشروع ، مما يسهل المهمة .
- 2- يجب أن يتم الاستلام النهائي في موعده ، حتى لا يسبب أي تأخير في وقوع أضرار بالمقاول ، نتيجة تحمله كثيرا من تكاليف الصيانة ، التي قد تحدث بعد فترة الضمان .
- 3- يجب الفصل تماما بين العيوب والمخالفات التي كانت بسبب سوء الاستعمال أو سوء التشغيل والذي لا علاقة للمقاول به ، وبين تلك التي نشأت من سوء التنفيذ ، حتى لا يتحمل المقاول أي تكاليف لا ذنب له فيها .<sup>[6]</sup>

## 2-2 المشاكل الأدارية:

- 1- البنود غير المقدرة :

يحق للوزارة عند الضرورة وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية، عندما تتوقع ظهور بعض بنود الأعمال التي يجب تنفيذها لإنجاز المشروع على الوجه الصحيح، ومن غير الممكن تقدير كميات، وضع أسعار هذه الأعمال على أساس الأسعار المتعارف عليها عند الإعلان، وتصبح هذه الأسعار هي السعر التعاقدى لمثل هذه الأعمال، ويتم تقدير كميات تلك الأعمال أثناء التنفيذ.

#### : Commissioning Stage (4) مرحلة التسليم

وتعتبر هذه المرحلة آخر مراحل تشييد المشروع ، تمهيداً للتشغيل والاستفادة منه ، وتقسم إلى جزأين:

1- التسليم الابتدائي للمشروع : ويعني الاستلام الأولي لكافة الأعمال حسب ما جاء بعقد المشروع ويطلق عليه التسليم الابتدائي حيث إن المشروع يبقى تحت ضمان المقاول لمدة معينة يتلقى عليها ، وتسمى فترة الضمان والصيانة ، وتكون غالباً في حدود عام أو عامين طبقاً لما ينص عليه العقد ، وبعدها يسلم المشروع تسلیماً نهائياً .

ويتم التسليم الابتدائي للمشروع من خلال عدة خطوات يمكن إجمالها فيما يلي:

1- يقوم المقاول بإخطار الجهة المالكة بخطاب رسمي يفيد أنه قد أنهى جميع الأعمال على الوجه المطلوب ، وطبقاً لمستدات العقد ، وأنه جاهز لتسليم المشروع تسلیماً ابتدائياً .

2- تقوم الجهة المالكة بتحديد لجنة الاستلام الابتدائي ، ويجب أن تشمل هذه اللجنة أعضاء من كافة التخصصات المناسبة لنوع المشروع ، وهذا بالإضافة إلى الجهاز الميداني المشرف على التنفيذ .

3- تقوم هذه اللجنة بالاطلاع على وثائق العقد ومستداته المختلفة ، والتي تشمل :

- الشروط والمواصفات وجدائل الكميات.
- أي أوامر للتغيير .
- محاضر الاجتماعات وتقارير الاختبارات المختلفة .
- المدد الإضافية إن وجدت وأسبابها .
- أي ملاحظات جرى إبداؤها أثناء التنفيذ .

وتعطي اللجنة وقت كافيا لدراسة هذه الوثائق واستيعابها قبل الاستلام ، قد يصل إلى عدة أشهر في بعض المشروعات الكبيرة .

4- تقوم اللجنة في الموعد المحدد بالمرور على المشروع ، يرافقها المقاول الرئيس أو من ينوب عنه ومقاولو الباطن أو من ينوب عنهم ، ومندوب عن المكتب الاستشاري ، وذلك لمعاينة الأعمال على الطبيعة ، وإجراء الاختبارات الضرورية والتجارب المعملية الازمة لعملية الاستلام.

5- تقوم اللجنة بالتحقق من الأبعاد والمناسيب ، والتأكد من أن كل جزء في المشروع يؤدي وظيفته بطريقة جيدة ، طبقاً للمواصفات ، وقد تشير اللجنة على المقاول أثناء أعمال الاستلام بتصحيح بعض العيوب البسيطة ، أو إجراء التحسينات أو التعديلات التي ترى اللجنة ضرورتها .

6- تقوم اللجنة بعد ذلك بتعبئة نموذج الاستلام الابتدائي للمشروع ، وتوقيع جميع الأعضاء عليه ، مع مراعاة الملاحظات التالية :

1- إذا كان اللجنة الاستلام الابتدائي أو لأحد أعضائها رأي مخالف لما جاء بتقارير المتابعة والتفتيش والتقارير الفنية الدورية فيجب ذكر ذلك صراحة في المحضر ، ويترك الأمر للجهة المالكة لدراسة الموضوع والبحث فيه .

2- قد تجد اللجنة أن هناك بعض الأعمال التي تم تنفيذها باستخدام مواد غير المواد المبينة في شروط المواصفات ، أو أن أعمال التنفيذ غير مطابقة للأصول الفنية ، فإذا كانت هذه المخالفات بسيطة ومحبولة فنياً ولا تؤدي إلى ضرر أو خلل بالمشروع فيمكن قبولها ، وإنما فيجب رفضها وخصم تكلفة صيانتها أو تغييرها من مستحقات المقاول .<sup>[6]</sup>

## ثانياً: المشاكل الفنية:

### 2-3 الموصفات المثلية للطرق:

#### 1- الردم التربوي:

تصنف مواد الردم في هذه الموصفات العامة على أنها تربوية ، عندما لا تزيد نسبة القطع الصخرية التي يزيد مقاسها الأقصى على خمسة عشر ( 15 ) سنتيمتراً على خمسة وعشرين ( 25 ) بالمائة من وزن التربة.

يمكن توريد المواد جافة أو رطبة، ويجوز فرد الأكوام بواسطة الجرافة بشكل أولي فقط، ولكن يجب فرد المواد على كامل عرض الطريق بواسطة الجريدر أو ما يعادلها فقط ، كما يجب رش المواد، أثناء خلطها وتقليلها، بكميات كافية من المياه لتصبح نسبة الرطوبة فيها متجانسة وأعلى من نسبة الرطوبة المثالية بمقدار يسمح بتعويض الرطوبة بسبب التبخر . يجب ألا يزيد سمك طبقات الردم التربوي قبل الدك على عشرين ( 20 ) سنتيمتراً، لطبقات الردم العليا، الواقعة ضمن أساس الطريق، المحددة بثلاثين (30) سنتيمتراً للطرق المحلية أو ستين ( 60 ) سنتيمتراً للطرق الشريانية والتجميعية وطرق المناطق الصناعية ومواقف السيارات الكبيرة، من منسوب أسفل طبقة القاعدة، أما للطبقات الواقعة أخفض من ذلك فيجب ألا يزيد سمك الطبقة قبل الدك على ثلاثين ( 30 ) سنتيمتراً بغض النظر عن تصنيف التربة المستخدمة.

يجب أن يتم الدك بواسطة مداخل ذات أوزان وأنواع مناسبة للمواد المستعملة حتى يمكن تحقيق درجات الدك المطلوبة، كما يجب ألا تختلف نسبة الرطوبة في التربة أثناء الدك عن الرطوبة المثالية المحددة من اختبار بروكتور المعدل حسب AASHTO T 180 لنفس المواد بأكثر من اثنين إلى ثلاثة (3\_2) بالمائة زيادة أو نقصا.

## جدول رقم(2-2) يوضح تدرج مواد أعاده الردم خلف المنشت

| نسبة الماء وزناً % | فتحة المنشل، مم (رقم المنشل) |
|--------------------|------------------------------|
| ١٠٠                | (٣ بوصة) ٧٥                  |
| ١٠٠ - ٦٠           | (٤ بوصة) ١٩                  |
| ٨٠ - ٣٥            | (٨ رقم) ٢٣٦                  |
| ١٢ - ٠             | (٢٠٠ رقم) ٠٠٧٥               |

### 6- مقاطع الدك التجريبية :

يجب على المقاول، عندما تتصـل المواصفات الخاصة أو يطلب من المهندس تنفيذ قطاع تجـريبي قبل المباشرة بتنفيذ ردميات جسر الطريق باستخدام المواد وطريقة التنفيذ والآليات والمعدات المقترحة من قبله في خطة العمل، ويجب ألا يقل طول القطاع التجـريبي عن مائتي ( 200 ) مـتر، ويمكن أن يكون جـزءاً من المشروع . ويهدف القطاع التجـريبي إلى التحقق من إمكانية التنفيذ طبقـاً للمواصفات واعتماد نسبة الرطوبة المناسبة للـدك وعدد أشواط الدك والكتافة الناتجة، ويتم تقييم النـتائج التي يتم التوصل إليها على أساس الاختبارات، ويعطى المقاول الموافقة على مباشرة التنفيذ عندما تكون النـتائج مقبولة فـنيـاً، وتعتـبر نـتائج القطاع التجـريبي أساسـاً لـتقييم أـعمال الرـدم اللاحـقة.

عـندما تكون نـتائج القطاع التجـريبي غير مقبولة يطلب من المقاول إجراء التعـديلات الـلـازمة في خـطة العمل أو الآليـات المستـخدمـة، ويـجب في الحـالة الأـخـيرـة إـزالـة جـزـء القطاع التجـريبي أو إعادة تنـفيـذه حتى يـحقـق متـطلـبات المـواصـفـات، ويـحقـق للمـهـنـدـس طـلب تنـفيـذ قـطـاع تـجـريـبي كلـما لـاحـظ تـغـيرـاً مـلـحوـظـاً في نـتـائـج الاختـبارـات أو طـرـيقـة وآلـيـات التـنـفيـذ. [9]

## 2- الإضافة والحذف والتعديل في بنود الأعمال :

يحق للوزارة في أي وقت خلال مدة العقد أن تجري أي تغييرات على كميات بنود الأعمال بالزيادة أو النقص ويجب أن يتم أي حذف أو إضافة أو تعديل في بنود الأعمال موضوع العقد على أساس المستدات القانونية المعتمدة في العقد ، في كافة الأحوال لا يجوز للمقاول اتخاذ أية إجراءات أو أعمال ناجمة عن الإضافة أو الحذف أو التعديل ما لم يحصل على الموافقة الخطية المعتمدة من الوزارة أو من يمثلها ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة للجهة الممثلة.

يجب ألا تؤدي التغييرات في كميات بنود الأعمال إلى تغيير في الأعمال موضوع العقد أو موقع تنفيذها أو زيادة نسبة التغيير في كميات العقد عن النسب المحددة في نموذج عقد الأشغال العامة . ويجب تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقصان تبعاً لذلك.

## 3- استحداث بنود جديدة للمشروع:

عند الحاجة الماسة لاستحداث بنود أعمال غير مشمولة بالعقد صراحة أو ضمناً، فإن ذلك يجب أن يتم استناداً إلى نموذج عقد الأشغال العامة ونظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها وفق الأسس القانونية المعتمدة، كما يجب أن تكون تلك الأعمال ضرورية بحيث إن عدم تنفيذها يمنع تنفيذ بنود أو أعمال أخرى في المشروع أو أن عدم تنفيذها يمنع أو يقلل من الاستفادة من المشروع أو يحد من جودته الفنية.

كما يجب أن يتم استحداث البنود الجديدة على أساس فني معد من قبل الجهة الفنية المختصة يتضمن المبررات الفنية لاستحداث مواصفات وكميات الأعمال المقترحة ، كما يجب أن يتضمن تقديرأً سرياً لتكاليف تنفيذ البنود المستحدثة، ومن ثم يتم الطلب إلى المقاول لتقديم أسعاره لتقييد تلك

البنود والتفاوض معه حول الأسعار، ويجب أن تكون تلك الأسعار متماشية مع الأسعار السائدة لمثل تلك الأعمال عند الاستحداث.

لا يسمح بال مباشرة بتنفيذ أعمال أية بنود مستحدثة قبل استكمال الإجراءات النظامية واعتماد الاستحداث .ويجب ألا يؤدي الاستحداث إلى زيادة قيمة أعمال العقد عن نسب الزيادة القصوى المسموح بها.

#### 4- المطالبات بالتعديل والفراغ :

عندما يعتبر المقاول أن له الحق بالمطالبة بتعويضات إضافية لقاء عمل أو مادة لم يتضمنها العقد بصورة واضحة، أو لم يتم تكليفه بها كعمل إضافي من قبل الوزارة، فإن عليه إبلاغ المهندس خطياً برغبته بالمطالبة قبل تقديم أية مطالبة بالتعويض الإضافي ، ويقوم المهندس بمراجعة الطلب وحصر الكميات وتقدير التكلفة وإعداد تقريره المتعلق بذلك، ولا يعتبر قيام المهندس بهذه الإجراءات موافقة منه على حق المقاول بالتعويض.

يجب أن يتم النظر بحق المقاول من قبل لجنة تقوم الوزارة بتشكيلها لدراسة الطلب وتقرير المهندس والاطلاع على وثائق العقد وترفع تقريراً بذلك للجهة صاحبة الصلاحية في الوزارة التي تقوم باتخاذ قرارها على أساس التقارير المقدمة والمستندات القانونية.

عند ظهور نزاعات أو خلافات أثناء تنفيذ بنود العقد يجب أن يتم النظر فيها من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الوزارة والمهندس والمقاول تتلخص مهمتها بمحاولة التوصل إلى تفاهم متبادل .

الطبقة الجاري دكها أليها أقل، ويمكن الاسترشاد بعدد الأشواط وآليات الدك التالية حسب المدخلة

المستخدمة من أجل سمك طبقات الردم الصخري حتى ثلاثة ( 30 ) سنتيمتراً:

1 - أربعة أشواط للمدخلة الأسطوانية العادية التي لا يقل وزنها عن خمسة وأربعين ( 45 ) طنا.

2 - أربعة أشواط للمدخلة الاهتزازية ذات القوة الديناميكية لكل هزة لا تقل عن مائة وثمانين ( 180 ) كيلو نيوتن، ولا يقل تردد الاهتزاز عن ستة عشر ( 16 ) هيرتز.

3 - ثمانية أشواط للمدخلة الأسطوانية العادية ذات الوزن عشرين ( 20 ) طنًا.

4 - ثمانية أشواط للمدخلة الاهتزازية ذات القوة الديناميكية لكل هزة مائة وثلاثين ( 130 ) كيلو نيوتن وتردد الاهتزاز ستة عشر ( 16 ) هيرتز.

يجب زيادة عدد الأشواط المذكورة أعلاه مع زيادة سمك الطبقة المدكورة، بمقاييس أربعة ( 4 ) أشواط إضافية على العدد المذكور في ( 1 و 2 ) أعلاه أو ثمانية ( 8 ) أشواط إضافية على العدد المذكور في ( 3 و 4 ) أعلاه، لكل زيادة في سمك الطبقة المدكورة بمقدار خمسة عشر ( 15 ) سنتيمتراً.<sup>(9)</sup>

#### 4- إعداد أساس الطريق:

أساس الطريق في هذه المواصفات، يعني التربة التي يتم إنشاء طبقة القاعدة الترابية المعالجة

أو غير المعالجة فوقها مباشرة، ويكون أساس الطريق من بعض أو كل الأصناف التالية،

حسب الموقع والمتطلبات التصميمية:

1 - الأرض الطبيعية الأصلية.

2 - قاع الحفر.

3 - أسطح الطرق القائمة.

## 2- الردم الرملي:

يجب عدم استخدام المواد الرملية عديمة التماسك المصنفة A\_3 حسب AASHTO M 145 في إنشاء الثلاثين ( 30 ) سنتيمتر العليا من جسر الطريق، كما يجب أن تسمح شروط الموقع بحصر طبقات الردم الرملي وتنفيذها طبقاً لهذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة.

يجب دعم جوانب الردم الرملي بمدرجات يتم تنفيذها باستعمال مواد تربوية غير رملية متماسكة لا يقل تصنيفها A\_4 للحصول على درجة الدك المطلوبة أثناء التنفيذ ولحمايتها من التعرية بسبب الرياح والمياه أثناء التنفيذ ولحمايتها من التعرية بسبب الرياح والمياه أثناء التنفيذ ولحماية المياه أثناء التنفيذ، ويجب أن يكون عرض تلك المدرجات كافياً لاستيعاب معدات التنفيذ . ويمكن إذا كانت ميل منحدرات الردم لا تزيد على خمسة وعشرين ( 25 ) بالمائة، وتسمح شروط الموقع توفير الدعم اللازم للدك بزيادة عرض الطبقات الرملية أثناء التنفيذ وقطعها لاحقاً ثم تكسية الميل الجانبية والسطح بطبقة حماية تربوية متماسكة غير رملية لا يقل تصنيفها عن A\_2 ولا يقل سمكها عن ( 30 ) سنتيمتر ( 30 ) ثالثين سنتيمتراً عند قياسها عمودياً على الطريق أو منحدراته، ويجوز في هذه الحالة دك طبقة الحماية باتجاه عمودي على محور الطريق.

يجوز إذا أمكن تحقيق درجات الدك المطلوبة فرد الطبقات الرملية على طبقات يصل سمكها إلى خمسين ( 50 ) سنتيمتراً، ودكها بالطريقة الرطبة أو الجافة باستخدام مداخل اهتزازية ذاتية الحركة أو مقطورة جرافات مجنزرة، ويجب أن تتضمن المعدات مداخل اهتزازية بضغط لا يقل عن أربعة عشر ألف (14000) كيلوغرام للهزة الواحدة وتعمل بمعدل مائة(100) هزة في الدقيقة، كما يفضل نقل المواد الرملية بواسطة السكريبر ذاتي الحركة أو المدفع، إذا كانت شروط الموقع تسمح بذلك.

يتم قياس الكثافات وتقدير درجة الـ*دك* في التربة عديمة التماسك ذات التصريف الحر التي لا يؤدي دكها إلى تكوين منحنى بياني واضح للعلاقة بين الرطوبة والكثافة وتعيين الكثافة القصوى، بواسطة اختبار مؤشر الكثافة الأصغر والوزن النوعي للتربة عديمة التماسك حرّة التصريف، حسب طريقة ASTM D4254، أو أي طريقة اختبار آخر معتمدة، ويجب أثاء الاختبار التحقق من جفاف التربة المختبرة وأنها سائبة ولا تحتوي على مواد تجعلها متماسكة .<sup>[9]</sup>

### - الردم الصخري:

تصنف مواد الردم على أنها مواد صخرية ، إذا كانت الصخور التي يزيد مقاسها الأقصى على خمسة عشر ( 15 ) سنتيمترًا في موقع معين تشكل أكثر من خمسة وعشرين ( 25 ) بالمائة من الحجم الكلي للمواد المستعملة في ذلك الموقع.

يجب أن ينحصر استخدام الردم الصخري في الأجزاء المبنية في المخططات ووثائق العقد ويعنى استخدام الردم الصخري ضمن الثلاثين ( 30 ) سنتيمترًا العلوية من الردم تحت منسوب طبقة القاعدة وفي مناطق خطوط خدمات المرافق العامة أو الردم خلف المنشآت أو في المناطق التي ستنفذ فيها إنشاءات لاحقا ، ما لم يتم تنفيذ طبقة ردم ركامى تفصل بين الردم الصخري والمنشآت لا يقل سمكها على ستين ( 60 ) سنتيمترًا.

يمكن استخدام طرق التنفيذ التالية حسب نسبة الصخور التي يزيد مقاسها الأقصى على خمسة عشر ( 15 ) سنتيمترًا والمعدات المتوفرة للتنفيذ:

1 - عندما تكون نسبة الصخور ، التي يزيد مقاسها الأقصى على خمسة عشر ( 15 ) سنتيمترًا، أقل من خمسة وعشرين ( 25 ) بالمائة تفرد المواد على طبقات لا يتجاوز سمكها قبل الدك عشرين ( 20 ) سنتيمترًا، ويجب استبعاد كافة الصخور التي يزيد بعدها الأقصى على عشرين (

## 7- الحفاظ على أعمال الردم :

يجب على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية طبقات الردم المنفذة وجوانبها من التضرر نتيجة الأمطار أو إيه أسباب أخرى، ويجب عليه في نهاية إى عمل إنهاء تسوية ودك وتشكيل طبقة الردم الأخيرة طبقاً للميل التي تحقق تصريف المياه وتمنع تجمعها على السطح، وإنشاء المصارف المؤقتة لتصريف المياه عن طبقات الردم وجوانبها ومنع تجمعها أو جرفها لجوانب الردم، كما يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة إصلاح كافة الأجزاء المتضررة نتيجة تقصيره في الحفاظ عليها، ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك.

يجب على المقاول إزالة الردم المنفذ باستخدام مواد غير مقبولة واستبدالها بأخرى مقبولة على نفقة الخاصة، بما في ذلك إعادة إنشاء طبقاً للمواصفات الخاصة ، ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات نتيجة ذلك، ولا يحق للمقاول البدء بتنفيذ أعمال طبقات الردم التالية، قبل إنجاز استلام طبقات الردم

الحالية. [9]

## 8- متطلبات الإناء :

يجب أن تكون الأعمال المنفذة مطابقة للأبعاد والمناسيب المبينة في المخططات والمحددة بالأوتاد من قبل المهندس، ويجب على المقاول تنفيذ الأعمال ضمن حدود التفاوت المسموح بها التالية:

### 1- المنحدرات:

يجب إنهاء جوانب ردميات جسر الطريق بشكل مطابق للخطوط والأبعاد والميل المبينة على المخططات أو المعتمدة من قبل المهندس، ويجب ألا تختلف عنها بأكثر من:

- عشرة (10 ) سنتيمترات للمتر العلوي من الردم.

20 ) سنتيمتراً، كما يجب تعبئه الفراغات والفجوات بمود ترابية لا يقل تصنيفها عن A\_2\_4

حسب تصنيف AASHTO M 145 لجعل السطح مناسباً لمرور المعدات اللازمة للترطيب والدك.

2- عندما تكون نسبة الصخور التي يزيد مقاسها الأقصى على خمسة عشر ( 15 ) سنتيمتراً أكثر

من خمسة وعشرين ( 25 ) بالمائة أو عندما يقرر المهندس أن المواد المستخدمة لا يمكن

فردها على طبقات سمكها قبل الدك عشرون ( 20 ) سنتيمتراً، يجب فرد المواد على طبقات

لا يزيد سمكها على واحد وثلث ( 1:3 ) المقاس الأقصى للمواد المستخدمة أو

( 100 ) مائة سنتيمتر أيهما أقل.

ويجب أن يتم فرد ودك طبقات الردم الصخري بالجرافات الثقيلة، كما يجب فرد المواد الصخرية

بطريقة تضمن توزع القطع الصخرية الكبيرة بشكل متجانس على كامل العرض، وبحيث تملأ القطع

الصغريرة الفراغات بين القطع الكبيرة، كما يجب إزالة كافة الصخور الناتئة وملء جميع الفجوات .

ويجب ألا يزيد سمك طبقة الردم الصخري قبل الدك عن القيم الواردة في الجدول أدناه حسب المدخل

المتوفر.

جدول رقم(2-1) يوضح سمك طبقات الردم الصخري حسب المداخل المتوفرة

| الوزن الأدنى لكتلة المدخلة على الأسطوانة (كغ) | سمك الطبقة الأقصى قبل الدك (سم) |
|---|---------------------------------|
| ٢٩٠٠ - ٣٣٠٠                                   | ٤٠                              |
| ٣٦٠٠ - ٣٩٠٠                                   | ٦٠                              |
| ٤٣٠٠ - ٣٦٠٠                                   | ٨٠                              |
| ٥٠٠٠ - ٤٣٠٠                                   | ١٠٠                             |

يجب أن يتم دك الردم الصخري باستخدام المداخل الثقيلة، ويجب أن يستمر الدك حتى يصبح

الهبوط الناتج بين شوطين متتاليين، غير ملحوظ، ولا يتجاوز سنتيمتر واحد أو واحد بالمائة من سمك

#### 4- الجزء العلوي من جسر الطريق.

ما لم تنص المواصفات الخاصة أو وثائق العقد الأخرى، على خلاف ذلك، فإن عمق أساس الطريق يعتبر ثالثين ( 30 ) سنتيمتراً للطرق المحلية وستين ( 60 ) سنتيمتراً للطرق الشريانية والتجميعية الرئيسية وطرق المناطق الصناعية ومواقف السيارات الكبيرة من منسوب أسفل طبقة القاعدة.

يتضمن إعداد أساس الطرق كافة الأعمال اللازمة، ليصبح هذا الأساس، قادراً على تحمل التغيرات في ضغط التربة الناجمة عن إنشاء الطبقات التالية والأحمال المتوقعة على الطرق، ويجب أن يشمل ذلك كافة المناطق الحاملة للطريق وجميع عناصره مثل الأرصفة والجزر، ضمن الحدود والأبعاد والمناسبات المبنية في المخططات ووثائق العقد الأخرى.

يجب أن تكون المواد الترابية ضمن أساس الطريق من الصنف A\_4 او افضل حسب تصنيف AASHTO M 145، وان تكون نسبة التحميل الكاليفورنيه CBR فيها أكثر من ثلاثة ( 3 ) بالمائة، ونسبة الانقاخ لا تزيد فيها علي واحد ( 1 ) بالمائه ، تحت حمل يعادل وزن الطبقات التي ستتفذ فوقها.

يجب تنفيذ أعمال الردم الواقعة ضمن أساس الطريق بنفس طريقة تنفيذ أعمال الردم لجسر الطريق ، باستخدام مواد تحقق المتطلبات المحددة أعلاه، وفردها ودكها على طبقات لا يزيد سمك الواحدة على عشرين ( 20 ) سنتيمتراً، ويجب ألا تختلف نسبة الرطوبة أثناء الدك عن الرطوبة المثالية بأكثر من اثنين ( 2 ) بالمائة، ويجب الاستمرار بالدك حتى تحقيق درجات دك لا تقل عن خمس وتسعين ( 95 ) بالمائة من الكثافة الجافة القصوى، بموجب اختبار بروكتور المعدل AASHTO T 180 . عندما يكون امتداد أساس الطريق في الأرض الطبيعية أو أسطح الطرق القائمة أقل أو يساوي خمسة عشر ( 15 ) سنتيمتراً، وتحقق تربة الموقع متطلبات تربة أساس الطريق، يجب حرف

تربيه الموقع لعمق لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) سنتيمتراً، وترتبيها وإعادة فردها ودكها حتى درجة دك لا تقل عن خمس وتسعين ( 95 ) بالمائة من الكثافة الجافة القصوى المحددة من اختبار بروكتور المعدل.<sup>[9]</sup>

#### 5- الردم خلف المنشآت:

يشتمل العمل على تنفيذ أعمال الردم خلف المنشآت مثل العبارات والجدران الاستنادية ودعائم الجسور ويتضمن متطلبات المواد وطرق التنفيذ.

يجب أن تكون المواد المستخدمة في الردم خلف المنشآت مثل دعائم الجسور وأجنحة العبارات والجدران الاستنادية من المواد المختارة التي لا تتأثر بالمياه وحرة التصريف، وخالية من المواد العضوية القابلة للتحلل، كما يجب ألا تزيد نسبة أملاح الكبريتات والكريونات فيها على نصف ( 0.5 ) بالمائة من وزن المادة حسب اختبار AASHTO T 290 / T 291 ، ويجب ألا تحتوي على عناصر صخرية يزيد مقاسها الأقصى على ثمانية ( 8 ) سنتيمترات ، ويجب ألا يقل تصنيف تلك المواد عن A\_2\_4 وألا يزيد مؤشر لدونتها على خمسة ( 5 ) عند اختبارها وفق اختبار AASHTO T 90.

يجب أن تتحقق المواد الركامية المستخدمة في إعادة الردم خلف المنشآت التدرج المبين في الجدول أدناه أو أي تدرج آخر تنص عليه المواصفات الخاصة .<sup>[9]</sup>

- 3 - نسبة كاليفورنيا للتحمل CBR للمواد المغمورة وفق طريقة ASTM D1883 أو أي مؤشر

قوة تنص عليه المواصفات الخاصة.

يجب على المقاول الحصول على موافقة المهندس الخطيّة على المواد والمصادر قبل المباشرة بتوريد المواد وتنفيذ الأعمال، وتعتبر كافة المواد الموردة والأعمال المنفذة قبل الحصول على موافقة المهندس مرفوضة ويجب ترحيلها وإزالة كافة الأعمال المنفذة باستخدامها، ولا يحق للمقاول المطالبة بأية تعويضات لقاء ذلك. لا تعتبر موافقة المهندس على المصدر موافقة نهائية ولا تعفي المقاول من مسؤوليه عن جودة المواد والعمل المنفذ.

يجب أن تكون المياه المستخدمة في ترطيب مواد طبقة القاعدة نظيفة وخالية من أية مواد غريبة ولا تحتوي نسبة من الأملاح تؤدي إلى زيادة نسبة من الأملاح الكلية في التربة على واحد ( ١ ) بالمائة. [9]

**جدول رقم(2-4) يوضح إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة غير المعالجة**

| المطلب<br>ات | نكرار أحد العينات   | موقع<br>أحد<br>العينات | طريقة الاختبار                                     | الخصائص  | العمل                  |
|--------------|---|------------------------|--|--|------------------------|
| ٤-٢-٥-٥      | ثلاثة اختبارات على عينات مختلفة من كل مصدر، عند اعتماد أو تغيير المصدر، أو ملاحظة تغير في خواص المواد أو الأعمال المنفذة. | في المصدر              | AASHTO M 145<br><br>ASTM D1883<br><br>AASHTO T 180 | تصنيف التربة<br><br>نسبة كاليفورنيا للتحمل (CBR)<br><br>علاقة الكثافة بالرطوبة | المواد الأولية         |
| ٤-٢-٥-٥      | ثلاثة اختبارات عند بداية الإنتاج، واختبار كل ألف (١٠٠٠) متر مكعب يتم إنتاجه، أو ملاحظة تغير في خواص الأعمال المنفذة.      |                        | AASHTO M 145                                       | التصنيف  | المواد أثداء الاستعمال |
| ٤-٢-٥-٥      | اختبار كل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع من كل طبقة منفذة، أو كل يوم عمل.   |                        | AASHTO T 180                                       | علاقة الكثافة بالرطوبة   |                        |
| ٤-٢-٥-٥      | قياس كل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع، أو كل يوم عمل.  |                        | AASHTO T 191,<br>AASHTO T 310                      | درجة الدهك   |                        |
| ٦-٢-٥-٥      | مقطع عرضي كل خمسة وعشرين متراً، أو خمسة مقاطع كل ألفي متر مربع أحدهما أكبر  | في الموقع              | عينات لبية   | السمك  |                        |
| ٦-٢-٥-٥      | خمسة قياسات في مواقع مختلفة كل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع، أو بين المقاطع العرضية لقياس التنسبيب والأبعاد                       |                        | قياسات مساحية                                      | الأبعاد والتناسب   | الأعمال المنفذة        |
|              |   |                        | قدرة مستقيمة                                       | استواء السطح   |                        |

|                                |   |   |   |                    |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------|
| الفترات،<br>٦-٤-٤-٥<br>٢-٤-٤-٥ | اختبار كل أنقي (٠٠٢٠) متر مربع،<br>أو كل يوم عمل أيهما أقل، من كل طبقة منفدة. | AASHTO T 191,<br>AASHTO T 310<br>أو أي طريقة لا ائلانية<br>معتمدة | درجة الـدك                                | الأعمال<br>المنفذة |
| الفصل<br>٧-٤-٥                 | قياس خمسة (٥) مقاطع عرضية كل يوم عمل أو كل أنقي (٠٠٢٠) متر مربع أيهما أقل     | قياسات مساحية   | مناسيب وأبعاد<br>الأعمال<br>ميوس المحدرات |                    |

## 2. التأكيد من الجودة:

يحق للوزارة في أي وقت التأكيد من جودة المواد والأعمال المنفذة بالقيام أو الأمر بالقيام تحت إشرافها المباشر باختبار مواد الردم، وفحص العمل المنفذ لكل أو بعض بنود ضبط الجودة المحددة في الجدول أعلاه (٣-٢).

كما يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط الجودة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً بالنتائج التي تحصل عليها التي تحددها لتأكيد الجودة، ويحق لها كذلك الكشف على مختبر المقاول ومعداته وجهازه الفني وطرق الفحص والاختبار والتنفيذ التي يتبعها للتأكد من كفاءة الجهاز الفني للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص والاختبار والتنفيذ للطرق المعتمدة. [٩]

## 10- طبقة القاعدة:

يتضمن هذا القسم متطلبات المواد والأعمال الالزمة لتنفيذ طبقة القاعدة الترابية، وهي الجزء الذي يقع مباشرة تحت طبقات ما تحت الأساس أو الأساس الركامية أو الطبقات الأسفلتية.

يشتمل هذا القسم على الفصول التالية، حسب تصنيف طبقة القاعدة:

### 1- طبقة القاعدة غير المعالجة

### 2- طبقة القاعدة المعالجة بالجير

## **Corrugation: 16 - التموجات**

التموجات هي انخفاضات وارتفاعات متتالية ومترتبة تحدث بمسافات منتظمة، عادة ما تكون أقل

من 3 ملم على طول الرصفات، وتكون الارتفاعات عمودية على اتجاه الحركة.

تعتبر التموجات من عيوب الأداء الوظيفي للرصفات لأنها تسبب خشونة لسطح مما يؤثر على جودة القيادة . ويمكن أن تحدث التموجات نتيجة لفعل القص shear على طبقة أو بين الطبقات السطحية وطبقة الأساس نتيجة للحركة وعادة تكون التموجات في الموضع التي يحدث فيها تسارع للحركة( عند بداية السير ) أو تباطؤ للحركة( عند التوقف ) ، كما تكون متقطعة مع سطح الرصف وهي واضحة في مسارات الإطارات ولها مستويات مختلفة كالتالي :

### **1- مستوى الشدة المنخفض :**

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل بسيط على مستوى جودة القيادة .



شكل رقم(41-2) يوضح شدة منخفضة للتموجات

### **2- مستوى الشدة المتوسط :**

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة .

## 2- عشرون( 20 ) سنتيمترًا لأجزاء الردم الباقية.

يجب إنتهاء منحدرات الجزر والخنادق الوسطية المنفذة بميوه واحد ( 1 ) راسي إلى ( 6 ) أفقى بحيث لا تختلف الميوه في أسفل الردم أو الحفر عن الميل المبين على المخطوطات أو المحدد بالأوتاد من قبل المهندس بأكثر من واحد ( 1 ) سنتيمتر، كما يجب ألا يختلف منسوب خط جريان خندق التصريف عن المنسوب المعتمد بأكثر من خمسة ( 5 ) سنتيمترات.

## 2- منسوب سطح الردم النهائي:

يجب على المقاول إجراء القياسات المساحية لأبعاد ومتناسب السطح النهائي للردم بأخذ مقاطع عرضية لا تزيد المسافة بينها على خمسة وعشرين ( 25 ) متراً، ويجب قياس الأبعاد والمتناسب في خمس ( 5 ) نقاط على الأقل متضمنة نقاط التقاء جوانب الردم مع سطح الأرض الطبيعية، وتعد هذه القياسات أساساً لحساب الكميات، بعد تدقيقها واعتمادها من المهندس.

يجب أن يتم إنتهاء منسوب سطح الردم ، بحيث لا يزيد عن المنسوب المبين في المخطوطات والمعتمد من المهندس بأكثر من اثنين ( 2 ) سنتيمتر، أو ينقص عنه بأكثر من أربعة ( 4 ) سنتيمترات، ويجب التعويض عن أي نقص في منسوب الردم في الأماكن المعزلة باستخدام مواد من مواد الطبقة التالية أثناء تنفيذها.<sup>[9]</sup>

## 9- قبول الأعمال :

لقبول الأعمال، يجب على المقاول ضبط جودة أعمال الردم بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المواد المستعملة وطرق التنفيذ المستخدمة والأعمال المنفذة لمتطلبات الجودة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة ووثائق العقد الأخرى.

ويحق للوزارة التأكيد من جودة الإنتاج بالتحقق من قيام المقاول بتنفيذ إجراءات ضبط الجودة بالطريقة الصحيحة، إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيد الجودة بشكل مستقل غير منحاز على عينات مماثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ لقبول الأعمال المنفذة من عدمه وذلك وفق الأسس المفصلة في القسم السابع عشر ( 17 ) من هذه المواصفات العامة، ما لم تحدد المواصفات ووثائق العقد الأخرى الخاصة خلاف ذلك.

## ١. ضبط الجودة :

يجب على المقاول ضبط جودة المواد والأعمال المنفذة ورصد وتوثيق وتحليل النتائج ورسم بيانات الجودة للخواص الحرجة، ويجب عليه القيام بجميع الاختبارات والقياسات المبينة في الجدول أدناه تزويد المهندس بنسخ عن جميع الاختبارات أولاً بأول، كما يجب على المقاول تطبيق جميع البنود الواردة .

**جدول رقم(2-3) يوضح إجراءات ضبط جودة أعمال الردم**

| المطلبات                                  | تكرار أحد العينات  | موقع أحد العينات | طريقة الاختبار            | الخصائص      | العمل                  |
|---|--|------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| القرارات ،<br>٤-٢-٤-٥<br>٣-٤-٥<br>١-٤-٤-٥ | ثلاثة اختبارات على عينات مختلفة من كل مصدر، عند اعتماد المصدر أو تغييره، أو ملاحظة تغير في خواص المواد أو الأعمال المنفذة.   | في المصدر        | AASHTO M 145              | تصنيف التربة | المواد الأولية         |
| القرارات ،<br>٦-٢-٤-٥<br>٢-٤-٤-٥          | AASHTO T 180,<br>ASTM D4254  |                  | علاقة الكثافة<br>بالرطوبة |              |                        |
| القرارات ،<br>٤-٢-٤-٥<br>٣-٤-٥<br>١-٤-٤-٥ | اختبار واحد عند بداية التوريد ثم اختبار كل أسبوع عمل أو خمسة آلاف ( ٥٠٠٠ ) متر مكعب من المواد الموردة أيهما أقل، أو عندما يلاحظ تغير في خواص الأعمال المنفذة، وعندما يتغير المصدر. | في موقع العمل    | AASHTO M 145              | التصنيف      | المواد أثداء الاستعمال |
| القرارات ،<br>٦-٢-٤-٥<br>٢-٤-٤-٥          | AASHTO T 180<br>ASTM D4254   |                  | علاقة الكثافة<br>بالرطوبة |              |                        |

## 2- طبقة القاعدة المعالجة بالجير :

الوصف:

ويشمل العمل على توريد المواد وتنفيذ طبقة القاعدة المعالجة بالجير بما في ذلك إعداد السطح وخلط المواد الترابية والماء وفردها وتسويتها ودكها حتى درجة الدك المطلوبة وفق السمك والمناسيب والأبعاد المبنية في المخططات وطبقاً للمواصفات الخاصة، كما يشتمل على المحافظة على الطبقة المنفذة لحين وضع الطبقة التالية.

المواد:

### 1- المواد الترابية:

ت تكون المواد الترابية من المواد الترابية في الموقع أو المواد المجلوبة من خارجه، كما يجب أن تتحقق التربية أيا كان مصدرها الشروط التالية:

- 1- إن تكون متجاوحة مع المعالجة بالجير وتحسن خواصها عند المعالجة.
- 2- إن تكون خالية من المواد العضوية وكافة المواد الأخرى غير المرغوب بها.
- 3- إن يتم تفتيت الكتل الطينية لدرجة تسمح بمرورها في آلية الخلط واحتلاطها مع الجير.
- 4- ألا تزيد نسبة الكبريتات فيها على واحد ( 1 ) بالمائة.

يجب أن يتم تقرير قابلية التربية للمعالجة بالجير على أساس دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية، مبنية على مقارنة نتائج اختبار التربية المعالجة والتربة غير المعالجة للخصائص المستهدفة، كما يمكن اعتبار التربية مناسبة للمعالجة بالجير عندما يكون مؤشرًا لدونتها مساوياً أو أكبر من عشري ( 20 )، وتعتبر المعالجة فعالة عندما تبين نتائج اختبار خمس ( 5 ) عينات من

### **3- طبقة القاعدة المعالجة بالأسمدة**

يجب قبل المباشرة بتنفيذ طبقة القاعدة التأكيد من تنفيذ وقبول جميع أعمال إعداد الموقع وأعمال الحفر والردم وإعداد أساس الطريق وأعمال تمديدات المرافق العامة المتزامنة مع تنفيذ المشروع وأعمال إعادة الردم خلف المنشآت، وأنه قد تم استلامها من قبل المهندس أو الجهات صاحبة المرافق العامة.

يجب أن يتم تنفيذ طبقة القاعدة على السطوح المعدة والمستلمة وفق متطلبات إعداد أساس الطريق وقاعد الحفر .

#### **1- طبقة القاعدة غير المعالجة:**

##### **الوصف:**

يمكن استخدام التربة الطبيعية المتوفرة في الموقع من نوافذ الحفر أو المجلوبة من موقع الاستئارة، كما تشمل الأعمال توريد المواد المطابقة لهذه المواصفات العامة والمواصفات الخاصة وفردها ودكها في طبقات وفق السمك والمناسيب والميول المبينة في المخططات ووثائق العقد الأخرى، واتخاذ إجراءات تخفيف الغبار ، وصيانة طبقة القاعدة لحين وضع الطبقات التالية.

##### **المواد:**

يجب أن تكون المواد المستخدمة في تنفيذ طبقة القاعدة غير المعالجة مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات الخاصة أو هذه المواصفات العامة، ويجب ألا يقل تصنيف المواد الترابية المستخدمة عن A\_2\_4 حسب تصنيف AASHTO M 145 أو التصنيف المنصوص عليه في المواصفات الخاصة .

كما يجب ألا يقل تصنيف المواد المستخدمة عن A<sub>1</sub>b عندما تكون الطبقات التالية اسفلته أو عند تنفيذ طبقة القاعدة في مناطق ذات منسوب مياه مرتفع.

ويجب أن ألا تقل نسبة كالفورنيا للتحمل (CBR) لعينة التربة المغمورة المستخدمة في طبقة القاعدة الترابية عن ، خمسة وعشرين (25) بالمائة، ويجب ألا يقل سمك طبقة القاعدة غير المعالجة عن ثلاثةين (30) سنتيمتراً.

يجب كلما أمكن ذلك استخدام المواد المستخرجة من أعمال الحفر عندما تكون مطابقة أو يمكن تحسينها بالخلط مع مواد ترابية أخرى لتصبح مطابقة لمتطلبات مواد طبقة القاعدة غير المعالجة المنصوص عليها في هذه المواصفات العامة أو المواصفات الخاصة على أن يتم اتخاذ القرار بذلك بناء على نتائج اختبارات عينات مماثلة لهذه المواد.

عندما تكون المواد المحفورة من الطريق وعناصره غير كافية أو لا تتحقق المواصفات المطلوبة فيجب على المقاول اختيار موقع استعارة المواد والحصول على الموافقات الالزمة لاستخدامها وتنظيفها وتتسبيقها عند انتهاء أعمال الاستعارة .

يجب على المقاول، قبل المباشرة بتوريد المواد بأسبوعين على الأقل من التاريخ المتوقع للمباشرة بنقل المواد من المصدر/المصادر المقترحة، تقديم تقرير فني يتضمن مصادر المواد المقترحة والكميات التقريرية في كل منها، ونتائج الاختبارات على عينات مماثلة لها في كل مصدر ، ويجب أن تشتمل على الاختبارات الأساسية التالية:

1 - التصنيف حسب طريقه AASHTO M 145

2 - علاقة الكثافة والرطوبة حسب طريقة AASHTO T 180

### - 3 - الماء:

يجب أن يكون الماء المستخدم في الخلط خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والأحماض والمواد القلوية والطين والملفات العضوية، كما يجب ألا يحوي أكثر من ألف (1000) وحدة في المليون من الكلور (Cl) أو الكبريتات (SO4) يجب أن يتم اختبار الماء للتحقق من صلاحيته وفق اختبار C1602M/ASTM C1602، عندما تتصـل المواصفات الخاصة أو يطلب المهندس ذلك. [9]

**جدول رقم(7-2) يوضح إجراءات الجودة للطبقة المعالجة بالجير**

| المتطلبات                 | نكرارأخذ العينات   | موقعأخذ العينات | طريقة الاختبار                   | النهايات     | العمل                  |
|---------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
| الفقرة ٥-٣-٥-٥            | ثلاثة اختبارات على عينات مختلفة من كل مصدر، عند اعتماد المصدر وصيغة خلطـة العمل التصميمية، أو تغير المصدر، أو ملاحظة تغير في خواص الأعمال للفترة، وخمسة اختبارات على عينات مختلفة ومتباينة وزميلاً لكل خمسة آلاف (٥٠٠٠) متـر مكعب من كل مصدر، أثناء التنفيذ. | المصدر          | AASHTO M 145                     | تصنيف التربة | المادة الأولية         |
| الفقرة ٢-٣-٥-٥            | عند بداية التوريد وكلما تغير المصدر.   |                 | شهادة ضمان مصدر من الجهة المصنعة | الجير        |                        |
| الفقرات ٥-٣-٥-٥ و ٧-٣-٥-٥ | ثلاثة اختبارات عند بداية الإنتاج، واختبار واحد لكل إنتاج عشرة آلاف (١٠٠٠) متـر مكعب  | في الموقع       | AASHTO T 232                     | نسبة الجير   | المادة أولية الإستعمال |

|                |   |           |  |                           |                    |
|----------------|---|-----------|--|---------------------------|--------------------|
| الفقرة ٥-٣-٥-٥ | متر مربع، أو ملاحظة تغير في خواص الأعمال للفترة.  | في الموقع | AASHTO M 145   | تصنيف التربة بعد المعالجة | الأتـصال المتـفـدة |
| الفقرة ٥-٣-٥-٥ | AASHTO T 99 الطريقة   |           | AASHTO T 220   | مقاومة الضغط غير المخصوص  |                    |
| الفقرة ٧-٣-٥-٥ | ثلاثة اختبارات عند بداية الإنتاج، اختبار واحد لكل عشرة آلاف (١٠٠٠) متـر مربع من البيانات للفترة، أو عند ملاحظة تغير في خواص الأعمال للفترة.                   |           | AASHTO T 191، AASHTO T 310 أو أي طريقة لا تأثيرية معتمدة | الكتافة الخلقية           |                    |
| الفقرة ٧-٣-٥-٥ | كل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع من كل طبقة منقذة.   |           | عينات لبية   | السمك                     |                    |
| الفقرة ٩-٣-٥-٥ | قياس واحد لكل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع من الطبقة للفترة، ويمكن استخدام مواقع عينات الكثافة الخلقية  |           | قياسات مساحية  | القياسات والأبعاد         |                    |
| الفقرة ٩-٣-٥-٥ | قياسات في خمسة نقاط عرضية كل ألفي (٢٠٠٠) متر مربع أو مقطع عرضي كل خمسة وعشرين متراً، أليهاً ما أكـثر خمسة قياسات كل ألفي متر مربع، أو بين المقطـعـات العرضـية |           | قياس بالعقدة   | استواء السـلـعـ           |                    |

7- الزحف Shoving

8- التخدد Rutting

9- النزيف أو طفح الأسفلت Bleeding or Flushing

10- التطاير والتأكل Raveling and Weathering

11- بري أو صقل الحصى Polished Aggregate

12- التعرات والتحدبات Bumps and Sags

13- التموجات Corrugation

14- الشقوق الجانبية Edge Cracking

15- شقوق الفواصل الانعكاسية Joint Reflection Cracking

16- شقوق أكتاف المسارات Lane-Shoulder Drop-off

17- الشقوق الانزلاقية Slippage Cracks

18- الانتفاخ Swell

19- تقاطع سكة الحديد (Railroad Crossing) <sup>(7)</sup>

1- الشقوق التمساحية أو شقوق الكمل Alligator/Fatigue Cracking

: الوصف

الشقوق التمساحية أو شقوق الكامل عبارة عن شقوق متداخمة متواالية تحدث نتيجة انهيار الكامل للخرسانة الأسفلانية تحت تأثير الأحمال المتكررة . تبدأ هذه الشقوق تحت سطح الأسفلت حيث إجهاد وانفعال الشد عال تحت الإطار ، ثم تنتشر إلى السطح في شكل شقوق طولية متوازية .

التربيه قبل المعالجه وخمس ( 5 ) عينات بعد المعالجه باستخدام نفس نسبة الجير ، أن معدل قيم مؤشر لدونه التربة بعد المعالجه قد انخفض بنسبة لا تقل عن خمس وثلاثين ( 135 ) بالمائة بالمقارنة مع معدل من مواصفة (A) من مواصفة ASTM M 2163 .

يجب قبل المباشره بالمعالجه، تحديد نسبة أملاح الكبريتات في التربة المراد معالجتها باستعمال الطرق القياسيه المعتمده، وإذا أظهرت نتائج الاختبارات وجود أملاح الكبريتات القابلة للذوبان، فيجب أن تتم عملية المعالج وفق مدة الترطيب [9] Mellow Time

**جدول رقم(2-5) يوضح مده الترطيب (Mellow Time) مع نسبة الكبريتات**

| نسبة الكبريتات (%) | زمن الترطيب المفترض |
|--------------------|---------------------|
| ٠,٣ - ٠,٦          | لا يلزم زمان إضافي  |
| ٠,٨ - ٠,٣          | يوم واحد            |
| ٠,٨ - ٠,٥          | يومان إلى ثلاثة     |
| ١ - ٠,٨            | معالجة مردوجة       |

## 2- الجير:

يجب أن يكون الجير المستخدم في المعالجة من الجير المطفاء (Hydrated Lime) من النوع التجاري المطابق لمتطلبات المواصفات القياسية ويجب أن يكون خالياً من الكتل وأن يحقق متطلبات التدرج المبينة في الجدول أدناه (2-6).

كما يجب ألا تقل نسبة ماءات الكالسيوم (Calcium Hydroxide) في الجير المطفاء على خمسة وثمانين ( 85 ) بالمائة ، أما الجير الحي فيجب ألا تقل فيه نسبة أكسيد الكالسيوم والمغنيزيوم مجتمعة (CaO+MgO) عن أربعة وعشرين ( 94 ) بالمائة من المجموع الكلي المتوفّر وألا تقل نسبة أكسيد الكالسيوم (CaO) المتوفّرة عن تسعين ( 90 ) بالمائة عند الاختبار بطريقه ASTM C25

يفضل استخدام الجير المطفاء، وينع استخدام الجير الحي في المناطق الحضرية، قبل الحصول على موافقة الجهات المعنية، ويتحمل المقاول وحده، عند الموافقة على استخدام الجير الحي، المسؤولية التامة عن إجراءات الحماية وعن أية أضرار قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات نتيجة استخدام هذا النوع.

يمكن للمقاول توريد الجير المقرر استخدامه من أكثر من مصدر معتمد على أن يتم استخدام مواد كل مصدر بشكل منفصل. كما يجب على المقاول عند توريد الجير تقديم شهادة ضمان مصدر مصدقة مقرونة ببيان تاريخ الصلاحية وطريقة التخزين وطريقة الاستخدام.

كما يجب تخزين الجير في أماكن خاصة محددة ومعزولة عن الرطوبة إلى أن يتم استخدامه، ويجب أن يكون الجير جافاً بدرجة كافية تسمح بتوزيعه بشكل حر عند استخدامه وأن يكون خالياً من الكتل، كما يجب أن تحدد المواصفات الخاصة نوع الجير المطلوب استخدامه، ويجب أن يكون الجير المورد والمستخدم مطابقاً للصنف المنصوص عليه.<sup>[9]</sup>

**جدول رقم(2-6) يوضح تدرج الجير**

| نسبة الماء (%)<br>الجير الحي<br>(Quick) | الجير المطفاء<br>(Hydrated) | مقاس المنخل،مم<br>قد.<br>١٩مم (٤/٣ بوصة) |
|---|-----------------------------|--|
| ١٠٠                                     | ١٠٠                         |  |
| -                                       | ١٠٠-٩٥                      | (رقم ٣٠، ٦٣)                             |
| ١٠٠-٣٠                                  | -                           | (رقم ١٠٠، ١٥)                            |
| -                                       | ١٠٠-٧٥                      | (رقم ٢٠٠، ٧٥)                            |
| تحليل حبيبي جاف فقط<br>ASTM C136        | ASTM C110                   | طريقة الاختبار                           |

3. ضعف طبقة الأساس الحجري مما جعلها غير قادرة على الهبوط الزائد الناتج من الأحمال المرورية.

4. تقادم المواد الأسفلتية بفعل الزمن.

5. عدم كفاية سماكة طبقات الرصف.

20 - 6. ضعف تصريف في طبقي القاعدة وتحت الأساس.<sup>[7]</sup>

## 2- الشقوق الشبكية : Block cracking

الوصف :

الشقوق الشبكية هي شقوق متداخلة تقسم الطبقة إلى قطع مربعة بأبعاد حوالي 30\*30 سم إلى 3\*3 متر. وتخالف الشقوق الشبكية عن الشقوق التمساحية بأن الأخيرة تكون بشكل قطع صغيرة وبعدة أضلاع وزوايا حادة وتوجد في مسارات الإطارات، بينما توجد الشقوق الشبكية في كل مكان على سطح الرصف. وتكثر الشقوق الشبكية في الطرق والشوارع ذات الأحجام المرورية المتدنية وفي ساحات مواقف السيارات.

للشقوق الشبكية مستويات مختلفة كالتالي:-

### 1 - مستوى الشدة المنخفض :

ولتصنيف المستوى المنخفض لمشقوق الشبكية يجب توفر إحدى الحالتين :

1. الشقوق غير المملوقة (Non \_ File) بعرض أقل من ( 10 ) ملم.

2. الشقوق المملوقة بمادة عازلة بأي عرض كانت في حالة مقبولة.

### 3- طبقة القاعدة المعالجة بالأسمنت :

الوصف:

يشتمل العمل على توريد المواد وتنفيذ طبقة القاعدة المعالجة بالأسمنت بما في ذلك إعداد السطح وخلط المواد الترابية والأسمنت والماء وفردها وتسويتها ودكها حتى درجة الدك المطلوبة وفق السمك والمناسيب والأبعاد المبينة في المخططات وطبقاً للمواصفات الخاصة وهذه المواصفات العامة، كما يشتمل على المحافظة على الطبقة المنفذة لحين وضع الطبقة التالية.

المواد :

#### 1 - التربة:

يجب أن تكون تربة طبقة القاعدة التي ستتم معالجتها من تربة الموقع أو التربة المجلوبة من خارجة متجاوية مع المعالجة بالأسمنت وتحسن خواصها بعد المعالجة، كما يجب أن تكون خالية من المواد النباتية والعضوية القابلة للتحلل والمواد غير الملائمة، وألا تزيد نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات حسب اختبار ASHTO T 290 على واحد ( 1 ) بالمائة من وزن التربة، كما يجب أن يتم تفتيت التربة، قبل المعالجة، حتى يصبح مقاس حبيباتها أقل من خمسة ( 5 ) سنتيمترات وألا تزيد نسبة المحجوز فوق المنخل رقم 4 ( 4.75 ) ملم على خمسة وأربعين ( 45 ) بالمائة .

ويجب أن يتم التحقق من قابلية التربة للمعالجة بالأسمنت على أساس تقرير فني معد من قبل جهة اختصاصية ومبني على أساس مقارنة نتائج اختبارات عينات التربة المعالجة وغير المعالجة للخواص المستهدفة ، ويمكن اعتبار التربة قابلة للمعالجة بالأسمنت إذا كان مؤشرًا دونتها أقل من عشرين .( 20)

وتعتبر المعالجة فعالة عندما تبين نتائج اختبار خمس ( 5 ) عينات من التربة قبل المعالجة وخمس ( 5 ) عينات بعد المعالجة باستخدام نفس نسبة الأسمنت، أن معدل قيم مؤشر الخاصية المستهدفة بعد المعالجة قد تحسن بنسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين ( 35 ) بالمائة بالمقارنة مع معدل قيم ذلك المؤشر قبل المعالجة.<sup>[9]</sup>

## - 2- الأسمنت البورتلاندي:

يجب أن يكون الأسمنت المستخدم، من البورتلاندي الصنف الخامس المقاوم للكبريتات ومطابقًا لمتطلبات المواصفة المتقد عليها ، ما لم تسمح المواصفات الخاصة بصنف آخر .

## - 3- الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم في الخلط مطابقًا كما ورد أعلاه .<sup>[9]</sup>

## - 4- المشاكل الفنية:

في هذا القسم سيتم سرد الاسم، والوصف، ومستويات الشدة، والأسباب المحتملة لكل نوع من العيوب، وتم تزويد برسومات توضح شكل العيب وموقعها لكل أنواع عيوب الرصف .

1- الشقوق التمساحية أو الكلم Alligator / Fatigue Cracking

2- الشقوق الشبكية Block Cracking

3- الشقوق الطولية والعرضية Longitudinal and transverse

4- الرفع Patching

5- الحفر Pothole

6- الهبوطات Depression

بعرض الرصف تقريباً متعامدة مع محور الطريق. تعتبر هذه الشقوق عيوب إنشائية ( لضعف طبقة الرصف) وعيوب وظيفية (خشونة سطح الرصف) ، لذلك فهي من العيوب التي لا تتعمق بالأحمال المرورية، لكن الأحمال والرطوبة تُعجل بظهور هذه الشقوق. ولها مستويات مختلفة كالتالي :-

#### 1- مستوى الشدة المنخفض :

يتضمن إحدى الحالات التالية:

1. شقوق غير ملئه بعرض أقل من 10 ملم .

2. شقوق بأي عرض تحوي مالئ الشقوق بحالة جيدة .



شكل رقم(2-7) يوضح شدة منخفضة للشقوق الطويلة والعرضية

#### 2- مستوى الشدة المتوسط :

ويشمل الحالات التالية:

1. شقوق غير مملوءة بعرض يتراوح بين 10 و 75 ملم .

2. شقوق غير مملوءة بعرض أقل من 75 ملم محاطة بشقوق ثانوية رقيقة .

3. شقوق مملوءة بأي عرض ومحاطة بشقوق ثانوية رقيقة .

ونتيجة تأثير أحمال الحركة المتكررة تبدأ هذه التشغقات في التواصل في كل الاتجاهات وفي شكل زوايا حادة مكونة شكلاً يشبه جلد التمساح ومن هنا جاءت تسميتها بالشقوق التمساحية. تحدث هذه الشقوق دائماً في المواقع التي تكون فيها أحمال الحركة متكررة وخاصة في مسارات الإطارات ولها مستويات مختلفة كالتالي:

**أ- مستوى الشدة المنخفض :**

هو المستوى الذي تكون فيه الشقوق طولية شعرية وموازية لبعضها البعض مع تداخلات صغيرة، كما تكون قليلة العرض والعدد .



شكل رقم(2-1) يوضح شدة منخفضة للشقوق التمساحية

**ب- مستوى الشدة المتوسط :**

هو المستوى الذي تكون فيه الشقوق على شكل شبكة من الشقوق المتقطعة بدأ عرضها في الزيادة ولكن ما زال ضمن الجزء السطحي للطبقة.



شكل رقم(2-2) يوضح شدة متوسطة للشقوق التمساحية

**ج- مستوى الشدة العالي :**

هو المستوى الذي تكون فيه الشقوق كثيرة وعميقة وعرضية ومتداخمة مع بعضها حيث تصبح طبقة الرصف منقسمة إلى أجزاء منفصلة قابلة للحركة عندما تتعرض لحركة المرور .



شكل رقم(2-3) يوضح شدة عالية للشقوق التمساحية

**الأسباب المحتممة:**

تتضمن الأسباب المتوقعة للشقوق التمساحية سبباً أو أكثر من الأسباب التالية:

1. تلف طبقة الخرسانة الأسفلتية بسبب الأحمال المرورية المتكررة.
2. عدم ثبات حالة طبقة الأساس الأسفلتي أو طبقة تحت الأساس بسبب هبوط زائد للسطح.

2. المنطقة المحيطة بالشقوق قد تكسرت إلى قطع سهلة الازاله.



شكل رقم(2-15) يوضح الشقوق الانزلاقية

الأسباب المحتملة:

1. ضعف الربط بين طبقة السطح والطبقات المتالية لهيكل أو بناء الرصف.

2- انخفاض مقاومة الخلطة الأسفلتية .<sup>[7]</sup>

**Patching: 7 - الترقيع**

الوصف:

يتضمن هذا النوع من العيوب انهيار موقع صيانة وإصلاح طبقات الرصف الموجودة . وفي الحقيقة

يعتبر الترقيع عيباً بحد ذاته حتى لو كان أداءه جيداً، ولها مستويات مختلفة كالتالي:

**1- مستوى الشدة المنخفض :**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل بسيط على مستوى جودة القيادة ويكون في الترقيع بحالة جيدة .



شكل رقم(2-4) يوضح شدة منخفضة للشقوق الشبكية

#### -2- مستوى الشدة المتوسط:

ولتصنيف الشقوق الشبكية متوسطة الشدة يجب توفر إحدى الحالات التالية:

1. يتراوح عرض الشقوق أكثر من 10 ملم وأقل من 75 ملم.
2. تكون الشقوق بعرض أقل أو يساوي 75 ملم ومحاطة بشقوق عشوائية خفيفة.
3. شقوق مليئة بأي عرض ومحاطة بشقوق عشوائية خفيفة.



شكل رقم(2-5) يوضح شدة متوسطة للشقوق الشبكية

#### -3- مستوى الشدة العالي :

ومن أجل تصنیف الشدة العالیة للشقوق الشبكية يجب أن توجد إحدى الحالات التالية :

1. أي شقوق ملئية أو غير ملئية محاطة بشقوق عشوائية عالية أو متوسطة الشدة.

2. عرض الشقوق غير المملوءة أكبر من 75 ملم .

3. شقوق بعرض حوالي 100 ملم ومحاطة بشقوق شديدة ومكسرة.



شكل رقم(2-6) يوضح شدة عاليه للشقوق الشبكية

#### الأسباب المحتملة :

تُعتبر الشقوق الشبكية من العيوب الوظيفية والإنشائية والسبب الأساس لهذه الشقوق هو

21- الانكمash الحراري للمواد الإسفلتية الرابطة نتيجة للانفعال والإجهاد الدوري، كما يُشير ظهور

هذه الشقوق إلى تصلب الأسفلت بدرجة كبيرة. غير أن الشقوق الشبكية من العيوب غير

المتعلقة بالأحمال على الرغم من زيادة مستوى شدتها نتيجة لتأثير الأحمال، كما أن الخرسانة

الإسفلتية الضعيفة تُعجل من بداية ظهور هذه الشقوق.<sup>[7]</sup>

#### 3- الشقوق الطولية والعرضية

##### الوصف :

الشقوق الطولية هي شقوق تمتد موازية لمحور الطريق، أما الشقوق العرضية فهي تمتد

## 5-الشقوق الانعكاسية Reflection Cracking:

الوصف:

تظهر هذه الشقوق فقط على السطوح الأسفلтиة التي تتفز على بلاطات خرسانية أسمنتية، ولا تتضمن شقوقا انعكاسية من طبقات الأساس (معنى طبقات أساس أسمنتية أو جيرية محسنة).

وتنشأ هذه الشقوق نتيجة للحركة المتولدة بالحرارة والرطوبة بين البلاطة الخرسانية الأسمنتية الأسفلтиة والسطح الأسفلي، ولا يتعلق هذا العيب بالأحمال المرورية غير أن هذه الأحمال يمكن أن تسبب تكسر السطح الإسفلي قرب الشقوق مما يتلفها . فإذا علمت أبعاد البلاطة الخرسانية الأسفلтиة فهذا يساعد على معرفة هذا العيب ولها مستويات مختلفة كالتالي:

### 1 - مستوى الشدة المنخفض :

يمكن أن يوجد هذا المستوى في الحالات التالية :

1. شقوق غير مليئة بعرض أقل من 10 ملم.
2. شقوق معزولة بمود عازلة وفي حالة جيدة ولا يمكن تحديد عرضها.



شكل رقم(2-13) يوضح شدة منخفضة للشقوق الانعكاسية



شكل رقم(2-8) يوضح شدة متوسطة للشقوق الطويلة والعرضية

**3- مستوى الشدة العالي :**

يتضمن هذا المستوى إحدى الحالات التالية:

1. شقوق مليئة أو غير مليئة محاطة بشقوق متوسطة أو عالية الشدة.
2. شقوق غير مليئة بعرض أكبر من 75 ملم .
3. شقوق بأي عرض تقرباً 100 ملم ومحاطة بشقوق مكسرة.



شكل رقم(2-9) يوضح شدة متوسطة للشقوق الطويلة والعرضية

**الأسباب المحتملة :**

1. عدم جودة تنفيذ فوائل المسار (في حالة الشقوق الطويلة) .
2. انكماش سطح الخرسانة الأسفلتية نتيجة لانخفاض درجة الحرارة أو تصلب الأسفلت .

- 3. الشقوق الانعكاسية الناتجة عن الشقوق الأسفلية تحت الطبقة السطحية مثل شقوق **البلاطات الخرسانية الأسمنتية** (لكن لا تتضمن فواصل البلاطات الخرسانية) .<sup>[7]</sup>

#### 4- الشقوق الجانبية : Edge Cracking

الوصف:

تكون الشقوق الجانبية بشكل عام موازية لحافة الرصف وتبعد بمسافة تتراوح بين 0.3\_0.5 مترا من الحافة، وتمتد هذه الشقوق بالاتجاه الطولي والعرضي وتتفرع نحو الأكتاف . وتزداد الشقوق الجانبية نتيجة للأحمال المرورية .

#### 1- المستوى المنخفض :

وهي عبارة عن شقوق سطحية غير عميقه لا تسبب تكسيرا وفقدانا للمواد على الجوانب .



شكل رقم(10-2) يوضح شدة منخفضة للشقوق الجانبية

#### 2- المستوى المتوسط:

تصنف الشقوق متوسطة الشدة عندما تحوي تكسيرا وفقدا للمواد في طول حتى 10% من طول القطاع المتأثر للرصف.



شكل رقم(2-11) يوضح شدة متوسطة للشقوق الجانبية

### 3- المستوى العالى :


وهي عبارة عن شقوق عميقة وكثيرة وتحوي تكسيرا وفقدا للمواد في طول أكثر من 10% من طول القطاع المتأثر للرصف .



شكل رقم(2-12) يوضح شدة عالية للشقوق الجانبية

### الأسباب المحتملة:

[7]- تظهر الشقوق الجانبية بسبب ضعف طبقي الأساس والقاعدة بالقرب من حافة الرصف.



شكل رقم(2-16) يوضح شدة منخفضة للترقيع

**2 - مستوى الشدة المتوسط :**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة ويكون فيو الترقيع متدهورا.



شكل رقم(2-17) يوضح شدة متوسطة للترقيع

**3 - مستوى الشدة العالي:**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة ويكون فيو الترقيع متدهورا

بشكل كبير ويحتاج إلى صيانة فورية .

## 2- مستوى الشدة المتوسط:

ويوجد بإحدى الحالات التالية :

1. شقوق غير مملوءة بعرض يتراوح بين 10\_70 ملم.
2. شقوق غير مليئة بعرض أكبر من 75 ملم محاطة بشقوق ثانوية.
3. شقوق ممीئة بأي عرض ومحاطة بشقوق ثانوية.



شكل رقم(2-14) يوضح شدة متوسطة للشقوق الانعكاسية

## 3- مستوى الشدة العالي :

ويوجد في أي من الحالات التالية:

1. شقوق مليئة أو غير مليئة محاطة بشدة متوسطة أو عالية من الشقوق الثانوية.
2. شقوق غير مليئة بعرض أكبر من 75 ملم.
3. شقوق بعرض حوالي 100 ملم ومحاطة بشقوق متطايرة أو مكسرة.

## الأسباب المحتملة:

- 24- تُعتبر حركة البلطة الخرسانية الأسمنتية الناتجة عن الحرارة والرطوبة والتي بدورها تعكس على سطح الرصف الأسفلتى هي السبب الرئيس لحدوث شقوق الفواصل الانعكاسية. [7]

### 6- الشقوق الانزلاقية ; Slippage Cracks

الوصف:

هذه الشقوق لها شكل نصف هلال وتنقل عادة باتجاه الحركة . وتظهر الشقوق الانزلاقية في موقع استعمال مكابح السيارات أو الدورانات حيث تسبب إنزلاقاً أو انهياراً لطبقة الرصف .

ولها مستويات مختلفة كالتالي :

#### 1- مستوى الشدة المنخفض:

يكون عرض الشقوق أقل من 10 ملم.

#### 2- مستوى الشدة المتوسط:

يمكن أن تصادف إحدى الحالتين:

1. متوسط عرض الشقوق يتراوح بين 11\_40 ملم.
2. تكسر متوسط في المنطقة المحيطة بالشقوق حدث لها أو أن المنطقة محاطة بشقوق ثانوية.

#### 3- مستوى الشدة العالية:

تحدث إحدى الحالتين:

1. متوسط عرض الشقوق أكبر من 40 ملم .

## الأسباب المحتملة:

1. تكسر سطح طبقة الرصف نتيجة للشقوق التمساحية.
2. التفتت الموضعي لسطح طبقة الرصف.
3. وجود الرطوبة بفعل الحركة يُعجل من نشوء الحُفر. [7]

## 9- الهبوطات Depression:

الوصف:

الهبوط هو انخفاض قليل في منطقة من سطح الرصف، وفي معظم الأحيان تلاحظ الهبوطات الخفيفة بعد هطول الأمطار، كما تلاحظ في موقع وجود بقع الزيوت المتتساقطة من المركبات، وتعتبر الهبوطات من العيوب الوظيفية. ولها مستويات مختلفة كالتالي:

### 1- مستوى الشدة المنخفض :

يُلاحظ هذا المستوى للهبوطات في مناطق البقع، ولها تأثير خفيف على مستوى جودة القيادة ومن الممكن أن تُسبب ارتفاعات وإنخفاضات للسيارة في السرعات العالية . ويترافق أقصى عمق بين 13\_25 ملم في حالة الشدة المنخفضة .



شكل رقم(22-22) يوضح شدة منخفضة للهبوطات



شكل رقم(25) يوضح شدة منخفضة للزحف

**2- مستوى الشدة المتوسط :**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة.



شكل رقم(26) يوضح شدة متوسطة للزحف

**3- مستوى الشدة العالي:**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة .



شكل رقم(27) يوضح شدة عالية للزحف



شكل رقم(2-18) يوضح شدة عالية للترقيع

#### الأسباب المحتملة:

- 26- تتضمن الأسباب المحتملة لعيوب الترقيع الأحمال المرورية، عدم ضبط جودة المواد أو سوء تنفيذ إعادة الردم وسوء تشغيل الأسفلت. [7]

#### 8- الحُفر الموضعية Potholes:

الوصف :

تكون الحُفر عادة بشكل حوض قطره حوالي 750 ملم، كما يكون لها أوجه راسية بالقرب من أعلى الحفرة، وهي تحدث على سطح الطريق وتختلف في العمق والاتساع.

مستويات الشدة:


يوضح الجدول أدناه (2-8) مستويات الشدة للحُفر التي قطرها أقل من 750 ملم .

جدول رقم(2-8) يوضح مستويات الشدة


| متوسط القطر (مم) |           |           | أقصى عمق (مم) |
|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 750 - 451        | 450 - 201 | 200 - 100 |               |
| متوسط            | منخفض     | منخفض     | 25 - 13       |
| عالي             | متوسط     | منخفض     | 50 - 26       |
| عالي             | متوسط     | متوسط     | أكثر من 50    |



شكل رقم(2-19) يوضح شدة منخفضة للحفر



شكل رقم(2-20) يوضح شدة متوسطة للحفر



شكل رقم(2-21) يوضح شدة عالية للحفر



شكل رقم(2-30) يوضح شدة عالية للتخدد

#### الأسباب المحتملة:

1. يُساهم ضعف المواد أو ضعف مواد تصميم الخلطة في انضغاط الطبقات .
2. عدم كفاية الدك أثناء التنفيذ.
3. نعومة الخلطة الأسفلتية.
4. لبونة مواد الطبقات السفلية نتيجة لتسرّب المياه أو صدمات الإطارات.
5. سماكات طبقات الرصف كلها من مسببات التخدد. [7]

#### 12- النزيف أو طفح الأسفلت : Bleeding or Flushing


النزيف انتقال عمودي للمواد الأسفلتية الرابطة في طبقات الرصف الأسفلتي وتشكل هذه المواد على السطح طبقة زجاجية رقيقة عاكسة وهي عادة ما تجعله لامعاً ولزجاً ولها عدة مستويات وهي:

##### 1- مستوى الشدة المنخفض :

هي الحالة التي يكون فيها النزيف بدرجة طفيفة جداً ويُشاهد هذا فقط في أيام قليلة من السنة وعند هذا المستوى لا يمتتصق الأسفلت بالحذاء أو بإطارات السيارات .

## 2-مستوى الشدة المتوسط:

يُلاحظ هذا العيب بسهولة عند هذا المستوى وتأثير بدرجة متوسطة على مستوى جودة القيادة حيث تسبب الهبوطات ارتفاع وانخفاض للسيارة عند السرعات العالية .يتراوح عمق هذا المستوى من الشدة بين 25\_50 ملم.



شكل رقم(23) يوضح شدة متوسطة للهبوطات

## 3-مستوى الشدة العالي :

يمكن ملاحظة هذا المستوى من الشدة للهبوطات بسهولة وهو يؤثر بشدة على مستوى جودة القيادة مسبب اهتزازات واضحة للسيارة عند السرعات العالية، وأكبر عمقاً لهبوط يكون أكثر من 50مم.



شكل رقم(24) يوضح شدة عالية للهبوطات

## **الأسباب المحتملة :**

يمكن تلخيص الأسباب المحتملة لهبوطات بالنقاط التالية:

1. تحدث الهبوطات نتيجة لهبوط طبقات الأساس الترابي أو ينشأ أثناء الإنشاء.
2. بسبب هبوط الأساس الترابي نتيجة للأحمال الزائدة التي تضغط الأساس أو بسبب الهبوط الفوري الذي يحدث أثناء التنفيذ نسبة للحركة العليا على الطبقات الدنيا . كما أن عدم كفاية الدملك لردميات الدفن وعدم مقدرة طبقة القاعدة على تحمل الأحمال من أسباب الهبوط.

3- الأحمال المرورية، الحرارة، المواد وعيوب التنفيذ كلها عوامل سُهم في نشوء الهبوطات

وتعجل انتشارها. [7]

## **10- الزحف أو الإزاحة: Shoving**

الوصف :

الزحف أو الإزاحة وهو حركة طولية لمساحة موضعية من سطح الطريق باتجاه حركة السير وينشأ نتيجة للأحمال الحركية المرورية، فعندما تدفع الحركة طبقة الرصف فإنها تولد أمواجا قصيرة ومرتفعة على سطح طبقة الرصف . يحدث هذا العيب في موقع النقاطعات (تسارع وتباطؤ ) وقبل الإشارات المرورية حيث التوقف وبداية الحركة أو في مناطق تلاصق الطبقة الخرسانية الأسمنتية مع الطبقة الأسفلاتية المرنة . ولها مستويات مختلفة كالتالي :-

### **1- مستوى الشدة المنخفض :**

هو المستوى الذي يؤثر بشكل بسيط على مستوى جودة القيادة .

## 2- المستوى المتوسط :

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة .



شكل رقم(2-39) يوضح شدة متوسطة للتحديات

## 3- المستوى العالي :

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة .



شكل رقم(2-40) يوضح شدة عالية للتحديات

## الأسباب المحتملة :

1. انفاس أو انبعاج بلاطات الخرسانة الإسمنتية تحت السطح الأسفلتي.

2. تسرب وارتفاع المواد في الشقوق بسبب الأحمال المرورية.<sup>[7]</sup>

## **الأسباب المحتملة:**


1. إجهادات القص المتولدة من حركة المركبات في الموضع ذات الانحدار الحاد أو عند تقاطعات الإشارات المرورية.
2. ضعف ثبات طبقات الرصف السطحية بسبب زيادة نسبة الأسفلت أو زيادة نسبة المواد الناعمة في الخلطة أو استعمال الركام الدائري الشكل.
3. ضعف ثبات طبقات الأساس الحجري وما تحت الأساس ينعكس على سطح الرصف .<sup>[7]</sup>

## **Rutting: - التحدد**

التحدد هو هبوط في سطح الطريق( بشكل قنوات ) في منطقة مسار إطارات السيارات، ويعتبر التحدد من العيوب الوظيفية في الرصفات، ولكن يدخل ضمن العيوب الإنسانية في حالة مستوى التحدد عالي الشدة .ويتعمق التحدد بالأحمال، وسماكات الرصف والممواد ويحدث نتيجة الدك والحركة المرنة العرضية لطبقة ما أو لكل طبقات الرصف بما فيها طبقة القاعدة .وتحدث الحركة الرئيسية لطبقة الرصف على طول جوانب التحدد، ويظهر التحدد بعد هطول الأمطار عندما تمتلئ مسارات الإطارات بالماء مما تسبب خطورة على الحركة، كما تنشأ خطورة أخرى عندما يكون التحدد عميقاً ويعصب التحكم في توجيه السيارة .ولها مستويات مختلفة كالتالي:

### **1 - مستوى الشدة المنخفض :**

يتراوح متوسط العمق لهذا المستوى بين 6\_13 ملم



شكل رقم(28-2) يوضح شدة منخفضة للتخدد

-مستوى الشدة المتوسط :

يتراوح متوسط العمق بين 14\_25 ملم .



شكل رقم(29-2) يوضح شدة متوسطة للتخدد

- مستوى الشدة العالي :

يساوي متوسط عمق التخدد عند هذا المستوى أكثر من 25 ملم

## الأسباب المحتملة:

1. بسبب التجمد على طبقة القاعدة أو انفراخ التربة أو سوء تصريف المياه تحت السطحية.

[7] - 2. ارتفاع البلاطة الخرسانية الأسمنتية السفلية (إذا وجدت). )

## 19- تقاطع سكة الحديد: Railroad Crossing

الوصف :

يتضمن هذا النوع من عيوب الرصفات الهبوط والارتفاع حول أو بين خطوط السكك الحديدية ولها

مستويات مختلفة كالتالي:

### 1- مستوى الشدة المنخفض:

هو المستوى الذي يؤثر بشكل بسيط على مستوى جودة القيادة.

### 2- مستوى الشدة المتوسط:

هو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة.

### 3- مستوى الشدة العالي:

هو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة.



شكل رقم(2-46) يوضح تقاطع السكة حديد



شكل رقم(2-31) يوضح شدة منخفضة لنزيف الأسفلت

**2 - مستوى الشدة المتوسط:**

هو المستوى الذي يمتصق فيو الأسفلت بالحذاء أو بإطارات السيارات ويحدث هذا خلال أسابيع قليلة في السنة .



شكل رقم(2-32) يوضح شدة متوسطة لنزيف الأسفلت

**3 - مستوى الشدة العالي :**

يكون النزيف عالي الشدة عندما يمتصق الأسفلت بالحذاء أو بإطارات السيارات لمدة لا تقل عن عدة أسابيع وتكون الحصى مغطاة بالكامل بطبقة البيتومين .



شكل رقم(2-33) يوضح شدة عالية لنزيف الأسفلت

#### الأسباب المحتملة:

يحدث النزيف نتيجة لزيادة كميات مواد الربط الأسفلتية أو زيادة الإسفلت في الخلطة الأسفلتية، كما أن زيادة رش المواد الأسفلتية (طبقة الدهان والطبقة اللاصقة) أو قلة الفراغات الهوائية يؤدي في الأجواء الحارة إلى تمدد الأسفلت وتبئنة الفراغات ومن ثم يتمدد إلى خارج السطح. لذلك فعملية النزيف ليس لها انعكاس أو تأثير في الأجواء الباردة ويتم تجمع الأسفلت على السطح.<sup>[7]</sup>

#### 13- التطوير والتآكل: Raveling and Weathering:

##### الوصف:

التطوير هو نفقت تدريجي لطبقة الرصف السطحية يعقبه طرد للحصى من مكانها وتتحول مواد الخلطة إلى مواد مفككة تشبه المواد الحجرية المفككة، أما التآكل فيو فقدان المواد الأسفلتية المغطية لسطح الطريق .تشير هذه العيوب إلى أن المواد الأسفلتية قد تصلبت أو أن الخلطة الأسفلتية المستعملة ضعيفة الجودة ولها مستويات مختلفة كالتالي:

## **1- مستوى الشدة المنخفض :**

هو المستوى الذي تبدأ الحصى الناعمة والممواد الرابطة في التطوير وفي بعض المواقع يبدأ السطح بالتقير ( تظهر نتواء ) كما تشاهد بقع الزيت في حالة انسكاب الزيوت على السطح، ولكن لا يمكن اخترق السطح بحافة قطعة نقود .



شكل رقم(2-34) يوضح شدة منخفضة لتطاير الأسفلت

## **2- مستوى الشدة المتوسط:**

هو المستوى الذي تبدأ فيه الحصى والممواد الرابطة في التطوير ويظهر السطح متأثراً بدرجة متوسطة من حيث الخشونة والنتوءات، أما في حالة انسكاب الزيوت فيصبح السطح ليناً ويمكن اخترقه بحافة قطعة النقود .



شكل رقم(2-35) يوضح شدة متوسطة لتطاير الأسفلت

### - 3 - مستوى الشدة العالية:

هو المستوى الذي تكون فيه الحصى الخشنة والمواد الأسفلتية الرابطة قد تطابرت وأصبح مظهر السطح خشنًا جدًا وكله نتواء، كما تتشكل فراغات صغيرة بقطر أقل من 10 ملم وعمقها أقل من 13 ملم، أما المنطقة التي تحوي فراغات أكبر من ذلك تسمى حفراً . كذلك تفقد المواد الأسفلتية خاصية الربط وتصبح الحصى مفككة.



شكل رقم(2-36) يوضح شدة عالية لتطاير الأسفلت

الأسباب المحتملة:

يحدث التطاير للأسباب التالية:

1. إجهاد القص الأفقي نتيجة الحركة المرورية.
2. تأكسد أو تقادم المواد الأسفلتية الرابطة وانفصال الحصى، ونقص المواد، والحرارة الزائدة للخلطة، وقلة المحتوى الأسفلتي وعدم كفاية الدمل واستخدام حصة ضعيفة في الخلطة الأسفلتية.
3. وجود الماء (الذي تخل داخل الطبقة عن طريق الفراغات) والذي يؤدي إلى ضغط هيدروستاتيكي عند تأثير الحركة.

4. انبعاث المواد البيدروكربونية لفترة طويلة من محركات السيارات ( تعمل المواد البيدروكربونية كمذيب للمواد الأسفلتيّة).<sup>[7]</sup>

#### 14- بري أو صقل الحصى: Polished Aggregate

الوصف:

هو تعرّي الحصى من المادة الأسفلتيّة وزيادة نعومتها بسبب احتكاك عجلات السيارات مما يؤدي إلى صقل الحصى وتلاقص حجمها وبالتالي ضعف مقاومة الانزلاق .ويُعتبر صقل الحصى من العيوب الوظيفية التي يكون فيها الركام على سطح الرصف إما صغيراً جداً أو غير خشن ودون حواضن (أملس) حيث تضعف مقاومته للانزلاق في هذه الحالة.

مستويات الشدة:

29- لا توجد مستويات محددة للشدة وإنما يقوم المراقب بوصف الواقع .<sup>[7]</sup>



شكل رقم(2-37) يوضح صقل أو بري الحصى

## 15- التحدبات والتقرعات: Bumps and Sags

الوصف:

تكون انحرافات السطح نحو الأعلى عادة صغيرة وتحدث نتيجة أزاحه في طبقة الرصف العمودية وهو ما يسمى بالتحديبات، ولكن يجب التمييز بين هذا العيب والإزاحة التي تحدث بسبب عدم ثبات طبقة الرصف. كذلك تكون التقرعات صغيرة وتحدث نتيجة للإزاحة السفلية لطبقة الرصف. إذا ظهرت التحدبات عرضية وعمودية على اتجاه الحركة وبمسافات أقل من 3 م فيسمى العيب في هذه الحالة بالتموجات . أما التشوهات والإزاحة التي تحدث في مساحة كبيرة فوق سطح الرصف وتسبب انحدار طويل وعربيض يسمى بالانفاس ولها مستويات شدة مختلفة كالتالي:

### 1- المستوى المنخفض:

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل بسيط على مستوى جودة القيادة Riding quality حسب ما هو موضح في تقدير مستوى القيادة Ride Quality



شكل رقم(2-38) يوضح شدة منخفضة للتحديبات

[7] دون ضبط مستوى الأكتاف. Carriageway -32

### Swell: 18 - الانتفاخ

الوصف :

هو بروز علوي على سطح الطريق بشكل تمواج متدرج بطول 3 امتار ويمكن أن يرافق الانتفاخ شقوقا سطحية . وله مستويات مختلفة كالتالي :

#### 1 - مستوى الشدة المنخفض :

هو المستوى الذي يؤثر بشكل خفيف على مستوى جودة القيادة، ولا يمكن مشاهدة الانتفاخ بسهولة عند هذا المستوى ، ولكن يظهر تأثيره عند القيادة بسرعة أكبر من السرعة التصميمية للطريق فترتفع السيارة إلى أعلى عند مرورها فوق الانتفاخ.

#### 2- مستوى الشدة المتوسط:

هو المستوى الذي يؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القيادة.

#### 3 - مستوى الشدة العالي :

هو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة.



شكل رقم(45-2) يوضح الانتفاخ



شكل رقم(2-42) يوضح شدة متوسطة للتموجات

**- مستوى الشدة العالي :**

وهو المستوى الذي يؤثر بشكل شديد على مستوى جودة القيادة .



شكل رقم(2-43) يوضح شدة عالية للتموجات

**الأسباب المحتملة :**

1. ضعف ثبات الخلطة الخرسانية الأسفلتية أو ضعف الأساس.
2. الرطوبة الزائدة في طبقات التربة الأسفلتية.
3. زيادة الأسفلت أو زيادة المواد الناعمة في الخلطة أو استخدام خلطة بحصى مستديرة.

[7] -31 4. تلوث الخلطة mix Contamination of

## ١٧ - هبوط الأكتاف Lane Shoulder Drop:

الوصف:

هي اختلاف بين مستوى حافة الرصف وسطح الأكتاف، وعادة يكون مستوى الأكتاف أقل من مستوى المسار المجاور . ولها مستويات مختلفة كالتالي :

### ١- مستوى الشدة المنخفض :


يكون الفرق بين مستوى حافة الرصف والأكتاف بين 25 \_ 50 ملم .

### ٢- مستوى الشدة المتوسط :

يكون الفرق بين مستوى حافة الرصف والأكتاف من 50 \_ 100 ملم .

### ٣- مستوى الشدة العالي :

يكون الفرق بين مستوى حافة الرصف والأكتاف أكثر من 100 ملم.



شكل رقم(44-2) يوضح هبوط الأكتاف

### الأسباب المحتملة :

تتضمن أسباب هبوط الأكتاف تعرى وهبوط الأكتاف، أو تنفيذ المسارات الحاملة

8. الطاقة والمناخ: التزام جودة الحياة

9. الأجزاء والتماسك الاجتماعي

10. الاتصالات وسهولة الوصول والأمن

11. القدرة على التكيف واستدامة البنية التحتية

12. الصحة ومكافحة التلوث

13. مساحات مريحة

14. التزام الأداء الاقتصادي للمناظر الطبيعية والترااث والهوية

15. الاقتصاد والتكلفة الطويلة الأجل

16. المرونة وإدارة المخاطر

17. المساهمة في ديناميكية وتنمية الإقليم (الأقاليم)

### 2-3-3 الإدارة المستدامة :

تأخذ المفاهيم من الاستدامة ودمجها بمفاهيم الإدارة. للاستدامة ثلاثة فروع: البيئة، واحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، والاقتصاد . وباستخدام هذه الفروع، تخلق قدرة النظام على الازدهار ، بالحفاظ على مقومات البقاء الاقتصادي وتغذية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، بالحد من استفاد الموارد. ومن هذا التعريف، نشأت الإدارة المستدامة بتعريفها أنها تطبق الممارسات المستدامة في قنات الأعمال التجارية والزراعة والمجتمع والبيئة والحياة الشخصية، بإدارتها بطريقة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.

تُعد الإدارة المستدامة ضرورية لأنها جزء مهم من القدرة على الحفاظ بنجاح على نوعية الحياة على كوكبنا. يمكن تطبيق الإدارة المستدامة على جميع جوانب حياتنا. مثلاً، ينبغي أن تكون

## **الأسباب المحتملة :**

1. عدم جودة تركيب خطوط سكة الحديد.

2. نقادم الخطوط وتأثير حركة المرور عليها.<sup>[7]</sup>

## **2\_3 الحلول المستدامة لمشاكل الطرق:**

### **1-3-2 الاستدامة :Sustainability**

هي مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

### **2-3-2 دمج التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية:**

الإطار المرجعي لأصحاب المشاريع حسب رهانات التنمية المستدامة:

أهداف التنمية المستدامة الدولية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة:

1. التمازن والترابط بين البنية التحتية والأراضي (الأقاليم)

2. الاستماع إلى احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية

3. تأثير الموقع وسهولة الوصول إليه

4. حياة الأرضي والتفاوض بشأن الالتزام باحترام البيئة

5. البيئات الطبيعية والنظم البيئية

6. إدارة المياه

7. المواد والمنتجات المشتركة وإدارة النفايات

ممارسات الأعمال التجارية مستدامة لتستمر ، لأنها إذا كانت الأعمال التجارية غير مستدامة ، فلن تكون -وفقاً لتعريف الاستدامة- قادرة على المنافسة . المجتمعات المحلية بحاجة إلى إدارة مستدامة ، لأنها إذا أُريد للمجتمع أن يزدهر ، فلا بد من أن تكون الإدارة مستدامة. يجب أن تكون للغابات والموارد الطبيعية إدارة مستدامة لتشتم باستمرار من جانب جيلنا وأجيالنا المقبلة. ينبغي أيضاً إدارة حياتنا الشخصية إدارة مستدامة. قد يكون ذلك باتخاذ قرارات تساعد على الحفاظ على محيطنا المباشر وببيئتنا ، أو بإدارة سلامتنا العاطفية والبدنية. يمكن تطبيق الإدارة المستدامة على أشياء كثيرة ، إذ يمكن تطبيقها مفهوماً حرفيًا وتجريديًا. تعكس استراتيجيات المديرين عقلية العصر. ولما كان الأمر كذلك ، فقد كانت مشكلة لتطور ممارسات الإدارة المستدامة لسبعين: أولاً أن المعايير المستدامة تتغير باستمرار. مثلاً، أصبحت الأمور التي لا يمكن تصورها قبل بضع سنوات ممارسات قياسية. وثانياً أنه لممارسة الإدارة المستدامة، يتquin على المرء أن يكون متقدماً، ليس على المدى القصير فحسب، بل أيضاً على المدى الطويل.

#### 2-3-4 توسيع البنية التحتية الحضرية المستدامة:

في مفهوم البنية التحتية الحضرية من خلال إضافة عنصر الاستدامة مع توقع تنمية حضرية محسنة وأكثر مرونة. في البناء والهيكل المادي والتخطيمية التي تمكن المدن من العمل ، تهدف الاستدامة أيضاً إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرات الأجيال القادمة.

يتعامل الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة الدولية التي حدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مع البنية التحتية، ومع ذلك، فإن البنية التحتية هي لبنة أساسية لبقية أهداف التنمية المستدامة . لذلك، فإن تحقيق البنية التحتية المستدامة هو مصدر قلق كبير في مجالات متعددة من المجتمع.

تؤكد دراسة تحليل الاستشهادات المرجعية، نُشرت في عام 2019، عن تطور البحث المتعلق بالبنية التحتية الحضرية المستدامة، أن هذا المفهوم يستمر في النمو في مجتمع البحث والتغير في النطاق مع تحسن التكنولوجيا. وفقاً لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كولورادو دينفر، تشير البنية التحتية الحضرية إلى الأنظمة الهندسية (المياه والطاقة والنقل والصرف الصحي والمعلومات) التي تشكل المدينة. لا تعتمد جهود الاستدامة في البنية التحتية الحضرية فقط على تقييم المرافق، وتسعى إلى مكافحة الاحتباس الحراري والنفايات البلدية، فضلاً عن تشجيع الرخاء الاقتصادي. غالباً ما تتضمن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجهود السياسة والحكومة في تنفيذ البنية التحتية المستدامة، ويفيد تبانيها إلى برامج مختلفة الحجم على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية. أدت التحديات الناتجة عن زيادة النمو السكاني إلى الحاجة إلى بنية تحتية مستدامة عالية الأداء وفعالة من حيث الكلفة وموفقة للموارد وصديقة للبيئة.

تؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية أن عملية التخطيط للتصميم المستدام يمكن أن تؤدي إلى تطوير مجتمع مستدام بيئياً واقتصادياً واجتماعياً. يؤكد تصميم البنية التحتية الحضرية المستدامة على التوطين والمعيشة المستدامة. وفقاً لمبدأ التنمية المستدامة، فإن الهدف هو تقليل البصمة البيئية لفرد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

تختلف معايير ما يمكن تضمينه في هذا النوع من البيئة الحضرية من مكان إلى آخر نظراً لاختلافات في البنية التحتية الحالية ، الشكل ، المبني ، المناخ ، توافر الموارد والمواهب المحلية.

بشكل عام، يمكن اعتبار ما يلي بنية تحتية حضرية مستدامة:

- شبكات النقل العام.
- مبادرات وبرامج التوليد المتنوع والإدارة المتكاملة للطلب على ترشيد الطاقة.

- المباني عالية الكفاءة وقيود التطوير الأخرى مثل السماح فقط ببناء مستدام والموائل المستدامة مع المناظر الطبيعية الموفرة للطاقة.
  - المناطق محمية المتصلة ومحمية الحياة البرية.
  - ممارسات التنمية منخفضة التأثير لحماية الموارد المائية.
  - إدارة الطوارئ للتخفيف من حدة الكوارث.
  - شبكات اتصال تكاملية للغاية.
  - أنظمة لزيادة إمكانية الوصول إلى الموارد المحلية والموارد المتعددة.
- وازدادت شعبية رؤية أكثر انتظاماً للبنية التحتية الحضرية المستدامة. بدلاً من مجرد التركيز على الإسكان والمساحة، يقوم الخبراء الآن بدمج الأفكار المتعلقة باستقلاب الموارد الحضرية، والترابط بين المواطنين، ونقاط الضعف المعقدة التي تطورها المدن بمرور الوقت. البنية التحتية الخضراء هي مجموعة فرعية من البنية التحتية الحضرية المستدامة، وتراعي في الغالب الآثار البيئية، والموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة.

## **2-4 نظام إدارة وتحطيط وصيانة الطرق:**

إن توفير الإطار العام لإتخاذ القرارات لصيانة الطرق على أساس سليم وطبقاً للاحتجاجات الفعلية لشبكة الطرق ويجب أن تخضع إدارة صيانة الطرق لنظام تحكم للتأكد من أن السياسات ( القرارات ) تتبع من الاحتياجات الفعلية وأن هناك مراقبة صارمة للتنفيذ وللأداء وأنه يتم التحكم في الأمور المالية بصورة مناسبة ولذلك تعتمد منهجهية نظام إدارة صيانة الطرق على تحديد المعايير التي يتم بموجبها اتخاذ قرارات صيانة الطرق اعتماداً على حالة الرصف لقطع الطريق وكذلك أنواع وكثافة

ومستوى شدة عيوب الرصف التي تظهر على سطح مقطع الطريق ويتم استخدام النظام التكنولوجي الجدولى الهرمى في وصف منهجية إتخاذ القرارات بدءاً من تحديد مقياس حالة الرصف والمرور بعدة مراحل من الخيارات حسب كثافة وشدة وأنواع عيوب الرصف في سطح الطريق إلى الوصول لتحديد أنواع الصيانة المطلوبة لمقطع الطريق و هي كالتالي :<sup>[5]</sup>

شروط تحديد المنهجية المطلوبة :

1- تحديد الأهداف والموارد المالية : حيث تعتبر شبكة الطرق إستثماراً ذا رأس مال كبير والذي يجب أن يعطى عائداً كافياً كما أن عدم القدرة على الإحتفاظ بشبكة الطرق بصورة مناسبة يؤدي إلى تلف سريع في شبكة الطرق مع زيادة مستمرة في تكاليف تشغيل المركبات وفي زيادة الحوادث مع الحاجة إلى زيادة التكاليف لإعادة الإنشاء ولهذا فإن صيانة الطرق هام قادرة على المساعدة في انتعاش اقتصاد البلد ويجب أن يتم إنفاق الاعتمادات المالية بطريقة اقتصادية ومؤثرة كما يجب معرفة المستوى العام للتمويل المالي المطلوب لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية .

2- دراسة الحالة العامة لشبكة الطرق : ويتم في هذه المرحلة إعداد الخرائط الخاصة بشبكة الطرق وتقسيم الطرق إلى مجموعة من الوصلات لكل وصلة لها رقم وكود بداية وكود نهاية ويتم أيضاً إعداد النماذج الخاصة بعملية جرد حالة شبكة الطرق وتدريب مجموعات العمل على عملية فحص ورصد العيوب الموجودة بالوصلات وطريقة تسجيلها بالنماذج وهذه الأعمال تتم بالإدارة العليا لصيانة الطرق.<sup>[5]</sup>

1- يقوم مهندس الصيانة بتقسيم الوصلات إلى قطاعات متجانسة من حيث مكونات الطريق وحالة سطح الرصف.

إدارات الصيانة بمراجعة هذه التقارير وتحديد أماكن التقصير في الأداء لتصحيحها ولنتم المحاسبة أو المحاسبة القانونية إذا ما تطلب الأمر ذلك وكذلك تقوم الإدارة العامة لمراقبة الجودة بالمرور على أعمال تنفيذ أنشطة الصيانة وإعداد تقارير مفصلة عن كل نشاط من أنشطة الصيانة موضحاً بها مدى مطابقة التنفيذ للشروط والمواصفات ويتمأخذ عينات من المواد المستخدمة في التنفيذ للمواصفات ويتم رفض أي عمل غير مطابق للمواصفات ومحاسبة المسئول عنه قانونياً.

- 13- تحديد أولويات التنفيذ طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة : يتم تحديد أولويات التنفيذ طبقاً للاعتمادات المالية وذلك بعد تقييم حالة شبكة الطرق وتحديد أولويات الصيانة بواسطة طرق التقييم المختلفة المستخدمة ويتم ذلك اعتماداً على:
- 1- أولويات أعمال الصيانة
  - 2- الإعتمادات المالية المتاحة
  - 3- اعتبارات محلية<sup>[5]</sup>

2- يقوم مهندس الصيانة بعمل جرد شامل لجميع وصلات شبكة الطرق واستخدام النماذج المعدة

لذلك بحيث تشمل عملية الجرد:

(1) جرد عام لمكونات الطريق من حيث القطاع العرضي (عرض الرصف - عرض الطبان نوعها - أعمال الرصف - اللافتات الإرشادية والتحذيرية والتنظيمية - العلامات الأرضية - الجزيرة الوسطى .. - إلخ).

(2) جرد حالة الرصف: ويشمل تسجيل جميع العيوب الموجودة بالقطاع أو الوصلة تسجيل نوع العيب ومساحة أو طوله طبقاً للنموذج المعد لذلك ويتم أيضاً تسجيل متوسط المرور اليومي على الوصلات.

(3) يقوم رؤساء الأقسام بتحميم بيانات الجرد ومراجعتها وإرسالها للإدارة العليا لصيانة الطرق.

(4) يقوم مدير إدارة الصيانة الشاملة. والصيانة الدورية بمراجعة البيانات وإرسالها لقسم الحاسب الآلي لإدخالها في قاعدة بيانات صيانة الطرق المعدة لذلك .<sup>(5)</sup>

3- تحليل البيانات: يقوم قسم الحاسب الآلي بإدخال البيانات لبرامج الصيانة المجهزة لهذا الغرض ويتم تحليل البيانات وإعداد تقارير بأنواع الصيانة المطلوبة لكل وصلة وتكلفتها التقديرية وأولويات التنفيذ على أساس ومعايير محددة وعرض النتائج على مدير إدارة الصيانة الشاملة والدورية كلاً فيما يخصه.

4- الأولويات في الصيانة : ويقوم مدير إدارة الصيانة الشاملة بتحديد الأولويات ويفضل وضع معايير لتحديد أولويات الصيانة والتي تعتمد على أهمية نشاط الصيانة وأهمية الطريق الذي تجرى صيانة مع الأخذ في الإعتبار حجم المرور على الطريق.

5- تحديد الميزانية التقديرية : بعد تحديد الأولويات يمكن تحديد التكلفة التقديرية المطلوبة للصيانة وكذلك يتم تحديد الميزانية التقديرية لمتطلبات الصيانة الدورية بأنواعها من خلال بيانات الجرد وذلك بقياسات الإجمالي للموارد الطبيعية المطلوبة (مواد - عماله - أجهزة..... إلخ ) ومن ثم يمكن تحديد الميزانية الإجمالية التقديرية لأنشطة الصيانة المختلفة. [5]

## 6- مواصفات الأداء والأنشطة :

1- المواصفات القياسية : وهى تعطى مقاييس لتقدير الكفاءة أو القبول مثل حالة المواد والمعدات والأساليب الخاصة بالصيانة أو معايير الصيانة.

2- الإطار القانوني : وهو يمثل السلطة القانونية والحدود التي تحكم تنفيذ صيانة الطرق ويجب على أفراد الإدارة أن يكونوا على دراية كافية بمثل هذه المسائل مثل واجب المسؤولين عن صيانة الطرق والمسؤولية القانونية في حالة الحوادث المرتبطة بعيوب في الطريق وحقوق مستخدمي الطريق وقدرين على حماية حدود الطريق ... إلخ.

7- الميزانيات : وتعتبر هي المصدر الرئيسي لتمويل أعمال الصيانة الشاملة والدورية .

8- إعادة تقييم الأولويات : بناء على الميزانية التي يتم تخصيصها للصيانة يتم إعادة تقييم الأولويات وتحديدها طبقاً للاعتمادات المالية المتوفرة فإذا كان إجمالي الميزانية المخصصة لصيانة الطرق أقل من الاحتياجات التقديرية فإن الأمر يتطلب تخفيض برنامج الصيانة المقترن وذلك بالرجوع إلى قائمة الأولويات والتكلفة التقديرية للأعمال .

9- وضع خطة الصيانة : في ضوء الميزانية والأولويات يتم وضع خطة نهائية ومحددة لأنشطة الصيانة المختلفة ويقوم بهذا العمل مديرى إدارات الصيانة الشاملة والدورية ويتم عرض الخطة

النهائية على مدير عام الإدارة العامة للصيانة لإقرارها وعرضها على رئيس الإدارة المركزية للصيانة لاعتمادها وعرضها على الإدارة العليا.

10- البرنامج الزمني والتقارير الدورية : يتم عمل برنامج زمني تفصيلي للأعمال المطلوبة لأنشطة الصيانة المختلفة بحيث يكون موضحاً بها حجم الأعمال المطلوب تحقيقها في فترات البرنامج المختلفة ويكون هذا مصاحباً لتنفيذ الأنشطة الأخرى المتفرقة للصيانة الطارئة ويقوم مديرى إدارة الصيانة الشاملة والدورية بعمل هذا البرنامج كلاً فيما يخصه .

11- التقييم ومراقبة العمل : تتم أعمال الصيانة الدورية بأنشطةها المختلفة عن طريق مجموعات العمل المخصصة لذلك وطبقاً للبرامج الزمنية وطبقاً للمواصفات ومعايير الخاصة بأنشطة الصيانة المختلفة وطبقاً لمواصفات مقاييس الأداء للمعدات والأفراد وذلك تحت الإشراف المباشر لمهندسي الصيانة ويتم رفع تقارير شهرية بمعدلات الأداء لكل مجموعة من مجموعات العمل إلى مدير إدارة الصيانة الدورية لمقارنتها بالبرامج الزمنية المحددة وعرض تقرير مفصل عن الأداء على مدير عام الإدارات العامة للصيانة تتم أعمال الصيانة الشاملة من خلال طرح مناقصات عامة تتقدم لها شركات متخصصة في أعمال الطرق ويتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات من خلال الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق ويتم دراسة العطاءات المقدمة من الشركات و اختيار أفضلها من ناحية السعر ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الموضحة بكراسة الشروط ويتم إسناد العمل إلى الشركة المختارة ويقوم مهندسي الصيانة بالإشراف الكامل على التنفيذ لضمان مطابقة التنفيذ للشروط والمواصفات .

12- المتابعة ومراقبة الجودة : يقوم مهندسي الصيانة برفع تقارير توضح معدلات الأداء وبيان الأعمال ومدى مطابقة التنفيذ للبرنامج الزمني المعد وتقوم الإدارة العامة للصيانة ومديري

## **الباب الثالث**


### **منهجيه البحث**

### 3-2-2 تقرير مختصر عن زيارة طريق أم درمان بارا بعد تأثرة بالسيول 2019 أغسطس

إعداد م.بدر الدين علي محمد - (مدير شركة معارج لتقنيات الفضاء المحدودة) م.محمد أحمد التيجاني ختم ، هو ملخص لزيارة وفد مختصين في مجال الطرق ومدير الهيئة وأعضاء مجلس إدارة هيئة الطرق وآخرين للوقوف على حاله الطريق والمناطق المتاثرة وحجم الضرر ومسبياته والوسائل الملائمة للمعالجة.

#### - المشاكل :

- أولاً : الطريق لم يتأثر في موقع أو موقعين كما كان متوقعا ، إنما تجاوز عدد المواقع المتاثرة عدد ال 10 موقع وتبادر بين انجراف كامل للطريق في أكثر من أربعة موقع وانجراف وتأكل كبير الأثر ويمتد لمسافات طويلة على الطريق في عدد أربع موقع أخرى والبقية تأكل جزئيا . ويمتد الانجراف في بعض المواقع لمائات الأمتار فمعظم المناطق المتاثرة جرفت فيها المياه كامل الطريق وهذا يشير إلى أن تصميم الطريق كان بحاجة إلى دراسة هيدرولوجية تفصيلية أو حتى تقديرات تقريبية لها. <sup>[2]</sup>




شكل رقم(3-2) يوضح المناطق المتأثرة بالجرف باللون الأسود

جدول رقم(3-1) يوضح المناطق المتأثرة ونوع الأثر

| NO | Kilo_No | Type of Effect                      | Note                                      |
|----|---------|-------------------------------------|---|
| 1  | 42      | Edge Erosion                        | Overflow Water above Road Surface         |
| 2  | 54      | Road Removal and Edge Erosion       | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |
| 3  | 122     | Road Removal and Edge Erosion       | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |
| 4  | 143     | Large Erosion                       | Un-sufficient Water Path +Overflow Water  |
| 5  | 144     | No Effect                           | Box Culvert Sufficient Flow               |
| 6  | 146     | Large Erosion                       | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |
| 7  | 149     | Large Erosion                       | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |
| 8  | 150     | Large Road Removal and Edge Erosion | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |
| 9  | 157     | Edge Erosion                        | Overflow Water above Road Surface         |
| 10 | 169     | Edge Erosion                        | Un-sufficient Water Path +Overflow Water  |
| 11 | 181     | Large Road Removal and Edge Erosion | Un-sufficient Water Path + Overflow Water |

ثانياً : يوضح المسار الحالي للطريق أنه لم يتم اختياره بالاستعانة بأي من أنواع الخرائط الطبوغرافية أو الموضوعية والتي تؤمن اختيار مسار متجانس مع الطبيعة مما يقلل من عدد ونوعية المنشآت ( Structures ) على الطريق في مرحلة التصميم عبر تقاضي الأودية والخيران وبالتالي تقليل حجم الردميات وتعرض الطريق للأضرار ويقلل كلفة الطريق مع الالتزام بمروره بالمناطق المستهدفة . علما بأن الطريق المثالى أطول من الحالى بحوالى 9 كلم فقط مقارنة بحجم ونوعية الردميات وال ( Structures ) التي كان من الممكن تقاضيها .<sup>[2]</sup>



### **الباب الثالث - منهجه البحث**

استصحاباً لمشكلة وأهداف البحث التي تم ذكرها في الباب الأول فإني سوف أتبع المنهجية الآتية:

1- جمع المعلومات من التقارير و البحوث السابقة.

2- تصميم وتوزيع وتحليل استبيان.

3- عمل مقابلات شخصية.

#### **3-1 الدراسات السابقة:**

##### **3-2-1 الدراسة الهيدرولوجية لطريق بارا -أمدرمان (فبراير - 2020)**

إعداد : كرسى اليونسكو للمياه بالتعاون مع جامعة أمدرمان الإسلامية - للهيئة القومية للطرق

**والجسور**

- يعتبر هذا التقرير هو التقرير النهائي للدراسة الهيدرولوجية بناء على العقد الموقع بين كرسى اليونسكو للمياه (والهيئة القومية للطرق والجسور) وذلك بقيام الكرسى بإعداد الدراسة الهيدرولوجية لطريق بارا - أم درمان (طريق الصادرات) قطاع جبرة الشيخ - أم درمان في إطار التعاون بين الهيئة القومية للطرق والجسور وكرسى اليونسكو للمياه - جامعة أم درمان الإسلامية ضمن مخرجات الزيارة المشتركة 2019 م والتي كانت بغرض التعرف على ما تعرض له هذا الطريق من دمار بسبب الأمطار والسيول والمساهمة في وضع حلول دائمة

لتقاضي هذه المشكلة.<sup>[1]</sup>

وبناء على التقرير الفني الذي قدمه الكرسى عن الزيارة الميدانية والذي تضمن مقترحاً بقيام الكرسى بإعداد دراسة هيدرولوجية تفصيلية لطريق في الاجتماع المشترك بمبانى الهيئة.

- تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد حلول هندسية من خلال الدراسة الهيدرولوجية وذلك للحد من السيل والفيضانات المدمرة على طول طريق بارا - أم درمان . وتشتمل الدراسة على:
  - 1- إجراء دراسة هيدرولوجية شاملة للأحواض المائية التي تمر بالمنطقة.
- إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لمشاكل السيول بالمنطقة.<sup>[1]</sup>
- تشمل أنشطة الدراسة الآتي:
  - 1- جمع البيانات والمعلومات.
  - 2- الأعمال الحقلية والميدانية وأعمال مساحة أرضية عند تقاطع الأودية مع الطريق.
  - 3- تخريط الأحواض الجانبية للأودية .Delineation of wade catchments
  - 4- تحليل البيانات الهيدرولوجية لكل حوض.
  - 5- إجراء الحسابات الهيدرولوكية لتحديد نوع حجم / عدد / اتجاه المعابر المائية المناسبة لتمرير التدفقات الناتجة من التحليل الهيدرولوجي.
  - 6- تحديد الأودية التي يمكن أن تقام عليها مشروعات حصاد المياه لتعظيم الاستفادة منها والحد من خطورتها على الطريق.
  - 7- إنتاج تصميم هيدروليكي اقتصادي من ناحية أبعاد المقطع والمواد المستخدمة في التشيد بالقدر الذي يمر التصريف التصميمي الناتج من الدراسة الهيدرولوجية للأودية.
- إعداد التقرير النهائي للدراسة.<sup>[1]</sup>
- تشمل منهجية الدراسة على الآتي:
  - جمع البيانات المتاحة عن منطقة الدراسة .
  - البيانات الخاصة بالأمطار والمسجلة في محطات قياس الأمطار في منطقة الدراسة .

• الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية لفترات زمنية مختلفة DEM

• 90m ونموذج الارتفاعات الرقمي.

• عمل الرفع المساحي .

• القيام بالزيارات الميدانية وفقاً لمتطلبات سير الدراسة .

• تحليل البيانات عن طريق استخدام عدد من البرامج التخصصية المتقدمة والمتعلقة بالآتي:

- تحليل وإعداد صور الأقمار الصناعية الخاصة بالمنطقة .

- تحليل خرائط الارتفاعات ورسم أحواض التصريف وشبكة التصريف وتحديد الخواص

المورفومترية.

- تحليل البيانات المطرية وتحديد الشدة المطرية لفترات التكرارية المختلفة Hyfran plus.

- رسم الهيدروجرافات الخاصة بالأحواض المائية.

- إخراج البيانات المختلفة والصور والخرائط .

- برنامج خاص لتصميم الأبعاد المطلوبة الكباري والعبارات إلخ.....

- إجراء الدراسة وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة لهذا العمل. [1]

تم التوقف في حوالي 40 موقعاً شهدت انهياراً جزئياً أو كلياً للطريق والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

1. قطع وجرف كامل للطريق والعبارات في بعض الأماكن خاصة الأودية يصل أحياناً إلى 250


متراً.

2. سريان المياه فوق الأسفلت لمسافات تزيد عن الكيلومتر في بعض الأماكن أما لعدم وجود عبارات

أو لعدم مقدرتها على تصريف المياه.

من الشكل (4-7) يتضح أن 106 فرداً بنسبة 82.8% حددوا خيار أوفق ، 17 فرداً بنسبة 13.3% حددوا خيار لا أوفق ، و 5 أفراد بنسبة 3.9% حددوا خيار محايد.

#### 4- عملية المحاسبة والرقابة مفقوده للكوادر الإدارية والفنية العاملة في طريق أدمran - الأبيض



شكل رقم (4-8) يوضح آراء العينة عملية المحاسبة والرقابة مفقوده للكوادر الإدارية والفنية العاملة في طريق أدمran - الأبيض

من الشكل (4-8) يتضح أن 117 فرداً بنسبة 91.4% حددوا خيار أوفق ، 7 أفراد بنسبة 5.5% حددوا خيار محايد ، و 4 أفراد بنسبة 3.1% حددوا خيار لا أوفق.

#### 5- إدارة مشروع طريق أدمran الأبيض كانت سليمة وخضعت لمعايير عالمية .



3. المياه المتدفقة فوق الأسفلت تسببت في جرف الجانب الشرقي للطريق(Downstream) أزالت الأكتاف وأجزاء من الطريق المسفلت تجاوزت منتصف عرض الطريق في بعض الأماكن.
4. حدوث نحر كبير عند مداخل العبارات في الجانب الغربي للطريق.(Upstream).
5. لا توجد ممرات مائية أو أودية واضحة تعبر طريق الصادرات في معظم القطاعات لكن توجد منخفضات تمتد لعدة كيلومترات وبتغيير ضعيف في الميل الطولي.
6. تم تنفيذ الشارع بصورة شبه موازياً للميل الطولي للأرض الطبيعية مما أسهم في خلق قمم ومنخفضات نسبية على الطريق ،هذه المنخفضات على الطريق في بعض الأماكن أصبحت نقاط جاذبة للمياه لكي تمر المياه فوق الأسفلت. كذلك للأودية الكبيرة ذات التصرفات العالية أحدث أضرار في الطريق وتراكم المياه خلف الطريق ومن ثم العبور فوق الشارع لمسافات كبيرة أده لظهور أخدود في مقاطع محددة يتراوح عرضها بين 30 متراً إلى 150 متراً وجرفت معها العديد من العبارات الأنبوية .
- 7. سعة بعض العبارات أقل من التصرفات المارة مما أدى إلى جرف (كلي أو جزئي للطريق).<sup>[1]</sup>



شكل رقم(3-1) يوضح صوره نماذج لأنواع الانهيارات التي حدثت للطريق

#### - خلصه الدراسة إلى :

- تعاني منطقة الطريق من تذبذب في معدلات الأمطار بين كل عام وآخر إلا أن أمطار العام 2019 م فاقت كل المعدلات السابقة إذ بلغ ارتفاع المياه في بعض الأودية ما يقارب ثلاثة أمتار أو يزيد قليلاً مما تسبب في تدمير عدد كبير من منشآت التصريف وجرف طبقات الطريق بمسافات كبيرة وأدى ذلك إلى إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية من أجل سلامة المواطنين مستخدمي الطريق وكذلك المحافظة على الطريق.
- كان الهدف من الدراسة إجراء التحليل الهيدرولوجي شاملاً الأحواض المائية للأودية التي تعبر الطريق والتحليل الهيدروليكي للمعابر المشيدة والمفترحة وتحديد موقعها وذلك للحد من السيول والفيضانات المدمرة على طول طريق بارا - أم درمان قطاع جبرة الشيخ - رهد النوبة.

- قام فريق الدراسة بجمع بيانات الأمطار لمحطات كل من الدويم والأبيض - وقد تم جمع هذه البيانات للفترة من 1937 حتى العام 2019 شملت البيانات صور الأقمار الصناعية لمنطقة الدراسة -وكذلك إجراء المسح الطيوجرافي الميداني للقطاع أم درمان -جبرة الشيخ خاصة المناطق المتأثرة وكذلك القيام بالعديد من الزيارات الميدانية بالاشتراك مع مهندسي الهيئة القومية للطرق والجسور.
- تم تحليل بيانات الأمطار لكل من محطتي الأبيض والدويم وتم حساب قيم المطر التصميمي للفترات التكرارية 100 سنة حيث تم استخدام القيم التصميمية لسجلات مدينة الأبيض وذلك لفترات ، 5، 10 ، 25 ، 50 ، 100 سنة حيث بلغت 105 و 116 ملم على التوالي.
- تم تحديد المجاري المائية والأحواض الجابية لكل منطقة الدراسة باستخدام برنامج الـ GIS و الـ GEOHMS وقد بلغ عدد الأودية في هذا القطاع والتي تم إعداد الدراسة لها 15 وادي . وقد تم حساب GEOHMS لكل هذه الأودية (Annual water volume) وحجم المياه السنوي (Peak Discharge) التصريف الأعلى التي تسببت في انهيار الطريق.
- تم اعتماد التصرفات لمدة 50 عاما كتصريف تصميمي للعبارات الأنبوية والصندوقية . أما الأودية الكبيرة تم اعتماد التصرفات لمدة 100 عام كتصرف تصميمي لتصميم الجسور .
- تم إجراء التحليل الهيدروليكي استنادا على المرجع (Hydraulic Resizing Highway US Department of Transportation [1] ) وذلك للعبارات المشيدة والعبارات المقترحة

## **الحلول المقترحة:**

- بشكل عام فإن حجم الضرر الذي تعرض له الطريق كبير ويطلب تقديره فنياً شاملاً لتحديد أنساب الخيارات لتنفيذ المعالجات الملائمة وفقاً لدراسات علمية تستند إلى معلومات وبيانات

حقيقية ومفاهيم الهندسة القيمية (Value Engineering) وفقاً لحلول هندسية تابي متطلبات

هذا المنهج .

- أما خيارات إقامة سدود وحصاد مياه تتطلب دراسة دقيقة لجدواها الاقتصادية مقارنة مع

تكليف الإنشاء وعدد السنوات التي يمكن أن تتصدر فيها مياه باعتبار أن معدلات الأمطار

في هذه المنطقة متذبذبة بشكل كبير هذا بالإضافة إلى موائمة هذه النوعية من الأودية

المسطحة (Shallow Wade) لإنشاء السدود .

- كذلك لابد من أن يتم التقييم الشفاف لللاحظات الفنية التي حدثت والتي ربما كانت بسبب

الإمكانيات المالية وما يترتب عليها من مسؤوليات وذلك لضمان عدم تكرار الأخطاء . حيث

ظللت الأخطاء الهندسية تتكرر بداعي ضعف الإمكانيات المادية ومن ثم تتم المعالجات

بتكليف تفوق التكلفة الأساسية خلاف الأضرار الكارثية التي تتجسد عنها .<sup>[2]</sup>

## **توصيات الدراسة:**

- الإسراع بتنفيذ المعالجات المؤقتة في المناطق المتأثرة من الطريق مع مراعاة ضوابط السلامة

حتى يتم فتح الطريق لكي لا تتأثر حركة المواطنين ، على أن يرجى استخدامه لأغراض

النقل الثقيل حفاظاً على سلامة الطريق ومستخدميه خاصة وأن هناك انجرافات وتآكل بمواقع

عديدة مرئية وغير مرئية في الطبقات الأساسية للطريق .

- إن إجراء الدراسة الهيدرولوجية المتكاملة تشكل الأولوية حتى تتم المعالجات الهندسية وإنشاء المعابر الملائمة لحجم المياه مع دراسة احتمالات حصاد المياه وفقاً لطبيعة كل وادي وحجم المياه وجدواها الاقتصادية .
- لابد من إجراء فحص بواسطة المختصين للتأكد من مواد التأسيس للطريق ومطابقتها للمواصفات وكذلك عمليات الـ (Compacting) و (Watering)
- تمثل عملية اختيار مسار الطريق (Route Selection) من أهم المراحل المؤثرة في كلفة وحماية الطريق من التعرض للكوارث لذا فلا بد من الاهتمام وإشراك القطاعات الهندسية المختلفة في عمليات اختيار المسار وإجراء الدراسات الهندسية التي تسبق التصميم (مختصي هندسة المساحة) .<sup>[2]</sup>


### **3-2-3 ورقه علمية بعنوان طريق أمدرمان بارا - المشاكل والحلول**

- إعداد م.د. عبد العزيز حسن عبد الرزاق - (رئيس قسم الطرق جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)
- المشاكل:**
- 1 . مشكلة رئيسية: وهي جرف الطريق يفعل السبُول القادمة من مرتفعات الجبال البحرية شرق محلية سودري وهي سبُول غير معهودة يتراوح ارتفاعها ما بين 3 إلى 4 أمتار فوق سطح الأرض مما أدى إلى عبورها فوق الطريق وجرفت حوالي ستة مناطق في مسافة 4 كم في منطقة وادي أبو حداد عند الكيلو 180 في المنطقة الواقعة بين الحوت والمخنزر والحجاب .<sup>[8]</sup>

شكل رقم (3-3) يوضح مسار الطريق الحالي باللون الأحمر ومسار الطريق المقترن باللون الأسود


ثالثاً : على الرغم من مرور الطريق بعدد من الأودية الكبيرة لم تستند الجهة المصممة من أي دراسة هيدرولوجية لنقييم حجم المياه وفقاً لمعدلات الأمطار وتحديد سعات الكباري والعبارات وتحديد النوعية المناسبة وتوفير الحلول بطرق علمية وهذا يعوض فرضية عدم استخدام الخرائط الطبوغرافية للمنطقة والاعتماد فقط على المسح المصاحب للمسار (Corridor Survey) الذي يعكس طبيعة وحجم مناطق تجميع المياه . ويعتبر تغيير اتجاه المسار خلال المسح الميداني في الكيلو 64 أبلغ دليل على ذلك حينما وجد المسار مارة موازية لوادي مسطح وقد نتج عنه تجمع المياه على جانبي الطريق . هذه المواقع تعتبر (Catchment Area) بمساحات تتباين من 893 إلى 2000 كم مربع وبالتالي تحصد للطريق كميات هائلة من مياه الأمطار وفقاً لمعدلاتها التي قد تصل إلى 100 - 150 ملم بهذه المناطق .

حدث أكبر الانجرافات للطريق في وادي أبو جداد ووادي الخنزير وهي منطقة النقاء الواديين مما فاق من حجم الضرر حيث جرف الطريق في هذه المنطقة بطول يصل إلى مئات الأمتار نتيجة لتجمع المياه من مناطق تتجاوز مساحتها 2000 كم مربع وتباعي في الارتفاع يصل إلى 155 متراً<sup>[2]</sup>.



### شكل رقم (3-4) يوضح انحراف الطريق في الكيلو 64

رابعاً : هناك عدد غير محسوس من المواقع تم فيها تأكل وإزالت جزئية لطبقات الطريق ومعظمها في الأطراف الشرقية (Downstream) للقطع الطولي للطريق وهي ناتجة من ارتفاع منسوب المياه المحجورة بالجانب الغربي للطريق وعبورها فوق الأسفلت . هذا ربما يشير لخلل ما في نوعية المواد المستخدمة في ردميات الـ (Sub - base) وأيضاً في العمليات المتعارف عليها في إعداد الطبقتين (Watering and Compacting) حيث يظهر في بعض المواقع عدم تماسك للطبقات وهذا موثق بالصور مما زاد من ضعف قدرة الطريق على الصمود . مما يوضح أن الأمر يتطلب تكليف جهة استشارية متخصصة في هذا المجال لإجراء فحص وتقدير حتى وإن كان عن طريق الـ (Visual Reconnaissance) بشكل أولي .<sup>[2]</sup>



شكل رقم (3-5) يوضح مسار وادي ابوجاد ووادي الخنzer ومرور الطريق عند نقطة التقائهما

خامساً: وجود خلل في التصميم وعدم تتبّه الاستشاري والجهة المنفذة للملك عن هذا الخلل .<sup>(2)</sup>

وفيه الهيكل السليم لمشاريع الطرق عامة ، كيفية إدارة مشاريع الطرق عامة ، كيف كان الهيكل الإداري لطريق أمدرمان - بارا، مشاكل طريق أمدرمان - بارا الإدارية ، أهمية إدارة ضبط الجودة والمراقبة والمحاسبة الإدارية .

- المحور الثاني (المشاكل الفنية)

وفيه المشاكل الفنية لطريق أمدرمان - بارا ، وسبب تلك المشاكل ، الحلول المنفذة ، وهل هذه الحلول فعالة .

- المحور الثالث (الحلول المستدامة)

وفيه الحلول المستدامة المقترحة لحل مشكلة الطريق وضمان عدم تكراراتها .

## **2-3 محاور الاستبيان:**

يتكون الاستبيان من أربعة محاور وهي:

### **- المحور الأول (المعلومات الشخصية)**

الاسم ، النوع ، العمر ، المؤهل العلمي ، وسنوات الخبرة .

### **- المحور الثاني (المشاكل الإدارية)**

الهيكل الإداري السليم لمشاريع الطرق عامة ، أهمية إدارة ضبط الجودة ، عملية المراقبة والمحاسبة الإدارية ، إدارة طريق أمدرمان - بارا ، هل مشكلة الطريق أدارية ، وما هي أسباب تلك المشاكل ، وإلى أي نوع من الكوادر تحتاج إدارة الطريق .

### **- المحور الثالث (المشاكل الفنية)**

مشاكل الطرق الفنية عامة ، المشاكل الفنية التي ظهرت على طريق أمدرمان - بارا ، أسباب تلك المشاكل ، وعلى من تقع مسؤولية تلك المشاكل .

### **- المحور الرابع (الحلول المستدامة)**

وفي الحلول المستدامة المقترحة لحل مشكلة الطريق وضمان عدم تكراراتها .

## **3-3 محاور المقابلات الشخصية:**

كانت أسأله المقابلات عبارة عن ثلاثة محاور وهي :

### **- المحور الأول (المشاكل الإدارية)**



شكل رقم(3-6) يوضح صوره جرف الطريق

2. مشاكل هندسية: تتمثل في ضعف التصميم الهندسي وتتمثل في الآتي:

- لا توجد كباري وبرايح صندوقيه وعبارات تكفي لتصريف مياه الأمطار .
- عرض الطريق ضيق ( 7 متر ) لكونه طريق سريع مما يؤدي إلى إمكانية وقوع حوادث مرورية عدم وجود أي أكتاف على طول الطريق .
- لا يوجد أي تحطيط أرضي أو لوحات إرشادية تنظم حركة المركبات.
- توجد بعض العيوب الإنسانية على الطريق وتتمثل في الحفر والترقيع والتخدد والشقوق انهيار بعض الكباري والبرايح الصندوقيه ولا توجد أي متابعة للصيانة ولا توجد أي علامات تدل مستخدمي الطريق بأن هذه الكباري منهاهار. <sup>[8]</sup>



شكل رقم(7-3) يوضح صوره الطريق

3. مشاكل بيئية: ناتجة بفعل طبيعة المنطقة وتمثل في :

- حركة الرمال المستمرة الشيء الذي يعرض الطريق إلى الدفن بالرمال جزئياً أو كلياً في أجزاء كبيرة منه .
- كمية الأمطار والسيول التي تجتاح المنطقة كبيرة وتتطلب تصميم هندسي جيد يراعي أماكن عبور [8] السيول والأمطار .



شكل رقم(3-8) يوضح صوره الرمال علي جوانب الطريق

مشاكل أخرى :

- عدم متابعة عملية الصيانة الفورية والدورية للطريق مما يتسبب في ناقم العيوب ووقوع الحوادث المرورية .
- ضعف مبلغ تنفيذ الطريق ( 20 % ) من المبلغ الكلي المخطط له ، إذ تم التنفيذ بمبلغ ( 30 مليون دولار ) والمبلغ الكلي المخطط له هو ( 150 مليون دولار ) ، أي أن تكلفة الكيلومتر الواحد يساوي ( 5,720,000.0 ) (خمسة مليون و سبعمائة وعشرون ألف جنيه سوداني ) .
- تدخل الجهات السياسية في المشروع أثرت على جودة التنفيذ إذ تم تنفيذ إجراء كبيرة من الطريق بضغوطات سياسية مع عدم التزام الدولة بدفعيات المشروع في وقتها المحدد .

- الاستشاري هو ممثل المالك ( خبراء من الهيئة القومية للطرق والجسور ) وليس شركة استشارية الشيء الذي أخل بمنظومة العمل الهندسي ( مالك ، مقاول ، استشاري ) فهنا المالك لا يستطيع محاسبة ممثله مما يعني ضعف العملية الإشرافية .<sup>[8]</sup>

#### الحلول المقترحة :

1. عمل دراسة هيدروليكيّة حقيقية لمجرى السيول والأمطار على طول الطريق وتصميم وتنفيذ كباري وبرايخ صندوقيه وعبارات تتناسب وحجم المياه .
2. محاربة الزحف الصحراوي وحركة الرمال عن طريق استزراع الأراضي على جانبي الطريق
3. إجراء الصيانة الفورية والدورية للطريق .
4. إعادة التصميم الهندسي للطريق بعمل مفردات التصميم الواجب عملها للطرق السفرية من كتوفة وخطيط وإعادة تصميم المنحنيات وغيرها .
5. هذه المشكلة يمكن أن تتكرر في هذا العام أو الأعوام القادمة فيجب وضع خطة للمعالجة الفورية وخطة أخرى للمعالجة الدائمة .
6. عمل تقييم علي الطريق بواسطة لجنة خبراء في مجال الطرق والمياه التعرف عن كثب على المشكلة الحالية والمشاكل المتوقعة مستقبلاً لهذا الطريق وتقوم هذه اللجنة بمراجعة شاملة للدراسة والتصميم والتنفيذ والإشراف ومن ثم وضع الحلول الفنية الممكنة .<sup>[8]</sup>

من الشكل (4-1) يتضح أن العينة عبارة عن 128 فردا ، عبارة عن 39 من الأنانات بسن 30.5 % و 89 من الذكور بنسبة 69.5%


- العمر :

30 سنة فأقل

30 سنة وأقل من 40 سنة

40 سنة وأقل من 50 سنة

50 سنة فأكثر



شكل رقم(4-2) يوضح توزيع العينة حسب العمر

من الشكل(4-2) يتضح أن العينة عبارة عن 74 فردا بنسبة 57.8% أعمارهم 30 سنة فأقل ، فردا بنسبة 32% أعمارهم 30 سنة وأقل من 40 سنة ، 7 أفراد بنسبة 5.5% أعمارهم 40 سنة وأقل من 50 سنة ، و 6 أفراد بنسبة 4.7% أعمارهم 50 سنة فأكثر .

- المؤهل العلمي:

بكالريوس

## 4-2 تحليل المقابلات الشخصية:

1-2-4 مهندس مدنی - كبير مهندسي ضبط الجودة والمختبرات بمشاريع السدود مروي و

ستيت - شركة لأمير الألمانية

م.عبد الحنان عمر إبراهيم شمس الدين

- المشاكل الإدارية:

تحدثنا عن الهيكل السليم لإدارة مشاريع الطرق فذكر أنه عبارة عن مدير مشروع ، كبير مهندسين المواد ، مهندس مساحة ، مدير ضبط جودة ، مسؤول تخطيط ، مسؤول عقود .

أكَدَ على أهمية أركان المشروع والتزامهم بأدوارهم وهم : المالك(تابع الأعمال) ، استشاري (متابعة جودة العمل) ، مقاول (مسؤول عن أعمال التشييد)، وان الالتزام بواجباتهم أهم أسباب نجاح مشاريع التشييد .

ونذكر أن الكوادر السودانية مأهله للإدارة ، واكتسبت خبرتها في الإدارة في أعلىها بتناقل الخبرات من الأجيال السابقة . وينقصها فقط عملية المحاسبة والمراقبة .

- المشاكل الفنية:

عزي مشاكل الطريق الفنية إلى ضعف التنفيذ للدراسات الهيدروليكيه والهيدرولوجيـه ، عدم مراعاة ارتفاع الطريق من الأرض العاديـه ، عدم الاهتمام بفتحات تصريف المياه والعبارات وتوزيعها الجيد ، التساهل في النسب المئويـه للدمك عند الاستلام ، مشاكل في جودة طبقة الأسفلـات ، خلل في جودة المواد المستخدمـه في طبقة الأساس والأساس المساعد ، زيادة الحمولة غير المحسوبة المارة على الطريق ، عملية الدمك غير الجيد ، والتنفيذ غير الجيد للطريق.

## **الباب الرابع**

### **تحليل ومناقشة النتائج**

## الباب الرابع - تحليل ومناقشة النتائج

يتضمن هذا الفصل تحليلاً للبيانات الأولية التي جمعها الباحث ، عملاً بالمنهجية التي تم ذكرها في الباب الثالث.

### 4-1 تحليل الاستبيان بواسطة Google

تم توزيع الاستبيان على أفراد ، عينه من 128 مهندساً مدنياً وعمارياً في قطاع التشييد . لمحاور البحث الثلاثة (مشاكل أدارية - مشاكل فنية - حلول مستدامة) .


وتم تحليل الاستبيان بواسطة Google ، حيث تحليل البيانات لا يتطلب برنامج spss ( برنامج تحليل احصائي).

#### القسم الأول: البيانات الشخصية


- النوع:

ذكر

أنثى



شكل رقم(4-1) يوضح توزيع العينة حسب النوع



شكل رقم(4-15) يوضح آراء العينة إعطاء صفة وصلاحيات الاستشاري تخل بمنظومة العمل الهندسية

من الشكل (4-15) يتضح أن 83 فرداً بنسبة 64.8% حددوا خيار أتفق، 29 فرداً بنسبة 22.7% حددوا خيار محايد، و 16 فرداً بنسبة 12.5% حددوا خيار لا أتفق.


### القسم الثالث: المشاكل الفنية

1- تحتاج الطرق لصيانة دورية سنوية .

أتفق

لا أتفق

محايد




شكل رقم(4-16): يوضح آراء العينة تحتاج الطرق لصيانة دورية

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

أخرى



شكل رقم(4-3) يوضح توزيع العينة حسب المؤهل العلمي

من الشكل (3-4) يتضح أن 95 فرداً بنسبة 74.2% حمله درجة بكالريوس ، 27 فرداً

بنسبة 21.1% حمله درجة ماجستير ، 4 أفراد بنسبة 3.1% حمله درجة دبلوم عالي ،

فردان بنسبة 1.6% حمله درجات أخرى ، ولا يوجد حمله دكتوراه في العينة.

- سنوات الخبرة:


5 سنوات وأقل

5 سنوات وأقل من 10 سنوات

10 سنوات وأقل من 15 سنة

15 سنة وأقل من 20 سنة

20 سنة فأكثر



شكل رقم(4-4) يوضح توزيع العينة حسب عدد سنين الخبرة

من الشكل(4-4) يتضح أن 66 فردا بنسبة 51.6% لديهم خبرة 5 سنوات فأقل ، 26 فردا بنسبة 10.3% لديهم خبرة 5 سنوات وأقل من 10 سنوات ، 15 فردا بنسبة 15.6% لديهم خبرة 10 سنوات وأقل من 15 سنة ، 8 أفراد بنسبة 6.3% لديهم خبرة 15 سنة وأقل من 20 سنة ، و 8 أفراد بنسبة 6.3% لديهم خبرة 20 سنة فأكثر .

#### القسم الثاني: المشاكل الإدارية

1- الهيكل الإداري السليم لمشاريع الطرق عبارة عن


مدير المشروع

مسؤول عقود

مسؤول تخطيط

مسؤول ضبط الجودة

أخرى



شكل رقم(4-5) يوضح آراء العينة للهيكل الإداري السليم لمشاريع الطرق


من الشكل (4-5) يتضح أن 102 فرد بنسبة 79.9 % حددوا خيار مدير المشروع ، 24 فرداً بنسبة 18.8% حددوا خيار مسؤول عقود ، 72 فرداً بنسبة 56.3% حددوا خيار مسؤول تخطيط ، 75 فرداً بنسبة 58.6% حددوا خيار مسؤول ضبط الجودة ، و 19 فرداً بنسبة 14.8% حددوا الخيار أخرى.

- 2 - أدارة ضبط الجودة كانت موجودة ودورها واضح في الهيكل الإداري لمشروع طريق أمدرمان – الأبيض

أافق

لا أافق

محيد



شكل رقم(4-6) يوضح آراء العينة لوجود إدارة ضبط الجودة ودورها الواضح في الهيكل الإداري


من الشكل (4-6) يتضح أن 77 فرداً بنسبة 60.2% حددوا خيار لا أوافق ، 29 فرداً بنسبة 22.7% حددوا خيار أوفق ، و 22 فرداً بنسبة 17.2% حددوا خيار محايد.

3- تشتراك كل مشاريع الطرق في السودان في نفس المشاكل الإدارية التي عاني منها طريق أمدرمان - الأبيض .


أوفق

لا أوافق

محايد



شكل رقم(4-7) يوضح آراء العينة اشتراك كل مشاريع الطرق في السودان في نفس المشاكل الإدارية لطريق أمدرمان - الأبيض



شكل رقم (٩-٤) يوضح آراء العينة أن إدارة مشروع طريق أمدرمان - الأبيض كانت سليمة وخضعت لمعايير عالمية


من الشكل (٩-٤) يتضح أن 89 فرداً بنسبة 69.5% حددوا خيار لا أافق ، 26 فرداً بنسبة 20.3% حددوا خيار محايد ، و 13 فرداً بنسبة 10.2% حددوا خيار أافق.

٦- تحديد جهة واحدة ثابتة لأدارة الطريق حتى إذا اختلفه الجهات المنفذة من أسباب ضمان نجاح مشاريع الطرق.

أافق

لا أافق

محايد



شكل رقم(٩-١٠) يوضح آراء العينة لتحديد جهة واحدة ثابتة لأدارة الطريق حتى إذا اختلفت الجهات المنفذة من أسباب ضمان نجاح المشروع


من الشكل(4-10) يتضح أن 105 فرداً بنسبة 82% حددوا خيار أوفق ، 14 فرداً بنسبة 10.9% حددوا خيار لا أوفق ، و 9 أفراد بنسبة 7% حددوا خيار محايد.

#### 7- مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض سببها ضعف الكادر السوداني.

أوفق

لا أوفق

محايد




شكل رقم(4-11) يوضح آراء العينة مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض سببها ضعف الكادر السوداني إدارياً من الشكل(4-11) يتضح أن 59 فرداً بنسبة 46.1% حددوا خيار لا أوفق ، 56 فرداً بنسبة 43.8% حددوا خيار أوفق ، و 13 فرداً بنسبة 10.2% حددوا خيار محايد.

#### 8- مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض أداريه في المقام الأول.

أوفق

لا أوفق

محايد



شكل رقم(4-12) يوضح آراء العينة مشكلة طريق أدمان - الأبيض أداريه في المقام الأول


من الشكل(4-12) يتضح أن 86 فردا بنسبة 67.2% حددوا خيار أافق ، 21 فردا بنسبة 16.4% حددوا خيار لا أافق ، و 21 فردا بنسبة 16.4% حددوا خيار محايد.

9- ضعف الإشراف علي طريق أدمان - الأبيض اثر سلبا علي تنفيذ الطريق.

أافق

لا أافق

محايد



شكل رقم(4-13) يوضح آراء العينة ضعف الإشراف علي طريق أدمان - الأبيض اثر سلبا علي تنفيذ

الطريق


من الشكل (4-13) يتضح أن 110 فرداً بنسبة 85.9% حددوا خيار أوفق ، 12 فرداً بنسبة 9.4% حددوا خيار محايد ، 6 أفراد بنسبة 4.7% حددوا خيار لا أوفق.

10- عملية إدارة الطريق تحتاج إلى : (يمكنك تحديد أكثر من خيار)

إداريين

مهندسين

مهندسين ذوي خبرة في مجال الإدارة



شكل رقم(4-14) يوضح آراء العينة ماذا تحتاج عملية إدارة الطريق

من الشكل(4-14) يتضح أن 49 فرداً بنسبة 38.3% حددوا خيار مهندسين ، 39 فرداً بنسبة 30.5% حددوا خيار إداريين ، و 110 فرداً بنسبة 85.9% حددوا خيار مهندسين ذوي خبرة في مجال الإدارة .

11- إعطاء صفة وصلاحيات الاستشاري للملك يخل بمنظومة العمل الهندسية


أوفق

لا أوفق

محايد

من الشكل (4-16) يتضح أن 124 فرداً بنسبة 96.9% حددوا خيار أافق ، 3 أفراد بنسبة 2.3% حددوا خيار لا أافق ، وفرد واحد بنسبة 0.8% حدد خيار محايد.


2- المشاكل الفنية التي ظهرت علي طريق أمدرمان - الأبيض ظهرت في عدد من الطرق المشيدة في السودان.



شكل رقم (4-17) يوضح آراء العينة المشاكل الفنية التي ظهرت علي طريق أمدرمان - الأبيض ظهرت في عدد من الطرق المشيدة في السودان

م الشكل (4-17) يتضح أن 110 فرداً بنسبة 85.9% حددوا خيار أافق ، 11 فرداً بنسبة 8.6% حددوا خيار لا أافق ، و 7 أفراد بنسبة 5.5% حددوا خيار محايد.


3- المشاكل الاعتيادية التي تظهر خلال السنة الأولى من تشيد الطرق (يمكنك تحديد أكثر من خيار)



شكل رقم (4-18) يوضح آراء العينة المشاكل الاعتيادية التي تظهر خلال السنة الأولى من تشيد الطرق

من الشكل (4-18) يتضح أن 62 فرداً بنسبة 48.8% حددوا خيار الترقيع ، 92 فرداً بنسبة 71.9% حددوا خيار الهبوط ، 24 فرداً بنسبة 18.8% حددوا خيار التندميج ، 91 فرداً بنسبة 71.1% حددوا خيار الشقوق ، 31 فرداً بنسبة 24.2% حددوا خيار التخدد ، و 34 فرداً بنسبة 26.6% حددوا خيار أخرى .


4- تتبع الشركات والجهات المنفذة على تشيد الطريق الواحد تؤدي إلى (يمكنك تحديد أكثر من خيار)



شكل رقم(4-19) يوضح آراء العينة تابع الشركات والجهات المنفذة علي تشيد الطريق الواحد تؤدي إلى من الشكل (4-19) يتضح أن 51 فردا بنسبة 39.8% حددوا خيار سرعة التنفيذ ، 45 فردا بنسبة 35.2% حددوا خيار بطئ في التنفيذ ، 60 فردا بنسبة 46.9% حددوا خيار قلة جودة التنفيذ ، 36 فردا بنسبة 28.1% حددوا خيار جودة التنفيذ ، 39 فردا بنسبة 30.5% حددوا خيار زيادة المنافسة و 21 فردا بنسبة 16.4% حددوا خيار أخرى .


5- تقع مسؤولية المشاكل الفنية في مشروع طرق أدمدرمان - الأبيض علي (يمكنك تحديد أكثر من خيار)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| عدم الاستفادة من الدراسات الهيدروجية والهيدرولوكية للمنطقة | <input type="checkbox"/> |
| التساهل في النسب المئوية للدمك                             | <input type="checkbox"/> |
| الاستلام غير الجيد لمراحل التشيد المختلفة                  | <input type="checkbox"/> |
| مشاكل في جودة طبقات الأسفلت                                | <input type="checkbox"/> |
| مشاكل في التصريف   | <input type="checkbox"/> |
| خلل في تصميم الطريق  | <input type="checkbox"/> |
| أخرى   | <input type="checkbox"/> |



شكل رقم(4-21) يوضح آراء العينة لأسباب جرف طريق أمدرمان - الأبيض

من الشكل (4-21) يتضح أن 79 فرداً بنسبة 61.7% حددوا خيار تدني جودة المواد المستخدمة ، 38 فرداً بنسبة 29.7% حددوا خيار زيادة الحمولة على الطريق ، 2 فرداً بنسبة 16.4% حددوا خيار زيادة منسوب الطريق ، 86 فرداً بنسبة 67.2% حددوا خيار عدم الاستفادة من الدراسات الهيدروجية والهيدرولوكية للمنطقة ، 56 فرداً بنسبة 43.8% حددوا خيار التساهل في النسب المئوية



شكل رقم (20-4) يوضح آراء العينة للجهة التي تقع عليها مسؤولية المشاكل الفنية في مشروع طريق  
أمدمان - الأبيض

من الشكل (20-4) يتضح أن 70 فرداً بنسبة 54.7% حددوا خيار مدير المشروع ، 76 فرداً بنسبة 59.4% حددوا خيار مسؤول ضبط الجودة ، 98 فرداً بنسبة 76% حددوا خيار الجهة الاستشارية ، و 70 فرداً بنسبة 54.7% حددوا خيار الجهة المقاولة .

6- تعزي أسباب جرف طريق أمدمان - الأبيض إلى (يمكنك تحديد أكثر من خيار)

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| تدني جودة المواد المستخدمة | <input type="checkbox"/> |
| زيادة الحمولة على الطريق   | <input type="checkbox"/> |
| زيادة منسوب الطريق         | <input type="checkbox"/> |

للدمك ، 73 فرداً بنسبة 57% حددوا خيار الاستلام غير الجيد لمراحل التشيد المختلفة ، 55 فرداً بنسبة 43% حددوا خيار مشاكل في جودة طبقات الأسفلت ، 82 فرداً بنسبة 64.1% حددوا خيار مشاكل في التصريف ، 70 فرداً بنسبة 54.7% حددوا خيار خلل في تصميم الطريق ، و 22 فرداً بنسبة 17.2% حددوا خيار أخرى .

#### القسم الرابع: الحلول المستدامة

1- حدد الحلول التي تراها مناسبة لحل مشكلة الطريق وضمان عدم تكرارها

التشغيل الآمن للطريق

عمل كباري المتصلة وعبارات أنبوبية وبرايغ صندوقية

عمل خزان ترابي


تغيير مسار الطريق

زراعة أشجار في الوادي شمال الطريق

استزراع شجري وبستاني ومحصولي شرق وغرب البحيرات المارة بالطريق

عمل حواجز ترابية لتوجيهه المياه

أخرى



شكل رقم (4-22) يوضح آراء العينة للحلول المناسبة للطريق وضمان عدم تكرار المشاكل

يتضح من الشكل (4-22) أن 88 فرداً بنسبة 69.3% حددوا خيار عمل كباري المتصلة وعبارات أنبوبية وبرايخص صندوقيه ، 72 فرداً بنسبة 56.7% حددوا خيار عمل حواجز ترابية لتوجيهه المياه ، 62 فرداً بنسبة 48.8% حددوا خيار التشغيل الآمن للطريق ، 47 فرداً بنسبة 37% حددوا خيار استزراع شجري وبستاني ومحصولي شرق وغرب البحيرات المارة بالطريق ، 45 فرداً بنسبة 35.4% حددوا خيار زراعة أشجار في الوادي شمال الطريق ، 36 فرداً بنسبة 28.3% حددوا خيار أخرى ، 22 فرداً بنسبة 17.3% حددوا خيار عمل خزان ترابي ، و 11 فرداً بنسبة 8.7% حددوا خيار تغيير مسار الطريق .

وأرده أن العمر الافتراضي للطريق يتراوح ما بين 15-20 سنة ، وخلالها يجب أن يخضع الطريق إلى عملية صيانة دوريه سنوية ، و اضطراريه أن دعت الظروف.

وإن أكثر مشاكل الطرق انتشارا في السودان هي تدمير لطبقه الأسفلت والهبوط والتشققات.

#### - الحلول المستدامة:

ولخصها في الآتي التشغيل الآمن ، تفيف جيد (مطابقه المواصفات)، صيانة (منتظمه)، متابعة (صيقه) ، عمل حواجز ترابيه لتوجيهه المياه في المناطق المختلفه ، عمل خزان ترابي ، استزراع محصول بستاني ، عمل كباري وعبارات أنبوبيه وصندوقيه حسب الدراسات الهيدرولوجيه وهيدرولوجية.

**4-2-2 مهندس مدنی - مهندس مواد وجسور - مهندس مواد القطاع الخامس لطريق  
أمدرمان - بارا ، حوالي الكيلو (94) من منطقه نادك إلى منطقه رهيد النوبة من الطريق  
المعني.**

م.شاذلي عبد الجليل باب الله دفع الله

#### - المشاكل الإدارية:

فيما يخص الهيكل الإداري لمشاريع الطرق ذكر أنه حسب تصنيف المالك عبارة عن مدير مشروع معين من قبل المالك وهو بمثابة ممثل للمالك ، مهندس مساحة ، مهندس مدنی من ذوي الخبرة ، وفي تخصص مواد للمتابعه .

أما بالنسبة للاستشاري يكون هنالك مدير مشروع استشاري يتبع مع المالك مراجعه التصميم والصرفات والتقارير الشهريه والربع سنوية ويجتمع مع المالك بصفه دوريه لحل مشاكل المشروع

## **الباب الخامس - الخلاصة والتوصيات**

### **1- الخلاصة:**

**خلصت الدراسة إلى الآتي:**

#### **1-1-5 المشاكل الإدارية:**

- .i. عدم الالتزام بالقواعد ، اللوائح ، والقوانين من عملية طرح العطاء إلى عملية تنفيذ مراحل المشروع المختلفة ، ولم تخضع لمعايير عالمية ، بإجماع 69.5%
- .ii. مشكلة الطرق أداريه بالمقام الأول بإجماع 46.1% ، حيث اتخذت القرارات في المشروع بالرجوع إلى بعض الجهات التي ليس لها علاقة بمحفظة الادارة . ذكر أفراد العينة أن عملية إدارة مشاريع الطرق تحتاج لمهندسين ذوي خبرة في مجال الإدراة بإجماع 85.9%، وتحديد جهة واحدة لإدارة مشاريع الطرق حتى في حال أن اختلفت الجهات المنفذة من أساليب نجاح المشروع بإجماع 82%.
- .iii. عدم التزام أطراف المشروع الثلاثة (المالك-المقاول-الاستشاري) بأدوارهم ، والاستغناء عن الطرف الثالث وتوكيل مهامه إلى الطرف الأول وهنا نصف حياد الطرف الثالث ، مما أخله بمنظومة العمل الهندسية بإجماع 64.8% ، مما أدى إلى ضعف الإشراف بإجماع 85.9% .  
وفيما يخص الهيكل الإداري لمشاريع الطرق ذكر أفراد العينة أن مدير المشروع أهم أجزاء الهيكل الإداري لمشاريع الطرق بإجماع 79.7% ، ويليه مسؤول ضبط الجودة بإجماع 58.6% ، ويليه مسؤول التخطيط بإجماع 56.3% ، وأخيراً من حيث الأهمية مسؤول العقود بإجماع 18.8% .
- .iv. افتقار الجهات المشاركة في المشروع لعملية المحاسبة والمراقبة الإدارية بإجماع 91.4%.

## **الباب الخامس**

### **الخلاصة والتوصيات**

ومتابعة إجراءات تسليم المشروع إلى التسليم الابتدائي والنهائي ولديهم أيضاً إداريين وعمال مساعدين . ويوجد مهندس مقيم ، مدير الموقع ومهندسين الموقع حسب المشروع .

وتحدد فيما يخص إدارة الطريق وفي المنطقة التي شارك في رصفها كان الهيكل الإداري عبارة عن مهندس مقيم ، مهندس الموقع ، مهندس مواد ، واشان من الفنيين ، ومراقب . وتحدد أن الكادر السوداني عموماً مأهلاً في مجال إدارة الطرق وخصص الكادر المشارك في رصف القطاع الذي شارك في تنفيذه بأنه قادر جدًا ذو خبرة جيدة ونفي ضعف أي من الكوادر المشاركة . وعرضه على أنه يفضل في مجال إدارة الطرق مهندسين ذوي خبرة في المجال الإداري أو مهندسين ذوي خبرة في مجال الإدارة بصحبة طاقم من الإداريين للتشاور للخروج بالنتائج . ولكن مشكلة القطاع كانت في التصميم وليس في الإدارة حيث كان ارتفاع الطبقات بسيط في منطقة الاندرايه ووادي المخنر ووادي الحوت ووادي ابوجاد (40-60) سم ، وعالجها المهندس المقيم بزيادة طبقتين مسافة 4 كيلومتر .

ونذكر أن طبقتي الأساس والأساس المساعد كانتا جيدتين ويعود ذلك إلى جودة التنفيذ من قبل شركة زادنا وخبرتها في مجال تشييد الطرق .

#### - المشاكل الفنية:

ذكر أن المشاكل سببها التصميم لأن المسار حسب أفاده مهندس مساحة موازي لخط البترول وهو مسار مختصر ولخدمة قرى أم قرفة ورهيد التوبة وجريحة وغيرها من القرى أدى لدخول المسار في الأودية التي أدت لانجراف الطريق ، حيث كان من الممكن أن يكون موازي لخط البترول مع عمل وصلات لربط القرى بالطريق ، بالإضافة إلى ارتفاع طبقات الطريق في مناطق الأودية ومناطق فيضان الأودية .

ونكر كان من المتوقع ظهور مشاكل في الطريق ولكن ليس بهذا الحجم ومن ناحية أخرى الدراسات الهايدرولوجية لم تصمم العبارات على حجم كبير حسب كميات السيول ، حيث لم يحدث في الماضي سيل بهذا الحجم لذلك لا بد من زيادة خط ارتفاع منسوب المياه في الأودية .

- الحلول المستدامة:

اقترح عمل مزلقانات عاديه ومزلقانات مع عبارات أنبوبيه وزيادة عدد العبارات الأنبوبيه في مناطق الانجراف والأودية .

**4-2-3 مهندس المدنى - مدير تشييد**

**د. بشري مهدي خريف**

- المشاكل الإدارية:

بدأ الحديث عن الهيكل الإداري لمشاريع الطرق في السودان يتكون من ثلاثة جهات وهي المالك وغالبا هي الهيئة القومية للطرق والجسور ، الجهة الثانية وهي المهندس الاستشاري وهو نائب للمالك ، والجهة الثالثة هي المقاول . وفيما يخص الهيكل الإداري للطريق المعنى كان المالك هو الهيئة القومية للطرق والجسور والمهندس الاستشاري أيضا كان تابع للهيئة وهذه واحدة من الممارسات غير السليمة ، والجهة المقاولة كانت شركة زادنا حيث وكله العمل لعدة جهات (مقاوله بالباطن) .

وعقبه أن مشكله الطريق أداريه من عدم توفير الموارد المالية ، عدم اختيار أطراف المشروع الصحيحة ، وال قادر الإداري الصحيح . ونكر أن عملية إدارة مشاريع الطرق تحتاج إلى نظام إداري كامل ومن الأفضل أن تتم إدارتها بواسطة مهندسين ذوي خبره في المجال الإداره.

وكانت مقتراحاته للإدارة السليمة لمشاريع الطرق هي الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة باختيار الأطراف التي يوكل لها تشييد الطرق والالتزام بالمواصفات والخطط والبرامج المتفق عليها ، الحصول على تمويل مسبق لأي مشروع طرق وضمان تدفق الصرفيات في الأوقات المحددة ، و اختيار الإدارة المؤهلة والمناسبة دون محاباة ودون النظر لأي اعتبار غير الكفاءة الالزمة لأداء العمل.

#### - المشاكل الفنية :

لخصها فيما يخص التصميم والالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في العقد ، ونتيجه لذلك بدأت تظهر مشاكل في تصريف المياه . وواحدة من المشاكل الأخرى هي مواصفات المواد التي تم بها رصف الطريق فإما أنها لم تتطابق المواصفات القياسية في بعض المناطق أو أن تفيدها لم يتم بالكيفية التي تتضمنها المواصفات أو للسبعين معا.

#### - الحلول المستدامة:

وكانت مقتراحاته عمل كباري وليس مزلقانات ، سدود ترابية ، ويمكن عمل جسور علمية صحيحة والاستفادة من المياه التي تحجز خلفها لعده أغراض كالزراعة والاستزراع السمكي والبستانى .....إلخ.

#### 4- آراء الباحث:

##### - المشاكل الإدارية:

مشكلة الطريق أداريه ومن أول أسبابها اختفاء دور الاستشاري وتوكيل مهامه إلى المالك مما أخله بمنظومة العمل الهندسي ، عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة باختيار الأطراف التي يوكل إليها تشييد الطريق ، وافتقرت منظومة العمل لعملية المحاسبة والمراقبة .

- المشاكل الفنية:

مسار الطريق لم يكن مدروسا بطريقه جيدة من قبل الجهات المختصة ، وفي عملية تصميم الطريق ووسائل تصريف المياه لم تتم الاستفادة من الدراسات الهيدرولوجية والهيدروكية بالصورة المثلثى ، وعدم ظهور إدارة ضبط الجودة وأدوارها لم تكن ملموسة نتج عنها خلل في جودة بعض المواد المستخدمة وجودة بعض مراحل التشيد .

- الحلول المستدامة:

عمل كباري متصلة وعبارات انبويه برايخ صندوقيه ، استزراع شجري وبستانى ، عمل خزان ترابي ، وعمل حواجز ترابية لتوجيه المياه.

## 5- التوصيات:

1. عمل معالجات مبدئية مؤقتة للمناطق المتأثرة لضمان رجوع الطريق للعمل بمدى زمن معين .
2. عمل دراسات هيدرولوجية وهيدرولوكية جديدة بواسطة جهات متخصصة والأخذ في الاعتبار الدراسات السابقة للمنطقة ، وتصميم وسائل التصريف المختلفة بالاستناد إلى الدراسة .
3. يليه عمل زيارة لمسح كل الطريق (دراسة الحالة العامة لشبكة الطريق) للوقوف على المناطق المتأثرة ، وفحص لطبقات الأساس في كل المناطق المتأثرة وغيرالمتأثره معا .
4. يليه عمل ورشه تحليليه بواسطة خبراء في مجال الطرق والموارد المائية معا لمناقشة نتائج المرحلتين (2 - 3) (تصاميم وسائل التصريف - المشاكل الفنية المحصورة)، يتم الخروج بحلول تتوافق مع طبيعة المشكلة (خطة الصيانة) ، وتحديد أولويات التنفيذ طبقا للاعتمادات المالية المتاحة للهيئة القومية للطرق والجسور ، والاعتبارات المحلية .
5. يليه وضع مواصفات قياسية واضحة للمواد المستخدمه في التشيد ، والبنود المختلفة بالاستعانة بمسؤولي ضبط الجودة ، لضمان جودة التنفيذ .
6. يليه وضع برنامج زمني وميزانية تقديرية واضحة للصيانة بواسطة متخصصين في المجال ، من غير أي تدخلات أو محاولة لخفض التكاليف التي قدر تؤدي إلى تقليل جودة المواد في المرحلة .(5)
7. الحرص علي الهيكل الإداري المثالي في عملية الصيانة (مالك-مقاول-استشاري) والتزام كل طرف من تلك الأطراف الثلاثة المذكورة بدوره كامل والمراقبة اللصيقه للكوادر العاملة والمحاسبة الدورية.
8. عمل صيانة دورية سنوية للطريق لضمان ثباته لأطول فترة ممكنة ، وتم بعد عمل مسح كامل لمناطق الطريق المختلفة وتحديد شكل الصيانة .

7. عدم وجود إدارة لضبط الجودة وليس لها أدوار واضحة في الهيكل الإداري للطريق بإجماع .%60.2
- vii. ضعف الموارد المالية ، وتأخير الصرفيات للمقاول .
- viii. الكادر السوداني مأهل لإدارة مشاريع ضخمة كمشاريع الطرق ، وأعطيت الكوادر العاملة في الطريق نسبة 46.1% من حيث الكفاءة .

#### **٢-١-٥ المشاكل الفنية :**

- i. عدم الاستفادة المثلثى من الدراسات الهيدرولوكية والهيدرولوجية في عملية التصميم الإنثائي للطريق أدى إلى الجرف المتكرر للطريق بإجماع %67.2 .
- ii. هنالك خلل في التصميم الإنثائي للطريق حيث لم يتم الحساب الجيد لحملة العربات الكبيرة التي تحمل بضائع على الطريق ، حساب منسوب الطريق ، والتوزيع الجيد لأدوات تصريف المياه بمختلف أنواعها .
- iii. التغذية غير الجيد لبعض مراحل المشروع .
- iv. التساهل في جودة ومواصفات المواد المستخدمة في التشييد في بعض المراحل .
- v. تحتاج الطرق لصيانة دورية ، بإجماع 96.6% .
- vii. المشاكل الفنية التي ظهرت على طريق أمدرمان - بارا نفسها ظهرت في عدد من الطرق في السودان ، بإجماع 85.9% .
- viii. المشاكل الاعتيادية التي تظهر على الطريق خلال السنة الأولى من التشييد هي الهبوط بإجماع .%71.9 ، الشقوق بإجماع 78.4% ، الترقيع بإجماع 24.2% ، التدمير بإجماع 18.8% .
- viiii. تقع مسؤولية المشاكل الفنية في طريق أمدرمان - بارا علي الجهة الاستشارية ، بإجماع 76.6% .

### **٣-١-٥ الحلول المستدامة:**

- a. التشغيل الآمن للطريق بمعنى تصميم سليم وتنفيذ جيد ومطابق للمواصفات ومتابعة لصيغه لمراحل التشييد والصيانة الدورية .
- ii. عمل كباري المتصلة وعبارات أنبوبية وبرايح صندوقيه ، بإجماع 69.3 % .

9. الأخذ في الاعتبار حلول كالاسترداد الشجري والبستانى والمحصولى للبحيرات المارة على الطريق . ومنع للزحف الصحراوى . أو عمل خزان ترابي لتجمیع المیاه والاستفادة منها في فصل الجفاف.

## المراجع:

### أولاً: الكتب والأبحاث

1. كورس اليونسكو للمياه - جامعة أمدرمان الإسلامية - الهيئة القومية للطرق والجسور - فبراير 2020 \_ الدراسة الهيدرولوجية لطريق بارا - أمدرمان .
2. م/ بدر الدين علي محمد - شركة معراج لتقنيات الفضاء - أغسطس 2019 - تقرير زيارة طريق أمدرمان بارا عقب تأثره بالسيول .
3. وزارة الشؤون البلدية والقروية - 2019 - الدليل الفني لمراقبة أعمال الطرق واختبارات مواد بناء الطرق - المملكة العربية السعودية .
4. م/ سمير عمار (مدير إدارة المكتب الفني بمديرية الطرق والنقل بالجيزة وعضو جمعية الطرق العربية) - أكتوبر 2013 - النظام المتكامل لإدارة صيانة الطرق ، جمهورية مصر العربية .
5. وزارة الأشغال العامة والإسكان - نوفمبر 2009 - دليل صيانة الطرق ، السلطنة الوطنية الفلسطينية .
6. د/ إبراهيم عبد الرشيد - 2007 - إدارة مشروعات التشييد ، جمهورية مصر العربية ، دار النشر للجامعات .
7. م/ صالح بن حمود السويلي - يوليو 1995 - إدارة صيانة الطرق ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، دار اللواء للنشر والتوزيع .
8. د/عبد العزيز حسن عبد الرزاق ، ورقة علمية بعنوان طريق أم درمان بارا المشاكل والحلول.
9. م/ إدريس جمعه جهاد ، دليل التنفيذ الهندسي للطرق ، العراق .

## ثانياً: شبكة الإنترنت

### 1. موقع ويكيبيديا.

- موقع الاستبيان بعنوان : (نحو حلول مستدامة للمشاكل الإدارية والفنية لطريق أدمran - الأبيض).

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEFmdiDndrGCNMy5RS28JE2hrulM-GC2fKQg\\_Kw\\_kBGV7Cxg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEFmdiDndrGCNMy5RS28JE2hrulM-GC2fKQg_Kw_kBGV7Cxg/viewform?usp=sf_link)

**الملحق:**

**الاستبانة:**

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

كلية الهندسة – إدارة تشيد

**الموضوع: استماراة استبانة**

السيد/هـ ..... المحترم

نقوم الدراسة بإجراء بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير بعنوان:

**نحو حلول مستدامة للمشاكل الإدارية والفنية لطريق أمدرمان – الأبيض**

يعد طريق أمدرمان – الأبيض من المشاريع المهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لولاية شمال كردفان وللسودان لمساهمته في الدخل القومي وتنشيط حركة الصادرات مع دول الجوار ، وخلق فرص استثمارية. وهو طريق مختصر يربط مع طريق الإنقاذ الغربي السودان بدول ت Chad وأفريقيا الوسطى ، والربط المباشر مع دولة جنوب السودان. ويختصر مسافة أكثر من 300 كيلومتر بين الخرطوم وولاية شمال كردفان من طريق الخرطوم كوسٰي الأبيض ويختصر من الرحلة قرابة الثلاث ساعات. بدأ تشيد الطريق في عام 2014 ، وتم افتتاحه في فبراير 2019 وبعد افتتاحه بحوالي ستة أشهر (أغسطس 2019) ، وفي فصل الخريف جرف الطريق بفعل السيول وفي أكثر من 10 مواقع على طول الطريق ، وتسبب ذلك في خسائر في الأرواح وخسائر مادية عالية .

ولكم خالص الشكر والتقدير

الدارس : آيه أمير عبد الباقى عبد الرحمن

**القسم الأول: البيانات الشخصية**

الاسم:(اختياري)

أرجو التكرم باختيار الخيار الذي ترونـه مناسـبا:

- النوع:

ذكر

أنثى

- العمر :

30 سنة فأقل

30 سنة وأقل من 40 سنة

40 سنة وأقل من 50 سنة

50 سنة فأكثر

- المؤهل العلمي:

بكالريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

أخرى

4- سنوات الخبره:

5 سنوات فأقل

5 سنوات وأقل من 10 سنوات

10 سنوات وأقل من 15 سنة

15 سنة وأقل من 20 سنة

20 سنة فأكثر

#### القسم الثاني: المشاكل الإدارية

1- الهيكل الإداري السليم لمشاريع الطرق عبارة عن .

مدير المشروع

مسؤول عقود

مسؤول تخطيط

مسؤول ضبط الجودة

أخرى

2- إدارة ضبط الجودة كانت موجودة ودورها واضح في الهيكل الإداري لمشروع طريق أمدرمان

- الأبيض .

أوافق

لا أوافق

محايد

. 3- أدارة مشروع طريق أدمان - الأبيض كانت سلية وخضعت لمعايير عالمية .

أوافق

لا أافق

محايد

. 4- عملية المحاسبة والرقابة مفقوده للكوادر للإدارية والفنية العاملة في طريق أدمان - الأبيض.

أوافق

لا أافق

محايد

. 5- تشتراك كل مشاريع الطرق في السودان في نفس المشاكل الإدارية التي عانى منها طريق

. أدمان - الأبيض .

أوافق

لا أافق

محايد

. 6- تحديد جهة واحدة ثابتة لإدارة الطريق وحتى إذا اختلفه الجهات المنفذة من أسباب ضمان

. نجاح مشاريع الطرق .

أوافق

لا أافق

محايد

7- مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض سببها ضعف الكادر السوداني .

أوافق

لا أافق

محايد

8- مشكلة طريق أمدرمان - الأبيض أداريه في المقام الأول .

أوافق

لا أافق

محايد

9- ضعف الإشراف على طريق أمدرمان - الأبيض أثر سلبا على تنفذ الطريق.

أوافق

لا أافق

محايد

10- عمليه إدارة الطريق تحتاج إلى : (يمكنك تحديد أكثر من خيار)

إداريين

مهندسين

مهندسين ذو خبرة في مجال الإِدَارَة

11- إعطاء صفة وصلاحيات الاستشاري للمالك يخل بمنظومة العمل الهندسية .

أوافق

لا أوافق

محايد

### القسم الثالث: المشاكل الفنية

1- تحتاج الطرق لصيانة دورية سنوية .

أوافق

لا أوافق

محايد

2- المشاكل الفنية التي ظهرت على طريق أمدرمان - الأبيض ظهرت في عدد من الطرق

المشيدة في السودان .

أوافق

لا أوافق

محايد

3- المشاكل الاعتبادية التي تظهر خلال السنة الأولى من تشيد الطرق (يمكنك تحديد أكثر من خيار) .

التدمير

الشقوق

الهبوط

التخدد

الترقيع

أخرى

4- تتبع الشركات والجهات المنفذة على تشيد الطريق الواحد تؤدي إلى (يمكنك تحديد أكثر من خيار) .

سرعة التنفيذ

بطئ في التنفيذ

قلة جودة التنفيذ

جودة التنفيذ

زيادة المنافسة

أخرى

5- تقع مسؤولية المشاكل الفنية في مشروع طرق أدمان - الأبيض على (يمكنك تحديد أكثر من خيار) .

مدير المشروع

مسؤول ضبط الجودة

الجهة الاستشارية

الجهة المقاولة

6- تعزيز أسباب جرف طريق أدمان - الأبيض إلى (يمكنك تحديد أكثر من خيار) .

جودة المواد المستخدمة

زيادة الحمولة على الطريق

زيادة منسوب الطريق

عدم الاستفادة من الدراسات الهيدروجية و الهيدرولوكية للمنطقة

التساهل في النسب المئوية للدمك

الاستلام غير الجيد لمراحل التشييد المختلفة

مشاكل في جودة طبقات الأسفلت

مشاكل في التصريف

خلل في تصميم الطريق

أخرى

#### **القسم الرابع: الحلول المستدامة**

1- حدد الحلول التي تراها مناسبة لحل مشكلة الطريق وضمان عدم تكرارها .

التشغيل الآمن للطريق

عمل كباري المتصلة وعبارات أنبوبية وبرايغ صندوقية

عمل خزان ترابي

تغيير مسار الطريق

زراعة أشجار في الوادي شمال الطريق

استزراع شجري وبستانى ومحصولى شرق وغرب البحيرات المارة بالطريق

عمل حواجز ترابية لتوجيهه المياه

أخرى