

الأية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى:

اللَّهُ أَكْبَرُ
الَّذِي أَنْزَلَ الْحُكْمَ وَلَا تَعْجَلْ
بِإِذْقَارٍ آنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ لَيُقْضَى حُكْمُهُ
وَقُلْ رَبِّ زَادْنِي عِلْمًا

صدق الله العظيم

سورة طه الآية (114)

الاداء



إلى أمي الغالية متعها الله بالصحة والعافية

إلى روح أبي جعله الله من ورثة جنة النعيم

إلى زوجي وأسرتي الصغيرة لوقفتهم بجانبى وصبرهم

إلى المعلمين الاجلاء الذين كان لهم الفضل في ما وصلت اليه

إلى زملائي وآخوتى وآخواتى الذين شدو من ازرى

إلى كل من ساعدنى للوصول إلى اتمام هذا البحث

الشكر والعرفان

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وبفضلة اتمت هذا البحث المتواضع .

كل الشكر والتقدير للذين وقفوا بجانبى وشجعوني وشدو من ازرى حتى خرج البحث بهذه الطريقة المتواضعة واحص بالشکر الجزيل الطود الشامخ و المعين الذى لا ينضب بروفسور د/ جلال عبدالله على الذى لم يدخل علينا بعلمه الوافر ووقته الثمين والذى قام بمنا بكل ما نحتاج اليه وقام بالمتابعة والتوجيه والارشاد وتذليل العقبات .

كما أتقدم بالشکر الوافر لمعهد بحوث البناء والطرق بالأخص الدكتور / أحمد الشريف مدير المعهد ووزارة البنى التحتية والمواصلات ولوزارة التخطيط العمرانى وهيئة الطرق والجسور والمصارف و لكل من ساهم معى فى إخراج هذا البحث المتواضع.

فلكل أولئك التقدير والعرفان فنسال الله لهم جميعا أن يوفقهم دوما .

فلكل أولئك التقدير والعرفان فنسال الله لهم جميعا التوفيق والسداد وأن يعينهم على خدمة البلاد والمع

المستخلص

عمليات تدهور الرصف في الطرق الرئيسية تبدأ ببطء شديد وبمرور الزمن يزداد التدهور بمعدلات سريعة . وللحافظة على الرصف في حالة تشغيلية سلية ومقبولة يحتاج الوضع إلى برنامج فحص دوري ومسح مستمر للطرق الرئيسية من قبل مهندسين وفنين ذو خبرة لإكتشاف العيوب و إصلاحها أو الحد منها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة اسباب انهيار الطرق الرئيسية بولاية الخرطوم و العوامل التي تؤثر في انهيار الطرق من حيث المواد والتصميم والتنفيذ ووسائل التصريف للتوصيل للسبب الرئيسي في عدم أدائها بالمستوى المطلوب تم دراسة حالة شارع الستين في هذه الدراسة.

ولقد خلص البحث في اظهار الخلل والمشاكل الى تحيط بمراحل صناعة الطرق في الولاية من تعديل في التصميم ... الخ ، المودية الى تدهور الطرق . والمشكلة الاكبر تكمن في سوء التصريف .

كما قدمت الدراسة تحليلا كاملا لاسباب تدهور الطرق ومعالجة لهذه المشاكل مبينا اسبابها والعمل على تفاديتها .

وذلك من خلال التوصيات التي تومن وضع معالجات موضوعية وعملية لتطور وجودة شبكة الطرق بولاية الخرطوم.

ABSTRACT

The deterioration process in the main roads began slowly and with time the road failure increases rabidly. To maintain Pavement to acceptable working conditions, the facilities should be continually surveyed and inspected by an experienced engineers and technical staff to avoid defects and keep them to the minimum.

This study aims to explain the causes of road failure in Khartoum state and investigate the main causes which are attributed to changes in design and inadequate selected of materials poor construction, drainage system. The case study (El Siteen road) is considered in this study results indicated problems leading to road failure in Khartoum state indicated the Design changes ...to road failure etc, and the biggest is the inadequate drainage. The study presented a full analysis and process for these problems by identifying their causes and means of avoiding them.

Recommendation proposed for improving roads networks in Khartoum state

الإختصارات Abbreviations

| | |
|----------------|--|
| AASHTO | American Association of State Highway and Transportation Officials |
| TRL | Transport Research Laboratory |
| AI | Asphalt Institute |
| ODA | overseas development agencies |
| SHRP | Strategic Highway Research Program |
| M EPD | Mechanistic Empirical Pavement Design |
| FHWA | Federal Highway Administration |
| NCHRP | National Cooperative Highway Research Program |
| CBR | California Bearing Ratio |
| USCS | Unified Soil Classification System |
| HMA | Hot Mix Asphalt |
| DCP | Dynamic Core Penetration |
| PI | Plasticity Index |
| LL | Liquid Limit |
| D D | Dry Density |
| OMC | Optimum Moisture Contents |
| ODA | Overseas Development Agencies |
| G | Gravel & gravelly soil |
| S | Sand & sandy soil |
| M | Silt |
| C | Clay |
| O | Organic |
| Pt | Peat |
| W | Well graded |
| P | poor graded |
| H | High Plasticity |
| L | Low Plasticity |
| M _R | Resilient Modulus |
| AC | Asphalt Content |
| AC | Asphalt Cement |

| رقم الصفحة | المحتويات | |
|------------|--|-------|
| i | الآلية | |
| ii | الاهداء | |
| iii | الشكر | |
| iv | المستخلص | |
| v | Abstract | |
| vi | الاختصارات | |
| vii | الفهرس | |
| x | قائمة الجداول | |
| xii | قائمة الاشكال | |
| | الباب الأول : مقدمة | 1 |
| 1 | مقدمة عامة | 1-1 |
| 3 | مشكلة البحث | 2-1 |
| 3 | اهداف البحث | 3-1 |
| 4 | منهجية البحث | 4-1 |
| 5 | هيكل البحث | 5-1 |
| | الباب الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة | 2 |
| 6 | تصنيف الطرق | 1-2 |
| 9 | انواع العيوب في سطح الطريق الاسفلتى | 2-2 |
| 9 | الصيانة ومعالجة العيوب | 3-2 |
| 13 | المواد المستخدمة في تشييد الطرق | 4-2 |
| 21 | التصميم الهندسى والاشائى | 5-2 |
| 21 | التصميم الهندسى | 1-5-2 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 26 | التصميم الانشائى | 2-5-2 |
| 27 | الدراسات والبحوث السابقة | 3-2 |
| 32 | الدراسة الاولى : تقييم حالة الرصف لطرق رئيسية بولاية الخرطوم | 1-3-2 |
| 36 | الدراسة الثانية : دراسة اثر الشكل الزاوي للركام الناعم على التخدد فى الرصف المرن | 2-3-2 |
| 37 | الباب الثالث : دراسة حالة شارع الستين | 3 |
| 38 | مجال الدراسة | 1-3 |
| 41 | المسح البصري لشارع الستين | 2-3 |
| 44 | تصميم شارع الستين | 3-3 |
| 53 | طريقة تشبييد شارع الستين | 4-3 |
| 55 | دراسة التصريف من ناحية التصميم والتفيذ ونوع المواد المستخدمة | 5-3 |
| 55 | التصريف | 1-5-3 |
| 57 | تقييم تصريف شارع الستين | 2-5-3 |
| 58 | طريقة التحليل الهيدرولوجي | 3-5-3 |
| 64 | فيما يتعلق بدراسة التصريف | 4-5-3 |
| | الباب الرابع التحليل ومناقشة النتائج | 4 |
| 67 | تحليل ومناقشة نتائج الفحص البصري لشارع الستين | 1-4 |
| 68 | تحليل ومناقشة نتائج إختبارات المواد لشارع الستين | 2-4 |
| | الباب الخامس الخلاصة والتوصيات | 5 |
| 80 | الخلاصة | 1-5 |
| 81 | التوصيات | 2-5 |
| 83 | المراجع العربية | |
| 84 | English References | |
| | الملاحق | |
| 85 | ملحق (أ) ملحق خاصة بالتصميم والمسح البصري لشارع الستين | |
| 105 | ملحق (ب) ملحق خاصة بالنمذج والجدوال المستخدمة فى التصميم | |
| 124 | ملحق (ج) ملحق خاصة بنتائج الاختبارات | |

قائمة الجداول

| الرقم الصفحة | العنوان | الرقم المتسلسل |
|-----------------|--|-------------------|
| 8 | اطوال الطرق الرئيسية بولاية الخرطوم | (1-2) |
| 10 | انواع العيوب في سطح الطريق الاسفلاني | (2-2) |
| 10 | اجراءات الصيانة المتبعة في اسلوب العلاج للعيوب | (3-2) |
| 17 | العلاقة بين تجربة بروكتور القياسية والمعدلة | (4-2) |
| 22 | السرعة التصميمية للطرق الحضرية | (5-2) |
| 23 | مستوى الخدمة حسب تصميم الطريق | (6-2) |
| 31 | البرامج الحديثة ووظيفتها في مجال صناعة الطرق | (7-2) |
| 33 | نوع العيب ودرجة شدته | (8-2) |
| 36 | نتائج اختبار عينات مختلفة الشكل الزاوي للركام الناعم | (9-2) |
| 48 | مقارنة بين تصميم الشركة المصممة والتصميم المرابع | (1-3) |
| 49 | مقارنة بين للرقم الانشائى للمصمم وتصميم الباحث (S1,T8) | (2-3) |
| 49 | مقارنة بين للرقم الانشائى للمصمم وتصميم الباحث(S1,T7) | (3-3) |
| 50 | مقارنة بين للرقم الانشائى للمصمم والباحث | (4-3) |
| 60 | معامل الجريان (C) | (5-3) |
| 61 | المساحات الجانبية | (6-3) |
| 62 | معامل الجريان الفعلى التراكمى | (7-3) |
| 63 | معدل الجريان السطحى الداخل والجريان الخارج | (8-3) |
| 69 | نوع العيب وسببه | (1-4) |
| 72 | نتائج اختيار ال DCP (للثلاثة نقاط بشارع الستين | (2-4) |
| 72 | الدرج الحبيبي للطبقة التاسيسية | (3-4) |
| 74 | معامل الدك وال CBR وحدود أتربيرج لطبقة التاسيسية | (4-4) |

| | | |
|----|--|--------|
| 75 | مقارنة بين المصمم والباحث حسب الـ 31 Road Note لـ S4,T8 | (5-4) |
| 76 | الدرج الحبيبي لطبقة الاساس الاولى | (6-4) |
| 78 | معامل الدك وال CBR وحدود أتربيرج لطبقة الاساس الاولى | (7-4) |
| 78 | الدرج الحبيبي لطبقة الاساس الثانية والثالثة | (8-4) |
| 79 | معامل الدك وال CBR وحدود أتربيرج لطبقة الاساس الثانية والثالثة | (9-4) |

قائمة الأشكال

| رقم الصفحة | العنوان | الرقم |
|------------|--|--------|
| 10 | طرق الرئيسية والفرعية | (1-2) |
| 11 | الحالة التشغيلية للطريق ونوع الصيانة المناسبة | (2-2) |
| 12 | المخطط البياني لنظام ادارة الرصف | (3-2) |
| 24 | المسقط الاقوى وشكل الارض الطبيعية والميول الطولية | (4-2) |
| 25 | الرفع الجانبي للطريق (Super Elevation) | (5-2) |
| 30 | تشغيل ومبادئ الحمل الساقط الثقيل (HWD) | (6-2) |
| 37 | موقع الطريق فى ولاية الخرطوم | (1-3) |
| 40 | مقطع عرضى لشارع الستين | (2-3) |
| 43 | عيوب شارع الستين (التشققات والتخدد والزحف والهبوط) | (3-3) |
| 44 | مقطع طولى للتصميم الهندسى | (4-3) |
| 45 | طبقات رصف شارع الستين | (5-3) |
| 54 | مراحل تشييد الطريق | (6-3) |
| 55 | متوسط هطول الامطار فى ولاية الخرطوم لشهر اغسطس | (7-3) |
| 56 | التصريف فى شارع الستين عند اجراء الدراسة | (8-3) |
| 57 | تصميم المصرف ل القطاع من (0+0 الى 0+3) فى الجزء الغربى | (9-3) |
| 57 | تصميم المصرف كامل عداء القطاع من (0+0 الى 0+3) فى الجزء الغربى | (10-3) |
| 58 | المساحات الجابية وخطوط الكنتور لمصرف شارع الستين | (11-3) |
| 59 | شدة الهطول المطرى لولاية الخرطوم | (12-3) |
| 65 | مقترح التصميم للمصرف ل القطاع 0+366 – 0+000 | (13-3) |
| 65 | مقترح التصميم للنصرف ل القطاع 1+747 – 0+366 | (14-3) |
| 66 | الاوساخ الاتربة والطمي داخل مصرف الستين | (15-3) |

| | | |
|----|---|---------|
| 70 | نتائج اختبار الـ (DCP) للثلاثة نقاط بشارع الستين | (1-4) |
| 71 | الاختبار المختلف بشارع الستين | (2-4) |
| 77 | نتائج التدرج الحبيبي لطبقة الاساس الاولى بشارع الستين | (3-4) |
| 79 | نتائج التدرج الحبيبي لطبقة الاساس الثانية والثالثة بشارع الستين | (4-4) |