

جدول ۱ - ا تحویل سیچما ۶

سیچما	دی بی ام او	الانتاج (%)
۰	۹۳۳۲۰۰	۶.۶۸
۰.۱۲۵	۹۱۵۴۵۰	۸.۴۵۵
۰.۲۵	۸۹۴۴۰۰	۱۰.۵۶
۰.۳۷۵	۸۶۹۷۰۰	۱۳.۰۳
۰.۵	۸۴۱۳۰۰	۱۵.۸۷
۰.۶۲۵	۸۰۹۲۰۰	۱۹.۰۸
۰.۷۵	۷۷۳۴۰۰	۲۲.۶۶
۰.۸۷۵	۷۳۴۰۵۰	۲۶.۵۹۵
۱	۶۹۱۵۰۰	۳۰.۸۵
۱.۱۲۵	۶۴۵۶۵۰	۳۵.۴۳۵
۱.۲۵	۵۹۸۷۰۰	۴۰.۱۳
۱.۳۷۵	۵۴۹۷۵۰	۴۵.۰۲۵
۱.۵	۵۰۰۰۰۰	۵۰
۱.۶۲۵	۴۵۰۲۵۰	۵۴.۹۷۵
۱.۷۵	۴۰۱۳۰۰	۵۹.۸۷
۱.۸۷۵	۳۵۴۳۵۰	۶۴.۵۶۵

سیچما	دی بی آر او	(%) الا لاج
۲	۳۰۸۵۰۰	۶۹.۱۵
۲.۱۲۵	۲۶۵۹۵۰	۷۳.۴۰۵
۲.۲۵	۲۲۶۶۰۰	۷۷.۳۴
۲.۳۷۵	۱۹۰۸۰۰	۸۰.۹۲
۲.۵	۱۵۸۷۰۰	۸۴.۱۳
۲.۶۲۵	۱۳۰۳۰۰	۸۶.۹۷
۲.۷۵	۱۰۵۶۰۰	۸۹.۴۴
۲.۸۷۵	۸۴۵۰۰	۹۱.۵۴۵
۳	۶۶۸۰۰	۹۳.۳۲
۳.۱۲۵	۵۲۱۰۰	۹۴.۷۹
۳.۲۵	۴۰۱۰۰	۹۵.۹۹
۳.۳۷۵	۳۰۴۰۰	۹۶.۹۶
۳.۵	۲۲۷۰۰	۹۷.۷۳
۳.۶۲۵	۱۶۸۰۰	۹۸.۳۲
۳.۷۵	۱۲۲۰۰	۹۸.۷۸
۳.۸۷۵	۸۸۰۰	۹۹.۱۲
۴	۶۲۰۰	۹۹.۳۸
۴.۱۲۵	۴۳۵۰	۹۹.۵۶۵

سيجما	دي بي آر أو	(%) الإنتاج
٤.٢٥	٣٠٠٠	٩٩.٧
٤.٣٧٥	٢٠٥٠	" ٩٩.٧٩٥
٤.٥	١٣٠٠	٩٩.٨٧
٤.٦٢٥	٩٠٠	٩٩.٩١
٤.٧٥	٦٠٠	٩٩.٩٤
٤.٨٧٥	٤٠٠	٩٩.٩٦
٥	٢٣٠	٩٩.٩٧٧
٥.١٢٥	١٨٠	٩٩.٩٨٢
٥.٢٥	١٣٠	٩٩.٩٨٧
٥.٣٧٥	٨٠	٩٩.٩٩٢
٥.٥	٣٠	٩٩.٩٩٧
٥.٦٢٥	٢٣.٣٥	٩٩.٩٩٧٦٧
٥.٧٥	١٦.٧	٩٩.٩٩٨٣٣
٥.٨٧٥	١٠.٠٥	٩٩.٩٩٩
٦	٣.٤	٩٩.٩٩٩٦٦