



**SUST  
Journal of Natural and Medical Sciences**

Journal homepage: <http://journals.sustech.edu/>



**استخدام التصميم العشوائي الكامل في تحسين العمليات وضبط الجودة بالتطبيق على مصنع الفنائج  
للاسمنت في مدينة درنة-ليبيا**

ميعاد فاضل عليوي<sup>1\*</sup> ، عبيد محمود الزويبي<sup>2</sup> و عادل موسى يونس<sup>3</sup>

- \* - قسم الرياضيات، كلية الاداب والعلوم، جامعة عمر المختار، القبة، ليبيا،  
[maysaad0@yahoo.com](mailto:maysaad0@yahoo.com)
- 2- قسم ادارة الاعمال، جامعة جيهان، السليمانية، العراق.
3. قسم الإحصاء التطبيقي -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

**Article history:** Received: 05.08.2014

Accepted: 25.08.2014

**المستخلص**

تضمن هذه الورقة استخدام التصميم العشوائي الكامل في ضبط جودة عجينة الاسمنت في مصنع الفنائج بليبيا من خلال اختبار تأثير مستويات الماء المختلفة الداخلة في تكوينها على زمن الشك الابتدائي لتجدد هذه العجينة، حيث بينت النتائج ان هناك تأثير كبير لمستوى الماء عليه، حيث كلما زادت نسبة المياه كلما قل الوقت المطلوب لتجدد العجينة مما يؤثر على المدة المحددة لتصلب الكتلة الخرسانية وبالتالي على اكتساب المقاومة في فترة مناسبة ، كما بينت النتائج ان المستوى ( 25 ) ملي لتر هو افضل المستويات للماء لتكوين العجينة القياسية المطلوبة للاسمنت.

**الكلمات المفتاحية:** زمن التجدد الابتدائي ، العشوائية ، البوافي ، المخطط الصندوقي

**ABSTRACT**

This paper implying the use of complete random design (CRD) to control the cement magma during the test for the effect of different levels of water in its component over the initial time of its congealment that; when it increased the initial time decreased, the effect on the length of the concrete freezing acquiring the resistance within reasonable time. The results showed that (25) ml of water level is the best for the standard cement magma.

**KEYWORDS:** Randomization, Residuals, Box plot, Initial freezing time,

**المقدمة**

تشكل الجودة محوراً أساسياً في القطاعات الصناعية والخدمية بشكل عام حيث كلما تطورت أساليب الإنتاج والتصنيع كلما زاد الاهتمام بالجودة خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة وصحة الإنسان وعندما يشتد التنافس بين المؤسسات الإنتاجية لتقديم المنتج الأفضل والخدمة الأحسن<sup>(1)</sup>. وقد كان لضبط الجودة الإحصائية الدور الفعال في اتخاذ القرارات التي تهتم بتحديد مواصفات المنتج والعملية الإنتاجية لكل من حيث كونها منضبطة إحصائياً وتسير وفق المواصفات الموضوعة لها لتحسين العملية وتقليل الكلفة والوقت والجهد المبذول لقليل العيوب فيها أو إزالتها. ويعتبر تصميم التجارب أحد الوسائل الإحصائية المستخدمة في ضبط الجودة الذي أصبح يستخدم بشكل واسع من قبل مهندسي الجودة في كثير من المصانع العالمية<sup>(2)</sup>. هدف هذا البحث هو

تطبيق التصميم العشوائيا بالكامل لأحد التصاميم المهمة في ضبط جودة عجينة الاسمنت لتحديد الوقت المطلوب لتجدها في مصنع الفتائح درنة للاستفادة من هذه الطريقة في مختبرات الجودة لفحص المنتجات الصناعية وتحسين العملية الإنتاجية.

### مواد وطرق العمل

يعتبر التصميم العشوائيا الكامل من ابسط التصاميم وأسهلها تحليلًا والتي تستخدم غالباً عندما تكون الوحدات التجريبية متجانسة أي الاختلافات بينها ضئيلة<sup>(3)</sup>. فكرة هذا التصميم انه لدينا  $n_1$  معالجة وعدد من الوحدات التجريبية حيث يتم توزيع المعالجات على هذه الوحدات بطريقة عشوائية بحيث نحصل على  $n_1$  من الوحدات التجريبية التي تجري عليها المعالجة الأولى و  $n_2$  وحدة تجريبية تجري عليها المعالجة الثانية وهكذا إلى آخر معالجة وبالتالي يكون توزيع المعالجات عشوائياً على الوحدات التجريبية بدون نظام محدد سوى أن لكل وحدة تجريبية نفس احتمال استلام أي معالجة في التجربة<sup>(4)</sup>.

الخطوة الأساسية في التصميم هي العشوائية وهي طريقة توزيع المعالجات بطريقة عشوائية على الوحدات التجريبية لذلك نبدأ بتقسيم المادة التجريبية إلى وحدات تجريبية متجانسة و ترقيم الوحدات من 1 إلى  $N$  ثم استخدام جداول الأرقام العشوائية لتوزيع المعالجات عشوائياً على الوحدات التجريبية<sup>(5)</sup>.

### تحليل التباين للتصميم

ليكن  $y_{ij}$  مجموع مشاهدات المعالجة

$$y_{..} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij} \quad \text{المجموع الكلي للمشاهدات}$$

$$\bar{y}_{ij} = \frac{y_{ij}}{n} = 1, \dots, a \quad \text{متوسط المعالجة}$$

$$\bar{y}_{..} = \frac{y_{..}}{n} = an \quad \text{المتوسط العام}$$

حيث  $N = an$  النموذج الخطي لهذا التصميم هو:

$$y_{ij} = \mu + t_i + \varepsilon_{ij}$$

$$i = 1, \dots, a \quad j = 1, \dots, n \quad (1)$$

حيث  $y_{ij}$  المشاهدة في الصفة  $i$  والعمود  $j$  ،  $M$  المتوسط العام ،  $t_i$  تأثير المعالجة ،  $\varepsilon_{ij}$  الخطأ العشوائي

الافتراضات الخاصة بهذا النموذج:

1- أن تأثير المعالجات ثابتة وتعرف على أنها انحرافات  $t_i$  عن المتوسط العام لذلك  $\sum t_i = 0$

2- الأخطاء العشوائية  $\varepsilon_{ij}$  مستقلة وموزعة حسب التوزيع الطبيعي لمتوسط صفر وتبين  $1/(0,1N)$ .

الغرض من تنفيذ التجربة لاختبار الفرضية التالية:

$$H_0: t_1 = t_2 = \dots = t_a = 0 \quad (2)$$

على الأقل واحدة ≠ 0

وذلك بتجزئة مجموع المربعات الكلية إلى قسمين أحدهما مجموع مربعات بين المجموعات والأخر مجموع مربعات داخل المجموعات نستخدم مقارنة هذين الجزئين بعد قسمتهما على درجات الحرية الخاصة بها للحكم على فرض عدم القبول أو الرفض ، وبإمكاننا حساب مجموع المربعات كما يلي :

$$SST = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n y_{ij}^2 - cf, cf = \frac{y_{..}}{an} \quad (3)$$

$$SS_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a y_{i..}^2 - cf \quad (4)$$

$$SST = SS_T - SSE \quad (5)$$

ومن مجموع المربعات تحسب متوسطات المربعات كالتالي :  
 متوسط مربعات الخطأ

$$MSE = SSE/a(n - 1)$$

متوسط مربعات المعالجات  $MSt = SS_t/a - 1$   
 حيث قيمة F المحسوبة هي :

$$\frac{MSt}{MSE} F = \quad (6)$$

يتم الحكم على فرض العدم  $H_0$  بالرفض عند مستوى معنوية  $\alpha$  إذا كانت :  
 $F(\alpha, a - 1, a(n - 1)) > F$   
 ونلخص تحليل التباين في الجدول :

الجدول 1: تحليل التباين التصميم العشوائي الكامل

Source of variation	degree of freedom	Sum of square	mean square	F
Treatments	$a - 1$	$SSt$	$MSt$	$F = \frac{MSt}{MSE}$
Experimental Error	$a(n - 1)$	$SSE$	$MSE$	
Total	$an - 1$	$SST$		

#### المقارنات المتعددة

إذا كانت F المحسوبة في الجدول (1) غير معنوية فإن هذا يدل على أن الفروق بين مستويات العامل والمعالجات ليست حقيقة وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود اختلافات بين المتوسطات ونتوقف عند هذا الحد أما إذا كانت F معنوية فنستنتج أن هناك اختلافات بين المتوسطات فيكون السؤال بين أي من المتوسطات توجد الاختلافات ثم تحديد أكثر المتوسطات معنوية وتاثير من البقية... تستخدمن عدة طرق لذلك منها طريقة اقل فرق معنوي لفيشر LSD (Least significant Difference) (التي تعتبر طريقة جيدة للمقارنات المتعددة بسهولة إجرائها ثم لدقتها في الوصول إلى النتائج الصحيحة. تلخص هذه الطريقة في الخطوات التالية :

1- حساب اختبار F في جدول ANOVA إذا كانت معنوية نقارن بين المتوسطات أما إذا كانت غير معنوية فنتوقف عند هذا الحد .

2- حساب قيمة LSD كما يلي :

$$LSD = t \left( v, \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{2MSE}{n}} \quad (7)$$

حيث  $v$  درجة حرية الخطأ في جدول ANOVA متوسط مربعات الخطأ .

3- ترتيب متوسطات المعالجات تصاعديا ثم يحسب الفرق بين كل متوسطين ويقارن بقيمة LSD إذا كان الفرق اكبر من LSD نستنتج وجود فرق معنوي بين المتوسطين وهكذا يتضح سهولة هذه الطريقة و دقتها في الحساب .

كما يمكن استخدام حدود الثقة كإجراء إضافي لبحث المتوسطات الأكثر تأثير وإسهام في متغير الاستجابة حيث تحسب كما يلي :

$$\bar{y} \pm t(v, \alpha/2) \frac{\sqrt{MSE}}{n} \quad (8)$$

### خرائط ضبط الجودة

هي تصاميم إحصائية تستخدم لدراسة وتحليل وضبط العملية الإنتاجية المتكررة ولتحديد ما إذا كانت العملية الإنتاجية خاضعة لمواصفات الجودة ، تشترط هذه الخرائط أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي ، وهناك عدة طرق لفحص البيانات منها طريقة كولموگروف - سميرنوف <sup>(6)</sup> وبعد التأكد من توزيع البيانات تقوم بناء خرائط ضبط الجودة تتلخص في عملية رسم هذه الخرائط بتحديد مقدار إحصائي لبيانات كل عينة مسحوبة ثم حساب المتوسط الحسابي والمدى لها وذلك لحساب الحدود العليا والدنيا والحد الأوسط للوحات المذكورة كما يلي :

$\bar{X}$  خريطة

حد الضبط الأعلى (*UCL*)

الحد الأوسط (*CL*)

حد الضبط الأدنى (*LCL*)

حيث  $\bar{X}$  المتوسط الحسابي لمتوسطات العينات ،  $A_2$  قيمة ثابتة تحسب من جدول ثوابت خرائط الضبط <sup>(7)</sup> المتوسط الحسابي لقيم مدبات العينات.

اما حدود الضبط لخريطة  $\bar{R}$ :

حد الضبط الأعلى  $\bar{U.C.L} = \bar{R} + 3\sigma_{\bar{R}}$

الحد الأوسط  $\bar{C.L} = \bar{R}$

حد الضبط الأدنى  $\bar{L.C.L} = \bar{R} - 3\sigma_{\bar{R}}$


بتطبيق هاتين الخريطتين يتم اختبار العملية الإنتاجية إذا كانت منضبطة أم لا وتصحيح الانحرافات أن وجدت بتعديل قيم حدود الضبط المذكورة أعلاه باستبعاد العينات الخارجية عن حدود الضبط <sup>(8)</sup> ثم يجري تطبيق التصميم الإحصائي للعملية الإنتاجية من أجل الوصول إلى تحسين النوعية بتقليل نسب العيوب وإجراء التصميم المناسب الذي يمكن مهندسي النوعية من تقدير مقدار واتجاه العيب لكل مرة وتغيير مستوى العامل المؤثر بذلك وفحص النوعية وهذا حتى نصل إلى أمثلية للعملية <sup>(9)</sup> وتحسين للنوعية حيث نطلق على هذه العملية اسم الغربلة Screening وبذلك يستطيع المهندس تخفيض عدد العيوب وإجراء التعديلات المناسبة على تصميم المنتج.

### تحليل الباقي

الباقي <sup>(10)</sup> Residuals هي الفرق بين القيمة المقدرة  $\hat{y}_{ij}$  بطريقة المربعات الصغرى من النموذج الخطي في تحليل التباين والقيمة الحقيقة  $y_{ij}$  من بيانات العينة هذه الفروق هي الأخطاء في النموذج او الباقي ، الوسط الحسابي والتباين الباقي كما يلي :


$$\bar{\varepsilon} = 0\sigma^2 = MSE$$

والشكل (1) يوضح الباقي عند القيام برسم النموذج الخطي حيث تمثل النقاط المبعثرة البيانات الأساسية والنماذج الخطي هو الخط المستقيم المار بها وهو لا ينطبق بطبيعة الحال على كل النقاط لذلك فهناك فارق بين كل نقطة من البيانات الأساسية وهذا الخط.



الشكل 1: يمثل الباقي عند تحديد خط الانحدار

يبني تحليل التباين وصحة نتائجه على عدة فرضيات لابد من توافرها وإلا كانت النتائج غير ذات جدوى ، فنلجلأ دراسة الباقي للتحقق من ذلك من خلال رسمنها وفحص انتشار نقاطها<sup>(11)</sup>، فلاختبار تجانس البيانات، نرسم الباقي مقابل مستويات العامل فيجب ان لا نلاحظ اتجاه لزيادة او نقصان الباقي مع تغير قيمة العامل، ولااختبار الاستقلالية للمشاهدات نرسم الباقي مقابل القيم الأصلية للبيانات فينبعي ان لا يظهر اتجاه متزايد او شكل دوري متكرر للباقي حيث يكون تسلسل الإشارات السالبة والمحببة بشكل مبعثر بدون تشكيل منحنى او شكل محدد ، كما ان الرسم البياني للباقي مقابل القيم المقدرة  $\hat{y}_i$ (التي تمثل هنا المتوسطات  $\bar{y}$ ) (يبين للاوجود تغيرية (Variation) في النموذج ام لا ، فإذا كانت النقاط كلها متفرقة بصورة منتظمة حول الصفر فان ذلك يدل على وجود تغيرية في النموذج كما في الشكل التالي :




الشكل 2: الرسم البياني للباقي مقابل القيم المقدرة

أما إذا كان الرسم البياني يختلف عن هذا فهذا يدل على ان هناك خلل في فرض او اكثر من فروض التحليل ، كما ان رسم الباقي الى القيم المقدرة يبين لنا المتوسطات الاكثر او الاقل تغيرية في النموذج<sup>(12)</sup>. ولتصميم (CRD) تحسب الباقي كما يلي:

$$e_{ij} = y_{ij} - \bar{y}_i. \quad (11)$$

### المخطط الصندوقي:

هو أسلوب تصويري <sup>(13)</sup> وطريقة للتمثيل البياني لمجموعة من البيانات الحقيقية وليس المقدرة ، وتعتبر طريقة المخطط الصندوقي (BoxPlot) من الطرق البسطة والمهمة في وصف بعض المظاهر المؤثرة في البيانات مثل التمركز او الانشار والتماثل او الانحراف كذلك بيان وجود علاقة او تأثير بين المتغيرات قيد الدراسة يتكون الصندوق (او المستطيل) من ثلث رباعيات الربع الأول يغلق الصندوق من الأسفل والربع الثالث من الأعلى أما الخط الداخلي في الصندوق فهو الربع الثاني أو الوسيط <sup>(14)</sup> والشكل (3) يوضح هذا المخطط:



الشكل 3: يمثل المخطط الصندوقي

### النتائج والمناقشة

تم تطبيق هذا التصميم على قياسات زمن التجمد الابتدائي (Initial Time) للاسمنت في مصنع الفتاح لصناعة الاسمنت في مدينة درنة بجهاز الفايكات المخصص لهذا القياس ، للتجمد او التصلب مقاييس ابتدائي ونهائي ولكن في هذا المعمل يحسب زمن التجمد الابتدائي فقط وهو الفترة الزمنية الواقعه بين بدء إضافة الماء الى الاسمنت الجاف وبين توقف نفاذ ابرة جهاز فايكات عند مسافة 7 ملم من قاعدة الجهاز وتستخدم عجينة ذات قوام قياسي بنسب مختلفة من الماء وفحص نزوله (مروره) فيها <sup>(15)</sup>.

تم سحب 20 عينة من مختبر فحص الجودة في المصنع لعجينة الاسمنت بمستويات مختلفة للماء فيها (23,24,25,26) ملي لتر ولأربع أيام مختلفة لضمان الحصول على ظروف بيئية متباينة مع قياسات لزمن التجمد الابتدائي (الوقت المطلوب لتصلب او تجمد العجينة) لكل منها وحسب الجدول (2) .

الجدول 2: بيانات العينة المسحوبة لزمن التجمد الابتدائي عند مستويات مختلفة من الماء

العينات نسبة الماء(مل)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	المجموع	المتوسط
23	90	92	95	100	90	467	93.4
24	105	95	110	90	115	515	103
25	120	115	125	115	100	575	115
26	100	100	115	95	125	535	107

وبعد فحص توزيع البيانات توزيعاً طبيعياً وبطريقة كولموگروف - سميرنوف للاختبارات الامثلية وجد أن قيمة D المحسوبة للبيانات  $F_{TD} = Fs = 0.198$  ( - ) أقل من القيمة الجدولية عند  $D = 0.95$  و  $n = 20$  قبل

فرضية عدم القائلة ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.. نختبر ضبط جودة العملية الإنتاجية عن طريق خرائط ( $\bar{X}$ ,  $R$ ) في الأشكال (3,4) حيث بيّنت هذه الخرائط ان العملية خارج حدود الضبط الإحصائي .. وعند رسم المخطط الصنديقي للبيانات في الشكل (5) تبيّن ان التغيير في نسبة الماء يؤثّر بشكل كبير على الوقت الابتدائي لتجدد العجينة حيث ان زيادة نسبة الماء ينبع منها زيادة في الوقت اللازم لتجدد العجينة اي ان العلاقة طردية بين العاملين المذكورين ، كما بين هذا المخطط ان المستوى الثالث ( 25 مل ) والرابع ( 26 مل ) اكثر العوامل تأثير وبنفس المقدار تقريباً على زمن التجمد ، بعد إجراء الحسابات الخاصة بتحليل التباين الخاص بهذا التصميم يكون جدول ANOVA كما في الجدول (3)

**الجدول 3: تحليل التباين لزمن التجمد الابتدائي**

S.O.V	d.f	S.S	M.S	F	الجدولية F
المعالجات	3	1209.6	403	4.35	3.24
خطأ	16	1481.2	92.57		
الكلي	19	2690.8			

نلاحظ ان F المحسوبة اكبر من F الجدولية عند ( $\alpha = 5\%$ ) ، اي ان الفروق معنوية بين متواسطات مستويات الماء وان التغيير في مستويات الماء يؤثّر على زمن تجدد العجينة الابتدائي ، بما أن قيمة F معنوية نكمل الاختبار بحساب قيمة LSD للمقارنات ، بداية نحسب الفروق كما يلي :

حيث بالنسبة

للفرق الاول مثلاً يحسب كما يلي :

$$115 - 93.4 = 21.6$$

$$115 - 103 = 12$$

وهكذا لباقي الفروق وتهمل الفروق اذا كانت تساوي صفر او قيمة سالبة .

ثم نحسب قيمة LSD وحسب المعادلة رقم (7) حيث :

$$LSD = 2.120 \sqrt{\frac{2(92.57)}{5}} = 12.90$$

نلاحظ ان المتوسط 115 الذي يقابل المستوى الثالث (25) هو الاكثر المستويات معنوية .

اما بالنسبة لحدود الثقة للمتوسطات بتقدمة 95% حيث الخطأ المعياري ( 9.73 ) وحسب المعادلة ( 8 ) فكما يلي :

1- المتوسط الاول (93.4)

$$(83.67 \leq 93.4 \leq 103.1)$$

2 - المتوسط الثاني (103)

$$(93.27 \leq 103 \leq 112.73)$$

3- المتوسط الثالث (115)

$$(105.27 \leq 115 \leq 124.73)$$

$$(115 \leq 124.73)$$

4-المتوسط الرابع ( 97.27 )


$$\leq 107 \leq 116.73$$

$$(107 \leq 116.73)$$


**الجدول 4: قيم الفروق بين المتوسطات لزمن التجمد الابتدائي**

نسبة الماء	23	24	26
المتوسطات	93.4	103	107
25	115	21.6*	12
26	107	13.6*	4
24	103	9.6	—
		—	—


يتبيّن من ذلك أن المتوسط الثالث الذي يناظر المستوى (25 ملم) أكثر المتوسطات تأثيراً كما ثبّتنا سابقاً. بعد تجميع المعلومات التي توصلنا إليها بتحديد كمية الماء المستخدمة وتأثيرها على الوقت الابتدائي للتجمد كانت أفضل نسبة للماء التي تعطينا عجينة ذات قوام قياسي هي (25) ملي/لتر كتقدير مناسب لزمن التجمد المطلوب لتأكيد وتفعيل خواص الخرسانة.



الشكل 4: لوحة  $\bar{X}$  لضبط جودة زمن التجمد الابتدائي لعجينة الاسمنت



الشكل 5: لوحة  $R$  لضبط جودة زمن التجمد الابتدائي لعجينة الاسمنت




الشكل 6: المخطط الصندوقي لزمن التجمد الابتدائي

اما قيم الباقي للتطبيق الأول للزمن الابتدائي لتجدد عجينة الاسمنت في الجدول حسب المعادلة رقم ( 11 )  
فهي كما في الجدول ( 5 ) :

## الجدول ٥: الباقي لزمن التجمد الابتدائي


مستويات الماء	ي	البواقة
23	-3.4	-3.4
24	2	12
25	5	-15
26	-7	18
	0	7
	-8	-13
	-1.4	6.6
	1.6	

الشكل (6) يمثل قيم الباقي إلى مستويات الماء في العجينة:




الشكل 7: قيم البوابي الى مستويات الماء

يبين الشكل (7) انه لا توجد زيادة او نقصان بشكل متناسب مع تغير قيمة العامل اي ان البيانات متتجانسة ، اما الشكل (8) فإنه يمثل قيم الباقي الى القيم الاصلية لزمن التجمد الابتدائي:




الشكل 8: قيم الباقي إلى القيم الأصلية

حيث نلاحظ عدم وجود شكل دوري متكرر للبيانات حيث تسلسل الاشارات الموجبة والسلبية كان مبعثر وليس بشكل محدد مما يدل على استقلالية البيانات في النموذج<sup>(16)</sup>.  
أما قيم الباقي إلى الأفهmi كما في الشكل (8):




الشكل 9: قيم البوافي الى المتوسطات  $\bar{y}$

يشير الشكل (9) الى أن البوافي تتركز حول الصفر اي ان النموذج يطبق الفرضيات الأساسية ، كما نلاحظ ان المتوسط الثالث (107) الذي يناظر المستوى (26 مل) هو الأكثر تغيرية في النموذج وان المتوسط الرابع (115) له قيمتين من البوافي متساوية للصفر اي لا يوجد فرق عندها بين القيم المقدرة والأصلية. وبعد استبعاد العوامل الأكثر تغيرا وفحص العملية الإنتاجية <sup>(17)</sup> مرة أخرى أصبحت لوحات الضبط كما في الشكل (10) والشكل (10):



الشكل 10: لوحة  $\bar{X}$  لضبط جودة زمن التجمد الابتدائي بعد تصحيح العملية



الشكل 11: لوحة  $R$  لضبط جودة زمن التجمد الابتدائي بعد تصحيح العملية  
 حيث نلاحظ ان العملية الان اصبحت ضمن حدود الموصفات المحددة .

#### الاستنتاجات

نستنتج ممما يلي :

- 1- استخدام خرائط الضبط يسهم في فحص العملية الإنتاجية من حيث كونها منضبطة ام لا وبالتالي اعطاء مؤشر للإدارة بوجود خلل في عملية الإنتاج لابد من تداركه وتصحيح مسار العملية لتنقیل الكلف الناجمة عن ذلك.

- 2- ان استخدام البوافي يسهم في تحديد كفاءة نموذج التصميم المستخدم وأيضا تحديد العامل المسبب للتغيرية او الخلل في النموذج ليسهل التصحيح في العملية الانتاجية بشكل مبكر.
- 3-استخدام المخطط الصندوقى يبين مدى العلاقة او الارتباط بين متغيرات الاستجابة والظاهرة المفحوصة وتحديد المتغير الاكثر تأثيرا منهم .
- 4-تحليل التباين للتصميم العشوائي الكامل يبين العلاقة المعنوية ان وجدت بين متغيرات الاستجابة لاستغلالها في بيان وجود التأثير من عدمه بين متغيرات الاستجابة وكذلك استخدام حدود القمة لمتوسطات العوامل يحدد اكثرا تأثيرها على العملية الانتاجية .
- ما سبق يتبيّن ان استخدام التصميم العشوائي الكامل يسهم بشكل فاعل في ضبط جودة المنتج وتحديد العنصر المسبب للتغيرية فيه ومن ثم محاولة استبعاد المتغيرات المسببة لعيوب المنتج بعد تشخيصها وبالتالي تحسين العملية الإنتاجية بكلفة اقل وبزمن قياسي خصوصا عندما يكون الضبط في بداية دخول المواد الاولية للإنتاج، وهذه النتائج وافقت دراسة سابقة<sup>(18)</sup> حيث أثبت ان استخدام التصميم العشوائي الكامل كأحد تصاميم التجارب مع لوحات الضبط الاحصائية يسهم في ضبط الجودة وتحسين العمليات الانتاجية من خلال تطبيقها على عدة منتجات صناعية منها قياس قوة الشد في صناعة الاكياس الورقية وقياس متانة الخيوط في صناعة الانسجة وغيرها ، كما ان استخدام البوافي كان له دور واضح في فحص كفاءة النموذج المطلوب لتطبيق التصميم وهذا ما اثبتته دراسة<sup>(19)</sup> حيث بين الدور الواضح لاختبار البوافي في اختبار الفرضيات لنموذج تحليل التباين للتصميم وبيان ملائمة النموذج لها التصميم.

#### المراجع

- 1- عليوى، ميعاد فاضل. (1992). استخدام متعدد المتغيرات في السيطرة على النوعية في المجال الصناعي، رسالة ماجستير ، قسم الاحصاء، كلية الادارة والاقتصاد، بغداد، العراق، ص(11-18).
- 2- Montgomery, D.C. (1997). *Introduction to Statistical Quality Control*. 3<sup>rd</sup> ed. John Wiley and Sons Inc. N. Y. p.(475-494).
- 3- الإمام، محمد محمد طاهر . (1994). تصميم وتحليل التجارب ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، ص( 77 - 85 ) .
- 4- Montgomery, D. C. (1984). *Design and Analysis of Experimental*. 2<sup>nd</sup> ed. John Wiley and Sons Inc. p. (86-90).
- 5- كوكران، ويليام. ( 1995). *تقنيه المعاينة الإحصائية ، الطبعة الثالثة ،* مطبع جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية.
- 6- Grant, E.L. and R.S. Leavenworth. (1972). *Statistical Quality Control*. 4<sup>th</sup> ed. McGraw-Hill Book Co., N.Y. p. (117-147).
- 7- Wayne, W. D. (1999). *Biostatistics. A Foundation for Analysis in the Health Sciences*. John Wiley and Sons. Inc. N.Y. p(684-688).
- 8- حجازي، منيف. (1987). *الضبط الاحصائي للجودة ، المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ، الامانة العامة ، مطبعة كتابكم شقير و عكاشه ، عمان ، الاردن ، ص ( 180 - 194 ) .*
- 9- زيني، عبد الحسين. (1977). *الإحصاء الصناعي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، العراق.*
- 10- Myers, R. Montgomery. D. C. (1995). *Response Surface methodology: process and product optimization using Designed Experiment*. John Wiley and Sons. Inc. N.Y. p(181-219).

- 11- البر، عبد الحسين و عدنان بن ماجد . (1987). *أساسيات طرق التحليل الإحصائي* ، النشر العلمي والمطبع، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص(348-385).
- 12- Montgomery, D. C. and G.C. Ranger. (1999). *Applied Statistics and probability for Engineers*. 2<sup>nd</sup> ed. N. Y. John Wiley and Sons. Inc. N.Y. p(37-39).
- 13- Snedecor, G. W. and W.C. Cochran. (1967). *Statistical Methods*. 6<sup>th</sup> ed. Iowa State University Press.
- 14- Montgomery, D. C. (1999).Experimental Design for product and process Design and Development. *The statistician. J.*, 48. P( 159-170).
- 15- زاجي، محمد. (2009). الاسمنت البورتلاندي ، تكنولوجيا الخرسانة ، منشورات جامعة البصرة، كلية الهندسة، العراق، ص(1-21).
- 16- هيكس، شارلز. (1973). *المفاهيم الأساسية في تصميم التجارب* ، مطبعة الجامعة المستنصرية ، بغداد، العراق.
- 17- خيفل، أ.م. (2005). *تقنيات الخرسانة* ، مطبع جامعة الملك سعود ، الرياض، السعودية.
- 18- عبد الأحد، صفاء. (1994). استخدام لوحات السيطرة على نوعية المنتج الصناعي، رسالة ماجستير، قسم الاحصاء، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق.
- 19- الروي، خاشع محمود. (1987). *المدخل الى تحليل الانحراف* ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل - العراق.