

## التجريدة

تنقسم الأعمال المساحية عامة إلى قياسات في مستوى أفقي و ذلك لتحديد مواضع معينة لإيجاد مساقط أفقية لها ( عمليات الرفع و التوقيع ) ،،، و قياسات في مستوى رأسي و هو تحديد إرتفاعات و إنخفاضات هذه المواضع عن مستوى معين ( عمليات الميزانيات )

تم إختيار خمسة نقاط بصورة عشوائية تفصل بينها مسافات متفاوتة ، ثم تم قياس مناسب هذه النقاط بالنسبة للنقطة الأولى ( تم إفتراضها نقطة معلومة المنسوب ) باستخدام الميزانية المباشرة و من ثمة إعتداد مناسب النقاط بالميزانية المباشرة كمرجع للمقارنة .

و تم حساب مناسب النقاط باستخدام الميزانية المثلثية و القياس التاكيومتري ( طريقة شعيرات الاستديا و طريقة الظلال ) و تم عمل مقارنة لهذه الطرق بالنسبة للميزانية المباشرة .

و وجد أن طريقة شعيرات الاستديا الأفضل دقةً من الطريقة المثلثية و طريقة الظلال .