

دراسة و تقويم نظام الصرف الصحي بالمدينة السكنية لسدى أعلى عطبرة وستيت Study and Evaluation of the Sewage System in the Residential City of the Upper Atbara and Setiete dams

معتزالم شيخه حسب الله¹، سعيد محمد احمد النورابي² ، عادل عبدالله محمد الحسن³

¹جامعة النصر - كلية الهندسة والعمارة - قسم المعمار

Motuz.adam@gmail.com

²جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – كلية العمارة والتخطيط – قسم المعمار

saeedelnourabi@yahoo.com

³جامعة الطائف – كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية

aahassan@tu.edu.sa, adelabdallah@sustech.edu, Corresponding author

الاستلام : 2023/02/11

النشر : 2023/04/02

المستخلص - هدف البحث إلى دراسة و تقويم نظام الصرف الصحي بالمدينة السكنية لسدى أعلى عطبرة وستيت، و معرفة مدى ملائمة و مدى مراعاة الاعتبارات التصميمية والبيئية والصحية عند اختيار وتصميم و تنفيذ نظام الصرف الصحي، و تحديد المشاكل التي تواجه النظام و المستخدمين و تقلل من كفاءة النظام الصحي المستخدم بالمدينة السكنية . يهدف البحث كذلك إلى معرفة مواصفات نظام الصرف الصحي حسب التصميم وأسباب عدم تنفيذ النظام كما هو مخطط له . إنعدمت الدراسة على عدة مصادر في توفير المعلومات اللازمة متمثلة في المراجع والدراسات السابقة والجهات ذات الصلة بموضوع البحث والطريقة التي استخدمت في هذا البحث هي البحث الميداني بإستخدام القياس والمشاهدة. بعد الدراسة والرصد توصل البحث إلى نظام الصرف الصحي المستخدم وهو أحواض التحليل لترسيب المواد الصلبة والعالقة ومن ثم يتم تصريف المياه المعالجة أولياً بتصريفها إلى مصانصات داخل الموقع و تقل سعة التحليل الحالية عن السعة المطلوبة بحوالي 50% ، وأن نظام الصرف الذي تم تنفيذه هو بموصفات أقل وأضعف من النظم المصاحب للتصميم والسبب في عدم تنفيذ النظام المصاحب للتصميم هو فرق الأسعار الذي طالب به المقاول. توصل البحث أيضاً إلى تأثير نوعية التربة (نطية القطن السوداء) الموجودة في منطقة الدراسة على خطوط الصرف خارج المبني وذلك نتيجة لهبوط المبني وتكسر مواسير الصرف الخارجية منها. أوصت الدراسة بضرورة الإسراع بإضافة السعة التحليلية المطلوب إضافتها لأنها السبب الأساسي في إنهاصار نظام الصرف الصحي، و العمل على تشيد شبكة الصرف الصحي بجميع أجزائها حسب التصميم المعد بواسطة شركة خطيب و علمي (الشركة المصممة للمدينة السكنية)، والاستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في C1A سواء كان بنقل مكونات محطة الصرف الصحي الموجودة في C1A إلى المدينة السكنية وتشيد المنشآت الخرسانية لها أو عمل خط ناقل من آخر نقطة في الشبكة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في C1A. أوصت الدراسة أيضاً بإستفادة من المانهولات التي تم تركيبها وفكها في فترة سابقة بعد إختبارها و التأكد من جودتها و عدم تعرضها للتلف ، و نظافة مناطق أحواض التحليل من الأعشاب و النباتات بصورة جذرية لتسهيل عملية الصيانة الدورية و الاهتمام بها لكافة أجزاء نظام الصرف و عمل برنامج زمني واضح و ثابت للصيانة ، والإسراع في مراجعة الصرف السطحي بالمدينة السكنية لتجنب مزيد من المشاكل التي يمكن أن تظهر مستقبلاً بسبب الوضع الراهن.

الكلمات المفتاحية: الصرف الصحي، أحواض التحليل، المدينة السكنية، أعلى عطبرة وستيت

ABSTRACT - The aim of this research is to study and evaluate the sewage system in the residential city of the Upper Atbara and Setiete dams, and to know its suitability and the extent to which design, environmental and health considerations are taken into account when choosing, designing, planning and implementing the sewage system, and to identify the problems facing the system and users and reduce the efficiency of the health system used in the residential city. The aim of the research is also to know the specifications of the sewage system according to the design and the reasons for not implementing the system as planned .The study relied on several sources to provide the necessary information, represented by references, previous studies and bodies related to the topic of research. The method used in this research is field research using measurement and observation. The research has been come after study and monitoring to the sewage system used, which is the analysis basins for sedimentation of solid and suspended materials, and then the treated water is drained initially by discharging it to suckers inside the site, and the current analysis capacity is less than the required capacity by about 50%, and that the drainage system has implemented with lower specifications, it is weaker than the design system, and the

reason for not implementing the system accompanying the design is the price difference demanded by the contractor. The research also found the effect of the quality of the soil (black cotton soil) in the study area on the drainage lines outside the buildings, as a result of the buildings' subsidence and the cracking of the drainage pipes leaving them. The study recommended, in the short term, the necessity of accelerating the addition of the analytical capacity required to be added, because it is the main cause of the collapse of the sewage system, and working on constructing the sewage network in all its parts according to the design prepared by Khatib and Alami Company (the company designed for the residential city), and benefiting from the sewage treatment plant Existing in C1A, it was to transfer the components of the sewage plant located in C1A to the residential city, constructing concrete structures for it, or making a conveyor line from the last point in the network to the sewage treatment plant located in C1A. The study also recommended making use of the manholes that were installed and dismantled in a previous period after testing and ensuring their quality and not being damaged . the cleanliness of the analysis basin areas from plants and weeds in a radical way to facilitate the periodic maintenance process and attention to the maintenance of all parts of the drainage system and making a clear time schedule It is fixed for maintenance, and to speed up the review of the surface drainage in the residential city to avoid more problems that may appear in the future due to the current situation.

Keywords: sewage system, septic tanks, residential city, Upper Atbara and Setiete

المقدمة

بحري. وقد تم تعريف مدينة لندن بأنها من أقدم شبكات الصرف الصحي بوجه عام في أوروبا، وبعد ذلك تم الانتقال بهذه الفكرة من خلال نابليون الثالث إلى مدينة باريس لكي تنتشر بعد ذلك في مدن أوروبية بكثرة . حتى تم فرض ذلك على كافة مالكي البناءات وضرورة ربطها بشبكات الصرف لديهم عن طريق قنوات مطحورة إلى شبكة الصرف العامة . وقد أدى زيادة طرح كميات مياه الصرف الصحي عند الأحواض المائية إلى كثرة المشكلات، كما كانت بداية فكرة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق استخدام طرائق ميكانيكية مثل الترقييد للقيام بازالة الأشياء الكبيرة والتي تكون عالقة . ومن ثم تم استخدام المصافي الخشبية والمعدنية ، وبعد ذلك استعمال المرشحات الرملية البطيئة التي تكون قابلة للغسيل العكسي. أما عن فكرة المعالجة البيولوجية قد كشفت بعد فترة طويلة وذلك من خلال استعمال مياه الصرف الخام في ري المزروعات والتي قد بدأ الباحثون باستعمال هذه الفكرة للعمل على تصفيية مياه الصرف الصحي عن طريق الأرضية الرملية [2] بدأ الاهتمام بالصرف الصحي في السودان بالعاصمة القومية بمنها الثالث (امدرمان - الخرطوم - وبحري) و تعمد كلًا على تصريف المخلفات السائلة عن طريق الانظمة البسيطة في الدرجات الأولى والثانية ومرحبيض الحفر في اجزاء كبيرة منها وفي الدرجات الثالثة والرابعة كما ان استعمال احواض التحليل (Septic Tanks) طريقة للتصرف معمولا به في الدرجات الاولى وميسوري الحالة في الدرجات الأخرى والمتسلسلات الكبرى مثل الجامعات والفنادق وخلافه. ولما كان هذا الوضع لا يتماشى مع التنمية المنشودة في البلاد من حيث تدني صحة البيئة وتلوّد الناموس والباعوض وانتشار الامراض فكر المسؤولين في اول خطوة نحو انشاء مشروع لصرف الصحي في السودان والذي كان يعرف بمشروع المجاري وقتها. كانت الفكرة لانشاء مشروع الصرف الصحي منذ عام 1939 ولكن تأخرت الفكرة في التنفيذ لظروف الحرب العالمية حتى بدأت الدراسة والانشاء والتتنفيذ لمشروع مجاري الخرطوم كمرحلة أولي في عام 1954م. تم

عُرف الصرف الصحي أو ما يسمى قدیماً بـ (مجاري الصرف) منذ عصر الحضارة المينوسية والمسماة نسبة إلى مؤسسها الملك مينوس، تعتبر من أقدم حضارات اليونان وأوروبا عموماً وتعود إلى العصر البرونزي في جزيرة كريت (300) سنة قبل الميلاد . وتم العثور على نظام الصرف الصحي المرة الأولى في قصور جزيرة كريت - اليونان والتي كانت تستخدم نظام سيفون مقلوب ، جنباً إلى جنب مع الأنابيب الفخارية والزجاج المغطى فإنه لا يزال في حالة صالحة للعمل حتى بعد حوالي 3000 سنة. وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، شيدت العديد من المدن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أنظمة صرف صحي حديثة للمساعدة في السيطرة على تفشي بعض الأمراض مثل التيفوئيد والكولييرا وقام المهندسين المعماريين بتصميم أنظمة التخلص من مياه الصرف الصحي على نطاق واسع وبناء شبكات من الطوب لمياه الصرف والمصارف التالية في خطوط الشوارع . وكانت سعة المصارف سبعة إلى عشرة أقدام وعمق نحو قدمين تحت مستوى سطح الأرض مع الفاع ويرجع الفضل في فكرة نظام الصرف الصحي الحديث للمهندس المدني الإنجليزي السير جوزيف ولIAM Bazalgette (1819 - 1891) الذي أنجز أول شبكة صرف صحي لوسط لندن عام 1858 " والذي كان له دور أساسي في التخفيف من انتشاروباء الكولييرا آنذاك في المدينة [10] [11] . كانت بداية مشكلة الصرف الصحي مع وصول التخديم المائي إلى الدورات الصحية والتي كانت تتم إقامتها في البيوت السكنية، وقد قام الإنسان في بادئ الزمان بإنشاء أحواض مطحورة بشكل صماء وذلك لتخميم المياه الفقيرة. تم انتقال دورات المياه إلى داخل البيوت إلى أن أصبحت حفر للتجمیع ومن الممكن أن يتم استقبال مياه الشطف والغسيل والجلی والحمامات ودورات المياه فيها . وبعد ذلك قد تم تطوير المجتمعات البشرية والعمل على إقامة المدن فقد كان التفكير بالعمل على تجميع مياه الصرف الصحي من البناءات لجرها عن طريق أقنية مطحورة أو شبكات عن طريق الأنابيب إلى خارج حدود المدينة وهي أقرب نهر أو بحيرة أو أقرب شاطئ

دائماً خير تعبير عنه وعن إنجازاته الحضارية . وبسبب الحجم الضخم لأنواع المشاريع التنموية وارتفاع تكاليف إنجاز مشاريعها و حاجتها إلى استثمار مبالغ كبيرة في مرحلة البناء تقوم الحكومة بتمويل إنشاء هذه المشروعات وهي العنصر الأساسي في كل هذه العملية التنموية.

وكما أن الحكومة اهتمت بالمشاريع التنموية وقد أولت اهتمام كبير جداً للعاملين في هذه المشاريع من مهندسين وتقنيين وفنين وإداريين وغيرهم من الأطر المهمة لإنجاز هذه المشاريع فسعت إلى توفير أقصى سبل الراحة لهم ولذويهم بإنشاء مدن سكنية متكاملة تتتوفر فيها جميع أنواع الخدمات الأساسية ومن أهم أنواع هذه الخدمات هي الصرف الصحي (أنظمة التخلص من المخلفات والفضلات اليومية).

و حالياً يوجد ثلاث مدن سكنية شيدت للعاملين في السدود وهي :

- مدينة سكنية تابعة لخزان الروصيرص
- مدينة سكنية تابعة لسد مروي

• مدينة سكنية تابعة لسد أعلالي عطبرة وستيت
لذلك وجب عمل دراسات بحثية وفنية الغرض منها معرفة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المدن السكنية تبني عليها قاعدة بيانات واضحة يكون الهدف والغرض منها وضع حلول واضحة ومتكلمة لمشاكل الصرف الصحي يسهل تنفيذها على أرض الواقع وتكون ذات تكلفة تشغيل أقل وجودة عالية والاهم من ذلك ان تكون متوافقة مع الاسس والأنظمة البيئية في التخلص منها [1].

مشكلة البحث المطروحة تتضمن مدي مطابقة نظام الصرف الصحي بالمدينة السكنية لسد أعلالي عطبرة وستيت للمعايير المتتبعة في اختيار أنظمة الصرف الصحي وتكمّن أهمية الدراسة في:

- تسليط الضوء على أهمية الصرف الصحي في المدن السكنية التي يتم إنشاءها مع المشاريع الكبرى خاصة مشاريع السدود.
- الآثار البيئي والصحي لأنظمة الصرف الصحي وما يتربّ عليه من تهديد على صحة العاملين بمشروعات البناء والتسيير.
- اثراء المكتبات بمثل هذه المواضيع المهمة والحيوية المتعلقة بصحة الإنسان.

تشمل أهداف هذه الدراسة : التعرّف على نظام الصرف الصحي المستخدم بمنطقة الدراسة ومدى ملائمتها .

- ❖ التعرّف على نظام الصرف الصحي المستخدم والمشاكل التي تواجه نظام الصرف الصحي بمنطقة الدراسة ومدى ملائمتها .
- ❖ اسباب عدم تنفيذ الشبكة كما هو مخطط لها .
- ❖ ايجاد بدائل ومقترنات فعالة لحلول ذات جودة عالية وتكلفة أقل .
- ❖ الاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه .
- ❖ حماية الصحة العامة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي .
- ❖ المحافظة على البيئة الطبيعية والصحية في المنطقة وذلك بإستخدام أكثر الطرق آماناً في التخلص من مخلفات الصرف الصحي .

تصميم المشروع بواسطة المهندس الاستشاري (Howard Humphries & Harplese Ridgway) الانجليزية كما كان مجلس بلدي الخرطوم وزارة الحكومة المحلية أذاك هم أصحاب المشروع .

أما مشروع مجاري الخرطوم بحري فنمت دراسته في عام 1961م وقام بتصميم المشروع شركة (Manden hall) الأمريكية كما تمت التنفيذ بواسطة شركة C.H.Level الأمريكية أيضاً وأكتمل المشروع في عام 1971م وبدأ التشغيل فيه اكتوبر من العام 1971م وقد توقف المشروع على المرحلة الأولى التي شملت المنطقة الصناعية أثر قطع العلاقات بين السودان وأمريكا أيام حرب (الق فال) وظل المشروع فاقداً على المنطقة الصناعية وكبير ولم يشمل المراحل الأخرى كالمنطقة السكنية واطراف المدينة وكان مشروع مجاري الخرطوم يشرف عليه ادارياً مجلس بلدي الخرطوم بحري .

ادمج مشروع مجاري الخرطوم - مشروع مجاري الخرطوم بحري ليكونا ما يسمى بادارة الهندسة الصحية والتي شملها التغيير أخيراً لتنسق ادارة الصرف الصحي والتي انبثقت عنها شركة الخرطوم للصرف الصحي عام 1992م وحالياً تعمل تحت مسمى شركة الخرطوم للمياه والخدمات والمسؤولة الآن عن أعمال الصيانة والتسيير لمشاريع الصرف الصحي بالولاية من خطوط وطلبات ضخ وحقول تنقيبة .

كما ظلت ادارة الصرف الصحي السابقة مسؤولة عن الاشراف العام والاستشارات تحت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة. بدأ التفكير في قيام الهيئات الخدمية داخل الوزارة لتوسيع العمل في المجال الخدمي الهندسي وتقديم الخدمة المطلوبة الممتازة لمواطني الولاية في مجال الصرف الصحي والطرق وغيرها لتعمل تحت مظلة البني التحتية بموجب قانون الهيئات المجاز عليه تم تكوين هيئة الصرف الصحي التي تقع عليها أعباء جسيمة في المرحلة القادمة في مراقبة مشاريع الصرف الصحي بالولاية وتنفيذ القوانين البيئية لحفظ الشبكة والبيئة .

اما مدينة امدرمان فلم يكن بها صرف صحي وظلت تعمل بالنظام التقليدي للصرف الصحي مراحيس الحفرة وتنوكة التحليل وخلافه. و حالياً نجد ان الصرف الصحي في العاصمة يغطي مساحة قليلة جداً في مدينة الخرطوم فان الصرف الصحي لا يغطي الا حوالي 10 % من المنطقة وفي بحري لا يغطي اكثر من 1 % من المرافق المأهولة [3]. يعد مشاهدة السودان من نمو وتطور خاصة في المشروعات المائية مثل السدود وخرانات المياه والجسور والترع والمصارف وغيرها من المشاريع الإنسانية بمختلف صورها التي أصبحت تمثل عصب التقدم والنمو خاصة في البلدان النامية وهي تلبية لأحتياجات النمو السكاني المتزايد . لذلك أصبحت الحاجة لمشاريع التنمية ومشاريع الخدمات والبني التحتية امر ضروري ولا بد منه في ظل تزايد احتياجات الناس واستهلاكهم وازدياد اعداد النمو السكاني بحيث انتا نجد انها قد وصلت لأرقام ومعدلات في النمو لم تحدث في الفترات السابقة مما ترتب عليه زيادة كبيرة في حجم المشروعات الإنسانية الخدمية التي يجري تشييدها او يخطط لشيدها تلبية لحاجة الملايين من المواطنين وساعد على ذلك ما ينعم به وطننا الحبيب من موارد طبيعية متاحة يمكن استغلالها في العملية التنموية . والحديث عن أهمية المشاريع التنموية هو من الامور البديهي فقد ظهر الاهتمام بها مع ظهور الانسان و نمت وازدهرت مع نمو حضارته وكانت

المنهجية :**مقدمة جمع البيانات :**

اعتمدت الدراسة على عدة مصادر اهمها :

- ❖ مصادر مكتبة تشمل : الكتب و المراجع و الدوريات والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ووسائل الماجستير المتوفرة لدى مكتبات الجامعات (مكتبة جامعة السودان – مكتبة جامعة الخرطوم)

- ❖ مصادر رسمية تشمل : المعلومات والبيانات والاحصائيات والخرط المتوفرة لدى الدواوير الرسمية والحكومية (وزارة الري والموارد المائية – وحدة تنفيذ السدود)

- ❖ مصادر شخصية تشمل : المعلومات والبيانات التي قام الباحث بجمعها من خلال المقابلات والملاحظات والمشاهدات والمسح الميداني .

الدراسة تشمل المدينة السكنية لسدى أعلى عطبرة وستيت : سدى أعلى عطبرة وستيت (شكل 1) هو مجمع من سدين تراثيين بنواة طينية كهرمائيين وبحيرة تخزين مشتركة ، أحدهما يقوم على أعلى نهر عطبرة التي تقع في ولاية القضارف (محلية الفشقة – ادارية الشوافك) والأخر على نهر ستيت في ولاية ك耷لا (محلية ود الطيب) .

والغرض من إنشاء السدين هو توفير مياه الشرب لمنطقة القضارف ومياه الري لمشروع حطا الجديدة الزراعي ومشاريع أخرى جديدة متصلة بهما إلى جانب إنتاج الطاقة الكهربائية . ويقع المجمع على بعد 460 كيلومتر من الخرطوم و 20 كيلومتر من



مقرن نهري عطبرة وستيت و 80 كيلومتر جنوب خزان خشم القرية . بأحداثيات ([14.34°N 35.85°E](#)) .

شكل رقم (1) صورة جوية توضح موقع المدينة السكنية
المصدر - Google Earth

الدراسات السابقة
 "البيئة هي المكان الذي نعيش فيه، والتنمية هي ما نبذله جمعاً محاولين تحسين حياتنا في ذلك المكان والاشتغال متلازمتان".^[4] يُشكّل نقص المياه النظيفة وغياب المرافق الصحية الأساسية أحد أبرز تحديات تقديم الخدمات التي تتعلق بتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، فمستوى الارتفاع بالخدمات يكاد يكون منعدماً وأصبح الحفاظ على الصحة العامة من الأولويات الملحة، مما يبرز الحاجة لمزيد من التركيز على رفع مستوى الوصول لخدمات الصرف الصحي البيئي والبنية التحتية ، على أن يكون هذا الارتفاع على نحو مستدام . والاهتمام الأكبر هنا على الصرف الصحي البيئي والذي يتألف من إمدادات المياه، والصرف الصحي، وتصرف مياه الأمطار، وإدارة المخلفات الصلبة - أي جميع الخدمات الأساسية لبيئات حضرية نظيفة وصحية، إلا أن نهج القيادة المجتمعية للصرف الصحي البيئي في المناطق الحضرية (CLUES) يضع أولوية واضحة لخطيط الصرف الصحي في المناطق الحضرية ليشمل سلسلة منظومة الصرف الصحي الكاملة (أي المرافقين ، والتخزين، والنقل ، والمعالجة، والتخلص أو إعادة الاستخدام) .^[5] ومن أهم قضایا الإصلاح البيئي الصرف الصحي السليم للمخلفات الأدمة و المياه العادمة والذي يعتبر من أهم العمليات لتوفير بيئة صالحة لأفراد المجتمع، ومن اللازم العمل على تجميع و تصرف المخلفات إلى أماكن التخلص منها بأرخص الطرق المتاحة، و يجب أن يتم ذلك بطريقة هندسية مناسبة وفقاً للأسس الفنية في حدود الاحتياجات، والشروط الأساسية لمقومات الصحة العامة، و مقومات الأمن و السلامة و يؤدي ذلك إلى فوائد منها ما يلي :

- أ - توفير الحماية الصحية و رفع المستوى الصحي بين السكان بما يؤدي إلى ارتفاع المستوى الاجتماعي ، الاقتصادي و زيادة الكفاءة الإنتاجية لهم .
- ب - توفير وسائل الراحة و الطمأنينة للتجمعات السكنية عن طريق تصرف المخلفات والتخلص من الروائح الكريهة.
- ج - حماية المنازل و المنشآت المختلفة و إطالة عمرها الافتراضي و المحافظة على سلامة الأساسات .
- د - حماية مجا ري المياه السطحية ومصادر المياه الجوفية من التلوث .

يتتصف هذا النظام باستخدام تقنية تعمل على المستوى المنزلي لإزالة وهضم المواد الصلبة المترسبة من المياه السوداء، موصولة بشبكة صرف صحي بسيطة أو شبكة صرف صحي خالية من المواد الصلبة لنقل التدفقات السائلة الخارجية إلى مرفق المعالجة (شبه) المركزية .تشمل مدخلات هذا النظام :البازار ، والبول ، ومياه الدفق ، ومياه تنظيف الشرح ، ومواد التنظيف الحادة ، والمياه الرمادية . هذا النظام مشابه للنظام (نظام معالجة المياه السوداء مع التصريف) حيث يتم نقل التدفقات السائلة الخارجية من خزانات التحليل (التخمير) أو المُفلعات اللاهوائية ذات الحواجز أو المرشحات اللاهوائية إلى مرفق المعالجة (شبه) المركزية عن طريق شبكة الصرف الصحي البسيطة أو شبكة الصرف الصحي الخالية من المواد الصلبة .

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

- 1 - نظام التخلص بالابار لا يتناسب مع مجمعات السكن الكبيرة من حيث عدد المستخدمين
- 2 - مطابقة نظام التخلص بالابار للمعايير المتبعة ضعيفة جدا
- 3 - مجمعات السكن الحكومي المستخدمة لنظام التخلص بالابار تعاني من مشاكل بيئية مستمرة وتنسب في تلوث مباشر للمياه الجوفية
- 4 - نظام التخلص بالابار لا يلبي التوسيع المستقبلي او اي زيادة في استخدام الفرد للمياه
- 5 - نظام التصريف العمومي يحقق نسبة عالية في مطابقته للمعايير المتبعة في اختيار انظمة الصرف الصحي
- 6 - الناحية الاقتصادية تتحقق ميزة إضافية لنظام الصرف العمومي من حيث تكالفة التنفيذ والتغبييل بالنسبة للمستخدمين
- 7 - نظام الصرف العمومي يتاسب مع عدد المستخدمين وكمية استخدام المياه في مجمعات السكن الكبيرة
- 8 - لنظام الصرف العمومي يحقق نسبة معقولة من حيث المحافظة على البيئة

على ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة إلى التوصيات الآتية :

- 1 - الاسراع فيربط المجمع بشبكة الصرف الصحي العمومية للمدينة او عمل محطة معالجة داخلية لمياه الصرف الصحي للمجمع وذلك لتفادي مشاكل الطفح المتكرر و المحافظة على المياه الجوفية من التلوث الناتج من ضخ كميات مهولة من المياه الملوثة .
- 2 - إستخدام نظام ترسيب دهون فعال لقليل مشاكل تكدس الدهون المتكررة
- 3 - يجب توفير فريق خاص بالمجمع من الفنيين المهرة لمتابعة صيانة شبكة الصرف الصحي وصيانة الأحواض
- 4 - عمل فلاتر ذات فاعالية جيدة عند مخارج أحواض التخمير لقليل من الرواسب


دراسة لهيام جمال إبراهيم لنيل درجة الماجستير في كلية العلوم بجامعة تكريت - العراق - 2016
عنوان : تقييم مخاطر مياه الصرف الصحي غير المعالجة لبعض مناطق كركوك وتاثيرها في النباتات المتواجدة في المنطقة

Assessment the Risk of sewage waste water at some area in Kirkuk its impact on plants located in the region


تهدف الدراسة الى دراسة الصفات الكيميائية والفيزيائية للماء والتربة في موقع المختارة من مناطق ملوثة بمياه الصرف الصحي على طول مجرى الخاصة في محافظة كركوك خلال مواسم السنة و تركيز العناصر الثقيلة فصليا في الماء والتربة والأنواع النباتية في منطقة الدراسة وركزت الباحثة على تقييم المخاطر الصحية للمياه غير المعالجة في موقع الدراسة على الإنسان من خلال استهلاك النباتات المزروعة ودراسة الصفات التشريحية للنباتات المتواجدة في موقع الدراسة ومقارنتها مع نباتات النوع نفسه في مناطق بعيدة عن التلوث وبأختلاف المواسم.

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

- عنصري النحاس والزنك أكثر ترکيز في النباتات مقارنة بالعناصر الأخرى، وتبيّن تراكم العناصر الثقيلة في أجزاء مختلفة من النبات وتعتمد كمية التراكم على نوع العنصر ونوع النبات.
- على ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة إلى التوصيات الآتية :



شكل رقم (2) نظام معالجة المياه السوداء مع نقل التدفقات السائلة [4]



شكل رقم (3) شبكة الصرف الصحي البسيطة [4]
تم معالجة التدفقات السائلة الخارجة المنقولة إلى مرفق المعالجة باستخدام مزيجاً من تقنيات. اجريت العديد من الدراسات العلمية محلياً وعالمياً ومن هذه الدراسات:

دراسة لأحمد عبد الرحمن الصديق احمد لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية – خدمات مباني - كلية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2020 م :
عنوان : دراسة نظام الصرف الصحي في مجمعات السكن الحكومي (حالة الدراسة : ابراج الشرطة شمبات)

A Study of the Sewage System in Government Housing Complexes (Case-Study : Police Towers, Shambat)

فكرة الدراسة الأساسية للبحث هي دراسة وتحليل نظام معالجة الصرف الصحي ودورات المياه بالاسكان الحكومي بمجمع ابراج الشرطة شمبات ومدى مراعاة المعايير التصميمية والبيئية والصحية عند اختيار نظام معالجة مياه الصرف الصحي . هدفت الدراسة الى معرفة المشاكل المتكررة التي تواجه النظام المتبعة لمعالجة مياه الصرف الصحي من منطقة الدراسة ومدى فاعليته . بعد الدراسة والرصد يتضح ان نظام معالجة مياه الصرف الصحي المستخدم هو نظام احواض التحليل لترسيب المواد الصلبة والعالقة داخل الموقع . وتم تنظيف احواض التحليل بواسطة عربات الشفط المزودة بمضخات تعمل بضغط الهواء ويقوم العمال بإنهاء العمل يدوياً في فترات متباينة من السنة .

17 - البوابة الرئيسية وسكن الحراس - MAIN GATE& GUARD HOUSE

يوجد الان بالمدينة السكنية مصدران لأمدادها بالمياه وهم :
الابار :

وهي تقع في المنطقة الشرقية للمدينة السكنية، تم إنشاءها في الأساس لتنفيذ مشروع المدينة السكنية . تضخ هذه الآبار إلى خزان ارضي سعته 30 متر مكعب و من ثم يتم رفع المياه بواسطة مضخة إلى صهريج حجمه 2 متر مكعب ومن ثم تحول إلى جميع أجزاء المدينة السكنية . المياه الواردة من الآبار غير صالحة للشرب .

محطة المنيره :

وهي محطة مياه عذبة تقع في الجزء الجنوبي للمدينة السكنية (شكل 4) وتبعد عنها مسافة 400 متر فقط انتاجية المحطة في اليوم 6600 متر مكعب ، وهي توفر مياه الشرب لقرى التهجير(القرية 1) تحتوى المحطة على حوضين للترسيب الابتدائي وهي عبارة عن حفائر كبيرة ثم تضخ المياه بعد ذلك بواسطة طلمبتين للضغط المنخفض إلى اسطوانة للترشيح ، ثم حوض ترسيب ثانوي ثم تضخ بعد ذلك إلى الخزان الرئيس الأرضي والذي يسع 1200 متر مكعب ، ومنه تضخ المياه إلى القرية 1 بواسطة طلمبات الضغط العالي ، أما بالنسبة للمدينة السكنية فيوجد هناك طلمبتين آخريين للسحب من الخزان وتوفير المياه لها . ويتم نقل المياه بواسطة خط بقطر 4 بوصة حتى المدينة . بعد دخول المياه إلى المدينة السكنية من الناحية الجنوبية من ناحية محطة المنيره يتم ضخ المياه إلى صهريجان الاول ارضي والآخر مرتفع بستة 15 متراً مكعب لكل واحد فيما ومن ثم يتم ضخ المياه إلى شبكة مياه المدينة السكنية .



شكل رقم (4) يوضح احواض الترسيب الابتدائي لمحطة المنيره
الوضع الحالى للصرف الصحى في المدينة السكنية :

يتم تجميع مياه الصرف لكل مجموعة من الفلل في حوض تخزين واحد ، ومن ثم تحول إلى مصبات (مصاصات) للتخلص منها وهذه الطريقة تتطبق على باقي المباني المنفذة . لم تتجه هذه الطريقة ونتج عن ذلك تسرب لمياه الصرف في منطقة المصبات

- بضرورة اجراء فحوصات دورية لقياس جودة المياه المستخدمة في الري ويجب أن يكون ضمن المحددات العالمية .

- من المستحسن استخدام مياه الآبار والأنهار في ري المزروعات لكونها أقل تلوثاً وأقل ضرراً

- اجراء الفحوصات للمياه باستمرار وبمواعيد محددة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تراكم الملوثات والأملاح في التربة .

- عدم زراعة النباتات التي تؤكل أجزائها الخضرية والجذرية من قبل الإنسان في المناطق الملوثة إذ تنسقى بماء ملوث لتراكم هذه الملوثات في اجزاء النبات وبالتالي انتقالها الى الإنسان .

النتائج - حالة الدراسة ((المدينة السكنية لسدي أعلى عطبرة وستيت) .

في هذه الجذئية من البحث تم التطرق الى معرفة منطقة الدراسة وأسباب اختيارها ومدى فعالية نظام الصرف الصحي المستخدم في منطقة الدراسة (المدينة السكنية لسدي أعلى عطبرة وستيت) . تم اختيار هذه المدينة السكنية لوجود عدد كبير من المشاكل التي تواجه أنظمة الصرف الصحي والصرف السطحي . فأصبح نظام الصرف المستخدم في وضع مزري للغاية للفاطن للمدينة او الزائر لها من حيث الروائح و الطفح وتلوث البيئة . تقع المدينة السكنية لسدي عالي عطبرة وستيت في ولاية القضارف (محلية الفشقة - إدارية الشواك) وبالتحديد في الناحية الشمالية الغربية من مجمع سدي أعلى عطبرة وستيت . وهي تبعد عن سد نهر عطبرة ب 3.5 كم وعن سد نهر ستيت ب 4.7 كم . وتبعد مساحة المدينة السكنية 1360670 متر مربع .

وهي عبارة عن مدينة سكنية تخدم العاملين في سدي أعلى عطبرة وستيت من مهندسين وفنيين وتقنيين وإداريين وغيرهم من الكوادر التي تعمل في السدين .

تم تصميم المدينة السكنية لسدي أعلى عطبرة وستيت لكي تلبى كافة احتياجات ساكنيها من خدمات أساسية وترفيهية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها سكانها وذلك مع الاخذ في الاعتبار موقعها الجغرافي . وشمل تصميم المدينة كلًا من الآتي :

1 - فلل نوع (د) - Villas type (D)

2 - فلل نوع (ج) - Villas type (C)

3 - فلل نوع (ب) - Villas type (B)

4 - فلل فاخرة (أ) - LUXURY VILLA (A)

5 - سكن العمال - WORKERS ACCOMMODATION

6 - إستراحة كبار الشخصيات - VIP REST HOUSE

7 - المغسلة المركزية والمطبخ الرئيسي - CENTRAL LAUNDRY & MAIN KITCHEN

8 - المسجد - MOSQUE

9 - عبادة - CLINIC

10 - نادي - CLUB

11 - الادارة المركزية - CENTRAL ADMINISTRATION

12 - مستودعات - WAREHOUSES

13 - مركز للتسوق - SHOPPING CENTER

14 - محطة معالجة مياه الصرف الصحي - SEWAGE TREATMENT PLANT

15 - محطة توليد كهرباء - POWER PLANT

16 - المطافئ ومبني التحكم - FIRE STATION & CONTROL BUILDING

ه / المياه المتسربة من المصاص أثرت على الحوائط الخارجية للبني .
و / إمتلاء غرف التقنيش



شكل رقم (6) تأثير المياه المتسربة من المصاص على حوائط المسجد (التأثير على شكل املاح) ويقل التأثير كلما أبتعد الحائط عن المصاص

الفلل :



تقع الفلل السكنية على امتداد الجزء الشرقي والجزء الجنوبي من المدينة السكنية . وهي كما ذكر سابقاً مقسمة الى اربعة انواع هي :

1 - فلل نوع (د) - (D) Villas type
هذا النوع من الفلل مصمم على اساس السكن الجماعي بمعنى ان كل فيلا بها اربعة غرف و اربعة حمام وكل حمام به ثلاثة اجهزة صحية مقعد . (في بعض الفلل شور وفي بعضها بانيو) وحوض غسيل ايدي بالإضافة الي وجود مطبخ . و عددها 25 فيلا .

2 - فلل نوع (ج) - (C) Villas type
هذا النوع من الفلل مصمم على اساس انه يستطيع ان يستوعب السكن الجماعي او السكن الاسري . كل فيلا بها خمسة غرف و ثلاثة حمامات ويوجد حمامين بهم اربعة اجهزة صحية مقعد - شور - حوض غسيل ايدي - مبولة والحمام الثالث به ثلاثة اجهزة صحية مقعد - بانيو - وحوض غسيل ايدي بالإضافة الي وجود مطبخ . و عددها 8 فلل

3 - فلل نوع (ب) - (B) Villas type
هذا النوع من الفلل مصمم على اساس انه يستطيع ان يستوعب السكن الجماعي او السكن الاسري . كل فيلا بها ستة غرف و ثلاثة حمامات ويوجد حمامين بهم اربعة اجهزة صحية مقعد - شور - وحوض غسيل ايدي - مبولة والحمام الثالث به ثلاثة اجهزة صحية مقعد - بانيو - وحوض غسيل ايدي بالإضافة الي وجود مطبخ . و عددها 5 فلل

(المصاصات) وطفح في احواض التخزين كما نتج انها ايضاً روائح كريبيه لذلك يتم شفط الاحواض بصورة دائمة للتخلص من الفضلات . أثرت التربة الموجودة في المنطقة (تربة القطن السوداء - black cotton soil) والتي تتمييز بخصائص الارتفاع اثناء هطول الأمطار والانكماش خلال فصل الصيف أيضاً على خطوط الصرف خارج المبني وذلك نتيجة لهبوط المبني وتكسير مواسير الصرف الخارجية منها ، وحتى مواسير المياه نجدها تكسرت . يوجد عدد 12 مصب للصرف موزع على كل المدينة ، بعض احواض التخزين موضوعة في أماكنها الصحيحة حسب التصميم (تصميم شركة خطيب وعلمي) وبعضها الآخر موضوع في أماكن أخرى غير موجودة في التصميم (شكل 5) .



شكل رقم (5) الوضع الحالي للصرف الصحي في المدينة السكنية من المبني التي تأثرت بالصرف الصحي مبني المسجد والفلل مبني المسجد :

يقع المبني في الاتجاه الجنوبي الشرقي للمدينة السكنية وهو يتكون من البهو الرئيسي للصلاوة مسافة اليه خلوة ومجلس وسكن الامام ومكتب اداري . يضم المبني 4 حمامات داخلية ومبطخين و 4 مغسلة يد بالإضافة الي 6 وضایات .اما خارج المبني فيوجد 4 حمامات بالإضافة لحمام لذوي الاحتياجات الخاصة و10 مغسلة يد و20 وضایة (شكل 6) . يعني المبني من مجموعة من المشاكل بسبب نظام الصرف الصحي وهي :

أ / سوء استخدام الاجهزه الصحیه خاصة في الجزء المتعلق بالحمامات الخارجیه

ب / طفح المياه خاصة في منطقة الوضايات الخارجیة

ج / تلوث المياه السطحية نتيجة لتسرب مياه الصرف من المصاص

د / نمو النباتات بغزاره حول حوض التحليل نتيجة للمياه المتسربة مما يؤدي الي صعوبة عملية الشفط والصانة .



شكل رقم (8) يوضح ان أغطية غرف التفتيش غير مناسبة



شكل رقم (9) يوضح بعض غرف التفتيش ممتلئة بالاوساخ والنباتات

4 - فلل فاخرة (أ) - LUXURY VILLA (A) -
يسمي هذا النوع من الفلل بالفلل الرئيسية وهي مخصصة للوفود
رفعية المستوى وهي مكونة من طابقين. كل فيلا بها ثمانية غرف
وسته حمامات بهم اربعة اجهزة صحية مقعد - شور - حوض
غسيل ايدي - مبولة وحمامين بهم ثلاثة اجهزة صحية مقعد -
بانيو- حوض غسيل ايدي بالإضافة الي صالون وصفرة و مطبخ

مشاكل الصرف الصحي في الفلل (شكل 7 - 9) وهي :
أ / إمتلاء غرف التفتيش وأحواض التحليل وانبعاث الروائح
الكريهه منها

ب / أغطية غرف التفتيش غير مناسبة وبعضها مكسوف
ج / تلوث المياه السطحية نتيجة لتسرب مياه الصرف من
المصاصات وذلك لتشريع التربة بمياه الصرف
د / نمو النباتات بغزاره حول حوض التحليل نتيجة للمياه المتسربة
مما يؤدي الي صعوبة عملية الشفط والصانة .
ه / المياه المتسربة من المصاصات أثرت علي الحوائط الخارجية
لبعض المباني .

و / أحواض التحليل مكسوفة ومن دون أغطية
ز / تراكم النباتات والانقاض علي بعض غرف التفتيش



شكل رقم (7) تسرب مياه الصرف من المصاصات ونمو النباتات حول حوض التحليل

في أماكن أخرى غير موجوده في التصميم كما موضح في الشكل 9 والجدول 1.

وحدات المعالجة بالمدينة السكنية :
توجد حوالي 12 وحدة معالجة للصرف موزعة على كل المدينة ، بعض وحدات المعالجة موضوعة في أماكنها الصحيحة حسب التصميم (تصميم شركة خطيب وعلمي) وبعضها الآخر موضوع



شكل رقم (10) يوضح توزيع وحدات المعالجة في المدينة السكنية

الجدول رقم (1) وحدات الصرف المستخدمة بالمدينة السكنية وسعة كل منها

رقم الوحدة	المباني المشتركة في الوحدة	عدد المباني	أبعاد الوحدة	سعة الوحدة	عدد الحمامات
1	- فلل نوع (د) Villa type (D)	7	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	28
2	- فلل نوع (د) Villa type (D)	7	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	28
3	- فلل نوع (د) Villa type (D)	3	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	12
4	- فلل نوع (د) Villa type (D)	4	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	16
5	- فلل نوع (د) Villa type (D)	4	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	16
6	- فلل نوع (أ) Villa type (A)	3	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	18
7	- فلل نوع (ب) Villa type (B)	5	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	15
8	- فلل نوع (ج) Villa type (C)	4	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	12
9	- فلل نوع (ج) Villa type (C)	4	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	12
10	المسجد	1	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	9
11	المطبخ والمغسلة المركزية (قاعة المؤتمرات)	1	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	7
12	مبني البوابة	1	$م2 * م3 * م1.8$	$م10.8^3$	1
إجمالي سعة الاحواض	.		$م129.6^3$		

الصرف السطحي في المدينة السكنية :

وبالرغم من استخدام كل هذه الخيارات التكنولوجية الا أنه يوجد مشاكل واضحة على المبني .

تم تنفيذ مجموعة من خيارات تكنولوجيا تصريف مياه الامطار من سطح المباني (شكل 11) وذلك لتجنب تراكم هذه المياه الذي يحدث اتلافا في المبني . ويلاحظ في هذه الخيارات تم مراعاة بيئة المنطقة وكثافة مطر الامطار فيها لذلك نجد أنه قد تم تنفيذ الأسقف المائلة المغطاة بالقرميد والاسقف المستوية بعمل مبول مناسب لها وإستخدام أعمدة صرف المطر والجرجوري لصرف المياه والتخلص منها بأقصى سرعة .

- 1 / نمو الأعشاب و النباتات فيها
- 2 / تراكم المياه في بعض أجزاء الشبكة
- 3 / عدم تغطيتها لجميع أنحاء المدينة




شكل رقم (13) يوضح جزء من شبكة التصريف العمومية



شكل رقم (14) يوضح نمو النباتات والأعشاب على مجرى التصريف العمومي



شكل رقم (15) يوضح تراكم المياه في بعض أجزاء مجرى التصريف العمومي



شكل رقم (11) يوضح طبقات معالجة الاسطح المستوية لمياه الامطار المشاكل التي تعاني منها المبني بسبب نظام الصرف المستخدم
شكل رقم (12) :

- أ/ تسرب المياه الى داخل المبني
- ب/ تشقق النقاشة و الحوائط الخارجية للمبني
- ج/ تشقق حوائط التجليد للمبني
- د/ انهيار الاسقف المستعارة الداخلية
- ه/ ظهور الطحالب والعنف على الاسقف المستعارة و الحوائط
- و/ نمو الطحالب على الحوائط الداخلية



شكل رقم (12) يوضح الترببات المالحية على السقف الخرساني

شبكة التصريف العمومية :
تم استخدام نظام المصارف المكشوفة بحفر خنادق ورصفها بالحجر لتصريف مياه الامطار . بحيث يتم تجميع هذه المياه من جميع أنحاء المدينة بواسطة هذه الخنادق ومن ثم تصريفها الى المجاري المائية المحيطة بالمدينة والتي في النهاية تصب في نهرى عطبرة وستيت .
المشاكل التي تواجه شبكة التصريف العمومية (شكل 13 - 15)

التحليل ومناقشة النتائج

يبلغ عدد سكان المدينة السكنية والمستخدمين لها 353 شخص والجدول رقم (2) يوضح عدد السكان والمستخدمين للمدينة السكنية تبعاً لأقسامها المختلفة .

الجدول رقم (2) يوضح عدد السكان والمستخدمين للمدينة السكنية

البند	القسم	عدد المستخدمين
1	- فلل نوع (أ) Villa type (A)	24
2	- فلل نوع (ب) Villa type (B)	30
3	- فلل نوع (ج) Villa type (C)	40
4	- فلل نوع (د) Villa type (D)	100
5	المسجد (سكن الامام)	4
6	المطبخ والمغسلة المركزية (قاعة المؤتمرات)	150
7	البوابة (سكن الحرس)	5
8	المجموع	353

التصريف الكلي للمدينة السكنية :

يتم بالمجتمعات السكنية حساب معدل التصريف وفقاً لعدد السكان وبتحديد معدل التصريف للشخص الواحد بحسب نوع السكن ودرجة رفاهيته (منزل ذو رفاهية 360 لتر / وحدة / يوم) وعليه فإن السعة المطلوبة تكون وفقاً للمعدلات التالية :

أ - المعادلة الأولى :

حساب التصريف وفقاً لعدد الأفراد

$$\text{تصريف الفرد الواحد} \times \text{عدد الأفراد} \times \text{فتره المكث} \quad (1)$$

1000

[9] [8] [7] [6]

ب - المعادلة الثانية :

$$V = Q * T \quad (2)$$

حساب التصريف وفقاً للتردد ونزع الحمأة

(desludging frequency)

حيث أن :

V : سعة التحليل

Q : حجم المخلفات التي يطرحها الفرد * عدد الأفراد

T : فتره المكث 3 أيام

حساب السعة الفعلية للمدينة السكنية :

1 - بتطبيق المعادلة الأولى (1) :

عدد الأفراد = 353 فرد

$$\text{تصريف الفرد الواحد} = 360 \text{ لتر / وحدة / يوم}$$

وبافتراض :

فتره المكث = 3 أيام

$$\frac{3 \times 353 \times 360}{1000} = 381.24 \text{ م}^3$$

2 - بتطبيق المعادلة الثانية (2) :

عدد الأفراد = 353 فرد

$$\text{حجم المخلفات التي يطرحها الفرد الواحد} = 250 \text{ لتر / يوم}$$

وبافتراض :

فتره المكث = 3 أيام

$$V = 250 * 353 = 88250 \text{ لتر}$$

$$V = 264.75 \text{ م}^3$$

باستخدام المعادلتين رقم (1) و رقم (2) يتضح لنا بأن السعة الحالية للمدينة السكنية لسي أعلى عطبرة وستيت لا تكفي لتحليل الكميات التي تصل إليها من المخلفات دون الاخذ في الاعتبار حجم الرواسب في قاع الاحواض الذي يمثل ثلث حجم الحوض .

الجدول رقم (3) يوضح المقارنة بين السعة الحالية والسعة المطلوبة باستخدام المعادلة رقم (1) . كما يبين الجدول رقم (4) مقارنة بين السعة الحالية والسعة المطلوبة باستخدام المعادلة رقم (2) .

الجدول رقم (3) يوضح المقارنة بين السعة الحالية والسعه المطلوبه باستخدام المعادلة رقم (1)

$3^3 \text{ م} 129.6$	السعة الحالية 3^3 م
$3^3 \text{ م} 381.24$	السعه الفعلية 3^3 م
$3^3 \text{ م} 251.64$	فرق السعة 3^3 م

ان السعة الحالية تمثل 34% من السعة الفعلية وهي لا تشمل حجم الرواسب بالحوض .

الجدول رقم (4) يوضح مقارنة بين السعة الحالية والسعه المطلوبه باستخدام المعادلة رقم (2)

$3^3 \text{ م} 129.6$	السعة الحالية 3^3 م
$3^3 \text{ م} 264.75$	السعه الفعلية 3^3 م
$3^3 \text{ م} 135.15$	فرق السعة 3^3 م

ان السعة الحالية تمثل 49% من السعة الفعلية وهي لا تشمل حجم الرواسب بالحوض .

على الصحة النفسية لساكنى منطقة الدراسة هي إنبعاث الروائح الكريهة. خلصت الدراسة الى الآتى:

- نظام الصرف الصحي المستخدم هو أحواض التحليل مع المصاصات.
- نظام الصرف الصحي المستخدم الذي تم تنفيذه تم بموصفات غير مطابقة لنظام الصرف الصحي المصاحب للتصميم.
- لم يتم تنفيذ النظام المصاحب للتصميم بسبب فرق الأسعار الذي طالب به المقاول.
- تم اختيار المصاصات بدلاً عن الآبار لتجنب إختلاط مياه الصرف بالمياه الجوفية ولكن لم يكن الخيار الامثل لمعالجة مياه الصرف.
- تقل سعة التحليل الحالية عن السعة المطلوبة بحوالى 50%.
- عدد أحواض التحليل 12 حوض الفعال منها 5 فقط .
- تعاني أحواض التحليل وغرف التفتيش من طفح دائم وإنبعاث الروائح منها .

باستخدام المعادلين رقم (1) و رقم (2) يتضح لنا بان السعة الحالية للمدينة السكنية لسدي أعلى عطبرة وستيت تقل عن السعة المطلوبة (السعه الفعلية) بأكثر من 50% . وأن السعة الحالية لا تكفي لتحليل الكمييات التي تصل إليها من المخلفات دون الاخذ في الاعتبار حجم الرواسب في قاع الاحواض الذي يمثل ثلث حجم الحوض. مما يستدعي وضع حلول آنية وعاجلة للنظام المستخدم .

الخلاصة :
من خلال مجموعة من الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف منطقة الدراسة اعتماداً على جمع الحقائق و البيانات و تصنيفها و معالجتها و تحليلها تحليلاً كافياً و دقيقاً اتضح من خلال الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة (المدينة السكنية لسدسي أعلى عطبرة وستيت) أن نظام الصرف الصحي المستخدم حالياً غير مناسب ولا يفي بالسعة المطلوبة ولا يقوم بعملية التحليل اللازم لمخلفات الصرف الصحي بمختلف انواعها بل انه يسهم بشكل سالب تجاه بيئه المنطقة وينتشر ذلك في إختلاط مياه الصرف الصحي مع المياه السطحية بصورة واضحة ولافتة عن طريق تسرب المياه من أجزاء النظام المختلفة وخصوصاً من أحواض التحليل والمصاصات. وايضاً من الآثار الواضحة والتي أصبحت تؤثر

5. ضرورة الاسراع والاهتمام بتنعيمية أحواض التحليل وغرف التقنيش
6. نظافة مناطق أحواض التحليل من الأعشاب و النباتات بصورة جذرية لتسهيل عملية الصيانة الدورية
7. الاهتمام بالصيانة الدوريه لكافة أجزاء نظام الصرف وعمل برنامج زمني واضح وثابت للصيانة
8. توفير فريق عمل متكامل من الفنيين والعمال المهرة لمتابعة صيانة شبكة الصرف الصحي بجميع أجزاءها .
9. الاسراع في مراجعة الصرف السطحي بالمدينة السكنية لتجنب مزيد من المشاكل التي يمكن عن تظهر مستقبلاً بسبب الوضع الراهن .
10. تنقيف ساكنى المدينة السكنية ونشر الوعي بكيفية الاستخدام الصحيح لدورات المياه والاجهزه الصحية .

المراجع :

- [1] م. فكي محمد الامين (2021م) ، إدارة التخطيط والشؤون الهندسية - وحدة تنفيذ السدود - وزارة الري والموارد المائية [2] ليلى جبريل (2020 م) ، مقال بعنوان - الصرف الصحي وكيفية التعامل معها - على موقع مقال كوم <https://mqaall.com/sanitation-deal/> [3] م . هاشم مختار (2012م)، مقال بعنوان - مقدمة عن تاريخ الصرف الصحي بولاية الخرطوم - علي موقع سوداكون http://www.sudacon.net/2012/12/blog-post_7969.html [4] جون أجارد و آخرون (2007م) برنامج الامم المتحدة للبيئة ، توقعات البيئة العالمية GEO₄ - البيئة من أجل التنمية [5] إليزبيث تيللي وأخرون (2011 م) ، القيادة المجتمعية لتخطيط الصرف الصحي البيئي في المناطق الحضرية [6] محمد صادق العدوى (2008 م) الهندسة الصحية الامداد بالمياه - الصرف الصحي - دار الفكر العربي – الطبعة الاولى [7] محمد علي علي فرج (2004 م)، الصرف الصحي ومعالجة المخلفات السائلة - دار الكتاب الحديث . [8] إسراء عبدالله المهل أحمد (2018 م) ، تقويم أنظمة الصرف الصحي في المبني السكبة بمنطقة المهندسين- أمدرمان - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في هندسة العمارة تخصص خدمات المبني - كلية الدراسات العليا - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا [9] مصطفى جعفر محمد (2019 م) ، دراسة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي - دراسة حالة مدينة الشهيد محمد صالح عمر - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في هندسة العمارة تخصص خدمات المبني - كلية الدراسات العليا - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا [10] Web site - the plumber - Plumbing & Mechanical Magazine, July 1989 [/https://theplumber.com/crete](https://theplumber.com/crete) [11] SSWM (sustainable sanitation and Web site 2020 water management), <https://sswm.info/ar>

- تلوث المياه السطحية نتيجة لتسرب مياه الصرف من المصاص وذلک لتشعی التربة بمياه الصرف .
 - نمو النباتات بغزاره حول أحواض التحليل والمصاصات نتيجة للمياه المتسربة مما يؤدي الى صعوبة عملية الشفط والصالة .
 - المياه المتسربة من المصاصات أثرت على الحوائط الخارجية للمبني بظهور الاملاح والتشققات عليها .
 - أحواض التحليل مكسوفة ومن دون أغطية .
 - أغطية غرف التقنيش غير مناسبة وبعضاها مكسوف .
 - تراكم النباتات والانفاض على بعض غرف التقنيش .
 - أثرت نوعية التربة (تربة القطن السوداء - black cotton soil) على خطوط الصرف خارج المبني وذلک نتيجة لهبوط المبني وتكسر مواسير الصرف الخارجية منها .
 - سوء استخدام الاجهزه الصحية خاصة في الجزء المتعلق بالحمامات الخارجية .
 - عدم المقدرة على استعمال جزء من الحمامات والوضايات نتيجة لوجود طفح بيها .
 - تسرب مياه الامطار الى داخل المبني مما ادى الى انهيار الاسقف المستعاره الداخلية و ظهور الطحالب والعنف عليها وعلى الحوائط بالإضافة الى تشدق وإنهيار النقاشة الداخلية و ظهور كتل املام على الاسقف الخرسانية .
 - تشدق النقاشة و الحوائط الخارجية وحوائط التجليد للمبني .
 - عدم وجود عمال صيانة متخصصين في أعمال الصرف الصحي وحتى العمال الموجودين يقوموا بالأعمال الفنية البسيطة فقط .
 - لا يوجد برنامج صيانة دوري واضح بل م الصيانة على حسب الحاجة وعلى فترات زمنية متباude .
- التوصيات :**
- في ضوء تلك النتائج توصل الباحث إلى عدد من التوصيات التي يأمل في أن تفيد المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة وهي كما يلي :
1. ضرورة الاسراع بإضافة السعة التحليلية المطلوب إضافتها لأنها السبب الاساسي في إنهيار نظام الصرف الصحي
 2. الإسراع في تشييد شبكة الصرف الصحي بجميع أجزائها حسب التصميم المعد بواسطة شركة خطيب وعلمي (الشركة المصممة للمدينة السكنية).
 3. الاستفادة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في C1A سواء كان بنقل مكونات محطة الصرف الصحي الموجودة في C1A إلى المدينة السكنية وتشيد المنشآت الخرسانية لها أو عمل خط ناقل من آخر نقطة في الشبكة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة في C1A .
 4. الاستفادة من المانهولات التي تم تركيبها وفكها في فترة سابقة بعد إختبارها و التأكد من جودتها وعدم تعرضاها للتلف .