### 4-الفلسفه التصميميه للمشروع

تتجه الفلسفه العامه لهذا المشروع نحو التطور المعمارى والتكنلوجى بغرض ربط النشاطات المتشابهه والتى تؤدى الى دور واحد وهو تحقيق الراحه للموظف والعميل معا فى حيز تصميمى موحد لتسهيل انجاز المهام المختلفه وتوفير الزمن والجهد ، ويقع هذا التوجيهه داخل موقع وتصميم معمارى صديق للبيئه ، يوفر راحه فى انجاز الاعمال وانتاح اعلى من الموظفين.

## 2- التشكيل المعماري:-



صورة رقم 4-1

لقد تم اظهار فكره المبنى الاداري على المستوى الافقى للمشروع من التشكيل شبه شعاعي للحركه فى القطاعات الذى يعتمد على التوزيع من فراغ معين الى بقيه الفراغات الثانويه وهو بعتبر البهو الرئيسي الموزع ، وهذا المفهوم مقارب الى فكره الحمامه حيث تتكون من صدر ويمثل الاساس واجنحة وزيل وراس حيصل ترتبط الحمامه كل اعضائه بي الوسط فنبعت الفكرة من تجريد الحمامه

# • 1=اظهار الفكره على توزيع فراغات المشروع:-

تم اخذ الفكرة من سايت بلان لشكل الحمامه وتم تجريدها وتفكيكها لى صدر (يمثل البهو الرئيسي) الاجنحه (تمثل الطوابق المتكرره المتدرجه) والزيل (يمثل الخدمات والمعارض)

والراس (يمثل البلكونات الطائره الاماميه



فراغ الاساسي البهو الموزع


-تم توزيع الكتل في المشروع على اساس وظائفها كالاتي:-


- 1-الكتله الرئيسيه و هي الكتله الاداريه في المشروع والتي تقام على برج بارتفاع 18 طابق مقسوم
  على جهتبن حسب الوظيفه
- 2-كتلة المعارض، وهي في الاتجاه الشرقي وهي تحتوي على المعارض المفتوحه والمغله حيث يتم فيها العرض لى اعمال الخير التي تمت لجذب وكما توجد بها المعارض المغلقه التي يتم العرض في نظام مشاهده بي شاشه بي الاضافه لي الخدمات وذللك في الطابق الاول والثاني اما الثالث يوجد المطعم الرئيسي ولقد تم ربط هذه الكتل بي ممر زجاجي لي البهو الرئيسي مباشرة
  - 3-الكتله الاعضاء المسجلين توجد في الجزء الجنوب الشرقي تحتوي على مكاتب وقاعة اجتماعات صغري وهي عباره عن تلاته طوابق مر تبطه ارتباط مباشر معي كتلة القاعه الكبري واتصال ثانوي عن طريق ممر زجاجي معي كتلة الادارة الرئسيه
- الكتلة المخاذن: تقع شمال الموقع متصله بي مدخل منفصل مباشره تحتوي على اربع انواع تخذين بي الاضافه لي المعامل وغرف الفرز وقاعات العمل الجماعي وكل الخدمات لها علاقه مباشره معى الكتله الاداريه
  - كل اللون الاخضر الموزع عباره عن متنفسات خضراء
- القسم التخديمي موزع في داخل النطاقات التجاريه والاداريه والتعليميه والترفيهيه ، وتوجد ايضا في الطابق الارضى على شكل غرفه تخديم ومراقبه ويحتوى البايسمنت كذلك على 99% منه فراغات

تخدیمیه



كتلة االؤتمرات





#### 3-تكوين الواجهات

تم استخدام شكل جناح الحمامه في الوجهات الشكل المائل المتدرج وتم تطويره من شكل منحنى لى شكل خطئ مائل وتم استغلال الجز المائل للخدمات فراغ خدمات تمیلها بی زاویه 60درجه

صورة رقم 4-4

# <u>-3 مراجل تطور المشروع:</u>

## 1-تصميم المساقط الافقية في المرحلة المبدئي للمشروع

#### ■ على مستوى الطابق الارضى

تصميم للمشروع اعتمد على توزيع الفراغات على شكل شبه اشعاعي موزع وتقسيم المداخل في الموقع العام الى ثلاث مداخل وتوزيع الحركه من تلك المداخل الى بقيه الفراغات.

يتم التوزيع من البهو الى كتلة الادارة والمعارض والصاله

تم توزيع الانشطه والفراغات كالاتي الجز الشمالي فصل الكتلة العمل الطوعي وكما توجد المخاذن في الاتجاه الشمال وفي الوسط يوجد البهو الذي كان ياخذ شكل صدر الحمامه هو موزع رئيسي وكانت القاعه في الاتجاه الجنوبي

المشاكل الموجودة في التصميم"



الزوايا كانت تشكل مشكلة كبيرة في تقسيم الفراغات الداخلية وايضا من حيث وضعية الاعمدة

فصل كتلة العمل الطوعي عن المبني تمام

مشاكل في التهوية حيث ان الصلع الطويل شمال- جنوب.

> البهو كان اتصاله ضعیف بی الکتل

> > فاعة المؤتمرات بعیده او غیر متصله بي البهو الريئس وتم فصل مدل لها .

توزيع النجائل في المنطقه الخلفيه شكل

ومدخل كبار الزوار غير معرف وخدمات الصالة

الطابق الارضي

# الطابق الاول والثاني


يتكون من مكاتب ادارية

المشاكل

عدم الربط بين الكتل

طول المسافه في القسم الاداري الواحد

ضيق البهو



الطابق الاول

### الطابق الاول والثاني

يتكون من مكاتب ادارية ومكاتب متخصصه.

المشاكل:


بداية المكاتب الادارية من الطابق الاول ومن الافضل ان تبدا الطوابق الادارية من الطابق الارضي ومن معي اقسام الخاصه بى الجمهور مما يؤدي تقاطع حركة الجمهور معي الادارين . تشكل الكتلة التي امام المكاتب الادارية مشاكل في التهوية بالنسبة للمكاتب.

#### الطوابق المتكررة

تحتوي على البرج الاداري ويختوي على مكاتب مفتوحة وغرفة اجتماعات ومكتب مدير القسم وسكرتارية

# مشاكل للواجهات:-

بالنسبه للواجه الرئسيه اخذت شكل جناح الحمامه وكان شكل تقليدي جدا وكان ميلان ضعیف جدا شکل مشکله فی توزیع الفراغات الداخليه



الواجهة الغربيه

اختلاف الكتل في المنظور واختلاف الاشكال


تعدد الارتفاعات في المنظور

صورة رقم 4-6

منظور للتجاه الشؤقى









# تتلخص حل المشاكل فيما يلي :-



الطوابق المتكررة تحتوي على البرج الاداري ويختوي على مكاتب مفتوحة وغرفة اجتماعات ومكتب مدير القسم وسكرتارية







فصل البرج لى قسمين حسب التخصص الاداري وفصل الخدمات في كل كتلة للخصوصية

تدرج البرج الواحد في الاطراف لى اعطاء منظر جمالى للواجهة بى وتم التدرج حسب الوظائف والفراغات

- توزيع المعامل والقاعات الدراسيه بما يتناسب مع عدد الطلاب المتواجديين
  - تصميم غرفه اجتماعات في كل مكتب مفتوح تابع للاقسام.
- تصميم مصعد تخديمي للطوابق الاداريه للامداد باحتياجاتهم العامه والخاصه.

تصميم كافي صغير في كل طابق لاتاحه عامل الراحه للموظفين تعديل اماكن الخدمات

#### على مستوى المقاطع الراسية

- تحديد طبقات الغطاء الخارجي للنظام الانشائي .
- اضافه الغرفه الخدميه للتحكم في الكهرباء والمراقبه الخاصه بالمشروع.
  - اعاده تقسيم الطوابق وتحديد الارتفاعات للمبنى.
  - تصميم الكورت الوسطى للمشروع وتحديد الارتفاعات به.

ullet

- 3- على مستوى الواجهات والمنظور:-
- اضافه بعض التفاصيل (الكاسرات الافقيه) في واجهه البرج الاداري للمشروع.
  - عمل منطقة دائريه خلفيه كمتنفس لمنطقة العمل
    - اعاده تنظيم وتوزيع الفتحات في المشروع.

استعمال الوان خفيفه في معالجه الواجهات الخارجيه بما يتناسب ووظيفه المبنى

