

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا



كلية الهندسة

مدرسة الهندسة الميكانيكية

قسم الإنتاج

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بعنوان:

در اسة جدوى فنية واقتصادية لورشة متكاملة حديثة لصيانة السيارات بجامعة السودان إعداد الطلاب:

- عبد الله محمد احمد عوض الكريم
- مازن الزاكي الحسين محمد
  - محمد أحمد مصطفى السنى

إشراف الدكتور:

یس محمد حمدان

أغسطس 2014م

## ملخص الدراسة

تعتبر ورش صيانة السيارات الموجودة في السودان في المؤسسات الحكومية قليلة جداً تعتبر تقليدية نوعاً ما في هذا البحث تم تقديم دراسة متكاملة لورشة صيانة سيارات حديثة تخدم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ويمكن أن تصبح استثماراً للجامعة.

• تم في هذا البحث عمل دراسة فنية ودراسة إقتصادية متكاملة لإنشاء ورشة صيانة سيارات حديثة متكاملة.

تم تحليل النتائج والبيانات المتحصل عليها وتبين بأن المشروع يفيد الجامعة من الناحية الإقتصادية حيث أنه تصرف مبالغ ضخمة في عملية الصيانة خارج الجامعة.

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	رقم
I	الاية	
II	الأهداء	
III	كلمة الشكر	
IV	ملخص الدراسة	
V	قائمة المحتويات	
VIII	قائمة الجداول	
IX	قائمة الأشكال والصور	
	الباب الاول: المقدمة	
2	مقدمة	1.1
3	مشكلة البحث	2.1
3	أهداف البحث	3.1
4	أهمية البحث	4.1
4	منهجية البحث	5.1
4	مصادر المعلومات	6.1
	الباب الثانى: الإطار النظري والدراسات السابقة	

6	تعريف الصيانة	1.2
7	الصيانة الوقائية	2.2
8	اجراءات الصيانة الوقائية	2.2.1
9	أهمية الصيانة الوقائية	2.2.2
10	الصيانة الجزئية	2.3
11	اجراءات ماقبل الصيانة الجزئية	2.3.1
12	كيفية الإعداد للصيانة الجزئية	2.3.2
13	الصيانة العامة	2.4
14	الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالصيانة	2.5
14	الآثار الاقتصادية	2.5.1
14	الآثار البيئية	2.5.2
15	الدر اسات السابقة	2.6
15	الدراسة الاولى – شركة السهم الذهبي	2.6.1
20	الدراسة الثانية – شركة دانفوديو	2.6.2
	الباب الثالث: الدراسة الفنية	
24	التخطيط الداخلي للورشة	1.3
25	العمل المعماري والإنشائي للورشة	2.3

25		3.2.1
	تقسيم الورشة من حيث التصميم المعماري	J
26	أقسام الورشة الداخلية	3.3
26	قسم الاستقبال	3.3.1
27	قسم الصيانة والعمل الفني	3.3.2
32	قسم السمكرة والدهان	3.3.3
33	قسم التبريد والتكييف	3.3.4
34	مخزن قطع الغيار	3.4
	الباب الرابع: الدراسة الاقتصادية	
39	المقدمة	1.4
39	تكلفة المباني	2.4
40	تكلفة بعض مستلزمات الورشة الأساسية	4.3
41	تكاليف المصروفات	4.4
42	تكاليف الأجهزة والمعدات	4.5
42	تكاليف أجهزة قسم الميكانيكا	4.5.1
43	تكاليف أجهزة قسم الكهرباء	4.5.2
44	تكاليف أجهزة قسم السمكرة والدهان	4.5.3
45	تكاليف أجهزة قسم التبريد والتكييف	4.5.4

46	تكاليف الموظفين بالورشة	4.6
47	الحسابات	4.7
	الباب الخامس: الخلاصة والتوصيات	
50	الخلاصة	5.1
51	التوصيات	5.2
52	المراجع	5.3

## قائمة الجداول

رقم	الموضوع	رقم
الصفحة		الجدول
37	جدو ليو ضحتكلفة المبانيو المنشآت	(4-1)
38	جدو ليو ضحمصر و فاتالتجهيز ات	(4-2)
39	جدو ليو ضحالمصر و فات	(4-3)
40	جدو ليو ضحتكاليفأجهز ةقسمالميكانيكا	(4-4)
41	جدوليو ضحتكاليفأجهز ةقسمالكهرباء	(4-5)
42	جدو ليو ضحتكاليفأجهز ةقسمالسمكر ةو الدهان	(4-6)
43	جدوليوضحأجهز تقسمالتبريد والتكييف	(4-7)
44	جدو ليو ضحتكافة الموظفين	(4-8)

## قائمة الأشكال والصور

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
7	شكل يوضح معدل تآكل الأعضاء المتحركة	(1-2)
	و إجراءات الصيانة لكل مرحلة	
28	شكل يوضح رافعة هيدروليكية ذات أجنحة	(1-3)
28	شكل يوضىح رافعة الشاسي	(2-3)
29	شكل يوضح رافعة الجيربوكس	(3-3)
29	شكل يوضح ونش رفع الماكينة	(4-3)
30	شكل يوضح المكبس	(5-3)
30	شكل يوضح جهاز ترصيص الإيطارات	(6-3)
31	شكل يوضح نموذج للعدة المتكاملة	(7-3)
32	شكل يوضح فرن العزل الحراري	(8-3)
33	شكل يوضح اسطوانة لحام الاستلين	(9-3)
36	شكل يوضح ال Ground Floor	(10-3)
36	شكل يوضح First floor لمبنى الإدارة	(11-3)
37	شكل يوضح الخريطة الكلية للورشة	(12-3)

## الباب الأول

## الإطار العام للبحث

#### 1-1 المقدمة:

أن عملية صيانة آليات وسيارات موظفي وأساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بفروعها المختلفة يتم في ورش وشركات لا تتبع للجامعة وبعقودات مكلفة، وتتم عملية الصيانة وفقاً لجدولة الورشة المعينة ووفق أسعارها، حيث يمكن أن تأخذ عملية الصيانة وقت طويل وتكون الجامعة في حوجة للسيارة مما يعطل عمل الجامعة وأيضاً يكلفها أكثر.

لتخفيف حدة هذه المشكلة ولتوفير أوضاع ملائمة للعمل تم اقتراح عمل ورشة صيانة متكاملة حديثة تتبع لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حيث تكون الورشة مسؤولية عن صيانة السيارات التي تتبع للجامعة.

سوف يتم تسليط الضوء على هذه الورشة من خلال هذه الدراسة لتقييم الفكرة المقترحة وما سيحدثه من تغيير عبر الخدمات التي سوف تقدم من خلال هذا المشروع وأثره على الفنيين في ورش الجامعة، وطلاب الجامعة وبالأخص طلاب الهندسة الميكانيكية، وذلك بالنظر لمدي نجاح هذه الفكرة في تحقيق الأهداف المناط بها تحقيقها.

#### 1-2 مشكلة البحث:

تعتبر مشكلة صيانة السيارات بصورة عامة هاجس لدي كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة وتعتبر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا من المؤسسات الحكومية التي تواجه هذه المشكلة فهي لديها كم هائل من السيارات والبصات والآليات التي تعمل في خدمة هذه المؤسسة، وهذه السيارات تحتاج لصيانة دورية وعلى أقل تقدير (صيانة خفيفة) مع وجود بعض الآليات التي تحتاج إلي صيانة شاملة أو صيانة جزئية.

من خلال هذا الاستعراض المؤخز لمشكلة البحث يمكن أن نستقى فرضيات للبحث تتدرج في الأتي:

- أنشاء ورشة للصيانة لصد هذه المشكلة.
- تقليل التكلفة التي تصرف في الصيانة الخارجية.

ولهذا من الأفضل أن نحزوا حزو بعض المؤسسات في إنشاء ورشة صيانة حديثة متكاملة تكون متخصصة في صيانة سيارات الجامعة.

#### 1-3 أهداف البحث:

- 1. يهدف البحث في الإطار العام إلي عكس تجارب بعض الشركات في صيانة السيارات
  - 2. جمع وتحديد الأجهزة والمعدات المطلوبة لإنشاء ورشة صيانة حديثة وتكامله.
  - 3. تحديد المساحة والمبانى وقيمتها المطلوبة لاستيعاب سعة سيارات جامعة السودان.
    - 4. عمل الدراسة وتحديد القيمة النهائية لرأس المال المطلوب.

#### 1-4 أهمية الدراسة:

إن إنشاء ورشة صيانة متكاملة حديثة تتبع لجامعة السودان، أمر يوفر لجامعة السودان فرصة تقليل تكلفة الإنفاق على صيانة سيارات الموظفين والأساتذة، حيث أن عقود الصيانة تكلف الجامعة أكثر إذا ما تمت مقارنتها مع الصيانة في ورش تتبع للجامعة حيث تكون التكلفة هي الأمور الأساسية في الورشة مع هامش ربح بسيط لتحفيز الفنيين في الورشة، وأيضاً إمكانية إتاحة فرصة التدريب لطلاب الهندسة الميكانيكية، مع إمكانية أن تكون الورشة فرصة استثمار بالنسبة للجامعة بإتاحة فرصة صيانة سيارات وآليات من خارج الجامعة.

## 1-5 منهجية البحث:

يسلك البحث المنهج الوصفي والتحليل للوصول للنتائج والاستعانة بالمقابلات في جمع المعلومات الأولية ومعالجتها لاستخلاص النتائج.

#### 1-6 مصادر المعلومات:

اعتمد البحث بشكل أساسي على البحوث والتقارير التي سبق أن قدمت كمصادر معلومات ثانوية، كما اعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها عبر المقابلات وتحليل البيانات كمصادر أولية.