


الباب الرابع (التصميم)

- فلسفة التصميم
- الفكرة المبدئية
- الفكرة المتطورة
- الفكرة النهائية

٤-١ الفكرة التصميمية للمشروع (فلسفة المشروع)

الفكرة مستوحاه من انه البنك هو عبارة عن ايادي امينه يستطيع العميل او الفرد بشكل عام ان يأتى على اعالى ما يملك في هذه المنشأة حيث بدأت الفكرة من خلال صندوق ثمين يراد الحفاظ عليه حيث وفي هذا الصندوق اشياء ثمينه وهو يعبر ايضا عن الخزنة الرئيسية للبنك حيث هي اهم جزء في البنك ويجب الحفاظ عليها ووضعها في مكان اكثر امان حيث ومن خلال هذه الفكرة توصلنا للتصميم الاتى :



٢-٤ مرحلة الفكرة المبدئية للتصميم

لأن فكرة التصميم في هذه المرحلة بالتركيز على فصل المداخل حيث تم فصل مدخل الموظفين



عن مدخل الجمهور لتوفير الخصوصية حيث


تم عمل مدخل خاص برئاسة البنك ومدخل خاص بالفرع الرئيسي المتصل بالجمهور حيث ايضاً تم فصل الفرع من خلال عمل ادارة الفرع وباقي خدمات الفرع في ميزانين مفصول عن ادارات الرئاسة لتوفير الخصوصية وتوفير الامن اللازم

تم عمل ايضا صالة الاجتماعات الكبرى ايضا في الطابق الارضي مع خدماتها لسهولة الوصول اليها من خلال الزوار في الاجتماعات الكبرى

عمل الخزنة الرئيسية للبنك في البدروم مربوطة مع صرافات الدفع والاستلام لسهولة توريد الاموال وعمل مصعد بالاموال خاص لتوفير الحماية اللازمة


اما بالنسبة لادارات الرئاسة تم وضعها في الطوابق المتكرره على حسب علاقتها بالجمهور حيث ان الادارات ذات الصلة بالجمهور في الطوابق الاولى وهكذا

- ١ - مصلى
- ٢ - مكاتب ادارية خاصة بالفرع
- ٣ - مدير الفرع
- ٤ - نائب مدير الفرع



طابق الميزانين

- ١ - مكاتب مفتوحة مساعده
- ٢ - مكاتب المدراء
- ٣ - بطارية الحركة



الطابق المتكرر

١ - الخزنة الرئيسية

٢ - خدمات

البدروم


نقد الفكرة المبدئية

- *يمكن تلخيص مشاكل الفكرة المبدئية في الآتي:
- كبر المساحات المخصصة للمواقف لدرجة مضاهاة مساحة الكتل المبنية.
- تعددية المداخل والمخارج في المشروع الأمر الذي يقلل من التحكم في توفير الجانب الأمني للمبنى خاصة أنه بنك.
- عدم وجود مكاتب خاصة للخدمات البنكية والتي تمثل خدمة من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها.
- تجميع الخدمات الأخرى مع الخزنة المركزية في مستوى واحد وعدم الفصل بين النشاطين يقلل من توفير جانب الأمان لها ويمكن من عملية السرقة.
- عدم فصل خدمات الVIP عن خدمات الجمهور في صالة الاجتماعات الكبرى
- عدم عمل سلالم الهروب (الطوارئ)

٣-٤ مرحلة التصميم المطور

في هذه المرحلة تم تطوير ما تم انتقاده بالمرحلة الفائتة، ولعل أهم ما طرأ من تغييرات في هذه المرحلة:


- تم تعديل مساحة المواقف وتمت دراستها بشكل أكثر انتظاماً من سابقتها، وتم تنظيم وتصميم شكل المسطحات الخضراء مع إضافة وتصميم الجزء الشمالي الشرقي
- تم تقليص عدد المداخل والمخارج.
- تم فصل خدمات الVIP عن خدمات الجمهور في صالة الاجتماعات الكبرى
- عمل سلالم الهروب



اهم التغييرات اللازمه

تم اعادة حساب المواقف وتوزيعها بشكل افضل
فصل مدخل الخزنة عن مدخل الخدمات
توضيح المداخل بشكل ملائم

الطابق الارضي



اهم التغييرات اللازمه

تم فصل خدمات الVIP عن الجمهور في قاعة الاجتماعات الكبرى
توسعة استقبال الرئاسة بشكل مناسب ليتلائم مع وظيفة ضخامة البنك
تم اعادة حساب المواقف وتوزيعها بشكل افضل

البدر

اهم التغييرات اللازمه

تم فصل الخزنة الرئيسية عن الخدمات من حيث الكتلة والمدخل ايضا لتوفير الحماية والامن اكثر

توضيح الخدمات اللازمة

فصل مدخل الخزنة عن مدخل الخدمات

اهم التغييرات اللازمه

تم فصل الخزنة الرئيسية عن الخدمات من حيث الكتلة والمدخل ايضا لتوفير الحماية والامن اكثر

توضيح الخدمات اللازمة

فصل مدخل الخزنة عن مدخل الخدمات

اهم التغييرات اللازمه

تم فصل الخزنة الرئيسية عن الخدمات من حيث الكتلة والمدخل ايضا لتوفير الحماية والامن اكثر

توضيح الخدمات اللازمة


فصل مدخل الخزنة عن مدخل الخدمات

اهم التغييرات اللازمه

تم فصل الخزنة الرئيسية عن الخدمات من حيث الكتلة والمدخل ايضا لتوفير الحماية والامن اكثر

توضيح الخدمات اللازمة

فصل مدخل الخزنة عن مدخل الخدمات



الطابق المتكرر

اهم التغييرات اللازمه
تقسيم الادارات وتوضيحها
بشكل افضل
اظهار سلاله الطوارئ
عمل ادارتين في كل طابق

اهم التغييرات اللازمه
تقسيم الادارات وتوضيحها
بشكل افضل
اظهار سلاله الطوارئ
عمل ادارتين في كل طابق

اهم التغييرات اللازمه
تقسيم الادارات وتوضيحها
بشكل افضل
اظهار سلاله الطوارئ
عمل ادارتين في كل طابق

اهم التغييرات اللازمه
تقسيم الادارات وتوضيحها
بشكل افضل
اظهار سلاله الطوارئ
عمل ادارتين في كل طابق



الطابق المتكرر

الطابق المتكرر ١-٦
1:200

منظور خارجي



*نقد المرحلة المطورة

- يجب ترتيب الموقع العام بشكل افضل من خلال توزيع المسطحات الخضراء وشكل الموقف

- يتم تعديل الواجهات

- يجب عمل مخرج طوارئ اخر لقاعة الاجتماعات الكبرى ليتماشى مع عدد المستخدمين في حالة حدوث اي شي طارىء.

٤-٤ مرحلة التصميم النهائي

في هذه المرحلة تم تعديل ما تم انتقاده بالمرحلة الفائتة، ولعل أهم ما طرأ من تغييرات في هذه المرحلة:

- تم تعديل وترتيب شكل الموقع الخارجي بشكل افضل من حيث شكل المسطحات الخضراء وشكل المواقف مع ما يتلائم مع شكل الموقع
- تم تعديل الواجهات من حيث اظهار تفاصيل واستخدام اشكال اكثر حداثة
- تم عمل مخرج طوارئ اخر لقاعة الاجتماعات الكبرى

