

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

(1-1) مقدمة:

يحتاج الإنسان أن يقضي حاجته في اليوم عدة مرات، سواء كان ذلك في دورات المياه الخاصة أو في الأماكن العامة كالأسواق (الخاصة وال العامة، المساجد، المستشفيات، الفنادق، الجامعات، الشركات، وغيرها)، فبعضها يكون على الطراز العربي (القرفصاء) والأخر على الشكل (الأفرنجي)، ومن الطبيعي أن يرافق هذا الاختلاف نوع من التساؤلات من حيث كيفية الإستخدام والنظافة والمجتمع وعلاقاته بالعادات والتقاليد وسلوك الأفراد، وترتبط دورات المياه إرتباطاً كبيراً بالنظافة والمفاهيم الثقافية من عادات وتقاليد مختلفة، وقد إهتم الإسلام إهتماماً خاصاً بالنظافة، ونظافة جسم الإنسان والعادة، وذلك تأكيداً منه على العلاقة مابين الجسد والروح، وبيدو هذا جلياً في تشريعاته في إيجاب الوضوء والغسل والأمر بغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وغسل الثياب وتطهيرها والتطهير وما إلى ذلك، في قوله تعالى (بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُفْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُو وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيکُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطْهُرُو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَحْدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيکُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرُكُمْ وَلَيُتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَفَكُمْ شَكْرُونَ) (سورة المائدة،6). ولدورات المياه أسماء عديدة منها: (الأدب خانة أى بيت الأدب، والمستراح أى بيت الراحة، الغائط، الخلاء، الكنيف، الحُش، الحمام، المرحاض، الدبليوسي، وغيرها). السودان بلد واسع، وبه قبائل لها عادات وتقاليد تختلف عن بعضها البعض من فرد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، وقد وجد في الإحصائيات الحديثة وحسب التعدد السكاني الحديث فإن سكان (ولاية الخرطوم تحديداً) حوالي "سبعة مليون نسمة " هم عبارة عن خليط من قبائل السودان وأجناس أخرى مختلفة من خارجه (ولاية الخرطوم/ar.m.wikipedia.org/wiki/ ولاية الخرطوم تحديداً)، وبعض مضطرب لدخول دورات المياه العامة التي يلاحظ إلى أنها تفتقر إلى كثير من المقومات التصميمية الوظيفية والجمالية والثقافية وغيرها، ودورات المياه تختلف في طرق تصميمها على حسب الظروف البيئية والبنية التحتية للمناطق المختلفة.

(2-1) مشكلة البحث:

إن اختلاف العادات والتقاليد يؤدي إلى وجود مشاكل في كيفية طرق إستعمال دورات المياه ونظافتها ويعتبر تلوث الحمامات تهديد مستمر لانتشار الأوبئة والأمراض، كما أن عدم الالتزام بالمعايير القياسية في تصميم فراغات دورات المياه العامة يؤدي إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بحركة جسم الإنسان، بجانب ذلك عدم وجود اعتبارات للمعاقين وكبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، كما توجد مشاكل من حيث التهوية والإضاءة وتكون وضعية التوصيلات غير صحيحة وغير مناسبة وذلك ما يتسبب بالتسريب والتلوث البيئي وإنشار الأمراض، كما أن عدم إستخدام مواد التشطيبات المناسبة يؤدي إلى التلف والمنظر الغير لائق، ويعتقد البعض أن إستعمال المقاعد الأفرنجية في بعض الأماكن تكون سبب رئيسي لانتشار الأمراض الفتاك كالكوليرا والタイفود.

(3-1) أسباب اختيار البحث:

(1-3-1) أسباب عامة:

- ♦ دورات المياه جزء مهم في تاريخ البشرية وتطور دوره حياة الإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها .
- ♦ رغبة الباحثة في تسلیط الأضواء والكشف عن جانب مهم في التصميم الداخلي وتقديم حلول جيدة .
- ♦ خلو المكتبة العلمية من المراجع الخاصة بالتصميم الداخلي لدورات المياه العامة وعدم وجود دراسات ثابتة سابقة في هذا الموضوع.

(2-3-1) أسباب خاصة:

- ♦ عدم إستطاعة الباحثة إلى دخول وإستخدام الحمام في كثير من المناطق العامة كالجامعة وبعض المطاعم وبعض المستشفيات رغم حوجتها في بعض الأوقات.

(4-1) أهمية البحث:

- ♦ المساعدة في توفير دورات مياه عامة بمعايير ومواصفات قياسية تحقق المتطلبات الوظيفية والرضا.
- ♦ الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة وتقليل نسبة الأمراض المنتشرة بسبب تلوث دورات المياه العامة.

(5-1) أهداف البحث:

- ♦ تحقيق معايير قياسية دولية ووضع منهاجية لتصميم فراغات دورات المياه العامة بالسودان.
- ♦ الوقوف على مشاكل دورات المياه وعلاقتها بالتقاليد والعادات وسلوك الأفراد، وأيضاً مشاكل التلوث البيئي وتحسين مستوى النظافة للتغلب على التهديد المستمر لانتشار الأوبئة.
- ♦ الإستفادة من المواد المحلية وتوظيفها.

(6-1) فرضيات البحث:

- هناك مشاكل وظيفية وجمالية في تصميم الفراغات الداخلية لدورات المياه العامة ومكوناتها بالسودان.
- للتصميم الداخلي دور في معالجة الجوانب الوظيفية والخدمية والنفسية والجمالية لدورات المياه العامة بالسودان.

(7-1) إجراءات البحث: تتكون من:

(1-7-1) منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي بإعتبارها المناهج الأنسب لمثل هذه الدراسة.

(2-7-1) مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة هم عينة عشوائية من عامة الشعب من منطقة (السوق العربي-الإستاد، وسط الخرطوم) تحديداً، قادمون من مناطق مختلفة وقبائل متعددة بالسودان.

(8-1) الحدود المكانية:

منطقة السوق العربي-الإستاد، وسط الخرطوم.

(9-1) أدوات الدراسة:

- المراجع والبحوث والمواقع الإلكترونية.
- الإستبانة وفق إستماراة خاصة أعدها الباحث وقد روّعي في تصميمها البساطة في الأسئلة.
- الملاحظات المباشرة .
- التصوير بإستخدام الكاميرا الرقمية (Nikon D90 - Mobile camera zoom).
- جهاز حاسوب لإدخال ومعالجة البيانات وبعض الصور، وعملية الإخراج .Final Presentation

(10-1) معوقات البحث:

- قلة المراجع والمصادر .
- صعوبة التصوير والحركة .

(11-1) مصطلحات البحث:

هناك عدد من المصطلحات التي تم استخدامها في هذه الدراسة، ولتسهيل معرفة المقصود منها قامت الباحثة بتقديم التعريفات التالية لها:

دورات المياه العامة:

ويقصد بها حمامات الأماكن العامة التي يستخدمها مختلف الأشخاص، وت تكون من مراحيض (جلاسة الفسيفساء أو الجلاسة الأفرنجية) وأحواض لغسيل الأيدي ومغاسل للوضوء.

الطهارة:

الطهارة في اللغة: النظافة والنقاء، وبالمعنى الحسي هي طهارة متعلقة بالبدن، والملابس، والمكان. أما المعنوية فنزاهاة وإستقامة متعلقة بالسلوك والأخلاق. وفي إصطلاح الفقهاء هي: رفع حدث وإزالة نجس. قال تعالى: (لاتقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوي من أول يوم أحد أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) التوبه 108، وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان.

الصرف الصحي:

هو جزء من شبكة توزيع المياه، وهي الشبكة المعنية بتصريف المخلفات السائلة من المبني والمصانع وغيرها إلى محطة المعالجة أو أماكن التصريف.

التصميم الداخلي:

هو التخطيط والإبتكار بناء على معطيات معمارية معينة وإخراج هذا التخطيط إلى حيز الوجود، ثم تنفيذه في كافة الأماكن والفراغات مهما كانت أغراض استخدامها وذلك بإستخدام المواد المختلفة والألوان المناسبة بالتكلفة المناسبة (ختف 19، 1983).

المواصفات القياسية:

المواصفات القياسية Standards Specification هي الإسلوب العلمي التكنولوجي الذي تحدد به الخصائص، والأبعاد، والدقة التي يلزم توفرها في المواد المنتجة؛ لكي يتيهأها من الجودة، وحسن الأداء وإنخفاض التكاليف مايتحقق به النفع للمنتج المستهلك على السواء. والهدف منها: تحديد الإشتراطات اللازم توفرها في السلعة المنتجة التي تتفق مع حاجات المستهلك، مع مراعات رفع مستوى الإنتاج، وخفض التكلفة (راشد، 1976م).

الفصل الثاني: الإطار النظري

المبحث الأول: (1-2) مفهوم دورات المياه وتاريخها

تمهيد:

إن إخراج الفضلات من الجسم - أيها الإنسان - نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر المنعم؛ وفيه دلالة عظيمة على أن للإنسان خالق قد خلقه وسواه على أحسن تقويم، وجعل فيه من الآيات التي عليه أن يتأملها ويتدبرها، وقد علم الإسلام أهله أن لقضاء الحاجة آداباً لابد من مراعاتها؛ منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وأنه لم يترك شيئاً مما فيه نفع ومصلحة إلا وأمر به وندب إليه، ولم يترك شيئاً فيه مضر إلا ونهى عنه وحذر منه. يشمل لفظ دورات المياه ثلاثة أماكن: المكان المهيأ لقضاء الحاجة من التبرز والتغوط، وعلى المكان المعد للإستحمام والغسل، وعلى مكان الوضوء والطهارة. وقد وردت ألفاظ متعددة - قديمة وحديثة - في النصوص، وفي كتب الفقهاء، وفي الإستعمال العُرفي للدلالة على هذه المواقع أو بعضها، ووقع بينها تداخل في الإستعمال وقد سبب غلط كبير في فهم بعض الأحكام ودلائل النصوص الشرعية، ويحسن لذلك التعريف والتبيه إلى أهم هذه المصطلحات، والتمييز بينها، ودفع الغلط في فهمها.

(1-1-2) تعريفات متصلة بدورات المياه (مصطلحات قديمة وحديثة):

1. الغائط:

قال تعالى: "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ" [المائدة-٦]، يراد به المكان المنعزل المنخفض، والمجيء من الغائط كنایة عن قضاء الحاجة تبولاً أو تبرزاً، يقول ابن الحاج رحمه الله - (الغائط في لسان العرب هو المكان المنخفض من الأرض، لأنه أبلغ في الستر وأمن من مهب الرياح، وكان إذا ذهب أحدهم لقضاء حاجته قيل ذهب للغائط ثم كثر إستعماله فأصبح يطلق على لفظ البراز). (ظلال القرآن ص 1009).

2. الخلاء:

الخلاء: بالمد، من خَلَ الشَّيْءَ يَخْلُو خَلَاءً: أي فَرَغَ، وهو خَالٍ؛ ومكان خَلَاءً: لا أحد به؛ والخلاء من الأرض: المكان الخالي؛ وهو الأرض الواسعة الخالية من الأشجار، والمراد هنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة؛ فيطلق أيضاً على المرحاض الذي تبني لقضاء الحاجة بدلاً من الخلاء في الأرض الواسعة. (المحيط في اللغة لابن عباد ، والمصباح المنير (مادة : خ ل و) ، والقاموس المحيط ، ولسان العرب باب الواو فصل الخاء) . الخلاء - بفتح الخاء وبالمد- موضع قضاء الحاجة، وأصله المكان الخالي، وقد سمى بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. (شرح البخارى) .

- وجد نفسه في الخلاء: أي في مكان خالٍ لأحد فيه.

- خرج الأطفال إلى الخلاء: أي إلى الطبيعة.

- بيت الخلاء: مكان قضاء الحاجة.

والخَلَاءُ: الْبَرَازُ؛ وهو إِسْم لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ مِنَ الْأَرْضِ، كَنَّا بِهِ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ، كَمَا كَنَّا بِالْخَلَاءِ عَنْهُ؛ يَقُولُ: تَبَرَزُ الرَّجُلُ، أَيْ: خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ لِلْحَاجَةِ؛ كَمَا يَقُولُ: تَخْلَى إِذَا صَارَ إِلَى الْخَلَاءِ، وَمَعْنَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ: التَّخْلِيُّ أَوِ التَّبَرُّزُ أَوِ التَّغْوُطُ، فَالْحَاجَةُ هُنَا كُنْيَةٌ عَنِ الْبُولِ وَالْغَائِطِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ: "إِذَا جَلَسْتُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْفِيلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ (265) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).

صورة رقم (1) توضح الخلاء



3. الحُش:

هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وأصل الحُش البستان، ثم كنى به عن الحمّام وذلك لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين وأماكن الزراعة، كما كان في ريف تايلاند قديماً، يقضى الفلاحون حاجاتهم بين الزراعة والشجيرات الصغيرة حيث تلتئم الخنازير الناتج على الفور

(www.eibda3.com/vb-National Geographic Abu Dhabi – History of the Bathrooms).

- عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) (رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود).

- الحشوش: مواضع قضاء الحاجة.

صورة رقم (2) توضح ريف تايلاند قديماً



4. الكنيف:

بفتح ثم كسر: الشيء الساتر، هو مكان قضاء الحاجة، (الكنيف هو البناء الذي أنتزع من الدور لقضاء الحاجة، وأصله الشيء الساتر، لأنه يستر ويغطى)، أي الفراغ الذي أنتزع من الديار عزل وبني بعيداً عنه (شرح سنن ابن ماجه).

الكنيف هو الخلاء _ وهو راجع إلى الستّر ، وأهل العراق يُسمون ما أَشْرَعُوا مِنْ أَعْلَى دُورِهِمْ كَنِيفاً، والحظيرة تسمى كَنِيفاً لأنها تكفي الإبل أي تسترها من البرد (المعجم الوسيط).

صورة رقم (3) توضح البناء الخارجي لقضاء الحاجة



5. المرحاض:

هو مكان قضاء الحاجة، ويقصد به المقاعد سواء كانت الجلسة العربية (الفسيفساء) أو الجلسة الأفونجية، كما في حديث أبي أيوب - فقدمنا الشام فوجدنا مراحيل، قد بنيت من قبل القبلة، فتنحرف عنها ونستغفر الله.

صورة رقم (4) تبين الجلسة العربية



صورة رقم (5) تبين الجلسة الأفونجية




6. الحمام:

ورد الكثير من التّشروح والتفسيرات لأصل الكلمة (حمام) في المعاجم العربية، فنجد الرّازى بن محمد يعود بأصل الكلمة إلى (الحَمَّة) بفتح الحاء وتشدید الميم، ويراد به المستحم، أي مكان الغسل، وهو مشتق من الحميم يعني الماء الشديد الحرارة يشفى العليل، كما نقول حمّ الماء، أي سخنه، وإستحم أي إغتسال بالحميم، وأحّمّه أي غسله بالحميم، ثم كثُر إستخدامه حتى أصبح كل إغتسال بالماء (البارد أو الحار) يسمى حمام، وفي الأحاديث: النهي عن الصلاة في الحمام، ويعنى به المغتسل باتفاق أهل العلم وشرح الحديث، عن أبي سعيد - رضي الله عنه- عن النبي قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه أبو داود. وقد وردت كلمة الحمام مؤنثة في بعض المواقع ومذكورة في موقع أخرى، فنجد زعم الجوهرى حين يصف حماما في بيت له ينشد فيقول:

فإذا دخلت سمعت فيها رجة * لغط المعاول في بيوت هداد

وقد عرف الحمام أيضا بـ (الدّيماس): بفتح وتشدید الدال، وهذا ما نجده في لسان العرب في قول ابن منظور (والدّيماس الحمام) و قوله أيضا: (والحمام الدّيماس، مشتق من الحميم)، فقد جاءت الكلمتان مترابطتان في الكثير من المواقع للتمييز، لأن كلمة (ديماس) لها عدة معانٍ أخرى في اللغة منها: السّرب أي القبر، فيقال دمته في الأرض أي دفنته، كما عرف الحمام لدى البعض بالبلآن لأنّه يبل داخله بمائه أو بعرقه.

صورة رقم (6) توضح مكان معد للإستحمام



(2-1-2) دورات المياه في عهد الرسول (ص):

يؤكد الكثير من الرواية والمؤرخين أن دورات المياه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في الخلاء بعيداً عن المدينة، كما في حديث عائشة المتفق عليه في قصة الإفك: (-... فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناسع، وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأدى بالكنف أن نتتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح...) (حديث عائشة عن حادثة الإفك).

(2-1-2-1) الدعاء عند دخول الحمام:

فقد ثبت في الصحيحين والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخائث)، والمراد بقوله إذا دخل: إرادة الدخول وليس بعد الدخول.

- عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه الحشوش محضرة، فإذا أتي أحدهم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخائث) رواه أبو داود.

- يقول الخطاب في الموسوعة الفقهية لقد خص هذا الموضع بالإستعاذه لوجهين:

الأول: بأنّه خلاء، وللشّياطين بقدرة الله تعالى سلطُّ بالخلاء ما ليس لهم في الملا.

الثاني: (أن موضع الخلاء قذر ينزعه ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على اللسان، فيغتنم الشّيطان عدم ذكره، لأنّ ذكر الله تعالى يطردّه، فأمر بالإستعاذه قبل ذلك ليعدّها عصمةً بينه وبين الشّيطان حتى يخرج).

- كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع":

(فائدة هذه الإستعاذه: الإلتقاء إلى الله عز وجل من الخبث والخائث لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخباء فهو مأوى الشّياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، ولا الخائث وهو النّفوس الشريرة).

وهذه العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على الإستعاذه عند كل دخول للخلاء، سواء كان بقصد قضاء الحاجة، أو كان لغير ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لها دورات المياه من أمور النظافة المتنوعة، وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشّياطين .

- كما جاء في "المغني" :

(يقول أحمد إذا دخل الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخائث).
وما دخلت قط المَوْضِأ [يعني: مكان الوضوء] ولم أقلها إلا أصابني ما أكره.

- كما سئل الشيخ بن باز رحمه الله في "مجموع الفتاوى": هل الدعاء لمجرد دخول الحمام، أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة ؟

فأجاب باستحباب دعاء دخول الخلاء مطلقاً، من غير تقييد بقضاء الحاجة، ومثل ذلك دعاء الخروج من الخلاء ، فقد روى الترمذى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءَ قَالَ (غُفرانك).

فقد ذكر العلماء من الحكم في توجيهه الإستغفار عند الخروج من الخلاء أن ذلك لترك ذكر الله تعالى مدة لبته في الخلاء، والمسلم يرى ذلك تقسيراً فيتداركه بالإستغفار.

(3-1-2) دورات المياه العامة عند الرومان:

قد ساعدت دورات المياه العامة في تحويل روما إلى إمبراطورية، وشكلت منتديات إجتماعية خدمية، إضافه إلى وظيفتها الأساسية وهى (النظافة) باعتبارها حاجة غريزية لدى الإنسان وحثت عليها الأديان السماوية كشرط أساسى للمتعبدين. فقد نالت دورات المياه العامة أهمية كبرى في حياة السكان الإجتماعية في العهد الروماني فكان السكان يتواوفدون إليها فيقومون أولاً بالتمارين الرياضية ويسترخون بعدها تاركين لعامل خاص تدلىك أعضاء جسمهم، ومع أن دورات المياه الخاصة كانت منتشرة لدى المترفين من أبناء المدينة، إلا أن ذلك لم يمنع دخول فئة منهم إلى دورات المياه العامة بغية الحديث مع الأصدقاء، وعقد صفقات تجارية وتبادل المعلومات، وقد كانت مزودة بجميع الوسائل التي تومن للمستحم الرياضة والنظافة والماء والحرارة الدائمة.

صورة رقم (7) توضح ما كان قضاء الحاجة في دورات المياه العامة عند الرومان قديماً




1-3-1-2) الإنشاء المعماري:



إشتهرت الحمامات الرومانية بأنها من أكبر المنشآت المدنية، حيث ترتبط بتاريخ روما وأثارها، وكان هناك حوالي 144 حماماً عاماً بروما قديماً، لقد تفنن الرومان في تزيين ونحت حمامات من الداخل والخارج، وقد كان كاراكلا من أبرز الأباطرة الرومان الذين تركوا آثاراً إجتماعية هامة، والتي لا تزال معروفة بحمامات كاراكلا وما زالت آثارها قائمة حتى الآن، وتمتد على مساحة قدرها (11) هكتار، وكانت تتسع لـألف وستمائة زائر.

يبدأ المخطط العام بمدخل واسع (باب كبير) به تفاصيل ووحدات معمارية، ومن ثم إلى ممر طويل يؤدي إلى غرفة كبيرة تسمى (الآبوديتيريوم) غرفة تغيير الملابس، وكانت تحوي صفاً من المساطب الخشبية أو الرخامية تعلوها خزانات صماء (بدون أبواب) صورة رقم (11،10)، ويتوسطها في بعض الأحيان حوض ماء صغير تعلوه قبة كروية الشكل، أما بجانب المدخل الرئيسي فتتوسطه مسطبة المعلم لإستقبال الزبائن ووضع الودائع والأمانات عنده حيث يوجد خلفه صندوق خشبي مقسم إلى أقسام متعددة للودائع، ومن ثم ينتقل الشخص إلى القسم الثاني الوسطاني (الفريجيداريوم) قسم المياه الفاترة صورة رقم (12)، ويشمل كافة الأمور الخدمية من (إستحمام، نظافة، وإزالة للشعر)، ويحتوي على خلوات ويوجد بكل خلوة حوض صغير وحنفيتان، ويتوسط القسم الوسطاني قبة كبيرة حولها مجموعة قباب صغيرة يثبت فيها الزجاج لإدخال الضوء، وكان الجزء السفلي من الحوائط مع الأرضية يبلط بالقار الأسود (الزفت)، وفي البعض الآخر يبلط بالحجر المصقول، أما الجزء العلوي من الجدران فيغطي بالجص الأبيض الخالي من الشوائب مع الأحجار والزخارف، ومن ثم ينتقل الشخص إلى القسم الثالث القسم الحار (الگالداريوم) كما يسمى أيضاً (بيت الحرارة) صورة رقم (13)، يحتوى على أووعية للإغتسال ومقاصير خاصة ويتوسطه حوض كبير مملوء بالماء الحار (حوض بخار) من حوله مساطب يجلس عليها المستحبون لغایات متعددة وفيه يتم عملية الفرك والمساج، أما بالجزء الخلفي فيتم تسخين الماء للقسم الحار مستخدمين روث الحيوانات والزباله كوقود؛ ويستفاد من الرماد في عملية البناء، أما بالخلف فتوجد مقصورة صغيرة تسمى مقصورة الصنعة حيث تُصنع فيها الأدوات من (أكياس فرك، مازر، صابون، وأوعية نحاسية "طاسات")، وبه أقسام متعددة أخرى كصالات للعب، والمسابح، وصالات للتدريب الرياضي وغيره.


شكل رقم (1) يوضح المخطط العام لدورات المياه العامة عند الرومان




صورة رقم (9،8) توضح المدخل والمساطب والصناديق الخشبية لدورات المياه عند الرومان قديماً



صورة رقم (10) توضح القسم الوسطاني والخلوات لدورات المياه عند الرومان قديماً



صورة رقم (11) توضح القسم الحار (بيت الحرارة) لدورات المياه عند الرومان قديماً



4-1-2) دورات المياه العامة في العصور الإسلامية:

إرتبطت دورات المياه العامة منذ قديم الأزل بالحياة الدينية وأمور الطهارة والنظافة، وقد كان دورات المياه العامة دور إجتماعي رئيسي وبارز في العصور الإسلامية حيث كان الجامع والسوق والحمام نواة أي مدينة إسلامية، كما اهتم الإسلام بظفاف جسم الإنسان؛ ويبدو لنا هذا الاهتمام جلياً في تشرعياته السامية المتمثلة في إيجاب الوضوء والغسل، والأمر بغسل اليدين قبل الأكل وبعده، وغسل الثياب وتطهيرها، وما إلى ذلك. كما ربط الإسلام مابين ذلك وبين العبادة الفردية والجماعية، تأكيداً منه على العلاقة المتكاملة مابين الجسم والروح. ويعتبر المخطط العام لدورات المياه الإسلامية مماثلاً للمخطط العام لدورات المياه الرومانية مع اختلاف التصاميم والوحدات المعمارية، فدورات المياه الإسلامية بها من الزخارف والأعمدة والقباب ما يجعل منها معلماً بارزاً.


1-4-1) الرحلة ودورات المياه في القاهرة:

ترك لنا الطبيب عبد اللطيف البغدادي في القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، وصفاً لدورات المياه العامة بالقاهرة العامة حيث قال: (وأما حماماتهم فلم أشاهد في البلاد أتقن منها وصفاً ولا أتم حكمة ولا أحسن منظراً، أما أولاً فإن أحواضها يسع الواحد منها ما بين راويات ماء، وأكثر من ذلك يصب فيها ميزانان ثجاجان حار وبارد، وقبل ذلك يصبان في حوض صغير جداً مرتفع فإذا إختلطا فيه جرى منه إلى الحوض الكبير، وهذا الحوض نحو ربعه فوق الأرض وسائله في عمقها ، ينزل إليه المستحم فيستنقع فيه، وداخل الحمام مقاصير بأبواب وفي المسلح مقاصير لأرباب التخصص حتى لا يختلطوا بال العامة ولا يظهروا عوراتهم، وفي الوسط بركة مرخصة عليها أعمدة وقبة وجميع ذلك مذوق السقوف بحيث إذا دخله إنسان لم يثر الخروج منه). وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كُتب عن دورات المياه العامة بالقاهرة: (ذهب جماعة إلى الحمامات العامة فقالوا: إذ توجد في هذه البلاد أحواض في غاية الجمال والبذخ، مزينة بالفسيفساء وأنواع مختلفة من الرخام، والعرب في غاية البراعة في تدليك أعضاء جسم المستحم). وأما إدوارد وليم لين فقد وصف دورات المياه العامة بالقاهرة عند زيارته للمدينة عام 1825م فقال: (تضم القاهرة أكثر من مائة حمام تزداد أهميتها في الشتاء وهي مصدر متعة يسهل على القراء الظفر بها بل أن الآثرياء أيضاً يتربدون على الحمامات العامة ففيها يجدون متعة في اللقاء مع كثير من المعارف والأصحاب وما أن يدخل المرء إلى الحمام حتى يستقبله الخدم في قاعة الإستقبال حيث يودع ملابسه ويلف حول جسده متنزاً، ثم يقاد إلى دهليز (مر طويل) تترايد حرارته كلما تعمق فيه حتى يصل إلى قاعة تكشف فيها الأبخرة الساخنة المعطرة التي تنفذ إلى مسام الجلد، فيضجع على بساط صوفي ويبدوا منه صبي يمسك في يده كيس من الصوف السميك الناعم الملمس، ويبدأ أولاً في فرقعة مفاصل النزيل ثم يدخل جسمه بالكيس الصوفي، ثم ينهض الرجل وقد لف جسده كله العرق الساخن ثم ويذهب إلى قاعة بها ماء بارد وماء دافئ (فلتر) يغتسل فيما بمفرده ويتحول بعدهما إلى فناء به حوض مليء بمياه شديدة السخونة (بخار) يغطس فيه بعض لحظات ثم يخرج ويلف جسده بالمتنز، ثم يعود إلى قاعة الإستقبال حيث يتناول فنجاناً من القهوة يشد معه أنفاساً من النرجيلة مسترخيًا على الأريكة ثم يرتدى ملابسه المفعمة بأريح البخار.

(2-4-1-2) أمثلة لبعض دورات المياه العامة قديماً:

- حمام بشتاك: يرجع هذا الحمام إلى العصر المملوكي وبالتحديد في عام 742هـ - 1341م، يعد من أشهر وأندر الحمامات في مصر، أنشأه الأمير (سيف الدين بشتاك الناصر). وظل الناس يستخدمونه لسنوات طويلة، إلا أنه لم يعد يستخدم الآن بعد أن تم غلقه منذ حوالي أربع سنوات. كتب على الواجهة (أمر بإنشاء هذا الحمام المبارك الأشرفى للأمير بشتاك الملكى الناصري دام عزه)، وكان به قسمين قسم للرجال وأخر للنساء، وصمم المدخل برخام ما بين اللونين الأبيض والأسود.

صورة رقم (12) توضح مدخل حمام بشتاك



- حمام المؤيدي: يرجع تاريخ هذا الحمام إلى العصر المملوكي، شيده السلطان المؤيد شيخ، تكون العمارة الخارجية لهذا الحمام من واجهتين ظاهرتين تتوسطهما من أعلىه قندلية بسيطة ذات فتحتين سفلتين معقودتين تعلوهما قمرية دائرية وفي طرفها الجنوبي فتحة باب ذات عقد مدبب منكسر يحيط به إطار حجري بارز؛ وكانت تقوم فوق هذه الواجهات الحجرية الأربع قبة آجرية تبدو مناطق إنتقالها الخارجية على هيئة مثلث أصم خال من التفاصيل المعمارية والزخرفية؛ تعلوه رقبة إسطوانية بها 28 نافذة معقودة بعقود مدببة وكانت تعلوها قبة آجرية لم يعد لها وجود حالياً. أما عمارته الداخلية فهي عبارة عن سلم هابط به أربع درجات حجرية تنتهي إلى دركة مستطيلة يغطيها قبو مدبب وفي ضلعها الشمالي فتحة باب تفضى إلى فسقية مربعة كانت تغطيها قبة آجرية سقطت، وفي الأركان الأربع لهذه الفسقية أربعة أبواب متشابهة يفضى كل منها إلى حجرة مستطيلة يغلب على الظن أنها كانت تستخدم لحفظ أدوات الحمام ومتطلقات مستخدميه، وتحيط بهذه الفسقية أربعة أيوانات ذات قباب مدببة تعلوها قندلية بسيطة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحمام كان يطل على حارة المحمودية التي عرفت بحارة الأشرفية وكان له بابان أحدهما بشارع تحت الربع وثانيهما بالحارة المشار إليها، قد ظل عامراً حتى عصره وكان أول حمامين أنشأهما المؤيد وكان ثانيهما ببلدة أوسيم بالجizة التي كانت إستراحة السلاطين والممالئك حينذاك وخاصة في فصل الربيع.

صورة رقم (13،14) توضح جزء من حمام المؤيدي



- حمام الباشا: يعد حمام الباشا من أشهر معالم (عكا، فلسطين) وهو حمام كبير فخم بناه أحمد باشا الجزار عام


1795 تقريباً، أقيم هذا الحمام على طراز الحمامات الإسلامية فلا توجد له نوافذ إنما يستمد الضوء من سقفه المقبب. وعند مدخل الحمام نجد العديد من الغرف المخصصة للتخزين ومنها تخزين الحطب الذي يستخدم في تسخين المياه (القسم الحار)، أما سلسلة قاعاته فهي الشذروان التي تعد أول ما يقابله الداخل إلى الحمام وهي قاعة الإستراحة والإستقبال فضلاً عن وظيفتها الإجتماعية والترفيهية ففيها يخلع المستحم رداءه عند الدخول ويرتدية عن الخروج. وقد كان من المأثور في هذه القاعة جلوس النساء فيها وقد خضبن رءوسهن بالحناء وعقدن حلقات رقص حول النافورة التي تتوسط القاعة وتتدفق الماء البارد علي الجالسين. أما قاعتنا الإستحمام (القسم الوسطاني) فيقود إليهما ممر ضيق من الشذروان وهمما أعلى حرارة من القاعة الأولى إذ تحويان مساطب رخامية وصنابير للمياه الساخنة والمياه الباردة، ويبقى فيما عادة المستحمون الذين لا يحتملون ضغط جو غرفة البخار التي تليها. أما قاعة البخار وهي القاعة الأخيرة في سلسلة قاعات هذا الحمام (القسم الحار) هي ذات بلاط ساخن يعرف ببلاط النار يضطجع عليه المستحمون طلباً للشفاء من بعض الأمراض أو طلباً للنظافة التامة. ظل هذا الحمام يقدم خدماته للجمهور حتى مايو 1947م حينما فجرت عصابة (إيتس) وهي إحدى المجموعات الإرهابية اليهودية من سجن القلعة القريبة من موقعه لإخراج بعض السجناء اليهود فأصيب بأضرار. أغلق الحمام بعد هذه الحادثة حتى أعيد إفتتاحه عام 1945م ليتحول إلى متحف محلي للآثار والفنون وكان من المقرر أن يضم بين جناحيه معرضاً للفن الإسرائيلي المعاصر إلا أن ذلك لم ينفذ في عام 1958م أقيم فيه معرض تحت عنوان (المواطنون العرب في بلادنا) لاقى نجاحاً كبيراً فقيت بعض هذه المعارض فيه وتحولت إلى معرض دائم وعرض في قاعاته أيضاً بعض الآثار المكتشفة في حفريات عكا والمناطق المجاورة لها.

صورة رقم (15) توضح حمام الباشا بفلسطين



- حمام عزوز: المنشئ: هو الحاج عبد الرحمن بن الحاج ججازى الشهير، وجعله وقف خيرى على جامع زغلول
 عرف الحمام شهرة بإسم عزوز مصطفى بدر مواطن من سكان رشيد، تملك الحمام فى فترة الخمسينيات من
 القرن العشرين ويتبع الحمام التخطيط المصرى فى العصر المملوكي. يمكن الدخول إلى الحمام من المدخل
 الرئيسي وهو مدخل منكسر وضيق، سقفه عبارة عن قبو إسطوانى مخصوص وفى منتصف السقف قبو
 متقطع مزخرف بالجص على هيئة فصوص. يؤدي المدخل إلى القسم الإداري وهو عبارة عن قاعة وسطى بها
 نافورة مثمنة الأضلاع ومرصعة بالرخام، في منتصفها عمود يخرج منه الماء ويعلوها سقف جملونى من
 الخشب مرتكز على شكل مثمن مزخرف بالزجاج المعشق بالجص يعطى إضاءة أكثر للمكان.

شكل رقم (2) يوضح المخطط العام لحمام عزوز بمصر



صورة رقم (16) توضح القبة التى تغطى المدخل الرئيسي



(3-4-1-2) تصميم دورات المياه وطرق عملها في بعض البلدان الإسلامية:

تشابه أشكال الحمامات في العصور الإسلامية مع غيرها من الحمامات الرومانية، ولم تختلف إلا في تفاصيل الوحدات المعمارية، فقد كانت على الطراز الإسلامي من قباب وأعمدة ونوافير وزخارف إسلامية وخطوط وكتابات عربية.

تعتبر الحمامات البغدادية حسب ابن بطوطة من أبدع وأبهى الحمامات التي زارها في البلاد التي طاف بها، سواء من حيث طريقة بنائها أو طريقة عملها وتنظيمها، حتى أن بغداد أخذت شهرتها من حماماتها التي فاق عددها الستين ألفاً، فقد تميزت إلى جانب عددها الكبير بطريقة خاصة في بنائها وإبراز مظهرها الخارجي للناس، إذ كانت تطلي بالقار فيتبدّل إلى ذهن الرائي أنه رخام أسود، وحسب ما أورده بدر الدين الحسن بن زفير الإربلي في وصف أحد الحمامات البغدادية قائلاً: رأيت ببغداد في دار الملك شرف الدين هارون حماماً متقن الصنعة حسن البناء كثيّر الأضواء قد إحتفت به الأزهار والأشجار فأدخلني إليه سائسه وذلك بشفاعة الصاحب بهاء الدين بن الفخر، وكان سائس هذا الحمام خادماً حبيباً كبير السن والقدر، فطفاف بي عليه وأبصرت مياهه وشباكيه وأنابيبه المتتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغير مطلية وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها الماء صوت بأصوات طيبة، ومنها أحواض رخام بدعة الصنعة، والمياه تخرج من سائر الأنابيب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإنقاض، ثم منها إلى البستان ثم أراني نحو عشر خلوات كل خلوة منها صنعتها أحسن من صنعة أختها، ثم إنتهي بي إلى خلوة عليها باب مغلق بقل حديد، ففتحه ودخل بي إلى دهليز طويل كله مرخ بالرخام الأبيض السادس، وفي صدر الدهليز خلوة مربعة تسع بالتقريب نحو أربعة أفسس إذا كانوا قد عدوه، وتسع إثنين إذا كانوا نياماً ورأيت من العجائب في هذه الخلوة أن حيطانها الأربع مصقوله صفاً لفرق بينه وبين صقال المرأة، يرى الإنسان سائر بشرته في أي حائط شاء منها، ورأيت أرضها مصورة بفصوص حمر وصفر وخضر ومذهب وكلها متخذة من بلور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحمر فاما الأخضر فيقال إنه حجارة تأتي من الروم وأما المذهب فزجاج ملبس بالذهب، وتلك الصورة في غاية الحسن والجمال على هيئات مختلفة في اللون وغيرها (نفح الطيب ، المقرني، ج3، ص343). أما في بلاد الشام فقد استعمل نوع من الأجر الخاص بالحمامات يعرف بالقرميد، وهذا ما نستشفه مما ورد في لسان العرب (القراميدي في كلام أهل الشام أجر الحمامات) (لسان العرب ، ابن منظور، ج3، ص352) ، نظراً لما لها من قوة وقدرة على تحمل حرارة النار المستعملة في تسخين المياه وحفظ حرارة الحمام. كما كان في كل حمام من حمامات بغداد خلوات كثيرة، وكل خلوة منها تفرض بالقار، يطلي نصف حائطها مما يلي الأرض به، أما النصف الأعلى منه فيطلي بالجص الأبيض الناصع، فالضدان بها مجتمعان متقابلان حسنهما حسب تعبير ابن بطوطة (تحفة الناظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ابن بطوطة، ج1، ص243)، وكانت كل خلوة تحتوي على حوض من الرخام، فيه أنبوبان أحدهما يجري بالماء الحر والأخر بالماء البارد، فيدخل المستحم الخلوة، وفي زاوية كل خلوة أيضاً حوض آخر للإغتسال، فيه أيضاً أنبوبان يجريان بالحار والبارد، وهذا ما لا نجد في حمامات المغرب الأقصى التي كانت تتكون من خلوة واحدة حالت دون دخول البعض إليها، وما يمكن قوله أن الحمامات الشعبية قد تميزت في تخطيطها وعناصرها بالإستقرار، لكن قد تختلف في التفاصيل والعناصر الأخرى. وفي اليمن يتكون مبني الحمام من ثلاثة غرف أيضاً تأخذ نفس الترتيب من حيث درجة الحرارة، وهي متلاصقة تبني تحت الأرض، أما ما يظهر على السطح فهو قباب تشكل سطح تلك الغرف الثلاث، وتؤمن لها دخول الضوء عبر نوافذ زجاجية. وقد تواجدت بعض الحمامات العثمانية التي تختلف في تصميمها العام نسبياً عن الحمامات الشعبية الأخرى، إذ تتكون من عدة غرف متدرجة من حيث سخونتها تنتهي بقاعة كبيرة توجد بمنتصفها نافورة للماء الساخن ينبع منها البارد، حيث يتم عملية الإسترخاء والتداлиك من طرف مختصين وقد كانت مياه الحمامات تسخن بالحطب، وكان لكل نوع من الحطب درجة حرارة معينة تتعكس على لذادة الحمام وعشق الناس له، وهذا ما ندركه من قول ياقوت الحموي (وفي المدينة من الحمامات ما لا يوجد مثله في مدينة أخرى لذادة وطبية لأن وقودها الآس، ومياهها تسعى سعيا بلا كلفة) (معجم البلدان ، الحموي، ج1، ص267) فحمامات بلاد الشام ومعظم بلاد المغرب الإسلامي توقد النار بها تحت أرض الصهريج المعد لتسخين الماء، ويعرف هذا المستوقد بالأرّة (لسان العرب، ابن منظور، ج5، ص271) ليتم توزيعها في قساطل قرميدية أو إسمنتية داخل القسم الساخن، كما استعملت في بعض الأحيان المخلفات الحيوانية الجافة في ذلك، وبقايا الزيتون المعصور في بعض بلدان المغرب العربي كالجزائر والمغرب الأقصى.

المبحث الثاني

2-2) الأسس التصميمية لدورات المياه وفق معايير العمارة الحديثة

1-2-2) مفهوم التصميم والتصميم الداخلي وتطوره:

تمهيد:

شهد العالم تطويراً فكرياً وحضارياً ضخماً وثورة تكنولوجية هائلة إنعكست آثارها على أنواع العلوم والمعرفة المختلفة، وواكب هذا التطور وهذه الثورة التكنولوجية نهضة معمارية بارزة في مختلف أقطار المدينة، وإنشرت المجمعات السكانية والتجارية والفنادق السياحية والبنوك من المباني العامة والخاصة، وذلك لكي تفي بحاجة الإنسان ومتطلباته المعيشية المختلفة، فأصبحت هنالك حاجة ملحة لمعالجة هذه الأبنية من الداخل والخارج على مختلف أنواعها وأحجامها، معالجة جمالية ووظيفية لكي تؤدي هذه الأبنية وظيفتها التي أنشأت من أجلها على أكمل وجه. ومن هنا عرف ما يسمى بالتصميم الداخلي والديكور، ومن هنا أيضاً نشأ الإرتباط الوثيق بين العمارة والتصميم الداخلي، لكي يكمل بعضهما بعضاً، ويكونا وحدة وظيفية واحدة، هدفها في النهاية خدمة الإنسان وراحته.

1-1-2-2) مفهوم التصميم:

- التصميم هو نشاط إبداعي ينتج عنه وجود شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل (محمد الأمين على، 2008م.ص54).
- لاشك أن التصميم الجيد أساس لكل عمل ففيه إحتوى هذا العمل على المهارة الأدائية، وإن القصد من التصميم هو الإبداع والخلق لأعمال جميلة ممتعة ونافعة، وهو الخطة الكاملة لتشكيل شيء ما وتركيبه في قالب موحد ليس من الناحية الجمالية فحسب بل من الناحية الوظيفية والأدائية أيضاً (أسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور، يونس يوسف خنفر.ص5).
- يعد التصميم بشكل عام بمثابة اللغة التي تمكنت من التعبير عن أي فكرة أو رأي بطريقة تمكن الآخرين من فهمه وتطوريها وتنفيذها على أرض الواقع ويكون هذا التصميم وفقاً لمعايير متقدمة عليها بالنسبة للشكل والتسمية والمظهر والحجم وما إلى ذلك وبهدف التصميم إلى إستيعاب كافة الخواص الهندسية والتكنولوجية والشكلية للمشروع بشكل واضح بما لا يدع مجالاً للبس.
- التصميم عمل أساسى للإنسان، فنحن كما نؤدي عمل معين فإننا في الواقع نصمم وهذا يعني أن معظم ما نقوم به يتضمن قسطاً من التصميم (روبرت جيلاني، 1950.ص5).
- التصميم عملية إبداعية يتم فيها تحويل الأفكار والأحلام إلى واقع وبه تحل الكثير من المشاكل ويزيل نتيجة الحاجة (Garratt James, U.K, 1996.6).

- التصميم عملية إبداعية، تحول فيها الأفكار إلى واقع وحقائق ويحتاج إلى معرفه وقدرات خاصه لحل المشكلات (Dick Powell, U.K, 1995).

- التصميم هو تنظيم وتنسيق مجموع العناصر أو الأجزاء الداخلية في كل متماسك للشيء المنتج مع الجمع بين الجانب الجمالي والفنى (إسماعيل شوق، 2001، ص45).

- التصميم هو نشاط ذهني عملي، يتم فيه التأثير بقوة على المادة بما يغير من هيئتها أو إنشائها أو علاقتها بالفراغ حولها ، ويتم ذلك بطريقه مقصودة ومتكررة الهدف منها خلق منتج يسد للإنسان أو غيره حاجات محددة ضرورية أساسية أو ثانوية (Sanders Cormick, 1987).

- مصطلح التصميم يعبر عن تلك العناصر الفريدة في المنتجات ، والتي ترجع تلك المنتجات ليس فقط إلى عمل ميكانيزم لشيء معين ولكن أيضاً ترجعها إلى أنها صورة للتخييل ومحظوي وإسلوب للحياة ، وهي أيضاً معنى إجتماعي وثقافي (Paolo Fassatti).

- أنشطة التصميم (Design Activity) هو التصميم كفن وعلم، وهو مجموعة المهارات التي يستطيع بها الإنسان تكيف الأشياء لتناسبه بصورة أحسن.

- التصميم المعرفي (Design Awareness) هو التصميم كفلسفة، وهو المعرفة بالشكل والتكونين والمعنى والقيمة والغرض من الأشياء التي يصنعها الإنسان والقدرة على فهم وتناول الأفكار المرتبطة بتلك الأشياء.

- الحس التصميمي (Design Sensibility) هو تطوير القدرة على تميز أنواع مختلفة من الشكل والترتيب والقيمة والغرض والمعنى.

- تعليم التصميم (Design Education) هو الميكانيزم الذي يؤثر في نقل محتوى الأفكار والمعلومات والأساليب التي تشكل المعرفة والمهارة الواجب إكتسابها في مجال الوعي التصميمي أو ممارسة أنشطة التصميم وفي الغالب كلاهما معاً.

- تاريخ التصميم (Design History) هو ظاهرة دراسة التصميم في الماضي وهو التحليل المنظم للأسباب التي من أجلها أخذت الأشياء الأشكال الخاصة بها والمميزة لها.

- إن الكلمة الإنجليزية الدالة على التصميم هي (Design)، يقابلها بالعربية مجموعه من الكلمات منها: تصميم، خطة ، مشروع، عزم. أما كلمة تصميم بما يعادلها تكوين (Composition)، فيقابلها بالعربية التخطيط العام أو الفكر الكلي للعمل الفنى (البيسونى، 1964، ص23).

- وقد وجد في قاموس - Oxford - أن كلمة (Design) أستعملت لأول مره في عام (1588) بمعنى (خطة - A plan for Conception) ، وكلمة تصميم بالفرنسية (Conception) تعنى إدراك، فكرة، تصميم ومضمون، وفي الألمانية تعنى الوجود في أبلغ أشكاله وواقعيته وماديته.

(2-1-2-2) أهمية التصميم:

التصميم أصبح لغة من لغات العصر الحديث يتداولها الجميع عبر عدة مداخل ومفاهيم فكرية معرفية فلسفية بصرية فنية وتكنولوجية، ولم يعد التصميم مقصوراً في نطاق أو مجال تخصص معين أو محدد بل دخل في كل حركة الحياة والوعي الإنساني وأصبح ملهم أساسى من ملامح البشرية، وأصبح يعني أكثر من مجرد إعطاء شكل أو تكوين معين وأصبح ليس المواد أو المنتجات هي وحدها التي يمكن أن تشكل أو تصمم بل دخلت الخدمات والأنظمة وعمليات الإنتاج وغيرها في مجال التصميم لنلمس دوره في مجالات مختلفة كالتصميم الهندسي، والبيئي، وخطيط المدن، وأنظمة الري، والعمارة، والتصميم الداخلي، وتصميم نظم الإضاءة، والإعلان، والطباعة، وأنظمة الكمبيوتر والشبكات، والتصميم التعليمي وغيرها (عزمي البزار، 2011، ص 114). تتبع أهمية التصميم من واقع حياتنا اليومية ومدى حاجتنا إليه، فالتصميم الجيد هو الذي يصمم المنتجات مهما اختلفت أنواعها بشكل يواكب التطور والمجتمع المحيط به لترويجها، فكلما كان الطلب على هذا المنتج ملتفاً للإنتباه يكون التصميم ناجحاً (محمد الصامدي، 2002، ص 34).

(2-1-3) مفهوم التصميم الداخلي:

- التصميم الداخلي هو علم وفن؛ يعني بتكوين الحيزات الفراغية الداخلية للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للوصول إلى الراحة الجسدية والنفسية للمستخدم، وله دوراً هاماً في فهم سلوك الفرد في المجتمع وتلبية إحتياجاته الشخصية.

- التصميم الداخلي هو الإبتكار والخلق أولاً والإظهار والتنفيذ ثانياً، إنه إخراج لما يكون في النفس ومانطوي عليه نحو الهدف المقصود (مصطففي أحمد، 2001، ص 9).

- التصميم الداخلي هو عملية إبتكارية يسير على هادها الإنسان لخلق شيء جديد، وهنا يكون على مرحلتين إبتكارية إبداعية والثانية تنفيذية (معتصم عزمي، 2009، ص 37).

- التصميم الداخلي هو التخطيط والإبتكار بناء على معطيات معمارية معينة وإخراج هذا التخطيط إلى حيز الوجود ثم تنفيذه في الأماكن والفراغات كافة مهما كانت أغراض استخدامها وطبعها، بإستخدام المواد المختلفة والألوان المناسبة بالتكلفة المناسبة (يونس خنفر، 1996، ص 39).

- كما يمكن القول بأنه (معالجة ووضع الحلول المناسبة لكافة الصعوبات المعينة في مجال الحركة في الفضائيات الداخلية وسهوله إستخدام ماتحتوي عليه من أثاث وتجهيزات وجعل هذه الفضائيات مريحة وهادئة ومميزة بكافة الشروط والمقاييس الجمالية وأساليب المتعة والبهجة)

- التصميم الداخلي ليس مجرد تنسيق قطع الأثاث أو توزيع الإضاءة أو اللون، بل هو منظومة تتفاعل مع المصمم نفسه وما يحيط به من من عوامل جغرافية ومناخية وإجتماعية .

- إن كان تعريف العمارة هو علم وفن تصميم المنشآت المستخدمة من قبل الإنسان، إذا فالتصميم الداخلي هو العلم والفن في فهم إحتياجات وسلوك الناس حتى يمكن خلق أماكن وظيفية وعملية للمساحات المبتكرة من قبل المعماري (محمود الحلواني، 2000، ص 3).

- هو فن معالجة المكان بـاستغلال جميع العناصر المتاحة بطريقة تساعد على الشعور بالراحة وتساعد على العمل (معتصم عزمي، 2009.ص37).

- كما عرف بأنه (فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة أبعادها بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم على نحو جمالي يساعد على العمل داخل المبنى) (عبدالرحمن الدادي، 2009.ص1).

- ومن خلال هذه التعريفات يمكننا تعريف التصميم الداخلي بأنه فن التعامل مع الفراغات الداخلية لإيجاد الجو المناسب للفراغ وتحقيق الراحة النفسية عن طريق توزيع وتوظيف عناصر التصميم الداخلي وتشمل (الفراغ - الشكل - الخامات - اللون - الأثاثات - الإضاءة - التهوية).

4-1-2-2) تطور التصميم الداخلي:

قد عُرف التصميم الداخلي منذ القدم (شاملاً الإهتمام بالأثاث والجدران والأسقف والأعمدة والأرضيات، وعصر الفراعنة قبل التاريخ الميلادي والأثار القديمة لمصر الفرعونية يؤكdan ذلك. ودراسة سريعة لهذا التخصص عبر التاريخ نعطي مثالاً واضحاً لأهمية التصميم الداخلي في حياة الأمم منذ الآف السنين، ولاشك أن التصميم الداخلي هو المرأة التي تعكس صورة الحياة لمجتمعات غابرها مضى عليها قرون) (د.مصطفى أحمد، 2001.ص13).

كان الإنسان الأول مصاحباً للشجرة التي أعطته الكثير حتى يومنا هذا، فقد كانت الشجرة ملاداً له وكانت مصدراً للتدفئة ثم أمدته بالطعام، وإستخدام فروعها في صيد الحيوان ثم جوف جزءها لتحمله كقارب عبر النهر والبحار، ثم إستخدام خشبها كمصدر لأثاث بيته عند تطوره حضارياً (د.مصطفى أحمد، 2001.ص13). فقد مررت العصور البدائية القديمة ثم الحضارية المصرية والأغريقية والرومانية إلى أن ظهرت فنون العالم الغربي عبر عصر النهضة في أوروبا لتظهر لنا طراز الباروك والروكوكو، ثم الأنماط المختلفة من الثقافات والفنون المتقدمة في النحت والعمارة والتصوير، إلا أن التصميم الداخلي والأثاث كان لهما الملمح الرئيسي في إظهار الصورة التاريخية الحقيقة لهذه الحقب من حياة الشعوب في كل من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من البلدان المتقدمة. فقد نتج المختصون في مجال التصميم الداخلي عند نهاية القرن العشرين وببداية القرن الواحد والعشرين، وظهرت إتجاهات جديدة للتصميم الداخلي نظراً للتغيرات في الحياة العامة، حيث أن التصميم الداخلي أصبح ذو إرتباط واضح بأشكال الحياة الاجتماعية والإقتصادية والدينية والفكرية.

إن تطور التصميم الداخلي كان ولايزال مرهوناً بعملية تطور الفكر الإنساني، وقد مر التصميم بمراحل عديدة ضمن الحقب التاريخية أطلق على كل منها إسم معين وقد أدى العديد من العوامل إلى تميز كل مرحلة من المراحل، منها العوامل الفكرية، والثقافية، والتكنولوجية، والصناعية، والإجتماعية، والإقتصادية. ومن ذلك نستنتج أن التطور الكبير الذي شهدته العالم في المجالات التكنولوجية والأدائية كافة وتوافر الخدمات والتقنيات فضلاً عن الدراسات والبحوث المختصة وتعدد المدارس الفنية آثار بالغة في التفاعل أو زياده الإهتمام بدراسة مجال التصميم الداخلي وتطوره (نمير قاسم، 2005.ص28).

5-1-2-2) شروط التصميم الجيد:

1- **المنفعة**: هي سهولة استخدام التصميم، بشرط أن يؤدي الغرض المطلوب منه، ومعناها أن المبنى ينشأ لتؤمن منفعة وحاجة معينة فيجب أن يكون مصمماً لأداء وظيفته في البيئة التي نشأ فيها وبطريقة إقتصادية وهذا معناه المنفعة الوظيفية للحاجة والهدف، ويعبر عن المنفعة الإستخدامية في الفلسفات التصميمية المعاصرة بأنها تحمل الهدف الوظيفي للتصميم.

2- **المرونة والمتنانة**: تفسر على اعتبار إن عمل المصمم يؤدي إلى تأمين الحاجات الحياتية أو الإجتماعية فالمفروض إذن أن يبقى إنتاجه لمدة ملائمة، أي أن يكون متيناً لمقاومة المؤثرات الطبيعية.


3- **الاقتصاد**: بمعنى تخفيض التكاليف قدر الإمكان مع المحافظة على الجودة المناسبة.

4- **الجمال**: إن المتنانة والمنفعة تسهمان في تحقيق البهجة، لكن الخطأ الذي يقع فيه الكثير أنهم اعتبروا أن الجمال يأتي حتماً للمنفعة في حين أن هنالك عوامل أخرى تشتراك في تحقيقه، فالوظيفة أو الغرض الجمالي للمبنى لاتقل أهمية عن الوظائف الأخرى ولا يصح تجاهلها بأي شكل من الأشكال (البياتي، 2005م، ص62-63).

6-1-2-2) العوامل البيئية المؤثرة على التصميم:

تعتبر حركة الشمس (الحرارة وتأثيرها على المبنى)، حركة الرياح (التهوية وتأثيرها)، طبغرافية الأرض من أهم العوامل التي تؤثر على الموقع.

شكل رقم (3) أهم العوامل التي تؤثر على موقع دورات المياه العامة




7-1-2-2) خطوات التصميم الجيد:


تتمثل بداية التصميم الجيد في:

1. جمع المعلومات.
2. اختيار الموقع ودراسته.
3. دراسة العلاقات والネットات. شكل رقم (6).
4. تحليل الموقع ثم تحديد المساحات. شكل رقم (7).
5. التقييم والتنفيذ.

شكل رقم (4) يبين دراسة العلاقات والネットات في دورات المياه العامة



شكل رقم (5) يبين تحليل الموقع والمساحات في دورات المياه العامة




Time Saver Standard for Interior Design and Space Planning


(8-1-2-2) القياسات الإنسانية في التصميم:

إن أحد أكثر الأمور تسبباً للحزن في الأوضاع التصميمية المختلفة، هو قلة الإهتمام والرعاية المعطاه لتصميم الحمامات، فجميع الأبعاد والمقياسات والإرتفاعات للحمامات ومحتوياتها والمسافات بينها تتم على أساس تقليدي فردي من قبل البناء. إن علم وظائف الأعضاء (Ergonomics) هو العلم الذي يقوم على دراسة وظائف أعضاء جسم الإنسان وقياس جهد كل عضلة، مما يساعد على التصميم الأمثل للمكان وللأثاث المستخدم.

شكل رقم (6) يوضح النسبة والتناسب



شكل رقم (7) يوضح أبعاد وتحركات ذوي الاحتياجات الخاصة بكرسي



Time Saver Standard for Interior Design and Space Planning

شكل رقم(8) يوضح القياسات البشرية في الأوضاع المختلفة

Time Saver Standard for Interior Design and Space Planning



A bathroom should have enough area to accommodate a lavatory, a water closet, and a bathtub or shower. Arrangement for fixtures should provide for comfortable use of each fixture and permit at least 90° door swing unless sliding doors are used.

The bathroom should be convenient to the bedroom zone, and accessible from the living and work areas. Linen storage should be accessible from the bathroom, but not necessarily located within the bathroom.


Each complete bathroom should be provided with the following:

1. Grab-bar and soap dish at bathtub
2. Toilet paper holder at water closet
3. Soap dish at lavatory (may be integral with lavatory)
4. Towel bar
5. Mirror and medicine cabinet or equivalent enclosed shelf space
6. In all cases where shower head is installed, provide a shower rod or shower door


Each half-bath should be provided with items 2 to 6 listed above.




WATER CLOSET



BIDET



BIDET AND WATER CLOSET



MINIMUM SHOWER CLEARANCES

	in	cm
A	54	137.2
B	12	30.5
C	42 min.	106.7 min.
D	18	45.7
E	36 min.	91.4 min.
F	30	76.2
G	24	61.0
H	12 min.	30.5 min.
I	15	38.1
J	40-48	101.6-121.9
K	40-50	101.6-127.0
L	72 min.	182.9 min.

DOUBLE LAVATORY CLEARANCES

	in	cm
A	15-18	38.1-45.7
B	28-30	71.1-76.2
C	37-43	94.0-109.2
D	32-36	81.3-91.4
E	26-32	66.0-81.3
F	14-16	35.6-40.6
G	30	76.2
H	18	45.7
I	21-26	53.3-66.0

	in	cm
A	12 min.	30.5 min.
B	28 min.	71.1 min.
C	24 min.	61.0 min.
D	52 min.	132.1 min.
E	12-18	30.5-45.7
F	12	30.5
G	40	101.6
H	18	45.7
I	30	76.2

شكل رقم (9) يوضح القياسات الشريية في الأوضاع المختلفة

Time Saver Standard for Interior Design and Space Planning




Fig. 1 Lavatory: male anthropometric considerations.

Figure 1 deals primarily with some of the more critical male anthropometric considerations. A lavatory height above the floor of 37 to 43 in, or 94 to 109.2 cm, is suggested to accommodate the majority of users. It should be noted, however, that common practice is to locate the lavatory in the neighborhood of 31 in above the floor. In order to establish the location of mirrors above the lavatory, eye height should be taken into consideration.

Figure 2 explores, in much the same manner, the anthropometric considerations related to women and children. Given the great variability in body sizes to be accommodated within a single family, a strong case can be presented for the development of a height adjustment capability for the lavatory. Until that is developed, there is no reason, on custom installations, why the architect or interior designer cannot take anthropometric measurements of the client to ensure proper interface between the user and the lavatory.

	in	cm
A	48	121.9
B	30	76.2
C	19-24	48.3-61.0
D	27 min.	68.6 min.
E	18	45.7
F	37-43	94.0-109.2
G	72 max.	182.9 max.
H	32-36	81.3-91.4
I	69 max.	175.3 max.
J	16-18	40.6-45.7
K	26-32	66.0-81.3
L	32	81.3
M	20-24	50.8-61.0




Fig. 2 Lavatory: female and child anthropometric considerations.

(2-2-2) الهندسة الصحية والتشطيبات:

تمهيد:


الهندسة الصحية هي علم يستخدم للتحكم في تهيئة البيئة المحيطة بالمباني ومصادرها المتصلة بالصحة العامة، ويدخل في نطاقها التطبيقات الهندسية لأعمال المياه والصرف الصحي وتركيب المواسير والتشطيبات والأجهزة الصحية وملحقاتها.

(1-2-2-2) الصرف الصحي وتركيب المواسير:

(1-1-2-2-2) حوض التخمير Septic Tank

تحتاج المباني الخدمية للتخلص من الفضلات البشرية من مخرجات دورات المياه بطريقة لا تضر بالبيئة ولذلك يتم إستعمال المياه كوسط ناقل لهذه الفضلات عبر مجاري الصرف الصحي لتبقى لبعض الوقت بوحدات المعالجة وأولها هي وحدة التخلص من المواد العضوية بواسطة البكتيريا، وتوجد عدة طرق لهذه الخطوه ولكن أشهرها هو إستهلاك المواد العضوية بواسطة البكتيريا بمعزل عن الهواء (Un aerobic)، ولذلك يتم حجز المياه لمدة 24 ساعة على الأقل داخل حوض (Tank) لكي تنشط البكتيريا الموجودة بالمخلفات وتستهلك حوالى 70% من المواد العضوية بها، يصاحب هذه العملية تغيرات (تخمير) أطلق عليها إسم سبتك (Septic tank) فصار الحوض يسمى بـ(Septic tank). تبقى بمياه الصرف الصحي داخل الحوض بعد هذه العملية بعض المواد غير العضوية العالقة بكميات ضئيلة تتربس مع الوقت بالقاع تسمى (Sludge) بالإضافة إلى بعض المواد الدهنية المعقدة التي تطفو على السطح (Scum)، وتوجد فوائل داخل الحوض لحجز هذه المخلفات وتسمح فقط بمرور المياه المصفاة بنسبة 70% إلى وحدة المعالجة التالية وتعرف بـ(Soak away)


شكل رقم (10) توضح مقطع أفقي ورأسي لحوض التخمير



(2-1-2-2) غرف التفتيش :Manholes

غرف التفتيش (المنهولات) هي عبارة عن غرف صغيرة تبني تحت الأرض بقطاع مربع أو مستطيل أو دائري، وذلك لجمع التصريف في المبني على خط واحد في باطن الأرض ومن ثم لشبكات المجاري الرئيسية، وتستخدم في الكشف عن الخلل أو أي عطل في التصريف وذلك بالتسليك لأنابيب الصرف عند حدوث سد في تلك الأنابيب، وتبني في الحالات التالية: تغيير إتجاه المجاري، إلقاء خطوط المجاري، تغيير قطر وأنواع المواسير شكل رقم (14). وتبني غرف التفتيش بالطوب الأسمنتى أو الخرسانة المسلحة على شكل دائري أو مربع، فوق فرشة خرسانية بسمك 15 سم، وتتراوح أبعادها من (40x40 سم) إلى مقاسات أكبر حسب كمية الأنابيب التي ستتجمع بداخلها، وتبدأ أعماقها من (35 سم)، وكلما زادت نسبة ميل الأنابيب في الأرض كلما زادت مقاسات الغرفة وعمقها شكل رقم (15). ويتم تشكيل القاع على شكل قنوات نصف دائري يسير فيها الماء، وتغطي غرف التفتيش من الأعلى بقطاء من الحديد الزهر. ومن أجل الصيانة تتراوح المسافة ما بين الغرفة والغرفة الأخرى حوالي 6 متر.

شكل رقم (11) توضح إلقاء خطوط المجاري



(2-1-2-2) التميديات الصحية الداخلية:

تشمل التميديات الداخلية خطوط الصرف الصحي المنتشرة داخل الفراغ المتصلة بالتجهيزات الصحية في المطابخ والحمامات وبالوعات صرف الأرضية، وعند التنفيذ ينصح بإتباع الآتي:

1. ضبط ميل المواسير الأفقية لضمان عدم إنسدادها، ويكون الميل بالنسبة لخطوط الفرعية قطر 2 إلى 3 بوصات (50 إلى 75 مم) بحدود 2 / 100 أي بهبوط 2 سم لكل 100 سم طول. أما الخطوط الرئيسية قطر 4 إلى 6 بوصات (100 إلى 150 مم) فيكون الميل بحدود 1 / 100 أي بهبوط 1 سم لكل 100 سم طول.

2. يراعى في حالة مد خطوط الصرف الصحي الداخلية تحت بلاط الحمامات أن يكون مستوى هذا البلاط تحت مستوى بلاط الفراغ الخارجي بحوالي 20 سم، كما يراعى عزل الأرضية بطبقة مانعة للرشح مكونة عادة من خيش مشبع بالأسفلت يثبت على الأرضية بدهان أسفلتى مع رفع الحواف والجدران بحوالي 15 سم. كما يمكن في بعض الأحيان مد خطوط الصرف الصحي الداخلية لأي أدوار تحت منسوب البلاطة الخرسانية و تغطية هذه التميديات بسقف مستعار في الدور الذي تحته مباشرة.

3. تكون مقاسات الخطوط الموصلة للتجهيزات الصحية في الحمامات كالتالى:

- مرحاض عربى أو فرنجى 4 بوصات (100 مم).

- دوش أو بانيو 1.5 - 2 بوصة (40 - 50 مم).
- المغاسل 1.25 - 1.5 بوصة (32 - 40 مم).
- 4. يفضل عمل عمود صرف واحد لكل حمام يحمل مياه الصرف العادية من المغاسل والدوش وغيرها والمياه الملوثة من المرحاض، خضراً للتكليف وضمان جريان أفضل للفضلات داخل المواسير.


(2-2-2) المخطط العام والرسم التوضيحي لدورات المياه العامة:

يكون موقع دورات المياه العامة دائمًا في أماكن سهلة الوصول إليها، ومع ذلك لابد من وضع علامات الإتجاه واللافتات التي تحدد كل من الجنسين ولافتات تحديد أماكن دورات المياه لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن وضع بعض اللافتات الخدمية داخل دورات المياه كتحديد شركة النظافة المستخدمة، أو كيفية الإبلاغ عن أي خلل في التجهيزات الصحية وتسرب المياه وغيرها. أما المدخل الرئيسي للحمام فيجب أن يكون واسع بما فيه الكفاية لتحديد مسار الدخول والخروج منه، ولا يجب أن يفتح الباب أمام المراحيض أو المباول أو خط البصر.

شكل رقم (12) يوضح كيفية تحديد إتجاه الحمامات




شكل رقم (13) يوضح علامات تحديد كل من الجنسين




3-2-2-3) الفتحات (الأبواب والنوافذ):

يجب أن يكون المدخل الرئيسي للحمام واسع بما فيه الكفاية لتحديد مسار الدخول والخروج منه، ولا يجب أن يفتح الباب أمام المرحاض أو المباول أو خط البصر وأن لا يقل عرض أبواب الحمامات عن 70 سم. إن فتحات التهوية والإضاءة من الضروريات الأساسية بكل دورة مياه حيث أنها تعتبر من العوامل البيئية المؤثرة على التصميم من حيث حرارة الشمس (الحرارة والضوء وتأثيره)، وحركة الرياح (التهوية وتأثيرها). لذلك يجب أن تفتح النوافذ في الإتجاه الغربي لدورات المياه وذلك للسماح بدخول أشعة الشمس بإعتبارها مصدر رئيسي للإضاءة الطبيعية ولا يحيد الإتجاه الشمالي الجنوبي لمنع تحريك الروائح الكريهة داخل الحمام وإستخدام مراوح الشفط لشفط الروائح بدلاً عن ذلك. أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فتفتح أبواب الحمامات الخاصة للخارج ولا يقل عرض الباب عن 81 سم وأن لا يرتفع عن سطح الأرض، وأن لا يزيد إرتفاع جلسة الشباك عن 80 سم فوق سطح الأرض، كما تثبت مقابض النوافذ على إرتفاع لا يقل عن 76 سم ولا يزيد 137 سم فوق مستوى سطح الأرض (الاشتراطات الخاصة بخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين).

شكل رقم (14-أ) يوضح مقترنات المدخل الرئيسي لدورات المياه العامة



شكل رقم (14-ب) تبين الأجهزة المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة



(4-2-2) التشطيبات (الأرضيات – الحوائط – الأسفف) لدورات المياه العامة والخاصة:

تعتبر الأرضيات من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها التصميم الداخلي بإعتبارها أحد محددات الفراغ الأفقية، ولابد من تتناسب أنواع الأرضيات مع الفراغ، وتتميز الأرضيات بمميزتين أساسيتين هما المتانة وقابلية التحمل لموائمة الإستعمال وإنخفاض التكاليف وسهولة الصيانة وللأرضية تأثير جذري على المساحة الكلية فهي تضفي إتساعاً ورحابة على المكان إذا ما أختيرت بشكل مدروس ومتقن يناسب ميزاته ويتماشى مع الطابع الجمالي للمكان (البياتي، 2005م، ص88). وإن الإهتمام بمعالجة الحوائط وإخراجها بما يتلاءم التصميم الداخلي للأماكن المختلفة، لا يقل أهمية عن معالجة أسفف وأرضيات هذه الأماكن، إذ إن التصميم الداخلي يقوم أساساً على هذه العناصر مجتمعة، وعدم الإهتمام بإحداها قد يكون سبباً في فشل التصميم، والإهتمام بها مجتمعة مع شبيئ من الدراسة والذوق، ودقة التصميم والتخطيط، يعطي التصميم بهجة وجمالاً وتناسقاً أيضاً، مما يكون سبباً في نجاح التصميم الداخلي لهذا المكان أو ذاك (هندسة التصميم الداخلي والديكور، ص56).

أولاً السيراميك: ويعتبر مادة بناء تاريخية عرفتها أعرق الحضارات، وأُستخدمت في البداية للتعبير عن رقي هذه الحضارات، وفي العصر الحديث إستخدم السيراميك كمادة فعالة في الأماكن التي يستخدم فيها الماء بكثافة مثل الحمامات والمطابخ وفي الأرضيات والمساحات الخارجية. يتكون السيراميك من الطين والرمل ومواد مصهورة وألوان ومواد خام معدنية بغرض إستخدامه كغطاء للحوائط والأرضيات، ويتم تصنيع السيراميك بطحن وغربلة وخلط وترطيب المواد الخام المكونة له ثم ضغطها في قالب في ظل درجة الغرفة العادية ويتم تجفيف البلاط ومن ثم حرقه في درجة حرارة عالية، كما يوجد لل بلاط مقاسات وأسعار مختلفة ويتم وضع التصميمات بمقاسات مختلفة وأشرطة وأحزمة ديكورية كى تجذب المستهلك وتلبى رغباته وأنوافره.

ثانياً البورسلين: وهو مادة تدخل في صناعة الأرضيات والحوائط، بالشكل الخارجي شبيهة جداً بالسيراميك لكنه يختلف بالصناعة فالبورسلين يتكون من طبقة واحدة سميكة تقاوم الحرارة والوزن والخدش مقاوم للحرق وللرطوبة والعوامل الجوية المختلفة. لذلك يعتبر بلاط السيراميك والبورسلين الأكثر شيوعاً في دورات المياه العامة والخاصة بسبب تنوع أشكاله وألوانه ومقاساته ويوفر للأرضية المكسوة الإستمرارية، ولهم عدة خصائص منها: قوة التحمل، المتانة والصلابة، مقاومة المواد الكيماوية، غير قابل للخدش، ثبات اللون، مقاومة التآكل، مقاومة الأحماض والأملام.

أما الأسفف فتلعب دوراً كبيراً في تشكيل الفراغ الداخلي وتحدد بعده العمودي وتتوفر الحماية الفيزيائية والنفسية لمستخدمي الفراغ، ويرتبط إرتفاع السقف عادة بأبعاد ومساحة الفراغ، وبصورة عامة فإن الأسفف العالية تعطي الإحساس بالحرية والإفتتاح والتهوية، أما الأسفف المنخفضة تؤكد إنغلقية الفراغ وتعطي شعوراً بالألفة والإحتواء، وتعتبر الأسفف المعلقة من أنساب الجماليات التي يمكن إستخدامها في تشطيب أسطح دورات المياه سواء كانت خاصة أو عامة فالأسقف المعلقة هي الأسفف التي تعلق على بعد من السقف الأساسي دون أن تحمل على الجدران، ويستعمل هذا السقف لتحسين خصائص الفراغ المعماري ولتوزيع وإخفاء أجهزة الصوت والإضاءة والتدفئة وموانع الحرائق ولتأمين عزل حراري وصوتي ولمنع إنتشار بخار الماء والمساهمة في إنارة الفراغ (سيد بسيوني، 2007م).

5-2-2-2) الإضاءة:

نظم الإضاءة تعكس التصميم الجيد للحمام فالإضاءة الطبيعية دائمًا ماتخلق بيئة أطف وأجمل وتجعل البصر مريحةً، على عكس الإضاءة الملونة فيمكنها خلق بيئة غير مريحة كما تعطي الإنطباع بأن الحمام غير نظيف (A Guide to Better Public Toilet Design and Maintenance.page⁷)، إن الإضاءة عند المرأة تخدم عدة أشياء منها النظافة، الميكل، الحلاقة وغيرها، فعند استخدامها في السقف يتسبب بالظل والظلل المستخدم فلذلك يستحسن وضعها بجانب المرأة لمنع حدوث ذلك وإستخدام شدة إضاءة (50-20fc) أما ماتبقى من الحمام فيمكن إضاءته بشدة أقل (5-10fc). إن إضاءة spotlight تعطي إضاءة ذاتية أقوى مع حرارة أقل وتكلفة استهلاك أقل.

شكل رقم (15) توضح إضاءة Spotlights



6-2-2-2) الأجهزة الصحية (Plumbing Fixtures)

وتشمل جميع أنواع الأجهزة الصحية التي تستعمل في دورات المياه الخاصة والعامة وما شابه ذلك، وقد يطلق عليها في بعض المراجع الأجنبية اسم (Sanitary Appliances).


1-6-2-2-2) المرحاض:

المرحاض المائية (Water Closets): وهي المرحاض التي تستعمل في الأماكن المزودة بالمياه حيث تنقسم إلى:

أولاً: المرحاض الشرقي القرفصاء (Oriental Water Closet)

وقد سمي بالمرحاض البلدي أو المرحاض العربي (القرفصاء)، نظراً لكثرة إستعماله في الشرق العربي وتميزاً له عن المرحاض الغربي. ومن مميزاته عدم تلامس جسم الإنسان به عند إستعماله حيث أن القرفصاء هي الجلسه الطبيعية لإستعماله وبذلك يقلل من نقل الأمراض التي تأتي عن طريق التلامس. (الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشيد المباني، الجزء الثالث، فاروق عباس حيدر، ص 214). أما من الناحية العلمية فيعتبر من أفضل الطرق في عملية الإخراج إذ أن العضلة تكون مستقيمة.


صورة رقم (17) تبين القولون والعضلة المستقيمة



ويتكون المرحاض القرفصاء من:

قاعدة المرحاض والتي تصنع من الفخار المطلي بالصيني، وسلطانية المرحاض التي تصنع من الزهر المطلي بالصيني ولها فتحة للصرف قطر (3) بوصه، وحاجز مائي (سفون) ويكون على شكل (S أو P) ويصنع من الزهر المطلي بالصيني حيث يثبت في الفتحة السفلية للسلطانية، وللمرحاض صندوق طرد عال سعة 9.5-7.5 لتر) ويصنع من الزهر المطلي بالصيني من الداخل، وله ماسورة طرد وتكون عبارة عن قطعة واحدة بطول يتراوح بين (1.6-2.2 متر) حيث تصل هذه الماسورة صندوق الطرد بسلطانية المرحاض وتصنع عادة من الرصاص أو الحديد أو البلاستيك. ويتم تصريف هذا النوع من المرحاضات عن طريق المنهوارات (Manholes) إلى غرفة التخمير (Septic Tank). ومن عيوب هذا النوع عدم مقدرة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من إستعماله.

شكل رقم (16) يوضح القاعدة والسلطانية والسيفون في المرحاض القرفصاء



ثانياً: المرحاض الغربي الأفرينجي (European Water Closet):

هذا النوع يستخدم بكثرة في دورات المياه العامة في الأسواق، المستشفيات، الشركات، الفنادق، وغيرها. ويكون من سلطانية المرحاض وتصنع عادة من الحديد أو الفخار المطلي بالصيني الغير قابل للتسريب والخدش، متصل بها سيفون (S أو P) يكون معها قطعة واحدة ولها مخرج للصرف قطر (3) بوصه وفتحة لamasora صندوق الطرد، ومقدع بغطاء خشب أو بلاستيك يثبت بسلطانية المرحاض بمفصلات من المعدن الإستانلس ستيل الغير قابل للصدأ، وصندوق طرد عال أو منخفض أو ملتصق بسعة (6 لتر) في حالة صندوق الطرد العالى فيثبت في الحائط بارتفاع (1.60 متر) أما في حالة صندوق الطرد المنخفض فيثبت على ارتفاع أقرب لسلطانية المرحاض. (الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشييد المباني، الجزء الثالث، فاروق عباس حيدر، ص 214). ومن مساوي هذا الحمام ملامسة جسم الإنسان للمقدع مما يتسبب بنقل الأمراض الفتاكة كالكوليرا والتايفود، وأيضاً عدم معرفة الإستخدام الصحيح من قبل المستخدمين حيث توضع الأرجل فوق المقدع مما يتسبب بكسر المقدع وتلوثه.


صورة رقم (18) المرحاض الغربي



شكل رقم (17) يبين الرسومات التوضيحية لكيفية استخدام المرحاض الغربي



شكل رقم (18) تبين تفاصيل المقدد الأفرينجي




(Flush Tanks) 2-6-2-2 (صناديق الطرد)

والغرض منها هو تخزين المياه اللازمة لطرد وتنظيف مخلفات المرحاض ومنها:

- ↳ صندوق الطرد العالى (High level Flush Tanks) ويمكن إستعماله في المرحاض الشرقي أو الغربية.
- ↳ صندوق الطرد المنخفض (Low level Flush Tanks) ويمكن إستعماله في المرحاض الشرقي أو الغربية.
- ↳ صندوق الطرد الملتصق (Closed level Flush Tanks) ويستعمل فقط في المرحاض الغربية.

شكل رقم (19) يبين صناديق الطرد العالى والمنخفض والملتصق




(Wash Basin) 3-6-2-2 (الأحواض)

يتكون الحوض عادة من سلطانية بوزره مرتفعة من الخلف بها فتحة مصرف للمياه الفائضة وثقب أو ثقبين في حافة الحوض الخلفية لتثبيت الخلطات الساخنة والباردة أو سلطانية منفصلة ويثبت الخلط على الحائط، وبقاع السلطانية فتحة للصرف تسمى بالووعة يثبت فيها براكور معدني بطبة وسلسلة عادة ماتكون من النحاس المطلي كروم أو طبة أوتوماتيكية لها ذراع داخلي ومقبض ويوضع ملتصقاً بالخلطات للتحكم في قفل وفتح الصرف بالحوض، كما يثبت في فتحة الصرف إحدى السيفونات (P) أو (S). (الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشيد المباني، الجزء الثالث، فاروق عباس حيدر، ص 256).

بعض أنواع الأحواض:

- ↳ حوض على قاعدة، ويكون من قطعتين قاعدة وحوض يثبت عليها.
- ↳ حوض كابولي، ويكون عادة من قطعة واحدة تثبت على الحائط.
- ↳ حوض على أرجل، يثبت هذا الحوض عادة على زاوية حديد كابولي من الحائط ورجلين على الأرض وقد استعملت هذه الأحواض كثيراً في الماضي.
- ↳ حوض دولاب، يتكون من حوض أو أكثر ويثبت على دولاب خاص به، وقد استعمل كثيراً نظراً لتخزين أدوات الحمام المختلفة بداخله.


شكل رقم (20) يوضح بعض أشكال ومقاسات الأحواض



(Shower) الدش (4-6-2-2-2)

يتكون الدش عادة من مسطرة خلاط فقط، أو كابينة وقاعدة حيث يكون لقاعدة قطر 2 بوصة للصرف ويثبت فيها سفون خاص براكور معدني وتصنع عادة قاعدة الدش من مواد غير منفذة للمياه مثل الفخار الناري أو الزهر أو الحديد المطل بالصيني من الداخل أو الرخام الصناعي أو الفايبر. أما الكابينة فتصنع من الألومنيم وزجاج الأمان. وعند تثبيت الدش فيجب العناية في عمل العزل الرطوب لكل من الحوائط والقاعدة الخاصة به.


صورة رقم (19) توضح المسطرة والكابينة والقاعدة




(Handicapped Bathrooms) حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة (7-2-2-2)

توضع الأجهزة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع يسمح لكي يتحرك الكرسي في مساحة دائرية تكون بقطر 1.5 متر، وعلى أن يكون تصميم باب الحمام بحيث يفتح إلى الخارج لمساعدة في الدخول والخروج منه، كما يجب أن تكون هنالك مواسير خاصة معايدة لكي يقبض عليها بيديه عند إستعماله لها وتبين الصور بعض الموصفات الخاصة لحمامات ذوي الاحتياجات الخاصة.


شكل رقم (21) يوضح الرمز الدولي الخاص بالمعوقين والقياسات البشرية في الأوضاع المختلفة



شكل رقم (22) يوضح بعض أشكال وإرتفاعات ومقابض الأيدي



شكل رقم (23) يوضح إنتقال المعوق من الكرسي إلى المرحاض




الفصل الثالث: دورات المياه في السودان

(تاريχها - مشاكلها - تطورها)

1-3: تمهيد:

تقع جمهورية السودان في شمال شرق إفريقيا تحدّها من الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الشمال مصر ولíبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان، يقسم نهر النيل أراضي السودان إلى شطرين شرقي وغربي، وتقع العاصمة الخرطوم عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. ويتوسط السودان حوض وادي النيل، وقد وجد في الإحصائيات الحديثة وحسب التعداد السكاني الحديث فإن سكان (ولاية الخرطوم تحديداً) حوالي "سبعة مليون نسمة" هم عبارة عن خليط من قبائل السودان وأجناس أخرى مختلفة لها عادات وتقاليد تختلف عن بعضها البعض من فرد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى.

شكل رقم (24) خريطة السودان



شكل رقم (25) خريطة ولاية الخرطوم



(2-3) تطور أماكن قضاء الحاجة ومشاكلها:

1. الخلاء:

كما عرفنا سابقاً بأن الخلاء - بفتح الخاء وبالمد - موضع قضاء الحاجة ، وأصله المكان الخالي، وقد سمى بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة (شرح البخاري)، ويستخدم في أنحاء كثيره متفرقة في السودان وخصوصاً عند الرحل.

- وجد نفسه في الخلاء: أي في مكان خالٍ لأحد فيه.

صورة رقم (20) توضح أماكن قضاء الحاجة عند الرحل



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية،شمال السودان،2014

2. الحفرة:

هي عبارة عن حفرة عميقه في الأرض ذات فتحة صغيره تستخد لقضاء الحاجه وعندما تمتليء تردم بكسر الحجارة ويحفر غيرها، ويحاط بساتر من المواد المتاحة كالحصير، القش، القماش، الطوب الأحمر، الطين مخلوطاً بروث الحيوانات، وعادة ما يكون الحمام مفتوح أي ليس له سقف. ولحمامات الحفرة التقليدية عيابان رئيسيان: فعادة ما تكون كريهة الرائحة ولا تتضمن الوقاية الصحية، ثم إنها تجذب الذباب والحشرات الناقلة للأمراض والتي تتكاثر في حفر هذه الحمامات، وقد أمكن تطوير هذا النوع بحيث أصبح أفضل كثيراً ويسمى حمام الحفرة المحسن المهوئ، حيث تم تزويدة بأنبوب تهوية عمودي طويل مغطى في نهايته بشبكة للذباب والبعوض، مثبتة خارج حجرة المرحاض وأنبوب التهوية عبارة عن أنبوب دائري من البلاستيك بطول 41 سم تعمل على تبخّر الروائح الكريهة ومنع صعود الحشرات.

صورة رقم (21) تبيّن إستخدام الرجل لحمام الحفرة في الخلاء بساتر من القماش



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، 2014

صورة رقم (22) حمام الحفرة بساتر من القش



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-السجانة، 2014

الصور أعلاه توضح بعض المشاكل لحمام الحفرة بساتر من القش منها:

- يعتبر القش مصدر رئيسي لتجمع وتراكم الأوساخ والحشرات.
- لا يوجد مصدر رئيسي للماء، حيث يستخدم إبريق أو جردن للغسل.
- عدم وجود غطاء للحفرة لمنع تسرب الروائح الكريهة.
- الأرضية غير نظيفة وغير مناسبة ممايسمح بتراكم الأوساخ عليها.

صورة رقم (23) حمام الحفرة بساتر من الطوب



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-السجانة، 2014

الصور أعلاه توضح بعض المشاكل لحمام الحفرة بساتر من الطوب:

- إرتفاع الحوائط (الطوب) غير مناسب ولا يمنح المستخدم الخصوصية الازمة.
- الطوب مبني بطريقة غير صحيحة مما تسبب في تجمع وترانكم الأوساخ والحيشات.
- لا يوجد مصدر رئيسي للماء، حيث يستخدم إبريق للغسل.
- عدم وجود غطاء للحفرة لمنع تسرب الروائح الكريهة.
- الأرضية غير نظيفة وغير مناسبة مما يسمح بتراكم الأوساخ عليها.
- الباب عبارة عن قطعة من الخشب صغيرة الحجم، وغير مناسبة للاستخدام.


صورة رقم (24) حمام الحفرة بساتر من الطوب



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-السجانة، 2014

- الطوب مبني بطريقة غير صحيحة مما تسبب في تجمع وترانكم الأوساخ والحشرات.
- لا يوجد مصدر رئيسي للماء، حيث يستخدم إبريق وأدوات غير صحيحة ومناسبة للغسل تتسبب في تكاثر البكتيريا ونقل الأمراض.
- عدم وجود غطاء للحفرة لمنع تسرب الروائح الكريهة.
- الأرضية غير نظيفة وغير مناسبة ممايسمح بترانكم الأوساخ عليها.

شكل رقم (26) مكونات مرحاض الحفرة المهوبي




الشكل (26) أعلاه يوضح مرحاض الحفرة المهوبي، حيث يتكون من الحفرة داخل الأرض وبها أنبوب دائري بارتفاع الحفرة وإلي أعلى فوق سطح الأرض، يعمل هذا الأنابيب على تيخر الروائح الكريهة ومنع صعود الحشرات.


3. حمام الجردل:

بدأ في عهد الإستعمار الإنجليزي للسودان وأستعمل في الأحياء السكنية كالسّكة حديد والمنازل الحكومية وغيرها، وهو عبارة عن فراغ مغلق له سقف وجدران وبيني على الحائط الرئيسي للشارع، يوجد داخل الفراغ مسطبة مرتفعة من الأرض مفرغة من الداخل ولها فتحة صغيرة يوضع من تحتها وعاء (جردل)، وبإرتقاء المسطبة يوجد فتحة للخارج بإتجاه الشارع، فيقضي الإنسان حاجته داخل الجردل ومن ثم يأتي رجال مختصون (رجال العفونه) كما كانوا يلقبون، على جمال بها صندوق لتحمل الجرادل ومن ثم تفرغ في المكان المخصص لها.

شكل رقم (27) حمام الجردل



صورة رقم (25) حمام الجردل



4. حمام الحفرة القرفصاء:

هو عبارة عن حفرة عميقه في الأرض كحمام الحفرة السابق لها فتحه صغيره يثبت عليها شكل القرفصاء أو جلسة فسيفساء السيراميك بإرتفاع قليل من الأرض، تكون الأرضية من الأسمنت والجدران من الطوب وتبيّض من الداخل والخارج وتغطي بسقف من الزنك أو المواد المتاحة، تستخدم هذه الحفرة حتى تمتئ ثم تردم، ويوجد بالفراغ فتحة صغيرة لدخول الهواء والضوء معاً، ولهذا النوع أيضاً مساوى حمام الحفرة الأول.

العناصر الرئيسية المكونة للمرحاض:

أولاً: الحفرة: وتهدف إلى عزل وخزن المخلفات الآدمية بطريقة تضمن عدم هروب الجراثيم، حيث يرشح البول والجزء السائل من المخلفات إلى المناطق المحيطة من خلال جدران وأرضية الحفرة، وفي حالة وجود تربة صخرية يفضل إقامة حفرة مرتفعة، وينصح بأن تكون الحفرة بقطر متراً واحداً إلى مترين ونصف إذا كانت دائريّة وهذا الأفضل لأن الحفرة المستديرة تكون أكثر ثباتاً من القطاع المستطيل كما أنها أسهل تطبيقاً بمواد البناء أو بواسطة تطبيقها بخلطة الإسمنت. أما بالنسبة إلى أن بلاطة المرحاض والحجرة الساترة له سوف يستقران مستندين بصورة مباشرة على جوانب الحفرة ، فلا بد من الحرص على منع انهيار هذه الجوانب، ويتحقق ذلك بتطبيق جزء من الحفرة على الأقل، ويكون ذلك بمواد مثل الطوب أو الخرسانة أو الحجر أو خلطة الإسمنت والتي تنشر على السطح الترابي للجوانب مباشرة ويمكن الاستفادة من الخبرة المحلية في إقامة المرحاض إذ أنه يمكن تصنيف التربة على أنها غير ثابتة إذا كان هناك حالات ردم للحفرة نتيجة إنهايار التربة، وفي حالة كهذه يجب تطبيق الحفرة كاملة، وحتى في التربة الثابتة فإنه من الأفضل أن يتم تطبيق النصف متراً العلوي من الحفرة أو أن يتم تقوية هذا الجزء من الحفرة من خلال تلبيس وجه التربة بطبقة من الخلطة الإسمنتية بنسبة (5:1) إسمنت ورمل وبسماكه 1 سم. عند إقامة الحفرة في تربة غير ثابتة يجب تطبيق هذه الحفرة بالكامل لأنه من الممكن حدوث عملية الانهيار للحفرة، ومن ثم الغرفة بكاملها عند عدم القيام بهذه العملية. وعند استعمال الطوب أو حجر في البناء فيجب ملء كل فوّاصل البطانة بالخلطة في النصف متراً العلوي من الحفرة في حين تترك الفوّاصل العمودية دون هذا المستوى بدون خلطة مما يسمح بترشيح الجزء السائل من المخلفات إلى التربة. وإذا كانت التربة المحيطة من الرمل شديد النعومة والذي قد يدخل إلى الحفرة من خلال الفوّاصل العمودية المفتوحة يجب أن يتم وضع طبقة 1 (سم تقريباً) من الحصى بين التربة والبطانة لمنع حدوث هذه الظاهرة.

ثانياً: الأساس: رفع البلاطة فوق سطح الأرض لمنع مياه المطر من دخول الحفرة ترفع البلاطة من (11-15 سم) فوق سطح الأرض لحماية الحفرة من خطر الفيضانات، وإحكام إغلاق أي منافذ بين بطانة الحفرة وبلاطة المرحاض يساعد على منع تسرب يرقان الديدان القادر على تسلق جدران الحفرة وبيني الأساس عادة بالحجر أو الطوب مع مونة الأسمنت وتنبت بلاطة المرحاض عادة في الأساس بخلطة الإسمنت.

ثالثاً: بلاطة المرحاض: أفضل مادة لصنع البلاطة هي الخرسانة المسلحة، ويجب أن تكون البلاطة ذات قطر يزيد بمقدار 51 سم عن قطر الحفرة، ويمكن بناء موطن القدمين على البلاط من خلطة الأسمنت لأن ذلك يساعد على ضبط وضع مستخدم المرحاض .

صورة رقم (26) توضح حمام الحفرة القرفصاء



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم بحري-الاسلكي، 2014

صورة رقم (27) توضح فتحات التهوية والإضاءة بحمامات الحفرة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم بحري-الاسلكي، 2014

5. حمام الحفرة القرفصاء مع حوض التخمير :Septic Tank

من أكثر الحمامات شيوعاً ويستخدم كثيراً في دورات المياه العامة، حيث يتكون من سلطانية المرحاض وصندوق الطرد كما عرفنا سابقاً (المبحث السابق)، ومن مميزاته عدم تلامس جسم الإنسان به عند إستعماله وبذلك يقلل من نقل الأمراض التي تأتي عن طريق التلامس، أما من الناحية العلمية فيعتبر من أفضل الطرق في عملية الإخراج، ومن عيوبه عدم مقدرة كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة من إستعماله، كما إن رمي بعض المخلفات بداخلة يتسبب في إغلاق مجاري الصرف الصحي وإنبعاث الروائح الكريهة والتلف والمنظر الغير لائق.

صورة رقم (28) توضح جلسة القرفصاء



صورة رقم (29) توضح بعض المشاكل الموجودة في حمام القرفصاء Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم بحري - سوق بحري، 2014

- إستخدام مواد تشطيب للحوائط غير مناسبة (بوهية) أدت إلى تراكم الحشرات والبكتيريا والمنظر الغير لائق.
- تكسر وتلف غطاء صندوق الطرد وأنبوب الطرد.
- الإستخدام الغير صحيح أدي إلى تكسر أطراف الجلسة (القرفصاء) مما تسبب في تراكم البكتيريا.
- تركيب سيراميك الأرضيات بعراميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدي إلى إتساخها وتراكم البكتيريا فيها.
- لا توجد فتحة للتهويه ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة للشفط.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- لا توجد سلة قمامة.
- عدم الصيانة الدورية لدورات المياه العامة يخلق بيئة غير صحية حيث يكون سبب رئيسي لانتقال الأمراض.


صورة رقم (30-31) توضح بعض المشاكل الموجودة في حمام القرفصاء Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-الإشتاد، 2014

- يوجد ثقوب وشقوق في الحوائط نتيجة لاختيار التركيب الخاطئ للسيراميك.
- الإستخدام الغير صحيح أدى إلى تكسر أطراف الجلسة (القرفصاء) مما تسبب في تراكم البكتيريا.
- تركيب سيراميك الأرضيات بعراميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدى إلى إتساخها وتراكم البكتيريا فيها.
- لا توجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة للشفط.
- لا توجد فتحة للإضاءة الطبيعية.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- لا توجد سلة قمامة.
- عدم وجود المكملات الخدمية كالمحارم الورقية.
- لا يوجد شطاف للغسيل وبدلًا عنه تم إستخدام الإبريق.
- التوصيلات الغير مناسبة (مرئية للعين المجردة) تسببت في المنظر الغير لائق.
- عدم الصيانة الدورية لدورات المياه العامة يخلق بيئة غير صحية حيث يكون سبب رئيسي لانتقال الأمراض.

صورة رقم (32) توضح بعض المشاكل الموجدة في حمام القرفصاء Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-الإشتاد، 2014

- يوجد ثقوب وشقوق في الحوائط نتيجة لاختيار التركيب الخاطئ للسيراميك.
- الإستخدام الغير صحيح أدى إلى تكسر أطراف الجلسة (القرفصاء) مما تسبب في تراكم البكتيريا.
- تركيب سيراميك الأرضيات بعراميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدى إلى إتساخها وتراكم البكتيريا فيها.
- لا توجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة لشفط.
- لا توجد فتحة للإضاءة الطبيعية.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- لا توجد سلة قمامة.
- عدم وجود المكملات الخدمية كالمحارم الورقية.
- لا يوجد شطاف للغسيل وبدلًا عنه تم إستخدام الإبريق.
- التوصيلات الغير مناسبة (مرئية للعين المجردة) تسببت في المنظر الغير لائق.

6. الحمام الأفرنجي و حوض التخمير :Septic Tank

يستخدم بكثرة في دورات المياه العامة في المستشفيات، الشركات، الفنادق، وغيرها. من مساوي هذا الحمام ملامسة جسم الإنسان للمقعد مما يتسبب بنقل الأمراض الفتاكة كالكوليرا والتايفود، وأيضاً عدم معرفة الإستخدام الصحيح من قبل المستخدمين حيث توضع الأرجل فوق المقعد مما يتسبب بكسر المقعد وتلوثه (المبحث السابق).


صورة رقم (33) توضح بعض المشاكل الموجدة في الحمام الأفرنجي Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-مطعم عام بشارع المطار، 2014

- الإستخدام الغير صحيح أدى إلى تكسر غطاء المقعد مما يتسبب في تبخّر المياه الملوثة حيث تظل عالقة بالهواء لمدة أربعة ساعات.
- تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط بعماميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدى إلى إتساخها وترانّك البكتيريا والفطريات بها.
- لاتوجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة لشفط.
- لاتوجد فتحة للإضاءة الطبيعية.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- لاتوجد سلة قمامة.
- عدم وجود المكمّلات الخدمية كالمحارم الورقية.
- إستخدام المقعد الأفرنجي أعلاه يؤدي إلى تعسر عملية الإخراج حسب ما ذكر في المبحث السابق.


صورة رقم (34) توضح بعض المشاكل الموجدة في الحمام الأفرنجي Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، محمية الدندر - مخيم قلقو، 2012

- تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط بعراميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدي إلى إتساخها وتراكم البكتيريا والفطريات بها.
- عدم النظافة الدوري أدي إلى تجمع النمل والحشرات والتربا، حيث يعتبر هذا التلوث سبب رئيسي لإنقال الأمراض.
- وجود مشكلة في نظام الصرف الصحي أدي إلى تجمع وتراكم المياه الملوثة داخل مكان الإستحمام.
- لا توجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة للفحص.
- لا توجد فتحة للإضاءة الطبيعية.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- لا توجد سلة قمامة.
- عدم وجود المكملات الخدمية كالمحارم الورقية.
- إستخدام المقعد الأفرنجي أعلى يؤدي إلى تعسر عملية الإخراج حسب ما ذكر في المبحث السابق.


صورة رقم (35) توضح بعض المشاكل الموجدة في الحمام الأفرنجي Septic Tank بدورات المياه العامة



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، مستشفى بشارع المطار- الخرطوم، 2014

- اختيار اللون الخاطئ والتركيب الخاطئ لسيراميك الأرضيات والحوائط بدورات المياه مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدي إلى إتساخها وترابك البكتيريا والفطريات بها.
- عدم النظافة الدوري وتلوث المقعد وإمتلاء السلة، يعتبر هذا التلوث سبب رئيسي لانتقال الأمراض.
- لا توجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مروحة للشفط.
- لا توجد فتحة للإضاءة الطبيعية.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- عدم وجود المكممات الخدمية كالمحارم الورقية.
- إستخدام المقعد الأفرنجي أعلى يؤدي إلى تعسر عملية الإخراج حسب ما ذكر في المبحث السابق.
- الإستخدام الغير صحيح أو عدم المعرفة التامة لاستعمال المقاعد الأفرنجية أدي إلى تكسرها.
- عدم الصيانة الدورية لدورات المياه العامة يخلق بيئة غير صحية حيث يكون سبب رئيسي لانتقال الأمراض.

صورة رقم (36-37) توضح بعض المشاكل الموجودة في الحمام الأفرنجي Septic Tank بدورات المياه



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، مكتب حكومي-الخرطوم، 2014




- اختيار اللون الخاطئ والتركيب الخاطئ لسيراميك الأرضيات والحوائط بعراميس مفتوحة وطريقة غير صحيحة أدي إلى إتساخها وتراكم البكتيريا والفطريات بها.
- عدم النظافة الدوري للبلاءة، وتلوث المبعد يعتبر سبب رئيسي لانتقال الأمراض.
- لا توجد فتحة للتهوية ودخول الشمس (شرق-غرب) ولا توجد مرودة للشطف.
- لا يوجد مكان لوضع المستلزمات الشخصية.
- وجود أدوات النظافة داخل الحمام بصورة عشوائية.
- تكسر صندوق الطرد أدي إلى تراكم البكتيريا والمنظر الغير لائق.
- استخدام المبعد الأفرنجي أعلى يؤدي إلى تعسر عملية الإخراج حسب ما ذكر في المبحث السابق.

(3-3) مكان الإستحمام (البلاعة أو المصاص):

هو عبارة عن حفرة عميقه في الأرض شبيهه بحمام الحفرا الأول ، تردم بكسر الحجارة الصغيرة والكبيرة لإمتصاص وتسريب الماء ومنعها من الهدم والهبوط.

صورة رقم (38) توضح بعض المشاكل الموجدة في أماكن الإستحمام قديماً



تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، الخرطوم-السجانة، 2014

- إستخدام مواد تشطبيات غير مناسبة وذات جودة منخفضة تتسبب في تشقق الحوائط وتجمع الزواحف.
- لا يوجد مكان لوضع الملابس والأدوات الشخصية.
- لا يوجد مصدر للإضاءة الصناعية.
- المساحة ضيقة ولا تسمح بحرية الحركة.
- عند التخلص من مياه البالوعة تجتمع الحشرات كالذباب والبعوض ناقلة أمراض كالكولييرا والتاييفود.

دورات المياه العامة بالسوق العربي - الخرطوم الإستاد

صورة رقم (39) توضح مكان الشخص المسؤول عن أجرة دخول الحمام



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد- الخرطوم، 2014م

- من الصور أعلاه لا يوجد ما يدل على أن هذا المبني هو دوره مياه عامة.
- لا توجد لوحات تعريفية في الأنباء تدل على وجود مكان دورة مياه عامة.
- استخدام مواد تشطيبات خارجية غير مناسبة.

صورة رقم (40) توضح مكان الشخص المسؤول عن أجرة دخول الحمام



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد- الخرطوم، 2014م

- الحيز ضيق، ولا يوجد مكان لوضع الأمتعة (صندوق أمانات مثلًا).
- الأثاث المستخدم غير ملائم للشخص والمكان.
- موضع الشخص المسؤول بلصق الحمامات خاطئ، يجعله عرضة للأمراض.

صورة رقم (41) توضح مشاكل ممرات الحركة داخل دورات المياه



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد- الخرطوم، 2014م

- الممر ضيق ومعيق للحركة، ولا يسمح بمرور شخصين معاً.
- حيز الممر لا يسمح لكرسي متحرك بالمرور والدوران.
- البلاءة بمنتصف الممر وغير مكسيبة بالسيراميك.
- وجود سلة المهملات ووجود براميل المياه في منتصف الممر يعيق الحركة ويسمح بتناقل الأمراض.
- وجود جرادل الإستحمام مع بداية الممر يعيق الحركة و يؤدي إلى إتساخ الجرادل و تراكم التراب بها.


صورة رقم (42) توضح مشاكل الوضاية (أماكن الوضوء)



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد- الخرطوم، 2014م

- الوضاية صغيرة مقارنة مع دورات المياه الموجودة إذ أنه يجب عمل 1 حوض لكل 60 شخص.
- لا يوجد خصوصية لكل مستخدم.
- التركيب الخاطئ للسيراميك بعماميس مفتوحة أدي إلى تراكم البكتيريا والتراب والأوساخ.
- عدم النظافة اليومي، وعدم الصيانة الدورية أدي إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا مما يؤدي إلى تلوث الأجواء وتنقل الأمراض الفتاكـة.


صورة رقم (43) توضح مشاكل المقاعد البلدية (القرفصاء) بدورات المياه العامة



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد، 2014م

- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية في الأدوات الصحية.
- يوجد تكسير وثقوب في الحوائط والأرضيات نتيجة لعدم استخدام وتركيب مواد التشتيبات المناسبة.
- لا يوجد شطاف، وإستخدام الإبريق للنظافة يعتبر من المصادر الرئيسية لتناقل البكتيريا والأمراض.
- عدم وجود سلة قمامنة، وعدم وجود المحارم الورقية والمكملات الخدمية.
- عدم وجود أماكن لوضع الأشياء الشخصية.
- الإستخدام الغير صحيح أدي إلي تكسير أطراف الجلسة (القرفصاء) مما تسبب في تراكم البكتيريا.
- لا توجد مقاعد تخدم زوي الاحتياجات الخاصة.
- عدم النظافة اليومي، وعدم الصيانة الدورية أدي إلي تراكم الأوساخ والبكتيريا مما يؤدي إلي تلوث الأجواء وتناقل الأمراض الفتاكة.

صورة رقم (44) توضح مشاكل المقاعد البلدية (القرفصاء) بدورات المياه العامة



المصدر: تصوير الباحث من الدراسة الميدانية، موقف الإستاد، 2014م

- الصور أعلاه توضح مشاكل أنظمة الصرف الصحي.
- يوجد تكسير وثقوب في الحوائط والأرضيات نتيجة لعدم استخدام وتركيب مواد التشطيبات المناسبة.
- لا يوجد شطاف، وإستخدام الإبريق للنظافة يعتبر من المصادر الرئيسية لتناقل البكتيريا والأمراض.
- عدم وجود سلة قمامنة، وعدم وجود المحارم الورقية والمكملات الخدمية.
- عدم وجود أماكن لوضع الأشياء الشخصية.
- الإستخدام الغير صحيح أدي إلى تكسر أطراف الجلسة (القرفصاء) مما تسبب في تراكم البكتيريا.
- عدم النظافة اليومي، وعدم الصيانة الدورية أدي إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا مما يؤدي إلى نلوث الأجواء وتناقل الأمراض الفتاكـة.

الفصل الرابع: منهج الدراسة وإجراءاتها

المبحث الأول: إجراءات البحث

(1-4) تمهيد:

يستخدم الباحث في هذا الفصل للإجابة على تساؤلات البحث، المنهج الوصفي وهو إسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيانا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى (تعريف عبيدات وأخرون ، 2003، ص247).

(2-4) مجتمع وعينة الدراسة:

هدف هذا البحث إلى التعرف على مشاكل دورات المياه العامة بالسودان وأساليب معالجتها وتطويرها، ويكون مجتمع الدراسة من عينة من عامة الشعب يستخدمون الحمامات العامة. أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع عدد (100) إستماراة إستبيان علي المستهدفين من بعض الجهات وقد إستجاب (98) فرداً حيث أعادوا الإستبيانات بعد ملئها بكل المعلومات المطلوبة أي ما نسبته تقريباً (98%) من المستهدفين.

(3-4) أداة الدراسة:

أداة البحث عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات اللازمة عن الظاهرة، وقد اعتمد الباحث على الإستبيان والملحوظة والتصوير كأدوات رئيسية لجمع المعلومات من عينة الدراسة.

(4-4) وصف الأداة:

أرفق مع الإستبيان خطاب تم فيه التنوير بموضوع وغرض الدراسة وقد إحتوت الإستبانة على قسمين رئيسيين:
القسم الأول: البيانات العامة لأفراد عينة الدراسة وحرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث شملها على الآتي:

- الأفراد من النوعين.
- الأفراد من حيث العمر.
- الأفراد من حيث المؤهل التعليمي.
- الأفراد من حيث مكان الإقامة الحالية.
- الأفراد من حيث الموطن الأصلي (مكان الميلاد).

القسم الثاني: يحتوى هذا القسم على عدد (31) عبارة، طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا إستجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق مقاييس ليكرت الخمسى المتدرج الذى يتكون من خمس مستويات (أوافق بشدة، أوافق، محайд، لا أوافق، لا أوافق بشدة). وقد تم توزيع هذه العبارات على ثلث محاور كما يلى:

- المحور الأول: الوظيفي الخدمي: يتضمن العبارات (1-14) وعددتها (14) عبارة.
- المحور الثاني: المحور الجمالي: يتضمن العبارات (15-23) وعددتها (9) عبارات.
- المحور الثالث: المحور السلوكي: يتضمن العبارات (24-31) وعددتها (8) عبارات.

واللحصول على نتائج دقيقة قدر الإمكان، تم استخدام البرنامج الإحصائى SPSS والذى يشير اختصاراً إلى الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences).

(5-4) الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية: الأشكال البيانية، التوزيع التكراري للإجابات، النسب المئوية، الوسيط، الإنحراف المعياري وإختبار مربع كای لدلاله الفروق بين الإجابات.

(6-4) عرض نتائج بيانات البحث:

(1-6-4) وصف البيانات العامة:

(1-1-6-4) النوع:


يوضح الجدول(1) والشكل(50) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع

الجدول (1) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع

النسبة المئوية	التكرار	
%62.2	61	ذكر
%37.8	37	أنثى
%100	98	المجموع

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

الشكل(28) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع



المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م

يتضح من الجدول(1) والشكل (50) أن أفراد عينة البحث الذين هم ذكور بعدد (61) فرداً وبنسبة (62.2%)، والذين هم من الإناث بعدد (37) فرداً وبنسبة (37.8%) من العينة الكلية.

(2-1-6-4) العمر:


بوضوح الجدول(2) والشكل(51) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

الجدول (2) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر

النسبة المئوية	النوع	المجموع
%%8.2	8	أقل من 20 سنة
%45.9	45	من 20-25 سنة
%26.5	26	من 25-30 سنة
%13.3	13	من 30-35 سنة
%6.1	6	أكثر من 35 سنة
%100	98	

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

الشكل (29) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر



المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م

يتضح من الجدول (2) والشكل (51) أن غالبية أفراد عينة البحث الذين أعمارهم (من 20-25 سنة) بعدد (45) فرداً وبنسبة (%45.9)، يليهم الذين أعمارهم (من 25-30 سنة) بعدد (26) فرداً وبنسبة (%26.5)، يليهم الذين أعمارهم (من 30-35 سنة) بعدد (13) فرداً وبنسبة (%13.3)، يليهم الذين أعمارهم (أقل من 20 سنة) بعدد (8) أفراد وبنسبة (%8.2)، وأخيراً الذين أعمارهم (أكثر من 35 سنة) بعدد (6) أفراد وبنسبة (%6.1) من العينة الكلية.

3-1-6-4) المؤهل التعليمي:


بوضوح الجدول (3) والشكل (52) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل التعليمي

الجدول (3) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل التعليمي

النسبة المئوية	التكرار	
%5.1	5	ثانوي
%80.6	79	جامعي
%14.3	14	فوق الجامعي
%100	98	المجموع

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

الشكل (30) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل التعليمي



المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

يتضح من الجدول (3) والشكل (52) أن غالبية أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي جامعي حيث بلغ عددهم (79) فرداً بنسبة (%80.2)، يليهم الذين مؤهلهم العلمي فوق الجامعي حيث بلغ عددهم (14) فرداً بنسبة (%14.3)، وأخيراً الذين مؤهلهم العلمي ثانوي حيث بلغ عددهم (5) أفراد بنسبة (%5.1) من العينة الكلية.

4-1-6-4) مكان الإقامة الحالية:


يوضح الجدول(4) والشكل(53) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير مكان الإقامة الحالية

الجدول (4) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير مكان الإقامة الحالية

النسبة المئوية	النوع	النوع
%60.2	59	الخرطوم
%13.3	13	أمدرمان
%26.5	26	بحري
%100	98	المجموع

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

الشكل (31) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير مكان الإقامة الحالية



المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 2014م.

يتضح من الجدول (4) والشكل (53) أن غالبية أفراد العينة مكانت إقامتهم الخرطوم بعدد (59) فرداً بنسبة (%) 60.2، يليهم الذين إقامتهم بحري بعدد (26) فرداً بنسبة (%) 26.5، وأخيراً الذين إقامتهم بأمدرمان بعدد (13) فرداً وبنسبة (%) 13.3 من العينة الكلية.

(5-1-6-4) الموطن الأصلي (مكان الميلاد):


بوضوح الجدول(5) والشكل(54) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير الموطن الأصلي .

الجدول (5)التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير الموطن الأصلي

النسبة المئوية	التكرار	
%62.2	61	الولاية الوسطى
%10.2	10	الولاية الشمالية
%6.1	6	الولاية الشرقية
%8.2	8	الولاية الغربية
%13.3	13	خارج السودان
%100	98	المجموع

المصدر:إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،2014م.

الشكل (32) التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير الموطن الأصلي



المصدر:إعداد الباحث من الدراسة الميدانية،2014م.

يتضح من الجدول (5) والشكل (54) أن غالبية أفراد عينة الدراسة موطنهم الأصلي الولاية الوسطى حيث بلغ عددهم (61) فرداً بنسبة (62.2%)، يليهم الذين موطنهم الأصلي من خارج السودان حيث بلغ عددهم (13) فرداً بنسبة (13.3%)، يليهم الذين موطنهم الأصلي الولاية الشمالية حيث بلغ عددهم (10) أفراد بنسبة (10.2%)، يليهم الذين موطنهم الأصلي الولاية الغربية حيث بلغ عددهم (8) أفراد بنسبة (8.2%)، وأخيراً الذين موطنهم الأصلي الولاية الشرقية حيث بلغ عددهم (6) أفراد بنسبة (6.1%) من العينة الكلية.

(2-6-4) اختبار صحة فرضيات الدراسة:

للاجابة على تساؤلات الدراسة وتحقق من فرضياتها سيتم حساب الوسيط لكل محور وكل سؤال من أسئلة الإستبيان والتى تبين أراء عينة الدراسة، حيث تم إعطاء الدرجة (5) كوزن لكل إجابة "أوافق بشدة"، و الدرجة (4) كوزن لكل إجابة "أوافق"، و الدرجة (3) كوزن لكل إجابة "محايد"، والدرجة (2) كوزن لكل إجابة "لا أوافق"، و الدرجة (1) كوزن لكل إجابة "لا أوافق بشدة"، إن كل ما سبق ذكره و حسب متطلبات التحليل الإحصائى هو تحويل المتغيرات الإسمية الى متغيرات كمية وبعد ذلك سيتم استخدام اختبار مربع كای لمعرفة دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة كل محور بإعتبارها تمثل الفرضية الأولى وهي أن (هناك مشاكل وظيفية وجمالية في تصميم الفراغات الداخلية للحمامات العامة ومكوناتها بالسودان ناتجة عن المفاهيم الثقافية والعادات والتقاليد).

(1-2-6-4) المحور الأول : الأسئلة الوظيفية (الخدمية) :

الجدول رقم (6) أدناه يبين التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة المحور الأول

الإنحراف المعياري	التكرار					السؤال	الرقم
	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة		
1.04	1	11	9	32	45	تصميم الحمامات منفصل بجدران وأبواب (كل حمام قائم بذاته)	1
1.35	3	39	7	19	30	الحمامات معزولة صوتياً (تصميماها لا يسمح بدخول وخروج الأصوات)	2
1.03	0	11	15	27	45	توجد أقفال داخلية لأبواب الحمامات	3
1.17	1	17	10	24	46	توجد مصادر لمياه الغسيل داخل الحمامات	4
1.27	0	35	4	28	31	توجد تهوية كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية)	5
1.19	0	27	12	29	30	توجد إضاءة كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية)	6
1.16	0	28	21	24	25	الأرضيات مكساه بالسيراميك	7
1.21	2	33	20	21	22	الحوائط مكساه بالسيراميك	8
1.35	3	41	10	15	29	توجد أماكن لوضع الأشياء الشخصية	9

1.34	3	28	13	15	39	توجد أحواض لغسيل الأيدي بعد الخروج من الحمام	10
1.39	5	39	9	15	30	يوجد صابون مع أحواض غسيل الأيدي	11
1.25	3	36	14	23	22	يوجد مرآه مع أحواض غسيل الأيدي	12
1.35	2	34	9	17	36	توجد مشاكل في نظام التصريف الصحي الداخلي	13
1.36	2	39	10	14	33	توجد مراوح لسحب الروائح من داخل الحمامات	14

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS، 2014م

لإختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أعداد المبحوثين تم استخدام إختبار مربع كای لدلاله الفروق بين الإجابات على كل سؤال من أسئلة المحور الأول، الجدول رقم (7) أدناه يلخص نتائج الإختبار لهذه الأسئلة:

الرقم	السؤال	قيمة مربع کای	القيمة الإحتمالية	قيمة الوسيط	تفسير إتجاه المبحوثين
1	تصميم الحمامات منفصل بجدران وأبواب (كل حمام قائم بذاته)	67.92	0.00	4	أوافق
2	الحمامات معزولة صوتياً (تصميمها لا يسمح بدخول وخروج الأصوات)	46.90	0.00	4	أوافق
3	توجد أفال داخلية لأبواب الحمامات	28.53	0.00	4	أوافق
4	توجد مصادر لمياه الغسيل داخل الحمامات	59.24	0.00	4	أوافق
5	توجد تهوية كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية)	23.88	0.00	4	أوافق
6	توجد إضاءة كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية)	8.69	0.34	4	أوافق
7	الأرضيات مكساه بالسيراميك	1.02	0.80	4	أوافق
8	الحوائط مكساه بالسيراميك	25.37	0.00	3	محايد
9	توجد أماكن لوضع الاشياء الشخصية	47.71	0.00	3	محايد
10	توجد أحواض لغسيل الأيدي بعد الخروج من الحمام	40.16	0.00	4	أوافق
11	يوجد صابون مع أحواض غسيل الأيدي	42.41	0.00	3	محايد
12	يوجد مرآه مع أحواض غسيل الأيدي	30.26	0.00	3	محايد
13	توجد مشاكل في نظام التصريف الصحي الداخلي	46.18	0.00	4	أوافق
14	توجد مراوح لسحب الروائح من داخل الحمامات	50.47	0.00	3	محايد
	جميع العبارات	479.66	0.00	4	أوافق

من الجدول أعلاه:

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الأول (67.92) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أن تصميم الحمامات منفصل بجدran وأبواب (كل حمام قائم بذاته).
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثاني (46.90) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أن الحمامات معزولة صوتياً (تصميماً لا يسمح بدخول وخروج الأصوات).
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثالث (28.53) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد أقسام داخلية لأبواب الحمامات.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الرابع (59.24) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد مصادر لمياه الغسيل داخل الحمامات.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الخامس (23.88) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد تهوية كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية).
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السادس (8.69) والقيمة الإحتمالية له (0.34) وهذه القيمة الإحتمالية أكبر من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد إضاءة كافية بالحمامات العامة (طبيعية وصناعية).
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السابع (1.02) والقيمة الإحتمالية له (0.80) وهذه القيمة الإحتمالية أكبر من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح على أن الأرضيات مكساه بالسيراميك.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثامن (25.37) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن الحوائط مكساه بالسيراميك.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال التاسع (47.71) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أنه توجد أماكن لوضع الأشياء الشخصية.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال العاشر (40.16) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح لا أوافق على أنه توجد أحواض لغسيل الأيدي بعد الخروج من الحمام.

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الحادي عشر (42.41) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (%)5، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (%)5 بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحابيدن على أنه يوجد صابون مع أحواض غسيل الأيدي.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثاني عشر (30.26) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (%)5، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (%)5 بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح لا أوافق على أنه يوجد مرآه مع أحواض غسيل الأيدي.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثالث عشر (46.18) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (%)5، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (%)5 بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد مشاكل في نظام التصريف الصحي الداخلي.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الرابع عشر (50.47) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (%)5، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (%)5 بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحابيدن على أنه توجد مراوح لسحب الروائح من داخل الحمامات.

ولقد بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد العينة الدراسة على ما جاء بجميع الأسئلة في المحور الاول (479.66) والقيمة الإحتمالية لها (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (%)5، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (%)5 بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على بيان الأسئلة الوظيفية (الخدمية) ، مما تقدم نستنتج أن فرضية المحور الأول (الأسئلة الوظيفية (الخدمية)) قد تحافت لصالح الموافقين.

(4-6-2-2) المحور الثاني: الأسئلة الجمالية:

الجدول رقم (8) أدناه يبين التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة المحور الثاني

الإنحراف المعياري	التكرار					السؤال	الرقم
	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة		
1.04	0	16	18	36	28	يمكن التعرف على الحمامات العامة من شكلها الخارجي	1
1.30	2	27	13	18	38	توجد لاقته تعرف بوجود الحمامات	2
1.30	0	43	12	14	29	الموقع حول مباني الحمامات من الخارج نظيف	3
1.32	0	43	10	14	31	أرضيات الحمامات نظيفة ولا تسمح بتراكم الأوساخ	4
1.26	0	42	10	21	25	الجدران نظيفة وليس بها رسومات أو كتابة (مخلة بالأداب)	5
1.28	1	39	14	16	28	نكسيّة الجدران لا تسمح بالكتابة عليها	6
1.14	0	36	19	25	18	الألوان في الجدران الداخلية للحمامات مقبولة اللون	7
1.30	1	40	15	13	29	توجد سلة قمامنة داخل وخارج الحمام	8
1.36	0	35	7	13	43	توجد شقوق أو ثقوب في الهوائي والأرضيات مما يتسبب بتكاثر الحشرات والذباب	9

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS، 2014م.

لإختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أعداد المبحوثين تم استخدام إختبار مربع كاي لدلاله الفروق بين الإجابات على كل سؤال من أسئلة المحور الثاني، الجدول (9) يلخص نتائج الإختبار لهذه الأسئلة:

الجدول (9)

الرقم	السؤال	يمكن التعرف على الحمامات العامة من شكلها الخارجي	قيمة مربع كاي	القيمة الإحتمالية	قيمة الوسيط	تفسير إتجاه المبحوثين
1	يمكن التعرف على الحمامات العامة من شكلها الخارجي	10.57	0.02	4	أوافق	
2	توجد لافته تعرف بوجود الحمامات	38.22	0.00	4	أوافق	
3	الموقع حول مباني الحمامات من الخارج نظيف	25.67	0.00	3	محايد	
4	أرضيات الحمامات نظيفة ولا تسمح بتراكم الاوساخ	28.78	0.00	3	محايد	
5	الجدران نظيفة وليس بها رسومات أو كتابة (مخلة بالأداب)	21.59	0.00	3	محايد	
6	تكلسية الجدران لا تسمح بالكتابة عليها	42.71	0.00	3	محايد	
7	الألوان في الجدران الداخلية للحمامات مقبولة اللون	8.37	0.04	3	محايد	
8	توجد سلة قمامنة داخل وخارج الحمام	46.69	0.00	3	محايد	
9	توجد شقوق أو ثقوب في الحوائط والأرضيات مما يتسبب بتكاثر الحشرات والذباب	36.37	0.00	4	أوافق	
جميع الأسئلة		360.64	0.00	3	محايد	

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS، 2014م.

من الجدول اعلاه:

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الأول (10.57) والقيمة الإحتمالية له (0.02) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المخالفين على أنه يمكن التعرف على الحمامات العامة من شكلها الخارجي.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثاني (38.22) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المخالفين على أنه توجد لافته تعرف بوجود الحمامات.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثالث (25.67) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن الموقع حول مباني الحمامات من الخارج نظيف.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الرابع (28.78) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن ارضيات الحمامات نظيفة ولا تسمح بتراكم الاوساخ .
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الخامس (21.59) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن

ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على الجدران نظيفة وليس بها رسومات أو كتابة (مخلة بالآداب).

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السادس (42.71) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن تكسية الجدران لا تسمح بالكتابة عليها.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السابع (8.37) والقيمة الإحتمالية له (0.04) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن الألوان في الجدران الداخلية للحمامات مقبولة اللون.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثامن (46.69) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أنه توجد سلة قمامنة داخل وخارج الحمام.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال التاسع (36.37) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أنه توجد شقوق أو ثقوب في الحوائط والارضيات مما يتسبب بتكاثر الحشرات والذباب.

ولقد بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد العينة الدراسة على ما جاء بجميع أسئلة المحور الثاني (360.64) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على بيان الأسئلة الجمالية ، مما تقدم نستنتج أن فرضية المحور الثاني (الأسئلة الجمالية) قد تحققت لصالح المحايدين.

(3-2-6-4) المحور الثالث: الأسئلة النفسية والسلوكية:

الجدول رقم (10) أدناه يبين التوزيع التكراري لاجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة المحور الثالث

الإنحراف المعياري	التكرار					السؤال	الرقم
	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة		
1.22	1	41	16	19	21	المقعد الأفرنجي هو الأنسب لقضاء الحاجة في السودان	1
3.17	2	15	26	24	31	المقعد البلدي هو الأنسب لقضاء الحاجة في السودان	2
1.19	3	17	15	29	34	يعتبر المقعد البلدي أفضل من الأفرنجي من حيث النظافة	3
0.80	0	5	4	20	69	استخدام الماء للإغتسال هو الأنسب	4
1.15	3	60	12	9	14	استخدام ورق توايليت للنظافة هو الأنسب	5
0.78	2	67	21	4	4	استخدام الحجر (التجمر) للنظافة هو الأنسب	6
1.10	2	11	10	28	47	استخدام الشطاف هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان	7
1.10	2	43	25	15	13	استخدام الإبريق هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان	8

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS، 2014م.

لإختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أعداد المبحوثين تم استخدام إختبار مربع كاي لدلاله الفروق بين الإجابات على كل سؤال من أسئلة المحور الثالث، الجدول (11) يلخص نتائج الإختبار لهذه الأسئلة:

الجدول (11)

الرقم	السؤال	قيمة مربع كاي	القيمة الإحتمالية	قيمة الوسيط	تفسير إتجاه المبحوثين
1	المقعد الأفرنجي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان	41.80	0.00	3	محايد
2	المقعد البلدي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان	48.45	0.00	4	أوافق
3	يعتبر المقعد البلدي أفضل من الأفرنجي من حيث النظافة	30.57	0.00	4	أوافق
4	استخدام الماء للاغتسال هو الأنسب	114.33	0.00	5	أوافق بشدة
5	استخدام ورق توايليت للنظافة هو الأنسب	107.61	0.00	2	لا أوافق
6	استخدام الحجر (التمر) للنظافة هو الأنسب	155.37	0.00	2	لا أوافق
7	استخدام الشطاف هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان	66.18	0.00	4	أوافق
8	استخدام الإبريق هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان	48.53	0.00	3	محايد
جميع العبارات					
		237.30	0.00	3	محايد

المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، برنامج SPSS، 2014م

من الجدول أعلاه:

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الأول (41.80) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن المقعد الأفرنجي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثاني (48.45) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أن المقعد البلدي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثالث (30.57) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين على أن يعتبر المقعد البلدي أفضل من الأفرنجي من حيث النظافة.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الرابع (114.33) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقين بشدة على أن استخدام الماء للاغتسال هو الأنسب.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلاله الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الخامس (107.61) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن

ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح غير المواقفين على أن استخدام ورق تواليت للنظافة هو الأنسب.

- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السادس (155.37) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح غير المواقفين على أن استخدام الحجر (التجمر) للنظافة هو الأنسب.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال السابع (66.18) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المواقفين على أن استخدام الشطاف هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان.
- بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالسؤال الثامن (48.53) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على أن استخدام الإبريق هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان.

ولقد بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدلالة الفروق بين أعداد أفراد العينة الدراسة على ما جاء بجميع أسئلة المحور الثالث (360.64) والقيمة الإحتمالية له (0.00) وهذه القيمة الإحتمالية أقل من قيمة مستوى المعنوية (5%)، فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية وعند مستوى (5%) بين أجابات أفراد الدراسة ولصالح المحايدين على بيان الأسئلة النفسية والسلوكية ، مما تقدم نستنتج أن فرضية المحور الثالث (الأسئلة النفسية والسلوكية) قد تحققت لصالح المحايدين.

المبحث الثاني: المشروع التطبيقي

(7-4) نبذة عن المشروع:

عبارة عن تصميم دورات مياه عامة بالخرطوم (الأسواق العامة الإسنداد) مصممة على المقاييس الدولية والأسس العلمية والوظيفية والجمالية للتصميم الداخلي به أحدث الأدوات والخامات والرسومات التوضيحية التي تساعد في كيفية الاستخدام والنظافة والراحة النفسية للمستخدم، ويحتوي المشروع التطبيقي على: إسكنشات، رسومات ثنائية الأبعاد، رسومات ثلاثية الأبعاد.

(8-4) الطبيعة الجغرافية والمناخية لمدينة الخرطوم:

يقع إهتمام المصمم بالسمات المناخية التي يكون لها أثر على كل من الإنسان وإستعمال المبني، وتشمل مناطق وتغيرات درجات الحرارة، الرطوبة، الأمطار، الرياح وحركة الهواء. يتدرج مناخ السودان من مناخ شبه صحراوي جاف في شمال البلاد إلى مناخ سافانا متوسط الأمطار في وسط البلاد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتعتبر أعلى درجة حرارة صغرى في شهر يونيو وتبلغ 28 درجة مئوية ، وأقل درجة حرارة صغرى في شهر يناير وتبلغ 16.3 درجة مئوية. كما تعتبر أعلى درجة حرارة عظمى في شهر مايو وتبلغ 42.7 درجة مئوية وأقل درجة حرارة عظمى في شهر يناير وتبلغ 31 درجة مئوية. أما هطول الأمطار فيستخدم مصطلح الهطول لسقوط الأمطار، الثلوج، البرد، وغيره. أي لكل الأشكال التي تسقط فيها المياه من الغلاف الجوي وتقاس بمعايير الأمطار والتي يعبر عنها بالملمترات المنسوبة لوحدة زمنية معينة (ملم/شهر، ملم/يوم). (حسن، سعود، 2000م، ص37).

(9-4) التصميم المقترن:

يتميز المقترن بقدرة عالية من المرونة والتكييف مع الظروف المحيطة، ويظهر ذلك جلياً في التصميم الداخلي وعناصره من خلال ربط الوظائف مع بعضها ومعالجة الأرضيات، الحوائط، والأسقف، كما روّعي في التصميم دراسة مسارات الحركة لتحقيق معايير السهولة والوضوح، وأيضاً مراعاة القيم الوظيفية والجمالية للتصميم.

(1-9-4) جدول رقم (12) يوضح حساب الأجهزة الصحية المطلوبه في دورات المياه العامة:

دورات المياه العامة	المقاعد	الأحواض	الشورات
1. دورات المياه العامة	1 مقعد / 40 شخص	1 حوض / 60 شخص	1شور / 80 شخص
2. دورات المياه في المباني الخدمية.	15 - 1 / 1	20 - 1 / 1	_____
(الفنادق، المستشفيات، الشركات، وغيرها)	35 - 16 / 2	40 - 21 / 2	_____
	36 / 3	55 - 41 / 3	60 - 41 / 3
	56 / 4	80 - 61 / 4	90 - 61 / 4
	81 / 5	110 - 91 / 5	125 - 91 / 5
	111 / 6	150 - 111 / 6	_____
3. دورات المياه في المدارس	1 مقعد / 8 طلاب	1 حوض / 12 طلاب	1شور / 15 شخص
4. دورات المياه في المصانع الصغيرة	10 - 1 / 1	8 - 1 / 1	16 - 9 / 2
	11 / 2	25 - 16 / 2	30 - 17 / 3
	26 / 3	50 - 30 / 3	45 - 31 / 4
	51 / 4	80 - 45 / 4	125 - 65 / 5

المصدر: Time-Saver for Interior Design and Space Planning

2-9-4) عناصر التصميم الداخلي للمشروع:

جدول رقم (13) يوضح التشطيبات والمواصفات في دورات المياه العامة:

النوع	المواصفات والشكل
الأرضيات	<p>تم استخدام السيراميك الصيني الغير ناعم بسمك 1.2 سم باللون الأبيض (Off-white)، نسبة لقوه تحمله ومتانته وبه طبقة مضادة للبكتيريا.</p>  <p>المقياس: 20x20.</p>
الحوائط	<p>تم استخدام السيراميك الناعم باللون الأبيض (Off-white)، البيج، البني الفاتح ليعطي إحساس الإتساع وأيضاً لسهولة نظافته، كما تم استخدام بعض الزخارف لإبراز المظهر الجمالي، بمقاس 44x30.</p> 
الأسقف	<p>تم استخدام الأسفف الجبسية واستخدام اللون الأبيض، حيث أنها مقاومة للحرق وتعطي المنظر الجميل والإحساس بإتساع.</p>
الإضاءة	<p> تكونت الإضاءة من: أولاً: الإضاءة الطبيعية وتم تصميم الفتحات حسب المعايير التي سبق توضيحها في الإطار النظري سابقاً.</p>
	<p>ثانياً: الإضاءة الصناعية: مكملاً للإضاءة الطبيعية، وتم استخدام Spot lights في الأسفف، مع استخدام إضاءة جانبية للمرأة لتلبي متطلبات الجانب الوظيفي.</p> 
التهوية	<p> تكونت من التهوية الطبيعية والتهوية الصناعية، الطبيعية بإستخدام الفتحات، والصناعية بإستخدام نظام التهوية المركزي، وإستخدام مراوح الشفط بالإسقف.</p>
أنظمة الحريق	<p> تم توزيعها بصورة تناسب المتطلب الوظيفي لها.</p>
المقاعد	<p>1. المقاعد الأفرنجية من نوع (Ideal Standard) نسبة لخامة مظهرة وجوده الصناعية بإستخدام تنك 6 لتر.</p>
	<p>2. المقاعد البلدية بإستخدام تنك 4 لتر.</p>
	

الأحواض

1. أحواض غسيل الأيدي فوق الرخام بالشكل الدائري واللون (off-white).
2. الوضاية : تم بناء الوضاية وإكسائها بالسيراميك باللون البني والبيج .

الأبواب




إستخدام أبواب من الخشب المضغوط، وتم دهنه بدهان مضاد للماء

الواجهات الخارجية




تم إستخدام باط التراكوتا في الواجهات الخارجية للمبني وذلك نسبة لتحملها للحرارة والرطوبة والعوامل المناخية الأخرى .


الشكل رقم (36) يوضح المسقط الأفقي للمقترح الجديد



الشكل رقم (37) يوضح المسقط الرأسي (1-2) للمقترح الجديد



الشكل رقم (38) يوضح المسقط الرأسي (4-3) للمقترح الجديد



الشكل رقم (39) مناظير داخلية للمقترح الجديد (المدخل)




- الحيز مناسب، ويوجد مكان لوضع الأمتعة (صندوق أمانات).
- الأثاث المستخدم ملائم للشخص وللمكان.
- توجد فتحات للتهوية والإضاءة ومراوح داخل غرفة الإستقبال.
- يوجد مدخل مباشر لدورات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى لا تعيقهم الحركة.

الشكل رقم (40) مناظير داخلية للمقترح الجديد (الحمام من الداخل)



- المساحة واسعة وتسمح بالحركة بطريقة سهلة و المناسبة.
- ألوان التشطيبات المستخدمة ملائمة و مرحة للشخص، كما توجد صور للتذكير بدعاء دخول الحمام.
- توجد فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية.
- يوجد بكل ركن سلة للمهملات.

الشكل رقم (41) مناظير داخلية للمقترح الجديد (مراة الحركة)





- الممرات واسعة وتسمح بالحركة بالإتجاهين بطريقة سهلة و المناسبة.
- كل دورة قائمة بذاتها ولا تسمح بدخول الأصوات.
- استخدام إضاءة (الإسبوت لايت) في جميع أنحاء الحمام.
- يوجد بكل ركن سلة للمهملات.
- يوجد بنهاية الممر صناديق لوضع المستلزمات الشخصية.

الشكل رقم (42) مناظير داخلية للمقترح الجديد (الوضوء)



- الوضاية مناسبة الحجم مقارنة مع دورات المياه الموجودة إذ أنه يجب عمل 1 حوض لكل 60 شخص.
- يوجد مكان لكل مستخدم على حده.
- استخدام سيراميك باللون البني بدلاً من سيراميك باللون البيج.
- استخدام أحواض غسل الأيدي فوق الرخام للسماح بالنظافة وعدم تراكم الأوساخ.

الشكل رقم (43) مناظير داخلية للمقترح الجديد (المقاعد البلدية والأفرنجية)




- إستخدام نوعين من المقاعد (البلدية القرفصاء، والأفرنجية) مع وضع صندوق أرضي يستخدم تحت المقاعد الأفرنجية لتسهيل عملية الإخراج.
- وجود شطاف ومحارم ورقية وسلة مهملات بكل دورة.
- وضع ملصقات تعريفية بكيفية إستخدام المقاعد.
- وجود أماكن (تعليق) المستلزمات الشخصية.

الشكل رقم (44) مناظير داخلية للمقترح الجديد (حمام شور)



- إستخدام نوعين من بلاط السيراميك لتحديد مكان الإستحمام.
- وجود حيز مناسب يسمح بالحركة.
- وضع ملصقات تعريفية بكيفية إستخدام الحمام.
- وجود أماكن (للتعليق) ووضع المستلزمات الشخصية.

الشكل رقم (45) مناظير داخلية للمقترح الجديد (حمام ذوي الاحتياجات الخاصة)



- وجود حيز مناسب يسمح للكرسي المتحرك بالدوران.
- إستخدام مقابض الأيدي التي تساعد في الجلوس والحركة.
- وجود شطاف ومحارم ورقية وسلة مهملات بإرتقاعات مناسبة.
- وجود أماكن (تعليق) المستلزمات الشخصية.

الفصل الخامس: الخاتمه (النتائج والتوصيات)

(1-5) النتائج: مما تقدم نستنتج أن مشاكل دورات المياه العامة في السودان:

أولاً: المحور الوظيفي الخدمي:

- دورات المياه العامة غير مطابقة للإشتراطات والمعايير القياسية الدولية المتّبعة عالمياً.
- عدم وجود دورات مياه عامة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
- وجود مشاكل في أنظمة الصرف الصحي.
- يوجد ثقوب وشقوق في الحوائط والأرضيات نتيجة لعدم استخدام مواد التشطيب المناسبة أو لعدم الاعتناء بها.
- في بعض دورات المياه لا يوجد بها مصدر لمياه الغسل.
- في بعض دورات المياه لا يوجد فتحات تهوية وإضاءة ومراوح شفط كافية.
- في بعض دورات المياه لا يوجد شطاف للغسيل.
- عدم وجود أماكن لوضع الأشياء الشخصية.
- عدم وجود المكملاة الخدمية كالمحارم الورقية والمرآء وصابون غسيل الأيدي.

ثانياً: المحور الجمالي:

- عدم وجود لافتات كافية للتعریف بوجود مكان الحمام.
- دورات المياه العامة غير نظيفة، مما يساعد في زيادة التلوث البيئي وإنشار الأمراض.
- التوصيلات الغير مناسبة وتكسر الأدوات الصحية تسبب في المنظر الغير لائق.
- يلاحظ أن في كثير من الحمامات العامة كتابه ورسومات على الجدران وذلك بسبب عدم استخدام التشطيبات المناسبة.

ثالثاً: المحور السلوكي والنفسي:

- الإستخدام الغير صحيح أو عدم المعرفة التام للمقاعد الأفرنجية أدي إلى تكسرها.
- إستخدام الإبريق للنظافة من المصادر الرئيسية لانتقال البكتيريا والأمراض.

2-5 الخاتمة:

دورات المياه العامة جزء لا يتجزء من ثقافة الشعوب يدل على مدى تطورها وحضارتها، ويحتاج الإنسان أن يقضي حاجته في اليوم عدة مرات، ويؤكد الكثير من الرواة والمؤرخين أن دورات المياه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في الخلاء بعيداً عن المدينة، وقد ساعدت دورات المياه العامة في تحويل روما إلى إمبراطورية، وشكلت منتديات إجتماعية خدمية، إضافة إلى وظيفتها الأساسية وهي (النظافة) بإعتبارها حاجة غريزية لدى الإنسان وحثت عليها الأديان السماوية كشرط أساسى للمتعبدن. هدفت هذه الدراسة لعدة أهداف أهمها التعرف على مشاكل تصميم دورات المياه العامة في السودان ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد الأسس والمعايير النموذجية المطلوبة في تصميم دورات المياه العامة.

تشير أهم نتائج الدراسة إلى: عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية، كما أن عدم النظافة اليومي والصيانة الدورية أدى إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا مما يؤدي إلى تلوث الأجواء وتناقل الأمراض الفتاكة، ولا يوجد أماكن لوضع الأشياء الشخصية، وعدم وجود دورات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، عدم وجود لافتات كافية للتعریف بوجود مكان الحمام

ومن من خلال هذه النتائج التي توصلت الدراسة فقد أمكن إستخلاص العديد من التوصيات وأهمها: الإهتمام بدورات المياه العامة ووضع معايير ومواصفات لتصميمها وتحقيق المتطلبات الوظيفية لها، كما يجب الإهتمام بصيانة دورات المياه العامة المقامرة حالياً، وإعادة تصميمها وترتيبها وفقاً لقواعد وأسس التصميم الداخلي، وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة والمواد الخامات المتاحة والتي تسهم في تحقيق المتطلبات الوظيفية وسهولة الإستخدام، والإهتمام بالنظافة الدورية لدورات المياه العامة من الداخل والخارج، كما يجب عمل دورات عامة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية، وإجراء المزيد من البحوث حول دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي.

وختاماً تقدم الباحثة باقتراح خاص للجهات المختصة بتطبيق إجراءات البحث والمقترح الجديد، والإستفادة من المصمم الداخلي والخامات والمواد المتاحة في دورات المياه العامة في عدة مناطق من المجتمع كالأسواق العامة والمستشفيات والجامعات والفنادق وغيرها.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- القرآن الكريم
- سيد قطب، (1978م)، ظلال القرآن، دار الشروق.
- الدمشقي، ابن كثير إسماعيل بن عمر (1408هـ)، البداية والنهاية، مكتبة المعرف، لبنان، بيروت.
- ابن جبير محمد بن أحمد الأندلسبي، رحلة ابن جبير، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، بيروت، القاهرة.
- رؤوف محمد على الانصاري، (1997م)، الحمامات الإسلامية في العراق، صحفة الحياة، ص: 21، العدد 12489.
- يونس خنفر، (بدون سنة طبع)، الأصول التصميمية والتنفيذية في فن وهندسة الديكور، دار الراتب الجامعية، بيروت.
- شوقي، إسماعيل، (2007م). الفنون والتصميم، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى؛ مصر.
- فاروق عباس حيدر، (2009م). الموسوعة الحديثة في تكنولوجيا تشيد المباني، الهندسة والتركيبات الصحية، الجزء الثالث، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة.
- إسماعيل، مهجه محمد، (2009م)، نظريات اللون والإضاءة في التصميم الداخلي للمسكن، دار الزهراء للنشر والتوزيع ، الرياض.
- خلوصي، محمد، (1996م)، التصميم الداخلي واللون، الناشر محمد خلوصي، القاهرة.
- صالح، قاسم، (1982م)، سايكولوجية إدراك اللون والشكل، الدار الوطنية للنشر والتوزيع، الرشيد للنشر_بغداد.
- الجلبي، علي عبدالرزاق، (1989م)، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- الزين، أدم، (2012م)، الدليل إلى منهجية البحث العلمي وكتابه الرسالة الجامعية، جامعة الخرطوم، السودان.
- العساف، صالح بن حمد، (2003م)، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، الرياض.
- النجار، فايز جمعة وآخرون، (2009م)، أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي، عمان دار الحامد.
- حسن، سعود صادق، (2000م)، مبادئ علوم البيئة العمرانية (المناخ والتأثيرات الحرارية في السودان)، مكتبة الشريف الأكاديمية، الخرطوم.
- ذوقان عبيدات وأخرون، (2003م)، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه، الأردن، دار الفكر للنشر والتوزيع.
- ربيح محمد نذير الحرستاني، عناصر التصميم والإنشاء المعماري (نوفرت)، دار قابس للطباعة والنشر.
- سميثيز، ك.و، (1998م)، (ترجمة محمد الحسين)، أسس التصميم في العمارة، جامعة الملك سعود للنشر العلمي، الرياض.
- هاشم عبود الموسوي، (2007م)، العمارة والمناخ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.
- يحيى حمودة، (1977م)، التشكيل المعماري، القاهرة، مصر.
- وهبة، محي الدين محمد، (2009م)، نظرية العمارة الداخلية، دار العلوم، القاهرة.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Charles W.Harris- (1998)-Time Saver Standard For Landscape Architecture- Second Edition-McGraw-Hill.
- John F.Pile-Interior Design -Second Edition-(1995)- prentice Hall, Inc., & Harry N.Abrams, Inc. Publishers -New York.
- Jack Sim. A Guide to Better Public Toilet Design and Maintenance - Third Edition 2013.
- Gail Knight and Jo-Anne Bichard. (2011) - Publicly Accessible Toilets An Inclusive Design Guide - London.
- C.R Clifford-(2008) - Color Value – Clifford & Lawton- New York.
- Cindy Coleman-(2002) - Interior Design Handbook of Professional Practice - McGraw-Hill.
- Donald Watson-(1997) – Time Saver Standard for Architectural Design Data - McGraw-Hill.
- Joseph De Chiara – Jullus Panero – Martin Zelnik. - (1992) –Time Saver Standard for Interior Design and Space Planning - McGraw-Hill.
- John F. Pile – (1997) – Color in Interior Design - McGraw-Hill, United State of America.
- Ernst & Peter Neufert – (2002) – Architects Data – Blackwell scince – third Edition.
- Dremadathy Seetharaman – (2005) – Interior Design and Decoration – CBS New Delhi.

ثالثاً: المواقع الالكترونية:

- National Geographic Abu Dhabi – History of the Bathrooms.
- <http://www.toilet.org.sg>
- <http://www.roatloo.com>
- <http://www.hhc.rca.ac.uk>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: إستبيان رسالة ماجستير (التصميم الداخلي)

هذه الإستماراة للإستبيان وهي تمثل إحدى الأدوات المستخدمة في جمع معلومات وبيانات بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التصميم الداخلي بعنوان (دور التصميم الداخلي في معالجة دورات المياه العامة في السودان)، ونرجو كريم تفضلكم بالإجابة على ما فيها من أسئلة ونؤكد لكم سرية البيانات. هذا وتقبلوا مني فائق الشكر والتقدير.

الإسم:

ذكر. أنثى . النوع:

العمر:

المؤهل التعليمي:

مكان الإقامة الحالية:

الموطن الأصلي (مكان الميلاد):

اسم الباحث: سندس كمال يوسف إبراهيم

المشرف: أ.إبراهيم عبد الرحيم محمد نصر

المحور الأول: الأسئلة الوظيفية (الخدمية):

الأسئلة	بشدة	أوافق	محايد	لاإافق	لاأعرف
1. تصميم الحمامات منفصل بجدار وأبواب (كل حمام قائم بذاته).					
2. الحمامات معزولة صوتياً (تصميمها لا يسمح بدخول وخروج الأصوات).					
3. توجد أقفال داخلية لأبواب الحمامات.					
4. توجد مصادر لمياه الغسيل داخل الحمامات.					
5. توجد تهويه كافيه بالحمامات العامة (طبيعيه وصناعي).					
6. توجد إضاءة كافيه بالحمامات العامة (طبيعيه وصناعي).					
7. الأرضيات مكساه بالسيراميك.					
8. الحوائط مكساه بالسيراميك.					
9. توجد أماكن لوضع الأشياء الشخصية.					
10. توجد أحواض لغسل الأيدي بعد الخروج من الحمام.					
11. يوجد صابون مع أحواض غسل الأيدي.					
12. يوجد مرآه مع أحواض غسل الأيدي.					
13. توجد مشاكل في نظام التصريف الصحي الداخلي.					
14. توجد مراوح لسحب الروائح من داخل الحمامات.					

المحور الثاني: الأسئلة الجمالية:

الأسئلة	بشدة	أوافق	محايد	لاإافق	لاأعرف
1. يمكن التعرف على الحمامات العامة من شكلها الخارجي.					
2. توجد لاقته تعرف بوجود الحمامات.					
3. الموقع حول مباني الحمامات من الخارج نظيف.					
4. أرضيات الحمامات نظيفة ولا تسمح بترابك الأوساخ.					
5. الجدران نظيفة وليس بها رسومات أو كتابة (مخله بالأداب).					
6. تكسية الجدران لا تسمح بالكتابة عليها.					
7. الألوان في الجدران الداخلية للحمامات مقبولة اللون.					
8. توجد سلة قمامه داخل وخارج الحمام.					
9. توجد شقوف أو ثقوب في الحوائط والأرضيات مما يتسبب بتكاثر الحشرات والذباب.					

المحور الثالث: الأسئلة النفسية والسلوكية:

الأسئلة	بشدة	أوافق	محايد	لاإافق	لاأعرف
1. المقعد الأفرنجي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان.					
2. المقعد البلدي هو الأنسب لقضاء الحاجه في السودان.					
3. يعتبر المقعد البلدي أفضل من الأفرنجي من حيث النظافة.					
4. استخدام الماء للإغتسال هو الأنسب.					
5. استخدام ورق تواليت للنظافة هو الأنسب.					
6. استخدام الحجر (التجمير) للنظافة هو الأنسب.					
7. استخدام الشطاف هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان.					
8. استخدام الإبريق هو الأنسب لضمان نظافة الأيدي والمكان.					

السيد/ المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: إستبيان رسالة ماجستير (التصميم الداخلي)

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية حول دور التصميم الداخلي في معالجة دورات المياه العامة في السودان (دراسة تطبيقية على دورات المياه العامة بمدينة الخرطوم)، وذلك لنيل درجة الماجستير في الفنون تخصص (التصميم الداخلي)، ولتحقيق فرضيات وأهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم إستبيان موجهة لعامة الشعب من فئات مختلفة إشتمل على ثلات محاور. وعليه، نرجو كريم تفضلكم بمراجعة الإستبيان المرفق وإبداء الرأي حول جدوي وفائدة هذا الإستبيان وتقبلوا مني فائق الشكر والتقدير.

الباحث: سندس كمال يوسف إبراهيم

المشرف: أ/ إبراهيم عبد الرحيم محمد نصر

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية

قسم التصميم الصناعي

قائمة بأسماء المحكمين الذين عرضت عليهم الأداة قبل تطبيقها

الاسم	جهة العمل والتخصص
د/ أحمد رحمة	أستاذ مساعد بقسم التصميم الصناعي – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
أ/ عبد العزيز الطيب	أستاذ مشارك بقسم التصميم الصناعي – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
أ/ عمر خليفة	أستاذ مساعد بقسم التصميم الصناعي – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
د/ محمد مجذوب الحاج	أستاذ مساعد بقسم التصميم الصناعي – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.