

## تقويم الكثافة الضوئية وكفاءة التبريد والرطوبة النسبية فى البيوت المحمية بولاية الخرطوم

د. عبدالله الشيخ عبدالرحمن

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

### المستخلص

أجريت هذه الدراسة بولاية الخرطوم فى الفترة من 2003 م الى 2006 م لتقويم الكثافة الضوئية وكفاءة التبريد والرطوبة النسبية فى البيوت المحمية بولاية الخرطوم .

أوضحت القياسات الميدانية أن متوسط درجة الحرارة والرطوبة النسبية والكثافة الضوئية داخل البيوت هى 31.48 م° و 36.57% و 233.13 واط على التوالي، وهى أعلى من درجات الحرارة المثلى والكثافة الضوئية المثلى ب 22.25% وللحرارة و 116.92% للكثافة وكما وأنها منخفضة عن الرطوبة النسبية المثلى ب 52.42% . هذه الظروف البيئية ليست مناسبة لانتاج خضروات مهمة مثل الطماطم والذى يحتاج الى درجة حراره 26 م° و ورطوبه نسبية 70% وكثافه ضوئية 200 واط. . أدت هذه الظروف الغير مناسبة الى انخفاض الانتاجيه حيث تراوحت ما بين 3 الى 22كجم للمتر المربع مقارنة بالانتاج المتوقع بحوالى 30كجم للمتر المربع .  
التوصيات التى توصلت اليها الدراسه شملت :

\* تشييد البيوت فى الاتجاه الجنوبى الشمالى حتى تكون البيوت فى اتجاه الرياح فى فصل الصيف والخريف للمساعدة فى دخول الرياح الرطبه مما يقلل تراكم الحراره داخل البيوت .  
\* العمل على جعل جسم البيت محكما حتى لا يدخل الهواء الحار الى داخل البيت عن طريق التمزقات الموجوده بالبلاستيك.

\* اجراء الدراسات لمعرفة تأثير استخدام الأغطيه المختلفه على الظروف البيئيه داخل البيت واحتياجات التبريد والاجهاد الحرارى على النباتات .

\* التأكد من وجود فتحات للتهويه بالبيوت خصوصا عند انقطاع التيار الكهربائى .

\* الاهتمام بتنظيف الوسائد الحديثه من الأملاح لكى يتم ترطيب الهواء ترطيبا جيدا

\* النظر فى امكانية استخدام مواد محليه فى الوسائد و اجراء البحوث عليها.

\* ضرورة تواجد البيوت فى مناطق تتوفر فيها المياه الخاليه من الاملاح .

\* أن يكون هنالك احتياطى كافى من المياه وذلك بتخزين المياه فى خزانات .

\* الاهتمام بتظليل البيوت باللون ونسبة الفراغات المطلوبه لنفاذ الكثافه الضوئيه الموصى بها.

\* العمل على تشييد البيوت فى الانجاه السليم للمساعدة فى نفاذيه الضوء بالنسبه المطلوبه .

الكلمات المفتاحية : البيوت المحمية ،الوسائد ،المراوح ، درجة الحرارة المثلى ،الرطوبة النسبية ،الكثافة الضوئية .

### ABSTRACT

A study was carried out in Khartoum State during the period 2003-2006 .The main objectives were to evaluate the efficiencies of cooling ,humidification and light intensities inside greenhouses in Khartoum State .

Field measurements showed that averages of temperature,relative humidity and light intensity were 31.48 c°,36.57 %and 233.13 watts respectively which were higher than recommended by 22.25% for temperature,116.92% for light intensity and lower by 52.42 % for relative humidity.

Such conditions were not suitable for growing important vegetables like tomato which required 26 °C, 70% and 200 watts for optimum temperature, relative humidity and light intensity respectively.

These unfavourable conditions resulted in lower yields (3 -22 kg/m<sup>2</sup>) compared to 30kg/m<sup>2</sup>

Recommendations that were considered to be valuable included:

\*Erection of greenhouses in south direction and choosing of sites having water free from salts.

\*Cleaning of pads in order to make humidification of air good.

\*To be sure that greenhouses are tight avoiding cracks and ventilation vent should be made available specially during electricity shortage.

\*Intensive research work on covering material, cooling requirements, industrial and economical aspects of greenhouses in hot environmental conditions should be carried.

#### المقدمة

البيوت المحمية في العاصمة القومية أصبحت واقعا ملموسا وجاذبا للاستثمار المحلى والأجنبي سواء أكان في تصنيع البيوت أو تشييدها أو زراعة الخضروات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون وبالأخص في الفنادق الكبيرة حيث يفضل الزوار هذا النوع من الخضروات. يضاف إلى هذا الزحف السكاني على المناطق الزراعية الذي يحتم اللجوء إلى الزراعة في مساحات صغيرة كالبيوت المحمية لسد الفجوات التي تحصل بين الحين والآخر في الأحتياجات الغذائية من الخضروات.

عليه لقد انتشرت في السنوات الأخيرة أسلوب الزراعة في البيوت المحمية بولاية الخرطوم باستخدام البيوت البلاستيكية حيث يتم تبريد البيوت باستخدام نظام التبريد البخري حتى يتم توفير جو داخلي يقي النباتات من ارتفاع درجات الحرارة العالية (أكثر من 40 م) وارتفاع كثافة الأشعاع الشمسي 900 واط/م<sup>2</sup> اللذان يؤديان إلى انتكاس في النشاط الفسيولوجي للنباتات مما يترتب عليه ازدياد تبخر المياه من التربة مما يؤثر على الأحتياجات المائية إضافة إلى أن الزراعة المكشوفة قد تتعرض إلى رياح ذات سرعات تصل إلى 3 م/ث مما يؤدي إلى تقليل نسبة العقد الزهري للنباتات (عبدالله وعبد الحفيظ 2009).

#### المشكلة البحثية:

التدافع المحموم هذه الأيام لتشييد البيوت المحمية بالرغم من الانتاجية المتدنية تتطلب البحث في أسباب هذا التدنى ووضع الحلول التي تساعد في استمرارية هذه التكنولوجيا الزراعية الحديثه حتى لا تضيق الأموال المستثمرة في تشييد البيوت المحمية.

#### الخلفية العلمية:

العوامل البيئية التي تؤثر في إنتاجية الخضروات التي تزرع داخل البيوت المحمية تشمل درجة الحرارة والرطوبة والكثافة الضوئية--- الخ. الخضروات المختلفة تحتاج إلى بيئات مختلفة. أورد علماء وباحثون معلومات هامة عنها يمكن ذكره باختصار فيما يلي:

#### \*درجة الحرارة :

ذكر حسن (1997) الحرارة المثلى للفاصوليا والكوسه والطماطم ب 26-29 درجة مئوية وللפלفل والباذنجان والخيار والقاوون ب 29-32 درجة مئوية. كما أشار النشال (1983) إلى أن الطماطم لكي تنمو جيدا وتصل إلى مرحلة الأزهار واتمام عملية التلقيح والأخصاب مع المحافظة على حيوية حبوب اللقاح تتطلب متوسطا شهريا حراريا يتراوح بين 21-27 م. بين عبدالله (2001) مدى درجات الحرارة المطلوبه للطماطم ب 21 إلى 26 م° وللخيار ب 24 إلى 27 م°.

أفاد Hochmuth (2008) ان الطماطم ينتج أعلى إنتاجية وأجود الثمار عندما تكون درجات الحرارة أثناء النهار في المدى 27-29.5 م° . ذكر حسن (1997) أن هنالك عدة أضرار ترتب على الحرارة المرتفعة والتي من ضمنها سقوط الأزهار دون عقد أو سقوط الـ 162 بيضة العقد و زيادة معدلات كلا من النتح والتنفس بالاضافه الى موت الأعضاء النباتية.

#### \* الرطوبة النسبية :

صوان (1983) أفاد بان الطماطم تتاسبه رطوبة نسبية 50-70% وتؤدي الرطوبة العالية الى عدم انتشار حبوب اللقاح والى انتشار الأمراض. أما بالنسبة للخيار فحدد المدى 80-90% على الاقل عن 70% لان الجو الجاف يشجع على انتشار العنكبوت الأحمر. بالنسبة للفلل الرطوبة المناسبة 50-70% وتتساقط الثمار الصغيرة والبراعم الزهرية اذا انخفضت الرطوبة النسبية الجوية حول النباتات الى 22% أو أقل وتتنخفض نسبة الثمار العاقدة بانخفاض الرطوبة الجوية وارجع ذلك الى اختلال التوازن المائي في مبيض الزهرة وضمور المبيض . أشار عبد الله ( 2001 ) الى ان مدى الرطوبة النسبية المناسب لمعظم النباتات الزراعية هو 60-80% وأن ارتفاع الرطوبة النسبية عن 90% يوفر الظروف الملائمة لنمو وانتشار الأمراض الفطرية بينما انخفاضها عن 10% مع ارتفاع في درجة الحرارة قد يؤدي الى جفاف البراعم النامية . في عبدالله ( 2001 ) أفيد أن الخيار يتطلب رطوبة جوية عالية نسبيا في المدى 70-80% للنمو بحيث لا تنخفض عن 60% لأن انخفاضها عن ذلك يشجع تكاثر العنكبوت الأحمر والبياض الدقيقي وارتفاع الرطوبة الجوية عن 80% يشجع من تكاثر أمراض البياض الزغبي والعفن الرمادي . أما بالنسبة للطماطم فقد أفيد ان الرطوبة النسبية في المدى 60-80% هي المناسبة لتنشيط تحرك الماء والغذاء للحصول على النمو الأمثل . أوردت MSU (2009) أن أمثل رطوبه نسبيه للطماطم المزروع داخل البيوت المحميه هو المدى 60-70% .

#### \* الكثافة الضوئية:

أفاد كلا من Harry (2006) و Alexander (2006) بان الكثافة الضوئية المناسبة لكل من الطماطم والخيار والفلل هي 200 واط/م<sup>2</sup> . افاد حسن (1997) بأن ثمار الطماطم تصاب بلفحة الشمس عندما تتعرض لأشعة الشمس القويه في الجو الحار .

#### الهدف من البحث :

\* يهدف البحث

للتعرف على البيئه الداخليه بالبيوت المحميه وذلك من خلال ايجاد:


- \* كفاءة التبريد من خلال قياس درجات الحرارة عند الوسائد ومنتصف البيت وعند المراوح .
- \* كفاءة الرطوبة النسبية من خلال قياس الرطوبه النسبيه عند الوسائد ومنتصف البيت والمراوح البيت .
- \* كفاءة الكثافه الضوئيه من خلال قياس الكثافه الضوئيه عند الوسائد ومنتصف البيت وعند المراوح .
- \* \* اصدار التوصيات والملاحظات التي تساعد في تحسين أداء البيوت المحمية بولاية الخرطوم .

#### الطرق و المواد

تم إجراء هذه الدراسة في البيوت المحميه في مناطق مختلفه بولاية الخرطوم.

#### قياسات العوامل البيئيه :

تم قياس قياس أبعاد البيت بالإضافة للعوامل البيئية داخل وخارج البيوت والتي تشمل درجة الحرارة والرطوبة النسبية وكثافة الضوء. وقد تم قياسها عند ثلاثه مواقع شملت المراوح ومنتصف البيت والوسائد وبكل موقع تم اخذ ثلاثة قراءات فى الجانب الشرقى وفى المنتصف وفى الجانب الغربى كما هو موضح فى الشكل رقم 1.



الشكل رقم 1: مواقع قياس العوامل البيئية

#### المواد والأجهزة :

تم استخدام المعدات التالية فى اجراء القياسات المذكوره أعلاه وهى :

\*المواد:

\* شريط بلاستيك بطول (10) عشرة امتار لقياس ابعاد البيت.

\*الأجهزة :

\*جهاز قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية موديل :HHF23

\*جهاز قياس الكثافة الضوئية موديل :HHLM-2

**النتائج والمناقشة:** المعلومات الخاصة بالقياسات البيئية التى أجريت داخل وخارج البيوت فى المناطق المختلفة تم تجميعها وتبويبها فى الجداول من 1 الى 3.

الجدول 1 يبين أن متوسط درجات الحرارة عند الوسائد والمراوح تراوح بين 30.14 و 32.84 م° كما أن الزيادة فى درجات الحرارة عن درجة الحرارة المثلئى قد بلغ 22.25 % .  
جدول رقم 1 : متوسطات درجات الحرارة داخل وخارج البيوت (م°)

الزيادة عن درجة الحرارة المثلئى %	متوسط الحرارة فى البيت	درجة الحرارة عند المراوح	درجة الحرارة فى منتصف البيت	درجة الحرارة عند الوسائد	درجة الحرارة خارج البيت
22.25	31.482	32.84	31.6	30.14	37.735

الجدول 2 يبين أن متوسط الرطوبة النسبية عند الوسائد والمراوح تراوح بين 37.85 و 35.81 م° كما أن كفاءة الترطيب النسبى قد بلغ

بين 52.42%

جدول رقم 2 : متوسطات الرطوبة النسبية داخل و' خارج البيت %  
164

الرطوبة النسبية خارج البيت %	الرطوبة النسبية عند الوسائد %	الرطوبة النسبية في منتصف البيت %	الرطوبة النسبية عند المراوح %	متوسط الرطوبة النسبية في البيت %	كفاءة الترطيب النسبي %
13.838	37.848	36.086	35.809	36.566	52.42

الجدول 3 يبين أن متوسط الكثافة الضوئية عند الوسائد والمراوح تراوح بين 220.13 و 241.59 % كما أن

الزيادة في الكثافة الضوئية عن الكثافة الضوئية المثلى قد بلغ بين 116.92 % .

جدول رقم 3: متوسطات الكثافة الضوئية داخل وخارج البيوت %

الكثافة الضوئية خارج البيت	الكثافة الضوئية عند الوسائد	الكثافة الضوئية في منتصف البيت	الكثافة الضوئية عند المراوح	الكثافة الضوئية في البيت	الزيادة عن الكثافة الضوئية المثلى %
826.98	220.31	237.48	241.59	233.13	116.92

من هذه الجداول الثلاثة وبعد النظر في الظروف البيئية الموصى بها من قبل العلماء والباحثين يتبين أنها غير ملائمة لنتاج الخضروات التي تنتج في الأوقات التي يحتاجها المواطن . هذا بلا شك سيؤثر على البيئة النباتية داخل البيوت مما سينعكس سلبا على الانتاجية إذ أن انتاجية الطماطم تراوحت ما بين 3 و 22 كجم /م<sup>2</sup> (رندة 2007) مقارنة بالمتوقع 30 كجم/م<sup>2</sup> للطماطم و 80.5 كجم /م<sup>2</sup> للخيار (Daslam ( 2006).  
بالبحث الدقيق في الأسباب التي أدت عدم ملائمة كلا من درجة الحرارة والرطوبة النسبية والكثافة الضوئية للظروف المثلى الموصى بها من قبل الباحثين وجد الآتي:

\* ليس هنالك اتجاه معين لتشييد البيوت المحمية وان كان الموصى به شمال - جنوب لاسباب تتعلق باتجاه الرياح الرطبة في فصل الصيف والخريف .

\* الاعتماد على الوسائد الحديثة وعدم الاهتمام بتنظيفها من الاملاح .

\* ليس هنالك غطاء محدد يعتمد عليه للمساعدة في تقليل أشعة الشمس الواصلة للبيت .

**الخاتمة:**

\* البيوت المحمية أصبحت واقعا ملموسا اذ اتجهت الاستثمارات نحوه سواء أكان سياسة للدولة بتملك البيوت للخريجين أو هدفا للمغترين العائدين من بلاد تكثر فيها هذه البيوت وتعرفو على الفائده التي تحققها في بلاد المهجر. الا هذه التقنيه لا بد أن توضع لها المواصفات الفنيه حتى تحقق العائد المرجو منها .

165

**التوصيات :**

- بناء على النتائج التي تحققت من هذه الدراسه فان التوصيات المقترحه تشمل :
- \* تشييد البيوت في الاتجاه الجنوبي الشمالى حتى تكون البيوت في اتجاه الرياح في فصل الصيف والخريف للمساعدة في دخول الرياح الرطبه مما يقلل تراكم الحراره داخل البيوت .
- \* العمل على جعل جسم البيت محكما حتى لا يدخل الهواء الحار الى داخل البيت عن طريق التمزقات الموجوده بالبلاستيك .
- \* اجراء الدراسات لمعرفة تاثير استخدام الأغطيه المختلفه على الظروف البيئيه داخل البيت واحتياجات التبريد والاجهاد الحرارى على النباتات .
- \* التأكد من وجود فتحات للتهويه بالبيوت خصوصا عند انقطاع التيار الكهربائى .
- \* الاهتمام بتنظيف الوسائد الحديئه من الأملاح لكى يتم ترطيب الهواء ترطيبا جيدا
- \* النظر في امكانية استخدام مواد محليه في الوسائد واجراء البحوث عليها.
- \* ضرورة تواجد البيوت في مناطق تتوفر فيها المياه الخاليه من الاملاح .
- \* أن يكون هنالك احتياطي كافي من المياه وذلك بتخزين المياه في خزانات .
- \* الاهتمام بتظليل البيوت باللون ونسبة الفراغات المطلوبه لنفاذ الكثافه الضوئيه الموصى بها.
- \* العمل على تشييد البيوت في الانجاه السليم للمساعدة في نفاذية الضوء بالنسبه المطلوبه .

**المراجع :**

1. عبد الله الشيخ وعبد الحفيظ محمد عبدالله. دراسة واقع البيوت المحمية بولاية الخرطوم .مجلة العلوم والتقانه .مجلد 10(4)2009 م .
2. حسن ،أحمد عبد المنعم. 1997. أساسيات وفسولوجيا الخضر. الناشر المكتبه الأكاديميه . عدد الصفحات 596 ص.176 و212.
3. الشال ،محمد عبداللطيف. 1983. رعاية وخدمة محاصيل الخضر في الزراعات المحمية. الدوره التدريبيه للزراعه المحميه تونس 1983. المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه.
4. عبدالله، عبد الحفيظ محمد. 2001. تهيئة البيئه في المنشآت الزراعيه تحت ظروف الأجواء الصحراوييه. الناشر مطبعة جامعه الخرطوم. عدد الصفحات358 . صفحات 314 و315 .
- 3 5.Hochmuth .G.J.2008.Production of Greenhouse Tomatoes . [Florida Greenhouse Handbook,Vol VegetableProduction](#)
- 6.صوان، محمد أحمد. 1983. محاصيل الخضر واحتياجاتها البيئية تحت ظروف الزراع المحمية . الدوره التدريبيه للزراعه المحميه تونس 1983. المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه.
7. Mississippi State University Extension Service,MSU.2009.Greenhouse Tomato P1828 Greenhouse Tomato Handbook –Windows Internet Explore Handbook

8. Harry Stijger ,2006 .New Light Developments For Tomato Growers .w.w.w.google.com
9. Alexander A. Tikhomirov .2006. Spectral Composition of Light and Growing of –8 Plants in Controlled Environments .w.w.w.google .com.
10. رندة بشير محمد اتصال شخصى مايو (2007) . طالبة دراسات عليا .
11. Dalsem, Horticultural Projects .2006. Prediction Sudan.