



بسم الله الرحمن الرحيم  
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  
كلية الدراسات العليا الدفعة الخامسة عشر



بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العمارة والتخطيط  
(خدمات المباني)

بحث بعنوان:

أثر خدمات الصرف الصحي علي مستقبل المجمعات السكنية متعددة الطوابق  
(بالخرطوم)

(حالة دراسية لمجمعات سكنية بالخرطوم)

**Impact of Sewage System on Future of Multi-  
storey Residential Complex (in Khartoum)**  
**(A Case Study for Housing Complex).**

إعداد الباحث:

عبدالله آدم خالد أبو الحسن.

إشراف:

د. آدم محمد صالح أبو البشر.

نوفمبر 2021.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

{ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } .

صدق الله العظيم

سورة الجاثية آية (13)

## الإهداء...

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك...

ولا يطيب النهار إلا بطاعتك , ولا تطيب اللحظات

إلا بذكرك , ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك , ولا تطيب الجنة إلا برويتك...

"الله جل جلاله"

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة , ونصح الأمة , إلى نبي الرحمة ونور العالمين...

"سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"

إلى ملاكي في الحياة , إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني , إلى من كان دعاؤهما سر نجاحي

وحنانهما بلسم جراحي إلى أمي و أبي...

إلى من مهد لي طريق العلم والمعرفة إلى أساتذتي الكرام إلى الروح التي سكنت روحي إلى رفقاء

درب إخوتي...

إلى كل من كان عوناً لي...

أهدي هذا الجهد المتواضع

## الشكر و التقدير

الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة و أعانني ويسر لي إتمام هذا العمل فالفضل والشكر كله لله أولا و آخرأ ظاهرا وباطنا..

أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل , و أخص بالشكر الخاص الأستاذ المشرف:

### د. آدم محمد صالح

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه التي كانت عوناً لي في اتمام هذا البحث.

ولا أنسى شكر والدي الكريمين و كل من ساهم وكان سبباً في إخراج هذا

العمل المتواضع.

والشكر موصول إلى مكتبة جامعة السودان.

والشكر موصول إلى ادارة مجمع الرواد السكني.

والشكر موصول إلى ادارة مجمع النصر السكني.

والشكر موصول إلى ادارة مجمع ابراج الشرطة شمبات.

والشكر موصول إلى ادارة هيئة الصرف الصحي الخرطوم.

والحمد لله أولا و أخيرا

## المستخلص

هدف البحث إلى دراسة و تقييم أنظمة الصرف الصحي المجمعات السكنية المتعددة الطوابق ومعرفة أنظمة الصرف الصحي المستخدمة بالمباني، ومدى تأثيرها علي مستقبل المجمعات بالبلاد ومدى ملاءمتها والظروف المؤثرة على اختيارها، ومعرفة مدى مراعاة كافة الاعتبارات التصميمية والبيئية والصحية عند اختيار وتنفيذها وتحديد المشاكل التي تواجه المستخدمين والتي تقلل من كفاءة النظام ومدى رضا المستخدمين عن النظام. استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وعدة مصادر لجمع البيانات اللازمة تمثلت في الكتب، والمراجع والاطواق المنشورة والبحوث السابقة، كما ضمت الزيارات للجهات ذات الصلة بموضوع البحث بالإضافة للإستبيان والقياسات الخاصة ببعض الانظمة في المجمعات التي تمت زيارتها.

توصلت الدراسة إلى أن نظام الصرف الصحي المستخدم بالمباني في المجمعات السكنية مختلفة من حيث نوع النظام والمواد المستخدمة وجودة التنفيذ . وتعتمد بعض المجمعات السكنية علي الشكبة العمومية للصرف الصحي والتي تمر بالقرب منها فيما تعتمد بعضها الاخري علي نظام احواض التحليل. حيث تتلخص معظم المشاكل في (التصاميم . الاستخدام . أدوار الصيانة) لاثما تصاميم أقطار المواسير والتي تعد غير ملائمة لحجم مياه الصرف الخارجة من ابراج المجمعات السكنية حيث دائما ما تسبب طفوحات خاصة في فترة الخريف لإشراك مياه الصرف السطحي مع مياه الصحي.

وبشكل عام توصلت الدراسة إلى أن عدم رضا المستخدمين مرتبطة بكفاءة النظام والتخطيط والتصميم والصيانة فكلما تناقصت المشاكل الناتجة عن نظام الصرف إزدادت درجة الرضا . وهناك رضا عام عن السكن بالمجمعات السكنية متعددة الطوابق رغم مشاكل الخدمات حيث يطالب الساكن بتحسين نظام الصرف الصحي وذلك لتقليل التكلفة المالية العامة للشقق .

أوصت الدراسة بأهمية بضرورة الاهتمام بالتخطيط والتصميم والتنفيذ والإدارة والتشغيل لأنظمة المعالجة الجماعية فهي الحل الأمثل مع اشراك جميع الجهات المختصة في عمل نظام الصرف الصحي مثل ( هيئة المياه والكهرباء والتخطيط العمراني وغيرهم) في كل مراحل المشروع ابتداءا من تخطيط وتمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة ، والسعي لتطبيق أساليب جديدة للصرف الصحي الآمن للمياه الخارجة من المجمعات ،وعليه توصي الدراسة الجهات المسؤولة خاصة وزارة التخطيط العمراني وهيئة الصرف الصحي بضرورة التنسيق والعمل معا لتمهيد الارضية للمزيد من المخططات والمجمعات السكنية التي تعتبر مستقبل السكن الراسي بدلا عن السكن الافقي بالبلاد عامة.

## **Abstract**

The aim of the research is to study and evaluate the Sewage systems of Multi-Storey Residential Complexes and to know the Sewage Systems used in the buildings, and the extent of their impact on the future of the complexes in the country and their suitability and the conditions affecting their selection, and to know the extent to which they take into account all design, environmental and health considerations when choosing and implementing them, and identifying the problems facing users which It reduces system efficiency and user satisfaction with the system.

In this study, the descriptive analytical method and several sources were used to collect the necessary data represented in books, references, published papers and previous research, and included visits to the relevant authorities in the research topic, in addition to the questionnaire and measurements of some systems in the visited complexes.

The study concluded that the sewage system used in buildings in residential complexes is different in terms of the type of system, materials used, and quality of implementation. Some residential complexes depend on the public sewage network, which passes near it, while others depend on the sewage system. Where most of the problems are summarized in (Designs, Usage, Maintenance Roles) because the designs of the diameters of the pipes, which are not appropriate for the volume of wastewater coming out of the towers of residential complexes, as it always causes overflows, especially in the autumn period, to involve surface sewage with sewage water.

In general, the study concluded that the users' dissatisfaction is related to the efficiency of the system, planning, design and maintenance. The more problems resulting from the drainage system decrease, the higher the degree of satisfaction. There is general satisfaction with housing in multi-storey residential complexes, despite the service problems. The residents demand to improve the sewage system in order to reduce the general financial cost of the apartments.

The study recommended the importance of paying attention to the planning, design, implementation, management and operation of collective treatment systems, as it is the ideal solution with the involvement of all the competent authorities in the work of the sewage system such as (Water, Electricity and Urban Planning Authority and Others) in all stages of the project starting from Planning, Financing, Implementation, Operation and Maintenance, and seeking to apply methods accordingly, the study recommends the responsible authorities, especially the Ministry of Urban Planning and the Sanitation Authority, to coordinate and work together to prepare the ground for more plans and residential complexes that consider the future of housing instead of the horizontal in the country in general.

## قائمة المواضيع

رقم الصفحة	العنوان	رقم العنوان
أ	الآية	-
ب	الإهداء	-
ج	الشكر و التقدير	-
د	المستخلص (عربي)	-
هـ	المستخلص (إنجليزي)	-
و	قائمة المواضيع	-
ح	قائمة الاشكال و الصور	-
ل	قائمة الجداول	-
<b>الفصل الاول مدخل الدراسة</b>		
1	مقدمة	1-1
3	اهمية الدراسة	2-1
3	مشكلة البحث	3-1
4	فرضية الدراسة	4-1
4	منهجية البحث	5-1
5	حدود البحث	6-1
<b>الفصل الثاني : الاطار النظري</b>		
6	مقدمة	1-2
6	مشروع الصرف الصحي	2-2
7	الصرف الصحي	1-2-2
7	نبذة تاريخية	2-2-2
8	المصادر الرئيسية لهذه المخلفات	3-2-2
9	اساليب صرف المخلفات السائلة	4-2-2
10	المواسير والوصلات بشبكة الصرف الصحي	5-2-2
10	مادة الأنابيب ومعامل الخشونة	6-2-2
11	وضع الأنابيب في المقطع العرضي	7-2-2
13	خطوات تصميم شبكات الصرف الصحي	3-2
15	أنظمة الصرف الصحي	4-2
15	نماذج الأنظمة	1-4-2
16	تقنيات المعالجة	2-4-2

21	تقنيات الارجاع والتخلص	3-4-2
23	المباني السكنية متعددة الطوابق	5-2
23	التأسيسات الصحية في المباني السكنية الممتدة الطوابق	1-5-2
23	معايير وأنواع الانابيب المستعملة في المباني السكنية الممتدة الطوابق	2-5-2
26	أحمال الصرف للأجهزة الصحة بالشقق	3-5-2
27	عمليات التفتيش	4-5-2
29	نظام التصريف	5-5-2
30	نظم واساليب الصرف الصحي في المباني السكنية	6-5-2
31	مراحل استخدام المواسير في المباني السكنية	7-5-2
32	أنواع الاجهزة الصحية المستخدمة في المباني المتعددة الطوابق ( واجهة المستخدم )	8-5-2
33	الإستخدامات الصحية للمساحات في المباني السكنية متعددة الطوابق	9-5-2
33	مشاكل الصرف الصحي في المباني متعددة الطوابق	10-5-2
34	اسباب مشاكل الصرف الصحي التي تواجه المباني السكنية المتعددة الطوابق	11-5-2
36	منظومة الصرف في المباني السكنية المتعددة الطوابق	12-5-2
37	المبادئ الاساسية لاحكام الصرف الصحي بالمباني السكنية	13-5-2
39	الدراسات السابقة	6-2
	<b>الفصل الثالث: منهجية البحث</b>	
44	المقدمة	1-3
44	منهجية البحث	2-3
45	مصادر جمع البيانات	3-3
46	مناقشة الاسئلة الي تم طرحه	4-3
46	الاسئلة التي تم طرحها علي ادارة المجمعات السكنية	1-4-3
46	الاسئلة التي تم طرحها علي الجهات التنفيذية والرقابية (هيئة الصرف الصحي)	2-4-3
47	الاسئلة التي تم طرحها علي ساكن المجمعات السكنية عن طريق الاستبانة	3-4-3
47	الحالة الاولي : حالة حديثة وبصورة جيدة / مجمع الرواد السكني	1-5-3
51	الحالة الثانية : حالة حديثة نوعا ما وبصورة جيدة / مجمع النصر السكني	2-5-3
55	الحالة الثالثة : حالة حديثة وبصورة مقبولة / مجمع الشرطة السكني ( شمبات )	3-5-3
60	أسباب اختيار مجمعات الدراسة	6-3
	<b>الفصل الرابع: النتائج والمناقشة</b>	
61	تحليل الإستبيان	1-4
61	عرض البيانات	2-4
97	النتائج والمناقشة	3-4
	<b>الفصل الخامس: الخلاصة والتوصيات</b>	



100	الخلاصة	1-5
101	توصيات البحث	2-5
102	التوصيات للدراسات المستقبلية	3-5
103	المراجع والمصادر	4-5
106	الملاحق	

## فهرست الاشكال و الصور

رقم الصفحة	العنوان	رقم الصورة
6	مدخل وغلاف عام للصرف الصحي	(1-2)
12	وضع الأنابيب في المقطع العرضي	(2-2)
13	يوضح اسس تصميم المنظومة	(3-2)
16	صور توضح تقنيات المعالجة الأولية	(4-2)
17	صورة توضح حوض الترسيب.	(5-2)
17	صورة توضح المُفاعل اللاهوائي ذو الحواجز	(6-2)
18	صورة توضح برك تثبيت المُخلفات السائل	(7-2)
19	الصورة توضح مُفاعل الغاز الحيوي	(8-2)
21	صور توضح بعض تقنيات الارجاع والتخلص	(9-2)
22	صور توضح بعض تقنيات الارجاع والتخلص	(10-2)
25	صور توضح الضغط المعاكس أنواع مواد أنابيب البلاستيك المستعملة في كل من المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي.	(11-2)
33	صور توضح بعض المراحيض التي تحتاج لإمداد منتظم بالمياه	(12-2)
35	صورة يوضح مسقط افقي لتموضع الحمامات والمطابخ	(13-2)
35	صورة توضح نموزج لتصميم الشقق الاكثر حداثة يوضح تجاور الحمامات مع المطابخ والتوصيلات دائما داخلية عند طريق المنافذ (duct)	(14-2)
36	صورة توضح الصور لنوعية المواد المستخدمة في في المباني وطريقة مرور توصيلاتها عن طريق الحوائط الخارجية والضكت (duct)	(15-2)
47	صور توضح مناظير لمجمع الرواد السكني	(1-3)

48	صورة توضح مسقط افقي عام لمجمع الرواد السكني	(2-3)
50	صورة توضح تموضع المواسير الموصلة بواجهة المبني	(3-3)
51	صورة مدخل مجمع النصر السكني	(4-3)
51	منظور لمجمع النصر السكني	(5-3)
51	شارع مامون بحيري المطل عليه المجمع	(6-3)
52	مسقط افقي لشبكة الصرف الصحي لمجمع النصر	(7-3)
53	مجمع النصر من الداخل (القائمة وتحت التشيد).	(8-3)
53	مسقط افقي لشقق مجمع النصر	(9-3)
54	توصيلات المواسير علي الواجهات	(10-3)
55	مجمع ابراج الشرطة (شمبات).	(11-3)
56	صورة لمجمع ابراج الشرطة (شمبات) من الاعلى	(12-3)
57	صورة لتموضع المواسير بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).	(13-3)
59	صورة الساتيك بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).	(14-3)
59	صورة لتانكرات سحب الصرف الصحي بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).	(15-3)
60	صورة توضح اغطية الساتيك المفتوحة بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).	(16-3)
62	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي لاعمار العينات (الرواد)	(1-4) (2)
62	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات (الرواد)	(3-4) (4)
63	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات	(5-4) (6)
64	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي مدي قبول اسعار الشقق لدي العينات (الرواد)	(7-4) (8-4)
65	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لتعامل السكان مع ادارة الصيانة بالمجمع (الرواد)	(9-4) (10)
65	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة السكان جار قد تعامل ادارة الصيانة بالمجمع (الرواد)	(11-4) (12-4)
66	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة وخلفية السكان عن خدمات الصرف الصحي او السباكة (الرواد)	(13-4) (14-4)
66	الشكل مع البيانات ادناه يوضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات	(15-4)

	الصرف الصحي (الرواد)	
66	الشكلع البيانات ادناه يوضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع	(16-4)
67	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لاماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة (الرواد)	(17-4) (18)
68	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال مشاركة الادارة الهندسية للصيانة في حل المشاكل (الرواد)	(19-4) (20)
69	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال الفترة الزمنية التي استغرقتها حل المشاكل (الرواد)	(21-4) (22)
69	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج المشاكل التي واجهت السكان (الرواد)	(23-4) (24-4)
70	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني بنفسه. (الرواد)	(25-4) (26)
71	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب (الرواد)	(27-4) (28)
71	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني (الرواد)	(29-4) (30)
72	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي (الرواد)	(31-4) (32)
73	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني (الرواد)	(33-4) (34)
74	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن اذا كانت هناك كشف دوي (الرواد)	(35-4) (36)
74	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني (الرواد)	(37-4) (38-4)
75	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة (الرواد)	(39-4) (40-4)
76	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني (الرواد)	(41-4) (42-4)
77	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التثقيف الفني في مشاكل الصرف الصحي او طرق الاستخدام الامثل للوحدات بالشقق (الرواد)	(43-4) (44-4)

77	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني (الرواد)	(45-4) (46-4)
78	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني (الرواد)	(47-4) (48-4)
79	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لاعمار العينات (النصر)	(49-4) (50-4)
79	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات (النصر)	(51-4) (52-4)
80	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لسنوات سكن العينات (النصر)	(53-4) (54-4)
81	الشكلان يوضحان التحليل والوصفي مدي قبول اسعار الشقق لدي العينات (النصر)	(55-4) (56-4)
81	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لتعامل السكان مع ادارة الصيانة بالمجمع (النصر)	(57-4) (58-4)
82	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة السكان جار قد تعامل ادارة الصيانة بالمجمع (النصر)	(59-4) (60-4)
83	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة وخلفية السكان عن خدمات الصرف الصحي او السباكة. (النصر)	(61-4) (62-4)
83	الشكلان مع البيانات ادناه يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع (النصر)	(63-4) (64-4)
84	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لاماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة. (النصر)	(65-4) (66-4)
85	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال مشاركة الادارة الهندسية للصيانة في حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(النصر)	(67-4) (68-4)
86	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال الفترة الزمنية التي استغرقتها حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(النصر)	(69-4) (70-4)
87	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة بسبب سوء الاستخدام(النصر)	(71-4) (72-4)

87	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني بنفسه(النصر)	(73-4) (74-4)
88	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب(النصر)	(75-4) (76-4)
89	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني(النصر)	(77-4) (78-4)
90	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي(النصر)	(79-4) (80-4)
91	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني (النصر)	(81-4) (82-4)
92	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عنما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف(النصر)	(83-4) (84-4)
92	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني(النصر)	(85-4) (86-4)
93	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفريق الفني الذي يقوم بعملية الصيانة. (النصر)	(87-4) (88-4)
94	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني(النصر)	(89-4) (90-4)
95	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التقيف(النصر)	(91-4) (92-4)
96	الشكلان يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة(النصر)	(93-4) (94-4)
96	الشكلان يوضحان نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة (النصر)	(95-4) (96-4)

## قائمة الجداول

رقم الصفحة	العنوان	رقم الجدول
10	معايير اختيار المنظومة المجتمعة او المنظومة المنفصلة	(1-2)
11	معامل الخشونة حسب مادة الأنبوب	(2-2)
14	قيم معامل الجريان لمختلف أنواع السطوح	(3-2)
24	مواصفات الانابيب المستعملة في اعمال المياه	(4-2)

26	يوضح استخدامات الانابيب مع درجات حرارة المياه	(5-2)
27	اقصى عدد لوحات تراكيب الصرف	(6-2)
28	اهم اسماء المؤسسات والمعاهد الاختبارية لاعمال السباكة	(7-2)
29	الميل الادني والاعظم	(8-2)
31	الأقطار للأنابيب الدائرية للمواسير حسب نموذج الشبكة	(9-2)
40	مقارنة تصاميم الحمامات والمطابخ في الحق الزمنية المختلفة	(10-2)
41	مقارنة تصاميم الحمامات والمطابخ في الحق الزمنية المختلفة	(11-2)
43	مقارنة وصف اساليب الصيانة في الحق الزمنية المختلفة	(12-2)
48	تكلفة المشروع مجمع الرواد	(1-3)
49	تفاصيل محتويات مجمع الرواد	(2-3)
49	مقاسات المواسير واماكن استخدامها في مجمع الرواد	(3-3)
52	تفاصيل تاريخ و محتويات المجمع	(4-3)
54	تكلفة مشروع مجمع النصر	(5-3)
54	مقاسات المواسير واماكن استخدامها في مجمع النصر	(6-3)
56	تفاصيل تاريخ و محتويات مجمع ابراج الشرطة	(7-3)
57	تكلفة مشروع مجمع ابراج الشرطة	(8-3)
57	مقاسات المواسير واماكن استخدامها بمجمع ابراج الشرطة	(9-3)
62	بيانات اعمار عينات مجمع الرواد	(1-4)
62	بيانات توضح مستوي تعليم العينات التي تم استهدافها مجمع الرواد	(2-4)
63	لبيانات تستهدف سنوات سكان العينات بمجمع الرواد	(3-4)
63	لبيانات توضح اجابات السكان حول تكلفة السكن واسعار الشقق(الرواد)	(4-4)
64	لبيانات توضح ما اذا كان السكان قد اطرا الي التعامل مع ادارة الصيانة(الرواد)	(5-4)
65	لبيانات توضح ما اذا كان السكان يعرف جار معه قد اطرا الي التعامل مع ادارة الصيانة(الرواد)	(6-4)
65	لبيانات توضح مدى خلفية السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(الرواد)	(7-4)
66	لبيانات توضح بيانات اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي(الرواد)	(8-4)
67	لبيانات توضح بيانات اماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(الرواد)	(9-4)
67	يوضح بيانات هل تم حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية(الرواد)	(10-4)

68	يوضح بيانات الفترة الزمنية التي حلت المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي(الرواد)	(11-4)
69	يوضح نتائج بيانات المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة بسبب سوء الاستخدام(الرواد)	(12-4)
70	يوضح بيانات هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني بنفسه(الرواد)	(13-4)
70	يوضح نتائج بيانات هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب(الرواد)	(14-4)
71	يوضح نتائج بيانات هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني(الرواد)	(15-4)
72	يوضح نتائج بيانات الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي (الرواد)	(16-4)
72	يوضح نتائج بيانات السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاحل الصرف الصحي(الرواد)	(17-4)
73	اعلاه يوضح نتائج السؤال عما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي	(18-4)
74	يوضح نتائج بيانات السؤال عن الفترة الزمنية التي يتم فيها الكشف الدوي علي منظومة الصرف الصحي(الرواد)	(19-4)
75	يوضح نتائج بيانات السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفريق الفني الذي يقوم بعملية الصيانة(الرواد)	(20-4)
75	يوضح نتائج بيانات السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي(الرواد)	(21-4)
76	يوضح نتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التنظيف الفني في مشاكل الصرف الصحي(الرواد)	(22-4)
77	يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي(الرواد)	(23-4)
77	يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي (الرواد)	(24-4)
78	البيانات توضح اعمار العينات (النصر)	(25-4)
79	البيانات توضح مستوي تعليم العينات(النصر)	(26-4)
80	البيانات تستهدف سنوات سكان العينات التي تم استهدافها(النصر)	(27-4)
80	البيانات توضح اجابات السكان حول تكلفة السكن واسعار الشقق(النصر)	(28-4)
81	البيانات توضح ما اذا كان السكان قد اطرا الي التعامل مع ادارة الصيانة	(29-4)

	بالمجمع(النصر)	
82	البيانات توضح ما اذا كان السكان يعرف جار قد اطرا الي التعامل مع ادارة الصيانة بالمجمع(النصر)	(30-4)
82	البيانات توضح مدى خلفية السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(النصر)	(31-4)
83	البيانات توضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة(النصر)	(32-4)
84	البيانات توضح اماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة(النصر)	(33-4)
85	يوضح هل تم حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية(النصر)	(34-4)
85	يوضح بيانات الفترة الزمنية التي حلت المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية(النصر)	(35-4)
86	يوضح نتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة بسبب سوء الاستخدام(النصر)	(36-4)
87	يوضح هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني بنفسه(النصر)	(37-4)
88	يوضح نتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب(النصر)	(38-4)
89	اعلاه يوضح نتائج هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني	(39-4)
90	يوضح نتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي (النصر)	(40-4)
90	يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاحل الصرف الصحي(النصر)	(41-4)
91	يوضح نتائج السؤال عنما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي(النصر)	(42-4)
92	يوضح نتائج السؤال عن الفترة الزمنية التي يتم فيها الكشف الدوي علي منظومة الصرف الصحي(النصر)	(43-4)
93	يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة(النصر)	(44-4)
94	يوضح نتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي(النصر)	(45-4)



95	يوضح نتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التنظيف الفني في مشاكل الصرف الصحي(النصر)	(46-4)
95	يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي(النصر)	(47-4)
96	يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي(النصر)	(48-4)

## الفصل الأول:

### المقدمة

# الفصل الاول

## المقدمة

### 1-1 مقدمة عامة

ان تبني التوسع الرأسي في بناء المساكن الجديدة في معظم المخططات الجديدة والمستقبلية للمجاورات والمجمعات السكنية جاء تجنباً لاستمرار التوسع الأفقي وتزامي أطراف المدن الكبرى، في ظل تزايد وتيرة الطلب وزيادة النمو السكاني. حيث يتطلب التخطيط العمراني الحفاظ على مخزون الأراضي للأجيال القادمة، وتقليل النفقات التي تهدر على إنشاء شبكات البنى التحتية في البناء الأفقي.

كحق أساسي للإنسان لا يقبل المساومة وقد نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في السكن والمأوى اللائق والسودان ضمن الدول التي صدقت على هذه الوثيقة منذ مارس في العام 1986 . ورغم توفر الأراضي الصالحة للسكن في ولاية الخرطوم، إلا أنها تعاني من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية مما يجعل من العسير على محدودي الدخل امتلاك مسكن أو قطعة أرض صالحة للسكن فضلاً عن ارتفاع قيمة إيجارات المنازل وسط طلب متزايد للسكن في العاصمة جراء النزوح الجماعي من الريف بسبب الحرب والتنمية غير المتوازنة والتي ساهمت في تمدد ظاهرة السكن العشوائي في العاصمة وإفرازاتها السالبة على الصحة والأمن والبيئة، مما يتطلب وضع استراتيجية علمية لمعالجة أزمة السكن بشكل جذري قياساً على توفر الأراضي الصالحة للسكن ، الأمر الذي جعل الجهات الحكومية تتجه الي عمل منظمات ومنصات رسمية للعمل علي عملية الاعمار في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان و الاسراع في حل مشكلة الإسكان.

إن التوسع العمراني العمودي يمثل خياراً اقتصادياً موفقاً في ظل النهضة العمرانية والنمو السكاني المتزايد في البلد، لأنه يخفف من تكاليف البنية التحتية المتمثلة في التمديدات وشبكات الصرف الصحي والطرق والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، كما أن التوسع العمودي يحقق سرعة إنجازية

في البناء ربما لا يوفرها التوسع الأفقي، وذلك لاتخاذ خيار التكرار، بشكل يتوافق مع سرعة النمو الديموغرافي والكثافة السكانية المتزايدة.

وتتوقع الجهة الاعتبارية الحكومية المتخصصة في الاسكان الراسي والافقي بالسودان، أن يجد مشروع الإسكان الراسي والشقق رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خصوصاً أنه أقل تكلفة، وأصبح كثير من المواطنين يفضلونه على السكن الأفقي؛ الأمر الذي ادعى من الضرورة تنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي، والتعاون فيما بينهم. ووفقاً لمجهودات مبذولة من قبل مهندسين ناشطين وجهات حكومية و فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية الذي يضم وسائل الإعلام المحلية كافة سعت لتوسيع الحملات اعلامية توعوية وتنويرية بضرورة تغيير مفهوم المواطن السوداني وتنقيفه وفوائد السكن الراسي مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الراسي فإن برنامج التوعية والتنقيف بالسكن الراسي يتضمن :

- أ- كيفية المحافظة على خدمات البنائية.
  - ب- رفع وعيهم بهذا النوع من البناء.
  - ت- برنامج التوعية بالسكن في الشقق، ودوره في تقليل تكلفة السكن.
  - ث- تغيير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة كالشقق تودي وظيفتها بصوره افضل من الخيار التقليدي.
  - ج- ازاله كثيراً من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
  - ح- تقديم الضمانات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار العقاري في السودان.
  - خ- وضع خطة لمخطط هيكلية للعاصمة هو الرابع من نوعه في تاريخ الخرطوم وضعت له فترة زمنية طويلة.
- هذا المخطط أسس موجهاً للتنمية هي:

1. إيقاف النمو والتمدد الأفقي للعاصمة
2. اعتماد الطريق الدائري الخارجي المحدد للمدينة،
3. إنشاء محور للتنمية الحضرية بين الشرق والغرب.

4. يضم عدد من المدن المحورية المتكاملة تشمل السكن والخدمات وأماكن عمل وإنتاج لتكون مكتفية ذاتياً من الخدمات.

حتى تتحول الخرطوم بصفة خاصة الى عاصمة حضارية جاذبة وبالتالى الســـــودان بصـــــوره عامـــــة. وعليه فقد بدأت الجهات الحكومية وجهات اخري خاصة تجربة السكن الرأسي في عدد من المخططات السكنية بولاية الخرطوم كمرحلة اولي. مثل مخططات العودة السكني بسوبا بشمال العاصمة الخرطوم، ومنطقة الشهيد عبد الوهاب عثمان بأم درمان.

## 1-2 اهمية الدراسة:

ربما كان التمدد الأفقي هو الخيار الموضوعي في الماضي القريب لتوفير الأراضي المحيطة بالأحياء السكنية وبأسعار معقولة، وانخفاض أعداد سكان المدن قياساً بما هو عليه الآن، إلا أنه في السنوات الأخيرة اصبح واضحاً ضرورة الانتباه لظاهرة الاستمرار في التمدد الأفقي وجدوى الاتجاه للتمدد العمودي لأسباب موضوعية عدة من بينها التكلفة الباهظة لتشغيل البنية التحتية.

## 1-3 مشكلة البحث

تهدف هذه الأطروحة لدراسة المشاكل و العيوب الناتجة عن الاخطاء التصميمية والتنفيذية وعدم مطابقة المواد للمواصفات القياسية المتعلقة بخدمة الصرف الصحي للمباني السكنية متعددة الطوابق بولاية الخرطوم.

والتي بدورها تؤدي الي الكثير من الملاحظات العينية الواجب دراستها ومنها :  
1-3-1 وجود ظهور الكثير من العيوب التصميمية عند إستخدام المرافق الصحية للمباني السكنية.

1-3-2 سوء تنفيذ الشبكة العامة وعدم مراعاة القواعد الاساسية والمقاسات العالمية والمحلية في عملية التصميم والتنفيذ.

1-3-3 سوء تنفيذ التوصيلات والتركيبات الصحية داخل الوحدات السكنية.  
1-3-4 تسرب المياه والصرف الصحي علي المنشأة عند حدوث خلل فى التوصيلات

والتركيبات الصحية داخل المبني يؤثر على سلامة المبني إنشائيا.  
1-3-5 الإشتراك في خدمة التوصيلات الصحية في حالة الشقق المتجاورة والتي تغذي بمواسير تغذية وتصريف مشتركة والتي تحتاج لمراجعة أقطارها وكيفية التوصيل الصحيح لها.  
1-3-6 عدم وجود الصيانة الطارئة والدورية في المباني المؤجرة كمجمعات سكنية.  
1-3-7 ظهور الطفوحات الكثيرة والملاحظ من المارة بالقرب من المجمعات السكنية متعددة الطوابق.

#### 1-4 فرضية الدراسة

ان خدمات الصرف الصحي من الخدمات الضرورية في المباني سواء كانت افقية او راسية بالطوابق المتعددة . حيث تكمن الفرضية في استقرار المبني بخدمات صحية جيدة لا تجبر الساكن او المالك كثرة اعادة صيانتها او ترك المبني بعد دفع الكثير من المال بدوافع سوء خدمات الصرف الصحي به.عليه تمكن فروض البحث في مراجعة الفروض التالية لضمان الاستقرار وتوفير صرف المبالغ الطائلة:

- أ- عدم توفر الاشراف ال هندسي لأعمال السباكة والتركيبات الصحية يقود الى ظهور بعض العيوب التصميمية والتنفيذية للمرافق الصحية بالمباني السكنية.
- ب- عدم مطابقة الأجهزة الصحية وملحقاتها للمواصفات العالمية يؤدي ذلك الى ظهور بعض المشاكل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.
- ت- عدم وجود عمالة مدربة بصورة علمية كافية بحرفة السباكة يؤدي الى عدم إنجاز اعمال التوصيلات الداخلية للصرف الصحي بالمباني بصورة جيدة.
- ث- سوء وضعف دور الصيانة في المتابعة والكشف الدوري في المجمعات السكنية والمباني السكنية المتعددة الطوابق المنفردة يؤدي الي تكرار نفس المشاكل مرات عديدة.
- ج- قلة الادوار التنقيفية والاورق وارشادات الاستخدام داخل وخارج المبني يقود الي سوء التعامل مع المنظومة وبالتالي خلل في منظومة الصرف الصحي.

#### 1-5 منهجية البحث:

تم استخدام الوصفي التحليلي في هذا البحث المنهج والذي يركز علي الملاحظات العامة ودراسة الحالات ووصفها وجمع المعلومات عنها ومن ثم دراستها وتقييم المشاكل المتعلقة

بخدمة الصرف الصحي في المباني والمنشآت وتقديم الحلول الناجمة شأنها.

هذا البحث يحتوي علي خطط وأهداف وفرضيات كما انه سيقوم البحث بإستطلاع للدراسات النظرية السابقة في هذا المجال وكذلك جمع المعلومات من خلال أدوات البحث المتمثلة في المقابلات حيث يمكن بعدها وضع مقترحات الحلول والتوصيات في نهاية هذا البحث.

في هذا البحث تمت الدراسة والمسح الميداني لمباني سكنية متعددة الطوابق في بعض أجزاء مدينة الخرطوم والتي تتميز بوجود عدد من المجمعات الإسكانية لمباني متعددة الطوابق ولمجتمع متقارب من حيث الثقافة ودخل الفرد وطرق إسـتغلال المرافق موضوع البحث. وتبعاً للمشاكل والفروض ومن خلال فرضيات هذا البحث فان البحث يستند علي تحديد شريحة من المباني متعددة الطوابق والتي تعبر عن مجتمع هذا البحث ومن ثم حصرها ودراستها وتصنيفها عمرها وعملها.

أ- مجمعات سكنية لمباني متعددة الطوابق مثالية لا توجد بها مشاكل صرف صحي كثيرة.

ب- مجمعات سكنية لمباني متعددة الطوابق توجد بها الكثير مشاكل صرف صحي كثيرة.

يعتمد البحث علي تحديد مجتمع البحث وأخذ عينات ل هذه المجتمع ثم جمع معلومات ميدانية ودراساتها وتحليلها للخروج بالنتائج والتوصيات.

جمع المعلومات الخاصة بالبحث في هذه الدراسة من خلال المسح الميداني لمجتمع البحث من خلال العينات المختارة والتعرف علي نوع المواد المستخدمة بالاسواق والزيارات والمقابلات الميدانية لأصحاب المساكن موضوع البحث.

كما تمت دراسة الكتب والابحاث والاوراق المنشورة في موضوع هذا البحث المقابلات واللقاءات بالمختصين في هذا المجال.

## 1-6 حدود البحث:

1-6-1 حدود البحث المكانية: ولاية الخرطوم.

1-6-2 حدود البحث الزمانية

بداية عملية البحث والدراسة كانت في 2021/6/16 واستمرت حتي 2021/11/28

## الفصل الثاني:


### الاطار النظري

#### 2-1 مقدمة عامة

يحتوي هذا الفصل علي دراسة ولمحة عن انظم الصرف الصحي بصورة عامة وطرق دراستها وتحليلها وعمليات تصميمها . كما يطرق الفصل باب اساليب تصاميم هئية وهيكله الصرف الصحي في الحي وعلي مستوي المدينة وطرق ادارتها. كما يناقش الفصل ايضا بالضرورة اساليب الصرف الصحي في المباني المتعددة الطوابق وطرق تركيبها والايات توصيلها كما ضم هذا الفصل أنواع الأجهزه الصحية المستخدمة وأنواع المواسير لشبكات مياه الصرف الصحي وأنواع التوصيلات المختلفة وموجهات الرقابة والتفتيش لابد من إتباعها عند هذه الشبكات . يدرس الفصل ايضا اسماء وانواع المواد المستخدمة والمنتجة من عملية الصرف الصحي برمته وطرق جمعها وتخزينها واساليب نقلها المختلفة والمعايير التي يعتمد عليها في اختيار النظم المناسبة لعمليات الجع والتخزين . كم يعرض في خاتمة الباب معالجات الصرف الصحي والمواد المستخلصة منها او الطاقة المنتجة وخطوات انتقاء الصرف الصحي باستخدام نماذج الانظمة المختلفة والملائمة حسب البئية والمراد معالجتها والاجراءات السابقة لعملية المعالجة حسب النهج مع سرد انواع الانظمة في المعالجة والطرق المتوفر في السودان. كما ناقش جزء من الفصل اساليب الصرف الصحي والسباكة في المباني المتعددة الطوابق او الشقق.

#### 2-2 مشروع الصرف الصحي

عبارة عن مجموعة المنشآت الهندسية والإجراءات الفنية التي تؤمن النقل السريع للمياه الموثة إلى خارج حدود المنطقة المأهولة ثم تنقية هذه المياه وابطال أض اضرارها وتعقيمها.



شكل رقم (2-1): صورة توضح مدخل وغلاف عام للصرف الصحي (المصدر: نظم وتقنيات الصرف الصحي)



## 2-2-1 الصرف الصحي

مع مشاريع الاسكان المتعددة الطوابق تكون مجاري الصرف جزء اساي من عملية تصميم وتنفيذ المشروع بل وتتعدى اهميتها احيانا اهمية الخدمات الاخرى مثل المياه والكهرباء والاتصالات.

نظام الصرف الصحي عادةً عبارة عن خطوط أنابيب تبدأ بالأنابيب المتصلة من المباني إلى واحد أو أكثر من المستويات الأكبر لشبكة المجاري الرئيسية للقنوات تحت الأرض، والتي تنقل مياه الصرف الصحي إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي. الأنابيب الرأسية، التي تسمى فتحات دخول غرف التفطيش، تعمل على توصيل شبكة المجاري الرئيسية إلى السطح. يتم استخدام فتحات دخول غرف التفطيش للوصول إلى أنابيب الصرف الصحي من أجل عمليات الفحص والصيانة، وأيضًا كوسيلة لتسريب الغازات من مجاري الصرف. كما أنها تسهل الزوايا الرأسية والأفقية في خطوط الأنابيب المستقيمة الأخرى. تعمل مجاري الصرف بقوة الجاذبية بشكل عام، إلا أنه يمكن استخدام المضخات إذا كان ذلك ضروريًا.

أنابيب نقل مياه الصرف الصحي من مبنى فردي إلى أنبوب تجميع الصرف الصحي العام باسم الأنابيب الفرعية. مجاري الصرف الفرعية تعمل عادةً تحت الشوارع التي تستقبل الأنابيب الفرعية من المباني الموجودة على طول هذه الشوارع وتصرفها بقوة الجاذبية في قنوات الصرف الرئيسية في غرف التفطيش. ربما يكون لدى المدن الكبيرة مجاري صرف تسمى المجاري الحاذرة والتي تستقبل التدفقات من قنوات الصرف الرئيسية المتعددة. محطة الرفع هي عبارة عن بالوعة تجميع الصرف الصحي مع وجود مضخة لرفع مياه الصرف الصحي المتراكمة لارتفاعات عالية. ربما تعمل المضخة على التصريف إلى مجرى صرف تجميعي آخر في ذلك الموقع أو ربما يكون التصريف من خلال قوة ضغط شبكة المجاري الرئيسية في بعض المواقع البعيدة.

## 2-2-2 نبذة تاريخية

امتداداً للثورة الصناعية، فقد نمت العديد من المدن في أوروبا وأمريكا

الشمالية في القرن التاسع عشر، مما أدى في كثير من الأحيان إلى الازدحام وزيادة المخاوف بشأن الصحة العامة. كجزء من توجه برامج الصرف الصحي المحلية في أواخر القرن التاسع عشر والعشرين، فقد شيدت العديد من المدن أنظمة صرف صحي واسعة النطاق للمساعدة في السيطرة على تفشي بعض الأمراض مثل التيفوئيد والكوليرا. في البداية كانت هذه الأنظمة تصرف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى المياه السطحية دون معالجة. وبما أن تلوث المسطحات المائية أصبح مصدر قلق، فقد أضافت المدن محطات معالجة الصرف الصحي لأنظمتها. خضعت معظم المدن في الولايات المتحدة إلى ثورات تغيير في الصرف الصحي بين عامي 1900 و1935، وذلك بإضافة أنظمة الصرف الصحي الأكثر تكلفة وغيرها من التقنيات للتخلص من البكتيريا الضارة من خلال معالجة المياه باستخدام الكلور وترشيح المياه ومياه الصرف الصحي. في المناطق التي يوجد بها تلوث سطحي بالقرب من الشاطئ، مثل كليفلاند، تم وضع أنظمة امتصاص موسعة في المياه للحد من التلوث في مياه الشرب. خلال هذه الفترة، كان هناك انخفاض في الأمراض في المدن، مثل حمى التيفوئيد التي انخفضت من 35 حالة من كل 10,000 شخص إلى أقل من 5 حالات من كل 10,000 من السكان.

يمكن لهذه الأنظمة الأولية من أنظمة مجاري الصرف أن تكون معتمدة مع الزيادة السكانية في المدن وذلك لأن متوسط العمر المتوقع يزيد والمرضى يقل. المصدر: (Parkinson؛ Zurbrügg، 2014م، ص10)

## 2-2-3 المصادر الرئيسية لهذه المخلفات

أ- المخلفات السائلة المنزلية: وهذه تشمل المياه المستعملة في الحمامات والمطابخ والغسيل.

ب- مياه الأمطار: وهذه تجد طريقا إلى شبكة الصرف عن طريق بالوعات الشوارع حاملة معها بعض المواد العالقة مما قد تجده أمامها على الأسطح والشوارع والطرق.

ت- مياه غسيل الشوارع: وهذه تصرف إلى بالوعات ومنها إلى شبكة الصرف حاملة معها الرمال والورق مما تجده أمامها في الطرق.

ث- المخلفات الصناعية : وهذه تشمل المياه المتخلفة عن المصانع المختلفة في المدينة وهي تختلف في كمياتها وفي محتوياتها من مصنع لآخر.

ج- مياه الرشح : وهي المياه الجوفية التي قد تتدخل إلى شبكة الصرف خلال الوصلات غير المتقنة أو خلال جسم القسطل إذا كان مساميا"

## 2-2-4 اساليب صرف المخلفات السائلة

بشكل رئيسي توجد طريقتان لمصرف وهي:

أ- الصرف المشترك : حيث تصرف المخلفات السائلة المنزلية والصناعية والأمطار في شبكة واحدة.

ب- الصرف المنفصل : حيث تصرف المخلفات السائلة المنزلية والصناعية في شبكة واحدة وتصرف مياه الأمطار في شبكة أخرى.

إن اختيار طريقة الصرف يخضع للظروف المحلية والمتطلبات الصحية والمؤشرات الاقتصادية والفنية.

يلخص الجدول (1-2) ظروف التصميم المهمة التي تتناسب كل نوع من المنظومتين

جدول (1-2) يوضح معايير اختيار المنظومة المجتمعة او المنظومة المنفصلة  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

معايير اختيار المنظومة المجتمعة أو المنظومة المنفصلة		
الظروف	المنظومة	الملاحظات
ظرف ضيقة	مشتركة	يكون إنشاء مجاري منفصلة صغيرة ويكلف كثيراً.
مياه فضلات تستوجب الضخ	منفصلة	تزداد المحاسن بزيادة حجم الماء و الارتفاع الذي يجب رفعه إليه.
مياه فضلات يمكن تصريفها إلى مصدر مائي	منفصلة	تكون هذه أرخص من كلفة أنابيب ذات أقطار كبيرة تحمل كل الفضلات إلى محطة المعالجة.
محطات المعالجة الرخيصة الكلفة والصيانة	مشتركة	يتضمن العمل استعمال أنبوب واحد.
الكفاءة الهيدروليكي	منفصلة	يمكن الحصول على سرعة تنظيف ذاتية بسهولة.
حماية البيئة	منفصلة	تكون أرخص في حالة وجود مخطط مستقبلية لحماية البيئة بدوم طويلاً.
درجات الحرارة عالية	مشتركة	يخشى من تعفن الشوائب المنقولة مع المخلفات السائلة .
المخلفات السائلة مركزة (شديدة التلوث)	مشتركة	يلزم تخفيفها بزيادة كميات المياه المصروفة
الأرض مسطحة والميول خفيفة	مشتركة	لمنع تجمع الرواسب
هطول الأمطار نادراً	مشتركة	يخشى أنه تبقى الشبكة المطرية خالية دون استعمال
هطول الأمطار كثيراً	مشتركة	مما يجعل المخلفات المنزلية والصناعية تشكل الجزء البسيط من مجموع المياه المصروفة

## 2-2-5 المواسير والوصلات بشبكة الصرف الصحي

تستخدم المواسير المعدنية المعالج لعمل التوصيلات الصحية ويتم ذلك اما عن طريق وصولها مع بعضها البعض عبر وصلات أو عن طريق اللحام لزيادة أطوال الخطوط المطلوبة.

وهناك أنواع عدة من المواسير المستخدمة للتوصيلات الصحية:

يتم تصنيع أنابيب المجاري من مواد مختلفة ويعود ذلك لقطر الأنابيب ولنوع ودرجة تلوث المياه ولمكان توضعها:

## 2-2-6 مادة الأنابيب ومعامل الخشونة

- أ- أنابيب الفخار المزجج ( الخزف ) وتصنع عادة بأقطار 211 - 1111 مم وباطوال لا تتعدى 2 م .
- ب- أنابيب الفونت .
- ت- أنابيب البيتون العادي وتستعمل بأقطار 111 - 1511 مم .
- ث- أنابيب البيت ون المسلح وتصنع عادة بأقطار 21 - 4111 .
- ج- أنابيب البيتون المسلح المبطنه بالفخار المزجج ويتميز هذا النوع من الأنابيب بقدرته على مقاومة التآكل إلا أنه قليل الاستعمال .
- ح- أنابيب البولستر المسلح بألياف زجاجية وتستعمل لمقاومة الحموضة والقمويات .
- خ- أنابيب البولي إيثيمين وتستعمل بأقطار من 3600-50 .
- يوضح الجدول رقم (2-2) معامل الخشونة حسب مادة الأنبوب:

جدول (2-2) ويوضح الجدول معامل الخشونة حسب مادة الأنبوب .  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

ثابت الخشونة لمانيغ n	مادة الأنابيب والاقنية
0.013	الأنابيب الخزفية
0.008	أنابيب بولي إيثيلين
0.012	الأنابيب الإسمنتية
0.014	أنابيب البيتون العادي والمسلح
0.013	أنابيب حديد الصب
0.012	أنابيب الفولاذ
0.012	أقنية بيتونية مغطاة بطبقة إسمنتية
0.017	أقنية ترابية مبطنه بالحجارة والمونة الإسمنتية

## 2-2-7 وضع الأنابيب في المقطع العرضي


توضع الأنابيب و ترتيب خطوط شبكات الصرف الصحي في المقطع العرضي:

يتعمق ترتيب خطوط شبكات الصرف الصحي في المقطع العرضي الشارع بعدد من العوامل مثل المنشآت القائمة فوق هذه الشوارع ونوع تغطيتها وخطوط الخدمات الفنية الأخرى الممتدة تحت الشارع.

في حال تجاوز عرض الشارع أكثر من ثلاثين متر يُفَضَّل أن ينفذ خطان لشبكة المجاري ويجب أن لا تقل المسافة بين شبكة الصرف الصحي وأساسات الأبنية عن 5 / متر في حال الخطوط المضغوطة و 3 / متر في حال الجريان بالانحدار الطبيعي.

عندما تمَيِّدُ خطوط شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل متوازي على مستوى واحد فالمسافة بين السطح الخارجي للأنايبب يجب أن لا تقل عن 1.5 / متر في حال قطر أنبوب مياه الشرب ( 211 mm ) ومادون و / متر في حال كون قطر أنبوب مياه الشرب يزيد عن 211 mm أما إذا تم تمديد خط شبكة الصرف الصحي أعلى من خط شبكة مياه الشرب ب 51 cm وما فوق فالمسافة بين السطح الخارجي للأنايبب يجب أن لا تقل عن 5متر/ .


ويظهر الشكل رقم (2-2) وضع أنابيب وخطوط الخدمات في المقطع العرضي لمشاريع في ألمانيا



شكل (2-2): صورة توضح وضع الأنابيب في المقطع العرضي. (المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

## 2-3 خطوات تصميم شبكات الصرف الصحي

الشكل (2-3): يوضح اسس تصميم المنظومة  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)



### جمع البيانات والمعلومات :

#### معلومات مكانية

أ- موقع المشروع و طبيعته. و المناطق منها:

1. المنطقة السكنية.
2. المنطقة الصناعية.
3. منطقة تخزين المواد الغذائية.
4. منطقة محطات ووسائل النقل الخارجي.
5. منطقة الخدمات الصحية المختلفة.

ب- الأعمال المساحية و الرفع الطبوغرافي للمناسيب:

وله أهمية كبيرة في مشاريع الصرف الصحي لان معظم الجريان في مشاريع الصرف الصحي يتم بالراحة إلا ما ندر ويهدف إلى ما يلي:

1. تحديد الموقع العام للمنطقة وحدودها.
2. تحديد مسارات خطوط الصرف الصحي ورفع المناسيب لها.
3. تحديد أهم المعالم الرئيسية والمنشآت العامة وخطوط السكك الحديدية والمصارف.
4. تحديد وضع وعرض الشوارع وحالة المنشآت وارتفاعاتها.
5. تحديد مسارات خطوط الضخ من محطة الرفع إلى محطة المعالجة ورفع مناسيبها.



6. مقارنة المخططات التنظيمية مع الواقع واظهار التعديلات الطارئ عليها.

ت- موقع المصببات ( أو موقع محطة المعالجة ) وأعماق هذه المصببات: يجب تحديد أماكن المصببات ومواصفاتها ( مناسب الأرض الطبيعية وعمق المولد العموي وعمق قاع الجريان وعمق الحفر وقطر المصب ومنسوب الراسم المائي فيه)

ث- طبيعة التربة وعمق الماء الجوفي: تعتبر دراسة أحواض التربة المختلفة ومنسوب المياه الجوفية من المعلومات الضروري لتحديد أعماق تمديد أنابيب واختيار مواد الأنابيب التي يمكن استعمالها.

ج- نوع السطوح ومعاملات الجريان: لا يصل جميع الماء الساقط إلى الأرض إلى المجرى فبعضه يفقد خلال التبخر وعن طريق التسرب أو الامتصاص في المنخفضات والحوارج الموجودة في طريق الجريان . ولأجل حساب الجريان يؤخذ بعين الاعتبار هذه الضياعات باستخدام معامل الجريان وهو عبارة عن النسبة بين المعدل الأقصى للجريان من منطقة ما ومعدل مياه المطر على هذه المنطقة خلال فترة التركيز.

يعتمد معامل الجريان على طبيعة السطوح( سقوف طرق ماشي حدائق الخ ) وانحدار الأرض وكمية الأمطار .

جدول (2-3) ويوضح الجدول التالي قيم معامل الجريان لمختلف أنواع السطوح.  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

معامل الجريان	نوع السطح
0.7-0.55	سطح الطريق (غير نفاذ للماء)
0.85-0.50	التبليط الإسفلتي الجيد
0.75-0.85	التبليط بالحصى والطابوق ودروز المفاصل بالإسمنت
0.50-0.70	نفس ما ذكر أعلاه من غير درز المفاصل بالإسمنت
0.25-0.60	الطريق المبلط بالحجر الكسر
0.15-0.30	الطرق المبلطة بالحصى والمماشي
0.05-0.25	المتنزهات ، الحدائق ، المناطق الخضراء التي تعتمد على انحدار السطح وخصائص التربة التحتية
0.01-0.20	المناطق الخشبية في الغابات التي تعتمد على انحدار السطح وخصائص التربة السطحية

معلومات سكانية:



أ- عمر المشروع

يُصمَّم مشروع الصرف الصحي لتخديم المنطقة خلال فترة زمنية محددة تسمى بالفترة التصميمية خلال هذه الفترة تكون استطاعة المشروع كافية لاستيعاب كافة المخلفات السائلة دون الحاجة إلى إضافة منشآت جديدة تقدر هذه الفترة ما بين 25 الي 31 سنة. ويصار إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي عادة على مراحل وذلك تبعاً لمراحل توسع المدينة.

ب- عدد السكان والكثافة السكانية الحالي والمستقبلي

## 2-4 أنظمة الصرف الصحي

يُعرَّف الصرف الصحي بأنه عملية مُتعدِّدة الخطوات تتم فيها إدارة فضات الإنسان ومياه الصرف من المنبع إلى نقطة الاستخدام أو حتى عملية التخلص النهائي. ونظام الصرف الصحي هو سلسلة مُتتابعة من تقنيات وخدمات إدارة هذه المخلفات (أو الموارد). بعبارة أخرى فإنه جمع المخلفات وتخزينها ونقلها وتحويلها إلى شكل آخر واستخدامها أو التخلص منها.

يتألَّف نظام الصرف الصحي من المُنتجات (المُخلفات) التي تنتقل عبر عدة مجموعات وظيفية تحتوي على تقنيات يُمكن اختيارها وفقاً للسياق. فيمكن للمرء أن يقوم بتصميم نظام منطقي للصرف الصحي عن طريق اختيار التقنية المناسبة من إحدى المجموعات الوظيفية التطبيقية للتعامل مع كلنوع من المخلفات. ويشمل نظام الصرف الصحي أيضاً عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة المطلوبة للتأكد من أنَّ جميع وظائف النظام تعمل بشكل آمن ومُستدام

## 2-4-1 نماذج الأنظمة

يُحدد نموذج النظام مجموعة من التقنيات المُتوافقة والمثبتة التي يمكن من خلالها تصميم نظام الصرف الصحي. ويُمكن استخدام نماذج الأنظمة لتحديد وعرض أنظمة متكاملة تراعي إدارة تدفق كل المُنتجات بين واجهة المستخدم وحتى عملية الاستخدام أو التخلص، والمقارنة بين الخيارات المختلفة المتوفرة في سياقات محددة وهي:

أ- نظام الحفرة الواحدة.

ب- نظام الحفرة الجافة بدون إنتاج حمأة.

ت- نظام الدفوق بالصب بدون إنتاج حمأة.


- ث- نظام جاف مع فصل البول.
- ج- نظام الغاز الحيوي.
- ح- نظام معالجة المياه السوداء مع التصريف.
- خ- نظام معالجة المياه السوداء مع نقل التدفقات السائلة الخارجة.
- د- نظام نقل المياه السوداء إلى المعالجة (شبه) المركزية.
- ذ- نظام شبكة الصرف الصحي مع فصل البول.

## 2-4-2 تقنيات المعالجة

تصنف تقنيات المعالجة المناسبة لمجموعات كبيرة من المستخدمين بدءاً من التقنيات شبه المركزية التي تُستخدم على مستوى الأحياء السكنية، وصولاً إلى التقنيات المركزية التي يتم تطبيقها على مستوى المدينة هذه التقنيات مُصمَّمة لاستيعاب الزيادة في كميات المياه المُتدفقة.

### تقنيات المعالجة الأولية:

- أ- حوض الترسيب.
- ب- حوض إمهوف.
- ت- المفاعل ذو الحواجز اللاهوائي.
- ث- المرشح اللاهوائي.
- ج- برك تثبيت المخلفات السائلة الأكسدة.
- ح- البركة المهواة.
- خ- الأرض الرطبة المنشأة ذات التدفق الأفقي السطحي.
- د- الأرض الرطبة المنشأة ذات التدفق الأفقي المغمور.
- ذ- الأرض الرطبة المنشأة ذات التدفق الرأسي.
- ر- مرشح بالتنقيط.
- ز- مفاعل التدفق العلوي اللاهوائي عبر طبقة الحمأة.
- س- الحمأة المنشطة.
- ش- برك الترسيب والتكثيف.
- ص- أحواض تجفيف غير مزروعة.
- ض- أحواض التجفيف مزروعة.
- ط- إعداد السماد مع إضافة المواد العضوية.
- ظ- مفاعل الغاز الحيوي.




شكل (2-4): صور توضح تقنيات المعالجة الأولية

المصدر: (Zurbrugg؛ Parkinson، 2014، م، ص100)

## حَوْض الترسيب ( Settler أو المُرسَب )

هو عبارة عن تقنية للمعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحي. وهو مُصمم لإزالة العوالق الصلبة عن طريق الترسيب. ويمكن أيضًا أن يُشار إليه على أنه خزان الترسيب، أو المُرَوِّق. إن انخفاض سرعة جريان (تدفق) المياه في حَوْض الترسيب تسمَح للجزيئات القابلة للترسيب بالنزول إلى القاع، بينما تطفو المكونات الأخف من الماء على السطح.




شكل (2-5): صورة توضح حَوْض الترسيب.  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

### الإيجابيات والسلبيات:

- +تكاليف رأس المال والتشغيل مُنخفضة نسبيًا.
- +يُقلل من خطر تلف تقنيات النقل و/أو المُعالجة التالية.
- +زيادة العمر والمتانة لأجهزة ( أدوات ) الصرف الصحي.
- تتطلب صيانة دورية.
- إزالة المواد الصلبة والشحوم ليست هينة.

## المُفاعل اللاهوائي ذو الحواجز (ABR) Anaerobic Baffled Reactor

هو عبارة عن خزان تحليل ( تخمير ) وذلك بإضافة مجموعة من الحواجز المُتتالية التي تتدفق عبرها مياه الصرف الصحي حيث إن وجود الحواجز يؤدي إلى زيادة زمن التلامس مع الكتلة الحيوية النشطة ( الحمأة ) مما يؤدي إلى تحسين المعالجة.



شكل (2-6): صورة توضح المفاعل اللاهوائي ذو الحواجز .  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

#### الإيجابيات والسلبيات:

- مقاوم للأحمال العضوية والهيدروليكية المفاجئة.
- لا يتطلب طاقة كهربائية.
- تكاليف التشغيل منخفضة.
- يمتاز بطول مدة الخدمة.
- يُخفف الاحتياج الحيوي للأكسجين BOD بشكل كبير.
- إنتاج منخفض للحمأة، بالإضافة الي تثبيت الحمأة.
- لا يتطلب مساحة كبيرة (حيث يُمكن بناء النظام تحت الأرض).
- يتطلب خبرة في التصميم والإنشاء.
- قابليته على تخفيض المغذيات ومُسببات الأمراض قليلة.
- النفايات السائلة الخارجة والحمأة.

المصدر: (Zurbrügg ؛ Parkinson ، 2014م ، ص100)

#### برك تثبيت المخلفات السائلة (الأكسدة Waste Stabilization Ponds):

هي مُسطحات مائية كبيرة من صنع الإنسان .يُمكن استخدام البرك بشكل مُنفرد، أو تكون مُتصلة على هيئة سلسلة لتحسين عملية المُعالجة .  
هناك ثلاثة أنواع من البرك:

- أ- البرك اللاهوائية (Anaerobic) .
- ب- برك الأكسدة الاختيارية (الهوائية - اللاهوائية Facultative) .
- ت- البرك الهوائية (الإنضاج) Maturation .



شكل (2-7): صورة توضح برك تثبيت المُخلفات السائلة.  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

#### الإيجابيات والسلبيات


1. لا يتطلب طاقة كهربائية.
  2. تكاليف التشغيل مُنخفضة.
  3. يُقدّم خدمة طويلة الأمد.
  4. يُخفّض الاحتياج الحيوي للأكسجين BOD بشكل كبير.
  5. إنتاج مُنخفض للحمأة، بالإضافة إلى تثبيت الحمأة.
  6. يتطلب مساحة متوسطة (حيث يُمكن بناء النظام تحت الأرض).
  7. يتطلب خبرة في التصميم والإنشاء.
  8. قابليته لتخفيض المغذيات ومُسببات الأمراض قليلة.
  9. التدفقات السائلة الخارجة والحمأة تتطلب مزيداً من المُعالجتي/أو التخلّص بشكل مُناسب.
  10. يتعرض لخطر الانسداد، وذلك اعتماداً على المُعالجة الأولى والابتدائية.
  11. تعتبر عملية إزالة وغسيل مادة المرشّح المسدود مرهقة.
- المصدر: (Zurbrügg ؛ Parkinson ، 2014 م ، ص110)

#### مُفاعل الغاز الحيوي Biogas Reactor أو الهاضم اللاهوائي

هو عبارة عن تقنية مُعالجة لاهوائية لإنتاج:

- أ- سماد الغاز الحيوي ليُستخدم كمخصّب للتربة.
- ب- الغاز الحيوي الذي يمكن استخدامه كمصدر للطاقة .

الغاز الحيوي هو خليط من الميثان وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى-  
محدودة الكمية -يمكن تحويلها إلى حرارة أو كهرباء أو ضوء.



شكل (2-8): الصورة توضح مُفاعل الغاز الحيوي.  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

الإيجابيات والسلبيات:

- توليد طاقة متجددة.
  - يتطلب النظام مساحة صغيرة (معظم المنشأة يمكن بناؤه تحت الأرض).
  - لا يتطلب طاقة كهربائية.
  - يُحافظ على المغذيات.
  - يقدم خدمة طويلة الأمد.
  - تكاليف التشغيل منخفضة.
  - يتطلب خبرة في التصميم ومهارة في التنفيذ.
  - الإزالة غير مكتملة لمسببات الأمراض، وسماد الغاز الحيوي قد يتطلب معالجة إضافية.
  - إنتاج محدود للغاز في درجة حرارة أقل من 15 درجة مئوية.
- عند تصميم مخطط لنظام معالجة (شبه) مركزي، يجب على المهندس عمل مزيج مناسب من هذه التقنيات، من أجل تحقيق هدف المعالجة الشاملة المطلوبة على سبيل المثال، نظام متعدد المراحل من أجل المعالجة الأولية، المعالجة الابتدائية، والمعالجة الثانوية.

يعتمد اختيار التقنية المناسبة - في أي سياق - بشكلٍ عام على العوامل التالية:

- لنوع وكمية المنتجات التي يُراد مُعالجتها بما في ذلك التوسعات المُستقبلية.
- المُنتج النهائي المرغوب فيه الاستخدام النهائي و/أو مُتطلبات الجودة المسموح بها.
- الموارد المالية.
- التوافر المحلي للمواد.
- توفُّر المساحة.

- خصائص التربة والمياه الجوفية.
- توفُّر مصدر دائم وثابت للكهرباء.
- الخبرات والقدرات بالنسبة للتصميم والتشغيل.
- الاعتبارات الإدارية.

المصدر: (Zurbrügg، Parkinson، 2014م، ص134)

## 2-4-3 تقنيات الارجاع والتخلص

هناك مجموعة من التقنيات والطرق المختلفة التي يتم فيها إرجاع المُنتجات في نهاية المطاف إلى البيئة، إما كموارد مفيدة أو مواد محدودة المخاطر. ويتم استخدام المُنتجات المُخرجة إذا كانت هناك حاجة للاستخدام النهائي لها.



شكل (2-9): صور توضح بعض تقنيات الارجاع والتخلص.

(المصدر: مكتبة هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم)


وإن لم يكن هناك حاجة إلى ذلك، فينبغي التخلص منها بطرق أقل ضرراً على العامة والبيئة. حيثما كان ذلك مناسباً، يتم الرجوع إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية WHO الخاصة بالاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي وفضلات الجسم والمياه الرمادية في ملفات معلومات التقنيات.

1. الملء والتغطية / أريورلو.

2. استخدام البول المُخزَّن

3. استخدام البُرّاز المُجفَّف

4. استخدام دُبَال الحُفْرة والسَماد العَضوي
5. استخدام الحَمأة
6. الري
7. حُفْرة الامتصاص
8. حقل التصريف الشبكي
9. البُحيرة السَمَكِيَّة
10. بركة النباتات العائمة (الطَافِيَّة)
11. إعادة شحن المياه الجوفية / التَّخْلُصُ من المياه
12. التَّخْلُصُ السطحي والتخزين
13. إحراق الغاز الحيوي(العدوي، 1980)



شكل (2-10): صور توضح بعض تقنيات الارجاع والتخلص.  
(المصدر: نُظْم وتقنيات الصرف الصحي)

يعتمد اختيار التقنية المناسبة -في أي سياق- بشكلٍ عام على العوامل التالية:

1. نوع وجودة المُنتجات.
  2. القبول الاجتماعي والثقافي.
  3. المتطلبات المحلية.
  4. الجوانب القانونية.
  5. توافر المواد والمعدات.
  6. توافر المساحة.
  7. خصائص التربة والمياه الجوفية.
- المصدر: (Zurbrügg؛ Parkinson، 2014، ص 138)



## 2-5 المباني السكنية متعددة الطوابق

أن التوسع الرأسي يتيح فرصة كبيرة لإعادة توزيع الكثافة السكانية بما يتناسب مع مساحة المنطقة، كما أنه يمثل الحل الأفضل في مجال الاستثمار العقاري وقدرته على المساهمة في معالجة المشاكل الإسكانية، كما أنه يسمح بالحصول على أقصى استفادة من مساحات الأرض وبذلك تقل تكلفه الأرض عند توزيعها على قيمة الوحدات في البناء الرأسي، أما التوسع الأفقي فيؤدي إلى نتائج بعضها سلبي، فقد أدى التمدد العمراني إلى اتساع مساحات المدن والضواحي وتسبب بالضغط على جهات الخدمات لتوفير البنية التحتية لها، من ماء وكهرباء وصرف صحي وهاتف، كما أدى ذلك إلى ارتفاع مستمر في أسعار الأراضي الصالحة لبناء مساكن وبالتالي دخول المضاربات الاستثمارية على تلك الأراضي فأصبح الطلب أكثر من العرض وما نتج عن ذلك من زيادة مستمرة في الأسعار، ويتم البيع في زمن قياسي ثم يتم تداولها من جديد فترتفع أسعارها حتى تصبح أعلى من ثمن شرائها بعدة مرات، ولا تزال ترتفع مع مرور الأيام والأعوام حتى تصبح في بعض الأحيان بعشرين وثلاثين ضعفاً من بداية طرحها بالسوق الأمر الذي يتسبب بتضخم لأسعارها يضر كامل البيئة الاقتصادية.

وفي سياق التباين في القناعات فإن كل نمط بنائي يتميز بمجموعة من الإيجابيات والمميزات، فإن البناء الرأسي يمثل الحل الأفضل في مجال الاستثمار العقاري، كما يساهم في معالجه مشاكل الإسكان، أضف إلى ذلك أن تكلفه التوسع العمراني الرأسي أقل من تكلفة البناء الأفقي ويوجد به تجمع لمنطقة الخدمات والاشتراك في الخدمات الأساسية بحيث يمثل وفرة في التكاليف والحصول على أقصى استفادة من مساحات الأراضي، وبذلك تقل تكلفه الأراضي عند توزيعها .

## 2-5-1 التأسيسات الصحية في المباني السكنية المتعددة الطوابق

### Plumbing

هي فن وتقنية تثبيت وتركيب الأنابيب والتركيبات الصحية، والملحقات الأخرى المستعملة في المباني السكنية المتعددة الطوابق لتعمل على تجهيز السوائل والمواد من كل الشقق بالطريقة المثلى وكذلك أيضاً فن وتقنيات تصريفها والتخلص منها . ومن المحتمل أن يحمل الماء أو السائل الموجود في الأنابيب والتركيبات الصحية ضمن منظومة التأسيسات الصحية مخلفات خطيرة على الصحة، والصحة العامة، والحياة والممتلكات.

## 2-5-2 معايير وأنواع الانابيب المستعملة في المباني السكنية المتعددة

### الطوابق

عند استعمال أنابيب البلاستيك يجب الاخذ بالمحاذير التالية:


- أ- يجب أن لا تمد أنابيب البلاستيك داخل الانفاق التي تحتوي على شبكات الماء أو الهواء الحار غير . المجهزة بوسائل عزل التي قد تؤدي الى زيادة درجة حرارة الهواء المحيط فوق 820C
- ب- يجب أن لاتستعمل أنواع مختلفة من مادة البلاستيك ضمن شبكات نظام تاسيسات مجاري الابنية إلا من خلال إستعمال الوصلات أو المهايئات ( المحولات ) الصحيحة.
- ت- ينفذ الربط بين أنابيب البلاستيك وأنابيب غير البلاستيكية باستعمال نوع ملائم من الوصلات أو المحولات .

جدول (2-4): مواصفات الانابيب المستعملة في اعمال المياه

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

ملاحظات Notes	النوعيات Qualities	طريقة الوصل Connection	المواد المصنع منها Material or Manufacture	نوع الأنبوب Kind of Pipe
تستعمل فقط في الحالة التي تكون فيها المياه لا تؤدي الى صدأ للأنياب	غير مقاوم للصدأ	بالقلاووظ (Threaded)	مصنعة بلحام متلاصق (Butt welded) حتى قطر 50 ملم بدون دوسرة (Seamless)	حديد Steel
مناسب لاستعماله للمياه ذات الحموضة الخفيفة	متوسط المقاومة للصدأ	بالقلاووظ (Threaded)	طبقة زنك على الحديد Zinc-coated Steel	حديد مغلون Galvanized Steel
سمك الجدار ليتحمل القلوطة	مقاوم للصدأ	بالقلاووظ بمقاسات الحديد نفسها Threaded "IPS" (Iron Pipe Size)	مصنع من سبيكة 85% نحاس احمر + 15% زنك	نحاس اصفر (براص) Brass
سمك الجدار اقل من النحاس الأصفر وسهل التركيب والترك	مقاوم للصدأ وسهل التصنيع	بقطع الوصلات مع لحامها Soldered Fitting	مصنع بدون دوسرة (بدون أسنان) ذات قوام صلب أو لين	مواسير النحاس من النوع (k) Copper Tube Type (k)
سمك جدرانه اقل من النحاس الأصفر وسهل التركيب والترك	مقاوم للصدأ وسهل التصنيع	بقطع الوصلات مع لحامها	مصنع بدون دوسرة بجدران اقل سمكاً من النوع (K) وهو ذات قوام صلب أو لين	مواسير النحاس من النوع (L) Copper Tube Type (L)
للاستعمالات الخاصة	مقاوم للصدأ	بالقلاووظ (Threaded)	النحاس الأحمر والنيكل والزنك أو الحديد والكروم Copper, Nickel, and Zinc, Steel and chromium	النيكل الفضي أو الكروم Nickel Silver and Chrome
لايبدأ ولايتعرض الى التآكل (Electrolytic Corrosion)	سهل جداً في التصنيع	لحام مائل Solvent Cement Weld	أنظر الى الجدول (2/3-5)	البلاستيك Plastic

أنواع مواد أنابيب البلاستيك المستعملة في كل من المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي



شكل (2-11): صور توضح الضغط المعاكس أنواع مواد أنابيب البلاستيك المستعملة في كل من المياه الباردة والساخنة والصرف الصحي.

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

جدول (2-5): يوضح استخدامات الانابيب مع درجات حرارة المياه

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

ت	المادة Material	الرمز (Symbol)	استعمالها في أنابيب المياه الباردة	استعمالها في أنابيب المياه الساخنة	استعمالها في أعمدة القاذورات والصرف والتهوية (Soil, Waste, Ventilation)
1	بوليثين Polythene	PT	✓	X	X
2	بولي إيثين Polyethylene	PE	✓	X	X
3	أكريلونيتريل-بوتادين- ستايرين Acrylonitrile - Butadiene - Styrene	ABS	✓	X	✓
4	البولي فينيل كلوريد Poly Vinyl Chloride	PVC	✓	X	✓
5	البولي فينيل كلوريد غير الملدن Unplasticized PVC	UPVC	✓	✓	✓
6	البولي فينيل كلوريد المكلور Chlorinated Polyvinyl Chloride	CPVC	✓	✓	✓
7	بولي فينيل داي كلوريد Polyvinyl Dichloride	PVDC	✓	✓	✓
8	بولي بروبيلين Poly Propylene	PPP	✓	✓	✓

/: مسموح الاستعمال

X: الاستعمال محظور

## 2-5-3 أحمال الصرف للأجهزة الصحية بالشقق

تُحسب أحمال الصرف للأجهزة الصحية في المباني على وفق متطلبات جداول احمال التركيبات الصحية المختلفة. تُجمع قيم أحمال الأجهزة الصحية، للحصول على الحمل المكافئ لصرف الأجهزة بالمبنى والذي على أساسه يُحدد قطر أنبوب الصرف المكافئ لهذه الاحمال . بهذه الطريقة تُحسب اقطار أنابيب مجاري الصرف والقاذورات. (العدوي، 1980)

جدول (2-6): أقصى عدد لوحدات تراكيب الصرف.  
(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

قطر عمود التصريف <sup>(d)</sup> (mm)	أقصى عدد لوحدات تراكيب الصرف (D.F.U.)			
	مجموع حمل التصريف المتسلم من مجري فرعي افقي	الاعمدة <sup>(b)</sup>		
		إجمالي حمل التصريف المتسلم من (مرحلة) طابق واحد	إجمالي أحمال التصريف في العمود الذي يخدم ثلاثة (مراحل) طوابق أو أقل	إجمالي أحمال التصريف في العمود الذي يخدم أكثر من ثلاثة (مراحل) طوابق
40	3	2	4	8
50	6	6	10	24
65	12	9	20	42
75	20	20	48	72
100	160	90	240	500
125	360	200	540	1,100
150	620	350	960	1,900
200	1,400	600	2,200	3,600
250	2,500	1,000	3,800	5,600
300	2,900	1,500	6,000	8,400
350	5,450	Note c	Note c	Note c

- لايستعمل الجدول لتحديد مقاس اقطار أنابيب تصريف المباني
- يحدد مقاس أعمدة الصرف بناءً على الحمل الإجمالي للتصريف عند كل طابق (أو مرحلة).
- يحدد حمل الصرف بناءً على معايير التصميم.

## 2-5-4 عمليات التفتيش inspections

لايجب أن يستعمل أو يغطى أو يطمر أي جزء من منظومة تأسيس الأنابيب حتى يكتمل اختبارها وتفتيشه وتحديد مقدار صلاحيته للعمل ويصدق عليه من قبل جهات استشارية مختصة . وهي مسؤولية السباك المجبز أو مقاول العمل.

### طرق الاختبارات Test Methods

#### 1-متانة التأسيسات الصحية

يجب أن تختبر انابيب الصرف الصحي ومنظومة التهوية عند الانتهاء من تنصيبها بالماء أو الهواء للتأكد من عدم نضوح الماء. ويجوز للادارة أو المفتش الصحي المخول أن يزيل أي فتحة تنظيف للتأكد من أن الضغط وصل لجميع اجزاء المنظومة.

## 2- الفحص البصري

يجب القيام بالفحص البصري في أثناء تقدم العمل، وعند اكتمال التركيبات، ويشمل الفحص ولا يقتصر على ما يأتي:

- أ- فحص التمديدات المستويات
- ب- فحص الوصلات
- ت- فحص التلف والتشوهات
- ث- فحص أماكن التوصيلات
- ج- فحص البطانة الداخلية والطلاء الخارجي للأنياب
- ح- فحص مداخل ومخارج الأنابيب في الجدران، والسقوف، والبلاطات الخرسانية، وأي منشآت أخرى.

خ- اختبارات الماء والهواء وغيرها Water and Air Tests

يجري المقاول المنفذ الاختبارات المحددة للتأكد من تحقق اشتراطات تلك المواصفات. (العدوي، 1980)

جدول (2-7): جدول لاهم اسماء المؤسسات والمعاهد الاختبارية لعمال السباكة.

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

ANSI	American National Standards Institute	المعهد الامريكى الوطنى للمقاييس
ASTM	American Society for Testing and Materials	الجمعية الامريكية للفحص والمواد
ARI	Air-Conditioning & Refrigeration Institute	معهد تكييف الهواء والتبريد
ASME	American Society of Mechanical Engineers	الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين
ASSE	American Society of Sanitary Engineering	الجمعية الأمريكية للهندسة الصحية
AWS	American Welding Society	الجمعية الأمريكية لأعمال اللحام
AWWA	American Water Works Association	الجمعية الأمريكية لأعمال المياه
CISPI	Cast Iron Soil Pipe Institute	معهد أنابيب حديد الأهين لأعمال المجاري
CSA	Canadian Standards Association	الجمعية الكندية للمقاييس
ICC	International Code Council	مجلس المدونات العالمي
ISEA	Industry Safety Equipment Association	جمعية معدات السلامة الصناعية
NFPA	National Fire Protection Association	الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق
NSF	National Sanitation Foundation	المؤسسة الوطنية للصحيات
PDI	Plumbing and Drainage Institute	معهد التأسيسات الصحية والصرف
UL	Underwriters Laboratories, Inc.	مؤسسة ضمان المختبرات

## 2-5-5 نظام التصريف

المعروف ان انظمة الصرف التقليدية تعتمد علي سريان المياه داخل الخطوط بواسطة خاصية الجاذبية الارضية وهى مناسبة ( Gravity Drainage ) عن طريق وضع المواسير بزاوية ميل محددة حسب قطر الماسورة وكمية التدفق المطلوب وحسب حجم وقطر المواسير المطلوبة للخدمة لمعظم المباني السكنية وفى بعض الأحيان تحتاج الي أستعمال مضخات رافعة لسريان هذه المياه عبر المواسير تحت سطح الأرض كما أن تصريف المباني اسفل الارض كالبيروونات والمؤسسات المنتجة او الصناعية ايضا تتطلب انظمة مضخات حسب حجمها .  
تعتمد انظمة الصرف التقليدية التي تعتمد علي سريان المياه داخها الجاذبية علي نوعين من الميل يحددان نوع وحجم الماسورة:

أ- ميل ادني

ب-ميل اعظم

يمكن أن نستعمل القاعدة التقريبية التالية في تقدير انحدار المجرى:

الميل الأدنى : 1 = القطر (مم)

الميل الأقصى : 1 = القطر (سم)

جدول (2-8): جدول توضح تطبيق قاعدة الميلان علي اقطار المواسير

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

القطر مم	الميل الاعظمي	الميل الأدنى
وصلة منزلية	1:100	1:10
Ø 200 bis 300	1:200 - 1:300	1:10 - 1:15
Ø 300 bis 600	1:300 - 1:600	1:20
Ø 600 bis 1000	1:600 - 1:800	1:30
Ø 1000 bis 2000	1:1000	1:50

## مصادر مياه التصريف بالمباني السكنية

- أ- التخلص من مياه الأحواض (Waste Water) أحواض غسيل الوجه والمطابخ.  
ب- التخلص من مياه المقاعد والمباول وخلافها وهذا ما سمي (Soil Water).

كما تلعب سرعة التدفق دورا أساسيا في عملية اخيار الماسورة حيث تقدر السرعة الدنيا والتي لا يتم فيها ترسب للمواد المحمولة كما يلي:  
في الطقس الجاف لاتقل عن 1.4 م/ث.  
في الطقس الماطر لاتقل عن 1.6 م/ث.  
أما السرعة العظمى فتتعلق بمادة الأنبوب ولمنع اهتداء جدران الأنابيب يجب أن لاتزيد عن 4 م/ث.

## 2-5-6 نظم واساليب الصرف الصحي في المباني السكنية

هناك عدة نظم لاعمال الصرف الصحي بالمساكن متعارف عليها ولكن الاكثر شيوعا خاصة في الدول النامية هي:

### أ- نظام الماسوريتين Two-pipe system :

اصبح من القليل جدا استخدام هذ النظام في المباني السكنية مؤخرا نسبة لزيادة التكلفة الناتجة عن إستخدام نوعين من المواسير أحدها والأخري تستخدم تستخدم لصرف رواج الحمامات (المقاعد - المباول - البيدي ) (Soil water) ولكل واحد منها نظام تهوية منفصل ومتصل بماسورة لصرف رواج الأحواض التصريف (Waste water) ومن ثم تجمع هاتين الماسوريتين في ماسورة الصرف الرئيسية للمجاري العمومية.  
كما ان هناك نظام اخر تمكن من حل مشكلة التكلفة الزائدة.

### ب- نظام الماسورة الواحدة One - pipe ventilated system

في هذا النوع من نظم التصريف يتم تهوية جميع الاجهزة الصحية وجميع فروع توصيلات المياه في الحمامات والأحواض والمطابخ الي مواسير الصرف الصحي العمومية كما أن جميع الفروع تتم تهويتها عبر ماسورة رئيسية واحدة في الخطوط.  
وهذا النظام قد حل محل إستخدام نظام الماسوريتين أعلاه نسبة لتقليل تكلفة المواسير المستخدمة في السباكة الداخلية

### ت-نظام التصريف الموحد Single stack system



فى حالة المباني متعددة الطوابق والتي تكون الأجهزة الصحية بها مجموعة كبيرة حول الماسورة الرئيسية للتصريف فإنه يتم تهوية هذه المجموعة عن طريق خطوط تهوية فرعية والتي توصل بالخط الرئيسي للتهوية الكلية للأجهزة بالمبنى.

### ث- نظام التصريف الفردي Single stack System :

هذا النظام من التصريف تكون التهوية فيه مشتركة مع خطوط الصرف الصحي للحمامات والمطابخ combined soil and ventilation وهو عبارة عن نظام محسن ليخدم الأحواض وغيرها.

### ج- مواسير التهوية فى الصرف الصحي بالمباني السكنية Ventilation Pipe Residential Building:

تمر عملية معالجات الصرف الصحي بمراحل كثير من تخمير وتخزين وترسيب تنتج تفاعلات بدورها تنتج غازات ضارة بصحة الانسان والنظام . حيث كان لابد من عمل معالجات لتصريف الغازات عن طريق مواسير تهوية تثبت اعلا المباني بطريقة وبصورة سليمة لاتؤدي احد. (العدوي، 1980)

## 2-5-7 مراحل استخدام المواسير فى المباني السكنية

تختلف اقطار المواسير حسب اماكن ومستويات الاستخدام فى المباني السكنية كالاتي:

- أ- مواسير علي مستوى التوصيلات داخل المبني (بالحمامات والمطابخ).
  - ب- مواسير تستخدم وصلات من المبني الي الشارع.
  - ت- مواسير تستخدم وصلات من بالوعه الشارع حتي الخط الرئيسي للشبكة العمومية.
  - ث- مواسير تستخدم كخطوات وصلات للشبكة العمومية حتي محطة المعالجة.
- جدول (2-9) الأقطار للأنايبب الدائرية للمواسير حسب نموذج الشبكة:

(المصدر: مدونة الصرف الصحي بالمباني)

شبكة تصريف مشتركة ((مطرية+منزلية)) mm	شبكة تصريف منفصلة ((منزلية+صناعية)) mm	شبكة تصريف منفصلة مطرية mm	نوع المصرف
-	125	-	وصلة من بناء إلى الشارع
200-300	150-200	200-300	مصرف في الشارع
200-250	-	200-250	الوصلات من البالوعات المطرية في الشوارع إلى أنبوب التصريف

## 2-5-8 أنواع الاجهزة الصحية المستخدمة في المباني المتعددة الطوابق (واجهه المُستخدم)

واجهة المُستخدم تصف نوع المرحاض، أو قاعدة المرحاض، أو البلاطة الأرضية، أو المبوّلة، التي يتعامل معها المستخدم؛ حيث تُعبّر عن الطرق التي يُمكن للمستخدم من خلالها الوصول إلى نظام الصرف الصحي. وفي كثير من الحالات، فإن اختيار واجهة المُستخدم يعتمد على توافر المياه.

ويوجد نوعان رئيسيان من واجهات المُستخدم حسب التقنية المستخدمة

أ- التقنيات الجافة التي تعمل بدون مياه.

ب- التقنيات القائمة على المياه التي تحتاج لإمداد منتظم بالمياه لكي تعمل بشكل جيد.

وتُولد التقنيات المختلفة لواجهة المُستخدم مُنتجات مختلفة من المخرجات، ويؤثر هذا على كيفية الجمع والتخزين/المعالجة أو تقنية النقل اللاحقة.

انواع المراحيض حسب الالية والتقنيات التي يتعامل معها المُستخدم

1. المرحاض الجاف

2. المرحاض الجاف الفاصل للبول

3. المبوّلة

4. مرحاض الدفق بالصب

5. مرحاض الدفق بالسيفون

6. مرحاض الدفق الفاصل للبول

يعتمد اختيار التقنية المناسبة -في أي سياق- بشكل عام على العوامل التالية:

أ- توفّر المياه للدفق.

ب- عادات المُستخدم وتفضيلاته (الجلوس المباشر على قاعدة المرحاض، أو الجلوس بوضعية القرفصاء دون ملامسة القاعدة؛ والغسل، أو المسح).

ت- الاحتياجات الخاصة لمجموعات المُستخدمين.

ث- توفّر المواد محلياً.

ج- التوافق مع المراحل التالية لتقنيات الجمع والتخزين/المعالجة أو النقل.



شكل (2-12): صور توضح بعض المراحيض التي تحتاج لإمداد منتظم بالمياه لكي تعمل بشكل جيد.  
(المصدر : نظم وتقنيات الصرف الصحي)

#### • الاجهزة الصحية الأخرى Waste appliances :

وتشمل هذه المجموعة البانيوهات وأحواض غسل الوجه وأحواض المطابخ وأحواض مياه الشرب بالجمعات الإسكانية الكبيرة وتشمل المجموعات الآتية:

#### • أحواض الغسيل Wash basin:

هذه الأنواع من الأحواض تكون بمقاسات وأشكال مختلفة حسب نوع الاستخدام المطلوب.

## 2-5-9 الإستخدامات الصحية للمساحات في المباني السكنية متعددة الطوابق

### Sanitary accommodation

حسب اللوائح البريطانية لإستخدامات المباني والخدمات لها لعام 1976 فإنها تعطي مؤشرات لمداخل ومخارج الاجهزة الصحية من ناحية المساحات والت هوية.

#### Provisions for the entry and ventilation of sanitary accommodation

وحسب التسمية أعلاه فإنه يعرف بأنها الفراغ الذي يحتوى علي جزء من الاجهزة الصحية والتنقوم بخدمة المبني كالحمامات والمطابخ وبالتالي فإن هذه المساحة من المبني تتطلب مرور هواء مباشر مرتبط بتيارات ال هواء الخارجية خارج المبني كما يتطلب مساحات الحركة المطلوبة ل هذا الاجهزة حسب وضعها داخل الحمامات والمطابخ.

وفى كثير من الأحيان يتم تصميم المرافق الصحية خاصة الحمامات إما داخل غرف النوم مباشرة أو تكون غير مباشرة حسب التصميم ونوع الإستخدام.

## 2-6-10 مشاكل الصرف الصحي في المباني متعددة الطوابق

ان الغلا الذي تشهده المباني المتعددة الطوابق مع مرور الوقت يرجع اصله الي استخدام مواد اكثر غلا واعلى جودة لتقليل عملية الصيانة المستقبلية او بالمقابل كثرة الصيانة والمواد المدخلة علي المبني ومن اهم المواد التي تدخل علي المباني بغرض الصيانة هي مواد الصرف الصحي بالمبني او بالمنظومة ككل. عليه كان لابد من دراسة منظومة الخدمات بالمباني وخاصة منظومة الصرف الصحي بالمجمعات او المباني متعددة الطوابق.

على مدى عقود، كان الخيار الوحيد عند حدوث تشققات أو غيرها من الأعطال الأخرى في أنابيب الصرف الصحي، هو العملية المكلفة من النباش عن الأنابيب التالفة واستبدالها، الأمر الذي يتطلب عادةً إعادة تعبيد الشارع بعد ذلك. في منتصف الخمسينيات، تم اختراع الوحدة حيث تم سحب وحدتين في نهاية كل طرف مع مزيج خاص من الأسمنت بينهما من غطاء فتحة غرفة التفطيش إلى الذي يليه، وطلاء الأنبوب بالأسمنت تحت ضغط عالٍ ثم تجفيفه بمعدل سريع، وإحكام غلق جميع الشقوق والكسور في الأنبوب.


## 2-5-11 اسباب مشاكل الصرف الصحي التي تواجهه المباني السكنية المتعددة الطوابق

### أ- تصاميم الشقق :

ترجع بديات معظم مشاكل الصرف الصحي بالمباني المتعددة الطوابق السكنية سوا كانت مباني جديد او مباني قديمة نوعا ما الي عملية التصميم. اذ ان توظيف المساحات داخل الشقة هو الذي انسياب الصرف الصحي بصور اما جديدة او مشاكل بالنسياب. فتوزيع الحمامات والمطابخ والمتعلقات بالخدمات الصحية بالشقق امر ضروري من حيث:

- الحمامات والمطابخ متجاورة ام غير متجاورة.
- مساحات الحمامات والمطابخ والاجهزة الصحية الموجودة داخلها من اجسام الاجهزة الصحية وسعتها.
- عدد الحمامات والمطابخ داخل الشقة.
- نوع التوصيلات الخارجية والداخلية ( مشتركة / منفصلة).

- تصاميم اقطار المواسير ومناسبتها مع عدد وحجم الحمامات والمطابخ والاجهزة الصحية داخلها.



شكل (2-13): صورة يوضح مسقط افقي لتموضع الحمامات والمطابخ بشقق سكن ضباط الجيش بالشجرة بالطراز القديم نسبيا.

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

- نموزج للشقق في الحقة الوسطي وبداية الحقة الاخير / يوضح فيها عدم تجاور الحمامات مع المطابخ والتوصيلات دائما خارجية ولا يوجد كور او منفذ (duct)



شكل (2-14): صورة توضح نموزج لتصميم الشقق الاكثر حداثة يوضح تجاور الحمامات مع المطابخ والتوصيلات دائما داخلية عند طريق المنافذ (duct)

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

## ب- المواد المستخدمة وطريقة التنفيذ

ان الاسباب الرئيسية لمشاكل التسريب ناتجة عن جودة ونوع المواد المستخدمة . كم يلعب العمر الافتراضي للمواد المستخدمة دورا في اصابة المباني السكنية متعددة الطوابق.



شكل (2-15): صورة توضح: الصور لنوعية المواد المستخدمة في المباني وطريقة مرور توصيلاتها عن طريق الحوائط الخارجية والضكت (duct)

ج- مباني السرايا الصفراء و سكن اساتذة جامعة الخرطوم (المعمورة)

ح- المصدر دراسة سابقة: (حمد , نظم إمدادات المياه والصرف الصحي في المباني السكنية متعددة الطوابق بولاية الخرطوم , 2015)

خ- الصيانة والمراقبة:

التحكم بدرجات مقبولة في التسريب في منظومة الصرف الصحي بالمباني السكنية متعددة الطوابق يتطلب مستوى أعلى من الصيانة اللازمة لاعتبارات السلامة الهيكلية لمجاري الصرف المجمع. كما يلزم وجود برنامج شامل لفحص البناء وذلك لمنع الاتصال غير الملائم من القبو والفناء ومصارف الصرف الصحية. احتمالية وجود الاتصال غير الملائم تكون أعلى عندما توجد مجاري الصرف المجمع ومجاري الصرف الصحية على مقربة من بعضها، وذلك لأن الموظفين في البناء قد لا يمكنهم التعرف على الفرق بينهما.

## 2-5-12 منظومة الصرف في المباني السكنية المتعددة الطوابق Drainage System:

هي جميع شبكات الأنابيب ضمن المباني العامة والخاصة التي تنقل المياه الآسنة ومياه الامطار أو غيرها من الفضلات السائلة الى نقطة الطرح المحددة. لكن هذا لا يعني أنها تشمل منظومة المجاري الرئيسية العامة أو الخاصة، أو محطات الرفع، أو محطات معالجة المياه، أو

محطات الطرح النهائية .هذا بالاضافة الى أن منظومة الصرف الصحي لا تشمل منظومة  
التفتيس، حيث أن لكل منهما منظومة مستقلة، مع أن كليهما جزء Overall Plumbing  
System

(نسخة محفوظة موقع واي باك مشين , 16 يناير 2017).

## 2-5-13 المبادئ الأساسية لاحكام الصرف الصحي بالمباني السكنية

- أ- يجب أن تجهز جميع المباني المخصصة للبشر أو المساكن بالماء الصافي والصحي .  
ولا يسمح بربط التأسيسات الصحية مع مصدر مياه غير آمن أو ما يسبب انعكاس  
الجريان أو ظاهرة السيفون.
- ب- يجب تجهيز جميع التركيبات الصحية، والادوات، والملحقات العاملة ضمن منظومة  
الصرف الصحي بكمية وضغط ماء كافيين يضمنان عملها بشكل مرض وبدون  
ضوضاء.
- ت- يجب أن تصمم منظومة الصرف الصحي وتضبط بحيث تستعمل اقل كمية ماء متناسب  
مع ادائها وتنظيفها الامثل.
- ث- يجب التأكد من دقة تصميم وسلامة تركيب اجهزة تسخين وخن المياه، لتجنب مخاطر  
الانفجار نتيجة التسخين المفرط.
- ج- يحتم على كل مبنى أن تربط تركيباته الصحية وشبكة صرفه الصحي بشبكة المجاري  
العامة اذا كان متاخماً لشارع، أو زقاق مجهز بها.
- ح- يجب أن تحتوي كل شقة سكنية لعائلة واحدة فقط على واحد على الاقل من كل من  
التركيبات الصحية التالية : (مرحاض، ومغسلة صحن المطبخ) سنك، ومغسلة،  
وحوض استحمام أو مرشة ) لتتحقق المتطلبات الأساسية للصحة العامة أو للنظافة  
الخاصة.
- خ- يجب أن تصنع جميع التركيبات الصحية من مواد صقيلة وغير قابلة للامتصاص،  
وتكون خالية من السطوح التي يمكن أن تخفي القاذورات، ويجب أن توضع في حيز  
مطوق وجيد التهوية.
- د- يجب أن تنفيذ عملية تصميم واتشاء وصيانة منظومة الصرف الصحي لكي لايتضرر  
عملها بسبب القاذورات وترسب المواد الصلبة، اولانسداد، مع وجود فتحات تنظيف كافية  
ومنظمة في الأنابيب ليتمكن تنظيفها بسهولة.

- ذ- يجب أن تكون جميع أنابيب شبكة الصرف الصحي مصنعة من مواد متينة ومعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وخالية من العيوب المصنعية، ومصممة ومنشأة من قبل سباكين مهرة لضمان جودة عملها.
- ر- يجب أن تجهز كل تركيبية مربوطة مباشرة مع منظومة الصرف الصحي بمحبس.
- ز- يجب تصميم أنابيب التصريف في منظومة الصرف الصحي لتوفر دائرة هواء كافية تضمن عدم حصول ظاهرة السيفون، أو شفت، أو اجبار الماء الموجود في المحبس على الجريان بالاتجاه المعاكس في اثناء الاستعمال الاعتيادي للتركيبية.
- س- يجب مد أنابيب التنفيس الطرفية الى الهواء الخارجي وتأسيسها بشكل يمنع انسدادها أو عودة هواء القازورات الى المبنى من جديد.
- ش- يجب أن تعرض منظومات الصرف الصحي الى فحوص دقيقة وموثوقة للكشف المؤثر عن التسربات وعيوب العمل.
- ص- لا يسمح بادخال أي من المواد المسببة لانسداد الأنابيب، أو توليد خليط متفجر، أو تلف الأنابيب أو مفاصلها، أو التداخل المفرط مع عمليات معالجة وطرح مياه المجاري الى منظومة الصرف الصحي.
- ض- يجب أن تتوفر حماية ملائمة لمنع تلوث كل من الطعام، اوالماء اوالبضائع المعقمة أو أي مواد مشابهة اخرى، بسبب الجريان المعاكس للمياه المجاري .وعند الضرورة يجب أن تربط كل من التركيبات الصحية، أو الاجهزة، أو الملحقات بصورة غير مباشرة مع منظومة الصرف الصحي.
- ط- يحظر تأسيس أي مرحاض داخل الشقق ليقع ضمن غرفة أو حجرة بدون أن تكون جيدة الاضاءة والتهوية.
- ظ- في حالة عدم توافر خدمة شبكة المجاري العمومية في المنطقة، يجب أن تتوفر طريقة مقبولة ومعتمدة لمعالجة وطرح مياه مجاري المبنى مثل انشاء حوض تعفين.
- ع- يجب أن تتوفر طريقة مقبولة ومعتمدة لمنع طفح مياه المجاري الى المبنى خاصة الدور الارضي والبدر، عندما تكون منظومة الصرف الصحي معرضة لمثل هذه الحالة.
- غ- يجب أن تنفذ صيانة منظومات الصرف الصحي من قبل سباكين مهرة للمحافظة على صلاحية عملها.
- ف- يجب أن يتوافر حيز ملائم لجميع التركيبات الصحية عند تأسيسها لضمان استعمالها اودامتها المطلوبة.



يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار المحافظة على مقاومة اعضاء المنشأ كالارضيات، والسقوف،والجدران، وجميع السطوح الاخرى، وحمايتها من الضرر عندما تؤسس التركيبات والأنايبب والملحقات الصحية الخاصة بمنظومة الصرف الصحي. (نسخة محفوظة موقع واي باك مشين , 16 يناير 2017).

## 2-6 الدراسات السابقة

دراسة لنيل درجة الماجستير بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بعنوان (نظم إمدادات المياه والصرف الصحي في المباني السكنية متعددة) الطوابق بولاية الخرطوم. اعداد الباحث مدثر مصطفى حمد و إشراف : أ. د. . سعود صادق حسن في العام 2016م شملت الدراسة:

- أ- عملت علي المقارنات بين التصاميم بين المباني القديم والحديد في الحقبة الزمن المختلفة من ناحية خدمات الصرف والصحي وخدمات المباني.
- ب- طرح نظرة خفيفة وعلي المواد المستخدمة في المواسير للصرف والمياه وتدرج تتطور المواد في الحقب الزمنية المختلفة.
- ت- طرق وعملية التوصيل والتشغيل للمواسير علي الحوائط والشبكات .
- ث- مقارنات مدي مهرة العمالة في التوصيلات واعمال السباكة الداخلية.

### غفلت الدراسة عن :

- أ- التحليل الداخلي للشقق ومدي ملائمة تصاميم المواسير مع حجم وطريقة الاستخدام المتوقعة في المبني المتعدد الطوابق.
- ب- مدي ملائمة شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالولاية مع المباني السكنية والابراج المجمع بالخرطوم وبالتالي بالسودان.
- ت- علاقة نوعية المواد المستخدمة في انسيابية المياة النظيفة والمياة السوداء .
- ث- غفلت عن كيفية تصميم الطرق التي يتم اعادة وتدوير المياة ومحطات المعالجة.
- ج- لم يدرس البحث مشاكل خدمات الصرف الصحي بالمباني المتعددة الطوابق بصورة عميقة.

## التوصيات التي خرج بها البحث:

- أ- مراعاة تجاور الحمامات والمطابخ مما يساعد في عملية التغذية والتصريف والصيانة ويقلل من استخدام المواسير وبالتالي تقليل التكلفة.
- ب- تحديد نظام التوصيل بناء على التصميم وعدد المرافق الصحية ( نظام الماسورة الواحدة أوالماسورتين أو النظام المحسن (حسب نوع التصميم المعماري المطلوب وحسب حجم المبنى.
- ت- حساب المساحات والفراغات بصورة مثلى لنتناسب وعدد الأجهزة المطلوبة لهذه المرافق مع سهولة الحركة (المسارات حول هذه الأجهزة ) وبالتالي تحديد مساحات المرافق الصحية.
- ث- مراعاة توزيع الاجهزة بالصورة المثلى عند مرحلة التصميم حسب مقاساتها المختلفة ومسارات الحركة.

- الجدول (2-10):يوضح مقارنة تصاميم الحمامات والمطابخ في الحق الزمنية المختلفة
- المصدر دراسة سابقة: (حمد , نظم إمدادات المياه والصرف الصحى فى المبانى السكنية متعددة الطوابق بولاية الخرطوم , 2015)

ال بند	المبني	فترة المبني	وصف التصميم
1	مباني السرايا الصفراء	مباني سكنية متعددة الطوابق بفترة زمنية اقدم ( ما قبل 1980 )	تجاور الحمامات والمطابخ في الشقة الواحدة وعدم تجاورها في جميع الشقق بالنسبة لمباني السرايا الصفراء مما من عدد مواسير التغذية والصرف الصحي. تجاور الحمامات والمطابخ في جميع الشقق من ناحية الواجهة الشمالية لمبنى شارع 61 العمارات .تم استخدام نظام الماسورة الواحدة للمبنيين

2	سكن اساتذة جامعة الخرطوم (المعمورة)	مباني سكنية متعددة الطوابق في الفترة الوسطى	مجمع سكن المعمورة لاساتذة جامعة الخرطوم مساحات الحمامات والمطابخ كافية لتوزيع الاجهزة الصحية بالطريقة المثلى وكذلك تجاور الحمامات والمطابخ. تجاور الحمامات والمطابخ لمباني هذه الحقبة ساعد في تقليل عدد مواسير الصرف الصحي والتغذية.
3	مجمع سكن ضباط الجيش بالشجرة	مباني سكنية متعددة الطوابق بفترة زمنية احدث ) مابعد ( 2000	مجمع سكن ضباط الجيش بالشجرة وبكل شقة حمامين ومطبخ غير أن الحمام الداخلى أصغر مساحة من حمام الصالة الخارجى كما أن الحمامات والمطابخ غير متجاورة مما زاد عدد مواسير الصرف الصحي والتغذية لمياه الشرب.

الجدول (2-13): يوضح مقارنة تصاميم الحمامات والمطابخ في الحق الزمنية المختلفة

المصدر دراسة سابقة: (حمد , نظم إمدادات المياه والصرف الصحى فى المبانى السكنية متعددة الطوابق بولاية الخرطوم, 2015)

ال بند	المبني	فترة المبني	وصف المواد المستخدمة
1	مباني	مباني	• معظم التوصيلات الصحية بمواسير

<p>الاسبيستس وملحقاتها وتوصيلات تغذية المياه بمواسير الحديد المجلفن مع ملاحظة استخدام بعض المواد الاخرى كالمواد البلاستيكية PVC .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التوصيلات الصحية بالنسبة لمباني السرايا الصفراء كلها موصلة داخليا وعبر داخل المباني عن طريق فتحات ( duct ) .</li> </ul>	<p>سكنية متعددة الطوابق بفترة زمنية أقدم ( ماقبل 1980 )</p>	<p>السرايا الصفراء</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مواسير التوصيلات للصرف الصحي والتغذية من مواسير وكذلك ( PPR ) ( PVC ) جمع الملحقات ولوحظ عدم وجود مواسير الحديد او الاسبيستس الموجودة بالحقبة الزمنية الاولى.</li> <li>• هنالك بعض المشاكل الفنية الناتجة عن التنفيذ نسبة ( PVC ) لاستخدام مواسير نسبة لعملية اللصق بالغراء الساخن مكان البارد والبارد مكان الساخن ( اما جيدة ( ppr ) المواسير التوصيل نسبة لعمل اللحام ولا يوجد تسريب بها .</li> </ul>	<p>مباني سكنية متعددة الطوابق في الفترة الوسطي</p>	<p>2 سكن اساتذة جامعة الخرطوم (المعمورة)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم استخدام مواسير ( PVC ) بلاستيكية مثل بمقاسات مختلفة</li> </ul>	<p>مباني سكنية</p>	<p>3 مجمع سكن ضباط</p>

<p>(PPR) وهي افضل كثيرا من المواسير التي تم استخدامها في الحقبة الزمنية الاولى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التنفيذ في معظم المباني ذات الملكية الخاصة المباني المؤجرة غير جيد من حيث التصريف والتهوئة.</li> </ul> <p>هناك بعض المباني موصلة بصورة جيدة في نفسة الترة الزمنية.</p>	<p>متعددة الطوابق بفترة زمنية احداث ( مابعد 2000 )</p>	<p>الجيش بالشجرة</p>
---	--	----------------------

الجدول (2-14): يوضح مقارنة وصف اساليب الصيانة في الحق الزمنية المختلفة

المصدر دراسة سابقة: (الجدول (2-14): يوضح مقارنة وصف اساليب الصيانة في الحق الزمنية المختلفة

المصدر دراسة سابقة: (حمد ؛ نظم إمدادات المياه والصرف الصحي في المباني السكنية متعددة الطوابق بولاية الخرطوم 2015)

ال بند	المبني	فترة المبني	وصف اساليب الصيانة:
1	مباني السرايا الصفراء	مباني سكنية متعددة الطوابق بفترة زمنية أقدم ( ماقبل	صعوبة عملا الصيانات عبر بالرغم من وجود (duct) الفتحات لاعمال الصيانة حسب التصميم بالنسبة لمباني السرايا الصفراء.

	( 1980 )		
2	سكن اساتذة جامعة الخرطوم (المعمورة)	مباني سكنية متعددة الطوابق في الفترة الوسطى	سهولة عمل الصيانات نسبة لان الشبكة تقع على الواجهة الداخلية للمبنى ويوجد تجاوير مفتوحة بالمبنى لتمرير المواسير استخدام مواسير PVC في بعض مباني تلك الفترة تحتاج لاعمال الصيانة نسبة لوجود تسرب المياه الخاصة بالتغذية.
3	مجمع سكن ضباط الجيش بالشجرة	مباني سكنية متعددة الطوابق بفترة زمنية احداث ( ) مابعد 2000 ( )	المباني بمجمع سكن ضباط الجيش بالشجرة تحتاج لاعمال صيانات نسبة لوجود تسرب المياه من خلال التوصيلات. اما بقية المباني السكني للفترة الزمنية نفسها فتحتاج لاعمال الصيانة في الوقت الراهن بصورة اقل من مجمع سكن ضباط الجيش بالشجرة ( علي الاقل حاليا) مع مراعا زمن الاستهلاك الاقل.

الفصل الثالث:

منهجية البحث

## الفصل الثالث

### منهجية البحث

#### 1-3 المقدمة

ان التعمق كثيرا في دراسة الكتب والبحوب المطروح عن الاثاير والمكاتب المعتمدة يوضح لنا تماما دور وأهمية خدمة الصرف الصحي بالمباني السكنية متعددة الطوابق واي مبني اخبارتفاعات عالية حيث نجد في كثير من الاحيان وجود الشقق المتجاورة في المبني الواحد سواء كانت هذه الشقق ذات ملكية خاصة لأفراد أو سكن جماعي لفئات حكومية أو قطاع خاص.

ومن هذا التجاور نجد الخدمة المشتركة المتمثلة في التوصيلات المشتركة لخدمة الصرف الصحي وتبرز أهمية المشاكل المتعلقة بأعمال الصيانات الطارئة والدورية وبناء علي ملاحظتنا حول هذه المباني او الشقق تبين تمام الحاجة لمعرفة الأسباب الاساسية المسببة لهذه المشاكل وحصرها ودراستها وتحليلها والخروج منها بتوصيات للمعالجة وتفاديها مستقبلا ، حيث قدمنا في هذا البحث عينات مختلفة :

أ- مثال توضيحي لنموذج اقليمي

ب- دراسة حالة شبكة الصرف الصحي العامة في الخرطوم

ت- مجمع نموذجي

ث- نموذج لمجمع واضح الاشكالية

حيث تم مراعاة التقارب في الثقافة ومستوي دخل الفرد لدراسة هذه المشاكل والسياسات المتبعة بالمنطقة.

#### 2-3 منهجية البحث

تم إختيار نماذج هذه الدراسة من خلال تقسيم عينات اخدت عن طريق استشارة بعض الجهات المتخصصة في مجال الصرف الصحي الحكومية منها والشركات الخاصة سواء حيث تم طرح الاسئلة علي القائمين علي المشاريع وجهات الرقابة والتفتيش معا لاستنباط بعض المعلومات التي من شأنها تحليل المشاكل ومعرفة مدي التطور أو التدهور الذي حدث في تلك العينات قياسا علي المعرفة العلمية من حيث التصميم ونوع المواد وطريقة تنفيذ هذه الخدمة. وتم إستخدام بعض الأدوات لجمع هذه المعلومات مثل الاستبيانات والمقابلات وتوثيق المعلومات من خلال الصور الفوتوغرافية.



بما أن جمع هذه المعلومات وتبويبها وتوصيفا وشرحها وتحليلها يحتاج الي منهج علمي محدد فقد تم إختيار المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته مع هذا البحث والذي كما أشرنا سابقا حيث يمكن من خلاله معرفة دراسة الحالات ميدانيا.

أ- مقارنة حالات الدراسة مع بعض ها البعض من خلال العلاقات المتشابهه او المتباينة.

ب- مقارنة هذه الحالات بالحالات القياسية والمعايير.

ت- معرفة الدراسات الارتباطية وتحديد الاتجاهات فى الحالات المدروسة.

ث- يساعد هذا المنهج فى تصنيف وتوصيف الحقائق وبالتالي يمكن رصد المعلومات وجمعها وتحليلها والخروج بالنتائج.

### 3-3 مصادر جمع البيانات

أ- مصادر ميدانية:

الزيارات من أدوات جمع البيانات تمت زيارة الجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة (هيئة الصرف الصحي ,وزارة التخطيط العمراني).

ب-الإستبانة:

وهي أداة جمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي على عدد من الاسئلة المرتبة بأسلوب منطقي ويجري توزيعها على عينة من السكان تمثل جزء من عناصر مجتمع الدراسة تحدد عناصرها وفق أسس علمية ومنطقية لتكون عناصر العينة ممثلة تمثيلا واقعيًا لجميع عناصر مجتمع الدراسة.

ولتحديد حجم العينة هناك طرق متعددة تحدد نسبة معينة من المجتمع الأصلي منها معادلة روبرت ماسون

$$n = \frac{M}{\left[ \left( S^2 \times (M - 1) \right) \div pq \right] + 1}$$

حيث أن:

M = حجم المجتمع

S = الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة (0.95) أي قسمة نسبة الخطأ 0.05 على 1.96

P = نسبة توافر الخاصية وهي (0.50) .

q = النسبة المتبقية من الخاصية وهي (0.50) .

$$N = 385 / \left( (0.03 * 0.03) / (0.25) + 1 \right) = 162$$

ويظهر برامج حاسوبية تفاعلية مبرمجة علي نفس المبادئ والمعادلات تقوم بتحديد العينة وتقديم النتائج وتحليلها في وقت واحد وقد تم استخدام برنامج FORMSAPP التحليلي في عمل تصميم الاستبان وتقديم النتائج والمراجعات (ينصح الباحث بالعمل به او بالبرامج المشابهة).

### 3-4 مناقشة الاسئلة الي تم طرحه

#### 3-4-1 الاسئلة التي تم طرحها علي ادارة المجمعات السكنية

شملت الاسئلة نبذة عن المجمع السكني تاريخ المجمع بصوره عامه ومتي بدا هل اكتمل المدة الزمنية المتوقع فيها انتها المشروع كامله والجهات الهندسية في المشروع ( المالك / المقاول / الاستشاري / اخري) كما تعرضت الاسئلة اليالتصاميم الهندسة من حيثالمساحاتعدد المبانيعدد الشقق المرافق الاخري واسئلة عامة عن تكلفة المشروع لكل المراحل و تكلفة الخدمات بما فيها الصرف الصحي والخدمات الاخري . وقد اجبرت الاسئلة في الدخول الي معلومات عامة عن نظام الصرف الصحي المستخدم في المباني وابرز مشاكل الصرف الصحي وطرق معالجتها وانواع المواد المستخدمة في عمليات السباكة والصرف الصحيتم تطرقت الاسئلة شئيا عن مهام قسم الصيانة والمتابعة وزمن الكشف الدوري ونسبة الاقبال والترك في المجمع وما مدي رضاء الملاك عن خدمات المجمع.

#### 3-4-2 الاسئلة التي تم طرحها علي الجهات التنفيذية والرقابية (هيئة الصرف الصحي)

كانت الاسئلة تتلخص فينبذة تاريخية عن خطوط الصرف الصحي بالسودان ومتي بداية خدمة الصرف الصحي بالسودان دخول الخدمة والاستفسار عنكم وماهي المساحات التي تغطيها شبكة الصرف الصحيواهم المناطق التي تمر بيها شبكات الصرف الصحيوالمشاكل الادارية والفنية التي تواجهه الهيئة ككل وماهي احجام واقطار المواسير المستخدمة بالشبكةومراحل سير شبكة الصرف الصحي وماهي مراحل عمليات المعالجة. كما تعرضت الاسئلة الرؤية الجديدة والمستقبلية الادارية والفنية لهئية الصرف الصحيواهم المشاريع التي تغطيها شبكة الصرف الصحي وماهي المشاريع التي يجب ان تغطيها الشبكة.

يعتبر السودان وخاصة العاصمة الخرطوم غنية بالنماذج التي يجب دراستها في ادارة انظمة الصرف الصحي وهو امرتم الدخول فيه بعمق خلال دراسة كما تم مراجع بعض الحلول المتبعة في معالجة بعض الحالات.

### 3-4-3 الاسئلة التي تم طرحها علي ساكن المجمعات السكنية عن طريق الاستبانة

اما الاسئلة فشملت المعلومات الشخصية للسكان ( كالعمر والمهنة وتاريخه في المجمع وتعامله مع الادارة بالمجمع والجيران) . تم سؤال المالك عن خلفيه عن خدمات الصرف الصحي بالمباني ثم المشاكل التي واجهها في الصرف الصحي واماكن المشاكل وطرق معالجتها والفترة الزمنية التي استقرقتها المعالجة ودور الجهات الهندسية المختصة بالصيانة في عملية المعالجة والتكاليف المالية والمادية حيال المعالجات ان وجدت . كما تم السؤال عن مدى ديمومة من تكرار المشاكل مرة اخري .

ان السؤال عن الكشف الدوري علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي أو اي لجنة خدمات محلية كان حاضرا بقوي وماهو تقييم الساكن له ان وجد والفترة الزمنية التي يتم فيها الكشف ومدى جودة من سوء المواد المستخدمة في منظومة السباكة والصرف الصحي. واخيرا تطرقت الاسئلة باب الادوار التثقيفية التي يتلقها الساكن وتأثير مشاكل خدمات الصرف الصحي علي مستقبل سكنه بالمجمع.

### 3-5 الحالات التي تم دراستها:

#### 3-5-1 الحالة الاولي : مجمع الرواد السكني:

أ- مقدمة

هو عبار عن شركة مساهمة عامة للتطوير العقاري قام بانشاء المجمع بقرض الاستثمار العقاري في المنطقة بصورة مفتوحة لكافة الشعب الراغب في السكن بالمجمعات السكنية متكاملة الخدمة.




شكل (1-3): صور توضح مناظير لمجمع الرواد السكني - الخرطوم  
(المصدر تصوير هاتفي - الباحث)

## ب-المكان

يقع مجمع الرواد السكني في الخرطوم بمنطقة اللاماب بحر ابيض غرب وزارة الثروة الحيوانية علي الامتداد الغربي لشارع الحرية عند تفرع ابوحمامة . يبعد المجمع عن المطار الخرطوم الدولي حوالي 5كلم و 3.5كلم عن منطقة وسط الخرطوم ( السوق العربي) المالك : شركة مساهمة عامة ( الرواد للتطوير العقاري).

بدا العمل به في العام 2009 بتكلفة مالية تقدر ب 35,000,000 دولار وبمساحة تقدر بي 46,000 متر مربع .



شكل (2-3): صورة توضح مسقط افقي عام لمجمع الرواد السكني - الخرطوم

(المصدر الادارة الهندسية لمجمع الرواد السكني تصوير هاتفي- الباحث).

حيث يحتوي المخطط العام علي 18 برج منفذ منها 16 برج وجاري العمل علي البرجين الاخرين. الابراج بارتفاع ارضي و 7 طوابق.

جدول (1-3): يوضح تكلفة المشروع

( المصدر الباحث)

البند	المرحلة او الخدمة	التكلفة بالدولار
1	المشروع	35,000,000
2	خدمات الكهرباء	200,000
3	خدمات المياه	110,000
4	خدمات الصرف الصحي	750,000

يحتوي المشروع علي 385 شقة بمقاسات مختلف وميزات مختلفة تحتوي اقل شقة فيها (ثلاث غرف وحمامين ومطبخ وهول).  
يحتوي المشروع علي مساحات خضراء ومحلات تجارية ومخازن لاعمال الانشاءات.يحتوي المشروع مساحة مخططة كمجمع تعليمي ( مدرسة . رياض اطفال) كما يحتوي علي مسبحة بمساحة 800 متر مربع.  
جدول (2-3): يوضح تفاصيل محتويات المجمع.

( المصدر الباحث )

2009	تاريخ البداية
الخرطوم - اللاماب	المكان
46,000 متر مربع	المساحة
ملكية خاصة	الملكية
16 من اصل 18 حسب المخطط	المباني
معظم الشوارع بعرض 20متر مسفلت	الشوارع
385شقة	الشقق
3 غرف / حمامين / هول / مطبخ / صالون	المكونات

ت-التصميم:

تم تصميم منظومة الصرف الصحي بنظام الماسوريتين بجمع اليبب والمطابخ في ماسورة واحد والحمامات والمقاعد في ماسورة منفصلة  
جدول (3-3) يوضح مقاسات المواسير واماكن استخدامها في المجمع.

( المصدر الباحث )

قطر الماسورة المستخدمة	مكان الاستخدام	البند
2 بوصة	للمطابخ واحواض الغسيل وغسيل الوجه	1
4 بوصة	للمقاعد بالحمامات	2
6 بوصة	الماسورة الرئيسية بواحة المبني	3
15 بوصة	خط شبكة الصرف الصحي الخارجة من المجمع	4



شكل (3-3) صورة توضح تموضع المواسير الموصلة بواجهة المبنى.

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

#### ث-المواد المستخدمة:

تم استخدام مواسير بصناعة سعودية (HDPE) وجميع المواسير والمكونات الداخلية بماركات عالية امثال قروهي .

#### ج-التنفيذ:

تم تنفيذ اعمال الصرف الصحي علي يد هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم بالاشراف المباشر علي مقاولين مؤهلين لديهم . وقد تم التنفيذ علي اعلي مستوي.

#### ح-الصيانة:

يوجد قسم كامل متخصص في الصيانة والبلاغات بالمجمع. ويعتمد علي البلاغات الصادرة من الملاك ولكنه لا يقوم بالفحوصات الدورية.

### 3-5-2 الحالة الثانية : مجمع النصر السكني:



شكل (2-4) صورة مدخل مجمع النصر السكني.  
(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

#### أ- مقدمة:

هو عبار عن شركة مساهمة للتطوير العقاري قام بإنشاء المجمع بقرض الاستثمار العقاري في المنطقة بصورة حصرية في المقام الاول وخاص بالقوات المسلحة الا انه وفي مابعد اصبح مفتوحا لكافة الشعب الراغب في السكن بالمجمعات السكنية متكاملة الخدمة.




صورة (3-5) منظور لمجمع النصر السكني.  
(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

#### ب- المكان:

يقع مجمع النصر السكني في الخرطوم بشارع مامون بحيري مربع رقم (325) غرب مول عفراء للتسوق علي الامتداد الغربي لشارع عفراء .  
يبعد المجمع عن المطار الخرطوم الدولي حوالي 1كلم و7كلم عن منطقة وسط الخرطوم ( السوق العربي).  
المالك و المقاول : شركة ( النصر لاسكان والتعمير).



شكل (2-6) صورة لشارع مامون بحيري المطل عليه المجمع.  
(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)



شكل (2-7) صورة توضح مسقط افقي لشبكة الصرف الصحي لمجمع النصر.

(المصدر : ادارة المجمع الهندسية).

الاستشاري : شركة النصر للتمليك العقاري.

جدول (3-4) يوضح تفاصيل تاريخ و محتويات المجمع.

( المصدر الباحث )

تاريخ البداية	2003
المكان	الخرطوم - شارع مامون بحيري
المساحة	72,450 متر مربع
الملكية	ملكية النصر للتمليك العقاري
المباني	25 من اصل 34 حسب المخطط
الشوارع	شارع مامون بحيري
الشقق	812 شقة
المكونات	3 غرف / حمامين / هول / مطبخ / صالون

يحتوي المجمع علي ( شقق سكنية علي 34 عمارة سكنية + مدرسة غيرمكتملة + راض اطفال + مسجد + ملعب + مساحات خضراء خجولة).





شكل (3-8): صور مجمع النصر من الداخل (القائمة وتحت التشيد).


(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

بدا العمل به في العام 2003 كاقدم واول مجمع سكني من نوعه بتكلفة مالية تقدر 76,610,000 دولار وبمساحة تقدر بي 19,000 متر مربع .

مرة المشروع بي ثلاث مراحل:

المرحلة الاول: 28 شقة في عدد ارضي +6 طوابق.

المراحل ( الثانية - الثالث - الرابعة ) : كانت عبارة عن ارضي + 8 طوابق.



شكل (3-9): صورة توضحالمسقط الافقي لشقق مجمع النصر .

(المصدر : ادراة المجمع).

جاري تعديل المشروع لمرحلة خامسة ليصبح ارضي + 10 طوابق.

انواع ومساحات الشقق:

100 - متر مربع - 180 متر مربع - 200 متر مربع

جدول (3-5) يوضح تكلفة المشروع

( المصدر الباحث )

البند	المرحلة او الخدمة	التكلفة بالدولار
1	المشروع	76,610,000

2	خدمات الكهرباء	350,000
3	خدمات المياه	150,000
4	خدمات الصرف الصحي	1,555,000

#### ت-التصميم:

تم تصميم منظومة الصرف الصحي بنظام الماسورتين بجمع البيب والمطابخ في ماسورة واحد 2بوصة والحمامات والمقاعد في ماسورة منفصلة 4 بوصة



شكل (3-10): صور توضح توصيلات المواسير علي الواجهات.

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

جدول (3-6) يوضح مقاسات المواسير واماكن استخدامها في المجمع.

( المصدر الباحث )

البند	مكان الاستخدام	قطر الماسورة المستخدمة
1	للمطابخ واحواض الغسيل وغسيل الوجه	2 بوصة
2	للمقاعد بالحمامات	4 بوصة
3	الماسورة الرئيسية بواجهة المبنى	6 بوصة
4	الماسورة الرئيسية بالشبكة الداخلية للمجمع	8 بوصة
5	خط شبكة الصرف الصحي الخارجة من المجمع	15 بوصة

#### ث-المواد المستخدمة:

تم استخدام مواسير بصناعة صينية (PVC) وجميع المواسير والمكونات الداخلية سوق السجانة بمواصفات وصناعة صينية.

#### ج-التنفيذ:


تم تنفيذ اعمال الصرف الصحي علي يد هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم بالاشراف المباشر علي مقاولين مؤهلين لديهم.  
تم تنفيذ الاعمال الداخلية بواسطة مقاولين محليين متخصصين في اعمال السباكة.

### ح- الصيانة:

يوجد قسم كامل متخصص في الصيانة والبلاغات بالمجمع. ويعتمد علي البلاغات الصادرة من الملاك.يقوم قسم الصيانة بالفحوصات الدورية لتوقع المشاكل قبل وقوعها وسرعة معالجتها.

### 3-5-3 الحالة الثالثة : مجمع الشرطة السكني (شمبات):

هو عبار عن ابراج مساهمة للتطوير العقاري قام بانشاء المجمع بقرض اسكان طباط قوات الشرطة في المنطقة بصورة حصرية حسب المهام المنسبة اليهم في الولاية الا انه غير متاح لغير الجهات السكنية وغير متاح لكافة الشعب.



شكل (3-11): صورة لمجمع ابراج الشرطة (شمبات).

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

### أ- المكان:

يقع مجمع ابراج الشرطة في ولاية الخرطوم بحري بشارع المعونة شرق السوق المركزي بحري علي تقاطع استوب المركزي شارع المعونة مع شارع مستشفى البراحة. يبعد المجمع عن المطار الخرطوم الدولي حوالي 7.5 كلم 6 كلم عن منطقة وسط الخرطوم ( السوق العربي) وحوالي 4.5كليم من الخرطوم بحري ( المحطة الوسطي).



شكل (3-12) صور لمجمع ابراج الشرطة (شمبات) من الاعلى.

(المصدر: خرائط قوغل).

المالك : شركة وزارة الداخلية ( قوات الشرطة).

الاستشاري: الشؤون الهندسية (وزارة الداخلية).

المقاول : شركة تشان دوونج الصينية للانشاءات والمقاولات.

جدول (3-7) يوضح تفاصيل تاريخ و محتويات المجمع.

(المصدر : الباحث)

تاريخ البداية	2011
المكان	الخرطوم - بحري تقاطع شارع المعونة مع شارع مستشفى البراحة
المساحة	8,280 متر مربع
الملكية	وزارة الداخلية
المباني	6 ابراج
الشوارع	شوارع داخلية بعرض 30
الشفق	168 شقة
المكونات	3 غرف / 3 حمامات / هول / مطبخ / صالون

يحتوي المجمع علي ( شقق سكنية علي 6 عمارة سكنية + مسجد صغير بالبروم غير مخصص + مساحات خضراء خجولة جدا).

انواع ومساحات الشقق:

100 متر مربع - 125 متر مربع - 200 متر مربع

جدول (3-8) يوضح تكلفة المشروع

( المصدر : الباحث )

البند	المرحلة او الخدمة	التكلفة بالدولار
1	المشروع	28,442,438
2	خدمات الكهرباء	43,000
3	خدمات المياه	25,500
4	خدمات الصرف الصحي	346,000

ب-التصميم:

تم تصميم منظومة الصرف الصحي بنظام الماسوريتين بجمع البيب والمطابخ في ماسورة واحد 2بوصة والحمامات والمقاعد في ماسورة منفصلة 4 بوصة.



شكل (3-13) صورة توضح تموضع المواسير بجمع ابراج الشرطة (شمبات).

(المصدر : تصوير هاتفي)

جدول (3-9) لمقاسات المواسير واماكن استخدامها بجمع ابراج الشرطة.

( المصدر الباحث )

البند	مكان الاستخدام	قطر الماسورة المستخدمة
1	للمطابخ واحواض الغسيل وغسيل الوجه	2 بوصة
2	للمقاعد بالحمامات	4 بوصة
3	الماسورة الرئيسية بواجهة المبنى	6 بوصة
4	خط شبكة الصرف الصحي الواصل الي احواض التخمر والابيار	8 بوصة

ت-المواد المستخدمة:

تم استخدام مواسير بصناعة صينية (PVC) وجميع المواسير والمكونات الداخلية سوق السجانة بمواصفات وصناعة صينية.

### ث- التنفيذ:

تم تنفيذ اعمال الصرف الصحي بالاشراف المباشر علي مقاولين مؤهلين صينيين ومقاولين.

تم تنفيذ الاعمال الداخلية بواسطة مقاولين محليين متخصصين في اعمال السباكة.

المجمع محاط بعدد 24 بئر نسبا لعدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة بعدد 4 ابيار لكل برج.

### ج- الصيانة:

نسبا لعدم وجود شبكة فقد تم تاسيس قسم كامل متخصص في الصيانة والبلاغات بالمجمع نظرا لكثرة المشاكل. ويعتمد علي البلاغات الصادرة من الساكن.

يقوم قسم الصيانة بالفحوصات الدورية لتوقع المشاكل قبل وقوعها وسرعة معالجتها.

### ح- طرق جمع المعلومات:

نسبا لان المجمع يعتبر منطقة عسكرية صعبة الوصول اليها والتصوير من داخلها بصورة رسمية فقد تم استبعاد الاستبيان لصعوبة توزيعه واعتمد الباحث بصورة رئسية علي بعض العلاقات الشخصية والمعارف داخل المجمع في عملية جمع المعلومات.

يعتمد نظام التصريف بالمجمع علي الابيار حيث لكل برج عدد 4 ابيار هناك عدد 24 حوض تخمير كبير لكل برج عدد 4 احواض بمقاسات (3\*4\*5)م وعدد 4 احواض كبيرة تخدم المطابخ بمقاسات (3\*2.5\*2.5) م



شكل (3-14) صورة توضح الساتيك بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).

(المصدر : تصوير هاتفي)

يحتوي المجمع علي 168 شقة بمعدل حمامين ومطبخ لكل شقة حيث تقدر كمية المياه الخارج في اليوم ما بين 300 - 200متر مكعب. يتم سحب ونظافة الاحواض عن طريق عربات الشفط .



شكل (3-15) صورةتوضح تانكرات سحب الصرف الصحي بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).

(المصدر : تصوير هاتفي - الباحث)

خ- بعض الملاحظات بالمجمع التي رصدت بواسطة الباحث:

1. نسب لان الشبكة الرئيسية بمدينة الخرطوم بحري لاتغطي اكثر من 3% فان المجمع غير موصلة بالشبكة الرئيسة للمدينة وذلك لبعده المسافة بين المجمع واقرب خط بالمدينة والمقدر ليها ب 9كلم عن (خط كوفتي).
2. لاحظ الباحث مشاكل في الصرف بالشبكة الداخلية بالمجمع كثر الطفوحات الناتجة عن عدم كفاية سعة المواسير واحواض التخدير بالمجمع.
3. كثر الاقفال والانسدادات بالخطوط والناتجة عن المنهولات المفتحة والمكسورة وعدم الاهتمام بيها.
4. نسبا لكثرا لابدال بعامل التنقلات فان عدد السكان غير ثابت والاستخدامات غير ثابت.
5. لا توجد خطة واضحة للصيانة الدورية الداخلية للشقق والصيانة الخارجية للشبكة والاحواض.



شكل (3-16) صورة توضح اغطية احواض التحليل المفتوحة بمجمع ابراج الشرطة (شمبات).

(المصدر : تصوير هاتفي)

#### د- الصعوبات التي واجهه الباحث:

1. عدم وجود خريطة او مكتبة مرجعية او رسومات تنفيذية .
2. صعوبة توزيع الاستبيانات علي السكان بصورة رسمية .
3. عدم ثبات السكان والاسطاف المشرف.
4. عدم وجود جدول ثابت للصيانة والكشوفات الدورية علي المنظومة.

### 3-6 أسباب اختيار مجتمعات الدراسة

نسبة ان هذه المجتمعات تعتبر نواه و واجهة التوسع الراسي السكني بالسودان ومنطقة جاذبة للسكان لتمرکز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والأنشطة التجارية في المنطقة , بالإضافة الي المنطقة الجغرافية لكل مجمع وتأثيره علي المجتمعات المستقبلية والشوارع الرئيسية الهامة التي تحيط بالمجتمعات مما ولد فيه نشاط تجاري استثماري وتطور عمراني كبير تشهده المنطقة , حيث هناك علاقة طردية بين المستوى الإقتصادي ومعدلات استهلاك المياه ومعدلات التصريف وبما أن هناك زيادة في عدد المستخدمين بالمنطقة أدى ذلك لزيادة الضغط علي أنظمة الصرف الصحي المستخدمة ,وكذلك لتقييم أنظمة الصرف الصحي المستخدمة ومدى ملاءمتها و معرفة مدى رضا سكان المجتمعات عن أنظمة الصرف الصحي المستخدمة.



# الفصل الرابع: النتائج والمناقشة

## الفصل الرابع:

### النتائج والمناقشة

#### 4-1 تحليل الإستبيان

التحليل يقصد تحويل البيانات المجموعة إلي معلومات وتحويل هذه المعلومات إلى مؤشرات لاستخلاص النتائج منها.

ويتم تحليلها بواسطة برامج حاسوبية وفق ما ذكر في الباب السابق:

برنامج. EXCELL

برنامج تصميم وتحليل الاستبانات ( FORMSAPP )

حيث يعتبر من البرامج المطورة حديثا وتعطي استخداما وتحليلا عالي الجودة للمعلومات الإحصائية، و أحد أهم التطبيقات الإحصائية التي تعمل تحت مظلة ويندوز و الاندرويد يسهل انزاله في الحاسوب او الهاتف الجوال، وهو عبارة عن مجموعة من القوائم والأدوات التي يمكن عن طريقها إدخال البيانات التي يحصل عليها الباحث العلمي عن طريق الاستبانات أو المقابلات أو ال ملاحظات، ومن ثم القيام بتحليلها احصائيا. فهو يسهل مهمة الباحث

ويوفر له الوقت والجهد، ويعطيه نتائج التحليل الإحصائي بشكل دقيق وبدون أخطاء.

#### 4-2- عرض البيانات


تم جمع البيانات من الإستبانات الموزعة بالمجمعات المذكورة بالباب السابق ثم تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( FORMSAPP ) حيث أدخلت البيانات من الإستبيان مباشرة إلى لوحة المدخلات بعد تعريف المتغيرات المختلفة من خلال قائمة التحليل تم انتاج الجداول والأشكال التوضيحية و بذلك تم الحصول على الجداول وهي عبارة عن ( BIE CHART يمثل النسب المئوية و BAR CHART يمثل التكرارات) حيث تم عرضها على النحو التالي:

#### 4-2-1 نتائج جداول وبيانات استبيان مجمع الرواد:

الجدول (4-1) يوضع التحليل الوصفي لاعمار عينة من ساكني مجمع الرواد السكني

Count	%	Options
1	٢.٢٢	أقل من 20 سنة
12	٢٦.٦٧	20 _ 30 سنة
6	١٣.٣٣	30 _ 40 سنة
13	٢٨.٨٩	40 _ 50 سنة
13	٢٨.٨٩	50 فأكثر
1	-	No Answer


الجدول (1-4) مع البيانات ادناه توضح اعمار العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية بمعدل اعمار (40 الي 50 فأكثر بنسبة 28.89% من العينة ثم الاعمار (20 الي 30) بنسبة 26.67% ثم تلتها الاعمار من (30 الي 40) بنسبة 13.33% ومن ثم الاقل من 20 عام بنسبة 2.22%



الشكلان (1-4) و (2-4) يوضحان التحليل والوصفي لاعمار العينات

Count	%	Options
0	٠.٠٠	دون الاساس
0	٠.٠٠	اساسي
10	٢٢.٢٢	ثانوي
26	٥٧.٧٨	جامعي
9	٢٠.٠٠	فوق الجامعي
1	-	No Answer


الجدول (2-4) مع البيانات ادناه توضح مستوي تعليم العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية جامعيين فأكثر بنسبة 57.78% من العينة ثم الاعمار ثانويين بنسبة 22.22% ثم تلتها فوق الجامعيين بنسبة 20% ويم يكن هناك اساسيين او دون ذلك ليتم التعامل معهم.



الشكلان (3-4) و (4-4) يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات

Count	%	Options
1	٢,٢٢	اقل من سنة
6	١٣,٣٣	سنة _ سنتين
20	٤٤,٤٤	2 _ 5 سنوات
13	٢٨,٨٩	5 _ 10 سنوات
5	١١,١١	10 سنوات فأكثر
1	-	No Answer

الجدول (4-3) مع البيانات ادناه يستهدف سنوات سكان العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية بمعدل من (سنتين الي 5) بنسبة 44.44% من العينة ثم (5 الي 10) بنسبة 28.89% ثم تلتها من (سنة الي سنتين) بنسبة 13.33% ثم اكثر من 10 سنوات عام بنسبة 11.11% و العينات الاقل من سنة واحدة كانت بنسبة 2.22% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال بتحديد عدد سنوات سكنته.




الشكلان (4-5) و (4-6) يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات

Count	%	Options
8	١٧,٧٨	مقبولة
5	١١,١١	مقبولة جدا
9	٢٠,٠٠	نوعا ما
11	٢٤,٤٤	غير مقبولة
12	٢٦,٦٧	غاليا جدا
1	-	No Answer

الجدول (4-4) مع البيانات ادناه يوضح اجابات السكان حول تكلفة السكن واسعار الشقق حيث كانت اجابة الغالبية بانها غالبا جدا بنسبة 26.67% من العينة ثم غير مقبولة بنسبة 24.44% ثم تلتها مقبولة نوعا ما بنسبة


20% ثم كانت مقبولة بنسبة 17.78% و العينات التي اجابة بالمقبولة جدا كانت بنسبة 11.11% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-7) و (4-8) يوضحان التحليل والوصفي مدي قبول اسعار الشقق لدي العينات

Options	Count	%
نعم	32	71.11
لا	11	24.44
دوما	0	0.00
قليلًا	2	4.44
لا توجد ادارة صيانة بالمبنى	0	0.00
No Answer	1	-


الجدول (4-5) مع البيانات ادناه يوضح ما اذا كان السكان قد اطر الي التعامل مع إدارة الصيانة بالمجمع حيث كانت إجابة الغالبية بنعم وبنسبة 71.11% من العينة ثم غيرلا بنسبة 24.44% ثم تلتها نعم بصورة قليلة بنسبة 4.44% فيما أظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (9-4) و(10-4) يوضحان التحليل الوصفي لتعامل السكان مع ادارة الصيانة بالمجمع

Count	%	Options
16	35.56	نعم
29	64.44	لا
1	-	No Answer

الجدول (4-6) مع البيانات ادناه يوضح ما اذا كان السكان يعرف جارمه قد تعامل مع ادارة الصيانة بالمجمع حيث كانت اجابة الغالبية ب لا وبنسبة 64.44% من العينة و نعم بنسبة 35.56% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-11) و(4-12) يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة السكان جار قد تعامل ادارة الصيانة بالمجمع


Count	%	Options
11	35.58	نعم
10	32.26	نوعا ما
12	37.91	قليلا
8	25.00	لا
2	6.25	اعلم الكثير عنها
3	-	No Answer

الجدول (4-7) مع البيانات ادناه يوضح مدى خلفية السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة حيث كانت اجابة الغالبية ب قليلا وبنسبة 27.91% من


العينة ثم غيرنعم بنسبة 25.85% ثم تلتها نوعا ما بنسبة 23.26% وهناك نسبة 4.65% يعلمون عنها الكثير فيما اظهر البيانات ان 3 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-13) و(4-14) يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة وخلفية السكان عن خدمات الصرف الصحي او السباكة.




الجدول (4-8) والشكل (4-15) مع البيانات ادناه يوضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع حيث كانت اجابة الغالبية ب نعم وبنسبة 80.49% من العينة و لا بنسبة 19.51% فيما اظهر البيانات ان 5 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكل (4-16) مع البيانات ادناه يوضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع

Count	%	Options
26	٥٧,٧٨	داخل الشقة
4	٨,٨٩	بواجهة المبني
9	٢٠,٠٠	خارج الشقة
4	٨,٨٩	خارج المجمع
2	٤,٤٤	لا اعلم
1	-	No Answer

الجدول (4-9) مع البيانات ادناه يوضح اماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة حيث كانت اجابة الغالبية ب (داخل الشقة) وبنسبة 57.78% من العينة ثم (خارج الشقة) بنسبة 20% ثم تلتها (بواجهة المبني) و (خارج المجمع) بنسبة 8.89% وهناك نسبة 4.44% يعلمون فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-17) و(4-18) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لاماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة

Count	%	Options
27	٦٠,٠٠	نعم
11	٢٤,٤٤	لا
2	٤,٤٤	بمشاركة المالك مع الادارة الهندسية
4	٨,٨٩	بواسطة المالك فقط
1	٢,٢٢	لا اعلم
1	-	No Answer

الجدول (4-10) يوضح هل تم حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية حيث كانت




اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 60% من العينة ثم (لا) بنسبة 24.44% ثم تلتها (بواسطة المالك فقط ) بنسبة 8.89% وجاءت اجابة (بمشاركة المالك مع الادارة الهندسية) بنسبة 4.44% وهناك من لا يعلم كيف حلت المشكلة نسبة 2.22% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-19) و (4-20) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال مشاركة الادارة الهندسية للصيانة في حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة.

Options	Count	%
فترة وجيزة	9	20.45
فترة مقبولة	12	27.27
فترة طويلة	15	34.09
طويلة جدا	7	15.91
لا اعلم	1	2.27
No Answer	2	-


الجدول (4-11) يوضح بيانات الفترة الزمنية التي حلت المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية حيث كانت اجابة الغالبية ب (بفترة طويلة) وبنسبة 34.09% من العينة ثم (فترة مقبولة ) بنسبة 27.27% ثم تلتها (فترة وجيزة ) بنسبة 20.45% وجاءت اجابة (فترة طويلة جدا) بنسبة 15.91% وهناك من لا يعلم فترة حل المشكلة نسبة 2.27% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (4-21) و (4-22) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال الفترة الزمنية التي استغرقتها حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او الشبكة.

Count	%	Options
40	90.91	نعم
3	6.82	لا
1	2.27	لا أعلم
2	-	No Answer


الجدول (4-12) يوضح نتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او الشبكة بسبب سوء الاستخدام حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 90.91% من العينة ثم (لا) بنسبة 6.82% وهناك من لا يعلمون وبنسبة 2.27% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (4-23) و (4-24) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او الشبكة بسبب سوء الاستخدام.

Count	%	Options
18	40.00	نعم
7	15.56	أحيانا
6	13.33	دائما
2	4.44	قليلًا
12	26.67	لا أعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-13) يوضح هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبنى بنفسه حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 40% من العينة ثم (لا اعلم ) بنسبة 26.67% ثم (أحيانا) وبنسبة 15.56% ثم (دائما) بنسبة 13.33% و (قليلًا) بنسبة 4.44% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-25) و (4-26) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبنى بنفسه.

Count	%	Options
24	53.33	نعم
5	11.11	لا
10	22.22	قليلًا
3	6.67	دوما
3	6.67	لا أعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-14) يوضح نتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 53.32% من العينة ثم (لا) بنسبة 11.11% ثم (قليلًا) وبنسبة 22.22% ثم (دائما) بنسبة 6.67% و (لااعلم) بنسبة 6.67% ايضا فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-27) و (4-28) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب.

Options	Count	%
نعم	35	77.78
لا	5	11.11
دوما	1	2.22
احيانا	3	6.67
عند الاعطال فقط	1	2.22
No Answer	1	-


الجدول (4-15) يوضح نتائج هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 77.78% من العينة ثم (لا) بنسبة 11.11% ثم (دوما) وبنسبة 2.22% ثم (احيانا) بنسبة 6.67% و (عند الاعطال فقط) بنسبة 2.22% ايضا فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-29) و (4-30) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل يدفع المالك مبلغا مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبني.

Count	%	Options
31	70.45	شهري
2	4.55	كل 3 شهور
3	6.82	كل 6 شهور
2	4.55	سنوي
6	13.64	لا ادفع
2	-	No Answer

الجدول (4-16) يوضح نتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي حيث كانت اجابة الغالبية ب (شهري) وبنسبة 70.45% من العينة ثم (كل 6 شهور ) بنسبة 6.82% ثم (كل 3 شهور ) و (سنوي) وبنسبة 4.55% ثم كانت اجابة (لا ادفع) بنسبة 13.64% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.




الشكلان (4-31) و (4-32) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي.

Count	%	Options
1	2.22	جيد جدا
10	22.22	جيد
19	42.22	مقبول
11	24.44	سيئ
4	8.89	لا يوجد
1	-	No Answer

الجدول (4-17) يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاحل الصرف الصحي حيث كانت اجابة الغالبية ب (مقبول) وبنسبة 42.22% من العينة ثم (سيئ) (سيئ)


بنسبة 24.44% ثم ( جيد ) بنسبة 22.22% و (جيد جدا) وبنسبة 2.22% ثم كانت اجابة (لا يوجد) بنسبة 8.89% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-33) و (4-34) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاغل الصرف الصحي.

Count	%	Options
2	4.44	نعم
11	22.22	لا
8	17.78	احيانا
0	0.00	دوما
24	53.33	لا اعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-18) يوضح نتائج السؤال عندما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا اعلم) وبنسبة 53.33% من العينة ثم ( لا ) بنسبة 24.44% ثم ( احيانا ) بنسبة 17.88% و (نعم) وبنسبة 4.44% ثم كانت اجابة (دوما) بنسبة 0.0% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-35) و (4-36) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عندما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية.

Count	%	Options
3	7.14	شهري
1	2.28	كل 3 شهور
1	2.28	كل 6 شهور
3	7.14	سنوي
34	80.95	لا يتم الكشف ابدا
4	-	No Answer


الجدول (4-19) يوضح نتائج السؤال عن الفترة الزمنية التي يتم فيها الكشف الدوري علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا يتم الكشف ابدا) وبنسبة 80.95% من العينة. ثم كانت (شهري) و (سنوي) بنسبة 7.14% وكانت (كل 6 شهور) و (وكل 3 شهور) بنسبة 2.28% فيما اظهر البيانات ان عدد 4 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-37) و (4-38) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاكل الصرف الصحي.

Count	%	Options
5	11.36	جيد
1	2.27	جيد جدا
12	27.27	مقبول
14	31.82	سيئ
12	27.27	لا اعلم
2	-	No Answer

الجدول (4-20) يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة كانت اجابة الغالبية ب (سيئ) وبنسبة 31.83% من العينة ثم كانت (مقبول) و(لا اعلم) وبنسبة 27.27% و كانت اجاب (جيد) بنسبة 11.36% و (جيد جدا) وبنسبة 2.22% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.




الشكلان (4-39) و (4-40) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة.

Count	%	Options
4	9.09	جيدة الصنع
9	20.45	مقبولة الجودة
16	36.36	ردئية الصنع
14	31.82	ردئية جدا
1	2.27	لا اعلم
2	-	No Answer

الجدول (4-21) يوضح نتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (ردئية الصنع) وبنسبة 36.36% من العينة ثم (ردئية جدا) بنسبة 31.82% ثم




مقبولة الجودة) بنسبة 20.45% و (جيدة الصنع) وبنسبة 9.09% ثم كانت اجابة (لا اعلم) بنسبة 2.27% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (41-4) و (42-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني.

Count	%	Options
5	11.11	نعم
8	17.78	قليلا
7	10.07	قليلا جدا
1	2.22	كثير
24	52.22	لا
1	-	No Answer


الجدول (22-4) يوضح نتائج سؤال هل تلقيت اي نوع التثقيف الفني في مشاكل الصرف الصحي او طرق الاستخدام الامثل للوحدات بالشقق حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 53.22% من العينة ومن ثم (قليلا) بنسبة 17.78% ثم (قليلا جدا) بنسبة 15.56% و (نعم) وبنسبة 11.11% ثم كانت اجابة (كثير) بنسبة 2.22% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (43-4) و (44-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التثقيف الفني في مشاكل الصرف الصحي او طرق الاستخدام الامثل للوحدات بالشقق.

Count	%	Options
17	37.78	نعم
28	62.22	لا
1	-	No Answer


الجدول (23-4) يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 62.22% من العينة ومن ثم (نعم) بنسبة 37.78% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (45-4) و (46-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني.

Count	%	Options
12	26.17	نعم
33	73.83	لا
1	-	No Answer

الجدول (4-24) يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 62.22% من العينة ومن ثم (نعم) بنسبة 37.78% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال




الشكلان (4-47) و (4-48) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني.

#### 4-2-2 نتائج جداول وبيانات استبيان مجمع النصر:

الجدول يوضع التحليل الوصفي لاعمار عينة من ساكني مجمع النصر السكني

Count	%	Options
3	4.00	اقل من 20 سنة
17	22.17	20 _ 30 سنة
12	16.00	30 _ 40 سنة
24	32.00	40 _ 50 سنة
19	25.33	50 فأكثر
1	-	No Answer


الجدول (4-25) مع البيانات ادناه توضح اعمار العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية بمعدل اعمار (40 الي 50) فاكثر بنسبة 32% . وكانت الاعمار (50 فاكثر) بنسبة 25.32% من العينة . ومن العينة ثم الاعمار (20 الي 30) بنسبة 22.67% . ثم تلتها الاعمار من (30 الي 40) بنسبة 16% . ومن ثم الاقل من 20 عام بنسبة 4% فقط.



الشكلان (4-49) و (4-50) يوضحان التحليل الوصفي لآعمار العينات

Count	%	Options
0	0.00	دون الاساس
0	0.00	اساسي
17	22.67	ثانوي
44	58.67	جامعي
14	18.67	فوق الجامعي
1	-	No Answer


الجدول (4-26) مع البيانات ادناه توضح مستوي تعليم العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية جامعيين بنسبة 58.67% من العينة ثم ثانويين بنسبة 22.67% ثم تلتها فوق الجامعيين بنسبة 18.67% ولم يكن هناك اساسيين او دون ذلك ليتم التعامل معهم.



الشكلان (4-51) و (4-52) يوضحان التحليل والوصفي لمستوي تعليم العينات

Count	%	Options
6	8.11	اقل من سنة
14	18.92	سنة _ سنتين
31	41.89	2 _ 5 سنوات
16	21.62	5 _ 10 سنوات
7	9.46	10 سنوات فأكثر
2	-	No Answer

الجدول (4-27) مع البيانات ادناه يستهدف سنوات سكان العينات التي تم استهدافها حيث كانت الغالبية بمعدل من (سنتين الي 5) بنسبة 41.89% من العينة ثم (5 الي 10) بنسبة 21.62% ثم تلتها من (سنة الي سنتين) بنسبة 18.92% ثم اكثر من 10 سنوات عام بنسبة 9.46% و العينات الاقل من سنة واحدة كانت بنسبة 8.11% فيما اظهر البيانات ان ساكنان واحد لم يجيبان علي هذا السؤال بتحديد عدد سنوات سكنته.




الشكلان (4-53) و (4-54) يوضحان التحليل الوصفي لسنوات سكن العينات

Count	%	Options
19	25.33	مقبولة
7	9.33	مقبولة جدا
18	24.00	نوعا ما
16	21.33	غير مقبولة
15	20.00	غاليا جدا
1	-	No Answer

الجدول (4-28) مع البيانات ادناه يوضح اجابات السكان حول تكلفة السكن واسعار الشقق حيث كانت اجابة الغالبية بانها (مقبولة) بنسبة 25.33% من العينة ثم تلتها (مقبولة نوعا ما) بنسبة 24% ومن ثم (غير مقبولة) بنسبة 21.33% ثم كانت (غاليا جدا) بنسبة 20% و العينات التي اجابة


(مقبولة جدا) كانت بنسبة 9.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (55-4) و (56-4) يوضحان التحليل والوصفي مدي قبول اسعار الشقق لدي العينات

Count	%	Options
57	76.000	نعم
15	20.000	لا
0	0.000	دوما
3	4.000	قليلا
0	0.000	لا توجد ادارة صيانة بالمبنى
1	-	No Answer


الجدول (4-29) مع البيانات ادناه يوضح ما اذا كان السكان قد تعامل مع ادارة الصيانة بالمجمع حيث كانت اجابة الغالبية (بنعم) وبنسبة 76% من العينة ثم غير (لا) بنسبة 20% ثم تلتها (نعم بصورة قليلة) بنسبة 4% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (57-4) و (58-4) يوضحان التحليل الوصفي لتعامل السكان مع ادارة الصيانة بالمجمع

Count	%	Options
31	٤١,٣٣	نعم
44	٥٨,٦٧	لا
1	-	No Answer

الجدول (4-30) اعلاه مع البيانات ادناه يوضح ما اذا كان السكان يعرف جار قد تعامل مع ادارة الصيانة بالمجمع حيث كانت اجابة الغالبية ( لا ) وبنسبة 58.67% من العينة ثم غير (نعم) بنسبة 41.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-59) و (4-60) يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة السكان جار قد تعامل ادارة الصيانة بالمجمع

Count	%	Options
22	٣٠,١٤	نعم
11	١٥,٠٧	نوعا ما
23	٣١,٥١	قليلا
14	١٩,١٨	لا
3	٤,١١	اعلم الكثير عنها
3	-	No Answer

الجدول (4-31) مع البيانات ادناه يوضح مدى خلفية السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة حيث كانت اجابة الغالبية ب ( قليلا ) وبنسبة 31.51% من العينة ثم غير (نعم) بنسبة 30.14% ثم تلتها (لا) بنسبة 19.18% ثم كانت اجابة ( نوعا ما ) حاضرة بنسبة 15.07% وكان هناك


نسبة 4.11% يعلمون عنها الكثير فيما اظهر البيانات ان 3 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-61) و (4-62) يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة وخلفية السكان عن خدمات الصرف الصحي او السباكة.

Options	Count	%
نعم	60	85.71
لا	10	14.29
No Answer	6	-

الجدول (4-32) والشكل مع البيانات ادناه يوضح اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 85.71% من العينة و لا بنسبة 14.29% فيما اظهر البيانات ان 6 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.






الشكلان (4-63) و (4-64) مع البيانات ادناه يوضحان التحليل الوصفي لمعرفة اذا كان السكان قد واجه مشكلة في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمجمع.

Count	%	Options
42	86.00	داخل الشقة
9	17.00	بواجهة المبنى
16	21.33	خارج الشقة
5	6.67	خارج المجمع
3	4.00	لا اعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-33) مع البيانات ادناه يوضح اماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة حيث كانت اجابة الغالبية ب (داخل الشقة) وبنسبة 56% من العينة ثم (خارج الشقة) بنسبة 21.33% ثم تلتها (بواجهة المبنى) بنسبة 12% و (خارج المجمع) بنسبة 6.67% وهناك نسبة 4.0% يعلمون فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-65) و (4-66) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لاماكن المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة.

Count	%	Options
47	62.67	نعم
16	21.33	لا
4	5.33	بمشاركة المالك مع الادارة الهندسية
6	8.00	بواسطة المالك فقط
2	2.67	لا اعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-34) يوضح هل تم حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 62.67% من العينة ثم (لا) بنسبة 21.33% ثم تلتها (بواسطة المالك فقط) بنسبة 8% وجاءت اجابة (بمشاركة المالك مع الادارة الهندسية) بنسبة 5.33% وهناك من لا يعلم كيف حلت المشكلة نسبة 2.67% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (4-67) و (4-68) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال مشاركة الادارة الهندسية للصيانة في حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة.

Count	%	Options
21	28.38	فترة وجيزة
14	18.92	فترة مقبولة
22	29.73	فترة طويلة
15	20.27	طويلة جدا
2	2.70	لا اعلم
2	-	No Answer


الجدول (4-35) يوضح بيانات الفترة الزمنية التي حلت المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة من قبل ادارة الصيانة الهندسية حيث كانت اجابة الغالبية ب (فترة طويلة) وبنسبة 29.73% من العينة ثم (فترة وجيزة) بنسبة 28.28% ثم تلتها (فترة طويلة جدا) بنسبة 20.70% وجاءت اجابة (فترة مقبولة) بنسبة 18.92% وهناك من لا يعلم فترة حل المشكلة نسبة 2.20% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (4-69) و (4-70) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات لسؤال الفترة الزمنية التي استغرقتها حل المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة.

Count	%	Options
60	81.08	نعم
9	12.16	لا
5	6.76	لا اعلم
2	-	No Answer


الجدول (4-36) يوضح نتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او السباكة بسبب سوء الاستخدام حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 81.08% من العينة ثم (لا) بنسبة 12.16% وهناك من لا يعلمون وبنسبة 6.76% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (4-71) و(4-72) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج المشاكل التي واجهت السكان بخدمات الصرف الصحي او الشبكة بسبب سوء الاستخدام.

Count	%	Options
28	37.33	نعم
18	24.00	أحياناً
9	12.00	دائماً
4	5.33	قليلاً
16	21.33	لا أعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-37) يوضح هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني بنفسه حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 37.33% من العينة ثم (أحياناً) بنسبة 24% ثم (لا أعلم) وبنسبة 21.33% ثم (دائماً) بنسبة 12% و (قليلاً) بنسبة 5.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (73-4) و (74-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه  
لنتائج سؤال هل يقوم المالك بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبني  
بنفسه.

Count	%	Options
36	48.00	نعم
11	14.67	لا
16	21.33	قليلا
6	8.00	دوما
6	8.00	لا اعلم
1	-	No Answer


الجدول (4-38) يوضح نتائج هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت  
قريب حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 48% من العينة و (لا)  
بنسبة 14.67% حيث كانت (قليلا) وبنسبة 21.33% ثم (دائما) بنسبة  
8% و (لا اعلم) بنسبة 8% ايضا فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم  
يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (75-4) و (76-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه  
لنتائج سؤال هل تتكرر المشكلة بعد ان يتم حلها في وقت قريب.

Count	%	Options
53	70.67	نعم
11	14.67	لا
2	2.67	دوماً
6	8.00	أحياناً
3	4.00	عند الاعطال فقط
1	-	No Answer

الجدول (4-39) اعلاه يوضح نتائج هل يدفع المالك مبلغاً مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبنى حيث كانت اجابة الغالبية ب (نعم) وبنسبة 70.67% من العينة ثم (لا) بنسبة 14.67% ثم (أحياناً) وبنسبة 8% ثم (دوماً) بنسبة 2.67% و (عند الاعطال فقط) بنسبة 4% ايضاً فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-77) و (4-78) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج هل يدفع المالك مبلغاً مقابل خدمات الصرف الصحي بالمبنى.

Count	%	Options
44	60.27	شهري
7	9.59	كل 3 شهور
8	10.81	كل 6 شهور
2	2.74	سنوي
12	16.44	لا ادفع
3	-	No Answer

الجدول (4-40) يوضح نتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي حيث كانت اجابة الغالبية ب (شهري) وبنسبة 60.27%


من العينة ثم (لا ادفع) بنسبة 16.44% ثم (كل 6 شهور) بنسبة 10.96% و (كل 3 شهور) بنسبة 9.59% ثم كانت اجابة (سنوي) بنسبة 2.74% فيما اظهر البيانات ان 3 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-79) و (4-80) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك لخدمات الصرف الصحي.

Count	%	Options
5	6.67	جيد جدا
19	25.33	جيد
29	38.67	مقبول
15	20.00	سيئ
7	9.33	لا يوجد
1	-	No Answer

الجدول (4-41) يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاحل الصرف الصحي حيث كانت اجابة الغالبية ب (مقبول) بنسبة 38.67% من العينة ثم (جيد) بنسبة 25.32% ثم (سيئ) بنسبة 20% و (جيد جدا) بنسبة 6.67% ثم كانت اجابة (لا يوجد) بنسبة 9.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-81) و (4-82) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية للصيانة في حل مشاحل الصرف الصحي.

Count	%	Options
5	6.77	نعم
15	20.00	لا
14	18.67	احيانا
1	1.33	دوما
40	53.33	لا اعلم
1	-	No Answer

الجدول (4-42) يوضح نتائج السؤال عندما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا اعلم) وبنسبة 53.33% من العينة ثم (لا) بنسبة 20% ثم (احيانا) بنسبة 18.67% و (نعم) وبنسبة 6.67% ثم كانت اجابة (دوما) بنسبة 1.32% فيما اظهر البيانات ان ساكن واحد لم يجيب علي هذا السؤال.






الشكلان (4-83) و (4-84) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال عندما اذا كانت هناك كشف دوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية.

Count	%	Options
5	7.25	شهري
1	1.45	كل 3 شهور
1	1.45	كل 6 شهور
8	11.59	سنوي
54	78.59	لا يتم الكشف ابدا
7	-	No Answer


الجدول (4-43) يوضح نتائج السؤال عن الفترة الزمنية التي يتم فيها الكشف الدوي علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي او اي لجنة خدمات محلية حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا يتم الكشف ابدا) وبنسبة 78.59% من العينة. ثم كانت (شهري) بنسبة 7.25% و(سنوي) كانت بنسبة 11.59% و (كل 6 شهور) و (وكل 3 شهور) بنسبة 1.45% فيما اظهر البيانات ان عدد 7 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-85) و (4-86) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه  
 لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم به الادارة الهندسية  
 للصيانة في حل مشاكل الصرف الصحي.

Count	%	Options
8	10.81	جيد
2	2.70	جيد جدا
17	22.97	مقبول
21	28.38	سيئ
26	35.14	لا اعلم
2	-	No Answer


الجدول (4-44) يوضح نتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة كانت اجابة الغالبية ب (لا اعلم) وبنسبة 35.14% من العينة ثم كانت (سيئ) وبنسبة 28.38% واجابة (مقبول) بنسبة 22.97% و كانت اجاب (جيد) بنسبة 10.81% و (جيد جدا) وبنسبة 2.70% فيما اظهر البيانات ان ساكنان لم يجيبان علي هذا السؤال.



الشكلان (4-87) و (4-88) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه  
 لنتائج السؤال عن تقييم الساكن للمستوي الفني الذي يقوم بعملية  
 الصيانة.

Count	%	Options
13	17.81	جيدة الصنع
14	19.18	مقبولة الجودة
19	26.03	ردئية الصنع
25	34.25	ردئية جدا
2	2.74	لا اعلم
3	-	No Answer


الجدول (4-45) يوضح نتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (ردئية جدا) وبنسبة 34.25% من العينة ثم (ردئية الصنع) بنسبة 26.03% ثم (مقبولة الجودة) بنسبة 19.18% و (جيدة الصنع) وبنسبة 17.81% ثم كانت اجابة (لا اعلم) بنسبة 2.74% فيما اظهر البيانات ان 3 سكان لم يجيبوا علي هذا السؤال.



الشكلان (4-89) و (4-90) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج السؤال مستوي جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبني.

Count	%	Options
11	18.67	نعم
14	18.67	قليلا
13	17.33	قليلا جدا
3	4.00	كثير
34	40.33	لا
1	-	No Answer

الجدول (4-46) يوضح نتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التثقيف الفني في مشاكل الصرف الصحي او طرق الاستخدام الامثل للوحدات بالشقق حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 45.33% من العينة ومن ثم (قليلا) بنسبة 18.67% ثم (قليلا جدا) بنسبة 17.33% و (نعم) وبنسبة 14.67% ثم كانت اجابة (كثير) بنسبة 4% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال.




الشكلان (4-91) و (4-92) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال هل تلقيت اي نوع انواع التثقيف الفني في مشاكل الصرف الصحي او طرق الاستخدام الامثل للوحدات بالشقق.

Count	%	Options
25	42.42	نعم
50	66.67	لا
1	-	No Answer

الجدول (4-47) يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني حيث كانت


اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 66.67% من العينة ومن ثم (نعم) بنسبة 33.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال.



الشكلان (93-4) و (94-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني.

Count	%	Options
25	22.22	نعم
50	66.67	لا
1	-	No Answer

الجدول (48-4) يوضح نتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني حيث كانت اجابة الغالبية ب (لا) وبنسبة 66.67% من العينة ومن ثم (نعم) بنسبة 33.33% فيما اظهر البيانات ان ساكن لم يجيب علي هذا السؤال



الشكلان (95-4) و (96-4) يوضحان التحليل الوصفي مع البيانات اعلاه لنتائج سؤال الساكن اذا ما كان يعرف احد الجيران في نفس المبني يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات الصرف الصحي او السباكة بالمبني.

### 3-4 النتائج والمناقشة:

شملت الدراسة ثلاثة مجتمعات سكنية وهي :

- مجمع الرواد السكني حيث شملت الدراسة (48 شقة) .
- مجمع النصر السكني حيث شملت الدراسة (70 شقة).
- مجمع ابراج الشرطة شمبات (لم تتم توزيع الاستبانات بصورة مباشرة نسبة لان المجمع يعتبر مؤسسة عسكرية).

اعتمدت البيانات علي الاسماء الشخصية والتي كانت اختيارية ( كالاسم والمهنة ) حيث كانت الشخصيات عادية لا يوجد اسم بازر ذو تاثير علي الدراسة . كما كانت معظم الاعمار شاباببية وفوق الشاباببية بقليل مما يوكد وعي المتلقي لاسئلة الاستبيان الغالبية منهم ما بين ( 40- 50عام) . يمارس معظمهم مهندس مهمة ذات درجة من المسؤولية فضلا عن ساكني ابراج الشرطة الذين ينتسبون كلهم الي الشرطة القومية.

كما ان معظمهم جامعيين وقله منهم فوق الجامعيين . الملاحظ ان هناك عدد قليل جدا دون الجامعين يحتكمون الي الخبرة الحياة والعمرية. هناك علاقة بين العمر والمهن وسنوات السكن . حيث سكن معظم المبحوثين بالمجمعات فترة زمنية ما بين (2 ال 5) اعوام ما عدا ابراج الشرطة حيث لم يكن هناك رقم تقريبي لها نسبا لسرعة تنقلات طباط الشرطة بين اقسام الداخلية داخل او خارج السودان. وهي فترة تعتبر طويلة نسبا لتاريخ وثقافة المجتمعات السكنية بالسودان الا انها فترة زمنية كافية لدراسة منظومة الصرف الصحي للسكان تعطي فرصة جيدة للتقييم.

اكذ معظم السكان الذين اجابوا اسئلة الاستبيان علي ان اسعار الشقق بالمجمعات المختلفة غالية جدا ، ما عدا ابراج الشرطة والتي تعتبر غير مملوكة للمستخدمو تكون باقامة مؤقتة ومجانية. بالرغم من ذلك امتلك السكان هذه الشقق بحثا عن الراحة المعيشية. اكذ عدد كبير جدا من السكان رغما عن الاسعار والمبالغ الكبيرة التي تدفع في شراء هذالشقق اجبروا علي التعامل مع الادارة الهندسية بسبب مشاكل بخدمات الصرف الصحي بصورة شخصية .

اما عن اماكن المشاكل فقد كانت كل الخيارات متاح حيث قال العدد الكبير ان المشاكل قد واجهتم داخل الشقق فيما ذهب البعض الي ان المشاكل بواجهة المباني علي المواسير الخارجية . وان هناك عدد معتبر اكد ان المشاكل داخل المجمع بالشبكة الرئيسية ناتجة عن:

1. انسداد بالخطوط.
2. فتح اغطية المنهولات.
3. طفوحات موسمية دائما ما تأتي في اشهر فترة الخريف وغيره.

اكذ المسح ان معظم المشاكل تحل بواسطة الادارة الهندسية وبصورة خاصة في ابراج الشرطة التي تعتمد اعتمادا تاما علي الادارة الهندسية ولكن هناك بعض المشاكل يتم حلها بواسطة الساكن نفسه بابراج النصر او بواسطة اتحاد الملاك وقليل ما يتم حلها المشاكل بواسطة المالك بالمشاركة مع ادارة الصيانة الهندسية. ومن خلال المقابلات والاستبيان و حسب المتوقع قد ظهر ان المشاكل بصورة عامة تخذ زمنا طويلا نسبا في عملية حلها او الصيانة الا ان الزمن الاطول كان يصرف دائما في المشاكل التي تكون خارج الشقق وداخل المجمع إذ انها تستغرق زمن أطول نسبا لكبرها وعدم الجاهزية لها.

وعلي عكس المتوقع فان جزء كبير من المشاكل الداخلية منها والخارجية ناتجة عن سوء الاستخدام حيث اقر ان معظم المشاكل العامة تقع بسبب التعامل غير الصحي مع منظمة الصرف الصحي. وما يزيد علي الامر سوء هو محاولة غير مختصين او عمال غير مدربين التدخل وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية مع عدم توافر مخططات او مشاكل بالتصاميم توضح كيفية التعامل معها. كما أن الصيانة غير الجيدة تجعل المشاكل ما تتكرر وعلي مدار فترات زمنية قصيرة جدا . حيث يلجأ عدد كبير الساكنين الي ان يقومون بعملية الصيانة بانفسهم. وتكرر المشكلة بصورة دورية يجبرهم علي الدفع المالي لعمليات الصيانة بصورة شبة شهرية. كما وأن السواد الاعظم من سكان المجمعات لم يتلقي اي انواع من انواع التثقيف الفني او المعرفي في مشاكل الصرف الصحي او منظومة

الصرف الصحي بصورة عامة مما يؤكد ضعف دور الاعلام الجهات المتخصصة بالامر.

اما علي مستوي المنظومة الخارجية انه لم تتم مشاهد احد يتم الكشف علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي بالمدينة او اي لجان محلية داخل المجمعات بما في ذلك ادارة الصيانة الهندسية او لجنة اتحاد الملاك . الا بمباني ابراج الشرطة حيث يتم مراقبتها بصورة دورية نسبا وبصورة شهرية او احيانا اقل من الشهرية لانها تعتمد علي نظام ( أحواض التحليل ) والمكلف جدا .وليس لديها شبكة صرف صحي موصلة مع الشبكة العمومية للمدينة الخرطوم بحري.وعلي ما مضي لايمكن تقييم أداء الفريق الذي يقوم بعملية التفتيش والمراقبة ماعدا ابراج الشركة والذي يعتبر جيدا لكنه يعاني من الضغوطات الناتجة لكثير الاعمار الوكالة اليه داخل وخارج المجمع.ان مع ضعف عمليات التفتيش والصيانة وعلي عكس المتوقع فقد تبين ان المواد المستخدمة من وحدات داخلية ومواسير داخلية وخارجية ( والمواسير بصورة خاصة ) رديئة ورتئية جدا في الصنع بمواصفات غير مطابقة من مصانع محلية او مصانع أسيوية بدرجات جودة اقل وارخص واعمار افتراضية اقل.

رغم المشاكل التي تواجه الملاك و السكان إلا ان ذلك لا يدفع الغالبية منهم الي التفكير في هجرالمجمعات والشقق. كما ان معظمهم ايضا لا يعلمون ان احدا بالمبني يفكر في ترك الشقة او المجمع لاسباب تتعلق بعمليات الصرف الصحي، ما عدا السكان بمجمع الشرطة فقد اكد الكثيرون منهم اعنهم يفكرون في جديا في ترك المجمع وذلك لاعتبارات كثير جدا.



# الفصل الخامس:

## الخلاصة والتوصيات

## الفصل الخامس:

### الخلاصة والتوصيات

#### 5-1 الخلاصة

تمت هذه الدراسة وكان العرض منها دراسة وتقييم أنظمة الصرف الصحي بالمجمعات السكنية مختلفة الدرجات وهي

- مجمع الرواد السكني
- مجمع ابراج النصر السكني
- مجمع ابراج الشرطة بشمبات

وذلك من خلال ماتم جمعه من معلومات من خلال والإستبيان والاسئلة الميدانية المباشرة وغير المباشرة ثم تحضير وجدولة وتحليل البيانات ثم التوصل إلى النتائج التالية:  
أ- ان نظام الصرف الصحي المستخدم في ابراج الشرطة بشمبات هو نظام حوض التحليل بنسبة 100%، اما بالنسبة الي نظام الصرف الصحي المستخدم في كل من ( مجمع الرواد السكني و مجمع النصر فانه نظام صرف متصل بشبكة الصرف الصحي العمومية بولاية الخرطوم.

ب- مشاكل نظام حوض التحليل في مجمع الشرطة بشمبات تتمثل في الحاجة الي النظافة بصورة دورية و متكررة بالاضافة الي انبعاث الروائح الكريهة المزعجة للسكان مما يؤدي الي رغبة اغلب السكان الي مغادرة المجمع الي مجمع اخر ، كما انها تعتبر ايضا حملا اداريا وماديا علي ادارة المتابعة والصيانة بالمجمع و بها بعض المخاطر حيث تشغل مكانا من المجمع وبه إمكانية التسريب .

ت- إن تصميم المواسير الرئيسية والفرعية وأحواض التحليل المستخدمة بالمجمعات لا تخضع لإي رقابة او تفتيش من قبل اي لجنة مختصة ودائما ما تكون محل مشاكل واختلاف بين السكان و ادارة الصيانة بالمجمع.

- ث- ان العمالة غير الجيدة وعدم الاخلاص والالتقان في انهاء الاعمال وضعف الرقابة والمتابعة من قبل الادارات الهندسية تعتبر العاملالابرز في مشاكل الصرف الصحي بصورة عامة في المجمعات السكنية قيد الدراسة. اصف الي ذلك كل من سوء المواد المستخدمة وضعف درجات التصنيع وعدم تفعيل المواصفات في استيراد هذه المواد .
- ج- ان درجة رضاالمستخدمين تعتبر مرتبطة بكفاءة النظام والتخطيط والتصميم والصيانه فكلما قلت المشاكل الناتجة عن نظام الصرف كلما ازدت درجة الرضا. وهو الشئ غير الملموس في مختلف المجمعات المدروسة بالرغم من اصرار المستخدمين علي البقاء في المجمع مع سوء الخدمة .
- ح- هناك قصور كبير في عمليات التتقيف العام للمستخدم باساليب الاستخدام وطرق اختيار المواد و اساليب الصيانة مما قد يهدد مستقبل المجمعات السكنية ومشروع مستقبل التوسع الراسي السكني في الخرطوم .

## 5-2 توصيات البحث

- 1- إعادة النظر في تصميم أقطار مواسير شبكة الصرف الصحي بالمجمعات السكنية و المواصفات الفنية المتبعة في اختيار كافة المواد المتعلقة بالصرف الصحي من داخل المنزل او الشقة حتي الشبكة العمومية بالمجمعات السكنية.
- 2- ايقاف العمل بنظام الابار تماما وربط جميع المجمعات والمباني السكنية ذات التوسع الراسي بالشبكة العمومية وضرورة رغبتها ومتابعتها بصورة دورية كما يجب التطرق الي ضرورة عمل محطات المعالجة الداخلية بالمجمعات للتقليل من الضغط الواقع علي الشبكة العمومية و الاستفادة من المياه المعالجة في اعمال اخري بالمجمعات.
- 3- ضرورة اهتمام الدولة المتمثلة في وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية و وزارة المالية بتوفير المعينات اللازمة لاسيما المادية لعمل شبكة صرف صحي كبيرة تسع كافة الولاية اولا ثم تتوسع لتشمل كافة البلاد علي مدي مراحل زمنية مريحة.

- 4- ضرورة عمل الترتيبات اللازمة من الجهات الاعلامية والهندسية المختصة لعمل الدورات والورش والمنتديات ونشر البحوث والاوراق العلمية التي ترفع من مستوي ثقافة ومعرفة المستخدم لخدمة الصرف الصحي داخل وخارج البيوت.
- 5- ضرورة تخطيط الدولة لمساحات اخري اضافية لاستخدمات المخططات والمجمعات السكنية المتعددة الطوابق حيث ان البلاد مازلت في حوجة الي الكثير من هذا النوع من الاستثمار العقاري داخل العاصمة و المدن اولاً و بالولايات الريفية ايضاً.
- 6- الاهتمام بالمخططات الجديدة المخصصة لمجمعات سكنية لمباني ذات توسع راسي من ناجية توفير الخدمات الاساسية قبل عمليات التشيد وليس بعدها والتأكد من وصوليتها من ثم البدء في عمليات التشيد المعتادة. وهو الامر الذي ستقلل كثيراً من التكلفة العامة لمشاريع المجمعات السكنية ذات التوسع الراسي السكني.
- 7- لا بد من انشاء مراكز تدريب تعمل علي تخريج العمال والفنية وحتى المهندسين الماهر في جميع ارجاء البلاد وليست العاصمة فقط.

### 3-5- التوصيات للدراسات المستقبلية:

- 1- دراسة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الداخلية بالمجمعات السكنية و الاستفادة من عملية اعادة استخدام المياه المعالجة في اعمال اخري بالمجمعات.
- 2- دراسة تاثير الخدمات الاخرى ( كهرباء . مياه . خدمات الكترونية .امنية ) علي مستقبل المجمعات السكنية ذات التوسع الراسي بالسودان.
- 3- دراسة المقارنة بين أنظمة أحواض التحليل مع أنظمة اخري بديلة اكثر استدامة من النواحي (الصحية و البيئية والاقتصادية والتصميمية ) في المجمعات السكنية ذات التوسع الراسي.

## المراجع والمصادر:

### المراجع:

- 1- العدوي , محمد صادق 1980 , التركيبات الهندسية , القاهرة: الفنار للنشر والتوزيع
- 2- تيللي؛ لوكاس أولغيش؛ كريستوف لوتي؛ فيليب ريمون ؛ غولاند؛ إليزابيث كريستيان/2014 , نظم وتقنيات الصرف الصحي الطبعة الثانية المُعدلة , سويسرا: مؤسسة بناء دويندورف 2014, نظم وتقنيات الصرف الصحي ترجمة الطبعة الثانية , سويسرا تسوغبرج: المعهد الفيدرالي السويسري لعلوم وتقنيات المياه
- 3- وزارة الاسكان والاعمار ( العراق) 2017 , مدونة الصرف الصحي في المباني , الطبعة الاولى , العراق:(م.ب.ع. 1. ) , الملحق أ/1
- 4- منظمة الصحة العالمية , 2019 التخطيط لسلامة الصرف الصحي دليل الاستخدام الآمن والتخلص من مياه الصرف,المياه الرمادية والفضلات البشرية ,جنيف بسويسرا: طُبِع بواسطة خدمات إنتاج الوثائق التابعة لمنظمة الصحة العالمية باللغة الإنجليزية:
- 6- Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Schertenleib, R. and Zurbrügg, C., 2014. Compendium of Sanitation Systems and Technologies. 2nd Revised Edition. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Dübendorf, Switzerland.
- 7-Plumbing cold water supply system[F. HALL- 1981
- 8-Leonard Metcalf, Harrison P. Eddy (1922). Sewerage and Sewage Disposal: A Textbook. (New York: McGraw-Hill).

نسخة محفوظة 16 يناير 2017 على موقع واي باك مشين

مواقع الانترنت

1- مواقع المواصفات البريطانية ,تاريخ المنشور مفقود

<https://aawsat.com/home/article/>

2- موقع سونا سودان ,تاريخ المنشور (مفقود)

<https://suna-sd.net/read?id=189923>

3- موقع الجزيرة نت , تاريخ الزيارة 21/11/2019

<https://www.aljazeera.net/ebusiness>

4- موقع ريبوستري التعليمي تاريخ المنشور (مفقود)

<http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12606>

5- موقع اخبار العام, تاريخ الزيارة 2021/6/22

<https://akhbarak.net/news/>

6- موقع سودان كليب / تاريخ المنشور 22/يونيو /2020

[www.sandec.ch/clues](http://www.sandec.ch/clues)

## المقابلات

1- ابوبكر الزمزمي / مقدم مهندس / ادارة التوجيه المعنوي - يونيو

2- ابراهيم حمزة / مهندس معماري / ادارة مكتب المساحة هئية الصرف ولاية الخرطوم -

يونيو 2021

3- الفاضل محمد / مهندس مدني - مدير المشاريع هئية الصرف الصحي - يونيو

2021

4- د. حسن البصري / اتحاد الملاك مجمع الرواد السكني. - يونيو 2021

5- د. شرف الدين سعيد / مهندس مدني / مدير عام مكتب التشغيل والصيانة - - يونيو

2021

- 6- د. منتصر عثمان / مهندس مدني - مدير عام هيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم -  
يونيو 2021
- 7- حمدي / مهندس مدني - مدير المشروعات في مشروع مجمع الرواد السكني - يونيو  
2021
- 8- خالد محمد عثمان عراقي / مهندس كيميائي / ادارة لاتقنتيش والصيانة هيئة الصرف  
الصحي ولاية الخرطوم - يونيو 2021
- 9- محمد عبدالقادر التلب / مهندس مساح / مكتب مساحة هيئة الصرف الصحي ولاية  
الخرطوم - يونيو 2021
- 10- غادة محمد / نقيب مهندس / مهندس خدمات الصرف الصحي ابراج الشرطة  
شمبات - اغسطس 2021
- 11- فور محمد السيد / مهندس مدني - مدير الادارة الفنية لشركة النصر للاسكان  
والتشيد - سبتمبر 2021
- 12- ساتي محمد / مهندس مدني - مهندس استشاري مجمع الرواد السكني - يونيو  
2021
- 13- زينب خليل ابراهيم خليل / اتحاد ملاك مجمع الرواد السكني - يوليو 2021
- 14- نهى محمد / مهندس معماري - مكتب التصميم هيئة الصرف الصحي -  
يونيو 2021

## الملاحق

### ملحق رقم (1) الاستبيان

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا - برنامج ماجستير العمارة (تخصص خدمات مباني)

استبيان حول : مشاكل خدمات الصرف الصحي في المباني السكنية متعددة الطوابق (قسم الساكن)

1/ الاسم ..... اختياري العمر : 20 - 30  30 - 40  40 فأكثر

المهنة ..... اختياري

المستوي التعليمي

دون الاساس  اساس  ثانوي  جامعي  فوق الجامعي

منذ متى وانت تسكن في المبنى؟

اقل من سنة  سنة الي سنتين  2 - 5 سنوات  5 - 10 سنوات فاكثر  10 سنوات فاكثر

هل تعتبر اسعار الشقق مقبولة؟ رخيصة  مقبولة  نوعا ما  غالبا  غالبا جدا

هل سبق وتعاملت مع ادارة الصيانة الهندسية بالمجمع؟ نعم  لا

هل تعرف جار بالمبني سبق وتعامل مع ادارة الصيانة الهندسية بالمجمع؟ نعم  لا

هل تمتلك خلفية عن خدمات الصرف الصحي بالمباني؟ نوع ما  نعم  لا  قليلا  لم اقيم

اذكر الفترة الزمنية التي تدفع فيها مبلغ الصرف الصحي

اسبوعي  كل شهر  كل شهرين  كل 3 اشهر

هل واجهت مشكلة في خدمات السباكة او الصرف الصحي؟ نعم  لا

ماهو مستوي ومكان المشكلة؟

داخل الشقة  بواجهة المبني  خارج الشقة  خارج المجمع  لا اعلم

اذكرها ان وجدت.....

هل تم حلها بواسطة الادارة الهندسية للمجمع ؟ نعم  لا

هل تم حلها بواسطة الادارة الهندسية للمجمع حلا جزريا ؟



جزريا  نعم  نوعا ما  مؤقتا  لا

كل واجهت مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام داخل الشقة

نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

هل تقوم بحل مشاكل الصرف الصحي داخل المبنى بنفسك؟

نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

هل تتكرت نفس المشاكل بعد ان يتم حلها؟

نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

هل تم حلها في وقت قصير؟  طويل  طويل جدا  نعم  نوعا ما  قصير  قصير جدا

ماهو تقييمك لمستوي الفني الذي يقوم بعملية الصيانة؟

جيد  جيد جدا  متوسط  سيئ  سيئ جدا

هل تم فرض رسوم علي اعمال الصيانة ؟  نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

هل يتم الكشف الدوري علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي أو اي لجنة خدمات محلية..؟

نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

اذكر زمن الكشف الدوري اذا كانت الاجابة نعم ؟

اسبوعي  شهري  كل شهر  كل شهرين  سنوي

هل انت راضي عن القسم الهندسي والفني بالمبنى؟

راضي  راضي تماما  مقبول  سيئ  سيئ جدا

هل انت راضي عن جودة المواد المستخدمة في منظومة الصرف الصحي بالمبنى (مقاعد . مواسير ... الخ)

راضي  راضي تماما  مقبول  سيئ  سيئ جدا

هل تجد اي نوع من انواع التثقيب عن الصرف الصحي بالشقق؟

نعم  لا  قليلا  قليل جدا  كثيرا

هل تفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات السباكة او الصرف الصحي ؟  نعم  لا

هل تعلم احدهم ترك يفكر في ترك الشقة بسبب مشاكل في خدمات السباكة او الصرف الصحي ؟  نعم  لا

## ملحق رقم (2) اسئلة المقابلات الشخصية:

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا - برنامج العمارة والتخطيط

استبان حول : مشاكل خدمات الصرف الصحي في المباني السكنية متعددة الطوابق ( للقسم الهندسي)

1/متي بدا العمل في المشروع ( نبذة تاريخية قليلة)؟

2/ هل اكتمل؟

3/ اذا كانت الاجابة ( لا) ما هي المدة الزمنية المتوقع فيها انتهاء المشروع بالكامل؟

4/ ماهي الجهات الهندسية في المشروع ( المالك / المقاول / الاستشاري / اخري)؟

التصاميم الهندسة (مخطط عام)

- المساحات؟

- عدد المباني؟

-عدد الشقق؟

- المرافق الاخري؟

5/ اسعار البيع للشقق؟

6/ تكلفة المشروع لكل المراحل؟

7/ تكلفة الخدمات؟

-الصرف الصحي

- تكلفة المياه

- تكلفة الكهرباء

8/ مساحة المشروع؟

9/تحدث بصورة عامة عن نظام الصرف الصحي المستخدم في المباني؟

- نظام الماسورة ام الماسورتين

- بير ام موصلة مع الشبكة العمومية

10/ هل توجد محطة معالجة محلية؟

11/ انواع المواد المستخدمة في عمليات السباكة والصرف الصحي ومدى الجودة؟

12/ هل تم تغيير المواسير والوحدات من مصنع الي اخر بسبب قلة الجودة؟

13/ ابرز مشاكل الصرف الصحي وطرق معالجتها؟

14/ مهام قسم الصيانة والمتابعة (خاصة مهام الصرف الصحي)؟

15/ هل تم التعاقد مع شركات تنفيذ اعمال الصرف الصحي؟؟

اذكرها اذا كانت الإجابة نعم.

16/ ما هي مقاسات اقطار المواسير المستخدمة في الصرف الصحي من (الحمامات / مطابخ) حتي وحده

المعالجة او الشبكة العمومية؟

17/ هل يتم الكشف الدوري علي منظومة الصرف الصحي من قبل هيئة الصرف الصحي أو اي لجنة خدمات

محلية..؟

18/ اذكر زمن الكشف الدوري اذا كانت الاجابة نعم؟

- اسبوعي \_ . شهري \_ . سنوي
- 19/ هل مبلغ إعادة ضمن عقد شراء الشقة ام يعتبر مبلغ اضافي لخدمة اضافية؟
- 20/ هل يدفع المالك مبلغ دوري مقابل خدمة الصرف الصحي ام مبلغ الصرف ضمن قيمة العقد الاولي لشراء الشقة؟
- 21/ اذا كانت الاجابة نعم ماهي الفترة الزمنية التي يدفع فيها المالك المبلغ؟  
شهري سنوي اخري
- 22/ هل تم (ترك. بيع. هجر) الشقق من قبل الملاك بسبب مشاكل الصرف الصحي بالمجمع؟
- 23/ كم نسبة تقديرم الذين تركوا بسبب مشاكل في الصرف الصحي المجمع مع الكل؟.
- 24/ ماهي نوعية الشكاوي التي ترد من الملاك بسبب مشاكل في الصرف الصحي؟  
- علي مستوي داخل الشبكة  
- علي مستوي وحدة المعالجة  
- علي مستوي الشبكة الرئيسية
- 25/ هل تم حل كل المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي ان وجدت؟
- 26/ هل تم حل المشكلة علي كل الشقق الاخري ام يظل الحل فردي؟
- 27/ تحدث من وجهه نظرك عن نسبة الاقبال والترك في المجمع ومامدي رضاء الملاك عن خدمات المجمع؟