

مقارنه بين كفاءة الخلية الحيوية والحماية المنشطة في معالجة مياه الصرف الصحي

حسن مجذ النور محمد نور، التجاني الطاهر هجو
قسم الهندسة الكيميائية ، كلية الهندسة جامعة كربلاي
Hasannoor33333@gmail.com

Received: 02:12:2019

Accepted: 26:12:2019

المستخلص- تم اختيار محطتي غابة السنط والأداره العامه للخدمات الطبيه لغرض معالجة مياه الصرف الصحي بنظام الأغشية الحيوية والحماية النشطة وتم تصميم نموذج مصغر من نظام المعالجة بنظام الحماة النشطة لغرض المعالجة والمقارنة بين النظامين تم فحص عينات من المياه قبل وبعد المعالجة في ثلاثة أنظمه وذلك في مختبر المياه وجودة الغذاء والبيئة وتم تحليل العينات من مياه الصرف الصحي بممحطة غابة السنط قبل وبعد المعالجة إضافة إلى وصف نظام المعالجة المتبعة أظهرت الدراسة أن نتائج قيم الأكسجين الممتص حيويا BOD وكمية الأوكسجين الممتص كيميائيا COD في المياه الداخلة والخارجية كالآتي 520 - 2.6 ، 1300 - 16 mg لكل لتر على التوالي وكانت كفاءة المعالجه 99.5% ، 98.77% على التوالي وفي محطة الأداره العامه للخدمات الطبيه BOD ، COD في المياه الداخلة والخارجية كالآتي 205 - 16 ، 1280 - 112 mg لكل لتر على التوالي وكانت كفاءة المعالجه 92.19% ، 91.25% على التوالي وفي التصميم الشبيه لنظام المعالجة بالحماية المنشطة بعد الساعة الرابعة كافضل نتيجة في مرحلة المعالجة الاولى BOD ، COD في المياه الداخلة والخارجية كالآتي 80 - 46 ، 120 - 20 mg لكل لتر على التوالي وكانت كفاءة المعالجه 75% ، 61.67% على التوالي وفي المرحلة الثانية من المعالجة BOD ، COD في المياه الداخلة والخارجية كالآتي 100 - 65 ، 250 - 95 mg لكل لتر على التوالي وكانت كفاءة المعالجه 35% ، 62% على التوالي. تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها مع المعايير القياسية حيث وجد أن نتائج الاختبارات بعضها يقع داخل الحد المسموح به وبعضها خارجه وكانت تقنية المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية هي الافضل ثم التصميم ثم الحماة المنشطة في الأداره العامه للخدمات الطبيه من حيث الكفاءة والمعالجة.

الكلمات المفتاحيه : عسر الماء ، الأكسجين الحيوي الممتص ، الأكسجين الكيميائي الممتص .

ABSTRACT - The Al-Sint Forest and General Administration of Medical Services stations were chosen for the purpose of treating wastewater with a biofilm system and active protectors. A small model of the treatment system with the active protection system was designed for the purpose of treatment and comparison between the three systems. Water Food quality environment lab from the wastewater at Al-Sint Forest Station before and after treatment in addition to the description of the treatment system followed. The study showed that the results of the values of the quantities of oxygen absorbed dynamically BOD and the amount of oxygen absorbed chemically COD in the water entering and leaving As follows 520 - 2.6 , 1300 - 16 mg per liter, respectively The treatment efficiency was 99.5%, 98.77% respectively and in the General Administration Station for Medical Services BOD, COD in the inbound and outbound waters as follows 205-16 , 1280 - 112 mg per liter respectively and the treatment efficiency was 92.19% ,91.25% respectively and in a similar treatment system design Activated sludge after four o'clock is the best result in the first treatment stage BOD, COD in the in and out water as follows 80-20, 120-46 mg per liter respectively. The treatment efficiency was 75%, 61.67% respectively and in the second stage of treatment BOD, COD in in and out water as follows: 100-65, 250-95 mg per liter, respectively and treatment efficiencies were 35% and 62% respectively. The results obtained were compared with the standard criteria where it was found that the results of the tests some of which are within the permissible limit and some of them outside and the treatment technique using biofilms was the best then design and then activated sludge in the general management in medical services in terms of efficiency and treatment.

صرف الملوثات إليها. إن اسم أي نظام أو طريقة معالجة مرتبط بطريقة القسم البيولوجي منها، فمثلاً (طريقة الحمأة المنشطة) أي ان القسم البيولوجي فيها هو أحواض الحمأة المنشطة وكذلك طريقة برك الأكسدة القسم البيولوجي فيها يتم في بركة الأكسدة وتألف كل محطة معالجة من خط معالجة خط معالجة المياه وخط معالجة الحمأة وعلماً أن هناك وحدات تصمم تقوم بالمهنتين معاً لا تعتبر محطة المعالجة أبداً وظيفتها إلا إذا تم معالجة الفيروسات الناتجة عن معالجة المياه حمأة وغيرها والتخلص منها بشكل آمن تسبباً^[8]. ناقشت الدراسة أمينة العوض حيث أوضحت ان التلوث النفطي يهدد بيئة البحر الاحمر السودانية بواسطة مبناء بورتسودان والصناعة الساحلية وحركة السفن وغيرها من الانشطة المضرة وهدفت الدراسة لتحديد مدى الضرر الواقع على البيئة والتحاليل المخبرية التي أجريت لتحديد تراكيز المكونات البترولية في المياه والترسبات والأوكسجين المذاب والرقم الهيدروجيني. أوصت الدراسة ان محيط المبناه ملوث تماماً بالمخلفات النفطية والترسبات خالية من الفطريات والبكتيريا مع تركيز عالي للمواد البترولية وكذلك أوصت بقيام تدابير وقائية سريعة لحماية الشاطئ السوداني من التلوث القادم اضافة لاعادة تدوير المخلفات البترولية بدلاً من التخلص منها في مياه البحر^[9].

سوسن محمد خليل درست تقويم أداء محطة سوبا لمعالجة مياه الصرف الصحي بالخرطوم من حيث تقييم أسباب وتردي كفاءة عملية المعالجة بمحطة سوبا وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت على عدة مصادر لتوفير المعلومات الازمة متمثلة في المراجع والدراسات السابقة والمقابلات الشخصية بالإضافة إلى الاختبارات المعملية وتوصلت الى أن محطة سوبا لمعالجة المياه تؤدي عملها بالكفاءة المطلوبة والمياه الناتجة من المعالجة لا تصلح لري الغابات وأوصت بعمل وحدة معالجة أولية للمياه الصناعية في كل مصنع قبل وصولها لمحطة سوبا مع مراعاة نظام التشغيل الأمثل حسب البرنامج المصمم والأهتمام بنظافة البرك و إزالة الأوساخ والخشائش وزيادة فعالية المحطات من خلال التأكيد من تنقية المياه بشكل مستمر، إنشاء مركز أبحاث مخصص في مجال مياه الصرف الصحي ومركز تدريب مهمني للمعدات لتقديم الدعم الفني لعمليات التشغيل والصيانة^[10].

فتحية ابوبكر به درست تقييم كفاءة محطة المخلفات السائلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. تم اخذ 9 عينات من 3 نقاط مختلفة (المياه الداخلة قبل المعالجة وحضور التحليل إضافة الى المياه الخارجة بعد المعالجة) لمعرفة الأوكسجين الاحيائي والكيميائي المطلوب والعدد الكلي للبكتيريا اضافة للعوالق الصلبة وتم تحليل العينات بمختبر البيئة والمياه بالسلاح الطبي بامدرمان وتمت مقارنة النتائج بالمواصفات التي على أساسها تم تصميم المحطة حيث وجدت انها غير مطابقة في وتوصلت الدراسة الى ان المياه الداخلة معدلها أعلى من طاقة المحطة مما يؤثر سلباً على كفاءة المحطة في معالجة المياه الاسنة^[11].

المقدمة : عندما خلق الله سبحانه وتعالى كوكب الأرض خلق فيه كلما يحتاجه الإنسان لبقائه ونموه وتطوره وبسبب إستغلال العناصر الموجودة يستطيع أن يؤدى مهماته بصورة جيدة^[1]. قام العلماء بتقسيمها إلى أنواعاً ثلاثة هي البيئة الطبيعية والتي تمثل الهواء والماء والتربة وت تكون البيئة الطبيعية من عد نطاقات الغلاف الجوى والمائى والصحرى والجوى ، البيئة الصناعية تضم كل ما هو صنع مت قبل الإنسان كالمدن والمنشآت والمزارع والمؤسسات ، البيئة الاجتماعية تشمل القوانين والأنظمة التي تعمل على تنظيم العلاقات الداخلية للأفراد والنشاطات والمعماريات للأنسان داخل بيته^[2]. أن تلوث الماء هو حدوث تغير فيزيائى أو كيمائى فى نوعيه المياه بشكل مباشر أو غير مباشر ويؤثر هذا التغير بطريقه سلبية على الإنسان والكائنات البحرية فليس هناك من يستطيع الإستغناء عن الماء فهو أساس الحياة^[3].

مياه الصرف الصحي هي عبارة عن المياه التي تحتوي على الشوائب والعوالق والملوثات والمواد العضوية وغيرها بحيث أصبحت غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتنترك مياه الفضلات عامة من حوالي 99.9% ماء وحوالي 0.1% من الشوائب والملوثات الضارة ويطلق عادة تعبر مياه المجاري على مياه الفضلات للإشارة إلى أنها تنقل عادة شبكة المجاري العامة في المدينة إلى محطة المعالجة أو إلى أي مصب طبيعي بعيداً عن المدينة^[4].

تنوع مصادر المياه في السودان بتنوع تضاريسه ومناخاته، وت تكون الموارد المائية في السودان من مياه الأنهر و المياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية^[5]. تهدف المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي إلى تخفيض قيم الملوثات الموجودة في مياه المجاري وبخاصة المواد الصلبة المعلقة والتلوث العضوي وتم في أحواض الترسيب (الترويق) الأولية وتعتبر المعالجة الثانوية أو البيولوجية لمياه المجاري أهم مراحل المعالجة التي يجب تطبيقها على المياه في المحطة وتهدف إلى أكسدة المواد العضوية وتحويلها إلى مركبات غير عضوية معظمها من البكتيريا وبعض الكائنات الدقيقة التي يمكن فصلها عن المياه ومعالجتها على إنفراد وبالتالي الحصول على مياه خالية من التلوث العضوي^[6].

على الرغم من أن نسبة الملوثات والشوائب المختلفة الموجودة في مياه المجاري لا تشكل أكثر من 1% من إجمالي هذه المياه إلا أنها تعتبر مصدراً هاماً للتلوث البيئي ومعظم الأمراض السارية تشكل خطراً على الصحة العامة ومن هنا وجوب التخلص من هذه المياه بنقلها بعيداً عن التجمعات السكانية ومن ثم معالجتها ضمن محطات المعالجة لإزالة التلوث العضوي والجرثومي وللحصول على مياه يمكن استخدامها مرة أخرى^[7]. إن معالجة مياه الصرف الصحي هي تقليد لقوى التقنية الذاتية التي تتم في المصادر المائية والتي هي مجموعة العمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية التي تؤدي إلى تنقية مياه هذه المصادر عند

العالم وتعتبر من التقنيات الحديثة لأحتوائها على تقنية الأغشية العالية الجودة في تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها حسب المعايير والمواصفات المطلوبة لإعادة استخدامها بشكل آمن بحيث ينعكس إيجابياً على الصحة والبيئة المحيطة. مقارنة مع طرق المعالجه البيولوجي التقليديه كنظام الحماة المنشطة التي تحتاج للتطوير والمتابعة والمراقبه والتي بدورها تساهم في عملية معالجه مياه الصرف وإعادة استخدامها حسب المعايير والمواصفات المطلوبة.

تهدف الدراسه الى تصميم نموذج لزياده كفاءة معالجه مياه الصرف الصحي بالحema المنشطة ، وايضاً زياده كفاءة الحماة المنشطة لمعالجه مياه الصرف الصحي الموجده في السلاح الطبي ومقارنتها بتقنيات الأغشيه الحيويه العاليه الجوده في تنقية مياه لصرف الصرف الصحي، وتقديم ومقارنه كل النتائج في النموذج المصمم و محطة غابة السنط والسلاح الطبي لمعايير الهيئة السودانية للمواصفات والمقييس (المخلفات السائلة بعد المعالجة النهائية م.س. د.ق. 2008/174).

Materials and Methods

النموذج التجاربي المصصم لمعالجة مياه الصرف الصحي: تم تصميم نموذج محطة تجاري لمعالجة المخلفات السائلة في السلاح الطبي ويكون النموذج من حوضين يحتوى الحوض الاول على المعالجه الفيزيائية والوحوض الثانى على المعالجه البيولوجية والكيميائية معاً. يتكون الحوض من الزجاج بارتفاع 30 cm وطول 30 cm وعرض 30 cm بسعة 27.000 لتر مكعب للمخلفات السائلة ومساحة كلية للوحض 0.027 متر مربع.

تم استخدام 2.5 كيلو من الحماة المنشطة الى الماء لغرض المعالجه وتم توفير أوكسجين حيوي بواسطة طلمبة ميكانيكية لضخ الأوكسجين في الحوض الثاني (المعالجه البيولوجية) المحتوية على الحماة المنشطة. بدأت التجربة الأولى لالمعالجه في الحوض الاول بضخ 12.5 لتر من مياه الصرف الصحي للوحض وتم التحكم في كمية المياه الداخلة للتصميم باستخدام كمية تقارب المنتصف للحجم الكلى لوحض المعالجه بغرض حوث معالجه جيدة لمياه الصرف الصحي وبدأت المعالجه الفيزيائية في المرحلة الأولى التصفية الميكانيكية والحصول على محلول مخفف من المياه الملوثة وتم اخذ عينة من الحوض الاول Before Treatment وتم نقلها الى المرحلة الثانية المعالجه البيولوجية الكيميائية في وجود 2.5 كيلو من الحماة المنشطة وتوفير وسط ملائم ومناسب للبكتيريا الموجودة في الحوض حيث تم ضبط درجة الحرارة على 20 درجة مئوية في وجود الأوكسجين الحيوي وأخذت العينة الأولى بعد ساعة من المعالجه ثم مواصلة المعالجه وبعد الساعة الثانية والرابعة واجراء الاختبارات اللازمة.

بدأت التجربة الثانية لالمعالجه في الحوض الأول حيث تم ضخ 25 لتر في الحوض من مياه الصرف الصحي المحتوية على الحماة المنشطة بكمية اكبر وبحجم كبير يقارب الحجم الكلى في الحوض المصصم وأستخدام كمية كبيرة للحجم الكلى لوحض

تم دراسة تقويم وكفاءة الأداء لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الشهدى على عبدالفتاح لسكن الطالبات والتي تقع بمدينة أمدرمان شمال جامعة القرآن الكريم وإنعمت الدراسة على الزيارات الميدانية لمحطة وأخذ العينات من ماء الصرف الصحي بعد المعالجه وتحليلها ودراسة النتائج مع الاستفادة من المعلومات بسجل المحطة التي تخص معدلات الماء المعالج ونتائج الاختبارات الدورية والصيانة والأعطال بالمحطة. خلصت الدراسة إلى أن الماء الداخل للمحطة أعلى من السعة التصميمية وهو سبب أساسي لتذبذب كفاءة المحطة مما أدى إلى عدم مطابقة المادة المنتجة للمعايير الموضوعة عند التصميم وأيضاً عدم وجود حوض لفصل الرمال وعدم وجود معالجه للرواسب وعدم وجود تصريح بصرف الماء المعالج في النيل أو أي موقع وهذه كلها عوامل أثرت على أداء المحطة. أوصي البحث بمراجعة المياه الداخلة لمحطة وتحويل الفائض لنوع آخر للمعالجة المتاحة مثل أحواض التحليل وأبار التخلص^[12].

تم دراسة تقويم أداء محطة سلاح المهندسين لمعالجة مياه الصرف الصحي بأخذ المنهج الوصفي العلمي التحليلي في هذه الدراسة بالاعتماد على العمل الحقلي وتم تحليل ثلاثة عينات من مياه الصرف الصحي قبل وبعد المعالجه إضافة إلى وصف نظام المعالجه المتبوع وأظهرت الدراسة ان نتائج قيم TDS,COD,BOD في المياه الداخلة والخارجية في العينة الأولى كالتالي 180-70، 240-150، 409-412 على التوالى وفي العينة الثانية 120-76.6، 256-160، 371-230 على التوالى، العينة الثالثة 80-22، 180-18، 382-219 على التوالى. وجد أن قيم COD,BOD غير مطابقة للمواصفات السودانية في جميع العينات بينما قيمة TSS مطابقة للمواصفات السودانية في جميع العينات وأثبتت الدراسة أن المحطة تعمل بكفاءة جيدة و هناك بعض المشاكل الناتجة من التحميل فوق السعة التصميمية وأن المياه الناتجة يمكن استخدامها في الزراعة التجميلية حسب مواصفات المياه المعالجه^[13].

تكمن مشكلة الدراسة في أن حاجة الأنسان الملحة للماء وإرتباط بقائه ببقاء الماء ونقاوه إلا أنه على الرغم من ذلك لم يحسن التعامل مع الماء نتيجة ازدياد الأنشطة السكانية الزراعية والصناعية والطبية بالقرب من مصادر هذه المياه . ونتيجه لذلك فقدت هذه المياه مقدرها على التخلص من الملوثات وفي ظل هذه الظروف تكون الحوجة الماسة لهذه الدراسة في إمكانية استخدام المياه المعالجه في محطات الصرف الصحي بصورة فعالة علي الرغم من التكلفة الباهظة لعملية المعالجه وإعادة الاستخدام لهذه المياه في المجال الزراعي والتواهي الجمالية تعتبر محطة معالجة مياه غابة السنط ومحطة السلاح الطبي من المحطات المهمة في السودان المستخدمة في هذا المجال وسيتم دراسة عملها والأجهزة والتقنيات المستخدمة في المعالجه.

أهمية الدراسه تكون في انتشار استخدام تقنية الأغشية في معالجه مياه الصرف الصحي او الصناعي بشكل واسع عبر

$M = 0.1$ مولارية حمض الكبريتيك المركز ، $8 = \text{الوزن المكافئ للأوكسجين}$

الرقم الهيدروجيني (pH)

تم أخذ حجم معين من العينة ووضع في جهاز قياس الرقم الهيدروجيني وسجل القراءة.

التوصيلية الكهربائية (EC)

تم أخذ حجم معين من العينة ووضع في جهاز قياس Mater Temperature وسجل القراءة.

عسر الماء Hardness

أخذت 25 مل من العينة واضيف إليها 2 مل من المحلول المنظم وبدرة دليل Solo chrome black وعوير الحجم ضد ملح الايديتا حتى تحول اللون إلى الأسود وسجلت القراءة.

اجمالي المواد الصلبة الكلية (Total Solid)

تم غسل الدش "جيداً" وتعقيمه في جهاز oven في درجة حرارة 150-180 درجة مئوية ثم وضع في جهاز امتصاص الرطوبة وزنت وسجلت القراءة واخذت 50 مل من العينة ووضعت في الدش ثم حمام مائي درجة حرارته 100 درجة مئوية حتى تبخر الماء وضع الدش في جهاز امتصاص الرطوبة وزن الدش وبه اجمالي المواد الصلبة وسجلت القراءة.

اجمالي المواد الذائبة (Total Dissolved Solids)

أخذ حجم معين من العينة ووضع في جهاز قياس TDS. إجمالي المواد الصلبة المعلقة Total Suspended Solids

وزنت ورقة الترشيح من غير عينة ثم أخذت 50 مل من العينة ووضعت في ورقة الترشيح ثم في جهاز إمتصاص الرطوبة وحرقت في موقد بنزن ومن ثم وزنت ورقة الترشيح والعينة معاً.

الكلوريدات

تم حسابه بطريقة موهر وذلك لعدم توفر الكاشف المخصص في جهاز الطيف الضوئي ورشحت العينة بواسطة ورقة ترشيح واخذ حجم معين من العينة وكل بالماء المقطر إلى 1000 في اسطوانة قياس وحضر ايضاً عينة البلانك بنفس الطريقة وأضيف 1مل من ثاني كرومات البوتاسيوم كمؤشر وتمت معايرة عينة البلانك ضد محلول نترات الفضة حتى تكون راسب أبيض جلاتيني وسجلت القراءة من السحاحة.

الكبريتيد (Sulfide)

تم أخذ 1 مل من حمض HCL مخف (1:1) وأضيفت لها 10 مل من اليود، أخذت 100 مل من العينة في دورق حجمي وعویرت العينة ضد محلول ثيوکبریتات الصوديوم، أضيفت ثلاثة نقاط من دليل النشا حتى تحول اللون إلى الأصفر الباهت وتم الاستمرار في المعايرة حتى اختفاء اللون وسجلت القراءة، كررت العملية لتحديد عينة البلانك.

مجموع القولونيات Total coli forms

أولاً مرحلة التعقيم وقسمت إلى التعقيم الجاف للادوات و التعقيم الربط للماء المقطر والوسط الغذائي وتعقيم السطح

المعالجة بغرض حدوث معالجة جيدة لمياه الصرف الصحي وبدأت المعالجة الفيزيائية في المرحلة الأولى وتم أخذ عينة من الحوض الأول Before Treatment نقلت إلى المرحلة الثانية (المعالجة البيولوجية الكيميائية) في وجود 5 كيلو من الحماة المنشطة و توفير وسط ملائم ومناسب للبكتيريا الموجودة في الحوض وتم ضبط درجة الحرارة على 20 درجة مئوية في وجود الأوكسجين الحيوي أخذت العينة الأولى بعد ساعة من المعالجة وبعد الساعة الثانية والثالثة والرابعة واجراء الاختبارات اللازمة.

طريقة العمل : العناصر المهمة في إعادة استخدام المياه

العادمة المعالجة :

الأوكسجين الحيوي الممتص (B.O.D)

تحضير الماء المغذي أضيفت 2 مل من كبريتات الماغنيسيوم و 2 مل من كلوريد الكالسيوم و 2 مل من كلوريد الحديد و 2 مل من المحلول المنظم إلى دورق سعة 1000 لتر واكمel بالماء المقطر وخلطت هذه المواد مع بعضها ثم وضعت بجهاز مضخة الأوكسجين لمدة ساعة. وضعت العينة والماء المغذي في دورق سعة 1000 لتر ثم وزعت محتويات الدورق على ثلاثة زجاجات واحدة من الزجاجات الثلاث أضيف إليها 2 مل من الأزايit و 2 مل من كبريتات المنجنيز ووضعت في أنبوب اختبار رجت الأنبوية جيداً حتى تكون راسب لونه أصفر ثم أضيف حامض الكبريتيك لتفكيك الراسب أخذت 100 مل من هذه العينة وتمت معايرتها مع محلول ثيوکبریتات الصوديوم ذات اللون الأصفر المخضر تحول اللون إلى أصفر باهت أضيف دليل النشا مع المواصلة في المعايرة حتى إختفى اللون وسجلت القراءة DO1 في اليوم الأول وحفظت العينات المتبقية في الحضانة عند درجة حرارة 20 درجة مئوية لمدة خمسة أيام وبعد مضي خمسة أيام كررت نفس الخطوات السابقة وسجلت القراءة DO2 وحسب الأوكسجين الحيوي بالقانون التالي

$$BOD = DO1 - DO2 / V \times 1000$$

القراءة في اليوم الأول = DO1 ، القراءة في اليوم الثاني = DO2 ، الحجم المأخوذ = V

الأوكسجين الكيميائي الممتص (COD)

تم أخذ 1 مل من العينة وأضيف إليها 1.5 مل من الماء المقطر، 3.5 مل من حمض الكبريتيك المركز و 1.5 مل من العامل المؤكسد (ثاني كرومات البوتاسيوم) ثم وضعت في أنبوبة اختبار وحفظت في درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة ساعتين في جهاز COD REACTOR وحضرت عينة بنفس المواد والمقادير البالانك ووضعت لمدة ساعتين عویرت عينة البلانك ضد محلول كبريتات الحديد الشادرية بإستخدام دليل الفروبين وسجلت القراءة. بنفس الطريقة تمت معايرة العينة الرئيسية وسجلت القراءة.

حسب الحوجة الكيميائية للأوكسجين المطلوب بالقانون التالي:-

$$\text{البلانك}_\text{العينة} = 8 \times 1000 / 0.1 \times \text{حجم العينة}$$

انخفاض كفائتها نتيجة التدفق العالى للمياه إثناء ساعات الزروره بالمقارنة مع بنتائج التصميم الذى وصلت معالجه درجه اعلى من النظام الحقيقى ويجب الاستعانه به بالمقارنة بنظام المعالجه بالأغشيه الحيويه الذى وصلت درجه معالجه درجه جيده جدا وكانت لنتائج كما يلى:

جدول 2: يوضح نتائج الإختبارات للأغشيه الحيويه بمحطة غابه السنت بتاريخ 15/12/2018.

NO	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	كفاءة المعالجه
1	B.O.D	520	2.6	99.5%
2	C.O.D	1300	16	98.77%
3	T.S	966	184	80.95%
4	T.S.S	772	4	99.44%
5	T.D.S	194	180	7.22%
6	CL ⁻	34.9	29.9	14.33%
7	pH	7.04	7.4	5.11%
8	S ²⁻	0.2	NIL	100%
9	EC	388	359	7.47%
10	T. bacteria	14.7×10^4	3.5×10^3	99.76%
11	T.C. form	1.1×10^4	0.4×10^2	99.64%

جدول 3: يوضح نتائج الإختبارات فى التصميم الأول التجربى (الساعة الرابعة) بتاريخ 15/12/2018.

NO	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	كفاءة المعالجه
1	B.O.D	80	20	75%
2	C.O.D	120	46	61.67%
3	T.S	352	286	18.75%
4	T.S.S	68	14	79.41%
5	T.D.S	284	272	4.22%
6	CL ⁻	35.1	33.9	3.42%
7	pH	6.29	6.70	6.52%
8	S ²⁻	NIL	NIL	NIL
9	EC	579	573	1.04%
10	Hardness	112	136	21.43%
11	T. bacteria	1.6×10^3	1.9×10^3	18.75%
12	T.C. form	1.5×10^3	1.5×10^3	NIL

جدول 4: يوضح نتائج الإختبارات فى التصميم الثاني التجربى (الساعة الرابعة) بتاريخ 15/12/2018.

NO	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	كفاءة المعالجه
1	B.O.D	100	65	35%
2	C.O.D	250	95	62%
3	T.S	348	352	1.15%
4	T.S.S	56	58	3.57%
5	T.D.S	292	294	0.68%
6	CL ⁻	33.9	32.9	2.95%
7	pH	6.57	6.75	2.74%
8	S ²⁻	NIL	NIL	100%
9	EC	566	568	0.35%
10	Hardness	128	128	100%
11	T. bacteria	5.4×10^3	6.2×10^3	14.81%
12	T.C. form	5.2×10^3	5.9×10^3	13.46%

الأكسجين الحيوى الممتص: جدول 5 كانت نتيجة BOD قبل 205 وبعد المعالجة 16 وقد دلت النتائج على المعالجه باستخدام الحماه المنشطة بالنسبة العالية والكافاهه المطلوبه 92.19% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 6 كانت نتيجة BOD قبل 520 وبعد المعالجه 2.6 دلت النتائج على المعالجه باستخدام الأغشيه الحيوية بالنسبة

وضعت اربعة انابيب من الماء المقطر كل انبوب به 9 مل في جهاز الاوتوكلاف في درجة حرارة 121 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة مع وضع الوسط الغذائي في نفس الزمن وضعت الاذوات والاطباق والملاصه سعة 1مل في جهاز الفرن تم اخراج الاذوات والماء المقطر والوسط الغذائي ووضعت في غرفة التزريع وعقمت بالكحول وثانيا مرحلة التزريع أخذت 1مل من العينة واضيفت الي أنبوب الماء المقطر الاول (التخفيف الاول) وأخذت من التخفيف الاول 1مل واضيفت الي أنبوب الماء المقطر الثاني (التخفيف الثاني) ثم احضار اطباق بتري (التزريع) وتم تعليمها باستخدام (الماركر).

أخذت 1مل من التخفيف الثاني ووضعت في طبق التزريع وكررت نفس العملية في طبق اخر. أخذت 1مل من التخفيف الثاني وأضيفت الي أنبوب الماء المقطر الثالث (التخفيف الثالث). وأخذت 1مل من التخفيف الثالث وزوّدت على الأطباق بنفس طريقة التخفيف الثاني. وثالثا مرحلة صب الوسط الغذائي استخرج ميديا (plate count agar) من جهاز الاوتوكليف ووضع حتى برد دون ان يتصلب. أضيف الوسط الغذائي الى الأطباق حتى يعطي سطح الطبق وتصلب الوسط الغذائي. ووضعت الأطباق في الحضانة لمدة 24 ساعة ثم نقلت الي جهاز عد المستعمرات. حسبت القولونيات بالقانون التالي :

مجموع المستعمرات في كل الاطباق / (عدد الاطباق في التخفيف الاول + عدد الاطباق في التخفيف الثاني) × مقلوب التخفيف القانون ثابت القانون يساوى 0.1 وهذا القانون لحساب T.C of brilliant green bacteria briliant green agar.

النتائج والمناقشه والتقييم :

أجريت الاختبارات المعملية على عدد من العناصر الملوثه والمكونه للماء بغرض فحصها قبل وبعد المعالجه ثم الحكم على مدى صلاحيه إعادة استخدام هذه المياه فى الرى الزراعى وفي خدمه المحطة من تخلص البيته من المكونات الملوثه والضاره بصحه الانسان.

جدول 1: يوضح نتائج الإختبارات باللحمة النشطة فى محطة السلاح الطبى بتاريخ 15/12/2018.

NO	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	كفاءة المعالجه
1	T.S	495	407	18.78%
2	T.S.S	80	20	75%
3	B.O.D	205	16	92.19%
4	C.O.D	1280	112	91.25%
5	T.D.S	485	387	20.21%
6	pH	7.43	7.05	5.11%
7	EC	999	766	23.32%
8	CL ⁻	104	129	24.04%
9	S ²⁻	6	10	66.67%
10	T. bacteria	200×10^3	35.4×10^3	82.3%
11	T.C. form	97.2×10^3	8.1×10^3	91.67%

وبعد إجراء عمليات الفحص المتعاقبه وجد أن محطة معالجه السلاح الطبى وصلت الى درجه جيده نسبيا بسبب

النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الثانى بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 0.68% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

المواد الصلبة العالقة الكلية: جدول 5 كانت نتائج TSS قبل 80 وبعد المعالجة 20 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 75% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 6 كانت نتائج TSS قبل 772 وبعد المعالجة 4 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 99.44% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

جدول 7 كانت نتائج TSS قبل 68 وبعد المعالجة 14 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الاول بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 79.41% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج TSS قبل 56 وبعد المعالجة 58 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الثانى بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 3.57% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

الرقم الهيدروجيني: يتضح أن هذا الرقم يتناسب مع موصفات الماء العادم المعالى. جدول 5 كانت نتائج PH قبل 7.43 وبعد المعالجة 7.05 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 5.11% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 6 كانت نتائج PH قبل 7.04 وبعد المعالجة 7.4 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 5.11% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

جدول 7 كانت نتائج PH قبل 6.29 وبعد المعالجة 6.70 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الاول بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 6.52% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج PH قبل 6.57 وبعد المعالجة 6.75 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الثانى بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 2.74% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

الموصولة الكهربائية: درست الموصولة للماء العادم قبل وبعد عملية المعالجة لتوافق في النهاية مع الموصولة الكهربائية للماء الصالح للري. جدول 5 كانت نتائج EC قبل 999 وبعد المعالجة 766 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 23.32% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 2 كانت نتائج EC قبل 388 وبعد المعالجة 359 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 7.47% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

العلية والكافاء المطلوبة 99.5% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 7 كانت نتائج BOD قبل 80 وبعد المعالجة 20 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الاول بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 75% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

جدول 8 كانت نتائج BOD قبل 100 وبعد المعالجة 65 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الثانى بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 35% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق). وكذلك مطابقة الأكسجين الحيوى يرجع ذلك الى عدم وجود خلل فى محطة التقية، فقد قامت المحطة أثناء المعالجة بتخلص المياه الداخلة من المواد والعناصر الضارة الموجودة بها قبل المعالجة وبهذا أثبتت المحطة كفاءتها العالية في المعالجة وهو الهدف الرئيسي من إنشاءها.

COD الأكسجين الكيميائى الممتضى: جدول 5 كانت نتائج COD قبل 1280 وبعد المعالجة 112 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 91.25% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 2 كانت نتائج COD قبل 1300 وبعد 16 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 98.77% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 3 كانت نتائج COD قبل 120 وبعد المعالجة 46 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الاول بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 61.67% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

جدول 4 كانت نتائج COD قبل 250 وبعد المعالجة 95 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الثانى بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 62% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق). وكذلك مطابقة الأكسجين الكيميائى يرجع ذلك الى عدم وجود خلل فى محطة التقية، فقد قامت المحطة أثناء المعالجة بتخلص المياه الداخلة من المواد والعناصر الضارة الموجودة بها قبل المعالجة وبهذا أثبتت المحطة كفاءتها العالية في المعالجة وهو الهدف الرئيسي من إنشاءها.

المواد الصلبة الذانة الكلية: جدول 6 كانت نتائج TDS قبل 485 وبعد المعالجة 387 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 20.21% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 6 كانت نتائج TDS قبل 194 وبعد المعالجة 180 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 20.21% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق).

جدول 7 كانت نتائج TDS قبل 284 وبعد المعالجة 272 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجربى الاول بالنسبة العالية والكافاء المطلوبة 4.22% والتقييم حسب الموصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج TDS قبل 292 وبعد المعالجة 32.9 وقد دلت

عسر الماء : هو نسبة الاملاح الموجودة فالماء ويقسم الى عسر مؤقت وهو املاح الكالسيوم والمغانيسيوم وتعالج بالغليان وعسر دائم مثل املاح الصوديوم والكبريتيد وكبريتات ويعالج بالطريقة الكيميائية. جدول 7 كانت نتائج Hardness قبل 112 وبعد المعالجة 136 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الاول بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 21.4% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق عسر مؤقت) ، جدول 8 كانت نتائج Hardness قبل 128 وبعد المعالجة 128 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الثاني بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 13.46% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق عسر مؤقت).

العدد الكلى للبكتيريا: من العناصر المكونة للمخلفات الإنسانية الطبيعية الحيوية كالبراز وكذلك في التراب ووجودها كان بكثرة كبيرة في الماء العادم قبل عملية المعالجة ومن ثم بدأ بالتناقص وفقاً لمراحل عملية التتقية وكانت النتيجة أن الماء المعالج لم يحتوي على أي كمية بكتيريا إذ أن توافره يسبب الأمراض المعدية وتوافق كميته مع مواصفات الماء الممكن استخدامه في الري . جدول 5 كانت نتائج T.C قبل 103×200 وبعد المعالجة 35.4×103 وقد دلت النتائج على عدم وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 82.3% والتقييم حسب المواصفات السودانية (غير مطابق).

جدول 6 كانت نتائج T.C قبل 104×14.7 وبعد المعالجة 102×3.5 وقد دلت النتائج على المعالجة للبكتيريا باستخدام الااغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 99.76% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 7 كانت نتائج T.C قبل 103×1.6 وبعد المعالجة 1.9×103 وقد دلت النتائج على عدم وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام التصميم التجاربي الاول بالنسبة العالية والكافأة المطلوب 18.75% والتقييم حسب المواصفات السودانية (غير مطابق)، جدول 8 كانت نتائج T.C قبل 5.4×10^3 وبعد المعالجة 6.2×10^3 وقد دلت النتائج على عدم وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام التصميم التجاربي الثاني بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 14.81% والتقييم حسب المواصفات السودانية (غير مطابق).

العدد الكلى للبكتيريا الكلوفورم: هي الاحياء الدقيقة القولونية الموجودة في عينة ماء او تربة الناتجة من ثلوث الماء او التربة او البراز وليس هناك تاكيد بوجود كائنات دقيقة غير مسببة للامراض المعدية فالخصائص البيولوجية ذات اهمية كبيرة لارتباطها وتاثيرها المباشر على الخواص البشرية فالأحياء المجهرية كثيرة وعديدة الاصناف منها البكتيريا الزرقاء والفيروسات وغيرها . والهدف من اجراء هذا الفحص الكشف بالايجاب او السلب عن وجود صنف محدد من الكائنات المجهرية وتحديداً المسبيه للامراض مثل السلمونية . جدول 5 كانت نتائج T.B.C قبل 103×97.2

جدول 7 كانت نتائج EC قبل 579 وبعد المعالجة 573 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الاول بالنسبة العالية والكافأة المطلوبه 1.04% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج EC قبل 566 وبعد المعالجة 568 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الثاني بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 0.35% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق).

الكلوريدات: هي املاح معدنية لذلك فهي لا تتأثر بالأداء البيولوجي لمياه الصرف الصحي. جدول 5 كانت نتائج CL قبل 104 وبعد المعالجة 129 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 24.04% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 6 كانت نتائج CL قبل 34.9 وبعد المعالجة 29.9 دلت النتائج على المعالجة باستخدام الااغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 7.22% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق).

جدول 7 كانت نتائج CL قبل 35.1 وبعد المعالجة 33.9 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الاول بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 3.42% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج CL قبل 33.9 وبعد المعالجة 32.9 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الثاني بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 2.95% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق).

الكبريتيدات: تتكون عند تحلل مختلف المواد في مياه الصرف التي تحتوي على الكبريت ونجد أن أيون الكبريتات يوجد طبعياً في معظم إمدادات المياه ، البكتيريا اللاهوائية تخزل الكبريتات كيميائياً إلى كبريتيدات وغاز الكبريتيد الهيدروجين وهو مسؤول عن الروائح الكريهة ويتاكسيد بيولوجيا إلى حامض الكبريتيك بما ينبع عنه تأكل في مواتير الصرف. جدول 5 كانت نتائج S-2 قبل 6 وبعد المعالجة 10 وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 66.67% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق).

جدول 6 كانت نتائج S-2 قبل 0.2 وبعد المعالجة (Nil) دلت النتائج على المعالجة باستخدام الااغشية الحيوية بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 100% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 7 كانت نتائج S-2 قبل Nil وبعد المعالجة Nil وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الاول بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 100% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق)، جدول 8 كانت نتائج Nil S-2 قبل Nil وبعد المعالجة Nil وقد دلت النتائج على المعالجة باستخدام التصميم التجاربي الثاني بالنسبة العالية والكافأة المطلوبة 100% والتقييم حسب المواصفات السودانية (مطابق).

بصورة دقيقة لتعطل المضخة في محطة السلاح التي تقوم بهذه المهمة أما عن المياه الناتجة فيمكن استخدامها لأغراض الزراعة دون أن تشكل أي نوع من الأذى عند التأكد من معالجتها تماماً.

استخدامات المياه المعالجة: بعد إنتهاء الكادر العامل والمختصون في محطة السلاح الطبي أمدرمان ومحطة غابي السنط في المقرن من إتمام المعالجة وتنقية المياه القادمة إلى المحطة لغرض المعالجة وبعد الإنتهاء من خطوات التنقية والتخلص من المواد الضارة والملوثة يصبح من الممكن استخدام المياه المعالجة في الري الزراعي وري الحدائق العامة والساحات الخضراء والمراعي والغابات ولغسل الشوارع إذا تطابق خصائص الماء المعالج مع المعايير السودانية وهذا بدوره يقلل من الطلب المتزايد على المياه العادمة التي كان من الممكن استخدامها في هذه الأغراض، كما وان إعادة استخدام هذه المياه المعالجة تحمي البيئة من التلوث وإنشار الأمراض الضارة والمعدية.

وبعد المعالجة 103×8.1 وقد دلت النتائج على عدم وجود للمعالجة للبكتيريا باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالمية وكفاءة المطلوبة 91.67% والتقييم حسب المعايير السودانية (غير مطابق).

جدول 6 كانت نتيجة $T.B.C \times 104 = 1.1$ وبعد المعالجة 102×0.4 وقد دلت النتائج على وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام الأغشية الحيوية بالنسبة العالمية وكفاءة المطلوبة 99.64% والتقييم حسب المعايير السودانية (مطابق)، جدول 7 كانت نتيجة $T.B.C \times 103 = 1.5$ وبعد المعالجة 103×1.5 وقد دلت النتائج في التصميم الأول على عدم وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالمية وكفاءة المطلوبة 0% والتقييم حسب المعايير السودانية (غير مطابق)، جدول 8 كانت نتيجة $T.B.C \times 10^3 = 5.2 \times 10^3$ وبعد المعالجة $10^3 = 5.9 \times 10^3$ وقد دلت النتائج في التصميم الثاني على عدم وجود المعالجة للبكتيريا باستخدام الحماة المنشطة بالنسبة العالمية وكفاءة المطلوبة 13.46% والتقييم حسب المعايير السودانية (غير مطابق). العدد الكلي لبكتيريا الكلوفورم ويرجع ذلك لعدم إضافة الكلور

جدول 5: يوضح تقييم نتائج الإختبارات حسب المعايير السودانية للمخلفات السائلة لعام 2019م للمعيار A ، ب فى نظام معالجة الصرف الصحى بالحماية المنشطة بالسلاح الطبى

No	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	المعافحة (ا)	المعافحة (ب)	كفاءة المعالجه	التقييم حسب المعايير السودانية
1	T.S	495	407	-	-	18.78%	مطابق
2	T.S.S	80	20	30	30	75%	مطابق
3	B.O.D	205	16	15	15	92.19%	مطابق
4	C.O.D	1280	112	75	150	91.25%	مطابق
5	T.D.S	485	387	1500	1500	20.21%	مطابق
6	pH	7.43	7.05	9 - 6	9 - 6	5.11%	مطابق
7	EC	999	766	-	-	23.32%	مطابق
8	CL ⁻	104	129	350	250	24.04%	مطابق
9	S ⁻²	6	10	0.1	0.1	66.67%	مطابق
10	T. bacteria	200×10^3	35.4×10^3	500	1000	82.3%	غير مطابق
11	T.C. form	97.2×10^3	8.1×10^3	0	0	91.67%	غير مطابق

جدول 6 يوضح تقييم نتائج الإختبارات حسب المعايير السودانية للمخلفات السائلة لعام 2019م للمعيار A ، ب فى نظام معالجة الصرف الصحى بالأغشية الحيوية بغابة السنط


No	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	المعافحة (ا)	المعافحة (ب)	كفاءة المعالجه	التقييم حسب المعايير السودانية
1	T.S	966	184	-	-	80.95%	مطابق
2	T.S.S	772	4	30	50	99.44%	مطابق
3	B.O.D	520	2.6	15	50	99.5%	مطابق
4	C.O.D	1300	16	75	150	98.77%	مطابق
5	T.D.S	485	387	1500	1500	20.21%	مطابق
6	pH	7.04	7.4	9 - 6	9 - 6	-5.11%	مطابق
7	EC	388	359	-	-	7.47%	مطابق
8	CL ⁻	194	180	1500	1500	7.22%	مطابق
9	S ⁻²	0.2	NIL	0.1	0.1	100%	مطابق
10	T. bacteria	14.7×10^4	3.5×10^2	500	1000	99.76%	مطابق
11	T.C. form	1.1×10^4	0.4×10^2	0	0	99.64%	مطابق

جدول 7 يوضح تقييم نتائج الإختبارات حسب المعايير السودانية للمخلفات السائلة لعام 2019م للمعيار أ ، ب في نظام معالجة الصرف الصحي للتصميم الأول


No	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	المواصفة (أ)	المواصفة (ب)	كفاءة المعالجه	التقييم حسب المعايير السودانية
1	B.O.D	80	20	15	50	75%	مطابق
2	C.O.D	120	46	75	150	61.67%	مطابق
3	T.S	352	286	-	-	18.75%	مطابق
4	T.S.S	68	14	30	50	79.41%	مطابق
5	T.D.S	284	272	1500	1500	4.22%	مطابق
6	CL ⁻	35.1	33.9	350	500	3.42%	مطابق
7	PH	6.29	6.70	9 - 6	9 - 6	6.52%	مطابق
8	S ⁻²	Nil	Nil	0.1	0.1	100%	مطابق
9	EC	579	573	-	-	1.04%	مطابق
10	Hardness	112	136	(0-60)	180	21.4%	مطابق
11	T. bacteria	1.6×10^3	1.9×10^3	500	1000	18.75%	غير مطابق
12	T.C. form	1.5×10^3	1.5×10^3	0	0	0%	غير مطابق

جدول 8 يوضح تقييم نتائج الإختبارات حسب المعايير السودانية للمخلفات السائلة لعام 2019م للمعيار أ ، ب في نظام معالجة الصرف الصحي للتصميم الثاني

No	الاختبار	قبل المعالجه	بعد المعالجه	المواصفة (أ)	المواصفة (ب)	كفاءة المعالجه	التقييم حسب المعايير السودانية
1	B.O.D	100	65	15	50	35%	مطابق
2	C.O.D	250	95	75	150	62%	مطابق
3	T.S	348	352	-	-	1.15%	مطابق
4	T.S.S	56	58	30	50	3.57%	مطابق
5	T.D.S	292	294	1500	1500	0.68%	مطابق
6	CL ⁻	33.9	32.9	350	500	2.95%	مطابق
7	PH	6.57	6.75	9 - 6	9 - 6	2.74%	مطابق
8	S ⁻²	NIL	NIL	0.1	0.1	100%	مطابق
9	EC	566	568	-	-	0.35%	مطابق
10	Hardness	128	128	(0-60)	180	13.46%	مطابق
11	T. bacteria	5.4×10^3	6.2×10^3	500	1000	14.81%	غير مطابق
12	T.C. form	5.2×10^3	5.9×10^3	0	0	13.46%	غير مطابق



شكل 1: نتائج التصميم الأول (الزمن مقابل التركيز جدول 7)



شكل 2: نتائج التصميم الثاني (الزمن مقابل التركيز جدول 8)

تقييم النتائج حسب المواصفات السودانية:

فى حالة النموذج الاول المصمم من محطة السلاح الطبى ، كما في الشكل 1، اثبتت النتائج فى المرحلة الاولى كفاءة عاليه جداً عند التحكم فى كمية المياه الملوثة عند ضبط درجة حرارة مناسبة و توفير وسط مناسب و ملائم للبكتيريا الهوائية تكون كفاءة المعالجة للتصميم افضل و اعلى من النظام الحقيقى للمحطة المصصمة داخل السلاح الطبى ؛ حيث ان المعالجة تكون ايضاً من الدرجة الثالثة كما اتضح من نتائج الرسم البيانى حيث انخفض معدل التلوث العضوى لکلاً من الاوكسجين الحيوى والكيميائى والماد الصلب الكليه الذائبه تدريجياً مقابل الزمن الازم لكل مرحله من مراحل المعالجه، أما المواد الصلبه الكليه العالقه تحتاج لفلاتر حتى تتم معالجتها والتخلص منها، ويرجع ذلك لعدم استخدام اي عمليات كيميائية متقدمه فى التصميم مثل التعقيم ومرحلة الفلاتر والمرسبات الكيميائية ، واذا حدث ذلك وكانت النتائج المتحصل عليها نتائج من المياه المعالجه من الدرجة الثانية.

اما فى حالة النموذج فى المرحلة الثانية من التصميم فتكون كفاءة المعالجه غير جيدة تقريباً ونقل كفاءتها عند استخدام كمية كبيرة وغير محدودة من الملوثات السائلة حيث يؤدي ذلك الى تقليل درجة المعالجة النهائية لها، كما موضح في الشكل 2. حيث ان المعالجة تكون ايضاً من الدرجة الثالثة كما اتضح من نتائج الرسم البيانى حيث انخفض معدل التلوث العضوى لکلاً من الاوكسجين الحيوى والماد الصلبه الكليه الذائبه والعالقه تدريجياً مقابل الزمن الازم لكل مرحله من مراحل المعالجه، أما الاوكسجين الحيوى الكيميائي يحتاج لمراحل معالجه متقدمه لخفض التلوث العضوى حتى يتم معالجته والتخلص منه، ويرجع ذلك لعدم استخدام اي عمليات كيميائية متقدمه فى التصميم مثل استخدام العوامل المؤكسده الكيميائية وتوفير الوسط الكيميائي اللازم لعمليات الأكسدة الكيميائية، واذا حدث ذلك وكانت النتائج المتحصل عليها نتائج من المياه المعالجه من الدرجة الثانية.

الخلاصة والتوصيات:

الماء الخارج من محطة السلاح الطبى يحتوي على كمية كبيرة من (COD) أما بمحطة السنط فكانت المعالجه مطابقة للمواصفات القياسية السودانية وكذلك بالنماذج المصصم لمحطة السلاح الطبى كانت كفاءة المعالجه مطابقه وافضل من النظام الحقيقى الموجود بالسلاح الطبى امدرمان نسبتاً لكمية المياه الداخله الي محطة السلاح الطبى تكون بكميات كبيره على عكس محطة غابة السنط. وجود عطل بالمرشحات وقصر التهوية وتقليل زمن التهويه للمعالجه البيولوجيه ادي الي تردي الكفاءه فى المعالجه النهائيه فى محطة السلاح الطبى عند المقارنه مع نتائج التصميم ، أما بالنسبة لمحطة السنط فالصيانت تكون دورية ولا يوجد بها اعطال وكفاءه المعالجه النهائيه مطابقه للمياه من الدرجة

- [12] عبدالرحمن وأخرون ، (2015) ، تقويم أداء محطة معالجة الصرف الصحي بمجمع الشهيد علي عبدالفتاح للطلابات ، أطروحة ، جامعة القرآن الكريم.
- [13] سوسن محمد ، (2017) ، تقييم أداء محطة سويا لمعالجة مياه الصرف الصحي ، أطروحة ، جامعة الخرطوم.
- [10] عباس أدم أحمد ، (2017) ، لتقييم أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمهندسين أمدرمان ، أطروحة ، جامعة كرري.
- [11] عصام محمد عبد الماجد ، (1995م) ، الهندسة البيئية ، دار المستقبل للنشر والتوزيع.